



## USER MANUAL



Distributed by:  
Sellmark Corporation  
2201 Heritage Parkway  
Mansfield, TX 76063



[www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)

SM25001

LoPro Green Laser

English



## ABOUT SIGHTMARK®

Sightmark offers a wide range of products that include red dot scopes, reflex sights, rangefinders, riflescopes, laser sights, night vision, binoculars and award-winning flashlights and boresights. Sightmark products are inspired by military and law enforcement applications. All products are designed to be the most effective weapon accessories possible.

MAKE YOUR MARK



[www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)

## GARANTÍA DE SIGHTMARK:

Visite [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com) para ver los detalles e información de la garantía.



[www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)

Copyright © 2012 Sellmark

## MANTENIMIENTO

Proper maintenance of the Sightmark LoPro Green Laser is recommended to ensure longevity. It is recommended that when the sight becomes dirty that it is wiped down with a dry or slightly damp cloth. To clean off dirt and debris from the laser's aperture, make sure the laser is deactivated. It is recommended to remove the battery to ensure the laser will not activate during maintenance procedures. Clean the aperture lens with a lens cleaning cloth. No further maintenance is required.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Nunca devuelva un producto sin la correspondiente autorización previa. Podría perder la mira láser por numerosos motivos, como el envío a una dirección incorrecta u otros problemas asociados con paquetes no esperados.

1) Compruebe que la montura del arma de fuego esté bien acoplada. Además, verifique que la mira láser esté bien acoplada al rifle. Si hubiera algún desplazamiento, vuelva a ajustar el sistema de montaje según las instrucciones correspondientes, sin excederse. Posteriormente, será necesario volver a ajustar la mira a cero.

2) Cuando realice una prueba de disparo con un rifle para comprobar el punto de impacto en relación con los ajustes de corrección por el viento y elevación, hágalo desde una superficie de apoyo y así podrá eliminar el desplazamiento durante el disparo.

3) Asegúrese de usar munición cargada en fábrica del mismo tipo, peso y, preferentemente, número de lote.

Si el producto no se enciende:


1) Compruebe que la batería funcione. Además, compruebe que la polaridad de la batería sea la correcta.

2) Compruebe que no haya residuos, películas o corrosión en los contactos de la batería que puedan evitar la activación de la unidad.

LoPro Green Laser ..... 1-8

LoPro Green Laser ..... 9-16

LoPro Green Laser ..... 17-24



\*Visit our website at [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com) to view this manual in other languages.

English

Français

Español

## ENGLISH

### FEATURES:

- Low profile design
- Reliable and durable
- Weaver/picatinny mount
- Push button or pressure pad operation
- Hand adjustable windage/elevation adjustments
- Weatherproof for rain, snow, and sleet
- Lightweight and shockproof

### INCLUDES:

- Pressure pad
- CR123A battery

Laser wavelength, nm	532
Laser type	Class IIIA
Laser power output, mW	<5
Dot size (in @ 50yd)	approx. 1.5
Visibility day/night	50 yds/600 yds
Battery type	CR123A
Battery life, hrs	27
Battery voltage, V	3
Maximum recoil, Gs	1000
Adjustment value	1 MOA
Elevation adjustment range, MOA	380
Windage adjustment range, MOA	500
Body material	high performance thermoplastic
Mount type	weaver/picatinny
Dimensions	85x77x38mm
Weight	6.2oz

### CERO EL LÁSER:

La ADVERTENCIA: Asegúrese de seguir el manual de instrucción de fusil y advertencias. El poner a cero y despedir de prueba debe ser realizado sin peligro en una gama que despidie. Boresights láser es un método rápido y exacto a ver en todos los vistas de arma. Si la vista óptica de fusil ya es puesta a cero, el láser puede ser puesto a cero alineando el punto láser al centro del retículo. Los ajustes al punto láser son hechos operando los ajustes de windage y elevación.

### USO DEL LÁSER

Para realizar ajustes de corrección por el viento y elevación:

- 1) Busque los ajustes de corrección por el viento y elevación (3).
- 2) Use su mano para realizar los ajustes. Dado que las torretas son lo suficientemente grandes, los ajustes se pueden realizar con guantes. Los ajustes de corrección por el viento y elevación consisten en 1 MOA (Minute of Angle; Minuto de ángulo), lo que significa que un clic mueve el punto de impacto 2,54 centímetros en 91,44 metros. Los ajustes pueden sentirse y oírse, de modo que el tirador pueda realizarlos sin mirar los cuadrantes (diales).
- 3) Los ajustes se mantienen en cero y no se necesita ningún mecanismo de bloqueo.

NOTA: Cuando el ajuste de elevación se monta en la parte delantera de la mayoría de las miras telescopicas con un aumento de 3x o más, despeja el campo de visión y no interfiere con la imagen de la mira.

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA:

El Láser verde LoPro de Sightmark funciona con una batería CR123A. Si el láser pierde luminosidad o no se activa, es necesario cambiar la batería. Para instalar una batería nueva:

- 1) Desenrosque la tapa de la batería (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj y retire la batería.
- 2) Inserte una batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba.
- 3) Enrosque la tapa de la batería en el sentido de las agujas del reloj. No ajuste demasiado.

## USO DEL LÁSER:

Para activar el LoPro Láser que Verde sitúa el pulsador de en/de (4).

- 1) Aprieta el botón y un clic debe ser oído. El láser activará.
- 2) Repite paso 1. Una vez que el clic es oído que el láser desactivará.

Para activar el LoPro Láser Verde con la almohadilla de la presión.

- 1) Sitúa la almohadilla de la presión gato de entrada (5) en la espalda de la envoltura de láser.
- 2) Quita la cobertura de hule de la almohadilla de la presión gato de entrada. La cobertura del hule se queda conectado a la envoltura.
- 3) Inserta tapón del gato de la almohadilla de presión en el gato de entrada.
- 4) Para la activación momentánea, la prensa firmemente en la almohadilla de presión. Un clic debe ser oído y sintió.
- 5) apagar el láser, suelta la presión de la almohadilla de la presión. Un clic debe ser oido y sintió.

## DIAGRAM:

- 1) Battery cap
- 2) Laser aperture
- 3) Windage/elevation adjustment
- 4) On/off push button
- 5) Pressure pad input jack
- 6) Mounting bolt



## WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Before handling the laser sight, read and understand the contents of your firearm's manual, warnings, and the Sightmark LoPro manual. Follow all standard safety precautions and procedures during firearm operation, even when the laser sight is not in use.

- Never point the laser sight directly at, or into, an eye. This may cause damage to the eye or blindness.
- Avoid looking directly into the laser.
- Never allow children to use or handle this product
- Avoid shining the laser into mirrors or other reflective surfaces and dropping the unit.
- ALWAYS check that the chamber of your weapon is clear before mounting or dismounting the laser sight.
- ALWAYS remove the laser sight when cleaning, or performing other maintenance on your firearm.
- The laser sight should be tested during periods of non-use to make sure it is still operating properly.

**CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Failure to follow standard firearm safety precautions and procedures, as well as the above warnings, is dangerous and may result in:

- Serious injury
- Damage to property
- Death

Distributed by:  
Sellmark Corporation  
2201 Heritage Parkway  
Mansfield, TX 76063



## Descripción general:

Advertencia: Siempre siga el manual de instrucciones y las advertencias de su arma de fuego. Siga las normas de uso seguro de un arma de fuego.

## MONTAJE:

Para montar el Láser LoPro, lea y siga estrictamente las siguientes instrucciones:

- 1) El láser verde LoPro viene con una montura Weaver/Picatinny (6).
- 2) Descargue el arma. Retire el pasador/percutor para asegurarse de que el arma no pueda disparar.
- 3) Instale el láser sobre la base Weaver o Picatinny. Ajuste los tornillos de montaje (6) entre 20 y 30 kilogramos de par de apriete.
- 4) Una vez que verifique la alineación, ajuste los tornillos de montaje. Use un destornillador de cabeza plana o una llave Allen para ajustar la montura.
- 5) A continuación, ajuste la mira a cero.



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de manipular la mira láser, lea y comprenda el contenido del manual de su arma de fuego, las advertencias y el manual de LoPro de Sightmark. Siga todas las precauciones y los procedimientos de seguridad estándar durante el uso del arma de fuego, incluso cuando no se utilice la mira láser.

- Nunca apunte la mira del láser directamente a los ojos. Esto podría dañar los ojos o provocar ceguera.
- Evite mirar directamente al láser.
- Nunca permita que los niños usen o manipulen este producto.
- Evite reflejar el láser en espejos u otras superficies reflectantes, y dejar caer la unidad.
- SIEMPRE verifique que la recámara de su arma esté vacía antes de montar o desmontar la mira láser.
- SIEMPRE retire la mira láser al limpiar su arma de fuego o al realizar otras tareas de mantenimiento en ella.
- La mira láser se debe probar cuando el arma no se utilice para asegurarse de que siga funcionando correctamente.

**PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o procedimientos que no sean los especificados en este documento podrían provocar una peligrosa exposición a la radiación.

Si no cumple con las precauciones y los procedimientos de seguridad estándar para armas de fuego, además de tener en cuenta las advertencias anteriores, podrían producirse situaciones de peligro como:

- Lesiones graves
- Daños a la propiedad
- Muerte

Distributed by:  
Sellmark Corporation  
2201 Heritage Parkway  
Mansfield, TX 76063



## OVERVIEW:

**WARNING:** Always follow your firearm's instruction manual and warnings. Follow safe firearm practices. Information about the products:

The Sightmark LoPro Green Laser features a low profile design, allowing it to be mounted in front of a riflescope without interference with field of view. Designed to be mounted on a picatinny or weaver rail for an AR15, the LoPro Green Laser can also be mounted on the side of the quad rail. The laser is offset for clearing front sight post. Featuring 1 MOA click value adjustments, the hand adjustable windage and elevation turrets allow the user to zero in the laser dot for close range shooting. Visibility ranges from 50 yards in the daytime to 600 yards at night. Featuring a matte black finish, the LoPro Green Laser is constructed of a high performance thermoplastic, so it is heat and corrosion resistant, impact resistant, waterproof and shockproof. Reliable and durable, the Sightmark LoPro Green Laser takes one CR123 battery and has 27 hours of battery life and comes with velcro strips so switch can be mounted for easy turn on/off.

## MOUNTING:

**WARNING:** Never attempt to mount the laser sight on a loaded firearm. To mount the LoPro Laser, please read and strictly adhere to the following directions:

- 1) The LoPro Green Laser comes with a weaver/picatinny mount (6).
- 2) Unload the weapon. Remove the bolt/firing pin to ensure the weapon is incapable of firing.
- 3) Install the laser onto a weaver or picatinny base. Tighten the mounting screws (6) between 45-65" pounds of torque.
- 4) Once the alignment is checked, tighten the mounting screws. A flathead screw driver can be used to tighten the mount.
- 5) Next, zero the sight.



## INSTALLING THE BATTERY:

The Sightmark LoPro Green Laser is powered by one CR123A battery. Should the laser grow dim or not activate, the battery needs to be replaced. To install a new battery:

- 1) Unscrew the battery cap (1) counterclockwise and remove the battery
- 2) Insert a new battery with the positive (+) side facing up.
- 3) Screw the battery cap clockwise. Do not overtighten.

## OPERATING THE LASER:

In order to activate the LoPro Green Laser locate the on/off push button (4).

- 1) Push the button down and a click should be heard. The laser will activate.
- 2) Repeat step 1. Once the click is heard the laser will deactivate.

In order to activate the LoPro Green Laser with the pressure pad.

- 1) Locate the pressure pad input jack (5) on the back of the laser housing.
- 2) Remove the rubber cover from the pressure pad input jack. The rubber cover remains attached to the housing.
- 3) Insert the pressure pad's jack plug into the input jack.
- 4) For momentary activation, press firmly on the pressure pad. A click should be heard and felt.
- 5) To turn the laser off, release pressure off the pressure pad. A click should be heard and felt.

## DIAGRAMA:

- 1) Tapa de la batería
- 2) Apertura del láser
- 3) Ajuste de corrección por el viento/elevación
- 4) Botón pulsador
- 5) Conector de entrada de almohadilla de presión
- 6) Perno de montaje



## ESPAÑOL

### CARACTERÍSTICAS:

- Diseño de bajo perfil
- Confiable y duradero
- Montura Weaver/Picatinny
- Operación por botón pulsador o almohadilla de presión
- Ajustes manuales de elevación/corrección por el viento
- Resistente a la lluvia, la nieve y el aguanieve
- Liviano y resistente a los golpes

### INCLUYE:

- Almohadilla de presión
- Batería CR123A

Longitud de onda del láser, nm	532
Tipo de láser	Clasé IIIA
Potencia de salida del láser	<5
Tamaño del punto (in @ 50yd)	approx. 1.5
Visibilidad durante el día y la noche	50 yds/600 yds
Tipo de batería	CR123A
Duración de la batería, horas	27
Voltaje de la batería	3
Retroceso máximo	1000
Valor de ajuste	1 MOA
Rango de ajuste de elevación	380
Rango de ajuste de corrección por el viento	500
Material del cuerpo	desempeño alto thermoplastic
Tipo de montura	tejedor/picatinny
Dimensiones	85x77x38mm
Peso	6.2oz

## ZEROING THE LASER:

WARNING: Make sure to follow the firearm instruction manual and warnings.

Zeroing and test firing should be performed safely on a firing range. Laser boresights are a quick and accurate method to sighting in all weapon sights. If the firearm's optical sight is already zeroed, the laser can be zeroed by aligning the laser dot to the crosshair's center. Adjustments to the laser dot are made by operating the windage and elevation adjustments.

## OPERATING WINDAGE AND ELEVATION ADJUSTMENTS:

In order to make windage and elevation adjustments:

- 1) Locate the windage and elevation adjustments (3).
- 2) Use your hand to make adjustments. The turrets are large enough that adjustments can be made with gloves on. The windage and elevation adjustments are 1 MOA, meaning that 1 click moves the point of impact 1 inch at 100 yards. Adjustments can be both felt and heard allowing the shooter to make adjustments without looking at the dials.
- 3) Adjustments remain zeroed, and no locking mechanism is needed.

NOTE: When mounted in front of most 3x magnification scopes or higher, the elevation adjustment will clear the field of view and not interfere with the scope's image.

## MAINTENANCE

Proper maintenance of the Sightmark LoPro Green Laser is recommended to ensure longevity. It is recommended that when the sight becomes dirty that it is wiped down with a dry or slightly damp cloth. To clean off dirt and debris from the laser's aperture, make sure the laser is deactivated. It is recommended to remove the battery to ensure the laser will not activate during maintenance procedures. Clean the aperture lens with a lens cleaning cloth. No further maintenance is required.

## TROUBLESHOOTING

Never ship back a product without getting proper authorization beforehand. Doing so could result in losing the laser sight due to a multitude of reasons, i.e. sending it to the wrong address and other problems associated with unexpected packages.

If the LoPro green laser does not hold zero:

- 1) Check that the firearm's mount is securely attached. Also, verify the laser sight is mounted securely to the rifle. If there is any shifting, retighten the mounting system according to the mounting instructions but do not over tighten. The sight will need to be re-zeroed afterwards.
- 2) When test firing a rifle to check that the point of impact is relative to windage and elevation adjustments, firing from a shooting rest will help eliminate shifting during firing.
- 3) Be sure to use factory-loaded ammunition of the same bullet type, weight and preferably, lot number.

If the product does not turn on:

- 1) Check that the battery is in working order. Also, check that the polarity of the battery is correct.
- 2) Check that there is no residue, film or corrosion on the battery contacts that may be preventing the unit from activating.

## GARANTIE SIGHTMARK:

Aller à [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com) pour plus d'informations sur la garantie.



[www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)

Copyright © 2012 Sellmark

## ENTRETIEN:

Afin d'en assurer la longévité, nous vous recommandons de bien entretenir le laser vert Sightmark LoPro. Quand le viseur devient sale, nous recommandons de l'essuyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humecté. Si vous voulez enlever des saletés ou des débris de l'ouverture du laser, il faut s'assurer que le laser est désactivé. Il est recommandé d'enlever la pile pour s'assurer que le laser ne se déclenchera pas lors des procédures d'entretien. Nettoyer l'ouverture de la lentille à l'aide d'un chiffon de nettoyage pour lentilles. Aucun autre entretien n'est requis.

## RÉSOLUTION DE PROBLÉMES:

Ne jamais retourner le produit au fabricant sans avoir obtenu l'autorisation préalable. Autrement, le viseur laser pourrait se perdre pour de nombreuses raisons (envoi à la mauvaise adresse, problèmes causés par des envois inattendus, etc.)

- 1) Vérifier que la fixation de l'arme à feu est attachée de façon sécuritaire. Également, vérifier que le viseur laser a été fixé au fusil de façon sécuritaire. S'il y a un glissement, resserrer le système de fixation selon les directives de fixation, mais sans trop serrer. Le viseur devra être remis à zéro par après.
- 2) Lors des tirs d'essai pour vérifier si le point d'impact correspond aux ajustements de la dérive et du pointage en hauteur, un support pour fusil aidera à éliminer les déplacements lors des tirs.
- 3) Toujours utiliser des munitions de l'usine, du même type de balle, poids et, si possible, numéro de lot.

Si le produit ne s'allume pas :

- 1) Vérifier que la pile est en bon état. Vérifier également que la polarité de la pile est correcte.
- 2) Vérifier qu'il n'y a pas de résidu, pellicule ou corrosion sur les contacts de la pile; cela pourrait empêcher l'activation de l'unité.

## SIGHTMARK WARRANTY

Please visit [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com) for warranty details and information.



[www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)

Copyright © 2012 Sellmark

# FRANÇAIS

## CARACTÉRISTIQUES:

- Conception à profil bas
- Fiable et durable
- Monture Weaver/picatinny
- Fonctionnement par bouton-poussoir ou tampon de pression
- Dérive ajustable à la main/réglage du pointage en hauteur
- Étanche à l'eau, la neige et la neige fondante
- Léger et résistant aux chocs

## COMPREND:

- Pressure pad
- CR123A battery

Longueur d'onde du laser	532
Type de laser	Clasé IIIA
Puissance de sortie du laser	<5
Grosseur des points	approx. 1.5
Visibilité jour/nuit	50 yds/600 yds
Type de pile	CR123A
Durée de vie des piles, heures	27
Tension de la pile	3
Recul maximal	1000
Valeur d'ajustement	1 MOA
Plage du réglage de pointage en hauteur	380
Plage de la correction due au vent	500
Matériel du châssis	de qualité supérieure thermoplastic
Type de fixation	Tisserand/picatinny
Dimensions	85x77x38mm
Poids	6.2oz

## ZEROING LE LASER :

Avertissement : Assurer se suivre le manuel d'utilisation d'arme à feu et les avertissements.

Vider de Zeroing et test devrait être exécuté sans accident sur une gamme vidant. Boresights laser est une méthode rapide et précise à apercevoir dans toutes les vues d'arme. Si la vue optique de l'arme à feu est déjà zeroed, le laser peut être zeroed en alignant le point laser au centre du réticule. Les ajustements au point laser sont faits en fonctionnant les ajustements de windage et élévation.

## L'UTILISATION DU LASER:

Afin de faire des ajustements de dérive et de pointage en hauteur :

- 1) Repérer les ajustements (3) de la dérive et du pointage en hauteur.
- 2) Faire les ajustements avec vos mains. La largeur des tourelles permet d'effectuer les ajustements en portant des gants. Les ajustements de la dérive et du pointage sont de un (1) MOA, ce qui veut dire qu'un seul clic déplace le point d'impact de 2,54 cm sur 91,44 m/ Les ajustements peuvent être sentis et entendus, permettant au tireur de faire les ajustements sans regarder les cadrans.
- 3) Les ajustements restent à zéro sans qu'aucun mécanisme de verrouillage ne soit requis.

REMARQUE : Si fixé devant la plupart des scopes 3x ou plus, l'ajustement du pointage en hauteur gardera libre le champ de vision et n'affectera pas l'image du scope.

## INSTALLATION DE LA PILE:

Le laser vert Sightmark LoPro est alimenté par une seule pile CR123A. Si le laser devient plus faible ou ne s'active plus, il faut remplacer la pile. Pour installer une nouvelle pile :

- 1) Dévisser le couvercle de la pile (1) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et enlever la pile.
- 2) Insérer une nouvelle pile, le côté positif (+) pointant vers le haut.
- 3) Visser le couvercle de la pile dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer.

## L'UTILISATION DU LASER:

Pour activer le LoPro le Laser Vert localise le bouton de poussée de marche/arrêt (4).

- 1) Appuyer le bouton et un clic devrait être entendu. Le laser activera.
- 2) Répéter l'étape 1. Une fois le clic est entendu le laser inactivera.

Pour activer le LoPro le Laser Vert avec le coussin de pression.

- 1) Localiser le coussin de pression prise d'entrée (5) sur le dos du logement laser.
- 2) Enlever la couverture de caoutchouc du coussin de pression prise d'entrée. La couverture de caoutchouc reste attachée au logement.
- 3) Insérer la prise du coussin de pression connecte à la prise d'entrée.
- 4) Pour l'activation momentanée, la presse fermement sur le coussin de pression. Un clic devrait être entendu et devrait être senti.
- 5) tourner le laser loin, relâcher de la pression du coussin de pression. Un clic devrait être entendu et devrait être senti.

## DIAGRAMME:

- 1) Couvercle de pile
- 2) Ouverture pour laser
- 3) Ajustement de la dérive/pointage en hauteur
- 4) Bouton-poussoir marche/arrêt
- 5) Prise d'entrée pour tampon de pression
- 6) Boulon de fixation



## AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS:

Avant de manipuler le viseur laser, veuillez lire et avoir compris le contenu du manuel de votre arme à feu, les avertissements et le manuel du Sightmark LoPro. Veuillez suivre toutes les précautions et procédures de sécurité lors de l'utilisation d'une arme à feu, même si le viseur laser n'est pas utilisé.

- Ne jamais pointer le viseur laser directement à ou dans un œil. Cela pourrait endommager l'œil ou causer la cécité.
- Éviter de regarder directement dans le laser.
- Ne jamais permettre à des enfants d'utiliser ou de manipuler ce produit.
- Éviter de pointer le laser sur des miroirs ou d'autres surfaces réfléchissantes ou de laisser tomber le produit.
- TOUJOURS vérifier que la chambre de votre arme est vide avant de monter ou de démonter le viseur laser.
- TOUJOURS enlever le viseur laser lorsque vous nettoyez votre arme à feu ou que vous effectuez d'autres tâches d'entretien.
- Le viseur laser doit être mis à l'essai après une période de non-utilisation afin de vérifier son fonctionnement adéquat.

ATTENTION : L'utilisation de contrôles ou d'ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans le présent document, peuvent vous exposer à des rayons dangereux.

Ne pas suivre les précautions et procédures de sécurité standard concernant les armes à feu et ne non-respect des avertissements ci-haut, est dangereux et peut entraîner :

- des blessures graves
- des dommages à des propriétés
- la mort

Distributed by:  
Sellmark Corporation  
2201 Heritage Parkway  
Mansfield, TX 76063



Avertissement : Toujours suivre le manuel d'instruction de votre arme à feu et les avertissements. Suivre des pratiques d'utilisation d'arme à feu sécuritaires.

## FIXATION:

Avertissement : Ne jamais essayer de fixer le viseur laser sur une arme à feu chargée.

Pour la fixation du laser LoPro, veuillez lire et suivre à la lettre les directives suivantes :

- 1) Le laser vert LoPro est muni d'une monture Weaver/picatinny (6).
- 2) Décharger l'arme. Enlever la culasse /le percuteur pour s'assurer que l'arme ne peut pas se déclencher.
- 3) Installer le laser sur une base Weaver ou picatinny. Serrer les vis de fixation (6) entre 20,4 et 29,5 kg
- 4) Une fois l'alignement vérifié, serrer les vis de montage. Serrer la fixation à l'aide d'un tournevis à tête plate ou une clé Allen.
- 5) Ensuite, mettre le viseur à zéro.

