

Power On
Press and hold the button for 5 seconds to turn on the device.

Connect Qingping IoT App
Scan the QR code to download the Qingping IoT App from the App Store or Google Play.

Power Off
Press and hold the button for 5 seconds to turn off the device.

Charging
The device is powered by a built-in rechargeable battery. It can be charged via the USB-C port.

Check Network Signal
The device requires a stable network connection to function properly.

Restore Factory Settings
1. Press and hold the button for 10 seconds.
2. The device will reset to factory settings.

Attention
Please read the manual carefully before using the device.

Error Code
Error Code: 01 (Low Battery), 02 (Network Error), 03 (Sensor Error).

FAQ
Q: How do I reset the device?
A: Press and hold the button for 10 seconds.

Specifications
Model: PHEASANT2-PA-006-A
Dimensions: 45 x 45 x 15 mm
Weight: 10g
Power: 3.7V 100mAh

Einrichten
1. Drücken Sie die Taste für 5 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

Netzwerksignal überprüfen
Das Gerät benötigt ein stabiles Netzwerk-Signal zum Funktionieren.

An der Wand hängen
Das Gerät kann an der Wand mit dem mitgelieferten Kleber befestigt werden.

Testgegenstände und Messbereich
Temperatur: 0°C bis 50°C
Luftdruck: 980 bis 1060 hPa
Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% RH

Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Garantiehinweise
Das Gerät ist ein Jahr lang gegen Mängel in der Verarbeitung und den Materialien geschützt.

Qingping Technology (Beijing) Co., Ltd.
Address: 30A, Block C, Yizhuo Plaza, No. 9 Hepingjiekou North Road, Changping District, Beijing
Website: qingping.com
Email: support@qingping.com

开机
长按电源键5秒即可开机。

充电
设备内置可充电锂电池，可通过USB-C接口充电。

连接手机App
扫描二维码，从App Store或Google Play下载青萍IoT App。

查看网络信号
设备需要稳定的网络信号才能正常工作。

恢复出厂设置
1. 长按电源键10秒。
2. 设备将重置为出厂设置。

注意事项
请仔细阅读说明书后再使用设备。

常见问题
Q: 如何重置设备?
A: 长按电源键10秒。

产品性能指标表

项目	指标
温度	0°C ~ 50°C
湿度	10% ~ 90% RH
气压	980 ~ 1060 hPa

保修说明
1. 本产品保修期为一年，自购买之日起算。
2. 保修范围仅限于因材料或工艺缺陷导致的故障。

规格书
型号: PHEASANT2-PA-006-A
尺寸: 45 x 45 x 15 mm
重量: 10g
功耗: 3.7V 100mAh

管理代码
默认密码: 123456

Power On
Press and hold the button for 5 seconds to turn on the device.

Charging
The device is powered by a built-in rechargeable battery. It can be charged via the USB-C port.

Connect Qingping IoT App
Scan the QR code to download the Qingping IoT App from the App Store or Google Play.

Check Network Signal
The device requires a stable network connection to function properly.

Restore Factory Settings
1. Press and hold the button for 10 seconds.
2. The device will reset to factory settings.

Attention
Please read the manual carefully before using the device.

Error Code
Error Code: 01 (Low Battery), 02 (Network Error), 03 (Sensor Error).

FAQ
Q: How do I reset the device?
A: Press and hold the button for 10 seconds.

Specifications
Model: PHEASANT2-PA-006-A
Dimensions: 45 x 45 x 15 mm
Weight: 10g
Power: 3.7V 100mAh

Einrichten
1. Drücken Sie die Taste für 5 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

Netzwerksignal überprüfen
Das Gerät benötigt ein stabiles Netzwerk-Signal zum Funktionieren.

An der Wand hängen
Das Gerät kann an der Wand mit dem mitgelieferten Kleber befestigt werden.

Testgegenstände und Messbereich
Temperatur: 0°C bis 50°C
Luftdruck: 980 bis 1060 hPa
Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% RH

Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Garantiehinweise
Das Gerät ist ein Jahr lang gegen Mängel in der Verarbeitung und den Materialien geschützt.

Qingping 青萍
Temp & RH Monitor Pro S
ThermoHygrometer Pro S
湿度温度计 Pro S
Temp & RH Barometer Pro S
Luftdruck- und Thermo-Hygrometer Pro S
湿度温度气压计 Pro S
CO2 & Temp & RH Monitor
CO2 und Thermo-Hygrometer
二氧化碳和温度湿度仪
CO2 及び温度湿度计

User Manual
Bedienungsanleitung
取扱説明書