

PRATLEY®

www.pratley.com

(English)
Instruction Leaflet for
PRATLEY
POWDA BOND



GENERAL:
Powda Bond is an instant repair system which can be used either as a two part kit for filling gaps or a single adhesive for bonding.

Pack contains:

- 1 x Adhesive (Special Grade Super Glue).
- 1 x White Filling Powder.
- 1 x Black Filling Powder.

PROPERTIES:

- Sets Ultra Fast.
- Can be painted.
- Can be sanded or filed.
- Can be exposed to water once hardened.
- Sticks to most plastics.

TIME TO SET:

- Surface will begin to harden in approximately 15 seconds after all liquid has been absorbed.
- Adhesive will harden fully after approximately 30 seconds. (Takes longer in cold weather).

SURFACE PREPARATION:

1. Remove any loose material, like paint from surfaces to be bonded.
2. Roughen the surfaces slightly with sandpaper.
3. Ensure surfaces are clean and dry.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

SAFETY NOTE: Work in a well ventilated area as the reaction of the liquid (Powda Bond Adhesive) and the powder (Powda Bond filler) produces an acrid vapour. Adhesive and filler have a very low viscosity so use it carefully to avoid it jetting/squirting out! The use of disposable gloves and eye protection is strongly recommended.

NOTE: You may need to place some tape underneath any gaps being filled to ensure that the powder (Powda Bond filler) does not fall through the gap. This tape should be removed after the powder has hardened. Sometimes it may be necessary to repair the item from both sides or in layers as penetration of the liquid into the powder is about 10mm.

1. **Fig. 1** - Apply the appropriate colour powder (Powda Bond filler) to the area being repaired.

2. **Fig. 2** - Open the liquid (Powda Bond Adhesive) by removing the 'tear-off' safety collar and pushing down hard on the cap - a pin in the cap will pierce the nozzle.

3. **Fig. 3** - Carefully apply the liquid to the powder (see safety note). Make sure that the applicator nozzle does not touch the powder, or make contact with the 'smoke' (vapour) as this will clog the nozzle.

Note that once the surface has hardened (approximately 15 seconds after all liquid has been applied), no more liquid will be absorbed by the powder.

4. Wipe nozzle tip with a dry tissue and replace cap. Once fully hardened (approximately 30 seconds) Powda Bond may be sanded or filed and painted over.



SOME SUGGESTED REPAIRS:

1. Car bumpers.
2. Damaged wheel caps.
3. Motor cycle fairings.
4. Electrical switches.
5. Damaged Carburettors.
6. Radiators overflow.
7. Pool Pump Valves.

NOT RECOMMENDED FOR:

- Use on Polyethylene, Polypropylene and PTFE plastic substrates.

USEFUL TIPS/HINTS:

Plastics:

Certain plastics (Polyethylene, Polypropylene and Polytetrafluoroethylene-PTFE) do not adhesively bond without special industrial surface treatments. This is because they have low surface energies.

To identify such plastics place a drop of water on the surface. If it forms an almost spherical bead, it is a low surface energy plastic. If it forms a rather flat patch the plastic has a higher surface energy and is more likely to be bonded by an adhesive. Pratley Powda Bond sets rigid and should not be used where flexibility is required.

Layers:

Pratley Powda Bond will harden to a depth of about 10mm. If thicker sections are needed, you can apply layers one on top of the other.

Temperature:

Pratley Powda Bond should not be used in continuous temperatures above 75°C.

Storage:

Pratley Powda Bond should be stored in a cool, dry place when not in use.

Adhesive Nozzle:

To prevent the nozzle from blocking, it should be kept clean and moisture free, and away from the vapours that come off the powder during curing. Do not handle the nozzle as your hands are moist and moisture will cure the adhesive. Wipe nozzle with a dry tissue before replacing the cap.

PRATLEY POWDA BOND

(Afrikaans)

ALGEMEEN:

"Powda Bond" is 'n kitsklaar reparasiestel wat as 'n tweedel stel om gappinge te vul of 'n enkel kleefstof wat as bindingsmiddel gebruik kan word.

Die pak bevat:

- 1 x Kleefstof (Spesiale Graad 'Super Glue').
- 1 x Wit Vulsel Poelier.
- 1 x Swart Vulsel Poelier.

KENMERKE:

- Ultra vinnige settyd.
- Kan geverf word.
- Kan geskuur of gevyl word.
- Kan na verharding aan water blootgestel word.
- Kleef aan die meeste plastiese.

SETTYD:

- Oppervlakte sal begin verhard omtrent 15 sekondes nadat al die vloeiostof geabsorbeer is.
- Kleefstof sal volkom verhard na onrent 30 sekondes. (Dit sal langer val in koue Bond).

VOORBEREIDING VAN OPPERVLAKKE:

1. Verwyder enige los materiaal, soos verf, van oppervlakte wat vasgeplak moet word.
2. Maak die oppervlakte effens grof met skuurpapier.
3. Maak seker dat die oppervlakte skoon en droog is.

AANWENDINGSINSTRUKSIES:

GEVLEIGHEDSNOTA: Werk in 'n baie goed geventileerde area, want 'n skerp damp ontstaan as reaksie tussen die vloeiostof ("Powda Bond" Kleefstof) en die poeler ("Powda Bond" vulsel). Die kleefstof het ook 'n baie lae viskoositeit, so wees baie versigtig dat dit nie uitspuit nie! Die gebruik van weggoed handskoene en oë-beskerming word sterk aanbeveel.

LET WEL: Om seker te maak dat die poeler ("Powda Bond" vulsel) nie deur die gaping val nie, dit sal misken nodig wees om 'n kleefstokje onder die gaping wat gevul moet word, te sit. Hierdie kleefstokje moet verwyder word nadat die poeler verhard het. Dit sal somtys dalk nodig wees om die voorwerp van altwye kante of in lae te herstel, want die indringing van die vloeiostof binne in die poeler is onrent 10 mm diep.

1. **Fig. 1** - Gebruik die toeplaaslike kleef poeler ("Powda Bond" vulsel) op die oppervlakte wat moet herstel word.

2. **Fig. 2** - Omdie vloeiostof ("Powda Bond" Kleefstof) oop te maak, verwyder die "afseker" bandjie en druk hard af op die proprie - 'n speld in die proprie sal die tuit deurbor.

3. **Fig. 3** - Voeg die vloeiostof **versigtig** by die poeler (sien veiligheidsnota). Maak seker dat die tuit nie aan die poeler of die "rook" (damp) raak nie, want die tuit sal verspoor raak. Let op dat nadat die oppervlakte verhard het (omrent 15 sekondes nadat al die vloeiostof aangewind is), geen meer vloeiostof deur die poeler geabsorbeer sal word nie.

4. Vee die punt van die tuit af met 'n droë sneesdoekie en sit die proprie weer.

5. As dit volkom verhard het (omrent 30 sekondes) kan "Powda Bond" geskuur, gevyl en geverf word.

WAARSKUWING - BESKERM OË!

(Afrikaans)

Fig. 1



WAARSKUWING!

PAS OP!

Bale lae viskoositeit Kleefstof
BESKERM OË!
Oppas dat die Kleefstof nie uitspuit nie!

* Weens die gebruik van hierdie produk buite ons beheer, is ons nie verantwoordelik vir enige moontlike misluknings nie.

Fig. 2



Fig. 3



VOORGESTELDE HERSTELWERK:

1. Motor buffers.
2. Beskadige wieloplope.
3. Motorfiets wielklappe.
4. Elektriese skakelaars.
5. Beskadige vergassers.
6. Verkoelers wat oorloop.
7. Swembad pomps aatsluiters.

WORD NIE AANBEVEEL VIR:

- Gebruik op Polietyleen, Polipropyleen en PTFE plastiese onderlae.

NUITIGE WENKE:

- Plastike**
Tensy seker plastiese (Polietyleen, Polipropyleen en Polytetrafluoroethylene-PTFE) nie gesuid nie. Industriële oppervlak-behandeling ontvind nie, sal hulle nie kleef nie. Dit is omdat hulle 'n lae energie oopvind het. Om hierdie plastiese te identifiseer, plas 'n druppel water op die oppervlak. As dit 'n amper bormalig kraljetjie vorm, is dit 'n lae oppervlak energie plastiek. As dit 'n taamlike plaat strokje vorm, het die plastiek 'n hōe oppervlak energie en mag dit meer waarskynlik met 'n kleefstof binne in. "Pratley Powda Bond" verhard baie styf, en as buigsaamheid 'n vereiste is, moet dit nie gebruik word nie.
- Lae**
"Pratley Powda Bond" sal tot 'n diepte van onrent 8-10 mm verhard. As dikker dele gedra, is daar een laag bo-op 'n ander aanwend.

- Temperatuur:**
"Pratley Powda Bond" moenie in voortdurende temperatuur bo 75°C gebruik word nie.
- Bewaring:**
"Pratley Powda Bond" moet in 'n koel, droë plek gebêre word wanneer dit nie gebruik word nie.

- Kleefstof Tuit**
Om te keer dat die tuit verstopt, sorg dat die tuit skoon en vogry bly en ook weg van die poeler en weg van die damp van die poeler terwyl dit verhard. Moenie met jou hande aan die tuit raak nie. Die tuit sal verspoor raak en vog sal die kleefstof verhard. Vee die tuit punt af met 'n droë sneesdoekie voordat die proprie weer terug geplaas word.

PRATLEY POWDA BOND

(Português)

GERAL:

União de Pó é um sistema de reparação instantâneo que pode ser usado ou como um kit de duas peças para enchimento de fendas ou um adesivo exclusivo para uniões.

Embalação inclui:

- 1 x Adesivo (Super Cola de Classe Especial).
- 1 x Pó de enxerto branco.
- 1 x Pó de enxerto preto.

PROPRIEDADES:

- Forma-se Ultra Rapidamente.
- Pode ser pintado.
- Pode ser mexido ou polido com areia.
- Pode ser exposto à água assim que endurecer.
- Prende-se à maioria dos plásticos.

TEMPO PARA ASSENTAR:

- Superfície irá iniciar a endurecer em aproximadamente 15 segundos após todo o líquido ter sido absorvido.
- O adesivo irá endurecer totalmente após cerca de 30 segundos. (Demora mais em água fria.)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

1. Retire todo o material solto, como tinta das superfícies a unir.
2. Lixe ligeiramente as superfícies com lixa de papel.
3. Garanta que as superfícies estão limpas e secas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

NOTA DE SEGURANÇA: Trabalhe numa área bem ventilada, como reacção do líquido (Adesivo de União de Pó) e o pó (Enxerto de União de Pó) produz um vapor acre. Também os adesivos apresentam muito baixa viscosidade, por isso use com cuidado para evitar que espire/pire! Recomenda-se fortemente o uso de luvas descartáveis e protecção para os olhos.

NOTA: Poderá precisar de colocar algumas fitas por baixo das fendas a encerhar para garantir que o pó (Enxerto de União de Pó) não cai pela fenda. Esta fita deverá ser retirada depois do endurecimento do pó. Algumas vezes poderá ser necessário reparar o item de ambos os lados ou em camadas porque a penetração do líquido no pó é cerca de 10mm.

1. Fig. 1 - Aplique o pó de cor adequada (Enxerto de União de Pó) na área a ser reparada.

2. Fig. 2 - Abra o líquido (Adesivos de União de Pó) ao retirar a anilha de segurança removível e empurrar com força a tampa para baixo - o bocal irá ser perfurado pelo interior da tampa.

3. Fig. 3 - Cuidadosamente aplique o líquido ao pó (consulte uma nota de segurança). Garanta que o bocal do aplicador não toca no pó, ou entra em contacto com o "fumo" (vapor) pois poderá entupir o bocal. Garanta que o bocal do aplicador não toca no pó, ou entra em contacto com o "fumo" (vapor) porque isto irá entupir o bocal.

4. Limpar a ponta do bocal com um lenço seco e substitua a tampa.

5. Assim que a União de Pó endurecer (aproximadamente 30 segundos) poderá ser polida com areia, mexida ou pintada.



PRATLEY POWDA BOND

(Français)

DESCRIPTION:

Powda Bond est un système de réparation instantané pouvant être utilisé soit sous forme de kit en deux parties pour combler les joints, soit en tant qu'adhésif seul pour le collage.

Un pack contient:

- 1 x Adhésif (Super Glue de catégorie spéciale).
- 1 x Poudre de Colmatage Blanche.
- 1 x Poudre de Colmatage Noire.

PROPRIÉTÉS:

- Adhésion très rapide.
- Peut être peint.
- Peut être poncé ou limé.
- Peut être exposé à l'eau après avoir durci.
- Adhère à la plupart des matières plastiques.

TEMPS DE FORTIFICATION:

- La surface commencera à durcir après environ 15 secondes, une fois que tout le liquide aura été absorbé.
- L'adhésif sera complètement dur après environ 30 secondes. (Ce dernier durci moins vite par temps froid.)

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

1. Retirez tout corps étranger tel que la peinture sur les surfaces à coller.
2. Poncer légèrement les surfaces à l'aide de papier de verre.
3. S'assurer que les surfaces sont propres et sèches.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

NOTICE DE SECURITE: Faire l'application dans un endroit bien ventilé car la réaction du liquide (l'adhésif Powda Bond) avec la poudre (enduit de rebouchage Powda Bond) produit une vapeur acre. Aussi, l'adhésif a une viscosité moindre, donc utilisez-le avec précaution afin d'éviter qu'il gicle! L'utilisation de gants jetables et de lunettes de protection est fortement recommandée.

REMARQUE: Vous devrez peut-être placer un peu de ruban adhésif sous les joints à combler de sorte que la poudre (enduit de rebouchage Powda Bond) ne tombe pas dans les joints. Le ruban adhésif doit être retiré après que la poudre ait durci. Parfois, il peut être nécessaire de réparer la pièce des deux côtés ou en couches car la pénétration du liquide dans la poudre est d'environ 10mm.

Fig. 1 - Appliquer la poudre de couleur appropriée (enduit de rebouchage Powda Bond) sur la surface à réparer.

Fig. 2 - Déboucher le liquide (Adhésif Powda Bond) en enlevant la languette de sécurité et en appuyant le capuchon vers le bas - une pointe dans le bouchon percera l'embout.

Fig. 3 - Appliquer soigneusement le liquide sur la poudre (voir la notice de sécurité). Assurez-vous que l'embout applicateur ne touche pas la poudre, ou entre en contact avec la "fumée" (vapeur), car cela boucheraient l'embout. Notez qu'il n'est pas nécessaire que toute le liquide ait été appliquée, la poudre n'absorbera plus de liquide.

4. Essuyer l'extrémité de l'embout avec un tissu sec et remettre le capuchon.

5. Une fois complètement dur (environ 30 secondes plus tard) Powda Bond peut être poncé ou limé et peint.

PRATLEY POWDA BOND

(Français)

DESCRIPTION:

Powda Bond est un système de réparation instantané pouvant être utilisé soit sous forme de kit en deux parties pour combler les joints, soit en tant qu'adhésif seul pour le collage.

Un pack contient:

- 1 x Adhésif (Super Glue de catégorie spéciale).
- 1 x Poudre de Colmatage Blanche.
- 1 x Poudre de Colmatage Noire.

PROPRIÉTÉS:

- Adhésion très rapide.
- Peut être peint.
- Peut être poncé ou limé.
- Peut être exposé à l'eau après avoir durci.
- Adhère à la plupart des matières plastiques.

TEMPS DE FORTIFICATION:

- La surface commencera à durcir après environ 15 secondes, une fois que tout le liquide aura été absorbé.
- L'adhésif sera complètement dur après environ 30 secondes. (Ce dernier durci moins vite par temps froid.)

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

1. Retirez tout corps étranger tel que la peinture sur les surfaces à coller.
2. Poncer légèrement les surfaces à l'aide de papier de verre.
3. S'assurer que les surfaces sont propres et sèches.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

NOTICE DE SECURITE: Faire l'application dans un endroit bien ventilé car la réaction du liquide (l'adhésif Powda Bond) avec la poudre (enduit de rebouchage Powda Bond) produit une vapeur acre. Aussi, l'adhésif a une viscosité moindre, donc utilisez-le avec précaution afin d'éviter qu'il gicle! L'utilisation de gants jetables et de lunettes de protection est fortement recommandée.

REMARQUE:

Vous devrez peut-être placer un peu de ruban adhésif sous les joints à combler de sorte que la poudre (enduit de rebouchage Powda Bond) ne tombe pas dans les joints. Le ruban adhésif doit être retiré après que la poudre ait durci. Parfois, il peut être nécessaire de réparer la pièce des deux côtés ou en couches car la pénétration du liquide dans la poudre est d'environ 10mm.

Fig. 1

Appliquer la poudre de couleur appropriée (enduit de rebouchage Powda Bond) sur la surface à réparer.

Fig. 2

Déboucher le liquide (Adhésif Powda Bond) en enlevant la languette de sécurité et en appuyant le capuchon vers le bas - une pointe dans le bouchon percera l'embout.

Fig. 3

Appliquer soigneusement le liquide sur la poudre (voir la notice de sécurité). Assurez-vous que l'embout applicateur ne touche pas la poudre, ou entre en contact avec la "fumée" (vapeur), car cela boucheraient l'embout. Notez qu'il n'est pas nécessaire que toute le liquide ait été appliquée, la poudre n'absorbera plus de liquide.

4. Essuyer l'extrémité de l'embout

avec un tissu sec et remettre le capuchon.

AVERTISSEMENT - PROTÉGEZ VOS YEUX!

Fig. 1



AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

Adhésif à faible viscosité

PROTEGEZ VOS YEUX!

Utilisez avec précaution pour éviter que l'adhésif ne gicle! * Le produit étant utilisé en dehors de notre contrôle, nous n'acceptons aucune responsabilité pour les éventuelles défaillances.

PRATLEY POWDA BOND

(Sotto)

KA KAKARETSO/TSOHOLE:

Bond Powda ke mokgowa wa ho lokisa wa hang hang e kgona ho sebedisza ka karolo tse pedi ho kwalla masoba kapa ka e le ngwe e le sekgorametsi sa ho mamaretsa.

Pakalanele:

1 x Sekgorametsi (se bitswang Special Grade Super Glue).

1 x Poiri e tsweu ya ho kwala.

1 x Poiri e nthso ya ho kwala.

BOKGONI:

- E dula kapele haholo.
- E ka pentwa.
- E ka tshewla santsa kapa ya bewa.
- E ka kopangwa le metsi ha se e teile.
- E kgomarela dipolaseltingk tse ngata.

NAKO YA HO BEHA:

- Sebasa se la qala ho tiya bonyane metsotsong e 15 kamora hore metsi a monyehe.
- Sekgorametsi se tlaibe se tilie bonyanne kamora metsotsana e 30. (Ho nka nako e telatansa ho ha batu).

TOKISO YA SEBAKA:

1. Tlosa dintho tse tsamayang dile ding, jwalo ka pente e tswang dibakeng tse tlo mamaretswang.
2. Hohla sebaka hanyane ka pampiri ya santa.
3. Etsa bonnete ba hore dibaka tsolhei di hiwekile le ho oma.

DITATELO TSA HO TLOTS:

KELETSO YA BOIPAPALLO: Sebeletsa sebakeng se kwetsweng hantle hoba metsi (Powda Bond Adhesive) le poiri (Powda Bond filler) dintsha mongobo. Hape sekgorametsese sebala le (viscosity) e flase, jwalo se sebedise ka helokholo ho qoba hore e tsolhei! Thesbediso ya dinvalwatsahong le tshirletoye wa mabole di rotloweditswa.

HLOKOMELA: O ka hloka ho beha thweipi ka tlasa masoba a tshelwang ho etsa bonnete ba hore poiri (Powda Bond filler) ha e wele fatsho ka lesoba. Thirleya pena e tlaemeha ho tloswa kamora hore poiri e tiye. Dinake tse ding ho ka hlokeha ho lokisa mahlakore a mabedi kapa ya bewa makgetlo hoba kerela ya metsi ka hara poiri ke 10 mm.

1. Ponts. 1 - Tlosa mimala wa poiri o loketseng (Powda Bond filler) sebakeng se kotsikwang.


2. Ponts. 2 - Bula metsana (Powda Bond Adhesive) ka ho tlosa koloro ya pabalolo mo ho ngotsweng "tabola" le ho penyeketsa fatsho ka thata hodima sethwaelana - phini e kahara sekwaewelana e tla phinwa mampora ya tla.

3. Ponts. 3 - Ka kieloboko tlosa metsana poiring (sheba kieloboko ya pabalolo). Etsa bonnete ba hore molomo o tshelang a o tshaware poiri, kapa wa kieloboko ho. Hlokomela ho beha hore sa tla thiba molomo. Hlokomela ho beha hore sa tla se tlie (bonyanne kamora metsotsana e 15 ha metsana a sa tha monywa ka poiritsa).

4. Phumula pento ya molomo ka pampiri ya ho phumula o omeng e oba e beha sekwaewelana.

5. Ha e se ille ka phethahalo (bonyanne metsotsaneng e 30) Powda Bond e ka santwa kapa ya bewa kapa ya pentwa.

HLOKOMEDISO - SIRELETSAA MAHLO!



HLOKOMEDISO!

ELA HLOKO!
Ke sekgorametsi se qaleng ha bobete!

SIRELETSAA MAHLO!

Sebediso ka helokholo
ho qoba hore
sekgorametsi se
tsolhei!

* Hobane mokwa ona
osebediso kante hotoka
yarona haretlo dumela
molato wahopatala
mabakeng adiphos.

TOKISO TSE DING TSE TSHWAETSONG:

1. Dibampara Isa koldi.
2. Dipolaketa se yeiheling.
3. Dithethuthu.
4. Dipolaka tsa motlakase.
5. Carbure tse senwyiheling.
6. Diradiator tse tsolohang.
7. Dibelofo tsa pompo ya letamo la ho tola.

HA YA TSHWAELWA BAKENG SA:

- Tsbediso ka Polyethylene, Polypropyle, le polasetiki sa PTFE.

KELETOS TSE BOHLOKWA:

Dipolasetiki tse ding (polyethylene,

polypropyle, le polosetiki tsu PTFE) ha di mamaretsese ka sekgorametsi se hahola se sa tshwarwa ka mokgwa o kgethiling. Sena ke hoba dina le matia a theohleng a hodimo. Ho bona dipolasetiki tsa mokgwa ona beha lerothodi la metsi hodima yona. Haeba e ipopa, ke polasetiki e thata ya boemo bo fatsho mme e ka mamaretswa ka sekgorametsi. Pratley Powda Bond e dula ka botisoit mme haya tshwanelo ha sebedisza moo ho hokhalang long ho sothele.

Malemle:

Pratley Powda Bond e tla tiya ho fihla botsho e 8-10 mm. Ha e ka dikarolo tse tileng hanolonyana di hokheha, o ka tlata maleme le le leng hodima le leng.

Themperheitjhara

Pratley Powda Bond ha di ya tshwanelo ho sebedisza ka tlasa themperheitjhara e ka hodima 75°C ka tetelanlo.

Pebo

Pratley Powda Bond e tshwanelo ha bewa tulung e phodileng e omeng, ha e se setsho.

Molomo wa sekgorametsi

Hore molomo o seka thibana, e tshwanelo hodula e hiwekile e sera mongobo, mme e be hole le poiri le mengobo e tswang poiring ha e folo. O seka tshwari molomo ka ha matsoso a hap a le mongobo mme o tla fodisa sekgorametsi. Phumula molomo ka pampiri ye phumulang e omeng pele o beha sekgorametsi.

PRATLEY POWDA BOND

(Zulu)

ULWAZI NGAYO:

1-Powda Bond iyingcina yokulungisa engasethensizwa njendzingxenehe ezilukhene lapho uvala izikhala homa njengengxube lapho unamathelisizwa.

Oukupaketheni:

1 x Ingcina (I-Super Glue Yezinga Eliphakeme),
1 x Impushana Emnilophe Yokugewalsisa Izikhala.
1 x Impushana Emnyama Yokugewalsisa Izikhala.

UKWAKHEKA KWAYO:

- Inamatheha ngokushesa.
- Iyapendeka.
- Iyapendeka nge-sandpaper noma ngensinjana yokuuhula enamazengza.
- Uma isiqinele ayinamengna namanzi.
- Iyanametha ezinhlothesi eziningi zopolusatiki.

ISIKHATHI SEITHATHAYO UKUNAMATHELA:

1. Indayo ethiwehu kuya izogala ukugina emizuzwanenani engu-15 lapho tonke uketshezi seluncumel.
2. Ingcina uzoqina ngokucwele emizuzwanenani engaba ngu-30. (Ifathha isikhathi esijana uma kubanda).

UKULUNGISELEKO OKUZONAMATHELISA:

1. Susa konke okubekubayo endaweni ezofaka ingcina, njengopende kanje.
2. Kfuhlu indawana leyo ukule be mahadhalahadla.
3. Qiniseka ukuthu okuzofakwa ingcina kuhanzekile futhi komle.

INDLELA YOKUYIFIKA:

IWI LOKUPHEPA: Sebenzala endaweni eshava umoya, ngenxa yokuthu lapho uketshezi (I-Powda Bond Adhesive), inlangana nempushana Powda Bond e filo, kufuhlu indawana leyo ukule be mahadhalahadla. Kanti futhi uketshezi iwegcina alishubhi ngokushesa, ngakho isebenize ngokucophelela ukute ingavazi. Kutuswa ukuba usebenzise amagilau epulastiki alahlaway kanye nezibuko zuvukileka amehlo.

POKHOBALLO: Sebenzala kudingeke, ukuba uvela ngate ngaphansis kiwazo zonke izimbopo okudingeke uvalize ukute uqiniseku kuhlu impushana (Powda Bond filler) avuzi. Leyo tafe kufanele isuswe una impushana 'leya isiqinile'. Ngezinye izikhathi kungase kudingeke into vafu kuzo, zombi izithi, uvalize uqiniseku uvalwe izikhawu njengoba uketshezi, uvalwe ukungena empushaneni ibanganya elingu-10mm.

1. Isithombe. 1 - Faka impushana enombala ofanele (Powda Bond filler) endaweni elungiswayo.

2. Isithombe. 2 - Vula uketshezi (Powda Bond Adhesive) susu kufuhlu indawana leyo ukule be ebonisive hanoguko izindeliza silivo sive phansi-inaliit incane eseswaleni izobhobozza khala lebhodilela.

3. Isithombe. 3 - Thela ngokucophelela uketshezi empushaneni (bheka esiti iziwokuphepha).

- Qhala uketshezi, uvalwe izikhawu njengoba loku kungavala imbobo okuphuma kuyo uketshezi. Phawu ukuthu lapho ne impushana seyiginya (ngemva kwemizwanga engaba ngu-15 ngenya kofuthela kokethesi), ngeke isiqinile uketshezi olwengzeziwe.
4. Sula ingaphambalekhala ngethishu bese ubuyisile isivalo.
 5. Lapho ne isiqine ngokuphelela (emizuzwanenani engaba ngu-30) - Powda Bond ingakhulwa e ne sandpaper noma ngelteyli lapho ngapendawa.

Pratley (Pty) Ltd. P O Box 3055 • Kenmare 1745 South Africa • Tel: +27 11 955-2190/Fax: +27 11 955-3918 • sales@pratley.co.za

SIXWAYISO - VIKELA AMEHALO!

(Zulu)

Isithombe 1

Isithombe 2

Isithombe 3

CONISILA INGINA EWUKETHEZI EMUPUSHANENI



ISIXWAYISO!

COPHELELA!
Ingcina engashubi ngokushesa
VIKELA AMEHALO!
Yisebenzise ngokucophelela
ukute ingavazi!

* Nienq olsa lomkhicico usethensizwa ngaphandile kwamandela ethu askizwile ukwamukela cikila uma kwenzweni kuthi kubekhona ukungasebenzi kahe.

EZINYE INTZO EZINGALUNGISWA NGAYO:

1. Ama-bumber emota.
2. Izivalo zama-rim emota.
3. Ama-rim ezizuthuthu.
4. Ama-rim e koma.
5. Okhabarevithu abalimele.
6. Amaradiethya onakele.
7. Izivalo zamaphampu ase-swimming pool.

OKUNGAFANELE ISETSHENZISWE KUKHO:

- Intzo zeplusatiki njengenzihlo zeplusatiki, amabohlela epulastiki ne-TFE.

AMACEBISO AWUSIZO:

- Kopulasitiki
- Kopulasitiki uvalwe zeplusatiki (eyokwenza izihlo eyokwenza amabohlela ne-Polytetrafluoroethylene-PTFE) azinamathele ngaphandle kokusebenzisa izinto ezikhethlekile ezihsiz kulo kolo. Lokhu kungenxa yokuthu izinto azinamathele kafulu kumo. Ukuze ubone ukuthi intzo uzasizwa eyokwenza isicwala, consilela amaziso kumo. Umu kuhleka iconsi eyilindiyana kusho ukuthi ingeyelovalo. Umu kuiwukuthi iconsi liba visicaba kusho ukuthi intzo zinamathele kafulu kumo futhi ciske ingcina ionamathele Pratley Powda Bond. Umu kuiwukuthi iconsi liba isiamatheli futhi ukulanele isetshensizwa ezintweni okufanele zithambane.
- **Ukuyenza ngokwelekanza**
Ipratley Powda Bond icina okugunda ngu-8 kuya ku-10mm. Uma kudingeke into ewugqinile enyane, umayigalayo, enyajolano.
- **Amazinga okushisa**
IPratley Powda Bond akufanele isetshensizwa endaweni ehiale inamatizinga okushisa angapehezu kuka-75°C.
- **Ungqigqo**
IPratley Powda Bond kufanele icincwe endaweni epholle, eyomile uma ingasethensizwa.
- **Ikhala elide lebhodilela elinokethesizeli**
Ukuze imbobo ekukile ka tla, inavalade, kufanele lapho ne isiqine ngokuphelela uvalwe izikhawu njenthu esuhunza uma uthela lophu ketshesi empushaneni lapho ulungisa okuthu. Ungalbambi ikhala lebhodilela uma izandla zathu, uvalwe imbobo e tla, inavalade, inqasethensizwi zane. Sula ikhala lebhodilela ngethishu eyomile ngaphambhi kokulivela ngesivalo.