230920340938

检测报告

ASH25-0029362-02

发布日期：2025-05-06

客户名称： 丽特曼(太仓)新材料有限公司

客户地址： 江苏省太仓市双凤镇风南路 9-5 号

样品名称： EMX 聚酯抗菌板

样品批号： E2025A0503

生产日期： 2025-4-11

生产商： 丽特曼(太仓)新材料有限公司

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

样品接收日期： 2025-04-24

检测周期： 2025-04-24 ~ 2025-05-06

检测方法： 请参见下一页。

检测结果： 请参见下一页。

通标标准技术服务(上海)有限公司 检验检测专用章 Inspection & Testing Services

SGS 授权签字人

扫码查看在线报告

ASH25-0029362-02

报告验真请访问：check.sgsonline.com.cn

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。

《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233 t (86-021) 6064 5376 www.sgsgroup.com.cn

中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编：200233 t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

ASH25-0029362-02　　**发布日期：**2025-05-06

检测样品描述：

样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
1	ASH25-0029362-0001	袋装物

检测结果：

检测要求： 根据申请者的要求：抗菌效果实验

检测方法： JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板 附录 A 抗细菌性能试验方法

ASH25-0029362-0001

检测菌种	白色念珠菌 ATCC 10231
接种菌液浓度 (CFU/mL)	6.9×10^5
接种菌液量 (mL)	0.5
阴性对照样品 A-24 小时 (CFU/片)	2.5×10^6
空白对照样品 B-24 小时 (CFU/片)	2.9×10^6
试验样品 C-24 小时 (CFU/片)	2.6×10^5
抗菌率(%)	91.03

检测菌种	大肠埃希氏菌 AS 1.90
接种菌液浓度 （CFU/mL）	5.7×10^5
接种菌液量 （mL）	0.5
阴性对照样品 A-24 小时 （CFU/片）	2.1×10^7
空白对照样品 B-24 小时 （CFU/片）	4.8×10^7
试验样品 C-24 小时 （CFU/片）	<20
抗细菌率（%）	>99.99

检测菌种	金黄色葡萄球菌 AS 1.89
接种菌液浓度 （CFU/mL）	8.3×10^5
接种菌液量 （mL）	0.5
阴性对照样品 A-24 小时 （CFU/片）	6.5×10^6
空白对照样品 B-24 小时 （CFU/片）	1.0×10^7
试验样品 C-24 小时 （CFU/片）	<20
抗细菌率（%）	>99.99

备注：

1.空白对照样品： PE 塑料膜，由 SGS 实验室提供。

2.试板试验前消毒处理：酒精棉球清洁样品板表面，然后在超净工作台中紫外灭菌消毒 5 分钟。

3.检测面：将膜去掉之后测试样品木纹面。

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233　t (86-021) 6064 5376　www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼　邮编：200233　t (86-021) 6064 5376　sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

ASH25-0029362-02

发布日期：2025-05-06

样品照片：



ASH25-0029362-0001

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

注意事项：

本报告以中文为准。

除非另有说明，本检测结果仅与被检测物品有关。未经检验机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。未经检验机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。

结束

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编：200233
t (86-021) 6064 5376 www.sgsgroup.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)