

# Instrucciones de Montaje

## TTT 1600 Manivela



### LISTA DE PARTES:

- Marco de abajo (6 entradas para las patas)
- Marco de arriba (6 entradas para las patas con el cojinete y acoplador ya en su sitio)
- 6 patas de PVC 15 "
- 2 charolas de aluminio con los bridas y velcro
- 1 tubo de aluminio
- 1 bolsa transparente para recolectar
- 1 malla para recortar de .7" agujero (puede comprar mas mallas si lo desea)
- 1 manivela

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Mazo de goma o PVC pata
- Llave inglesa

### ASSEMBLY:

Note: We have a dedicated page on our web site with assembly instructions and more.

<https://tomstumbletrimmer.com/pages/instructions>

SCAN ME



VISIT OUR WEB PAGE  
FOR PRODUCT  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



TTT 1600

### ENSAMBLE EL MARCO:

1. Coloque el marco de abajo, en el suelo con las entradas para arriba.
2. Ponga las seis patas en el marco de abajo.
3. Ponga el marco de arriba en las patas y peguele con el mazo de goma.

### ENSAMBLE LA TOMBOLA:

1. Enrosque el tubo de aluminio en las charolas los bordes deben de estar en posición asiadentro.
2. Ponga las charolas con el tubo entre el marco de arriba. Agarre el tubo con una mano. Enrosque la charola a la ploga de rosca apriételo con la llave. Ahora ponga lamanivela por el lado de afuera metiendo el lado del metal con rosca por elabujero y enrosquelo a la brida de la charola. Aprietele con su mano. Asequese que las charolas esten bien apretadas en la ploga de rosca y lamanivela. Las charolas deben girar fácilmente con la manivela.
3. Ponga la malla a las charolas velcro con velcro gire las charolas para que pueda poner la malla fácilmente y cierre el zipper para formar una tómbola. Tenga en cuenta que un zipperno se desengancha por completo para mantener la malla como una pieza. Esta es la solapa que la ayuda allendar o vaciar su tómbola. Apriete las charolas nuevamente como pueden haberse aflojado.





**PONER LA BOLSA EN EL MARCO**

Ponga la bolsa en el marco usando los conectadores de velcro cuando termine el proceso de la tómbola remueva la bolsa y pongalo en un recipiente limpio.

**You are ready to Tumble!**



**USANDO SU TOMBOLA**

El recorte va caer por la malla y caer a su bolsa. Cuando termine de procesar en la tombola remueva la bolsa de los recortes y ponga la bolsa limpia otra vez. Abra los dos zippers para realizar la solapa en la malla. Gire la tómbola lentamente y vacie su producto recortado en el contenedor o su bolsa.

**RECOMENDACIONES**

Asegúrese que su producto este completamente seco por fuera. De 5% a 10% de humedad adentro de la flor esta bien. Mire nuestro sitio web para sugerencias de como secar su producto en TomsTumbleTrimmer.com. Quite las hojas grandes y los tallos. Quebré los cogollos grandes en cogollos pequeños, si es necesario.

**GUÍA DE CAPACIDAD**

La tabla abajo especifica la capacidad para esta modelo. Seguir esta guía es critico para la efectividad de la tómbola. Su producto debe rodar con agilidad abajo del tubo de metal. Si su producto esta por encima del tubo de metal reduzca su cantidad.

MODELO	MÍNIMO	MÁXIMO
TTT 1600	3/4 Libra	1 Libra

¡Algunos productos solo necesitan 2-3 minutos mientras otros pueden necesitar mas tiempo, pero no lo haga de mas! Usted quiere dejar como un 15% para retocar a mano para preservar sus cristales.



Se recomienda limpiar su bolsa con el Toms Resin Remover, y tambien para mantener los zipper lubricados. La malla puede ser lavada a maquina con detergente. Secar al aire.

¡Gracias de nuevo por su compra!

Call us with any questions about assembly or use at 800-601-0797.

*Tom Bruggemann*  
Inventor and CEO

ALL PARTS ARE COVERED BY OUR 1 YEAR WARRANTY.