



WARNING



**CARBON DIOXIDE GAS
VENTILATE THIS AREA
BEFORE ENTERING**

A high carbon dioxide gas (CO₂) concentration in this area can cause suffocation.

CO₂ MONITORING AREA NOTICE


Carbon dioxide monitors for general area monitoring (not employee personal exposure monitoring) are provided in this area. These monitors are set to alarm at 0.5% concentration (5,000ppm) for the low level alarm and 3% concentration (30,000ppm) for the high level alarm.

LOW LEVEL ALARM (5,000 ppm CO₂) – Provide appropriate cross ventilation to the area. Not immediately dangerous to life. Personnel may work in the area in order to identify and repair potential leaks.

HIGH LEVEL ALARM (3% CO₂) – Personnel should evacuate the area and no one should enter the affected area without proper self-contained breathing apparatus until the area is adequately ventilated and the concentration of CO₂ is reduced below the high alarm limit.



PRECAUCION



GAS DE DIOXIDO DE CARBONO

**Ventilar esta área
antes de entrar.**

Una alta concentración de gas de dióxido de carbono (CO₂) en esta área puede causar asfixia.

AVISO

ÁREA DE MONITOREO DE

Monitores de dióxido de carbono para el monitoreo del área en general (no para la exposición personal de Monitoreo del empleado) es provisto en esta área. Estos monitores están configurados para alarma a una concentración de 0.5 % (5,000ppm) para la alarma de nivel bajo y con una concentración de 3% (30,000ppm) para la alarma de nivel alto.

Alarma de nivel bajo (5,000 ppm CO₂) - Proporcionar ventilación apropiada a la zona. No es inmediatamente peligroso para la vida. El personal puede trabajar entrar en el área para identificar y reparar las posibles fugas.

Alarma de Alto Nivel (3 % CO₂) - Personal debe evacuar la zona y no debe entrar en la zona afectada sin un equipo de asistencia de respiración adecuado hasta que el área tenga la ventilación adecuada y la concentración de CO₂ se reduzca por debajo del límite superior de alarma.