



Anbefalet vejledning til at spydlamperne hurtigt får det rustne look

" Du skal ikke tørre øverst på lampen, selve lyskilden"

Først anbefaler vi at du tørrer af udvendigt på SPYDLAMPEN med alm. sulfo/opvaskevand.

Dette er for at fjerne fedtresten og fedtfingre.

Når sulfovandet er tørret lidt, så anbefaler vi at du tager ganske almindeligt eddike og tørrer rundt om lampen og lader det lufttørre.

Efter denne behandling vil du opleve at du får den rustne farve hurtigere frem.

Der vil typisk gå et par dage, så vil du se der sker resultater.

Processen kan variere i forhold til årstiden og vejret.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke anvender andre midler på lamperne.

Light By Juul

DET RUSTNE LOOK

