

RIVAL
BOXING GEAR
PUNCH SENSORS

CAPTEURS DE COUPS / SENSORES DE BOXEO

POWERED BY
PROPULSÉ PAR / IMPULSIONES POR



MANUEL D'UTILISATION
MANUEL D'UTILISATION

Présentation du produit

*Merci d'avoir acheté les **Capteurs de coups Rival**.
Ce manuel décrit les caractéristiques et l'utilisation
du produit. Merci de lire attentivement le manuel avant
utilisation des capteurs.*

Caractéristiques du produit

Taille du produit: 65*47*16mm (Bloc de chargement)

Poids du produit: 12g (Capteur gauche et droite)

Batterie: 40mAh

Durée de la batterie: 25 heures

Qualité d'imperméabilité : IP67

Température de fonctionnement: 0°C ~ 40°C

Mode de communication: ANT+ et BLE




Contenue du paquet



Capteur x2



Bloc de chargement



Câble USB



Manuel d'utilisation + Code QR



Courroie x2

2

Description des boutons et indicateurs

- A. ON/OFF: Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer le capteur, le voyant **vert** va commencer à clignoter. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le capteur, le capteur va s'éteindre après que les voyants **vert** et **bleu** aient clignotés plusieurs fois.
- B. Connexion Bluetooth: Lorsque le voyant **vert** clignote, cela signifie que le Bluetooth n'est pas connecté, lorsque le voyant **bleu** clignote, cela signifie que le Bluetooth est connecté.
- C. Batterie faible: Quand le voyant **rouge** clignote, la batterie est faible.
- D. Rechargement: Les voyants **rouge** et **vert** vont clignoter pendant le rechargement.
- E. Batterie pleine: Lorsque le voyant **vert** est fixe, les capteurs sont entièrement rechargés.



Mise en charge

Mettez les capteurs dans leur emplacement de recharge correspondant («L» pour le capteur de gauche, «R» pour le capteur de droite), connectez le bloc de chargement et l'adaptateur avec le câble USB. Le voyant rouge et vert clignotant alternativement signifie que le capteur est en état de charge, lorsque le voyant vert reste fixe cela signifie que les capteurs sont entièrement rechargés.



Connexion avec l'application

Lorem ipsum

- A. Scannez le code QR fourni ou cherchez **POWA** dans le Google Play Store ou l'application iOS Store pour télécharger l'application.
- B. Ouvrez l'application **POWA**. Le Bluetooth est requis pour autoriser votre téléphone à se connecter aux capteurs.
- C. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil (voyant vert clignotant).



- D. Une fois les capteurs appairés à l'appareil, assurez-vous que les ID appairés correspondent à l'ID du capteur imprimé au dos de chaque capteur.

Porter les capteurs


Porter les capteurs correctement garantira la précision de l'appareil.

*S'il vous plaît prêtez attention à la couleur de chaque capteur lorsque vous le portez.


Rouge = Gauche «L» et Jaune = Droite «R»

Comme le montre l'image:

- ① Mettez le capteur dans la sangle.



- ② Ajustez la longueur de la sangle et attachez-la confortablement à votre poignet.



Commencer l'entraînement

- A. Assurez-vous d'avoir suivi les instructions ci-dessus.
- B. Après l'appariement, appuyez sur «START» sur l'application **POWA** pour commencer votre entraînement de boxe. Les capteurs de coups Rival suivront et enregistreront vos données de frappe.
- C. Restez à distance (~10 mètres) de votre mobile/tablette pendant l'entraînement pour maintenir la connection Bluetooth.

Modèles mobiles/tablettes compatibles

- A. Version iOS 9.0 et supérieur, iPhone 5 et supérieur.
- B. Tout appareil Android compatible Bluetooth 4.0 avec Android 4.3 et supérieur.

