



Libertyville, Illinois 60048
www.intermatic.com

K121/K122

AM Series Twistlock Receptacles

Installation Instruction



SAFETY SECTION



WARNING

Risk of Fire or Electric Shock

- Disconnect power at the circuit breaker(s) or disconnect switch(es) before installing or servicing.
- Installation and/or wiring must be in accordance with national and local electrical code requirements.
- Use COPPER conductors ONLY.
- The line voltage to the receptacle must be the same as the voltage indicated on the label of the control.

INSTALLATION

1. Turn power OFF.
2. Locate the receptacle where artificial light cannot fall on the cell causing it to turn off at night or to cycle (turn on and off). If possible, orient the receptacle so that the arrow points north.
3. Wiring procedure
 - Connect the black wire (hot line) of the power source to the black wire of the receptacle.
 - Connect all fixture black wires to the red wire of the receptacle.
 - 120 V, 277 V: Connect all fixture white wires and the receptacle white wire to the neutral wire of the power source.
 - 208 V, 240 V, 480 V: Connect all fixture white wires and the receptacle white wire to the red wire (other hot line) of the power source.
4. CAUTION: The line voltage to the receptacle must be the same as the voltage indicated on the label of the control.
5. Insert the control into the receptacle.
6. Turn power ON.

LIMITED WARRANTY

This warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased or (b) completing a warranty claim online at www.intermatic.com. This warranty is made by:

Intermatic Incorporated, Customer Service Libertyville, Illinois 60048. For warranty service go to: <http://www.intermatic.com> or call 815-675-7000.



Libertyville, Illinois 60048
www.intermatic.com

K121/K122

Receptáculos con Cerradura de Rosca Serie AM

Instrucciones de Instalación



SECCIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Riesgo d'incendio et d'électrocution

- Couper l'alimentation aux disjoncteurs ou éteindre les interrupteurs avant toute installation ou toute intervention.
- L'installation et le câblage doivent être réalisés conformément aux exigences des normes électriques nationales et régionales.
- Utiliser des conducteurs en CUIVRE uniquement.
- La tension de secteur alimentant la prise doit être la même que la tension indiquée sur l'étiquette de l'unité de commande.

INSTALLATION

1. DESCONECTE la corriente.
2. Coloque el receptáculo en un lugar donde la célula no quede expuesta a la luz artificial y ocasione que la misma se apague durante la noche o se encienda y apague como si completara un ciclo. De ser posible, oriente el receptáculo de manera que la flecha apunte hacia el norte.
3. Instrucciones de cableado
 - Conecte el cable negro (línea cargada) de la fuente de energía al cable negro del receptáculo.
 - Conecte los cables negros de todas las lámparas al cable rojo del receptáculo.
 - 120 V, 277 V: Conecte los cables blancos de todas las lámparas y el cable blanco del receptáculo al cable neutro de la fuente de energía.
 - 208 V, 240 V, 480 V: Conecte los cables blancos de todas las lámparas y el cable blanco del receptáculo al cable rojo (otra línea cargada) de la fuente de energía.
4. PRECAUCION: El voltaje de la línea hacia el receptáculo debe ser igual al voltaje indicado en la etiqueta del control.
5. Introduzca el control en el receptáculo.
6. ENCIENDA la corriente.

GARANTÍA LIMITADA

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de una reclamación de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la otorga: Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicios de garantía, ingrese a: <http://www.intermatic.com> o llame al 815-675-7000



Libertyville, Illinois 60048
www.intermatic.com

K121/K122

La Prise Àfiche Tournante de Verrouillage Série AM

Instructions D'Installation



SECTION RELATIVE À LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Desconnecte el suministro eléctrico de los disyuntores o desconecte los interruptores antes de comenzar la instalación o el mantenimiento.
- La instalación o el cableado deben realizarse de conformidad con las disposiciones de los códigos de electricidad locales y nacionales.
- SOLO utilice conductores de COBRE.
- La tensión de línea hacia el receptáculo debe ser la misma que la tensión señalada en la etiqueta del control.


INSTALLATION

1. Mettre HORS TENSION.
2. Situer la prise de sorte que la cellule soit à l'sbri de tout éclairage artificiel qui, la nuit venue, la désactiverait ou déclencherait son cycle de nocturne marche/arrêt. Si possible, orienter la flèche de la prise vers le nord.
3. Méthode de câblage
 - Connecter le fil noir (ligne sous tension) du bloc d'alimentation, au fil noir de la prise.
 - Connecter tous les fils noirs de l'appareil au fil rouge de la prise.
 - 120 V, 227 V: Connecter tous les fils blancs de l'appareil ainsi que le fil blanc de la prise, au fil neutre du bloc d'alimentation.
 - 208 V, 240 V, 480 V: Connecter tous les fils blancs de l'appareil ainsi que le fil blanc de la prise, au fil rouge (autre ligne sous tension) du bloc d'alimentation.
4. ATTENTION: La tension de ligne à la prise doit correspondre à la tension indiquée sur l'étiquette du contrôle.
5. Insérer le contrôle dans la prise.
6. Mettre SOUS TENSION.

GARANTIE LIMITÉE

Ce service de garantie est disponible (a) en retournant le produit au vendeur auprès duquel l'unité a été achetée ou (b) en remplissant un formulaire en ligne de réclamation de garantie sur www.intermatic.com. Cette garantie est faite par : Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour les services de garantie, accédez à la page suivante : <http://www.intermatic.com> ou appelez au 815-675-7000.

**TWIST LOCK RECEPTACLE
PRISE À FICHE TOURNANTE DE VERROUILLAGE
RECEPTÁCULO CON CERRADURA DE ROSCA**



**WIRING DIAGRAM
DIAGRAMME DE CÂBLAGE
DIAGRAMA DE CABLEADO**