

CONSTRUCCIÓN:




- 1) Retire las tuercas y las arandelas del "crossmaker", y retire la pieza de madera que sostienen.





AVL Crossmaker (para el Warping Wheel)

- 2) Encuentra el brazo con el Estacionario "Raddle"/ Montaje de la toma del cable. Ir al brazo que está directamente a la derecha.




- 3) Monte el "Crossmaker" en ese brazo alrededor de cinco pulgadas por debajo del carrete.
- 4) Coloque la pieza de madera sobre los pernos.
- 5) Reemplace las arandelas y las tuercas antes de apretar.




UTILIZAR:

Para cada nuevo final:

- 1) Guíe el hilo a través del "Crossmaker".



- 2) Viento de una longitud completa sin pasar por el "Crossmaker" hasta que la longitud está completa.
- 3) Después de cada longitud, poner el hilo a través de la raddle, debajo de la toma de la cuerda, ya través de la "Crossmaker" de nuevo.



Nota:

Cada vez que pones una longitud a través del "crossmaker" debe ser la dirección opuesta a la anterior.



Cuando se completa la sección:

- 1) Asegure la cruz insertando un pedazo de hilo en la cruz, a lo largo de ambas clavijas, y ate en un arco.
- 2) Antes de enrollar completamente la longitud en la viga, deslice la cruz fuera del "Crossmaker" y levántela sobre el "raddle".
- 3) Asegure el extremo de la longitud a la urdimbre con cinta adhesiva o ate a una clavija.