





- 4.- La cubierta principal de su mesa de trabajo cuenta en su parte inferior con cuatro bujes cada uno, de los cuales tiene dos barrenos roscados, coloque los opresores Allen ahí, de tal forma que queden al ras del diámetro interior del buje (Ver fig. 4).
- 5.- Haga coincidir las cuatro patas en el interior de los bujes, introduzca las patas hasta topar con el fondo, auxiliándose con la llave Allen gire los opresores Allen hasta inmovilizar la pata (Ver fig. 5).



- 6.- Después de que usted haya armado su mesa con lambrín y entrepaño, podrá colocar la mesa en el lugar que usted lo prefiera y la podrá nivelar, con sus regatones ajustables (Ver fig.6). Para poder nivelar o ajustar la altura de su mesa, introduzca un desarmador o herramienta similar con la forma del barreno del regatón, y gírelo hasta alcanzar el nivel o altura deseado (Ver fig. 7).




## LIMPIEZA

- 1.- Su mesa la podrá limpiar con agua y jabón utilizando un pedazo de franela limpio para posteriormente retirar el excedente de jabón, con otro pedazo de franela previamente humedecido en agua, y así limpiar cuantas veces sea necesario hasta quitar los residuos de jabón.

MEL11502

**INTERNATIONAL**<sup>®</sup>  
EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

## INSTRUCTIVO DE ARMADO MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN Y ENTREPAÑO



MEL.800 \_\_\_\_\_ MEL.1200 \_\_\_\_\_ MEL.1800 \_\_\_\_\_


**VECA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**

TEL. Y FAX. 2619-7160 AL 89  
e-mail: [ventas@international.com.mx](mailto:ventas@international.com.mx)  
[www.international.com.mx](http://www.international.com.mx)

HECHO EN MÉXICO

Domicilio Planta: Monte Alto No. 1, Parque Industrial Izcalli, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57810  
Domicilio Fiscal: Revillagigedo No. 61, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06070

## EXPLOSIVO DE PARTES MESA CON LAMBRÍN Y ENTREPAÑO



## PARTES PRINCIPALES DE SU MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN Y ENTREPAÑO

CLAVE SEGÚN MODELO

	MEL.800	MEL.1200	MEL.1800
(1) CUBIERTA PRINCIPAL.	(1 pz)	SNMASLF010	SNMASLF011
(2) OPRESORES TIPO ALLEN (Ø 5/16"X3/8").	(16 pz)	SG00SGS466	
(3) ENTREPAÑO.	(1 pz)	SNMASLA012	SNMASLA013
(4) PATAS.	(4 pz)	SNMASLA014	SNMASLA014
(5) REGATÓN (Hembra).	(4 pz)	SNMASLF019	
(6) REGATÓN (Macho).	(4 pz)	SNMASLF014	
(7) LLAVE ALLEN 5/32"	(1 pz)	SNMASLF015	
		XXCOSGSA02	

NOTA: LOS REGATONES HEMBRA Y MACHO ESTAN INSERTOS EN CADA UNA DE LAS PATAS.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

- 1.- Lea cuidadosamente todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.
- 2.- Verifique que la cantidad de piezas corresponda con lo indicado en la sección de piezas principales del presente instructivo.
- 3.- No utilice para la limpieza de su mesa, artículos abrasivos tales como: fibras metálicas, lijas, piedras, etc.
- 4.- Por seguridad, nunca coloque objetos mayores al área de la mesa.
- 5.- Asegúrese de que los opresores tipo Allen, hayan quedado bien apretados.

## PROCEDIMIENTO DE ARMADO

- 1.- Por seguridad, y de preferencia, apóyese con otra persona al armar su mesa de trabajo.
- 2.- Su entrepaño cuenta con cuatro ménsulas de aluminio, una en cada esquina, las cuales cuentan con dos barrenos roscados, introduzca ahí los opresores Allen de tal manera que queden al ras del diámetro interior de las ménsulas (fig. 1).
- 3.- Introduzca las patas de su mesa en cada uno de los cuatro barrenos de su entrepaño, de manera que los regatones y la parte inferior del entrepaño coincidan a la vista. Elija la altura a la cual desea que el entrepaño deba quedar, verificando que sea igual en las cuatro patas, auxiliándose con la llave Allen gire los opresores hasta inmovilizar cada pata (Ver fig. 2 y 3).

