

# **Maginon BIK-3 Bluetooth-Kopfhörer**

**Was kann ich tun, wenn die Musikwiedergabe nur bei einem Ohrhörer funktioniert?**

Um beide Ohrhörer wieder miteinander zu verbinden, führen Sie die nachfolgenden Schritte durch:

1. Bitte die Bluetooth-Verbindung zu den Ohrhörern am Smartphone entkoppeln (bitte nicht nur deaktivieren).
2. Anschließend den Ohrhörer ausschalten und zurück in die Ladestation legen.
3. Bluetooth wieder neu verbinden.

Sollte das nicht funktionieren und Sie noch immer zwei Bluetooth Geräte angezeigt bekommen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Trennen Sie einen angeschlossenen Ohrhörer vom Smartphone.
2. Schalten Sie beide Ohrstöpsel aus und dann wieder ein.
3. Doppelklicken Sie auf einen Ohrstöpsel bis die Leuchtioden an diesem schnell anfangen zu blinken.
4. Anschließend klicken Sie so lange doppelt auf den Einschaltknopf, bis auch an diesem die Leuchtioden schnell anfangen zu blinken.

**Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, sollte die Verbindung nicht auf Anhieb funktionieren.**