


U2 KS

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
 Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



①	Schwimmer	Float	JP42771
②	Kondensator	Capacitor	JP46353
③	Anschlusseinheit	Top cover	
	U2 KS, 4m		JP50035
	U2 KS, 10 m		JP50036
	U2 KS, 10m, ANZ		JP50037
④	Mikroschalter	Microswitch	JP46351
⑤	Schaltwelle	Shift shaft	JP42770
⑥	Motor	Motor	JP50039
⑦	Winkel	Elbow	JP50038
⑧	Spiralgehäuse	Volute casing	JP46934
⑨	Dichtungssatz	Seal set	JP46354
⑩	Schraubensatz	Screw set	JP42773
⑪	Siebfuß	Strainer base	JP46360