



Specifications

Product Size	460*42*13mm (18.11*1.65*0.5in (L*W*H))
Model	LV2-46
Weight	227g/8oz
Rated Power	1W
Input	5V=1A
Motion Sensor Range	2-3m / 6.5-10ft
PIR Detection Angle	120 Degrees
Life-span	50,000+ Hours
Battery	1600mAh
Materials	Aluminum+Polycarbonate (PC)+ABS
Working Temperature	0°-40°C / 32°-104°F
Working Humidity	0%~85% RH

How to use

Touch Button
Tap once to switch modes: Always Off/Mode/Auto/Mode/ Always on Mode
Double tap to switch color temperature: Warm/Cool white
Press and hold: Brightness adjustment

Mode Indicators
ON (Always on Mode), OFF (Always off Mode), AUTO (PIR-Light Sensor Mode)

In dark environment, within the detection range, the sensor activates the light when it perceives any human motion. The light will go off automatically if no motion is detected in 15 seconds. Note: the light will not light up when the environment is bright enough.

PIR Motion Sensor

Charging instructions

LED Indicators

Green	Fully Charged
Red	Charging

Low Battery Warning
The red indicator light stays on when battery is less than 20% until it is completely used up. When the battery is completely used, once you press the touch button, the white indicator light of Always off mode and the red indicator light flash 3 times simultaneously.

How to Charge
Please use the provided USB cable to charge. It is OK to charge while using or remove the battery to charge.

Attention

- DO NOT Expose to Liquids!
- DO NOT Disassemble!
- AVOID Dropping!
- AVOID Extreme Temperatures!

Technische daten

Abmessungen (mit Akku)	460*42*13 mm
Produktnummer	LV2-46
Gewicht	227g/8oz
Leistung	1W
Eingang	5V=1A
Bewegungserkennungsbereich	2-3 m / 6.5- 10ft
Bewegungserkennungswinkel	120°
Lebenserwartung	50.000 Stunden
Akku	1600 mAh
Materialien	Aluminium+Polycarbonate (PC)+ABS
Temperatur in Betrieb	0°-40°C / 32°-104°F
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0%~85% RL

Bedienung

Touch-Taste
Zum Umschalten der Modi einmal tippen: Immer-aus-Modus/Auto-Modus/Immer-ein-Modus
Zum Umschalten der Farbtemperatur zweimal tippen: Warm-Kaltweiß
Angespiert halten - Helligkeitsreglung

Modusanzeigen
ON (Immer-ein-Modus), OFF (Immer-aus-Modus), AUTO (PIR - Lichtsensor-Modus)

Im Dunklen schaltet dieser Sensor das Licht ein, wenn er menschliche Bewegungen im Erkennungsbereich entdeckt. Das Licht schaltet sich automatisch ab, wenn 15 Sekunden lang keine Bewegungen erkannt werden. In heller Umgebung wird das Licht nicht über den PIR-Sensor eingeschaltet.

PIR-Bewegungssensor

Hinweise zum aufladen

LED-Anzeigen

Grün	Komplett geladen
Rot	Akku wird geladen

Energiestandwarnung
Die rote Anzeige bleibt eingeschaltet, sobald die Akkukapazität weniger als 20 % beträgt, bis sie vollständig verbraucht ist. Wenn die Akkukapazität vollständig verbraucht ist, blinken bei Betätigung der Touch-Taste die weiße Anzeige von Immer-ein-Modus und die rote Anzeige gleichzeitig 3-mal.

Aufladen
Bitte benutzen Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Laden. Sie können das Gerät beim Laden benutzen, den Akku zum Aufladen auch herausnehmen.

Achtung

- Nicht feucht werden lassen!
- Nicht zerlegen!
- Nicht fallen lassen!
- Keiner starken Hitze und Feuchtigkeit aussetzen!

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: This device complies with the Canadian standard ICES-005.
Ce DFEB de la classe B est conforme à la NMB-005 du Canada.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

EZVALO
EZVALO Customer Service
Email: service@ezvalo.com

CE FCC MADE IN CHINA

Spécifications

Dimensions du produit (avec batterie)	460*42*13 mm (18.11*1.65*0.5 po (L*W*H))
Modèle	LV2-46
Poids	227g/8oz
Puissance nominale	1W
Entrée	5V=1A
Portée du détecteur de mouvement	2-3 m / 6.5-10 pi
Angle de détection PIR	120degrés
Durée de vie	50 000 heures et +
Batterie	1600 mAh
Matériaux	Aluminium+Polycarbonate (PC)+ABS
Température de fonctionnement	0°C à 40°C / 32°F à 104°F
Humidité de fonctionnement	0% à 85% HR

Utilisation

Bouton tactile
Appuyez une fois pour changer de modes: Mode toujours désactivé/ Mode automatique/ Mode toujours activé
Appuyez deux fois pour changer la température de couleur: blanc, chaud / froid
Appuyez et maintenez enfoncé - Réglage de la luminosité

Voyants de mode
ON (Mode toujours activé), OFF (Mode toujours désactivé), AUTO (Mode PIR + Capteur de lumière)

Dans un environnement sombre, dans la portée de détection, le détecteur active l'éclairage lorsqu'il perçoit un mouvement humain. L'éclairage s'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté dans les 15 secondes. Lorsque l'environnement est lumineux, l'éclairage n'est pas activé par le détecteur PIR.

Détecteur de mouvement PIR (Infrarouge passif)

Instructions de charge

Indicateurs LED

Vert	Complètement chargé
Rouge	En charge

Avvertimento di batteria faible
Le voyant rouge reste allumé lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20% jusqu'à ce qu'elle soit totalement épuisée. Lorsque la batterie est totalement épuisée, quand vous appuyez sur le bouton tactile, le voyant blanc du mode Toujours éteint et le voyant rouge s'illuminent 3 fois simultanément.

Charge
Veuillez utiliser le câble USB fourni pour charger. Il est possible de charger pendant l'utilisation ou de retirer la batterie pour charger.

Attention

- NE PAS exposer à des liquides!
- NE PAS démonter!
- ÉVITER les chutes!
- ÉVITER les niveaux extrêmes de chaleur et d'humidité!

Specifiche

Dimensioni prodotto (con batteria)	460*42*13 mm (18.11*1.65*0.5 pollici (L*W*H))
Modello	LV2-46
Peso	227g/8oz
Potenza nominale	1W
Ingresso	5V=1A
Gamma del sensore di movimento	2-3 m / 6.5-10 ft
Angolo di rilevamento PIR	120gradi
Durata	50.000+ ore
Batteria	1600mAh
Materiali	Aluminio+ Policarbonato (PC)+ABS
Temperatura di esercizio	0°-40°C / 32°-104°F
Umidità di esercizio	0%~85% di umidità relativa

Utilizzo

Tasto a sfioramento
Toccare una volta per cambiare modalità: Modalità sempre spento/Modalità automatica/Modalità sempre accesa
Toccare due volte per cambiare temperatura colore: Bianco caldo/freddo
Tenere premuto - Regolazione della luminosità

Indicatori modalità
ON (Modalità sempre acceso), OFF (Modalità sempre spento), AUTO (PIR+Modalità sensore luce)

In un ambiente buio, all'interno del raggio di rilevamento, il sensore attiva la luce quando rileva qualche movimento umano. La luce si spegne automaticamente se non viene rilevato alcun movimento entro 15 secondi. Quando l'ambiente è luminoso, la luce non viene attivata dal sensore PIR.

Sensore di movimento PIR

Istruzione di carica

Indicatori LED

Verde	Completamente carica
Rosso	In carica

Avviso batteria scarica
La spia rossa rimane accesa quando la batteria è inferiore al 20% finché non è completamente scarica. Quando la batteria è completamente scarica, una volta premuto il pulsante a sfioramento, la spia bianca di Modalità sempre spento e la spia rossa lampeggiano 3 volte contemporaneamente.

Carica
Utilizzare il cavo USB in dotazione per la carica. È possibile caricare durante l'uso o rimuovere la batteria per la carica.

Attenzione

- NON esporre a liquidi!
- NON smontare!
- EVTARE cadute!
- EVTARE calore e umidità estremi!

Especificaciones

Tamaño del producto (con batería)	460*42*13 mm (18.11*1.65*0.5in (L*W*H))
Modelo	LV2-46
Peso	227g/8oz
Potencia nominal	1W
Entrada	5V=1A
Alcance del sensor de movimiento	3m / 10 ft
Ángulo de detección PIR	120grados
Vida útil	Más de 50000 horas
Batería	1600mAh
Materiales	Aluminio+ Policarbonato (PC)+ABS
Temperatura de trabajo	0°-40°C / 32°-104°F
Humedad de trabajo	HR del 0% al 85%

Uso

Botón táctil
Pulse una vez para cambiar de modo: Modo Siempre desactivado/Modo Automático/Modo Siempre activado
Pulse dos veces para cambiar la temperatura de color: Blanco cálido/frío
Presionar sin saltar: ajuste del brillo

Indicadores de modo
ON (Modo Siempre activado), OFF (Modo Siempre desactivado), AUTO (PIR-Modo Sensor de luz)

En entornos oscuros, dentro del alcance de detección, el sensor activa la luz cuando percibe cualquier movimiento humano. La luz se apagará automáticamente si no se detecta movimiento en 15 segundos. Cuando el entorno sea luminoso, el sensor PIR no activará la luz.

Sensor de movimiento PIR

Instrucciones de carga

Indicatori LED

Verde	Carga completa
Rojro	Cargando

Advertencia de batería baja
El indicador luminoso rojo permanece encendido cuando la carga de la batería es inferior al 20% hasta que se agota por completo. Cuando la carga de la batería está completamente agotada, una vez que presiona el botón táctil, el indicador luminoso blanco del modo Siempre desactivado y el indicador luminoso rojo parpadearán 3 veces simultáneamente.

Cómo realizar la carga
Utilice el cable USB proporcionado para cargar. Es correcto realizar la carga durante su uso o quitar la batería llevar a cabo dicha carga.

Atención

- NO exponer a líquidos!
- NO desmontar!
- EVTAR caídas!
- EVTAR el calor y la humedad extremos!