


C/ Itàlia 12 bis, 08700 Igualada · Barcelona · España Tel. 93 804 32 78 · Fax 93 805 36 06 info@solidperfil.com · www.solidperfil.com

## **OBSTRUCCIÓN DEL TORNILLO**

SE PUEDE DAR EL CASO QUE AL COLOCAR UN SOPORTE EN UN TABIQUE DONDE ESTE COLOCADA LA PRIMERA PLACA DE YESO LAMINADO EL TORNILLO DE SUJECIÓN DE ESTA NO DEJE ENTRAR CON FACILIDAD EL SOPORTE.

EN ESTE CASO HAY DOS SOLUCIONES O BIEN QUITAR EL TORNILLO QUE NOS DIFICULTA LA ENTRADA DEL SOPORTE O BIEN RECORTAR EL SOPORTE.

## RECORTAR EL SOPORTE



## 1° PASO: MARCAR, CORTAR

MARCAR EN EL SOPORTE LA LÍNEA DE CORTE. MANTENIENDO SIEMPRE LA ZONA DE SEGURIDAD.

## 2º PASO: INSTALAR.

ENTRANDO PARTE DEL LATERAL CORTADO DEL SOPORTE LA INSTALACIÓN QUEDARA PERFECTAMENTE SUJETA.

