

48P
TO
32P

CONVERSION
CHART



48P	32P	CLOSEST	48P	32P	CLOSEST
16	10.666666		71	47.333329	
17	11.333332		72	47.999995	48
18	11.999999	12	73	48.666662	
19	12.666665		74	49.333328	
20	13.333332		75	49.999995	50
21	13.999999	14	76	50.666662	
22	14.666665		77	51.333328	
23	15.333332		78	51.999995	52
24	15.999998	16	79	52.666661	
25	16.666665		80	53.333328	
26	17.333332		81	53.999995	54
27	17.999998	18	82	54.666661	
28	18.666665		83	55.333328	
29	19.333331		84	55.999994	56
30	19.999998	20	85	56.666661	
31	20.666665		86	57.333328	
32	21.333331		87	57.999994	58
33	21.999998	22	88	58.666661	
35	23.333331		89	59.333327	
36	23.999998	24	90	59.999994	60
37	24.666664		91	60.666661	
38	25.333331		92	61.333327	
39	25.999997	26	93	61.999994	62
40	26.666664		94	62.666666	
60	39.999996	40	95	63.333327	
61	40.666663		96	63.999994	64
62	41.333329		97	64.666666	
63	41.999996	42	98	65.333327	
64	42.666662		99	65.999993	66
65	43.333329		100	66.666666	
66	43.999996	44	101	67.333327	
67	44.666662		102	67.999993	68
68	45.333329		103	68.666666	
69	45.999995	46	104	69.333326	
70	46.666662		105	69.999993	70