



Gebrauchsanweisung (Deutsch)

(gem. Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, 1.4, CE CAT.III


Instructions for use (English)

acc. to Regulation (EU) 2016/425, Appendix II, 1.4, CE CAT.III

Conditions d'utilisation (Français)

conf. de règlement (EU) 2016/425, l'appendice II, 1.4, CE CAT.III

PS2JA



Entflammables Material
Inflammable material
Matériel inflammable

GEBRAUCHSANWEISUNG:

DE DEUTSCH

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Broschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden. Kennzeichnung: Jede Jacke ist mit einem Innenetikett versehen. Das Innenetikett enthält Informationen zum Leistungsgrad und zum Schutz, den die Jacke bietet. (1) ProSafe-2 ist die Modellbezeichnung für eine genähte Jacke mit Kapuze, Arm-Bein und Taillengummi. (2) Hersteller der Schutzkleidung. (3) CE Kennzeichnung - Die Jacke entspricht den europäischen Normen für persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Die Vergabe des Typen- und Qualitätszertifikates erfolgte durch Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA notified body n. 0624 (Regulation (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung - Modul C2 und Modul D). (4) In den europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung sind sechs Schutzkleidungstypen definiert. Den Sechs Typen ist ein Symbol zugeordnet.



Typ 1 - Gasdichte Kleidung
Typ 2 - Nicht gasdichte Kleidung
Typ 3 - Flüssigkeitsdichte Kleidung

Typ 4 - Sprühdichte Kleidung
Typ 5 - Partikeldichte Kleidung
Typ 6 - Begrenzt spritzdichte Kleidung/
Teilkörperschutz

Die Produktspezifikationen von DS entsprechen den in den europäischen Normen festgelegten Schutzkleidungstypen. Die ProSafe-2 Jacken sind den Typen PB und 6B zugeordnet. (5) Die Größenangaben beziehen sich auf Körpermaße und sind den üblichen Größen zugeordnet. Bitte wählen Sie Ihre benötigte Größe aus. **Körpermasse (cm)**

Größe	Brustumfang	Körpergröße	Größe	Brustumfang	Körpergröße
S	84 - 92	156 - 164	XL	108 - 116	180 - 188
M	92 - 100	164 - 172	XXL	116 - 124	188 - 196
L	100 - 108	172 - 180	XXXL	124 - 132	196 - 204

(6) Das Symbol des „Offenen Buches“ weist den Träger des Anzuges darauf hin, sich mit den „Hinweisen für das Tragen von Chemikalienschutzkleidung“ vertraut zu machen. (7) ProSafe-2 Jacken sind antistatisch behandelt und bieten elektrostatischen Schutz gemäß EN 1149-1. Die Person, die die elektrostatisch ableitende Schutzkleidung trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen der Haut und der Erde muss weniger als $10^8 \Omega$ z. B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk auf dissipativen oder leitfähigen Böden; Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf nicht geöffnet oder entfernt werden, wenn brennbare oder explosionsfähige Atmosphären vorliegen oder mit brennbaren oder explosiven Stoffen umgegangen wird; elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Sicherheitsingenieurs nicht in sauerstoffangereicherten Atmosphären oder in Zone 0 (siehe EN 60079-10-1 [7]) verwendet werden. Die elektrostatisch ableitende Leistung der elektrostatisch ableitenden Schutzkleidung kann durch Verschleiß, Waschen und mögliche Kontamination beeinträchtigt werden elektrostatisch ableitende Schutzkleidung ist so zu tragen, dass sie bei normalem Gebrauch (einschließlich Biegebewegungen) alle nicht konformen Materialien dauerhaft abdeckt. (8) ProSafe-2 Jacken bieten Infektionsschutz gemäß EN 14126:2003. (9) Die Symbole haben folgende Bedeutung:



Nicht waschen



Nicht bleichen



Nicht trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

INSTRUCTIONS FOR USE:

EN ENGLISH

Please read carefully before using! You are required to enclose this information leaflet when passing on the personal protective equipment, or to present it personally to the recipient. You may therefore reproduce this leaflet at your own discretion. Marking: Each jacket is identified by an inside label indicates the type of protection and some further information for use. (1) ProSafe-2 is the model name for a protective jacket with hood and with elastics at waist and wrists. (2) Manufacturer of the garment. (3) CE-marking - The jacket corresponds to the European standards for personal protective equipment of category III. Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA notified body n. 0624 (Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment - module C2 and module D). The Notified Body chosen for Conformity to type assessment is: Centrocot NB 0624. (4) The European standards for chemical protective clothing define six types of protection, which are symbolized in one pictogram:



Typ 1 - gas tight clothing
Typ 2 - non gas tight clothing
Typ 3 - Liquid tight clothing

Typ 4 - Spray tight clothing
Typ 5 - Particle tight clothing
Typ 6 - Limited splash tight clothing

DS products specification correspond to the protection types of the European standards. ProSafe-2 jackets offer protection of type PB and 6B. The size table combines the body measurements with the standard sizes. (5) Please check your body measurements and select your correct size. **Body measurement (cm)**

Size	Chest Girth	Body Height	Size	Chest Girth	Body Height
S	84 - 92	156 - 164	XL	108 - 116	180 - 188
M	92 - 100	164 - 172	XXL	116 - 124	188 - 196
L	100 - 108	172 - 180	XXXL	124 - 132	196 - 204

(6) The Symbol of the „Open Book“ remembers the wearer to familiarize himself with the „Instructions for Use“. (7) ProSafe-2 jackets are antistatically treated and offer electrostatic protection according to EN1149-1. The person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly earthed. The resistance between the person skin and earth shall be less than $10^8 \Omega$ e.g. by wearing adequate footwear on dissipative or conductive floors; Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances; electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]) in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ; electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres, or in Zone 0 (see EN 60079-10-1 [7]) without prior approval of the responsible safety engineer the electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination electrostatic dissipative protective clothing shall be worn in such a way that it permanently covers all non-complying materials during normal use (including bending movements). (8) ProSafe-2 jackets are tested against infective agents according to EN 14126:2003. (9) The five care-pictograms indicate:



Do not wash



Do not bleach



Do not machine dry



Do not iron



Do not dry clean

CONDITIONS D'UTILISATION

FR FRANCAIS

Les utilisateurs sont priés de lire ces consignes d'utilisation. Vous êtes obligé, joindre cette notice d'information lors de la remise de l'équipement de EPI ou de la remise au destinataire. Ce conditions d'utilisation peut être reproduit sans restriction. Marquage: Chaque vêtement est étiqueté. L'étiquette intérieure indique les types de protection du pantalon. (1) Identification ProSafe-2 Veste cousue, col mao, élastique taille, chevilles poignets. (2) Nom du fabricant. (3) CE - Marquage. La Veste correspond aux normes européennes des Equipements de Protection individuels de la Catégorie 3. Le certificat de type et de qualité a été délivré par le Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA notified body n. 0624 (Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle - module C2 et module D). (4) Les 6 types de protection et leurs pictogrammes dans par la norme européenne pour les vêtements de protection chimiques sont comme suit:



Typ 1 - vêtement étanche aux gaz
Typ 2 - vêtements non étanches aux gaz
Typ 3 - vêtements moulants liquides

Typ 4 - vaporiser des vêtements serrés
Typ 5 - vêtement étanche aux particules
Typ 6 - vêtement étanche aux éclaboussures limité

Les spécifications de DS correspondent aux normes européennes des Equipements de Protection Individuels. Les vestes ProSafe-2 sont certifiés Types PB et 6B. Les mesures indiquées correspondent aux coes des tailles habituellement utilisées. (5) Veriez votre taille ou vos mesures et prenez le pantalon correspondant. **Taille en (cm)**

Taille	Tour de poitrine	Taille (hauteur)	Taille	Tour de poitrine	Taille (hauteur)
S	84 - 92	156 - 164	XL	108 - 116	156 - 164
M	92 - 100	164 - 172	XXL	116 - 124	164 - 172
L	100 - 108	172 - 180	XXXL	124 - 132	172 - 180

(6) Le pictogramme „Livre Ouvert“ indique les recommandations d'utilisation. (7) Les vestes ProSafe-2 sont les objets d'un traitement antistatique et offrent une protection électrostatique conforme à la norme EN 1149-1. La personne qui porte le vêtement de protection dissipatif électrostatique doit être correctement mise à la terre. La résistance entre la peau de la personne et la terre doit être inférieure à $10^8 \Omega$ par exemple en portant des chaussures adéquates sur des sols dissipatifs ou conducteurs; Les vêtements de protection dissipatifs électrostatiques ne doivent pas être ouverts ou enlevés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives; les vêtements de protection dissipatifs électrostatiques sont destinés à être portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]) dans lesquelles l'énergie d'inflammation minimale de toute atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,016 mJ; les vêtements de protection électrostatiques dissipatifs ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène ou dans la zone 0 (voir EN 60079-10-1 [7]) sans l'approbation préalable de l'ingénieur en sécurité responsable. Les performances dissipatives électrostatiques des vêtements de protection dissipatifs électrostatiques peuvent être affectées par l'usure, le blanchiment et la contamination; éventuellement vêtements de protection dissipatifs électrostatiques doivent être portés de manière à recouvrir en permanence tous les matériaux non conformes pendant une utilisation normale (y compris les mouvements de flexion). (8) En outre le combinaison ProSafe-2 offre protection biologique conformément à la norme EN 14126:2003. (9) Les 5 pictogrammes concernant l'entretien signifient:



Ne pas laver



Ne pas blanchir



Ne pas sécher en tambour



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec



Gebrauchsanweisung (Deutsch)

(gem. Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, 1.4, CE CAT.III

Instructions for use (English)

acc. to Regulation (EU) 2016/425, Appendix II, 1.4, CE CAT.III

Conditions d'utilisation (Français)

conf. de règlement (EU) 2016/425, l'appendice II, 1.4, CE CAT.III

PS2JA




Entflammables Material
Inflammable material
Matériel inflammable

DE DEUTSCH

Leistungsprofil für ProSafe-2 Jacken:

Physikalische Daten	Einheit	Prüfergebnis	Testmethode	Klasse	Penetrationsdaten			
					P	R	P	R
Abriebfestigkeit	Zyklen	> 1500	EN 530 - method 2	5/6				
Dehnfestigkeit	N	> 30	EN ISO 13934-1	1/6				
Biegerissfestigkeit	Zyklen	> 1 000	EN 7854	1/6				
Durchstichfestigkeit	N	> 10	EN 863 - EN 13034	2/6				
Weiterreißfestigkeit	N	> 10	EN ISO 9073-4	1/6				
Nahtfestigkeit	N	> 75	EN ISO 13935-2	3/6				
Spraytest Anzug		nicht anwendbar	EN ISO 17491-4 met. A EN 13034	nicht anwendbar				
Schwefelsäure (H ₂ SO ₄)		< 1%	> 95%		3/3	3/3		
Natriumhydroxid (NaOH)		< 1%	> 95%	EN ISO 6530 EN 13034	3/3	3/3		
o-xylene		< 1%	> 95%		3/3	3/3		
Butan-1-ol		< 1%	> 95%		3/3	3/3		

P = Penetrationsindex (%penetriert); R = Rückhalteindex (%abweisend); Weitere Informationen zur Barriereleistung erhalten Sie bei **DS**. EU Konformitätserklärung erhältlich unter [ProSafe®-Jacke - Jacken und Hosen \(dssafetywear.de\)](#)


TYPISCHE EINSATZBEREICHE: ProSafe-2 Jacken dienen dem Schutz von Mitarbeitern vor gefährlichen Substanzen bzw. empfindlicher Produkte und Arbeitsvorgänge gegen Kontamination durch den Menschen. Je nach Gefährdungspotential der Chemikalie und der Expositionsbedingungen werden Sie zum Schutz vor feinen Partikeln und Sprühhvorgängen mit Flüssigkeiten eingesetzt. **VORBEREITUNGEN:** Verwenden Sie keine fehlerhaften Jacken. Im Falle von fehlerhaften Reißverschlüssen, Nähten oder funktionellen Mängeln bitten wir um Benachrichtigung vom **DS**. Angepasste Größe, korrektes Ankleiden, sowie intakte Reißverschlüsse mit Schutzblenden gewähren die sichere Handhabung. **EINSATZBESCHRÄNKUNGEN:** Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den für Ihren Einsatz angemessenen Schutzanzug gewählt haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter von ProSafe-2 Jacken oder an **DS**. Die Entscheidung darüber, mit welcher Schutzausrüstung (Handschuhe, Schuhe, Atemschutz, usw.) ProSafe-2 Jacken kombiniert werden können und wie lange Sie in bestimmten Einzelfällen getragen werden können (Im Hinblick auf Tragekomfort und Wärmestress) erfolgt grundsätzlich in Alleinverantwortung des Anwenders. Für unsachgemäße Verwendung übernimmt **DS** keinerlei Haftung. **LAGERUNG:** Die PSA kann mind. 5 Jahre (10) (siehe ) gelagert werden, sofern keine Beschädigungen erkennbar sind. ProSafe-2 Jacken können in handelsüblicher Weise gelagert werden, kühl und trocken, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht. **ENTSORGUNG:** ProSafe-2 Jacken können umweltgerecht hermischt oder auf Deponien entsorgt werden. Die Art der Entsorgung ist ausschließlich von der Kontamination bei der Verwendung abhängig. (11) LOT NO

EN ENGLISH

Performance profile of ProSafe-2 jackets:

Physical Properties	Unit	Result	Test Method	Class	Resistance to penetration to liquid			
					P	R	P	R
Abrasion resistance	Cycles	> 1500	EN 530 - method 2	5/6				
Tensile strength	N	> 30	EN ISO 13934-1	1/6				
Flex cracking resistance	Cycles	> 1 000	EN 7854	1/6				
Puncture resistance	N	> 10	EN 863 - EN 13034	2/6				
Trapezoidal tear resistance	N	> 10	EN ISO 9073-4	1/6				
Seams strength	N	> 75	EN ISO 13935-2	3/6				
Resistance to liquid penetration		not applicable	EN ISO 17491-4 met. A EN 13034	not applicable				
Resistance to penetration to liquid					P	R	P	R
Sulphuric acid (H ₂ SO ₄)		< 1%	> 95%		3/3	3/3		
Sodium hydroxide (NaOH)		< 1%	> 95%	EN ISO 6530 EN 13034	3/3	3/3		
o-xylene		< 1%	> 95%		3/3	3/3		
Butan-1-ol		< 1%	> 95%		3/3	3/3		

P = Penetration index (%penetrated); R = Repellancy index (%repelled); Remark: For further information concerning the barrier performances please contact **DS**. EEC-declaration of conformity available under [ProSafe® 2 Jacket - Jackets and Trousers \(dssafetywear.de\)](#)


PREPARATIONS BEFORE USE: Do not use incorrect jackets. In case of aully zipper, seams or any other defect, please contact **DS**. The Correct size combined with correct dressing and a closed zipper protected by ap assures the protective performance of the jacket. **LIMITATIONS OF USE:** Please ensure that you have chosen the right garment suitable for your job. For advice, please contact your supplier of the garment **DS**. The user shall be the sole judge for correct combination of full body protective jacket and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment, etc.) and for how long ProSafe-2 jackets can be worn with respect to its protective performance, wear comfort and heat stress. **DS** shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of ProSafe-2 jackets. **STORAGE:** The PPE has a storability of 5 years from date of production (10) (see ) unless no damage is visible. ProSafe-2 jackets can be stored according to customers storage practices, store cool and dry, no direct sunlight. **DISPOSAL:** ProSafe-2 without harm to the environment. Restictions to disposal result only from contaminants introduced during use. (11) LOT NO

FR FRANCAIS

Profil de performance des vestes ProSafe-2:

Propriétés Physiques	Unité	Résultat	Méthode d'Essai	Classe	Données de penetration chimie.			
					P	R	P	R
Résistance à l'abrasion	Cycles	> 1500	EN 530 - method 2	5/6				
Résistance à la traction	N	> 30	EN ISO 13934-1	1/6				
Résistance à la flexion	Cycles	> 1 000	EN 7854	1/6				
Résistance à la perforation	N	> 10	EN 863 - EN 13034	2/6				
Résistance à la déchirure	N	> 10	EN ISO 9073-4	1/6				
Résistance de la couture	N	> 75	EN ISO 13935-2	3/6				
Combinaison d'essai de pulvérisation de type 6		pas applicable	EN ISO 17491-4 met. A EN 13034	pas applicable				
Données de penetration chimie.					P	R	P	R
H ₂ SO ₄		< 1%	> 95%		3/3	3/3		
NaOH		< 1%	> 95%	EN ISO 6530 EN 13034	3/3	3/3		
o-xylene		< 1%	> 95%		3/3	3/3		
Butan-1-ol		< 1%	> 95%		3/3	3/3		

P = Index pénétration (%pénétré); R = index rétention (%retenü); Remarque: Pour plus d'informations sur performances barrier, consultez **DS**. EU déclaration de conformité disponible à [ProSafe® 2 Jacket - Jackets and Trousers \(dssafetywear.de\)](#)

SECTEURS D'UTILISATION: Les vestes ProSafe-2 orient aux utilisateurs protection Contres les substances dangereuses ou protegent produits et environnement de l'homme. Leur utilisation est particulièrement recommandée pour la protection de microparticules, éclaboussures et pulvérisations, selon de degré de toxicité des produits et les conditions de travail. **RECOMMANDATIONS:** Ne pas utiliser la veste si d'faut. Si enreture défectueuse, coutures ouvertes o autre défaut veuillez informer **DS**. Vous assurer du bon choix de la taille et de la veste. En cas te doute contacter votre fournisseur, voir meme direct **DS**. **LIMITES D'UTILISATION:** Assurez vous que vous choisissez le vêtement adapté au travail. Dans le doute, contactez votre fournisseur ou **DS**. L'utilisateur est seul responsable du choix des accessoires, tels que masques, gants, chaussants et de la durabilité de l'utilisation des vestes ProSafe-2 en fonction des performances de protection, de confort. **DS** décline toute responsabilité pour utilisation des vestes ProSafe-2 non conforme. **MAGASINAGE ET ÉLIMINATION:** Que EPI au moins 5 ans de la date de production (10) (voir ) être stocké, si aucun dommage n'est reconnaissable. Les vestes doivent être entreposées normalement, frais et sec, sans lumière directe du soleil. L'élimination se fait par incinération ou entreposage. Dans ce cas restriction due au degré de contamination des vestes. (11) LOT NO