

Frequencyplot Matrix
Boxplot Matrix
Probabilityplot Matrix
Trendplot Matrix
Starplot Matrix
Scatterplot Matrix
Correlationplot Matrix

QUALITY-APPs Applikationen für das Qualitätsmanagement

Datenplot Matrizen

Frequencyplot, Boxplot, Probabilityplot, Trendplot, Starplot, Scatterplot, Correlationplot

Autor:

Jürgen P. Bläsing

Die übersichtliche und intelligente Darstellung von Messdaten (Plots) ist oft schon der erste Schritt zur Lösung anspruchsvoller Analyse- und Optimierungsaufgaben. Dann, wenn Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den untersuchten Eigenschaften oder Merkmalen vermutet werden, ist die Darstellung der Merkmalsplots in Matrizen neben- und übereinander hilfreich, diese Vernetzungen visuell ("mit gesundem Ingenieursverstand") zu erkennen und anschließend eventuell mit anspruchsvollen statistischen Mitteln weiter zu untersuchen. Diese QUALITY APP bietet sieben Datenplot Matrizen zur Darstellung von Messdaten an.

Das Fr quo cy ot (äufi eits arste ung sie t d' Mess' ten re el sie sierten Form als Histogramm ran. 'mo m loxp of we den lie quant re en entre general gelet. In robi pilit no t (/ahr thei lichke sdarste un t) v en de Mittel el en int Standa dat reich ng n de Mess ei e en M in dal unter At val ne per definite den de sierten ges inkton in lorr alvert illung) lie N so laten in it un g wis en laßen virally den en respensive während einer Messreihe durch eine Trendlinie (z. B. linear). Ist die Trendformel bekannt, können auch Zwischengrößen oder Extrapolierungen (mit aller Vorsicht) berechnet werden. Das Starplot (Spinnenwebdiagramm, Netzdiagramm) bietet die Möglichkeit, die Merkmale zueinander darzustellen und so eventuelle Multivariaten zu erkennen. Bei stark unterschiedlichen Dimensionen der Merkmalswer ist für die Darstellung in Starplots eine Normierung auf eine virgleichbare Basis (z. B. 1 bis 10) erforderlich. Die eindrucksvolle Dartellung in Scatterp tri st zu n dris ill grin die Darstellung in Scatterp tri st zu n dris ill grin de Al de eine genessionslinie (z. B. linear) unterstül d Übe et nge na de Al de eine genessionslinie (z. B. linear) unterstül d Übe et nge na de Al de eine genessionslinie (z. B. linear) unterstül d Übe et nge na de Al de eine genessionslinie (z. B. linear) unterstül d Übe et nge na de Al de eine genessionslinie (z. B. linear) unterstül d Übe et nge na de Al de eine na stere eine genessionslinie (z. B. linear) unterstül d Übe et nge na de Al de eine na stere eine na haben eine verten lot na stere eine na haben eine verten lot na stere eine

Dieses QUALITY APP bietet die Möglichkeit, Datenplot Matrizen auf der Basis von bis zu 10 Merkmalen und jeweils bis 20 Messungen zu erstellen.

Dieses QUALITY APP unterstützt Fachleute für Organisationsentwicklung, Prozessmanager oder Qualitätsmanager bei der Analyse von Messdaten. Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden. Individuelle Veränderungen sind möglich.

QUALITY APPs

Applikationen für das Qualitätsmanagement

Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt "Datenplot Matrizen" wurde von uns mit großem Aufwand und großer Sorgfalt hergestellt.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (©). Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Weitergabe, der Übersetzung, des Kopierens, der Entnahme von Teilen oder der Speicherung bleiben vorbehalten.

Bei Fehlern, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nutzung dieses Softwarenroduktes führen Leisten wir kostenlos Ersatz. Beschreibungen und Funktionen verstehen sich als Bi ich eibt 1g y A Nut ung nög chke v aund r A tall red ti er) n he Zu ich hestimm ier / gens haten. Vir üb vnv in in kei e Ø w hr da A da 6 die ang bote /ei Lösz 1g b stimm te v im Ku den be ht te Zw cke gee, het s id

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Ihre eigene Arbeit und für die Information innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sollten Sie es in anderer Form, insbesondere in Schulungs- und Informationsmaßnahmen befanderen Unternehmen (Beratung, Schulungseinrichtung etc.) verwenden wollen, setzen Sie sich unbedingt vorher mit uns wegen einer entsproten in den Verlich vorher mit uns wegen einer entsproten in der Verlich ve

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dieser Applikation

QUALITY-APPs Applikationen für das Qualitätsmanagement

Datenplot Matrizen

Frequencyplot, Boxplot, Probabilityplot, Trendplot, Starplot, Scatterplot, Correlationplot

Hintergrund

Die Qualität der Produkte ist stark schwankend und soll stabilisiet werden. Von dem zugehörenden Herstellungsprozess werden deshalb in einer Versuchsreihe variable (veränderbare Steuergrößen) Prozessdaten (z. B. Drücke, Zeiten, Temperaturen etc.) gemessen. Ziel ist es, die optimale (robuste) Prozesseinstellung zu finden. Die Frage ist unter anderem, ob und welche Beziehungen zwischen den Prozessvariablen bestehen. Dies ist bereits bei überschaubaren Prozessen eine herausfordernde Aufgabe. Die übersichtliche und intelligente Darstellung von Messdaten (Plots) ist oft schon der erste Schritt zur Lösung anspruchsvoller Analyse- und Optimierungsaufgaben. Dann, wenn Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den untersuchten Eigenschaften oder Merkmalen vermutet werden, ist die Darstellung der Merkmalsplots in Matrizen neben- und übereinander hilfreich, diese Vernetzungen visuell ("mit gesundem Ingenieursverstand") zu erkennen und anschließend eventuell mit anspruchsvollen statistischen Mitteln (Multivariate Statistik) weiter zu untersuchen.

Darstellungsmöglichkeiten

Das Frequencyplot (Häufigkeitsdarstellung) stellt die Messdaten in einer klassierten Form als Histogramm dar. Mit dem Boxplot werden die Quantile der Verteilung der Häufigkeiten dargestellt. Im Probabil 1970 (1) ahrt heir this Isda Item 1980 (2) er en aus en 1970 (2) und Stanwardabweichungen per 1970 (3) he in 1970 (3) he in 1970 (4) he in 1970 (4) he in 1970 (5) he in 1970 (6) he in 1970 (6)

Umsetzung

Dieses QUALITY APP bietet die Möglichkeit, Datenplot Matrizen auf der Basis von bis zu 10 Merkmalen und jeweils bis 20 Messungen zu erstellen. Die Umsetzung orientiert sich an internationalen Standards. Beispiele mit Quellenhinweisen sollen dem Anwender eigene Recherchemöglichkeiten erleichtern.

Anwendung

Die Applikation ist zur Darstellung von Messdaten in unterschiedlicher Form entwickelt worden.

Schutz

Dieses APP ist lauffähig unter Excel 2007 und aufwärts. Bei den eingetragenen Daten handelt es sich um Test- und Simulationsdaten. Die Mappe ist insgesamt geschützt. Der Schutz kann nicht aufgehoben werden. Die einzelnen Blätter der Mappe sind durch einfachen Excel-Schutz geschützt. Dieser Schutz kann vom Anwender in eigener Verantwortung geöffnet werden und der Inhalt seinen Bedürfnissen angepasst werden. Werden vom Anwender die eingerichteten Schutzmaßnahmen aufgehoben, lehnt der Autor und der Verlag alle weiteren Verpflichtungen ab. Einzelne Blätter oder Zeilen wie Spalten können ausgeblendet sein.

Ergebnisse


Alle Ergebnisse basieren auf den vom Autor eingesetzten Formeln und müssen vom Anwender sorgfältig geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Hinweise und Anregungen zu verstehen.

| Projekt: | Innovati | on 2014 | ŀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|-------|------|------|------|------|---------------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----|------------|----------|----------|----------|
| | Versuch/ | /Messur | ng/Zeitp | unkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigenschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mittelwert | Streuung | Min | Max |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | <u> </u> | <u> </u> |
| Merkmal1 | 0,21 | 0,03 | 0,74 | 0,27 | 0,72 | 0,38 | 0,56 | 0,81 | 0,06 | 0,74 | 0,54 | 0,59 | 0,96 | 0,53 | 0,25 | 0,69 | 0,72 | 0,11 | 0,92 | | 0,52 | 0,290 | 0,03 | 0,96 |
| Merkmal2 | 0,10 | 0,82 | 0,65 | 0,59 | 0,90 | 0,73 | 0,18 | 0,20 | 0,79 | 0,01 | 0,53 | 0,02 | 0,42 | 0,21 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,64 | 0,07 | | 0,45 | 0,291 | 0,01 | 0,90 |
| Merkmal3 | 19 | 0,7 | 71 | 0, 3 | 0,54 | 0,1 | 0 56 | 274 | ٦ <u>,</u> ç1 | <u>^ 55</u> | 0 !4 | 0,71 | 0,83 | 0, 1 | 0 9 | 1,3 | 0,38 | 0,4 | 0,14 | | 0,44 | 0,285 | 0,03 | 0,94 |
| Merkmal4 | ,9' | 5 | 04 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0 39 | 0.3 |),7) | 0, 1 | 0)7 | 0.5 | 7.21 | 0,4 | 0 37 |),8 | 0.9/ | 3. | 14 | | 0,54 | 0,333 | 0,04 | 0,99 |
| Merkmal5 | 0,54 | 0,72 | 0,81 | 0,25 | 0,45 | 0,43 | 0,29 | 0,20 | 0,36 | 0,98 | 0,98 | 0,43 | 0,57 | 0,17 | 0,73 | 0,98 | 0,77 | 0,77 | 0,30 | | 0,57 | 0,271 | 0,17 | 0,98 |
| Merkmal6 | 0,75 | 0,28 | 0,75 | 0,87 | 0,42 | 0,44 | 0,98 | 0,77 | 0,68 | 0,03 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,46 | 0,28 | 0,95 | 0,71 | 0,28 | 0,43 | | 0,56 | 0,253 | 0,03 | 0,98 |
| Merkmal7 | 0,11 | 0,45 | 3 | V A V | VA | 0 2 | 727 | 7,0 | 0.99 | 18 4 | 0 8 | - | 0, 1 | (05 | 0.5 | 0,08 | 0,74 | 0,37 | 0,65 | | 0,47 | 0,322 | 0,05 | 0,99 |
| Merkmal8 | 0,65 | 0,02 | 0,_7 | 0,4 | 0,11 | ,05 | ونہا |),8 | 0,12 | 0,72 | 0,_2 | U.S. | (a) | 0 6,2 | 1 | 0,04 | 0,16 | 0,33 | 0,98 | | 0,41 | 0,310 | 0,02 | 0,98 |
| Merkmal9 | 0,94 | 0,84 | 0,88 | 0,71 | 0,21 | 0,82 | 0,52 | 0,78 | 0,44 | 0,00 | 0,95 | 0,44 | 0,04 | 0,16 | 0,58 | 0,09 | 0,73 | 0,70 | 0,63 | | 0,55 | 0,315 | 0,00 | 0,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hinweis: Eingabefelder C9 bis U18 sind im Original mit Zufallszahlen belegt, Variieren erfolgt mit Taste F9. Diese Felder können in der Anwendung gelöscht und überschrieben werden.

Frequencyplot Matrix (Häufigkeitsverteilungen)

Projekt: Innovation 2014




Boxplot Matrix

Projekt: Innovation 2014



Probabilityplot Matrix (Wahrscheinlichkeitsverteilungen)


Projekt: Innovation 2014




Hinweis: Die Annahme Normalverteilung muss verifiziert werden

Trendplot Matrix


Projekt: Innovation 2014




| | ı |
|-----------------------|-------|
| Merkmal1 | |
| Formel der Trendlinie | |
| y = 0,272+(0,031x) | |
| | |
| Ausprägung bei x = | 20 |
| Trend-Merkmalswert | 0,901 |
| | |




| Merkmal2 | |
|-----------------------|-------|
| Formel der Trendlinie | |
| y = 0,656+(-0,029x) | |
| | |
| Ausprägung bei x = | 20 |
| Trend-Merkmalswert | 0,075 |



| Merkmal3 | 1 |
|-----------------------|-------|
| Formel der Trendlinie | |
| y = 0,333+(0,021x) | |
| | |
| Ausprägung bei x = | 20 |
| Trend-Merkmalswert | 0,758 |
| | |




| Merkmal4 | |
|-----------------------|-------|
| Formel der Trendlinie | |
| y = 0,612+(-0,015x) | |
| | |
| Ausprägung bei x = | 10 |
| Trend-Merkmalswert | 0,465 |





| | Merkmal6 |
|------|--|
| 1,20 | |
| 1 0 | NA SIR HAVE HH |
| 0,80 | |
| 0,60 | \ |
| 0,40 | |
| 0,20 | - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M |
| 0,00 | |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 |


| Merkmal6 | |
|-----------------------|-------|
| Formel der Trendlinie | |
| y = 0,684+(-0,015x) | |
| | |
| Ausprägung bei x = | 200 |
| Trend-Merkmalswert | -2,25 |



 $TQU\ Verlag, Magirus-Deutz-Straße\ 18,89077\ Ulm\ Deutschland, Telefon\ 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com/approxed-pro$

Starplot Matrix


Projekt: Innovation 2014




Hinweis: Bei stark unterschiedlichen Dimensionen der Merkmalswerte ist für die Darstellung in Starplots eine Normierung auf eine vergleichbare Ebene (z.B. 1 bis 10) erforderlich.

 $TQU\ Verlag,\ Magirus-Deutz-Straße\ 18,89077\ Ulm\ Deutschland,\ Telefon\ 0731/14660200,\ verlag\ @tqu-group.com,\ www.tqu-verlag.com,\ www.tqu-verlag.com$

Scatterplot Matrix (Streudiagramme)




Correlationplot Matrix (Scatterplots sortiert nach Korrelationsindex)




Datenplot Matrizen Beispiele


Frequencyplot, Boxplot, Probabilityplot, Trendplot, Starplot, Scatterplot, Correlationplot



Quelle: http://marktforschung.wikia.com/wiki/Box-Plot



Quelle: http://sites.stat.psu.edu/~lsimon/stat501wc/sp05/minitab/scatter_plot_matrix.html



🗱 + a b | e a v


oberes

unteres

Scatterplot Matrix

| Xant Ore g | °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | 000000000000000000000000000000000000000 | 。。。 。。 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|------------|---|---|---|----------------------|---|
| ° ° ° ° ° | CandConc | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ° ° | ° 24 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | <mark>့</mark> မို့ ရှိ ဝ ဇ နို့ ဝ ဇ္ဂ ဇ နို့ ဝ ဇ္ဂ ဇ | XantPoly | ം ക | ို မှ ု က် | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | | | | | |
| 0 0 | 0000 | 0 0 | XantPari | 0 | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° |
| 0 | ۰ | | Xant Pari | 0 | ۰ |


Quelle: http://home.centurytel.net/~mjm/scatterplotmatrix.htm




Quelle: http://www.math.yorku.ca/SCS/sugi/sugi16-paper.html

Quelle: http://ericksondata.com/wp/page/3/

Motor Vehicle Profiles



Quelle: http://datamining.togaware.com/survivor/Star_Plot.html



Quelle: http://moorepants.github.io/dissertation/systemidentification.html

Quelle: http://stackoverflow.com/questions/6774339



Quelle: http://datamining.togaware.com/survivor/Tuning_Boxplot.html