

Liste des thermopompes admissibles au programme d'aide financière d'Hydro-Québec

Entrée en vigueur : le 6 février 2023

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec. Pour rechercher un modèle, vous pouvez utiliser CTRL+F.

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210857294	1HVAC	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
210857307	1HVAC	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
206315640	1HVAC	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 \$
207825507	1HVAC	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		5 800	290 \$
207825516	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		6 100	305 \$
207825519	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		6 400	320 \$
207825512	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		7 500	375 \$
210857295	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
210857308	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
207825517	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		7 900	395 \$
207825520	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		8 300	415 \$
207825523	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		8 400	420 \$
210857311	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
207825513	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		7 500	375 \$
210857296	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
210857309	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$
207825566	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207825565	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207825564	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206315642	1HVAC	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 \$
207825509	1HVAC	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		12 000	600 \$
210857354	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 \$
207825518	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		11 000	550 \$
207825521	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		12 700	635 \$
207825524	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
210857312	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
207825514	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		10 800	540 \$
210857297	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
210857310	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
206315646	1HVAC	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 \$
208106638	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		16 700	835 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210857355	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 \$
207825522	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		14 500	725 \$
207825525	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		14 500	725 \$
207825515	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		19 800	990 \$
210857298	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
206315658	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207825569	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207825568	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207825567	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
206315647	1HVAC	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 \$
208106639	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		24 000	1 200 \$
207825572	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207825571	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207825570	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207825511	1HVAC	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
210857299	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$
210857301	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
210857304	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
206315648	1HVAC	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 \$
208106640	1HVAC	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		32 000	1 600 \$
206315660	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207825575	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207825574	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207825573	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
210857300	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857302	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
210857305	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857363	1HVAC	ACIQ-55Z-HH-M5B	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
210857362	1HVAC	ACIQ-55Z-HH-M5B	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
210857353	1HVAC	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 \$
210857303	1HVAC	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857306	1HVAC	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857366	1HVAC	ES-18Z-M2B	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
210857365	1HVAC	ES-18Z-M2B	Appareils sans conduits		14 300	715 \$
210857369	1HVAC	ES-27Z-M3B	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210857368	1HVAC	ES-27Z-M3B	Appareils sans conduits		21 000	1 050 \$
210857371	1HVAC	ES-36Z-M4B	Appareils sans conduits		26 800	1 340 \$
210857374	1HVAC	ES-48Z-M5B	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
210857377	1HVAC	ES-55Z-M5B	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
209864928	AC BEST LA	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ATI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
208073239	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
208073237	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208073235	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
208073247	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
208073245	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208073243	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
210857479	AC BEST LA	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ6W		25 200	1 260 \$
208073221	AC BEST LA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
208106857	AC BEST LA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
208073226	AC BEST LA	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 000	300 \$
208073224	AC BEST LA	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 000	350 \$
210857480	AC BEST LA	MOX230-12HFN1-MV5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		7 700	385 \$
208073229	AC BEST LA	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208073232	AC BEST LA	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		14 800	740 \$
207827134	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207827125	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207827133	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
205816495	AC PRO.COM	A2OF-18HFN1-M	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207827127	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207827126	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207827135	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
205816501	AC PRO.COM	A4OF-36HFN1-M	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
207827128	AC PRO.COM	A4OG-36HFN1-M	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
210343322	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210343321	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
210343320	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
207827132	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207827131	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207827136	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
205355560	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	ACCA3U-12HRFN1-M		7 500	375 \$
205355565	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	AFAU-12HRFN1-M(C)		7 200	360 \$
205921396	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	AS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 \$
205355574	AC PRO.COM	AOB30-18HFN1-MS0W	ASABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 \$
205355570	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-BS0W	ASABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 \$
205355559	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	ACCA3U-09HRFN1-M		5 800	290 \$
205921395	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	AS11M-09HRFN1-MXOW(A)		5 800	290 \$
205355553	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	ATIU-09HWFN1-M		6 800	340 \$
205355561	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	ACCA3U-18HRFN1-M		12 000	600 \$
205921397	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	AS11M-18HRFN1-MTOW		11 400	570 \$
205355555	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	ATIU-18HWFN1-M		12 000	600 \$
205355566	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	AUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
208650714	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-MR0	AVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
205355563	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M	ACDU-36HRFN1-M		25 200	1 260 \$
205355557	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M	ATI-36HWFN1-M		27 600	1 380 \$
205355577	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0	AVB-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
210265863	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ATI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
207691811	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
209748110	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 \$
205355562	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	ACDU-24HRFN1-M		15 800	790 \$
205921398	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	AS11M-23HRFN1-MTOW		15 300	765 \$
205355556	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	ATIU-24HWFN1-M		16 000	800 \$
205355567	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	AUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 \$
207827144	AC PRO.COM	AOD31-36HFN1-MP0W	ASABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 \$
209748102	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ACD1-24HRFN1-MT0W		19 000	950 \$
207827148	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ASEPD-24HRFN1-MU0W		14 200	710 \$
207827157	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ATIU-24HWFN1-M		13 500	675 \$
209748108	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	AUEU-24HRFN1-M(C)		16 000	800 \$
205355564	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	ACDU-48HRFN1-M		35 000	1 750 \$
205355558	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	ATI-48HWFN1-M		33 400	1 670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205355569	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	AUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
205355578	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MP0	AVB-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
207691812	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MR0	AVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
209748111	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MR0	AVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 \$
207691813	AC PRO.COM	AOE30U-60HFN1-MR0	AVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
209748112	AC PRO.COM	AOE30U-60HFN1-MR0	AVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$
207827137	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-BS5W	ASABA-09HRFN1-BT5W		5 800	290 \$
207827139	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MT0W	ASABA-09HRFN1-MU5W		6 900	345 \$
211001948	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ACBU-09HRFN1-MW0W		8 000	400 \$
209748099	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ACCA3U-09HRFN1-M		7 500	375 \$
207827145	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ASEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		6 100	305 \$
209748103	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ATIU-09HWFN1-M		7 700	385 \$
211001949	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ACBU-12HRFN1-MV0W		7 700	385 \$
209748100	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ACCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 \$
209748106	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	AFAU-12HRFN1-M(C)		9 000	450 \$
207827146	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ASEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		8 000	400 \$
209748104	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ATIU-12HWFN1-M		9 300	465 \$
207827151	AC PRO.COM	AOX330-09HFN1-MY5W	ACCA3U-09HRFN1-M		6 100	305 \$
207827154	AC PRO.COM	AOX330-09HFN1-MY5W	ATIU-09HWFN1-M		6 300	315 \$
207827152	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	ACCA3U-12HRFN1-M		7 900	395 \$
207827158	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	AFAU-12HRFN1-M(C)		8 400	420 \$
207827155	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	ATIU-12HWFN1-M		8 300	415 \$
208650715	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MR0	AVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
207827141	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MS0W	ASABD-18HRFN1-MS1W		12 000	600 \$
207827153	AC PRO.COM	AOX430-17HFN1-MT0W	ACCA3U-18HRFN1-M		12 000	600 \$
207827156	AC PRO.COM	AOX430-17HFN1-MT0W	ATIU-18HWFN1-M		12 700	635 \$
211001950	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ACBU-18HRFN1-MU2W		12 200	610 \$
209748101	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ACCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
209843057	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ASEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 \$
209748105	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ATIU-18HWFN1-M		12 600	630 \$
209748107	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	AUEU-18HRFN1-M(C)		12 800	640 \$
207827147	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MU0W	ASEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
207691810	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
209748109	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
207497901	ACD	FXD-ACD36	AH224		16 300	815 \$
207497902	ACD	FXD-ACD36	AH236		24 000	1 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207497903	ACD	FXD-ACD60	AH248		32 000	1 600 \$
207497904	ACD	FXD-ACD60	AH260		36 000	1 800 \$
202110494	ACD	MPD18KCH22S-O	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
202110497	ACD	MPD24KCH21S-O	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
202110500	ACD	MPD30KCH21S-O	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
202110503	ACD	MPD36KCH21S-O	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
202110506	ACD	MPD42KCH21S-O	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
206428584	ACD	MUD18KCH23S-O	Appareils sans conduits		17 000	850 \$
206428585	ACD	MUD24KCH23S-O	Appareils sans conduits		17 900	895 \$
206428586	ACD	MUD36KCH23S-O	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
206428587	ACD	MUD42KCH23S-O	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
201863350	ACD	OCD09KCH23S-O	OCD09KCH23S-I		7 300	365 \$
201863351	ACD	OCD12KCH22S-O	OCD12KCH22S-I		7 700	385 \$
206703383	ACD	OCD15KCH20S-O	OCD15KCH20S-I		10 300	515 \$
201863352	ACD	OCD18KCH20S-O	OCD18KCH20S-I		12 400	620 \$
201863353	ACD	OCD24KCH20S-O	OCD24KCH20S-I		14 600	730 \$
202409832	ACD	UHD09KCH38SB-O	UHD09KCH38SB-I		7 300	365 \$
202110483	ACD	UHD09KCH38S-O	UHD09KCH38S-I		5 600	280 \$
202110484	ACD	UHD12KCH31S-O	UHD12KCH31S-I		8 300	415 \$
202110485	ACD	UHD18KCH25S-O	UHD18KCH25S-I		14 200	710 \$
202132789	ACD	UHD24KCH22S-O	UHD24KCH22S-I		15 500	775 \$
210857314	ACIQ	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
210857327	ACIQ	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
206315631	ACIQ	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 \$
207825526	ACIQ	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		5 800	290 \$
207825535	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		6 100	305 \$
207825538	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		6 400	320 \$
207825531	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		7 500	375 \$
210857315	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
210857328	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
207825536	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		7 900	395 \$
207825539	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		8 300	415 \$
207825542	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		8 400	420 \$
210857331	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
207825532	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		7 500	375 \$
210857316	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
210857329	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207825578	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207825577	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207825576	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206315633	ACIQ	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 \$
207825528	ACIQ	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		12 000	600 \$
210857357	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 \$
207825537	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		11 000	550 \$
207825540	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		12 700	635 \$
207825543	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
210857332	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
207825533	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		10 800	540 \$
210857317	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
210857330	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
206315637	ACIQ	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 \$
208106635	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		16 700	835 \$
210857358	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 \$
207825541	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		14 500	725 \$
207825544	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		14 500	725 \$
207825534	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		19 800	990 \$
210857318	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
206315654	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207825581	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207825580	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207825579	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
206315638	ACIQ	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 \$
208106636	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		24 000	1 200 \$
207825584	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207825583	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207825582	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207825530	ACIQ	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
210857319	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$
210857321	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
210857324	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
206315639	ACIQ	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 \$
208106637	ACIQ	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206315656	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207825587	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207825586	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207825585	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
210857320	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857322	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
210857325	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857381	ACIQ	ACIQ-55Z-HH-M5B	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
210857380	ACIQ	ACIQ-55Z-HH-M5B	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
210857356	ACIQ	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 \$
210857323	ACIQ	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857326	ACIQ	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857384	ACIQ	ES-18Z-M2B	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
210857383	ACIQ	ES-18Z-M2B	Appareils sans conduits		14 300	715 \$
210857387	ACIQ	ES-27Z-M3B	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
210857386	ACIQ	ES-27Z-M3B	Appareils sans conduits		21 000	1 050 \$
210857389	ACIQ	ES-36Z-M4B	Appareils sans conduits		26 800	1 340 \$
210857392	ACIQ	ES-48Z-M5B	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
210857395	ACIQ	ES-55Z-M5B	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
208674956	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
208674955	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
208674958	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
208674957	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
208674962	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
208674961	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208674964	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115		8 900	445 \$
208674966	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230		10 000	500 \$
208674967	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230		14 100	705 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208674968	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230		17 400	870 \$
208674970	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230		20 000	1 000 \$
208674963	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115		5 900	295 \$
208674965	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230		8 100	405 \$
208106724	AIREASE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		7 400	370 \$
208106687	AIREASE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		8 300	415 \$
208106681	AIREASE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		8 000	400 \$
208106799	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208106798	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208106797	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
208106685	AIREASE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
208106688	AIREASE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 000	600 \$
208106682	AIREASE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		12 700	635 \$
208106802	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
208106801	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
208106800	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
208106686	AIREASE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
208106689	AIREASE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
208106683	AIREASE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		14 200	710 \$
208106805	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208106804	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208106803	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208106806	AIREASE	4DHP2S36M-1P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
208106762	AIREASE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
208106764	AIREASE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106763	AIREASE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
208106765	AIREASE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
208106716	AIREASE	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		6 100	305 \$
208106717	AIREASE	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		6 300	315 \$
208106725	AIREASE	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		6 100	305 \$
208106729	AIREASE	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 000	300 \$
208106731	AIREASE	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208106730	AIREASE	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 000	350 \$
208106732	AIREASE	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
208106733	AIREASE	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
208106734	AIREASE	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		14 800	740 \$
202760846	AIREASE	4SHP20LX124P	BCE7S24M		13 600	680 \$
202760848	AIREASE	4SHP20LX124P	BCE7S30M		14 000	700 \$
201848017	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	13 000	650 \$
201848018	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	13 000	650 \$
201848019	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201848023	AIREASE	4SHP20LX124P	EAC4X30B	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201846632	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	14 400	720 \$
201846633	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	14 400	720 \$
201846634	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	14 400	720 \$
10077413	AIREASE	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V045B12	13 000	650 \$
10077414	AIREASE	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V070B12	13 000	650 \$
10616050	AIREASE	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A96DS2V045B12	14 700	735 \$
10616052	AIREASE	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A97DSMV070B12	14 700	735 \$
202760850	AIREASE	4SHP20LX136P	BCE7S42M		21 400	1 070 \$
201846649	AIREASE	4SHP20LX136P	EAH1P48C+H4TXV02	A96US2V090C12	21 600	1 080 \$
202760852	AIREASE	4SHP20LX148P	BCE7S60M		26 400	1 320 \$
201846651	AIREASE	4SHP20LX148P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	29 200	1 460 \$
202760854	AIREASE	4SHP20LX160P	BCE7S60M		36 200	1 810 \$
201846653	AIREASE	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A96US2V135D20	36 600	1 830 \$
201846654	AIREASE	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	36 600	1 830 \$
202483118	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V090C20	36 400	1 820 \$
202483116	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V110C20	36 400	1 820 \$
202483119	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV090C20	36 400	1 820 \$
202483115	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV110C20	36 400	1 820 \$
208119674	Airlux	AM2M18O/2022	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
208119673	Airlux	AM2M18O/2022	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208119672	Airlux	AM2M18O/2022	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
208119677	Airlux	AM3M27O/2022	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
208119676	Airlux	AM3M27O/2022	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208119675	Airlux	AM3M27O/2022	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
208119678	Airlux	AM4M36O/2022	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
203401048	Airlux	ASZ09O	AMM09I		6 400	320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208119665	Airlux	ASZ09O/2022	AMD09I		6 300	315 \$
208119661	Airlux	ASZ09O/2022	AMM09I/2022		6 000	300 \$
208119670	Airlux	ASZ09O115/2022	ASZ09I115/2022		7 800	390 \$
208119666	Airlux	ASZ12O/2022	AMD12I		8 300	415 \$
208119662	Airlux	ASZ12O/2022	AMM12I/2022		7 800	390 \$
208119671	Airlux	ASZ12O115/2022	ASZ12I115/2022		7 800	390 \$
203401044	Airlux	ASZ18O	AMD18I		12 000	600 \$
203401047	Airlux	ASZ18O	AMM18I		10 400	520 \$
208119667	Airlux	ASZ18O/2022	AMD18I		12 000	600 \$
208119663	Airlux	ASZ18O/2022	AMM18I/2022		11 500	575 \$
203401043	Airlux	ASZ24O	AMD24I		16 000	800 \$
208119668	Airlux	ASZ24O/2022	AMD24I		13 500	675 \$
208119664	Airlux	ASZ24O/2022	AMM24I/2022		15 000	750 \$
203401050	Airlux	ASZ36O	AMD36I		27 600	1 380 \$
208119669	Airlux	ASZ36O/2022	AMD36I		27 000	1 350 \$
209049224	Airlux	ASZ48O/2022	AMD48I		34 000	1 700 \$
203966588	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
203966599	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
203966592	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
205767367	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188339	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188340	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188338	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767368	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188342	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188343	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188341	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826643	AIRQUEST	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826641	AIRQUEST	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826642	AIRQUEST	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643181	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643180	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643179	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643184	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643183	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643182	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207643193	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643192	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643191	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643190	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643189	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643188	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
207643178	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643177	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643176	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643186	AIRQUEST	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643196	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643195	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643194	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
206396159	AIRQUEST	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
205921381	AIRQUEST	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
206396162	AIRQUEST	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
206350481	AIRQUEST	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350482	AIRQUEST	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361914	AIRQUEST	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361913	AIRQUEST	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350483	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350484	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350485	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396158	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361915	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826613	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350487	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801577	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350488	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361916	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202520	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202527	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202530	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202538	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202542	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202549	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202552	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202560	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202566	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202573	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202579	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202582	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202586	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202593	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202597	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202604	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202521	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202543	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202567	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202577	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202587	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202598	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202522	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202528	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202531	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202536	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202539	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202544	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202550	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202553	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202558	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202561	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202568	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202574	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202578	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202583	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202588	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202594	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202599	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202605	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202523	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202529	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202532	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202540	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202545	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202554	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202562	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202569	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202575	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202580	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202584	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202589	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202595	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202600	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202606	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202607	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202524	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202533	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202546	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202555	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202563	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202570	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202590	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202601	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202525	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202534	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202547	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202556	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202564	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202571	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202591	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202602	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202526	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202535	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202537	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202541	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202548	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202551	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202557	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202559	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202565	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202572	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202576	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202581	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202585	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202592	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202596	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202603	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202518	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202519	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202516	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202515	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202171	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202517	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188344	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826612	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350489	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350490	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350491	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396163	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361917	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
207098882	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207098887	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207098918	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207098923	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207098933	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207098948	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207098901	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207098927	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207098990	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207098952	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207098906	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207098974	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207098980	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207098998	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207098991	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207098985	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207098883	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098888	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207098919	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098924	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098934	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207098949	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098960	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207098971	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207098894	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207098899	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098931	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098945	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098993	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098956	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098910	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207098978	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207098984	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207098885	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207098892	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207098897	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207098903	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207098929	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098943	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207098992	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098954	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207098908	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098965	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207098976	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207098982	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207098999	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207098986	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099006	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099000	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207098994	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207098987	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099001	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207098988	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207098881	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207098886	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098917	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098922	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098947	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098890	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207098895	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207098900	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207098926	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207098995	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098951	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207098905	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207098973	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207098979	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207098884	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207098889	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207098920	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098925	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207098935	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207098950	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098961	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207098972	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207098891	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207098896	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098902	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207098928	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098942	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098996	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098953	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098907	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207098975	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207098981	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099002	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098989	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098893	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207098898	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098904	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207098930	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098944	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098997	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098955	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098909	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207098977	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207098983	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207098879	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207098878	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207098876	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207198938	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207198942	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207198951	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207198982	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198940	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207198944	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207198949	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198953	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198955	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207198975	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207198983	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198990	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207198957	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207198960	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198962	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207198964	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207198966	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207198977	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207198984	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207198991	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198946	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207198976	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207198992	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198959	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207198968	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207198970	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207198973	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207198978	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207198985	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207198993	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207198995	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207198979	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207198994	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198980	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207198996	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207198939	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207198943	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207198952	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207198986	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198963	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207198941	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207198945	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207198950	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198954	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198956	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207198988	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198997	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198958	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207198961	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198965	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207198967	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207198947	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207198948	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207198998	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198969	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200377	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207198987	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198999	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199001	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198974	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207198981	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207198989	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199000	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207198933	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207198934	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207198937	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207198935	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198925	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207198936	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208104328	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104327	AIRQUEST	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852139	AIRQUEST	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852135	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
209852133	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852136	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852140	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852143	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852141	AIRQUEST	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852142	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852134	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852138	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852137	AIRQUEST	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
208127266	ALLIED	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		7 400	370 \$
208106657	ALLIED	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		7 800	390 \$
208106660	ALLIED	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		8 300	415 \$
208106653	ALLIED	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		8 000	400 \$
208106784	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208106783	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208106782	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
208106658	ALLIED	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
208106661	ALLIED	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 000	600 \$
208106654	ALLIED	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		12 700	635 \$
208106787	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
208106786	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
208106785	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
208106659	ALLIED	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
208106662	ALLIED	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
208106655	ALLIED	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		14 200	710 \$
208106790	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208106789	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208106788	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208106791	ALLIED	4DHP2S36M-1P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
208106757	ALLIED	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
208106759	ALLIED	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208106758	ALLIED	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
208106760	ALLIED	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
208106705	ALLIED	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		6 100	305 \$
208106706	ALLIED	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		6 300	315 \$
208106703	ALLIED	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		6 100	305 \$
208106707	ALLIED	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 000	300 \$
208106709	ALLIED	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
208106708	ALLIED	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 000	350 \$
208106710	ALLIED	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
208106711	ALLIED	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
208106712	ALLIED	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		14 800	740 \$
206905833	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 800	790 \$
206905834	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 800	790 \$
206905835	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 200	810 \$
206905836	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 200	810 \$
206905837	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 200	1 110 \$
206905838	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 200	1 110 \$
206905839	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E24M		15 600	780 \$
206905840	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E30M		15 600	780 \$
206905841	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E36M		21 800	1 090 \$
206905842	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E42M		21 800	1 090 \$
206905843	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V18M		15 000	750 \$
206905844	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V24M		15 900	795 \$
206905845	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V30M		15 600	780 \$
206905446	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V36M		21 400	1 070 \$
206905846	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V42M		21 600	1 080 \$
206905847	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E18M		15 100	755 \$
206905848	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E24M		14 800	740 \$
206905849	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E30M		15 000	750 \$
206905850	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E36M		22 000	1 100 \$
206905851	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E42M		21 800	1 090 \$
206905852	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206905853	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206905854	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206905855	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206905856	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206905857	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206905858	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206905859	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206905860	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206905861	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206905863	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206905864	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206905865	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206905866	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206905867	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206905868	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206905869	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206905870	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206905871	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 100	755 \$
206905872	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	14 900	745 \$
206905873	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206905874	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206905875	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206905876	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206905877	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206905878	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206905879	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$
206905880	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206905881	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206905882	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206905883	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206905884	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206905885	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206905886	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206905887	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206905888	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206905889	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206905890	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206905891	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206905892	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206905893	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206905894	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206905895	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206905896	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206905897	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206905898	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206905899	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206905900	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206905901	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206905902	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206905903	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206905905	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206905906	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206905907	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 200	760 \$
206905908	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206905909	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206905912	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206905913	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 200	760 \$
206905914	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 200	760 \$
206905920	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 200	760 \$
206905921	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 200	760 \$
206905922	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 400	770 \$
206905923	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 \$
206905924	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 500	775 \$
206905925	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 500	775 \$
206905926	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206905927	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 500	775 \$
206905928	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206905929	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 400	770 \$
206905930	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 400	770 \$
206905931	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 400	770 \$
206905932	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 500	775 \$
206905933	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206905934	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905935	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 400	770 \$
206905936	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206905937	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905938	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206905939	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 400	770 \$
206905940	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905941	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206905942	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 400	770 \$
206905943	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206905944	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 600	780 \$
206905945	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 400	770 \$
206905946	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 200	1 110 \$
206905947	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 200	1 110 \$
206905948	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 400	1 120 \$
206905949	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 000	1 100 \$
206905950	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 000	1 100 \$
206905951	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206905952	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206905953	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206905954	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206905955	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206905956	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206905957	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206905958	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206905959	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206905960	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206905961	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206905962	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206905963	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206905964	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206905965	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206905966	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206905967	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206905968	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206905969	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206905970	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 \$
206905971	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 400	1 120 \$
206905972	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 \$
206905973	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206905974	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206905975	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 \$
206905976	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206905977	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206905978	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206905979	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 \$
206905980	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 \$
206905981	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206905982	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206905983	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 600	1 130 \$
206905984	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206905985	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
206905986	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	22 200	1 110 \$
206905987	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	22 200	1 110 \$
206905988	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206905989	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	22 200	1 110 \$
206905990	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
206905991	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206905992	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206905993	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
206905994	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206905995	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206905997	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206905998	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206905999	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	15 200	760 \$
206906000	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206906001	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206906004	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206906005	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	15 200	760 \$
206906006	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	15 200	760 \$
206906012	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	15 200	760 \$
206906013	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 200	760 \$
206906014	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 \$
206906015	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	15 200	760 \$
206906016	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 500	775 \$
206906017	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 500	775 \$
206906018	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206906019	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 500	775 \$
206906020	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206906021	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 400	770 \$
206906022	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 400	770 \$
206906023	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906024	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 500	775 \$
206906025	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206906026	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906027	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906028	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206906029	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906030	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906031	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 400	770 \$
206906032	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906033	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906034	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 400	770 \$
206906035	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 400	770 \$
206906036	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 600	780 \$
206906037	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 400	770 \$
206906038	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 200	1 110 \$
206906039	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 200	1 110 \$
206906040	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 400	1 120 \$
206906041	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 000	1 100 \$
206906042	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 000	1 100 \$
206906043	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206906044	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906045	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206906046	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906047	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206906048	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906049	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206906050	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206906051	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206906052	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206906053	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906054	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906055	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906056	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906057	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906058	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906059	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206906060	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206906061	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906062	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206906063	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	22 200	1 110 \$
206906064	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206906065	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906066	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206906067	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206906068	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206906069	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206906070	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906071	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906072	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906073	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906074	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906075	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906076	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	22 200	1 110 \$
206906077	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206906078	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	22 000	1 100 \$
206906079	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	22 000	1 100 \$
206906080	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206906081	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	22 000	1 100 \$
206906082	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 \$
206906083	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206906084	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206906085	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	22 000	1 100 \$
206906086	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 800	1 090 \$
206906087	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 100	755 \$
206906088	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 \$
206906089	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 100	755 \$
206906090	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 200	760 \$
206906091	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	EAH1P30A+H4TXV01	15 100	755 \$
206906092	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 100	755 \$
206906093	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 100	755 \$
206906094	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 300	765 \$
206906095	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 400	770 \$
206906096	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206906097	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 300	765 \$
206906098	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 \$
206906099	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 \$
206906100	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 \$
206906101	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906102	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 300	765 \$
206906103	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906104	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 300	765 \$
206906105	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 300	765 \$
206906106	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 300	765 \$
206906107	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 500	775 \$
206906108	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 300	765 \$
206906126	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 800	1 090 \$
206906127	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 800	1 090 \$
206906128	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206906129	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906130	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206906131	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 800	1 090 \$
206906132	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 000	1 100 \$
206906133	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206906134	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906135	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206906136	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906137	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 000	1 100 \$
206906138	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206906139	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 600	1 080 \$
206906140	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206906141	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206906142	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206906143	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206906144	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206906145	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206906146	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206906147	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906148	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206906149	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206906150	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906151	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906152	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906153	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906154	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206906155	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206906156	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906157	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206906158	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906159	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 \$
206906160	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 \$
206906161	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206906162	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206906163	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206906164	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906165	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206906166	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206906167	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$
206906168	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906169	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906170	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906171	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906172	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906173	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906174	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206906175	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906176	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906177	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906178	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906179	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906180	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206906181	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206906182	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906183	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206906184	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206906185	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906186	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206906187	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206906188	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206906189	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206906190	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206906191	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 \$
206906192	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 \$
206906193	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 \$
206906194	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 \$
206906196	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 \$
206906197	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906198	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 400	770 \$
206906199	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 500	775 \$
206906200	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 300	765 \$
206906201	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 \$
206906202	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 400	1 120 \$
206906203	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 \$
206906204	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 200	1 110 \$
206906205	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 000	1 100 \$
206906206	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 000	1 100 \$
206906207	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906208	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 \$
206906209	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906210	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206906211	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906212	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206906213	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 \$
206906214	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 200	1 110 \$
206906215	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906216	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906217	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906796	ALLIED	4HP18V60P	BCE5E48M		30 800	1 540 \$
206906797	ALLIED	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 \$
206906798	ALLIED	4HP18V60P	BCE5V48M		30 800	1 540 \$
206906604	ALLIED	4HP18V60P	BCE5V60M		37 400	1 870 \$
206906799	ALLIED	4HP18V60P	BCE7E48M		29 000	1 450 \$
206906800	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	40 000	2 000 \$
206906801	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206906803	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906804	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	40 000	2 000 \$
206906805	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	40 000	2 000 \$
206906806	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906807	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206906808	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906809	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	40 500	2 025 \$
206906810	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	40 000	2 000 \$
206906811	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 500	1 975 \$
206906812	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 \$
206906836	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 000	1 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906846	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	29 800	1 490 \$
206906859	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	37 200	1 860 \$
206906860	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	37 200	1 860 \$
206906861	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906862	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906863	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	37 200	1 860 \$
206906864	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206906865	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906866	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906867	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906868	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 400	1 870 \$
206906869	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	37 800	1 890 \$
206906870	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206906871	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206906872	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 500	1 975 \$
206906873	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 500	1 975 \$
206906874	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	39 500	1 975 \$
206906898	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 000	1 500 \$
206906908	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	29 800	1 490 \$
206906921	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	37 200	1 860 \$
206906922	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	37 200	1 860 \$
206906923	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906924	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906925	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	37 200	1 860 \$
206906926	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206906927	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906928	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906929	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906930	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 400	1 870 \$
206906931	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	37 800	1 890 \$
206906932	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206906933	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206906934	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	39 500	1 975 \$
206906935	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	39 500	1 975 \$
206906936	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	39 500	1 975 \$
206906968	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 \$
206906969	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206906970	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906971	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206906972	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206906973	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 \$
206906974	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 \$
206906975	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 \$
206906976	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206906978	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 \$
206906979	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	37 600	1 880 \$
206906980	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	37 600	1 880 \$
206906981	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	37 200	1 860 \$
208121907	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208121906	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208121905	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
208121910	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208121909	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208121908	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208121911	Alsetria	M4OG-36HFN1-M	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
208121916	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
208121915	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208121914	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
208121904	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		19 800	990 \$
208130392	Alsetria	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		16 700	835 \$
208121895	Alsetria	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 \$
208121886	Alsetria	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 \$
208130387	Alsetria	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
208130393	Alsetria	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		19 400	970 \$
208130388	Alsetria	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
208121894	Alsetria	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		15 500	775 \$
208121887	Alsetria	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 \$
208121899	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		14 200	710 \$
208130395	Alsetria	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
208130389	Alsetria	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
208130390	Alsetria	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208130394	Alsetria	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		24 000	1 200 \$
208121880	Alsetria	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 000	300 \$
208121882	Alsetria	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 \$
208121900	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP-06HRFN1-MY5W		9 000	450 \$
208121896	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		6 100	305 \$
208121881	Alsetria	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 000	350 \$
208121892	Alsetria	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 400	370 \$
208121883	Alsetria	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
208121897	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEP-12HRFN1-MW5W(GA)		8 000	400 \$
208121901	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		7 500	375 \$
208121902	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEP-12HRFN1-MW5W(GA)		7 500	375 \$
208121884	Alsetria	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208130385	Alsetria	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
208121903	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEP-18HRFN1-MU0W		10 800	540 \$
208121893	Alsetria	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		11 500	575 \$
208121898	Alsetria	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEP-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
208121885	Alsetria	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		14 800	740 \$
208130391	Alsetria	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 000	650 \$
208130386	Alsetria	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
9993623	AMANA	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
8657940	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205358193	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
206144682	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144683	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144684	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206144685	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
202680609	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680610	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205651525	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651535	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
8669093	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358194	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144686	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144687	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144688	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144689	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144690	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
202680611	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680612	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
202603312	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205651527	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651537	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
10324704	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TX		15 200	760 \$
205358197	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144691	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144692	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144693	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144694	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144695	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
202680613	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680614	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
202603313	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$
8669274	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358195	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144696	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144697	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144698	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144699	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206144700	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
202680615	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680616	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
202603314	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205651529	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651539	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
8669283	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358196	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144701	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144702	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144703	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144704	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
202680617	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680618	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205651531	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651541	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
202132779	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358198	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144705	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144706	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144707	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144708	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144709	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
206144710	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
206144711	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
206144712	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205651533	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651543	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
9993624	AMANA	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
9993625	AMANA	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
8669301	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358199	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8669302	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358205	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144837	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144838	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144839	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144840	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
202680619	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$
202680620	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205651545	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651551	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
8669309	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358200	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
8669310	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358206	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144841	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144842	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144843	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144844	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144845	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144846	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144847	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144848	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206144849	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 000	900 \$
202680623	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 000	900 \$
202680624	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 000	900 \$
202603316	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 \$
202680621	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 000	900 \$
202680622	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205651883	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651869	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205651875	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205651879	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8669331	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358201	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
10324705	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TX		18 200	910 \$
205358210	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144850	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144851	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144852	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144853	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144854	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144855	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144856	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144857	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206144858	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 200	910 \$
202680625	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$
202680626	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
202603317	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 000	900 \$
202680627	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 \$
202680628	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205651547	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205651871	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205651553	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205651559	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 \$
8669585	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358202	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
8669586	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358207	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144859	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144860	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144861	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144862	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144863	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960603BNB*	18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206144864	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144865	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144866	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC961005CNB*	18 000	900 \$
202680631	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970603BNB*	18 000	900 \$
202680630	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970803BNB*	18 000	900 \$
202603318	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970804CNB*	18 000	900 \$
202680629	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205651563	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205651549	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205651555	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205651561	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960805CUA*	18 000	900 \$
8669601	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 0**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358203	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
8669602	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 0**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358208	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144867	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144868	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144869	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144870	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144871	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144872	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144873	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144874	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 \$
202680632	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$
202680633	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
202603319	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 \$
202680634	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205651565	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651567	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205651557	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205651569	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 \$
8669617	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC12 00**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358204	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8669618	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358209	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144875	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144876	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144877	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144878	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144879	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144880	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144881	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144882	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206144883	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 200	910 \$
202680638	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$
202680637	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
202603320	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 \$
202680636	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 \$
202680635	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205651885	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651873	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205651877	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205651881	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 \$
202327352	AMANA	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
9993626	AMANA	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 \$
8669641	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358211	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
8669642	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358215	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145125	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145126	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145127	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145128	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145129	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145130	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
202603321	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202680639	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
202680640	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205651575	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205651583	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
8669654	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358212	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 800	1 340 \$
10324706	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TX		34 000	1 700 \$
205358218	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145131	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$
206145132	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145133	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145134	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145135	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145136	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
202603322	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
202680641	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
202680642	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205651571	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205651577	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205651585	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
8669686	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358213	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
8669687	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358216	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145137	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145138	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$
206145139	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145140	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145141	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
202603323	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
202680643	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202680644	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205651579	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
8669931	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358214	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
8670115	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358217	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145142	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145143	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145144	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145145	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145146	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145147	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
202603324	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
202680645	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
202680646	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205651573	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205651581	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205651587	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
10324707	AMANA	AVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TX		34 000	1 700 \$
205976166	AMANA	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976135	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976167	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976141	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976142	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976143	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976144	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976145	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976146	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976147	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976148	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976155	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205976168	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976149	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976150	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976151	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976152	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976153	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976154	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976156	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976157	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976158	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976159	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976160	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976161	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976162	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976163	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976164	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976165	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205965757	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205965731	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965758	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965729	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965730	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965732	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965733	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965737	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965759	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965734	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965735	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965736	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965738	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965739	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965726	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965760	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965740	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965741	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965742	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965746	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965761	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965744	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965743	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965745	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965747	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965748	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965751	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965762	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965749	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965750	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965752	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965753	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965754	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965763	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965755	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965756	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965820	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205965821	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205965766	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965822	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965767	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965823	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965764	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965765	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965768	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965769	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965775	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205965824	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205965776	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205965825	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205965770	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965771	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965772	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965773	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965774	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205965777	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965778	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965779	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965780	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965784	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205965826	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205965727	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205965827	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205965781	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965782	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965801	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965802	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965783	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965785	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965786	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965787	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965788	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965793	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965828	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965794	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965829	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965789	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965790	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965791	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965792	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965795	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965796	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965797	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965798	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965803	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965830	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965804	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965831	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965799	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965800	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965805	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965806	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965807	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965808	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965814	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965832	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965815	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965833	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965809	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965810	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965811	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965812	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965813	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965816	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965817	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965818	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965819	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965854	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205965837	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965855	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965838	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965856	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965834	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965835	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205965836	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965839	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965840	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205965864	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965869	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965728	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965870	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965861	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205965862	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965863	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965865	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205965866	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965867	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205965844	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC16 00**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965857	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965868	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965858	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965841	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205965842	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965843	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965845	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965849	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965859	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965850	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965860	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965846	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965847	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205965848	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965851	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205965852	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965853	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
204779975	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 800	690 \$
205962485	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 500	675 \$
205962486	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 400	670 \$
201922849	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
20192227	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201922270	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201922271	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204779977	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962487	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
201923006	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923005	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923007	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 200	710 \$
20192285	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
201922850	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922273	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201922272	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204779978	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
201922276	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060ACV3	14 100	705 \$
201922274	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB060BCV3	14 200	710 \$
201922275	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204779979	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962488	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	POV0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
201922853	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922852	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922851	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922855	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201923011	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201922277	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 \$
201922854	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 \$
201922856	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 800	690 \$
201923012	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 700	685 \$
201923013	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 \$
201923014	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 900	695 \$
201922857	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923015	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
201922858	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 \$
201923016	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
206910601	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 200	660 \$
201923017	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
20192302	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923020	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923019	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	13 300	665 \$
20192286	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922860	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 \$
201922859	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	13 500	675 \$
201923018	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923021	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923022	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201923024	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 300	665 \$
201923025	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922278	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 200	660 \$
201923026	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923023	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923027	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 100	655 \$
201922228	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201922280	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201922279	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
20192303	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 \$
201923030	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 \$
204779980	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	POV0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
205962489	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	POV0A000M30SB+RP	12 700	635 \$
201923029	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
201923028	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
201922861	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$
201922283	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$
201922282	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 700	685 \$
201922281	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
204779981	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	POV0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
201923032	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 900	695 \$
201923031	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206910602	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 300	665 \$
201922862	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 800	690 \$
201922288	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060ACV3	14 000	700 \$
201922287	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201922286	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201922285	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB060ACV3	14 200	710 \$
201922284	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 \$
204779982	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 200	660 \$
201923034	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
201923033	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 100	705 \$
206910603	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 500	675 \$
201922863	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 000	700 \$
201922289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
201922229	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201922290	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201922291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201922292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 \$
201922293	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 \$
204779983	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962490	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
201923035	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
201923036	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 100	705 \$
206910604	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
201922864	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$
201922865	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923037	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922866	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201922294	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$
201923038	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922867	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922868	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922869	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$
201923041	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$
20192304	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923040	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923039	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922871	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 \$
20192287	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 \$
201922870	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 \$
201923042	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 700	685 \$
201922873	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
201922872	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
201923045	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923046	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$
201923674	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
201922875	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922876	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201923044	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923043	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922874	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922877	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	14 100	705 \$
201922878	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 700	685 \$
201922879	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
20192288	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201922880	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201923047	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922882	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922881	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922883	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	13 800	690 \$
201922884	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	13 900	695 \$
201922886	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922885	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$
201923049	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923048	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
204779984	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SA+RP	13 600	680 \$
205962491	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SB+RP	13 600	680 \$
201922887	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060ACV3	13 600	680 \$
201922892	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201922888	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 \$
201922891	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 \$
201922299	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
201922298	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922295	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201922296	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 \$
201922297	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 \$
204779985	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962492	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
201922289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 700	685 \$
201922890	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 700	685 \$
20192305	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
201923050	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
207062439	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	13 600	680 \$
201923052	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 600	680 \$
206908445	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSA+RP	13 600	680 \$
201923051	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 100	705 \$
206909921	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+RP	13 600	680 \$
206910605	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
201922893	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 \$
201922889	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$
201922896	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923054	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	13 100	655 \$
201923055	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	13 100	655 \$
201922897	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	13 400	670 \$
201922894	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923053	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922895	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201922300	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$
201923057	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922898	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922900	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201923056	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922902	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922899	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922901	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922907	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	13 300	665 \$
201922906	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	13 500	675 \$
201922905	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	13 400	670 \$
201922904	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	13 700	685 \$
201923059	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923058	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201923676	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
20192291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922910	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922909	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201922903	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 400	670 \$
201923063	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923061	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 300	665 \$
201923062	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
20192306	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 \$
201923060	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 \$
201922908	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201923064	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
201922911	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922912	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922915	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201922914	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922913	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$
201922916	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	13 200	660 \$
201923066	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923065	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201923072	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923071	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B080ACV3	13 400	670 \$
20192307	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B100ACV3	13 500	675 \$
201923073	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922917	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	13 500	675 \$
201923068	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB080ACV3	13 600	680 \$
201923067	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201922919	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 400	670 \$
201922918	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923069	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923078	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	13 200	660 \$
201922921	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922923	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	13 300	665 \$
201922922	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	13 200	660 \$
20192292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 \$
201922920	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 \$
201923074	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	13 400	670 \$
201923079	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	13 300	665 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201923075	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923077	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923076	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 200	660 \$
201978189	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0A24V21	N/A	13 900	695 \$
201923679	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0B30V31	N/A	13 000	650 \$
201922924	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0C36V31	N/A	13 400	670 \$
201923080	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B24V21+TDR		13 400	670 \$
20192308	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	13 400	670 \$
201922925	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	13 400	670 \$
201922926	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	13 300	665 \$
201922307	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922306	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
201922309	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	24 000	1 200 \$
201922302	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	24 200	1 210 \$
204779987	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 400	1 120 \$
205962493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$
204779986	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962494	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201922301	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922303	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922304	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922308	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922305	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
20192231	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922310	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922312	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922313	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201922314	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	23 400	1 170 \$
204779988	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204779989	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922315	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922316	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910606	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922317	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922323	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922331	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
201922329	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
204779990	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962496	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 400	1 070 \$
206912612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SC+RP	21 400	1 070 \$
204779991	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962497	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
204779992	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
204779993	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962498	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
204779994	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962499	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$
206912615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SC+RP	22 200	1 110 \$
204779995	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$
205962500	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201922332	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
204013230	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
204779996	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204779997	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$
205962501	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201922333	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922334	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
205070215	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	22 800	1 140 \$
204780000	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962502	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$
204780001	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962503	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
203297106	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	22 600	1 130 \$
206901673	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 600	1 130 \$
206910607	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 400	1 120 \$
202919212	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
204013231	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
205070217	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
204780002	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962504	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 000	1 100 \$
204780003	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962505	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 600	1 130 \$
206214527	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	22 200	1 110 \$
202544295	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$
202544294	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
205070219	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
205962506	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780005	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962507	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
201922335	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922336	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910608	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922338	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922339	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
20192234	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922340	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922337	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922341	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922342	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922343	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922344	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910609	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922347	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
201922346	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
201922345	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
201922352	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922351	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
20192235	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922350	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922349	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922348	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$
206910610	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	22 400	1 120 \$
201922355	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922353	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922354	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	24 400	1 220 \$
201922357	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
20192236	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922360	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922356	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922359	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922358	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
206910611	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922367	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
201922365	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
201922366	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922364	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922361	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 800	1 190 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922362	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922363	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
20192237	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922370	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922369	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201922372	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201922371	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922373	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU30BS3	*UHMC100ACV4	24 200	1 210 \$
206315457	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMB080ACV3	22 000	1 100 \$
201922384	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201922383	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
201922382	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201922381	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
20192238	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201922380	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201922378	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922379	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922377	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922376	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922375	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922374	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
206910613	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
202586180	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	22 400	1 120 \$
202586181	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	22 800	1 140 \$
201922387	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
20192239	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
201922394	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
201922393	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201922392	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
201922391	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922395	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922389	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922388	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922385	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922386	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910614	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922396	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201922397	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
201922398	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
201922406	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201922400	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201922399	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922401	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922402	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922403	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922404	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922405	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
201922409	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201922407	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922408	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
20192241	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201922410	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201922411	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	23 600	1 180 \$
201922413	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201922412	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 600	1 180 \$
201922415	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
201922414	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
201922416	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201922417	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 200	1 160 \$
20192242	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
201922420	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
201922418	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201922419	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
201922421	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201922423	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201922422	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922427	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$
201922433	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	22 600	1 130 \$
201922432	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	22 600	1 130 \$
201922428	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	22 800	1 140 \$
201922431	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
205070221	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	22 800	1 140 \$
204431311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	22 800	1 140 \$
206392935	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	22 800	1 140 \$
204780008	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962508	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$
204780009	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962509	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
205807176	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	22 600	1 130 \$
207062441	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	22 600	1 130 \$
202382481	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 200	1 110 \$
205805505	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	22 600	1 130 \$
207063277	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	22 600	1 130 \$
206852868	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	22 600	1 130 \$
206910616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 200	1 110 \$
20192243	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	22 600	1 130 \$
201922430	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	22 600	1 130 \$
204013232	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	22 000	1 100 \$
204433493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
204433495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	22 600	1 130 \$
201922436	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	22 600	1 130 \$
201922435	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	22 800	1 140 \$
201922434	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$
201922437	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
207062437	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
205070222	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
206392933	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
204780010	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	POV0A000M30SA+RP	22 400	1 120 \$
205962510	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	POV0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780011	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	POV0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962511	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	POV0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
205807174	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205805507	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
206852870	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	23 000	1 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203334082	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 200	1 160 \$
207062443	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3VSA+RP	22 200	1 110 \$
204433497	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	23 200	1 160 \$
204433498	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 000	1 150 \$
206214519	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B060ACV3	21 600	1 080 \$
206214517	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B080ACV3	22 000	1 100 \$
201922444	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	22 600	1 130 \$
201922446	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201922438	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
201922439	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
20192244	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
201922440	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
201922441	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UHCM100ACV4	23 000	1 150 \$
201922445	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922442	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922447	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922448	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922449	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
20192245	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922450	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
206910617	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 200	1 110 \$
201922461	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	22 200	1 110 \$
201922462	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201922456	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201922455	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
201922454	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
201922453	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201922452	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UHCM100ACV4	23 400	1 170 \$
201922457	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922451	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922463	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922458	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922459	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
20192246	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922460	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910618	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
201922468	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	22 000	1 100 \$
201922464	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922465	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922466	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201922473	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201922472	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
201922471	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
20192247	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201922470	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201922469	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
201922478	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	22 400	1 120 \$
201922476	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	22 200	1 110 \$
201922474	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201922477	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201922475	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
201922479	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
206216701	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	22 400	1 120 \$
201922483	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	22 600	1 130 \$
201922482	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	22 600	1 130 \$
201922481	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	22 600	1 130 \$
20192248	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	22 400	1 120 \$
201922480	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	22 400	1 120 \$
201922484	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C100ACV5	22 600	1 130 \$
201922485	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201922486	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D140ACV5	22 600	1 130 \$
201922487	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	23 200	1 160 \$
201922488	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
201922489	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	22 600	1 130 \$
20192249	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 \$
201922490	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 \$
204780012	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	POV0A000M30SA+RP	22 200	1 110 \$
204780013	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	POV0B000M40SA+RP	22 200	1 110 \$
201922491	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0B30V31	N/A	23 600	1 180 \$
201923681	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C36V31		22 800	1 140 \$
201922492	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C42V41	N/A	22 400	1 120 \$
206918616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		22 200	1 110 \$
206918578	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206918579	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		22 400	1 120 \$
206918580	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		22 200	1 110 \$
202538581	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0B30V31+TDR		22 600	1 130 \$
201922493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	22 600	1 130 \$
201922494	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	22 400	1 120 \$
201922495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	22 000	1 100 \$
201922496	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	22 600	1 130 \$
204780014	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	31 000	1 550 \$
204780015	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201922497	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780016	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201922499	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
201922498	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780017	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	30 000	1 500 \$
204780018	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 000	1 600 \$
201922500	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922501	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
204780019	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962512	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
201922504	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	33 200	1 660 \$
201922503	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	33 800	1 690 \$
204780020	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962513	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$
206197341	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
201922502	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922505	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922511	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	33 200	1 660 \$
201922509	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	33 000	1 650 \$
204780021	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962514	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922507	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922512	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922513	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922518	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201922517	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
204780022	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962515	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922515	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922514	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922525	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922522	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
204780023	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962516	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
20192252	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922520	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922524	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922521	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
20192253	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922530	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922528	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922529	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
202586182	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 \$
202586183	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	31 400	1 570 \$
201922535	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	32 600	1 630 \$
201922533	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	32 400	1 620 \$
20192254	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
201922540	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
204780024	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 800	1 590 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205962517	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 600	1 580 \$
201922536	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922537	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 800	1 640 \$
201922538	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922544	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 \$
201922547	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922541	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
204780025	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962518	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
206325972	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	30 800	1 540 \$
201922542	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922549	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 \$
20192255	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922550	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922559	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922558	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201922552	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780026	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962519	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922554	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
202544296	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 200	1 560 \$
20192256	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922560	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922557	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922568	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922565	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201922564	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
201922562	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	33 000	1 650 \$
204780027	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962520	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780028	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$
205962521	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
201922563	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922561	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922567	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201922571	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922573	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922576	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201922582	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	33 200	1 660 \$
204780030	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962522	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780029	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$
205962523	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
201922257	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922570	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922581	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922258	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922580	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922579	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201922586	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201922592	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	31 600	1 580 \$
201922589	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	31 200	1 560 \$
201922599	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	31 800	1 590 \$
201922590	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	31 800	1 590 \$
204780031	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962525	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780032	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962524	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$
201922584	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922591	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922588	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 600	1 580 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922599	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922596	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	30 400	1 520 \$
201922593	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	31 400	1 570 \$
201922605	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
204780033	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962527	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780034	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962526	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$
201922604	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922603	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922602	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922601	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201922617	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922616	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922613	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
20192261	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922610	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922621	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	31 400	1 570 \$
201922608	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	32 600	1 630 \$
204780036	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962528	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$
204780035	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962529	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
201922609	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922622	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922623	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922624	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 400	1 620 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922636	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922633	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201922631	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201922628	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922627	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201922641	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$
204780037	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962530	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780038	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962531	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922625	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922638	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922639	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
20192264	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922640	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
204780039	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	31 400	1 570 \$
201922643	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922644	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922642	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
201922646	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922645	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922647	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780040	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962532	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
201922659	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922648	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	32 000	1 600 \$
201922651	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 \$
201922657	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
20192266	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
201922660	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
204780041	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962533	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
201922653	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922649	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 200	1 560 \$
20192265	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922650	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922655	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922654	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 200	1 610 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922663	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	30 400	1 520 \$
201922664	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922675	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922667	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201922669	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780042	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962534	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922671	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922665	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922666	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922672	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922673	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922697	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	30 200	1 510 \$
201922695	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	31 000	1 550 \$
201922694	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922693	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 \$
201922687	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922686	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922683	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
20192268	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922680	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922679	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	31 400	1 570 \$
201922678	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	32 600	1 630 \$
204780043	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962535	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$
204780044	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962536	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
201922703	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922692	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922691	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 400	1 520 \$
201922702	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922701	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
20192269	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922690	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922700	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922711	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	29 400	1 470 \$
20192271	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	31 200	1 560 \$
201922710	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	31 200	1 560 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922709	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	29 800	1 490 \$
201922708	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	30 800	1 540 \$
201922714	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922729	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201922727	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201922724	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922723	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201922722	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$
204780046	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962537	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780045	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962538	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922721	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922707	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 600	1 480 \$
201922706	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	29 800	1 490 \$
20192272	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922720	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922719	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922713	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922718	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922731	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 \$
201922733	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
206392943	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922734	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C42V41	N/A	30 800	1 540 \$
201923684	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C48V41	N/A	32 200	1 610 \$
201922735	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C60V51	N/A	31 000	1 550 \$
206918581	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		30 400	1 520 \$
206918582	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		30 600	1 530 \$
206918583	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		30 200	1 510 \$
201922736	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	31 400	1 570 \$
201922737	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	31 400	1 570 \$
201922738	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	31 200	1 560 \$
201922741	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922739	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	38 500	1 925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204836713	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962539	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
20192274	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922740	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922748	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922746	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
204836715	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962540	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922747	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922745	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922753	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922749	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922752	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
204836717	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
201922751	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
20192275	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922750	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201923081	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922759	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922755	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
204836719	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962541	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922756	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922757	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922763	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
201922761	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	38 000	1 900 \$
20192276	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922760	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922762	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	38 500	1 925 \$
204836721	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962543	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836723	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962542	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203864457	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
203978698	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 200	1 860 \$
20192277	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922770	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922771	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922767	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922764	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
204836725	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962545	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
204836727	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962544	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
201922772	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
201922773	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922769	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
201922776	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922777	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922778	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922779	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
20192278	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922780	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922781	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836728	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
204836730	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
201922775	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922783	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922782	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922788	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922784	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922785	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922786	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922787	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922792	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836734	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962546	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836732	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962547	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922789	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
20192279	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922790	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922791	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
201922799	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922798	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	37 800	1 890 \$
201922796	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922795	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922794	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
204836736	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 400	1 870 \$
205962548	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 400	1 870 \$
201922793	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922797	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922803	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
201922802	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
201923082	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922805	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922808	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
204836739	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962549	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922807	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922800	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922801	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922815	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
201922816	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
20192282	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 \$
201922820	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 \$
201922817	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922809	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
20192281	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922810	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922811	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922812	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922813	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836740	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 400	1 820 \$
205962551	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 200	1 810 \$
204836742	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962550	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
201922819	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922818	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922814	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
20192283	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
201922830	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
201922832	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
201922834	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
201922833	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
201922821	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922822	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922823	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922824	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922825	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922826	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836744	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962553	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836746	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962552	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922827	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922828	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922829	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
201922837	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	37 600	1 880 \$
201922835	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
201923686	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TAM9A0C60V51	N/A	37 800	1 890 \$
206918584	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		36 800	1 840 \$
201922846	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	38 500	1 925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922847	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	37 800	1 890 \$
201922848	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	37 600	1 880 \$
6749789	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 \$
8935198	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
10510855	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
10510857	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
10510856	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
201800503	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
8938514	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 \$
202366079	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
8759118	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8759117	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10510858	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800511	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10510860	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201800519	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10510859	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800526	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
9122736	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 \$
202325438	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 \$
204780071	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
8761120	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
8761119	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
8935199	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	16 800	840 \$
8761117	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8761118	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10510861	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 \$
10510866	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800553	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10510865	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 \$
10510863	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201800535	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10510864	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$
201800565	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10510862	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800544	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796520	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
6796521	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 \$
6796518	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
6796519	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780072	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093446	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TAM9A0B30V31	N/A	16 800	840 \$
206918617	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
10153436	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	17 000	850 \$
6992577	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
7599436	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	*AM8C0C48V41		25 400	1 270 \$
10510867	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202492242	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
204780077	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492241	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492243	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492244	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492245	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780079	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759123	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 \$
10510871	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10510873	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10510874	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201800595	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10510872	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759129	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759128	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759130	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759127	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780082	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780081	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962579	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
10510879	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800615	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510878	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800601	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510877	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910619	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10510876	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800607	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510875	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780084	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962581	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
206912697	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$
204780083	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962580	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
202492246	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759133	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8759132	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8759134	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759135	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780086	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780085	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
202492247	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10510881	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800635	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
20249225	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
202492250	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510880	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800628	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510884	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492249	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492248	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10510882	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201800622	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510883	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8759136	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10510885	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201800641	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492252	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
202492251	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
206910621	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
8759138	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
8759139	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$
8759142	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759140	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8759141	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510887	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800654	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910622	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586184	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
202586185	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
8759144	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759145	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8759146	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
202492253	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
206910623	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
10510888	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800662	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910624	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
7125570	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004CC3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
202636142	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
8761124	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761123	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761122	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761121	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780088	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780087	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962583	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10510894	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510889	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
20180067	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
201800670	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510890	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510895	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800678	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510891	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10510896	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
20180069	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
201800690	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10510897	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510892	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800685	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510893	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8761128	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8761127	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761125	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761126	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
10510899	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800702	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510901	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800696	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510900	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10510898	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
20180071	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
201800710	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510902	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761130	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761131	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761129	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510904	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201800717	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
206910625	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
10510903	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800723	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910626	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796524	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796526	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761135	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8761133	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8761134	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510905	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800732	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
8938521	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
7125572	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796529	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796528	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125571	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
6796527	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093447	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
10093448	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0C36V31	N/A	25 200	1 260 \$
10093449	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0C42V41	N/A	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206918586	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
206918587	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153438	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 200	1 310 \$
10153439	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153440	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153441	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153442	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6749791	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
7161151	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	*AM8C0C60V51		34 200	1 710 \$
202492254	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
10510907	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780093	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962585	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10510908	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800739	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910627	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
204780094	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962586	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780095	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780096	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962588	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10510909	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
20236608	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
202366080	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
202366081	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 \$
10510910	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201800747	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910628	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
201800755	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
202366082	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 200	1 760 \$
8759153	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759152	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*UHCM100ACV4	36 000	1 800 \$
204780097	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962589	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10510911	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201800766	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910629	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
201800775	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780098	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962591	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
201800781	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10510912	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
204780100	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
205962593	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
205962595	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
204780103	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962594	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
202366083	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
202366084	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
8759154	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8759156	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780105	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
204780104	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962596	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10510915	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10510914	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800788	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910630	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10510913	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800796	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10510917	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10510916	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780108	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962599	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10510920	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10510919	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10510922	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10510921	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201800811	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910631	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201800803	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8761138	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761140	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780109	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962600	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10510923	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201800818	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910632	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
201800826	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780110	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962601	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10510924	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761145	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761143	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8761142	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780113	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
204780112	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962604	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10510925	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10510927	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800839	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910633	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10510926	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800832	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204340749	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 \$
204506102	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
10093451	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TAM9A0C48V41		34 000	1 700 \$
10093452	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TAM9A0C60V51	N/A	35 600	1 780 \$
206918589	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918590	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153444	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	35 600	1 780 \$
10153445	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153446	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153447	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	35 800	1 790 \$
10510930	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836762	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10510932	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10510933	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201800853	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10510937	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836771	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10510940	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10510943	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201800865	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10153448	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	50 000	2 500 \$
10153449	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	49 500	2 475 \$
10153450	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	49 500	2 475 \$
207590698	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
207590079	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590081	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
207590080	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590117	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
207590699	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 \$
207590219	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
207590641	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207590640	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
207590082	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590118	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590119	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207590083	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590120	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590717	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 \$
207590218	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 \$
207590273	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
207590675	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
207590674	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
207590086	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590123	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590085	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
207590121	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207590124	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207590084	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590122	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590628	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
207590629	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 \$
207590626	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
207590627	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207590274	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	POV0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
207590039	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TAM9A0B30V31		16 800	840 \$
207590606	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
207590051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 000	850 \$
207590087	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
207590243	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
207590279	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590242	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590244	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590245	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590246	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590281	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590093	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
207590650	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
207590649	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
207590651	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
207590648	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
207590284	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590283	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590394	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
207590129	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590127	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590485	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207590095	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590128	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590286	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
207590396	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
207590510	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$
207590285	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
207590395	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
207590247	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207590652	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590653	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207590654	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
207590288	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
207590287	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
207590248	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
207590132	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590251	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590131	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590250	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
207590249	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207590096	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590130	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590655	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
207590097	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590133	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590252	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590487	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207590656	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
207590657	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$
207590660	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
207590658	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
207590659	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207590135	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590488	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207590265	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
207590266	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
207590661	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
207590662	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
207590663	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
207590254	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207590489	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
207590099	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
207590136	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590490	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
207590270	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
207590679	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
207590677	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
207590676	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590290	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590289	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590398	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
207590137	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590138	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590140	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
207590100	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590139	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590142	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590141	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590101	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590143	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590682	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
207590683	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
207590681	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207590144	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207590491	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
207590145	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590492	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207590146	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590701	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207590634	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
207590631	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
207590633	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
207590630	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
207590718	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
207590040	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
207590041	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 \$
207590594	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207590595	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207590052	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 200	1 310 \$
207590053	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
207590054	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 \$
207590055	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 \$
207590056	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
207590255	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590295	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590400	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590147	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590493	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207590296	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590401	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590297	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207590298	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590403	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590220	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
207590221	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 \$
207590494	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
207590149	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207590669	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
207590668	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
207590299	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590404	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590150	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207590495	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207590151	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590300	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207590406	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207590152	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
207590302	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
207590408	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590410	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
207590305	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590409	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590223	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
207590224	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
207590670	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207590671	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
207590306	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590411	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590153	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590496	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
207590154	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590310	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590414	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590102	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
207590497	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
207590155	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207590688	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
207590311	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590415	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590157	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207590498	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207590158	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590312	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590416	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590693	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
207590315	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
207590314	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590419	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
207590160	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590499	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
207590159	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590271	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 \$
207590272	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207590043	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 \$
207590597	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
207590598	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
207590058	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 \$
207590059	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
207590060	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
207590061	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$
207590365	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207590162	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207590370	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207590164	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590062	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 \$
207590063	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 \$
207590064	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		49 500	2 475 \$
6750455	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 \$
10510948	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
10510946	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
10510947	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
201800873	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
10524437	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
8759161	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8759162	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10510949	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800879	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10510950	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201800885	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10510951	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800891	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
9122737	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
8854987	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
10524438	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
204780114	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
8761151	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
8761149	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
8761150	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8761152	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10510956	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 \$
10510955	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800898	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10510953	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 \$
10510957	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201800904	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10510954	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$
201800917	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10510952	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
20180091	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
201800910	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796547	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
6796548	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
7125574	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 \$
6796545	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 200	810 \$
6796546	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780115	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093454	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TAM9A0B30V31	N/A	16 800	840 \$
10093455	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TAM9A0C36V31	N/A	16 700	835 \$
206918620	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
10153451	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	16 700	835 \$
6750232	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	*AM8C0C36V31		25 200	1 260 \$
10510961	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 600	1 330 \$
10510960	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207177309	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
202492256	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
204780120	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492255	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492257	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
202492259	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492258	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780123	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759166	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
8759167	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
10510965	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10510962	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10510963	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201800923	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10510964	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759170	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8759171	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8759172	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8759169	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780125	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780124	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962620	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
20249226	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492260	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510967	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201800938	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
202366085	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510968	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800957	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510969	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910634	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202366086	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510970	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
20180095	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
201800950	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510966	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205962622	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
206912738	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
204780127	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
205962621	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
206753732	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
202366087	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
202366088	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
8759175	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
8759174	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
8759176	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759173	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780129	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
204780128	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
10510975	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800972	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202366091	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510971	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800965	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510972	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
20236609	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202366090	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202366089	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510973	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201800981	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510974	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8759178	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
10510976	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201800993	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492262	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
202492261	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759179	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
10510977	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201801002	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
8759185	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8759183	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8759184	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8759182	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8759181	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
202366092	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510978	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801008	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910635	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202586186	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 \$
202586187	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
202366093	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
8759186	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$
8759188	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759191	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8759190	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
8759189	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
206118999	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
202366094	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510979	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801015	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
206910636	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
8759192	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU60BS3	*UD2B100ACV3	26 400	1 320 \$
8761156	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8761153	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761155	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761154	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780130	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780131	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962624	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10510987	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510982	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201801037	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510986	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510981	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801022	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510980	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10510985	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510984	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510983	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801051	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510988	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205262065	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 \$
8761164	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761163	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 200	1 310 \$
8761162	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
8761160	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
10510995	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
10510992	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801072	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510989	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
10510991	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
20180106	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
201801060	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510994	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10510997	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510993	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510996	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201801066	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510990	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8761166	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8761165	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8761167	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8761168	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8761169	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510999	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510998	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801077	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910637	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
8761170	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8761171	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761173	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
8761172	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
8761175	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
10511001	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511000	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801083	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511002	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
201801087	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
7125576	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
6796557	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
6796558	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$
7125577	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
6796556	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
10093456	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0B30V31	N/A	26 600	1 330 \$
10093457	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0C36V31	N/A	25 200	1 260 \$
10093458	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0C42V41	N/A	25 400	1 270 \$
206918592	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
206918593	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153453	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153454	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153455	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 400	1 270 \$
10153456	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6796559	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
10511006	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202586188	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
202586189	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	26 000	1 300 \$
204780136	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
204780138	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759198	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
10511008	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511007	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10511010	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
20180110	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511009	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8759203	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759204	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759202	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759201	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780141	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780140	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962629	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
10511015	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801113	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511011	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801106	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511012	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511013	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801121	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511014	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780142	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962630	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
204780143	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962631	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
202492265	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759207	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8759205	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8759208	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759209	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780144	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780145	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
202492264	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511016	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801137	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202492263	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511019	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801132	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511018	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492266	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492267	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511020	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201801126	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511017	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8759210	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10511021	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
20180115	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
201801150	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492268	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759212	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8938531	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 200	1 360 \$
8759216	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759214	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8759215	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511023	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801165	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910638	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586190	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
8759218	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759220	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
202492269	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511024	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801171	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910639	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
6796560	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004CC3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8761178	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761179	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761180	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761181	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780146	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780147	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 400	1 270 \$
205962633	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511028	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511033	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801183	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511026	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511032	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801177	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511031	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511027	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
201801204	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10511025	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511030	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801197	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511029	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
8761185	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8761183	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761182	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761184	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
10511035	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
20180121	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
201801210	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511038	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801222	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511037	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511036	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201803243	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511034	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761187	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761186	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761189	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511039	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201803247	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
10511040	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201803245	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910640	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796562	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796563	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761192	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8761191	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8761190	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511041	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201803249	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
7125581	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796566	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796565	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125580	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
6796567	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093459	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
10093460	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0C36V31	N/A	25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10093461	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0C42V41	N/A	25 000	1 250 \$
206918594	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
206918595	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153457	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 000	1 300 \$
10153458	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153459	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153460	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153461	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6750233	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	*AM8C0C48V41		34 400	1 720 \$
10511042	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	39 000	1 950 \$
204780149	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
204780150	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511044	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
20249227	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
202492270	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511043	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780151	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD42BS3	POV0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204836773	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	POV0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962635	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	POV0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
10511046	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	38 500	1 925 \$
201803251	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$
10511045	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
204836774	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962636	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
8759223	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
204780152	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	POV0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962637	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	POV0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511048	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201803253	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511047	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780153	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962638	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204780154	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU42BS3	POV0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205962639	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
8759228	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8759225	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8759229	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8759227	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780155	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962640	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511052	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
202366095	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 \$
202366096	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
10511050	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
201803255	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511049	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511051	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201803257	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
202366097	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
8759231	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8759230	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
8759234	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
8759233	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780156	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962641	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511054	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511055	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201803259	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511056	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511053	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803261	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204836779	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962642	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
10511058	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
204836780	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962644	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
9119386	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
9119383	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 \$
9119384	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204780157	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962647	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780158	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962646	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511060	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 600	1 780 \$
201803265	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
10511062	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
10511061	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 000	1 850 \$
204780160	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962649	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780159	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962648	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
204780161	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962650	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780162	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962651	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
202366098	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
202366099	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
202366100	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
8759235	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8759236	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
204780163	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962653	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780164	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962652	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511066	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511065	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803269	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511064	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511063	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803267	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780165	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511068	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511069	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511067	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780166	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962654	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
8761197	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8761194	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8761193	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8761196	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780167	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962655	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511072	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511075	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511076	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511073	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
20180327	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
201803270	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511070	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511071	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511074	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201803273	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
8761199	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8761202	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
8761198	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
8761201	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780168	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962656	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511078	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511077	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201803277	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511080	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511079	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803275	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780169	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962658	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780170	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962657	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511082	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
201803279	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
10511083	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511081	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
8938533	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
8761205	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8761208	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
204780172	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962659	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780171	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962660	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511084	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511085	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803283	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511087	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511086	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803281	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
8233510	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
8233511	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
10093462	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C42V41	N/A	36 200	1 810 \$
10093463	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C48V41		34 400	1 720 \$
10093464	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C60V51	N/A	36 200	1 810 \$
206918596	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$
206918597	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
206918598	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
10153462	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	36 000	1 800 \$
10153463	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	34 200	1 710 \$
10153464	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	36 800	1 840 \$
10153465	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	36 600	1 830 \$
10153466	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	36 400	1 820 \$
6750457	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
10511091	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780177	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962662	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511094	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803285	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511093	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204780178	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962663	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780179	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780180	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962665	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511095	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511096	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201803287	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511097	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511098	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201803289	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8759242	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759243	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780181	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962666	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511099	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511100	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201803291	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
10511101	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511102	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803293	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780182	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962667	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
10511104	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 000	1 750 \$
201803294	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10511105	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
10511103	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
204780185	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962670	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780186	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962671	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511106	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511107	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
8759247	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8759248	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780188	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962673	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511108	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511109	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803297	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511110	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511111	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803299	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511114	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511112	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780192	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	POV0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962676	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	POV0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511119	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511118	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511120	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511117	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201803301	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511116	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511121	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511115	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201803302	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8761214	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761212	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780193	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	POV0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962677	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	POV0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511124	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511122	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201803305	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
10511125	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511123	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803306	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
205962678	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	POV0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
204780195	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	POV0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962679	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	POV0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511129	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511127	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511128	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511126	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511130	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761217	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761221	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8761222	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780197	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962681	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511134	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511132	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803308	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511133	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511131	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803311	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10093467	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TAM9A0C60V51	N/A	35 600	1 780 \$
206918600	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918601	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153468	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	35 600	1 780 \$
10153469	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153470	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153471	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	35 800	1 790 \$
10511139	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836793	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511141	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201803315	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10511146	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836804	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511149	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201803319	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10093468	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TAM9A0C60V51		48 000	2 400 \$
10153472	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	49 000	2 450 \$
10153473	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	49 500	2 475 \$
10153474	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
207590105	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590103	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
207590104	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590165	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590744	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207590745	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
207590106	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590166	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590167	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207590107	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590168	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590833	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
207590820	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
207590316	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
207590788	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
207590789	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207590109	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590169	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590170	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207590172	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207590108	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590171	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590731	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 \$
207590735	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 \$
207590729	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207590317	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
207590720	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TAMXA0B30V3PA		15 800	790 \$
207590609	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
207590065	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 \$
207590610	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207590257	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207590322	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590256	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590258	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590260	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590259	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590325	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590749	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
207590750	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
207590173	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590753	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207590754	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
207590755	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
207590752	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207590327	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590326	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590435	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
207590261	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590174	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590225	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590176	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590500	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207590226	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590110	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590175	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590437	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
207590551	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
207590329	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
207590436	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
207590484	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590227	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207590228	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
207590758	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
207590757	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
207590759	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207590756	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
207590331	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
207590330	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
207590178	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590231	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590177	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590230	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590229	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590111	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590179	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590761	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207590180	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590263	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590262	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590762	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207590112	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590181	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590766	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
207590767	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
207590765	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207590764	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207590232	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590182	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590501	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207590267	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 \$
207590268	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
207590233	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
207590768	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
207590771	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
207590770	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
207590769	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
207590479	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
207590234	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590183	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590502	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
207590793	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207590790	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
207590791	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207590332	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590333	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590439	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
207590185	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590184	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590113	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590186	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590389	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207590189	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590187	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590115	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590114	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590188	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590798	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
207590797	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
207590799	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
207590800	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207590801	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207590190	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590503	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207590191	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590116	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207590192	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
207590736	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
207590733	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
207590734	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$
207590737	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
207590732	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
207590834	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0B30V31		26 600	1 330 \$
207590046	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
207590047	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 \$
207590726	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0B30V3PA		26 000	1 300 \$
207590721	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0C36V3PA		24 800	1 240 \$
207590722	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0C42V4PA		25 000	1 250 \$
207590600	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
207590601	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207590067	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
207590068	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 600	1 280 \$
207590069	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 \$
207590070	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
207590335	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
207590336	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
207599969	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207590264	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
207599968	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207590337	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD42BS3	POV0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207590371	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	POV0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207590441	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	POV0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
207590193	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590372	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207590442	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
207590774	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
207590338	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590443	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590194	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207590339	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590444	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590340	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
207590445	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
207590778	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
207590776	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
207590779	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
207590777	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207590341	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207590446	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207590235	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 \$
207590236	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207599970	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
207590195	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
207590196	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
207590237	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
207590781	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
207590780	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
207590783	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
207590782	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
207590342	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590447	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
207590197	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207590198	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207590374	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207590448	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
207590375	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590450	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
207590828	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
207590825	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 \$
207590826	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
207590343	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207590453	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207590344	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590452	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207590200	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
207590346	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207590455	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207590345	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590454	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207590347	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590456	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590348	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207590457	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207590238	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
207590239	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
207590240	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
207590784	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
207590785	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
207590349	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207590459	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207590350	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207590458	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207590202	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
207599971	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
207590201	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207590351	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
207599973	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207599974	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
207599972	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207590352	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590460	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207590805	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
207590803	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
207590804	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207590353	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207590461	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207599976	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207599975	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
207590203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
207590204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
207590806	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
207590809	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
207590808	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
207590354	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590462	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
207590206	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207590205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207590355	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590464	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590356	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207590463	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207599978	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207590207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599979	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
207599977	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
207590823	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
207590811	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
207590814	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
207590358	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207590465	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207590357	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207590466	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207590209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
207599980	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
207590208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207590738	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
207590739	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
207590835	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207590049	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C60V51		36 200	1 810 \$
207590723	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C48V4PA		34 800	1 740 \$
207590724	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C60V5PA		35 200	1 760 \$
207590602	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$
207590603	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
207590604	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
207590071	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 000	1 800 \$
207590072	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		34 200	1 710 \$
207590073	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 \$
207590074	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 600	1 830 \$
207590075	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 \$
207590381	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207590211	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207590387	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207590213	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207590076	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 \$
207590077	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 500	2 425 \$
208141276	American Standard	4TXD2036A10NU**	4MXA2024A10NU**	N/A	16 300	815 \$
208141273	American Standard	4TXD2036A10NU**	4MXA2036A10NU**	N/A	24 000	1 200 \$
208141274	American Standard	4TXD2060A10NU**	4MXA2048A10NU**	N/A	32 000	1 600 \$
208141275	American Standard	4TXD2060A10NU**	4MXA2060A10NU**	N/A	36 000	1 800 \$
202541564	AMERICAN STANDARD	4TXK2309A10N0**	4MXW2309A10N0**	N/A	6 800	340 \$
202703123	AMERICAN STANDARD	4TXK2312A10N0**	4MXW2312A10N0**	N/A	7 100	355 \$
202703125	AMERICAN STANDARD	4TXK2318A10N0**	4MXW2318A10N0**	N/A	12 400	620 \$
202703127	AMERICAN STANDARD	4TXK2324A10N0**	4MXW2324A10N0**	N/A	14 600	730 \$
207629144	AMERICAN STANDARD	4TXK2509A10N0**	4MXW2509A10N0**		7 300	365 \$
207629150	AMERICAN STANDARD	4TXK2512A10N0**	4MXW2512A10N0**		7 700	385 \$
207642982	American Standard	4TXK2518A10N0**	4MXW2518A10N0**	N/A	11 400	570 \$
207629152	AMERICAN STANDARD	4TXK2524A10N0**	4MXW2524A10N0**		15 500	775 \$
207629148	AMERICAN STANDARD	4TXK2536A10N0**	4MXW2536A10N0**		22 600	1 130 \$
7151530	AMERICAN STANDARD	4TXK2709A10N0AA	4MXW2709A10N0AA		5 800	290 \$
7151532	AMERICAN STANDARD	4TXK2712A10NAA	4MXW2712A10N0AA		8 000	400 \$
204340355	AMERICAN STANDARD	4TXK3809B10NU**	4MXW3809B10NU**		5 600	280 \$
9150124	AMERICAN STANDARD	4TXK3812A10NU**	4MXW3812A10NU**		8 100	405 \$
9150126	AMERICAN STANDARD	4TXK3818A10NU**	4MXW3818A10NU**		14 200	710 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9150128	AMERICAN STANDARD	4TXK3824A10NU**	4MXW3824A10NU**		15 500	775 \$
210435420	AMERICAN STANDARD	4TXM2118A12N0**	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
210435421	AMERICAN STANDARD	4TXM2124A13N0**	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
210435422	AMERICAN STANDARD	4TXM2130A14N0**	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
210435423	AMERICAN STANDARD	4TXM2136A14N0**	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
210435424	AMERICAN STANDARD	4TXM2142A15N0**	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
9060509	AMERICAN STANDARD	4TXM2218A12N0**	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
9060510	AMERICAN STANDARD	4TXM2221A13N0**	Appareils sans conduits		16 800	840 \$
9060511	AMERICAN STANDARD	4TXM2224A14N0**	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
9060512	AMERICAN STANDARD	4TXM2230A15N0**	Appareils sans conduits		27 000	1 350 \$
9060515	AMERICAN STANDARD	4TXM2236A15N0**	Appareils sans conduits		25 000	1 250 \$
9060516	AMERICAN STANDARD	4TXM2242A15N0**	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
204340535	AMERICAN STANDARD	4TXM2318A12NU**	Appareils sans conduits	N/A	17 000	850 \$
204340537	AMERICAN STANDARD	4TXM2324A13NU**	Appareils sans conduits	N/A	17 900	895 \$
206908471	AMERICAN STANDARD / MITSUBISHI ELECTRIC	NAXMPH20A122A**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 300	665 \$
206908466	AMERICAN STANDARD / MITSUBISHI ELECTRIC	NAXMPH20A122A**	Appareils avec conduits		13 700	685 \$
206908468	AMERICAN STANDARD / MITSUBISHI ELECTRIC	NAXMPH20A122A**	Appareils sans conduits		13 000	650 \$
206374558	AMERICAN STANDARD / MITSUBISHI ELECTRIC	NAXSKH30A112AA	TPEADA0301AA70A		25 400	1 270 \$
206223039	AMERICAN STANDARD / MITSUBISHI ELECTRIC	NAXSKH36A112AA	APEADA0361AA70A		25 400	1 270 \$
206328183	AMERICAN STANDARD / MITSUBISHI ELECTRIC	NAXSKH36A112AA	PEAD-A36AA7		25 400	1 270 \$
210488259	AMERISTAR	M4THM1918A12N**	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
210488260	AMERISTAR	M4THM1924A13N**	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
210488261	AMERISTAR	M4THM1930A14N**	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
210488262	AMERISTAR	M4THM1936A14N**	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
210488263	AMERISTAR	M4THM1942A15N**	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
203162809	Ameristar	M4THS1809A11N**	M4MHW1809A1N0**		6 800	340 \$
203162808	Ameristar	M4THS1812A11N**	M4MHW1812A1N0**		7 100	355 \$
203162807	Ameristar	M4THS1818A11N**	M4MHW1818A1N0**		12 400	620 \$
203162806	Ameristar	M4THS1824A11N**	M4MHW1824A1N0**		14 600	730 \$
207642983	Ameristar	M4THS2309A11N**	M4MHW2309A1N0**	N/A	7 300	365 \$
207642985	Ameristar	M4THS2312A11N**	M4MHW2312A1N0**	N/A	7 700	385 \$
208120592	Ameristar	M4THS2318A11N**	M4MHW2318A1N0**	N/A	11 400	570 \$
208120590	Ameristar	M4THS2324A11N**	M4MHW2324A1N0**	N/A	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10596838	Ameristar	M4TLS1809A11N**	M4MLW1809A1N0**		5 800	290 \$
10596841	Ameristar	M4TLS1824A11N**	M4MLW1824A1N0**		16 000	800 \$
8177094	ARCOAIRE	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 \$
201835542	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835521	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835541	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835545	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835522	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835544	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835523	ARCOAIRE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835546	ARCOAIRE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767340	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188283	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188284	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188282	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767341	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188286	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188287	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188285	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826616	ARCOAIRE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826614	ARCOAIRE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826615	ARCOAIRE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207642992	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207642991	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207642990	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207642995	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207642994	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207642993	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$
207643004	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643003	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643002	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643001	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643000	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207642999	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201835525	ARCOAIRE	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201835526	ARCOAIRE	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201835550	ARCOAIRE	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207642989	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207642988	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207642987	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207642997	ARCOAIRE	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643007	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643006	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643005	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201835506	ARCOAIRE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835507	ARCOAIRE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463642	ARCOAIRE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463643	ARCOAIRE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835532	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835531	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835515	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835514	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835533	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835535	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835534	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835516	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396069	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835537	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835536	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835517	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921372	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835540	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835538	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835539	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835518	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396072	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835520	ARCOAIRE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350382	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350383	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361869	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206361868	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350384	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350385	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350386	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396068	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361870	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826595	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350388	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801568	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350389	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361871	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202613	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202620	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202623	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202631	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202635	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202642	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202645	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202653	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202659	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202666	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202672	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202675	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202679	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202686	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202690	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202697	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202614	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202636	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202660	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202670	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202680	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202691	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202615	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202621	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202624	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202629	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202632	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202637	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202643	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202646	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202651	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202654	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202661	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202667	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202671	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202676	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202681	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202687	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202692	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202698	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202616	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202622	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202625	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202633	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202638	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202647	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202655	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202662	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202668	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202673	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202677	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202682	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202688	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202693	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202699	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202700	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202617	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202626	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202639	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202648	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202656	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202663	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202683	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202694	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202618	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202627	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202640	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202649	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202657	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202664	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202684	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202695	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202619	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202628	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202630	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202634	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202641	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202644	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202650	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202652	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202658	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202665	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202669	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202674	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202678	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202685	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202689	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202696	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202611	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202612	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202609	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202608	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202172	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202610	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188288	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826594	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350390	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350391	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350392	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396073	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361872	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
207099016	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099021	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099052	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099057	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099067	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099082	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099035	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099061	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099124	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099086	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099040	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099108	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099114	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099135	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099125	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099119	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099017	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099022	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099053	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099058	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099068	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099083	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099094	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099105	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099028	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099033	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099065	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099079	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099128	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099090	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099044	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099112	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099118	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099019	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099026	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099031	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099037	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099063	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099077	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099127	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099088	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099042	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099099	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099110	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099116	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099136	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099120	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099147	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099138	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099129	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099121	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099139	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099122	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099015	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099020	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099051	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099056	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099081	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099024	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099029	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099034	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099060	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099130	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099085	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099039	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099107	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099113	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099018	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099023	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099054	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099059	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099069	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099084	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099095	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099106	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099025	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099030	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099036	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099062	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099076	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099132	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099087	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099041	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099109	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099115	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099141	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099123	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099027	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099032	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099038	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A*	15 500	775 \$
207099064	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099078	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099133	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099089	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099043	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099111	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099117	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099013	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099012	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099010	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199007	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199011	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199020	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199057	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199009	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199013	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199018	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199022	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199024	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199050	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199058	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199067	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199026	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199029	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199031	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199033	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199035	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199052	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199059	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199068	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199015	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199051	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199070	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199028	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199037	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199039	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199042	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199053	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199060	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199072	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199075	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199054	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199073	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199055	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199077	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199008	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199012	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199021	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199062	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199032	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199010	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199014	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199019	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199023	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199025	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199064	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199079	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199027	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199030	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199034	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199036	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199016	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199017	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199081	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199038	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200385	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199063	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199082	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199084	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199046	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199056	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199065	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199083	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199002	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199003	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199006	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199004	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198926	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199005	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104310	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104309	ARCOAIRE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852040	ARCOAIRE	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852036	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
209852034	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852037	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852041	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852044	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852042	ARCOAIRE	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852043	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852035	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852039	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852038	ARCOAIRE	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
208106740	ARM STRONG AIR	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 000	300 \$
208106742	ARM STRONG AIR	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
208106741	ARM STRONG AIR	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 000	350 \$
208106743	ARM STRONG AIR	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
208106744	ARM STRONG AIR	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
208106745	ARM STRONG AIR	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		14 800	740 \$
208106735	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		7 400	370 \$
208106675	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		7 800	390 \$
208106678	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		8 300	415 \$
208106672	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		8 000	400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208106814	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208106813	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208106812	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
208106676	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
208106679	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 000	600 \$
208106673	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		12 700	635 \$
208106817	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
208106816	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Ducted Indoor Units		18 500	925 \$
208106815	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Non-Ducted Indoor Units		15 000	750 \$
208106677	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
208106680	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
208106674	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		14 200	710 \$
208106820	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208106819	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Ducted Indoor Units		16 000	800 \$
208106818	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208106821	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36M-1P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
208106767	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
208106769	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106768	ARMSTRONG AIR	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
208106770	ARMSTRONG AIR	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
208106738	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		6 100	305 \$
208106739	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		6 300	315 \$
208106736	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		6 100	305 \$
202760835	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	BCE7S24M		13 600	680 \$
202760837	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	BCE7S30M		14 000	700 \$
201847995	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	13 000	650 \$
201847996	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	13 000	650 \$
201847997	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201848001	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAC4X30B	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201846628	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	14 400	720 \$
201846629	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	14 400	720 \$
201846630	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	14 400	720 \$
10075489	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V045B12	13 000	650 \$
10075490	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V070B12	13 000	650 \$
10581280	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A96DS2V045B12	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10581281	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A97DSMV070B12	14 700	735 \$
202760839	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX136P	BCE7S42M		21 400	1 070 \$
201846639	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX136P	EAH1P48C+H4TXV02	A96US2V090C12	21 600	1 080 \$
202760842	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX148P	BCE7S60M		26 400	1 320 \$
201846641	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX148P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	29 200	1 460 \$
202760844	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	BCE7S60M		36 200	1 810 \$
201846643	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A96US2V135D20	36 600	1 830 \$
201846644	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	36 600	1 830 \$
202483110	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V090C20	36 400	1 820 \$
202483111	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V110C20	36 400	1 820 \$
202483113	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV090C20	36 400	1 820 \$
202483114	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV110C20	36 400	1 820 \$
205788778	AURORA	AU-A09HR-1A-O	AU-A09HR-1A-I		6 000	300 \$
207339165	AURORA	AU-A09HR-1B-O	AU-A09HR-1B-I		6 000	300 \$
207339167	AURORA	AU-A09HR-2B-O	AU-A09HR-2B-I		6 000	300 \$
207339166	AURORA	AU-A12HR-1B-O	AU-A12HR-1B-I		7 000	350 \$
207339168	AURORA	AU-A12HR-2B-O	AU-A12HR-2B-I		7 000	350 \$
205788782	AURORA	AU-A18HR-2A-O	AU-A18HR-2A-I		11 000	550 \$
207339169	AURORA	AU-A18HR-2B-O	AU-A18HR-2B-I		11 400	570 \$
207339170	AURORA	AU-A24HR-2B-O	AU-A24HR-2B-I		14 800	740 \$
207339172	AURORA	AU-A36HR-2B-O	AU-A36HR-2B-I		24 000	1 200 \$
208101256	AURORA	AU-CX09HR-2A-O	AU-BS09HR-2A-I		7 400	370 \$
208101257	AURORA	AU-CX12HR-2A-O	AU-BS12HR-2A-I		7 300	365 \$
208101258	AURORA	AU-CX18HR-2A-O	AU-BS18HR-2A-I		11 100	555 \$
208101259	AURORA	AU-CX24HR-2A-O	AU-BS24HR-2A-I		17 000	850 \$
208101260	AURORA	AU-LCU60-2A-O	AU-LCU60-2A-I		33 800	1 690 \$
208101261	AURORA	AU-LXU18-2A-O	AU-LCU18-2A-I		13 000	650 \$
208101262	AURORA	AU-LXU24-2A-O	AU-LCU24-2A-I		16 700	835 \$
208101263	AURORA	AU-LXU30-2A-O	AU-LCU30-2A-I		19 400	970 \$
208101264	AURORA	AU-LXU36-2A-O	AU-LCU36-2A-I		24 000	1 200 \$
208101265	AURORA	AU-LXU48-2A-O	AU-LCU48-2A-I		32 000	1 600 \$
207743707	AURORA	AU-MU18-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		11 800	590 \$
207743710	AURORA	AU-MU27-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		16 200	810 \$
207743711	AURORA	AU-MU27-2A-U	AU-LCF09-2A-I		16 000	800 \$
207743713	AURORA	AU-MU36-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		24 000	1 200 \$
207743716	AURORA	AU-MU48-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		31 000	1 550 \$
207743717	AURORA	AU-MU48-2A-U	AU-LCF09-2A-I		30 400	1 520 \$
205417843	AZUR	AZ-09DA17EXT	AZ-09DA17INT		5 000	250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205417845	AZUR	AZ-12CA22EXT	AZ-12CA22INT		7 500	375 \$
205417846	AZUR	AZ-18CA17EXT	AZ-18CA17INT		11 600	580 \$
205417847	AZUR	AZ-18CA22EXT	AZ-18CA22INT		11 600	580 \$
205662516	AZUR	AZ-24HPA	AH-24		15 300	765 \$
207036527	AZUR	AZ-24HPB	AH-24B		16 000	800 \$
206346136	AZUR	AZ-24M322SCO	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
205662517	AZUR	AZ-36HPA	AH-36		25 000	1 250 \$
207036530	AZUR	AZ-36HPB	AH-36B		25 000	1 250 \$
206347268	AZUR	AZ-36M422SCO	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
206346140	AZUR	AZ-42M522SCO	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207036533	AZUR	AZ-48HPB	AH-48B		31 000	1 550 \$
205663369	AZUR	AZ-60HPA	AH-60		32 400	1 620 \$
207036537	AZUR	AZ-60HPB	AH-60B		32 400	1 620 \$
202897338	BLUERIDGE	BM18Y19C	BM18Y19WM		11 000	550 \$
208101242	BLUERIDGE	BMAH1820C	BMAH1820I		13 000	650 \$
208101243	BLUERIDGE	BMAH2420C	BMAH2420I		16 700	835 \$
208101244	BLUERIDGE	BMAH3018C	BMAH3018I		19 400	970 \$
208101245	BLUERIDGE	BMAH3618C	BMAH3618I		24 000	1 200 \$
208101246	BLUERIDGE	BMAH4816C	BMAH4816I		32 000	1 600 \$
210025757	BLUERIDGE	BMAH6016C	BMAH6016I		42 000	2 100 \$
202918821	BLUERIDGE	BMHH27M18C	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
206905350	BLUERIDGE	BMHH27M22C	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
202918812	BLUERIDGE	BMHH36M17C	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
202918822	BLUERIDGE	BMHH36M17C	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
206905357	BLUERIDGE	BMHH48M22C	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
206905356	BLUERIDGE	BMHH48M22C	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207641281	BLUERIDGE	BMM18C	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207641280	BLUERIDGE	BMM18C	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207641279	BLUERIDGE	BMM18C	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207641293	BLUERIDGE	BMM18HHC	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 200	760 \$
207641292	BLUERIDGE	BMM18HHC	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207641291	BLUERIDGE	BMM18HHC	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
207641284	BLUERIDGE	BMM27C	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
207641282	BLUERIDGE	BMM27C	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207641283	BLUERIDGE	BMM27C	Appareils sans conduits		16 200	810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207641296	BLUERIDGE	BMM27HHC	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 900	845 \$
207641294	BLUERIDGE	BMM27HHC	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207641295	BLUERIDGE	BMM27HHC	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
207641286	BLUERIDGE	BMM36C	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207641299	BLUERIDGE	BMM36HHC	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207641298	BLUERIDGE	BMM36HHC	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207641297	BLUERIDGE	BMM36HHC	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207641290	BLUERIDGE	BMM48C	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207641289	BLUERIDGE	BMM48C	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207641288	BLUERIDGE	BMM48C	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
207641302	BLUERIDGE	BMM48HHC	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207641301	BLUERIDGE	BMM48HHC	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207641300	BLUERIDGE	BMM48HHC	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
208650621	BLUERIDGE	BMM55C	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$
208650620	BLUERIDGE	BMM55C	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
208650619	BLUERIDGE	BMM55C	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
208650624	BLUERIDGE	BMM55HHC	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$
208650623	BLUERIDGE	BMM55HHC	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
208650622	BLUERIDGE	BMM55HHC	Appareils sans conduits		35 200	1 760 \$
207826691	BLUERIDGE	BMX1220C	BMX1220WM		7 000	350 \$
207826690	BLUERIDGE	BMX922C	BMX922WM		6 000	300 \$
207339174	BLUERIDGE	BYM1221C	BYM1221WM		7 000	350 \$
207339179	BLUERIDGE	BYM12DIY22C	BYM12DIY22WM		7 400	370 \$
207571389	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BM12M22CNS		8 400	420 \$
207571388	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BM12MCC		7 900	395 \$
207571387	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BM12MCD		8 300	415 \$
209550309	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BMM12CC2		9 500	475 \$
209550311	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BMM12LW		10 200	510 \$
207339184	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BYM12HH26WM		7 500	375 \$
207339175	BLUERIDGE	BYM1820C	BYM1820WM		11 400	570 \$
207339180	BLUERIDGE	BYM18DIY22C	BYM18DIY22WM		11 500	575 \$
207571391	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BM18MCC		11 000	550 \$
207571390	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BM18MCD		12 700	635 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207571392	BLUERIDGE	BM18HH22C	BM18MFCC		12 000	600 \$
209550312	BLUERIDGE	BM18HH22C	BMM16LW		14 700	735 \$
209550310	BLUERIDGE	BM18HH22C	BMM18CC2		14 500	725 \$
207339185	BLUERIDGE	BM18HH22C	BM18HH22WM		10 800	540 \$
207339176	BLUERIDGE	BM2419C	BM2419WM		14 800	740 \$
207339181	BLUERIDGE	BM24DIY21C	BM24DIY21WM		15 500	775 \$
207571393	BLUERIDGE	BM24HH22C	BM24MCD		14 500	725 \$
207571394	BLUERIDGE	BM24HH22C	BM24MFCC		14 500	725 \$
207339186	BLUERIDGE	BM24HH22C	BM24HH22WM		19 800	990 \$
209948202	BLUERIDGE	BM3021C	BM3020WM		20 000	1 000 \$
207339178	BLUERIDGE	BM3618C	BM3618WM		20 000	1 000 \$
207339182	BLUERIDGE	BM36DIY18C	BM36DIY18WM		21 000	1 050 \$
208650625	BLUERIDGE	BM36HHUC	BM36MCD		28 000	1 400 \$
208650626	BLUERIDGE	BM36HHUC	BM36MFCC		25 000	1 250 \$
207571383	BLUERIDGE	BM36UC	BM36MCD		27 000	1 350 \$
207571384	BLUERIDGE	BM36UC	BM36MFCC		22 000	1 100 \$
208650627	BLUERIDGE	BM48HHUC	BM48MFCC		35 000	1 750 \$
207571385	BLUERIDGE	BM48UC	BM48MFCC		29 000	1 450 \$
210191032	BLUERIDGE	BM60HHUC	BM60MFCC		40 000	2 000 \$
207641303	BLUERIDGE	BM60UC	BM60MFCC		35 000	1 750 \$
209948201	BLUERIDGE	BM60UC2	BM60MFCC		35 000	1 750 \$
209550307	BLUERIDGE	BM6HH27C	BMM6CC2		5 700	285 \$
207826692	BLUERIDGE	BM6HH27C	BM6HH27WM		9 000	450 \$
207339173	BLUERIDGE	BM922C	BM922WM		6 000	300 \$
207571386	BLUERIDGE	BM9HH28C	BM09MCC		6 100	305 \$
209550308	BLUERIDGE	BM9HH28C	BMM9CC2		9 800	490 \$
207339183	BLUERIDGE	BM9HH28C	BM9HH28WM		7 500	375 \$
208130264	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR24HPJ1IB		16 300	815 \$
208130265	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR36HPJ1IB		24 000	1 200 \$
208130266	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR48HPJ1IB		32 000	1 600 \$
208130267	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR60HPJ1IB		36 000	1 800 \$
10277684	BOREAL	EQX09HPJ1OB	EQX09HPJ1IB		6 800	340 \$
10277685	BOREAL	EQX12HPJ1OB	EQX12HPJ1IB		7 100	355 \$
10277686	BOREAL	EQX18HPJ1OB	EQX18HPJ1IB		12 400	620 \$
10277687	BOREAL	EQX24HPJ1OB	EQX24HPJ1IB		14 600	730 \$
207760034	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHDXB		11 000	550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207760033	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHWXC		12 000	600 \$
203991172	BOSCH	BMS500-AAM018-1CSXRA	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207760022	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHDXB		11 800	590 \$
207760021	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHWXC		11 000	550 \$
203991183	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXHB	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207760037	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHDXB		18 773	939 \$
207760036	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHWXC		17 500	875 \$
203991174	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXRA	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
207760025	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHDXB		16 800	840 \$
207760024	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHWXC		16 000	800 \$
203991187	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHB	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
203991186	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHB	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
203991176	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXRA	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
207760027	Bosch	BMS500-AAM036-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHWXC		23 400	1 170 \$
207760043	Bosch	BMS500-AAM048-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHDXB		28 000	1 400 \$
207760042	Bosch	BMS500-AAM048-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHWXC		30 000	1 500 \$
203991178	BOSCH	BMS500-AAM048-1CSXRA	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
9966837	BOSCH	BMS500-AAS009-0CSXXA	BMS500-AAU009-0AHXXA		5 800	290 \$
204014467	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHB	BMS500-AAU009-1AHDXB		7 200	360 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203991152	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHB	BMS500-AAU009-1AHWXB		6 900	345 \$
207760013	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHCXB		6 000	300 \$
207760001	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHDXB		6 400	320 \$
208157116	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHWXB		7 100	355 \$
207759994	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHWXC		7 500	375 \$
203991166	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	BMS500-AAU009-1AHCXB		5 800	290 \$
203991159	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	BMS500-AAU009-1AHDXB		6 800	340 \$
203991148	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	BMS500-AAU009-1AHWXB		5 800	290 \$
207759993	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU006-1AHWXC		6 100	305 \$
207760012	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHCXB		6 100	305 \$
207760000	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHDXB		6 300	315 \$
208650710	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHWXB		6 100	305 \$
207759989	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHWXC		6 100	305 \$
9966838	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXXA	BMS500-AAU009-1AHXXA		6 300	315 \$
203991147	BOSCH	BMS500-AAS012-0CSXRB	BMS500-AAS012-0AHWXB		7 600	380 \$
9966839	BOSCH	BMS500-AAS012-0CSXXA	BMS500-AAU012-0AHXXA		7 500	375 \$
204014465	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHCXB		8 700	435 \$
204014468	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHDXB		8 500	425 \$
203991153	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHWXB		7 800	390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207760014	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHCXB		7 900	395 \$
207760003	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHDXB		8 300	415 \$
208157117	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHWXB		7 500	375 \$
207759995	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHWXC		7 500	375 \$
203991167	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRA	BMS500-AAU012-1AHCXB		7 500	375 \$
203991149	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRA	BMS500-AAU012-1AHWXB		7 700	385 \$
207760045	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHCXB		7 800	390 \$
207760002	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHDXB		8 300	415 \$
208650711	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHWXB		8 000	400 \$
207759990	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHWXC		8 000	400 \$
205921394	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXXA	BMS500-AAU012-1AHWXB		7 700	385 \$
207760005	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHDXB		12 700	635 \$
208157118	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHWXB		10 900	545 \$
207759996	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHWXC		10 800	540 \$
203991168	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	BMS500-AAU018-1AHCXB		12 000	600 \$
203991161	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	BMS500-AAU018-1AHDXB		12 000	600 \$
203991150	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	BMS500-AAU018-1AHWXB		11 400	570 \$
207760015	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHCXB		12 000	600 \$
207760004	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHDXB		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208650712	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHWXB		12 700	635 \$
207759991	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHWXC		12 700	635 \$
9966843	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXXA	BMS500-AAU018-1AHXXA		11 100	555 \$
204014470	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXHB	BMS500-AAU024-1AHDXB		17 200	860 \$
207760018	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHCXC		15 000	750 \$
207760008	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHDXB		14 500	725 \$
208157119	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHWXB		19 400	970 \$
207759997	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHWXC		19 800	990 \$
203991169	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	BMS500-AAU024-1AHCXB		15 800	790 \$
203991162	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	BMS500-AAU024-1AHDXB		16 000	800 \$
203991151	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	BMS500-AAU024-1AHWXB		15 300	765 \$
207760017	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHCXC		15 600	780 \$
207760006	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHDXB		13 500	675 \$
208650713	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHWXB		14 200	710 \$
207759992	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHWXC		14 200	710 \$
9966844	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXXA	BMS500-AAU024-1AHXXA		16 000	800 \$
207759998	Bosch	BMS500-AAS030-1CSXRC	BMS500-AAU030-1AHWXC		19 000	950 \$
203991170	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLB	BMS500-AAU036-1AHCXB		25 200	1 260 \$
203991163	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLB	BMS500-AAU036-1AHDXB		27 600	1 380 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207759999	Bosch	BMS500-AAS036-1CSXRC	BMS500-AAU036-1AHWXC		22 400	1 120 \$
203991171	BOSCH	BMS500-AAS048-1CSXLB	BMS500-AAU048-1AHCXB		35 000	1 750 \$
203991164	BOSCH	BMS500-AAS048-1CSXLB	BMS500-AAU048-1AHDXB		33 400	1 670 \$
207760020	Bosch	BMS500-AAS048-1CSXLC	BMS500-AAU048-1AHCXC		28 000	1 400 \$
207760010	Bosch	BMS500-AAS048-1CSXLC	BMS500-AAU048-1AHDXB		29 000	1 450 \$
203991165	BOSCH	BMS500-AAS060-1CSXLB	BMS500-AAU060-1AHDXB		37 600	1 880 \$
208546461	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430ANTD	BGH96M060B3B	17 600	880 \$
208546462	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430ANTD	BGH96M080B3B	17 600	880 \$
208546463	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430BNTD	BGH96M060B3B	17 600	880 \$
208546464	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430BNTD	BGH96M080B3B	17 600	880 \$
208128219	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BVA-24WN1-M15		20 000	1 000 \$
208128218	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BVA-24WN1-M20		18 200	910 \$
208128225	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-24WN1-M15		20 500	1 025 \$
208128227	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-24WN1-M20		19 200	960 \$
208128226	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 \$
208128224	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-36WN1-M20		24 600	1 230 \$
10021143	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD		17 200	860 \$
202534085	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$
202534086	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
10021144	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD		17 200	860 \$
202534087	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$
202534088	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
202534089	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	22 600	1 130 \$
202534090	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	22 600	1 130 \$
202534091	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	23 000	1 150 \$
202534092	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	23 000	1 150 \$
202534093	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	23 000	1 150 \$
202534094	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	23 000	1 150 \$
204396671	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		23 000	1 150 \$
204427507	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		23 000	1 150 \$
206331368	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M15		21 200	1 060 \$
8860508	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M18		19 000	950 \$
206331369	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8860512	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 \$
203377010	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD		18 000	900 \$
203024976	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	18 000	900 \$
207454632	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	18 000	900 \$
203025005	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	18 000	900 \$
207454642	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	18 000	900 \$
203377011	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD		18 000	900 \$
203025008	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	19 000	950 \$
207454643	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	19 000	950 \$
203025011	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	19 000	950 \$
207454644	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	19 000	950 \$
203377012	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD		22 000	1 100 \$
203024978	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	25 000	1 250 \$
207454633	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
203024981	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	25 000	1 250 \$
207454634	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
203377013	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD		23 000	1 150 \$
203024984	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	25 000	1 250 \$
207454635	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
203024986	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	25 000	1 250 \$
207454636	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
203377014	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD		23 000	1 150 \$
203024989	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	25 000	1 250 \$
207454637	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 \$
203024992	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	25 000	1 250 \$
207454638	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 \$
203025014	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	26 000	1 300 \$
207454645	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	26 000	1 300 \$
203025017	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	26 000	1 300 \$
207454646	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	26 000	1 300 \$
202868494	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		23 000	1 150 \$
202868496	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 \$
208546476	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BMAC4860CNTF	BGH96M100C5B	38 000	1 900 \$
208546477	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BMAC4860DNTF	BGH96M100D5B	38 000	1 900 \$
208546478	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BMAC4860DNTF	BGH96M120D5B	38 000	1 900 \$
208128243	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 \$
208128246	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-48WN1-M20		38 000	1 900 \$
208128244	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208128234	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-60WN1-M20		40 000	2 000 \$
10021148	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		31 000	1 550 \$
202534095	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	31 000	1 550 \$
202337984	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGS80M080B4A	30 000	1 500 \$
10021149	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		32 000	1 600 \$
202534096	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	31 000	1 550 \$
202534097	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	31 400	1 570 \$
202337985	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGS80M100C5A	31 000	1 550 \$
10021150	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF		32 000	1 600 \$
202534098	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	32 000	1 600 \$
202534099	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	32 000	1 600 \$
202337988	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGS80M120D5A	31 000	1 550 \$
10021151	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF		32 000	1 600 \$
202534100	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 000	1 850 \$
202337986	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGS80M100C5A	35 000	1 750 \$
10021152	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 \$
202534101	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	38 000	1 900 \$
202534102	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	38 000	1 900 \$
202337987	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGS80M120D5A	36 000	1 800 \$
10333757	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 \$
206331370	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 \$
8860510	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M18		35 000	1 750 \$
206331371	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 \$
8860511	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M18		40 000	2 000 \$
203377015	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		31 400	1 570 \$
203377016	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		32 000	1 600 \$
203024998	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	35 000	1 750 \$
207454640	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	35 000	1 750 \$
203025020	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	35 000	1 750 \$
207454647	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	35 000	1 750 \$
203377017	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		32 000	1 600 \$
203025023	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	35 000	1 750 \$
207454648	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	35 000	1 750 \$
203025026	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	35 000	1 750 \$
207454649	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	35 000	1 750 \$
203377018	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF		38 000	1 900 \$
203025001	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 000	1 850 \$
207454641	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	37 000	1 850 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203377019	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 \$
203025029	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	38 000	1 900 \$
207454650	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	38 000	1 900 \$
203025032	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	38 000	1 900 \$
207454651	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	38 000	1 900 \$
202868495	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BVA-48WN1-M20		40 000	2 000 \$
202868497	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BVA-60WN1-M20		44 000	2 200 \$
206395977	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD		17 200	860 \$
206395984	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$
207454658	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	17 200	860 \$
206395985	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
207454659	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	17 200	860 \$
206395978	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD		17 200	860 \$
206395986	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$
207454660	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	17 200	860 \$
206395987	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
207454661	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	17 200	860 \$
206395967	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	22 600	1 130 \$
207454652	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	22 600	1 130 \$
206395968	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	22 600	1 130 \$
207454653	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	22 600	1 130 \$
206395969	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	23 000	1 150 \$
207454654	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	23 000	1 150 \$
206395970	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	23 000	1 150 \$
207454655	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	23 000	1 150 \$
206395971	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	23 000	1 150 \$
207454656	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	23 000	1 150 \$
206395972	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	23 000	1 150 \$
207454657	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	23 000	1 150 \$
206395982	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		23 000	1 150 \$
206395983	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		23 000	1 150 \$
206395973	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M15		21 200	1 060 \$
206395964	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M18		21 600	1 080 \$
206395975	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M20		21 600	1 080 \$
206395974	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 \$
206395966	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		25 000	1 250 \$
206395976	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M20		25 000	1 250 \$
207658526	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD		18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207658538	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	18 000	900 \$
207658566	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	18 000	900 \$
207658527	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD		18 000	900 \$
207658567	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	19 000	950 \$
207658568	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	19 000	950 \$
207658528	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD		22 000	1 100 \$
207658539	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
207658540	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
207658529	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD		23 000	1 150 \$
207658541	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
207658542	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
207658530	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD		23 000	1 150 \$
207658561	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 \$
207658562	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 \$
207658569	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	26 000	1 300 \$
207658570	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	26 000	1 300 \$
207658522	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		23 000	1 150 \$
207658524	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 \$
206396002	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		31 000	1 550 \$
206395989	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	31 000	1 550 \$
207454662	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	31 000	1 550 \$
206396004	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		32 000	1 600 \$
206395990	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	31 000	1 550 \$
207454663	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	31 000	1 550 \$
206395991	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	31 400	1 570 \$
207454664	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	31 400	1 570 \$
206396005	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF		32 000	1 600 \$
206395992	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	32 000	1 600 \$
207454665	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	32 000	1 600 \$
206395993	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	32 000	1 600 \$
207454666	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	32 000	1 600 \$
206396003	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF		32 000	1 600 \$
206395994	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 000	1 850 \$
207454667	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	37 000	1 850 \$
206396006	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 \$
206395995	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	38 000	1 900 \$
207454668	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	38 000	1 900 \$
206395996	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	38 000	1 900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207454669	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	38 000	1 900 \$
206396007	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 \$
206396001	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M20		24 000	1 200 \$
206395997	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 \$
206395965	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M18		38 000	1 900 \$
206395999	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M20		38 000	1 900 \$
206395998	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 \$
206395988	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M18		40 000	2 000 \$
206396000	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M20		40 500	2 025 \$
207658531	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		31 400	1 570 \$
207658532	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		32 000	1 600 \$
207658564	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	35 000	1 750 \$
207658571	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	35 000	1 750 \$
207658533	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		32 000	1 600 \$
207658572	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	35 000	1 750 \$
207658573	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	35 000	1 750 \$
207658534	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF		38 000	1 900 \$
207658565	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	37 000	1 850 \$
207658535	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 \$
207658574	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	38 000	1 900 \$
207658575	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	38 000	1 900 \$
207658523	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BVA-48WN1-M20		40 000	2 000 \$
207658525	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BVA-60WN1-M20		44 000	2 200 \$
207862063	Breeze33	BZ33-HP09OUT1-G2-C	BZ33-HP09WALL1-G2-C		5 800	290 \$
207862088	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207862087	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207862086	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207862065	Breeze33	BZ33-HP18OUT2-G2-C	BZ33-HP18WALL2-G2-C		12 000	600 \$
207862091	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207862090	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207862089	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207862092	Breeze33	BZ33-HP364Z2-G2-P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207862068	Breeze33	BZ33-HP36OUT2-G2-C	BZ33-HP36WALL2-G2-C		24 000	1 200 \$
207862097	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207862096	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207862095	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207862069	Breeze33	BZ33-HYP06OUT2-G2-P	BZ33-HYP06WALL2-G2-P		9 000	450 \$
207862076	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-CASS09-P		6 100	305 \$
207862079	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-DIDU9-P		6 400	320 \$
207862070	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-HYP09WALL2-G2-P		7 500	375 \$
211257122	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-OWCASS09-G2-P		9 800	490 \$
207862077	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-CASS12-P		7 900	395 \$
207862080	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-DIDU12-P		8 300	415 \$
207862071	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-HYP12WALL2-G2-P		7 500	375 \$
207862082	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-ICM12-G2-P		8 400	420 \$
207862100	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207862099	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207862098	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207862085	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-CASS18-P		11 000	550 \$
207862081	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-DIDU18-P		12 700	635 \$
207862072	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-HYP18WALL2-G2-P		10 800	540 \$
207862083	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-IFMU18-P		12 000	600 \$
208130311	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU18-G2-P		12 000	600 \$
207862078	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-CASS24-G2-P		15 000	750 \$
207862073	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-HYP24WALL2-G2-P		19 800	990 \$
207862084	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-IFMU24-G2-P		14 500	725 \$
208130312	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU24-G2-P		16 200	810 \$
207862103	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207862102	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207862101	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207862106	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207862105	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207862104	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207862109	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207862108	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207862107	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
204429902	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	21 600	1 080 \$
204429878	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	21 600	1 080 \$
204429894	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	21 600	1 080 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9893473	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893474	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
204429916	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	21 600	1 080 \$
204429925	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	21 600	1 080 \$
9893475	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893476	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893513	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893514	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893512	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$
204429963	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	22 200	1 110 \$
204429996	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	22 000	1 100 \$
204429968	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	22 200	1 110 \$
204430000	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	22 000	1 100 \$
204429985	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	22 200	1 110 \$
204429991	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	22 200	1 110 \$
204429981	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	22 200	1 110 \$
9893477	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893478	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893516	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893517	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893515	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$
204430008	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	22 000	1 100 \$
204430020	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	22 200	1 110 \$
204430015	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	22 200	1 110 \$
204430017	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	22 200	1 110 \$
9893519	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9893520	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893479	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893518	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$
9893482	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893483	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		24 800	1 240 \$
9893522	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$
9893523	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893521	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
9893525	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$
9893526	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893484	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		24 800	1 240 \$
9893524	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
9893485	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		24 600	1 230 \$
9893486	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		24 600	1 230 \$
9893528	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$
9893529	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893527	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
9893531	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$
9893532	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9893487	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		24 400	1 220 \$
9893530	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
204430025	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3014AL*+UI	88*TA36070C14***	21 400	1 070 \$
9893488	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 400	1 270 \$
9893489	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
204430050	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	21 400	1 070 \$
204430056	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
9893490	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 400	1 270 \$
9893491	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893534	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 200	1 260 \$
9893535	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 200	1 260 \$
9893533	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$
9893492	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893493	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
204430073	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	22 200	1 110 \$
204430065	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	22 400	1 120 \$
204430075	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	22 400	1 120 \$
9893494	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893495	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893537	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 200	1 260 \$
9893538	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893536	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9893496	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893497	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$
9893540	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893541	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893498	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893539	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893543	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893544	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893499	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893542	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
204430080	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*2412AL*+UI	986TC42060C17***	22 800	1 140 \$
204430095	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA60070C21***	23 000	1 150 \$
204430097	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA60090C21***	23 000	1 150 \$
204430120	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66100C21***	23 000	1 150 \$
204430103	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66120C24***	23 000	1 150 \$
204430112	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	987MB66100C21***	23 000	1 150 \$
9893500	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893501	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893546	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893547	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893502	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893545	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9893503	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893504	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$
9893549	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893550	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893505	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893548	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893506	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893507	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$
9893552	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893553	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893508	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893551	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893509	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893510	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$
9893555	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893511	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893554	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893411	BRYANT	280ANV024*0**A*	FE4ANB006L+UI		24 800	1 240 \$
9893463	BRYANT	280ANV024000	FE4AN(B,F)003+UI		25 000	1 250 \$
9893462	BRYANT	280ANV024000	FE4ANF002L+UI		25 200	1 260 \$
204430173	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 \$
204430176	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430191	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	32 400	1 620 \$
204430179	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 \$
204430182	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 \$
204430185	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 \$
204430188	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 \$
204430194	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	32 800	1 640 \$
204430197	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	32 400	1 620 \$
204430225	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 \$
204430200	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430202	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	32 000	1 600 \$
204430227	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 \$
204430205	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	32 800	1 640 \$
204430208	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	32 600	1 630 \$
204430219	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430222	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430146	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	31 000	1 550 \$
204430211	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 \$
204430230	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430214	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430216	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
9893655	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 400	1 520 \$
9893656	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
9893654	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 600	1 530 \$
204430235	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	33 400	1 670 \$
204430233	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 \$
204430238	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 \$
204430241	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204430243	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430246	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204430248	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 \$
204430251	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430259	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204430254	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204430261	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430256	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430264	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	33 200	1 660 \$
204430266	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 \$
204430293	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430269	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430272	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430296	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430274	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204430287	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430291	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430279	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	33 200	1 660 \$
204430149	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	30 600	1 530 \$
204430299	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430282	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430285	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
9893658	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893659	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
9893657	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 600	1 530 \$
204430302	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430304	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430327	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430307	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	32 400	1 620 \$
204430321	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430324	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 \$
204430310	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 \$
204430329	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 \$
204430313	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430316	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 \$
204430318	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	32 600	1 630 \$
9893661	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893662	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
9893621	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 200	1 510 \$
9893660	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430332	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204430335	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430338	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430340	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204430346	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430343	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204430349	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	33 200	1 660 \$
204430352	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 \$
204430382	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430354	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430357	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430384	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430360	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204430362	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	33 000	1 650 \$
204430376	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430379	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430365	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	33 200	1 660 \$
204430368	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	33 000	1 650 \$
204430387	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430371	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430373	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
9893625	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 600	1 630 \$
9893664	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$
9893665	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		29 800	1 490 \$
9893663	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 200	1 510 \$
204430390	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430393	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430416	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430396	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	32 400	1 620 \$
204430410	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430413	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 \$
204430399	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 \$
204430419	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 \$
204430402	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430405	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 \$
204430407	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	32 600	1 630 \$
9893667	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		29 800	1 490 \$
9893668	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		29 800	1 490 \$
9893626	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 000	1 600 \$
9893666	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 200	1 510 \$
9893628	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 000	1 600 \$
9893670	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		31 800	1 590 \$
9893671	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		31 800	1 590 \$
9893669	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 \$
204430421	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	32 200	1 610 \$
204430424	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 000	1 600 \$
204430446	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 000	1 600 \$
204430427	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 000	1 600 \$
204430441	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430444	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430430	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 \$
204430449	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430432	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430435	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430438	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	32 200	1 610 \$
9893673	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		31 800	1 590 \$
9893674	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		31 800	1 590 \$
9893629	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		31 600	1 580 \$
9893672	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 \$
204430452	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 \$
204430455	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430457	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430460	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	32 200	1 610 \$
204430463	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 \$
204430466	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 \$
204430479	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 \$
204430482	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430468	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 \$
204430471	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 \$
204430485	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430474	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 \$
204430477	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430488	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430507	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430510	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430491	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 \$
204430512	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430498	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430501	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430504	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	32 200	1 610 \$
204430524	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	32 600	1 630 \$
204430515	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$
204430527	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 \$
204430518	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	32 800	1 640 \$
204430138	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	33 600	1 680 \$
204430154	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42060C17***	31 400	1 570 \$
204430157	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	31 000	1 550 \$
204430529	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	32 400	1 620 \$
204430558	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 \$
204430532	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430141	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
204430561	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 \$
204430143	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	26 800	1 340 \$
204430535	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	32 600	1 630 \$
204430551	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430555	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430161	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42060C17***	31 200	1 560 \$
204430539	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 \$
204430564	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430543	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430547	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430568	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	33 600	1 680 \$
204430592	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 \$
204430573	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 \$
204430594	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 \$
204430576	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	33 600	1 680 \$
204430583	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	33 400	1 670 \$
204430164	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	31 000	1 550 \$
204430588	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	33 400	1 670 \$
204430598	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$
204430602	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 \$
204430685	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430604	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430610	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204430693	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430617	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 \$
204430626	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430667	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430676	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430633	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$
204430639	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204430696	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430649	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430661	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
9893676	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 400	1 520 \$
9893677	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
204430700	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$
204430704	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204430751	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430707	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430714	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204430754	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430724	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204430727	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430742	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430748	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430731	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$
204430166	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 \$
204430759	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430735	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204430738	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
9893639	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 600	1 630 \$
9893679	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$
9893680	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893678	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204430769	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430774	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204430818	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430778	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
204430803	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204430809	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430781	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 \$
204430828	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430787	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204430791	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
204430798	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 \$
9893682	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$
9893683	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893640	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 \$
9893681	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204430834	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430844	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430924	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430856	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 200	1 610 \$
204430905	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 \$
204430912	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430874	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 \$
204430931	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 \$
204430884	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 \$
204430892	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 \$
204430896	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	32 400	1 620 \$
9893685	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		32 200	1 610 \$
9893686	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		32 000	1 600 \$
9893641	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 \$
9893684	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 400	1 620 \$
204430943	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	33 600	1 680 \$
204431044	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 \$
204430954	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 \$
204431054	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	32 800	1 640 \$
204430965	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	33 000	1 650 \$
204430970	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 \$
204431069	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	32 800	1 640 \$
204430977	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
204430986	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	33 600	1 680 \$
204430993	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	33 400	1 670 \$
204431025	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 \$
204431036	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 \$
204430996	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	32 800	1 640 \$
204430998	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	33 600	1 680 \$
204431000	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	33 400	1 670 \$
204431079	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	33 200	1 660 \$
204431002	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 \$
204431007	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 \$
204431017	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
9893688	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893689	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
9893644	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 400	1 520 \$
204431088	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431189	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 \$
204431098	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204431193	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	32 800	1 640 \$
204431107	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204431111	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204431198	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204431119	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
204431126	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 \$
204431130	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204431174	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204431180	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 \$
204431133	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 \$
204431137	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$
204431146	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204431204	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	33 200	1 660 \$
204431151	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204431158	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 \$
204431169	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 \$
9893646	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		30 600	1 530 \$
9893691	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893692	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893647	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 200	1 510 \$
9893690	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204431210	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$
204431289	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	33 000	1 650 \$
204431215	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204431293	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204431220	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204431228	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204431296	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204431236	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
204431246	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204431250	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204431279	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431285	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204431256	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 \$
204431260	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$
204431264	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204431298	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204431268	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204431271	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
204431275	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 \$
9893649	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 800	1 640 \$
9893694	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$
9893695	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893650	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 \$
9893693	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204431302	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 \$
204431351	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	32 600	1 630 \$
204431305	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$
204431308	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204431312	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	32 200	1 610 \$
204431355	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 \$
204431315	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	32 200	1 610 \$
204431317	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 \$
204431320	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 \$
204431341	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 \$
204431345	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204431323	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 \$
204431325	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 \$
204431328	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 \$
204431360	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204431331	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 \$
204431334	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204431337	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	32 400	1 620 \$
9893651	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9893652	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 400	1 620 \$
9893697	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		32 000	1 600 \$
9893698	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		32 000	1 600 \$
9893653	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 000	1 600 \$
9893696	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 \$
9893608	BRYANT	280ANV036000	FE4AN(B,F)003L+UI		30 200	1 510 \$
9893614	BRYANT	280ANV036000	FE4AN(B,F)005L+UI		31 600	1 580 \$
9893556	BRYANT	280ANV036000	FE4ANB006L+UI		31 600	1 580 \$
9893607	BRYANT	280ANV036000	FE4ANF002L+UI		30 600	1 530 \$
204431378	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	50 500	2 525 \$
204431364	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	50 500	2 525 \$
204431367	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 \$
204431381	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
204431374	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	49 500	2 475 \$
204431371	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	49 500	2 475 \$
204431384	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	50 500	2 525 \$
204431423	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
204431411	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	50 500	2 525 \$
204431416	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
204431387	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 \$
204431390	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	50 500	2 525 \$
204431394	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
204431401	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
9893742	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 \$
204431432	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	50 000	2 500 \$
204431439	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 \$
204431472	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 \$
204431441	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 \$
204431467	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431444	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 \$
204431451	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 \$
204431458	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	49 000	2 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9893745	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 \$
204431496	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	49 000	2 450 \$
204431477	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 \$
204431480	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 \$
204431499	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 \$
204431488	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431492	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	48 500	2 425 \$
204431485	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	48 500	2 425 \$
204431502	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 \$
204431505	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 \$
204431529	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 \$
204431509	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 \$
204431522	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431526	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	48 500	2 425 \$
204431513	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 \$
204431516	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 \$
204431520	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	48 500	2 425 \$
9893748	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 \$
204431535	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	49 000	2 450 \$
204431564	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	49 000	2 450 \$
204431539	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	49 000	2 450 \$
204431561	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	49 000	2 450 \$
204431543	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	49 000	2 450 \$
204431547	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	49 000	2 450 \$
204431553	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	49 500	2 475 \$
9893753	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		49 000	2 450 \$
9893754	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 500	2 425 \$
9893731	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		49 000	2 450 \$
204431596	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	51 000	2 550 \$
204431568	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 \$
204431572	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	50 500	2 525 \$
204431588	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
204431592	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
204431575	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431581	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
204431585	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	51 000	2 550 \$
204431626	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	49 000	2 450 \$
204431599	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 \$
204431601	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 \$
204431620	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431623	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	49 000	2 450 \$
204431605	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 \$
204431608	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 \$
204431612	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	49 000	2 450 \$
204431616	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	49 000	2 450 \$
9893727	BRYANT	280ANV048000	FE4AN(B,F)005L+UI		48 500	2 425 \$
9893699	BRYANT	280ANV048000	FE4ANB006L+UI		47 500	2 375 \$
204431630	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 \$
204431633	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	53 500	2 675 \$
204431659	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	53 500	2 675 \$
204431637	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	53 500	2 675 \$
204431652	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	54 000	2 700 \$
204431656	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	53 500	2 675 \$
204431639	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	53 500	2 675 \$
204431642	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	54 000	2 700 \$
204431646	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	53 500	2 675 \$
204431650	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	53 500	2 675 \$
204431662	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 \$
204431666	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 \$
204431681	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 \$
204431675	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	55 500	2 775 \$
204431678	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 \$
204431669	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	55 500	2 775 \$
204431671	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 \$
204431684	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 \$
204431687	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 \$
204431713	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 \$
204431691	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	55 000	2 750 \$
204431708	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	54 000	2 700 \$
204431710	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 \$
204431694	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	55 000	2 750 \$
204431697	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	54 000	2 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431701	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 \$
204431704	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	55 000	2 750 \$
204431716	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	56 000	2 800 \$
204431719	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	56 000	2 800 \$
204431743	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	56 000	2 800 \$
204431722	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	55 500	2 775 \$
204431736	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	54 500	2 725 \$
204431740	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	56 000	2 800 \$
204431725	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	56 000	2 800 \$
204431728	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	54 500	2 725 \$
204431731	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	56 000	2 800 \$
204431734	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	54 500	2 725 \$
204431745	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	55 500	2 775 \$
204431749	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 \$
204431774	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 \$
204431752	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	55 000	2 750 \$
204431767	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	55 500	2 775 \$
204431771	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 \$
204431756	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	55 000	2 750 \$
204431758	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	55 500	2 775 \$
204431761	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 \$
204431765	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	55 500	2 775 \$
9893760	BRYANT	280ANV060000	FE4ANB006L+UI		52 500	2 625 \$
205273834	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273721	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 400	1 220 \$
205273835	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273722	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273836	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273837	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273719	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 \$
205273720	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273838	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273839	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273728	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273840	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273841	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273729	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273842	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205273843	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273723	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273724	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273725	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273726	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273727	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273844	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273845	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273735	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273846	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273847	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273736	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273848	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273849	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273730	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273731	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273732	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273733	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273734	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273850	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273851	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273741	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273852	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273853	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 \$
205273737	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273738	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273739	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273740	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 \$
205273854	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 \$
205273855	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 000	1 200 \$
205273747	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 \$
205273856	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	24 000	1 200 \$
205273857	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
205273748	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$
205273858	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 \$
205273859	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	24 000	1 200 \$
205273742	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	24 200	1 210 \$
205273743	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	24 000	1 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205273744	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
205273745	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273746	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273860	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	24 000	1 200 \$
205273861	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
205273753	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$
205273862	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
205273863	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
205273749	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
205273750	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273751	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$
205273752	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
205273864	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	23 600	1 180 \$
205273865	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	23 600	1 180 \$
205273758	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	23 600	1 180 \$
205273866	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	23 600	1 180 \$
205273867	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	23 600	1 180 \$
205273754	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	23 800	1 190 \$
205273755	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	23 600	1 180 \$
205273756	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	23 600	1 180 \$
205273757	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	23 600	1 180 \$
205273868	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36045C17***	24 600	1 230 \$
205273761	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 400	1 220 \$
205273869	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273762	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273870	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	24 600	1 230 \$
205273871	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273759	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 \$
205273760	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273872	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA36045C17***	24 600	1 230 \$
205273873	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273768	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273874	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60070C21***	24 400	1 220 \$
205273875	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273769	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273876	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	24 600	1 230 \$
205273877	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273763	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205273764	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273765	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273766	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60080C21***	24 400	1 220 \$
205273767	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 400	1 220 \$
205273878	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273772	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273879	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273773	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273880	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273881	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273770	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273771	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273882	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273883	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273779	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273884	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273885	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273780	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273886	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273887	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273774	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273775	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273776	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273777	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273778	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273888	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 \$
205273889	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273786	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
205273890	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273891	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273787	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273892	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 \$
205273893	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 \$
205273781	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273782	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 \$
205273783	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273784	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273785	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205273894	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273895	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273792	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273896	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273897	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
205273788	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273789	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273790	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273791	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
205273898	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	23 800	1 190 \$
205273899	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
205273797	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$
205273900	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
205273901	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 \$
205273793	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
205273794	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	23 800	1 190 \$
205273795	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$
205273796	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	23 800	1 190 \$
205273902	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273804	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273903	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273805	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273904	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273905	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273806	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273906	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	24 200	1 210 \$
205273907	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273908	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273909	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 \$
205273798	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273799	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273800	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273801	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273802	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273803	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 \$
205273910	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273813	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273911	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205273814	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
205273912	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273913	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273815	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273914	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273915	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273916	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 \$
205273917	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 \$
205273807	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273808	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 \$
205273809	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273810	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273811	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273812	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 \$
205273918	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 \$
205273822	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273919	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273823	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
205273920	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273921	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273824	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273922	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273923	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 \$
205273924	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 \$
205273925	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
205273816	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273817	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 \$
205273818	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273819	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273820	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273821	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
205273926	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	24 000	1 200 \$
205273831	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	23 800	1 190 \$
205273927	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	23 800	1 190 \$
205273832	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 \$
205273928	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	23 800	1 190 \$
205273929	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
205273833	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205273930	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
205273931	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	24 000	1 200 \$
205273932	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	24 000	1 200 \$
205273933	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 \$
205273825	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	24 000	1 200 \$
205273826	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	24 000	1 200 \$
205273827	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	23 800	1 190 \$
205273828	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	23 800	1 190 \$
205273829	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$
205273830	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	23 800	1 190 \$
205273717	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 \$
205273718	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 600	1 180 \$
205273716	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 \$
206790019	BRYANT	284ANV024*0**B*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 800	1 190 \$
205273938	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 \$
205273937	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205273939	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205273940	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 \$
205273950	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 \$
205273941	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 \$
205273942	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205273951	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 \$
205273943	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205273944	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$
205273948	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205273949	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 \$
205273945	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205273952	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205273946	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205273947	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 \$
205273953	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 \$
205273954	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205273964	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205273955	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	34 000	1 700 \$
205273956	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 \$
205273965	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	33 800	1 690 \$
205273957	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205273962	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205273963	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	33 800	1 690 \$
205273958	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	34 600	1 730 \$
205273959	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	34 400	1 720 \$
205273966	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 \$
205273960	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 \$
205273961	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	33 800	1 690 \$
205273967	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 \$
205273968	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 \$
205273976	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 \$
205273969	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	33 600	1 680 \$
205273974	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 \$
205273975	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 \$
205273970	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	33 600	1 680 \$
205273977	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 \$
205273971	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 \$
205273972	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 \$
205273973	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	33 800	1 690 \$
205273978	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205273988	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 \$
205273979	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205273980	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205273989	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205273981	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205273982	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$
205273986	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205273987	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205273983	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205273990	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205273984	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205273985	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205273991	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	34 200	1 710 \$
205273992	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205274003	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 \$
205273993	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205273994	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	33 200	1 660 \$
205274004	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205273995	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	34 200	1 710 \$
205273996	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	34 000	1 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274001	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	33 400	1 670 \$
205274002	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205273997	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	34 000	1 700 \$
205273998	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	33 800	1 690 \$
205274005	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 800	1 690 \$
205273999	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	33 400	1 670 \$
205274000	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274006	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	33 400	1 670 \$
205274007	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	33 200	1 660 \$
205274015	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	33 200	1 660 \$
205274008	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	33 000	1 650 \$
205274013	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	33 400	1 670 \$
205274014	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	33 200	1 660 \$
205274009	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	33 200	1 660 \$
205274016	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	33 800	1 690 \$
205274010	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	33 400	1 670 \$
205274011	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	33 200	1 660 \$
205274012	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	33 400	1 670 \$
205274017	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	33 000	1 650 \$
205274018	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 \$
205274026	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 800	1 640 \$
205274019	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
205274024	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 \$
205274025	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 \$
205274020	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 800	1 640 \$
205274027	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	33 400	1 670 \$
205274021	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 \$
205274022	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 \$
205274023	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
205274028	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA36045C17***	33 800	1 690 \$
205274029	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	33 400	1 670 \$
205274040	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	33 200	1 660 \$
205274030	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274031	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
205274041	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274032	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42060C17***	34 000	1 700 \$
205274033	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42080C17***	33 800	1 690 \$
205274038	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274039	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274034	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42060C17***	33 600	1 680 \$
205274035	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42080C17***	33 800	1 690 \$
205274042	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 \$
205274036	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 \$
205274037	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$
205274043	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274044	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
205274052	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274045	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
205274050	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 \$
205274051	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274046	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 \$
205274053	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 \$
205274047	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 \$
205274048	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$
205274049	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
205274054	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 \$
205274060	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	34 200	1 710 \$
205274055	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205274061	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205274056	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205274057	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	34 400	1 720 \$
205274058	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	34 400	1 720 \$
205274059	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 \$
205274062	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	34 800	1 740 \$
205274063	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205274074	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205274064	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	34 000	1 700 \$
205274065	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	33 800	1 690 \$
205274075	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	33 800	1 690 \$
205274066	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205274067	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	34 600	1 730 \$
205274072	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC60080C21***	34 000	1 700 \$
205274073	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	33 800	1 690 \$
205274068	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	34 600	1 730 \$
205274069	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	34 400	1 720 \$
205274076	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	34 400	1 720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274070	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	34 000	1 700 \$
205274071	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	33 800	1 690 \$
205274077	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	34 200	1 710 \$
205274078	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205274089	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 \$
205274079	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274080	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274090	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274081	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205274082	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	34 000	1 700 \$
205274087	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205274088	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274083	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 \$
205274084	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205274091	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274085	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274086	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274092	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274093	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274101	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274094	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	33 200	1 660 \$
205274099	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205274100	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274095	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 \$
205274102	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274096	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274097	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274098	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	33 400	1 670 \$
205274103	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274104	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
205274112	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274105	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
205274110	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 \$
205274111	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274106	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 \$
205274113	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 \$
205274107	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 \$
205274108	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274109	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	33 200	1 660 \$
205274114	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 \$
205274129	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	34 200	1 710 \$
205274115	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 \$
205274130	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205274116	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 \$
205274117	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 \$
205274131	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 \$
205274118	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	33 400	1 670 \$
205274119	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205274120	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	34 400	1 720 \$
205274127	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 \$
205274128	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 \$
205274121	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	33 600	1 680 \$
205274122	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	34 400	1 720 \$
205274123	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 \$
205274132	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 \$
205274124	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 \$
205274125	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 \$
205274126	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	33 800	1 690 \$
205274133	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	34 400	1 720 \$
205274148	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 \$
205274134	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 \$
205274149	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 \$
205274135	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274136	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274150	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274137	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	33 400	1 670 \$
205274138	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205274139	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$
205274146	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205274147	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274140	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 \$
205274141	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 \$
205274142	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 \$
205274151	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274143	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274144	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274145	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	33 600	1 680 \$
205274152	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	34 400	1 720 \$
205274167	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 \$
205274153	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205274168	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 \$
205274154	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274155	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274169	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274156	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	33 200	1 660 \$
205274157	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	34 200	1 710 \$
205274158	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$
205274165	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205274166	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274159	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 \$
205274160	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 \$
205274161	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205274170	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274162	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274163	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274164	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	33 600	1 680 \$
205274171	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	33 800	1 690 \$
205274186	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	33 600	1 680 \$
205274172	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	33 400	1 670 \$
205274187	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 \$
205274173	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274174	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 \$
205274188	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274175	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
205274176	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	33 800	1 690 \$
205274177	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	33 600	1 680 \$
205274184	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 \$
205274185	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274178	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 \$
205274179	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	33 800	1 690 \$
205274180	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	33 600	1 680 \$
205274189	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	33 400	1 670 \$
205274181	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 \$
205274182	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274183	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
205273935	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 \$
205273934	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 \$
205273936	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 \$
205274192	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
205274195	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274194	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274193	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274196	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$
205274197	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274198	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274199	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274200	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	42 500	2 125 \$
205274201	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274202	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
205274205	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274204	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274203	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274206	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274207	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274208	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274209	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274210	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274211	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274218	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	43 500	2 175 \$
205274212	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
205274219	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274213	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$
205274217	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274214	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274215	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274216	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	43 500	2 175 \$
205274229	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	43 000	2 150 \$
205274220	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	43 000	2 150 \$
205274221	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	42 500	2 125 \$
205274230	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274222	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274227	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	43 000	2 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274228	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274223	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274224	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	43 000	2 150 \$
205274225	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274226	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274191	BRYANT	284ANV048*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 \$
205274190	BRYANT	284ANV048*0**A*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 \$
206790588	BRYANT	284ANV048*0**B*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 \$
205274237	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
205274235	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
205274236	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
205274238	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	52 000	2 600 \$
205274232	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 \$
205274233	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
205274234	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
205274243	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
205274241	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
205274242	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
205274244	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	51 500	2 575 \$
205274239	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 \$
205274240	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
205274250	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
205274248	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
205274249	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
205274251	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	52 000	2 600 \$
205274245	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 \$
205274246	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
205274247	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
205274252	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60070C21***	51 000	2 550 \$
205274253	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 \$
205274261	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60110C21***	50 000	2 500 \$
205274254	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA66135C24***	50 000	2 500 \$
205274259	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC60080C21***	50 500	2 525 \$
205274260	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC66100C21***	50 000	2 500 \$
205274255	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 \$
205274262	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB60060C21***	51 500	2 575 \$
205274256	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB60080C21***	50 500	2 525 \$
205274257	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB66100C21***	50 000	2 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205274258	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
205274231	BRYANT	284ANV060*0**A*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 \$
200059150	BRYANT	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846963	BRYANT	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
206396037	BRYANT	38MAQB09R--3	619AHBQ09XA3		7 000	350 \$
8738646	BRYANT	38MAQB09R--3	619PEQ009BBMA		6 900	345 \$
8738647	BRYANT	38MAQB12R--1	619PAQ012BBMA		7 600	380 \$
200059154	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846964	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
200059156	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
206396038	BRYANT	38MAQB12R--3	619AHBQ12XA3		7 500	375 \$
8738645	BRYANT	38MAQB12R--3	619PEQ012BBMA		7 800	390 \$
203380983	BRYANT	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 \$
204344194	BRYANT	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 \$
200059158	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$
200059142	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201846965	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
206396039	BRYANT	38MAQB18R--3	619AHBQ18XA3		11 000	550 \$
8738644	BRYANT	38MAQB18R--3	619PEQ018BBMA		10 800	540 \$
203380999	BRYANT	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 600	630 \$
203380984	BRYANT	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 \$
204344195	BRYANT	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 \$
205921388	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
201847024	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
200059144	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847028	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
206396040	BRYANT	38MAQB24R--3	619AHBQ24XA3		18 800	940 \$
8738643	BRYANT	38MAQB24R--3	619PEQ024BBMA		15 400	770 \$
203381000	BRYANT	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 \$
204344196	BRYANT	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 \$
203381001	BRYANT	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
203380986	BRYANT	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 \$
204344197	BRYANT	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 \$
203381002	BRYANT	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 \$
206350338	BRYANT	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350339	BRYANT	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206348142	BRYANT	38MARBQ09AA3	619AHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400648	BRYANT	38MARBQ09AA3	619PEQ009BBMA		7 500	375 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206348141	BRYANT	38MARBQ12AA1	619AHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350340	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350341	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350342	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206348143	BRYANT	38MARBQ12AA3	619AHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400649	BRYANT	38MARBQ12AA3	619PEQ012BBMA		7 500	375 \$
207826664	Bryant	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350344	BRYANT	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801579	Bryant	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350345	BRYANT	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206348144	BRYANT	38MARBQ18AA3	619AHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400650	BRYANT	38MARBQ18AA3	619PEQ018BBMA		10 800	540 \$
207202296	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E14***	13 800	690 \$
207202303	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E17***	13 900	695 \$
207202306	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36070E14***	13 900	695 \$
207202318	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA36045V14***	13 900	695 \$
207202324	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA36070V14***	13 900	695 \$
207202331	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA48070V17***	13 900	695 \$
207202334	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA48090V17***	13 900	695 \$
207202314	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	83*SA36040E17***	13 700	685 \$
207202337	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD30040E14***	13 800	690 \$
207202344	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD36040E17***	13 900	695 \$
207202347	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD36060E14***	14 000	700 \$
207202355	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB30026E14***	14 100	705 \$
207202361	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB30040E14***	13 900	695 \$
207202368	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB36040E17***	13 800	690 \$
207202374	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB42060E17***	14 100	705 \$
207202381	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB30040V14***	13 900	695 \$
207202388	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB36040V17***	13 900	695 \$
207202392	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB36060V14***	13 800	690 \$
207202399	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB42060V17***	14 100	705 \$
207202377	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	935SA36040E17***	13 800	690 \$
207202297	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202319	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202325	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	82*TA36070V14***	14 500	725 \$
207202338	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202362	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202372	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	14 900	745 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202382	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202393	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202298	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202304	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	14 600	730 \$
207202307	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 \$
207202312	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	14 700	735 \$
207202320	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202326	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 \$
207202332	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	14 600	730 \$
207202335	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA48090V17***	14 600	730 \$
207202315	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	83*SA36040E17***	14 500	725 \$
207202339	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202345	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD36040E17***	14 600	730 \$
207202348	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD36060E14***	14 600	730 \$
207202353	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	14 700	735 \$
207202356	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB30026E14***	14 700	735 \$
207202363	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202369	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB36040E17***	14 600	730 \$
207202373	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	14 900	745 \$
207202383	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202389	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB36040V17***	14 600	730 \$
207202394	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202400	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	14 700	735 \$
207202378	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	14 600	730 \$
207202299	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E14***	13 800	690 \$
207202305	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E17***	13 800	690 \$
207202308	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E14***	13 800	690 \$
207202321	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA36045V14***	13 800	690 \$
207202327	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA36070V14***	13 700	685 \$
207202333	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA48070V17***	13 800	690 \$
207202336	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA48090V17***	13 800	690 \$
207202316	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	83*SA36040E17***	13 600	680 \$
207202340	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	912SD30040E14***	13 700	685 \$
207202349	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	912SD36060E14***	13 800	690 \$
207202357	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB30026E14***	13 900	695 \$
207202364	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB30040E14***	13 800	690 \$
207202370	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	13 700	685 \$
207202375	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB42060E17***	14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202384	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB30040V14***	13 900	695 \$
207202390	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB36040V17***	13 800	690 \$
207202395	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB36060V14***	13 800	690 \$
207202401	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB42060V17***	13 900	695 \$
207202402	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB48080V17***	13 800	690 \$
207202379	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	935SA36040E17***	13 800	690 \$
207202300	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 700	735 \$
207202309	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 700	735 \$
207202328	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	82*TA36070V14***	14 700	735 \$
207202341	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	912SD30040E14***	14 600	730 \$
207202350	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	912SD36060E14***	14 700	735 \$
207202358	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	915SB30026E14***	14 800	740 \$
207202365	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	915SB30040E14***	14 700	735 \$
207202385	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	926TB30040V14***	14 800	740 \$
207202396	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	926TB36060V14***	14 700	735 \$
207202301	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202310	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 \$
207202322	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202329	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 \$
207202342	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202351	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	14 600	730 \$
207202359	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	915SB30026E14***	14 700	735 \$
207202366	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202386	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202397	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202302	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202311	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 \$
207202313	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	14 700	735 \$
207202323	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202330	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 \$
207202317	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	14 500	725 \$
207202343	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202346	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD36040E17***	14 600	730 \$
207202352	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD36060E14***	14 600	730 \$
207202354	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	14 700	735 \$
207202360	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB30026E14***	14 700	735 \$
207202367	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202371	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB36040E17***	14 600	730 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202376	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	14 700	735 \$
207202387	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202391	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB36040V17***	14 600	730 \$
207202398	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202380	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	14 600	730 \$
207202294	Bryant	38MARBQ18AA3	FB4CNF018L		14 700	735 \$
207202295	Bryant	38MARBQ18AA3	FB4CNP018L		14 700	735 \$
207202292	Bryant	38MARBQ18AA3	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202291	Bryant	38MARBQ18AA3	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202168	Bryant	38MARBQ18AA3	FV4CNF002L		13 400	670 \$
207202293	Bryant	38MARBQ18AA3	PF4MNB019L		14 500	725 \$
206188260	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207826665	Bryant	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 \$
206350346	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350347	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350348	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206348145	BRYANT	38MARBQ24AA3	619AHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400651	BRYANT	38MARBQ24AA3	619PEQ024BBMA		19 800	990 \$
207098593	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 700	785 \$
207098598	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 700	785 \$
207098617	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	15 700	785 \$
207098639	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	912SD36060E14***	15 700	785 \$
207098644	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	912SD42060E17***	15 700	785 \$
207098654	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	915SB30026E14***	15 800	790 \$
207098669	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	15 800	790 \$
207098621	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	15 700	785 \$
207098612	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	83*SA48060E17***	15 700	785 \$
207098648	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	15 700	785 \$
207098711	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	15 800	790 \$
207098673	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	915SB42060E17***	15 800	790 \$
207098695	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	15 800	790 \$
207098701	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	926TB48080V17***	15 700	785 \$
207098627	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	15 700	785 \$
207098719	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	15 200	760 \$
207098712	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB36060E14***	15 200	760 \$
207098706	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB42060E17***	15 200	760 \$
207098594	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 500	775 \$
207098599	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098618	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	15 500	775 \$
207098640	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	15 500	775 \$
207098645	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	912SD42060E17***	15 500	775 \$
207098655	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	915SB30026E14***	15 500	775 \$
207098670	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098681	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	926TB30040V14***	15 600	780 \$
207098692	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	926TB36060V14***	15 600	780 \$
207098605	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 500	775 \$
207098625	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	82*TA48070V17***	15 500	775 \$
207098610	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 \$
207098652	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098666	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$
207098714	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098677	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098699	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	15 500	775 \$
207098705	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	15 500	775 \$
207098631	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	15 500	775 \$
207098596	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	15 500	775 \$
207098603	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 \$
207098623	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 \$
207098608	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	83*SA36040E17***	15 300	765 \$
207098614	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	83*SA48060E17***	15 400	770 \$
207098650	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098664	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB36040E17***	15 500	775 \$
207098713	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098675	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	15 400	770 \$
207098686	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB36040V17***	15 500	775 \$
207098697	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB42060V17***	15 400	770 \$
207098703	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	15 400	770 \$
207098629	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	935SA36040E17***	15 400	770 \$
207098720	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	915SB36040E17***	15 500	775 \$
207098707	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	15 400	770 \$
207098727	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB30040E14***	15 300	765 \$
207098721	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB36040E17***	15 300	765 \$
207098715	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	15 300	765 \$
207098708	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	15 200	760 \$
207098722	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	915SB36040E17***	15 200	760 \$
207098709	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098592	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 600	780 \$
207098597	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 600	780 \$
207098616	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	15 600	780 \$
207098638	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	15 600	780 \$
207098643	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	912SD42060E17***	15 500	775 \$
207098668	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098601	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 600	780 \$
207098620	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	82*TA48070V17***	15 600	780 \$
207098606	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	15 500	775 \$
207098611	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	83*SA48060E17***	15 600	780 \$
207098647	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	15 500	775 \$
207098716	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098672	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	15 600	780 \$
207098694	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	926TB42060V17***	15 600	780 \$
207098700	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	926TB48080V17***	15 600	780 \$
207098626	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	15 600	780 \$
207098595	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 500	775 \$
207098600	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 500	775 \$
207098619	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	15 500	775 \$
207098641	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	15 500	775 \$
207098646	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	912SD42060E17***	15 400	770 \$
207098656	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	915SB30026E14***	15 500	775 \$
207098671	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098682	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	926TB30040V14***	15 600	780 \$
207098693	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	15 600	780 \$
207098602	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 \$
207098622	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 \$
207098607	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 \$
207098613	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	83*SA48060E17***	15 500	775 \$
207098649	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098663	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$
207098717	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098674	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098696	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	15 500	775 \$
207098702	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	15 500	775 \$
207098628	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	15 500	775 \$
207098604	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 \$
207098624	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098609	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 \$
207098615	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	83*SA48060E17***	15 500	775 \$
207098651	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098665	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$
207098718	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098676	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098698	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	926TB42060V17***	15 500	775 \$
207098704	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	15 500	775 \$
207098630	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	935SA36040E17***	15 500	775 \$
207098723	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$
207098710	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098590	Bryant	38MARBQ24AA3	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207098589	Bryant	38MARBQ24AA3	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207098587	Bryant	38MARBQ24AA3	FX4DNF025L		15 500	775 \$
206348146	BRYANT	38MARBQ30AA3	619AHBQ30XA3		19 000	950 \$
207198867	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 200	960 \$
206900150	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
206900159	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
206900163	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	19 200	960 \$
206900173	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900148	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
206900152	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 300	965 \$
206900157	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
206900165	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
206900167	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
206900171	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$
207198877	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900175	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	19 300	965 \$
206900177	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB48080E17***	19 300	965 \$
206900185	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB36040V17***	19 300	965 \$
206900189	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
206900191	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
206900181	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
207198872	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$
207198878	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	19 200	960 \$
207198883	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900154	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 000	950 \$
207198871	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207198884	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900179	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB60080E21***	19 100	955 \$
206900193	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	18 800	940 \$
206900195	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	18 800	940 \$
207198869	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB30040E14***	19 100	955 \$
207198873	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB36040E17***	19 000	950 \$
207198879	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	19 000	950 \$
207198885	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	19 000	950 \$
207198887	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	18 700	935 \$
207198874	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	915SB36040E17***	19 200	960 \$
207198886	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	915SB42060E17***	19 100	955 \$
207198875	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	915SB36040E17***	18 700	935 \$
207198888	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	915SB42060E17***	18 700	935 \$
206900147	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 200	960 \$
206900151	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
206900160	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
206900164	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	19 200	960 \$
206900174	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900188	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	19 300	965 \$
206900149	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
206900153	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 300	965 \$
206900158	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
206900166	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
206900168	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
207198881	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900176	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900178	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB48080E17***	19 300	965 \$
206900190	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
206900192	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
206900182	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
207198880	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
207198890	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900155	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 100	955 \$
206900156	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48090E21***	19 300	965 \$
207198889	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900194	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	926TB60080V21***	19 000	950 \$
206900196	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	926TB60100V21***	20 800	1 040 \$
207198870	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB30040E14***	19 200	960 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207198876	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB36040E17***	19 100	955 \$
207198882	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB36060E14***	19 100	955 \$
207198891	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB42060E17***	19 000	950 \$
207198892	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4221AL*	915SB42060E17***	19 100	955 \$
206900197	Bryant	38MARBQ30AA3	FB4CNF030L		19 100	955 \$
207198865	Bryant	38MARBQ30AA3	FB4CNP030L		19 100	955 \$
207198866	Bryant	38MARBQ30AA3	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
206900198	Bryant	38MARBQ30AA3	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
206905406	Bryant	38MARBQ30AA3	FV4CN(B,F)003L		19 200	960 \$
206900199	Bryant	38MARBQ30AA3	FX4DNF031L		18 800	940 \$
208104301	Bryant	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208104302	BRYANT	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788726	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188255	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188256	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188254	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788727	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188258	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188259	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188257	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826666	BRYANT	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826667	BRYANT	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207826668	BRYANT	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847025	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
200059146	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847029	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847026	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$
200059148	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847030	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847027	BRYANT	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847031	BRYANT	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$
207642902	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
207642901	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207642900	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207642905	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 200	910 \$
207642904	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Appareils avec conduits		19 000	950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207642903	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207642914	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207642913	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207642912	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207642911	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207642910	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207642909	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207642899	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207642898	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207642897	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207642906	BRYANT	38MGRBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207642917	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207642916	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207642915	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
204722810	BRYANT	38MGRQ18B--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 700	585 \$
202345970	BRYANT	38MGRQ18B--3	Appareils avec conduits		11 500	575 \$
9118462	BRYANT	38MGRQ18B--3	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
204722811	BRYANT	38MGRQ24C--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 400	870 \$
204707614	BRYANT	38MGRQ24C--3	Appareils avec conduits		17 600	880 \$
204711107	BRYANT	38MGRQ24C--3	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
9854623	BRYANT	38MGRQ24C--3	Appareils sans conduits		13 600	680 \$
204722812	BRYANT	38MGRQ30D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		20 200	1 010 \$
204711113	BRYANT	38MGRQ30D--3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
9854627	BRYANT	38MGRQ30D--3	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
204722813	BRYANT	38MGRQ36D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 800	1 190 \$
202345973	BRYANT	38MGRQ36D--3	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
9118474	BRYANT	38MGRQ36D--3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
204722814	BRYANT	38MGRQ48E--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 800	1 590 \$
202345974	BRYANT	38MGRQ48E--3	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
9118478	BRYANT	38MGRQ48E--3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201753409	BRYANT	38MPRAQ09AA3	619PHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753412	BRYANT	38MPRAQ12AA3	619PHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463636	BRYANT	38MPRAQ18AA3	619PHAQ18XA3		12 300	615 \$
202463637	BRYANT	38MPRAQ24AA3	619PHAQ24XA3		15 450	773 \$
209911728	BRYANT	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
208447894	BRYANT	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
208447890	BRYANT	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 \$
208447896	BRYANT	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
209852145	BRYANT	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
208447893	BRYANT	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
210450219	BRYANT	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	20 600	1 030 \$
210450223	BRYANT	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TB48080V17***	20 600	1 030 \$
208447889	BRYANT	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
208447892	BRYANT	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
210450240	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926TB36060V14***	31 200	1 560 \$
210450239	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 \$
210450242	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 \$
210450245	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926TB36060V14***	30 600	1 530 \$
210450244	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 \$
210450247	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 \$
210450249	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 \$
210450251	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TB48080V17***	30 000	1 500 \$
210450259	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926TB36060V14***	30 800	1 540 \$
210450258	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 \$
210450261	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 \$
210450263	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 \$
208447888	BRYANT	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
208447891	BRYANT	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
208447895	BRYANT	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
201863364	BRYANT	38VMA036HDS3-1	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
201863366	BRYANT	38VMA048HDS3-1	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
201863368	BRYANT	38VMA060HDS3-1	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
201863367	BRYANT	38VMA060HDS3-1	Appareils sans conduits		42 000	2 100 \$
205282606	BRYANT	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		25 000	1 250 \$
205282605	BRYANT	38VMB036HDS3-1	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
205282609	BRYANT	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205282608	BRYANT	38VMB048HDS3-1	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
205282612	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		42 000	2 100 \$
205282611	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
205282610	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Appareils sans conduits		42 000	2 100 \$
210434544	C&H	CH-06OLVWM-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
202081019	C&H	CH-09DKT230VO	CH-09DKT230VI		6 900	345 \$
204098424	C&H	CH-09DKT230VO	CH-09LCDTU/I		7 200	360 \$
201992972	C&H	CH-09LCU/O	CH-09LCDTU/I		6 800	340 \$
203748693	C&H	CH-09MIA115VO	CH-09MIA115VI		6 000	300 \$
205047857	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09DKT230VI		5 800	290 \$
204098420	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09LCDTU/I		6 800	340 \$
204098412	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		5 800	290 \$
205741612	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09MSPHWM-230VI		6 400	320 \$
9119324	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09SPH-230VI		6 400	320 \$
205263877	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		5 800	290 \$
205263852	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-M09DTU/I		6 800	340 \$
202081220	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12DKT230VI		7 800	390 \$
204098417	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 700	435 \$
204098425	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12LCDTU/I		8 500	425 \$
9119323	C&H	CH-12SPH-115VO	CH-12SPH-115VI		7 100	355 \$
205263867	C&H	CH-12SPH-115VO	CH-12SPHWM-115VI		7 100	355 \$
205104725	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12DKT230VI		7 700	385 \$
204098413	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		7 500	375 \$
204098429	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		7 200	360 \$
205263878	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 700	385 \$
201992974	C&H	CH-18LCU/O	CH-18LCDTU/I		12 000	600 \$
207742363	C&H	CH-18MES-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207742362	C&H	CH-18MES-230VO	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207742361	C&H	CH-18MES-230VO	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
205104722	C&H	CH18MSPH230VO	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
205104726	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18DKT230VI		11 400	570 \$
204098422	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18LCDTU/I		12 000	600 \$
204098414	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 \$
204098432	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 \$
205263869	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHWM-230VI		10 400	520 \$
9119326	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18SPH-230VI		10 400	520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205263879	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-D18MSPHWM-230VI		11 400	570 \$
205263856	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-M18DTUI		12 000	600 \$
204098427	C&H	CH-24DKT230VO	CH-24LCDTU/I		17 200	860 \$
10443490	C&H	CH-24LCDTU/O	CH-24LCDTU/I		17 200	860 \$
206597270	C&H	CH-24LCU/O	CH-24AHU		17 500	875 \$
201755335	C&H	CH-24LCU/O	CH-24LCDTU/I		17 200	860 \$
205263857	C&H	CH-24LCU/O	CH-M24DTUI		17 200	860 \$
205104727	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24DKT230VI		15 300	765 \$
204098423	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24LCDTU/I		16 000	800 \$
204098415	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24MSPHCT-230VI		15 800	790 \$
204098433	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		15 000	750 \$
205263880	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-D24MSPHWM-230VI		15 300	765 \$
205263859	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-M24DTUI		16 000	800 \$
207742366	C&H	CH-28MES-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207742365	C&H	CH-28MES-230VO	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207742364	C&H	CH-28MES-230VO	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
202832586	C&H	CH28MSPH230VO	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
10443491	C&H	CH-36LCDTU/O	CH-36LCDTU/I		27 600	1 380 \$
205263862	C&H	CH-36LCU/O	CH-36LCCT-230VI		25 200	1 260 \$
201755336	C&H	CH-36LCU/O	CH-36LCDTU/I		27 600	1 380 \$
202534924	C&H	CH-36LCU/O	CH-36MSPHCT-230VI		25 200	1 260 \$
207742367	C&H	CH-36MES-230VO	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
205104723	C&H	CH36MSPH230VO	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
205263889	C&H	CH36MSPH230VO	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
10443492	C&H	CH-48LCDTU/O	CH-48LCDTU/I		33 400	1 670 \$
205263861	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
201755337	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCDTU/I		33 400	1 670 \$
205047859	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
205282616	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCFCI		35 000	1 750 \$
202534925	C&H	CH-48LCU/O	CH-48MSPHCT-230VI		35 000	1 750 \$
207742372	C&H	CH-48MES-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207742371	C&H	CH-48MES-230VO	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207742370	C&H	CH-48MES-230VO	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
205104724	C&H	CH48MSPH230VO	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
205282617	C&H	CH48MSPH230VO	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208497427	C&H	CH-55MES-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 600	1 730 \$
208497426	C&H	CH-55MES-230VO	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
208497425	C&H	CH-55MES-230VO	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
10507898	C&H	CH-60LCDTU/O	CH-60LCDTU/I		37 600	1 880 \$
201755338	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCDTU/I		37 600	1 880 \$
205047858	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFC/I		39 000	1 950 \$
205287344	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFC/I		39 000	1 950 \$
205282614	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFCI		39 000	1 950 \$
207740530	C&H	CH-EL36-230VO	CH-36ELSPHWM-230VI		24 000	1 200 \$
207740517	C&H	CH-EL36-230VO	CH-36ELVWM-230VI		20 000	1 000 \$
210665996	C&H	CH-ES06-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
207765977	C&H	CH-ES09-115VO	CH-09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210665985	C&H	CH-ES09-115VO	CH-B09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
209937047	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MASTWWM-230VI		8 500	425 \$
207740512	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		6 100	305 \$
207742316	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		6 100	305 \$
210665988	C&H	CH-ES09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		8 100	405 \$
207742317	C&H	CH-ES09-230VO	CH-M09DTUI		6 300	315 \$
207740531	C&H	CH-ES12-115VO	CH-12OLVWM-115VI		8 200	410 \$
210665986	C&H	CH-ES12-115VO	CH-B12OLVWM-115VI		8 900	445 \$
209937050	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MASTWWM-230VI		9 000	450 \$
209937051	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MMC-230VI		9 200	460 \$
207740513	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		8 000	400 \$
207742318	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		7 800	390 \$
207742320	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 000	450 \$
210665989	C&H	CH-ES12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 000	500 \$
207742319	C&H	CH-ES12-230VO	CH-M12DTUI		8 300	415 \$
209937053	C&H	CH-ES18-230VO	CH-16MMC-230VI		13 400	670 \$
209937049	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MASTWWM-230VI		14 900	745 \$
207740514	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		11 900	595 \$
207742321	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 \$
207742323	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 300	615 \$
210665990	C&H	CH-ES18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		14 100	705 \$
207742322	C&H	CH-ES18-230VO	CH-M18DTUI		12 000	600 \$
209937048	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MASTWWM-230VI		16 200	810 \$
207740515	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		16 800	840 \$
207742326	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210665991	C&H	CH-ES24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		17 400	870 \$
207742325	C&H	CH-ES24-230VO	CH-M24DTUI		13 500	675 \$
207742324	C&H	CH-ES24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		15 600	780 \$
207740500	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MASTWM-230VI		9 000	450 \$
207740518	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
210665987	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-B06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
207740501	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MASTWM-230VI		7 500	375 \$
207740519	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$
207742327	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		6 100	305 \$
210665992	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$
208816948	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		7 100	355 \$
207742328	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-M09DTUI		6 400	320 \$
207740502	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MASTWM-230VI		7 500	375 \$
209937052	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MMC-230VI		10 200	510 \$
207740520	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		7 300	365 \$
207742329	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		7 900	395 \$
207742331	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		8 400	420 \$
210665993	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 300	515 \$
208816949	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 600	380 \$
207742330	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-M12DTUI		8 300	415 \$
209937054	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-16MMC-230VI		14 700	735 \$
207740503	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MASTWM-230VI		10 800	540 \$
207740521	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		11 100	555 \$
207742332	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		11 000	550 \$
207742334	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 \$
210665994	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		11 100	555 \$
208816950	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-D18MSPHWM-230VI		10 900	545 \$
207742333	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-M18DTUI		12 700	635 \$
207742375	C&H	CH-HPR19M-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207742374	C&H	CH-HPR19M-230VO	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207742373	C&H	CH-HPR19M-230VO	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207740504	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MASTWM-230VI		19 800	990 \$
207740522	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		17 000	850 \$
207742337	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		14 500	725 \$
210665995	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		18 900	945 \$
208816951	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-D24MSPHWM-230VI		19 400	970 \$
207742336	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-M24DTUI		14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207742335	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		15 000	750 \$
207742378	C&H	CH-HPR28M-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207742377	C&H	CH-HPR28M-230VO	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207742376	C&H	CH-HPR28M-230VO	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207742384	C&H	CH-HPR36M-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207742380	C&H	CH-HPR36M-230VO	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207742379	C&H	CH-HPR36M-230VO	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207742383	C&H	CH-HPR48M-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207742382	C&H	CH-HPR48M-230VO	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207742381	C&H	CH-HPR48M-230VO	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
208497430	C&H	CH-HPR55M-230VO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$
208497429	C&H	CH-HPR55M-230VO	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
208497428	C&H	CH-HPR55M-230VO	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
205263873	C&H	CH-HYP09SPH230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		6 900	345 \$
205263851	C&H	CH-HYP09SPH230VO	CH-M09DTUI		7 200	360 \$
205263874	C&H	CH-HYP12SPH230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 800	390 \$
205263853	C&H	CH-HYP12SPH230VO	CH-M12DTUI		8 500	425 \$
206597269	C&H	CH-HYP24SPH230VO	CH-24AHU		17 500	875 \$
205263858	C&H	CH-HYP24SPH230VO	CH-M24DTUI		17 200	860 \$
205047867	C&H	CH-HYP28MSPH-230VO	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
205263902	C&H	CH-HYP28MSPH-230VO	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
205901586	C&H	CH-HYP36LCUO	CH-36LCDTU/I		28 000	1 400 \$
205047866	C&H	CH-HYP36MSPH-230VO	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
205047864	C&H	CH-HYP36MSPH-230VO	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
205263860	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
205263864	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCDTU/I		33 000	1 650 \$
205263865	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
205282615	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCFCI		35 000	1 750 \$
205263863	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48MSPHCT-230VI		35 000	1 750 \$
205313424	C&H	CH-HYP48MSPH-230VO	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
205313423	C&H	CH-HYP48MSPH-230VO	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207742339	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		27 000	1 350 \$
207742340	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		22 000	1 100 \$
207742338	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		23 000	1 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207742342	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		29 000	1 450 \$
207742343	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		29 000	1 450 \$
207742341	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		28 000	1 400 \$
207742344	C&H	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		37 000	1 850 \$
207742345	C&H	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		35 000	1 750 \$
205756420	C&H	CH-NG09MIA115VO	CH-NG09MIA115VI		6 000	300 \$
205756424	C&H	CH-NG18MIA230VO	CH-NG18MIA230VI		11 000	550 \$
206597267	C&H	CH-NH36LCUO	CH-36AHU		25 000	1 250 \$
206597268	C&H	CH-NH48LCUO	CH-48AHU		36 000	1 800 \$
207742347	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		28 000	1 400 \$
207742348	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		25 000	1 250 \$
207742346	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		25 000	1 250 \$
207742350	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		33 000	1 650 \$
207742351	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
207742349	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
210434545	C&H	CH-NY06MIA-115VO	CH-NY06MIA-115VI		6 800	340 \$
207740507	C&H	CH-NY09MIA-115VO	CH-09OLV-115VI		6 000	300 \$
207740523	C&H	CH-NY09MIA-115VO	CH-NY09MIA-115VI		5 800	290 \$
207740532	C&H	CH-NY09MIA-230VO	CH-09MOLV-230VI		6 000	300 \$
207740525	C&H	CH-NY09MIA-230VO	CH-NY09MIA-230VI		6 900	345 \$
207740508	C&H	CH-NY12MIA-115VO	CH-12OLV-115VI		7 000	350 \$
207740509	C&H	CH-NY12MIA-230VO	CH-12MOLV-230VI		7 000	350 \$
207740510	C&H	CH-NY18MIA-230VO	CH-18MOLV-230VI		11 400	570 \$
207740527	C&H	CH-NY18MIA-230VO	CH-NY18MIA-230VI		12 000	600 \$
207740511	C&H	CH-NY24MIA-230VO	CH-24MOLV-230VI		14 800	740 \$
203456306	C&H	CH-SR09SPH-115VO	CH-SR09SPH-115VI		5 800	290 \$
205263866	C&H	CH-SR09SPH-115VO	CH-SR09SPHWM-115VI		7 100	355 \$
203913326	CanAir	C19SCH09H11	C19SEH09H11		6 000	300 \$
203913330	CanAir	C19SCH18H21	C19SEH18H21		11 000	550 \$
207683249	CanAir	C22SCH09H11	C22SEH09H11		5 800	290 \$
207683251	CanAir	C22SCH09H21	C22SEH09H21		6 900	345 \$
207683253	CanAir	C22SCH18H21	C22SEH18H21		12 000	600 \$
205306867	CanAir	C23MC218H21	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
205306868	CanAir	C23MC327H21	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
205306870	CanAir	C23MC548H21	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
205306861	CanAir	C23SCH09H21	C23SEH09H21		6 900	345 \$
205306862	CanAir	C23SCH12H21	C23SEH12H21		7 800	390 \$
205816493	CanAir	C23SCH18H22	C23SEH18H21		10 900	545 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207796645	CanAir	C23SCH18H22	C28SEH18H21		10 800	540 \$
205816494	CanAir	C23SCH24H22	C23SEH24H21		19 400	970 \$
211253522	CANAIR	C25SCH09H21	C28SEH09H21		8 500	425 \$
211253521	CANAIR	C25SCH12H21	C28SEH12H21		9 000	450 \$
207683262	CanAir	C28MC218H21	C28SEH09H21		11 000	550 \$
207683264	CanAir	C28MC218H21	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207683263	CanAir	C28MC218H21	MTIU-09HWFN1-M		11 800	590 \$
207683267	CanAir	C28MC324H21	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
207683266	CanAir	C28MC324H21	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207683265	CanAir	C28MC324H21	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207683268	CanAir	C28MC436H21	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207683271	CanAir	C28MC548H21	C28SEH09H21		30 000	1 500 \$
207683273	CanAir	C28MC548H21	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207683272	CanAir	C28MC548H21	MTIU-09HWFN1-M		28 000	1 400 \$
207683255	CanAir	C28SCH06H21	C28SEH06H21		6 100	305 \$
207683256	CanAir	C28SCH09H21	C28SEH09H21		7 500	375 \$
207683257	CanAir	C28SCH12H21	C28SEH12H21		7 500	375 \$
207683258	CanAir	C28SCH18H21	C28SEH18H21		10 800	540 \$
207683259	CanAir	C28SCH24H21	C28SEH24H21		19 800	990 \$
207690472	CanAir	CDH2018C21	CDH2018F21		13 000	650 \$
207706568	CanAir	CDH2018C21	CDH2018F21		13 000	650 \$
207690473	CanAir	CDH2024C21	CDH2024F21		16 700	835 \$
207706569	CanAir	CDH2024C21	CDH2024F21		16 700	835 \$
207690474	CanAir	CDH2030C21	CDH2030F21		19 400	970 \$
207706570	CanAir	CDH2030C21	CDH2030F21		19 400	970 \$
207690475	CanAir	CDH2036C21	CDH2036F21		24 000	1 200 \$
207706571	CanAir	CDH2036C21	CDH2036F21		24 000	1 200 \$
207690476	CanAir	CDH2048C21	CDH2048F21		32 000	1 600 \$
207706572	CanAir	CDH2048C21	CDH2048F21		32 000	1 600 \$
207690477	CanAir	CDH2060C21	CDH2060F21		33 800	1 690 \$
208101228	CANAIR	CDH2060C21	CDH2060F21		33 800	1 690 \$
210342131	CanAir	CDH2060C22	CDH2060F21		42 000	2 100 \$
204429856	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3014AL*+UI	58TN*A070C14**12	21 200	1 060 \$
204429866	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 \$
204429898	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	21 600	1 080 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204429880	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 \$
9892523	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892524	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
204429905	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 \$
204429923	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	21 600	1 080 \$
204429928	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 \$
9892525	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892526	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892563	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892564	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892562	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
204429965	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	22 200	1 110 \$
204429994	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	22 000	1 100 \$
204429998	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	22 000	1 100 \$
204429969	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 200	1 260 \$
204430003	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	22 200	1 110 \$
204429983	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	22 200	1 110 \$
9892527	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892528	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892566	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892567	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892565	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
204430006	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	22 000	1 100 \$
204430011	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	25 000	1 250 \$
204430016	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	22 200	1 110 \$
204430019	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892569	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892570	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892529	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892568	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
9892532	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892533	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		24 800	1 240 \$
9892572	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$
9892573	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892571	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
9892575	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$
9892576	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892534	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		24 800	1 240 \$
9892574	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
9892535	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A060V17**14		24 600	1 230 \$
9892536	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14		24 600	1 230 \$
9892578	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$
9892579	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892577	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
9892581	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892582	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892537	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		24 400	1 220 \$
9892580	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
204430024	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3014AL*+UI	58TN*A070C14**12	21 400	1 070 \$
204430027	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3017AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 \$
9892538	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 400	1 270 \$
9892539	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
204633415	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	21 400	1 070 \$
204430052	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	25 000	1 250 \$
204430057	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	25 000	1 250 \$
9892540	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 400	1 270 \$
9892541	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892584	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 200	1 260 \$
9892585	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 200	1 260 \$
9892583	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
9892542	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892543	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
204430074	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	22 400	1 120 \$
204430066	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	25 200	1 260 \$
204430064	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	22 400	1 120 \$
9892544	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892545	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892587	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892588	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892586	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
9892546	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892547	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892590	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892591	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892548	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892589	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892593	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892594	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892549	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892592	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
204430076	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*2412AL*+UI	58TN*A090C21**20	25 200	1 260 \$
204430081	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*2412AL*+UI	59MN7B100C21**22	25 200	1 260 \$
204430122	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 200	1 260 \$
204430096	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 000	1 150 \$
204430099	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A135C24**22	25 200	1 260 \$
204430104	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 400	1 270 \$
204430114	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B120C24**22	25 200	1 260 \$
9892550	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892551	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892596	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892597	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892552	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892595	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
9892553	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892554	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892599	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892600	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892555	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892598	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892556	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892557	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892602	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892603	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892558	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892601	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892559	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892560	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892605	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892606	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892561	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892604	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892513	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		25 000	1 250 \$
9892461	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4ANB006L+UI		24 800	1 240 \$
9892512	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4ANF002L + UI		25 200	1 260 \$
204430172	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 \$
204430175	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204430189	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 400	1 620 \$
204430184	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430186	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 \$
204430178	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430181	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 \$
204430192	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	32 800	1 640 \$
204430195	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 400	1 620 \$
204430198	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204430223	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 \$
204430201	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 000	1 600 \$
204430226	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 \$
204430145	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 000	1 550 \$
204430229	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430209	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430212	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430215	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430204	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	32 800	1 640 \$
204430207	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430218	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430220	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
9892706	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 400	1 520 \$
9892707	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892705	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 600	1 530 \$
204430234	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 400	1 670 \$
204430232	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 \$
204430237	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 \$
204430239	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204430242	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430244	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430260	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430252	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430255	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430247	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430250	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430258	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430262	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 200	1 660 \$
204430265	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 \$
204430268	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430292	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430270	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430295	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430276	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430297	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430147	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	30 600	1 530 \$
204430280	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430283	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430273	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430286	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430289	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892709	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892710	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892708	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 600	1 530 \$
204430300	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430303	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430325	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430306	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 400	1 620 \$
204430328	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 \$
204430311	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430314	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430317	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 600	1 630 \$
204430320	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430323	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430309	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892712	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892713	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892672	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 200	1 510 \$
9892711	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204430331	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204430333	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430345	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430339	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430342	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430336	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430347	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 200	1 660 \$
204430350	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 \$
204430353	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430380	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430355	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430383	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430364	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430386	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430366	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 000	1 650 \$
204430369	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430372	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430358	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430361	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 000	1 650 \$
204430375	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430378	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892676	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 600	1 630 \$
9892715	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892716	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		29 800	1 490 \$
9892714	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 200	1 510 \$
204430388	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430391	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430414	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430395	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 400	1 620 \$
204430417	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 \$
204430400	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430403	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430406	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 600	1 630 \$
204430409	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430412	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430398	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 \$
9892718	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		29 800	1 490 \$
9892719	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		29 800	1 490 \$
9892677	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 000	1 600 \$
9892717	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 200	1 510 \$
9892679	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 000	1 600 \$
9892721	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20		31 800	1 590 \$
9892722	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		31 800	1 590 \$
9892720	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 \$
204430420	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 200	1 610 \$
204430423	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 000	1 600 \$
204430445	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 000	1 600 \$
204430426	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 000	1 600 \$
204430448	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430431	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430434	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430437	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 200	1 610 \$
204430439	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430442	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430428	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 \$
9892724	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		31 800	1 590 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892725	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		31 800	1 590 \$
9892680	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		31 600	1 580 \$
9892723	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 \$
204430450	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 \$
204430453	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204430456	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204430459	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 200	1 610 \$
204430467	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430484	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430470	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 \$
204430472	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430475	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430461	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430464	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 \$
204430478	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430481	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430487	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204430511	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430492	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430500	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430503	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 200	1 610 \$
204430506	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430508	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430489	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 \$
204430519	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	32 600	1 630 \$
204430514	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204430526	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 \$
204430153	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 400	1 570 \$
204430156	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 000	1 550 \$
204430516	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	32 800	1 640 \$
204430528	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 400	1 620 \$
204430531	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204430557	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 \$
204430140	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
204430559	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430159	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 200	1 560 \$
204430563	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430538	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430541	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430545	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430534	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430548	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430552	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430565	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 600	1 680 \$
204430589	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 \$
204430571	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 \$
204430593	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 \$
204430162	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 000	1 550 \$
204430585	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 400	1 670 \$
204430575	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 600	1 680 \$
204430579	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 400	1 670 \$
204430596	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204430600	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 \$
204430603	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430681	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430607	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430689	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430631	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430694	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430635	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430644	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430654	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430613	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430621	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430662	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430672	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892727	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 400	1 520 \$
9892728	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
204430699	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204430702	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204430706	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430749	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430711	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430753	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430729	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430757	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430165	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430733	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430737	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430719	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430726	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430741	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430745	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892690	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 600	1 630 \$
9892730	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892731	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892729	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204430763	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430772	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430813	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430775	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
204430823	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430784	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430789	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430794	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 \$
204430801	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430807	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430779	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 \$
9892733	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892734	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892691	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 \$
9892732	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204430831	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430838	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430918	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430851	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 200	1 610 \$
204430927	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 \$
204430879	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430888	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430895	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 400	1 620 \$
204430900	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430909	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430864	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 \$
9892736	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		32 200	1 610 \$
9892737	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		32 000	1 600 \$
9892692	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 \$
9892735	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 400	1 620 \$
204430937	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 600	1 680 \$
204431041	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 \$
204430948	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 \$
204430960	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 \$
204431048	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 800	1 640 \$
204430968	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
204431065	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 \$
204430973	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
204430997	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 \$
204431072	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 200	1 660 \$
204430999	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 400	1 670 \$
204431001	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
204431005	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
204431010	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
204430983	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 600	1 680 \$
204430991	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 400	1 670 \$
204431020	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
204431032	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
204430994	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9892739	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892740	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892695	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 400	1 520 \$
204431083	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204431185	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 \$
204431094	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204431101	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204431191	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 800	1 640 \$
204431109	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204431195	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204431116	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
204431136	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204431201	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 200	1 660 \$
204431138	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204431148	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431154	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
204431164	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 \$
204431122	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 \$
204431128	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204431172	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431178	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
204431132	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 \$
9892697	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14		30 600	1 530 \$
9892742	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892743	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892698	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 200	1 510 \$
9892741	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204431207	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204431286	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 000	1 650 \$
204431213	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204431218	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431290	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204431224	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204431294	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204431232	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
204431258	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204431297	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204431262	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204431266	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431270	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204431274	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 \$
204431244	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$
204431248	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204431277	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431283	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
204431253	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 \$
9892700	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 800	1 640 \$
9892745	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892746	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892701	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 \$
9892744	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204431300	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 \$
204431349	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	32 600	1 630 \$
204431304	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204431306	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204431309	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 200	1 610 \$
204431352	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 \$
204431313	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 200	1 610 \$
204431324	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 \$
204431359	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204431327	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 \$
204431329	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 \$
204431332	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204431336	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 400	1 620 \$
204431316	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431319	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 \$
204431340	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 \$
204431343	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204431321	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 \$
9892702	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14		32 600	1 630 \$
9892703	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 400	1 620 \$
9892748	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20		32 000	1 600 \$
9892749	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22		32 000	1 600 \$
9892704	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 000	1 600 \$
9892747	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 \$
9892659	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		30 200	1 510 \$
9892665	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		31 600	1 580 \$
9892607	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4ANB006L+UI		31 600	1 580 \$
9892658	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4ANF002L+UI		30 600	1 530 \$
204431363	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 500	2 525 \$
204431376	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	50 500	2 525 \$
204431365	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 \$
204431379	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
204431382	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 500	2 525 \$
204431420	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
204431388	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 \$
204431391	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431397	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
204431408	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 \$
204431413	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431386	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 \$
9892794	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 \$
204431427	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 000	2 500 \$
204431437	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 \$
204431471	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 \$
204431440	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 \$
204431447	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431454	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 000	2 450 \$
204431463	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431443	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 \$
9892797	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 \$
204431476	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 \$
204431493	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	49 000	2 450 \$
204431478	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 \$
204431497	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 \$
204431484	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431487	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431490	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431500	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 \$
204431504	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 \$
204431527	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 \$
204431508	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 \$
204431515	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431518	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431521	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431525	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431512	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 \$
9892800	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 \$
204431534	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	49 000	2 450 \$
204431563	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	49 000	2 450 \$
204431538	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	49 000	2 450 \$
204431545	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431550	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 500	2 475 \$
204431559	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431542	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	49 000	2 450 \$
9892805	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		49 000	2 450 \$
9892806	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 500	2 425 \$
9892783	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		49 000	2 450 \$
204431593	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	51 000	2 550 \$
204431566	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 \$
204431569	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 500	2 525 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431576	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	35 600	1 780 \$
204431580	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431584	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	51 000	2 550 \$
204431587	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
204431589	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431573	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 \$
204431597	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 \$
204431625	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	49 000	2 450 \$
204431600	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 \$
204431607	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431611	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431614	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 000	2 450 \$
204431617	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431621	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431604	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 \$
9892779	CARRIER	25VNA048A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		48 500	2 425 \$
9892751	CARRIER	25VNA048A*030*	FE4ANB006L+UI		47 500	2 375 \$
204431629	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 \$
204431632	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	53 500	2 675 \$
204431658	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	53 500	2 675 \$
204431635	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	53 500	2 675 \$
204431641	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 000	2 700 \$
204431644	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	53 500	2 675 \$
204431647	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	53 500	2 675 \$
204431651	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 000	2 700 \$
204431654	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	53 500	2 675 \$
204431638	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	53 500	2 675 \$
204431660	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 \$
204431663	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 \$
204431679	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 \$
204431667	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431670	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431673	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431676	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431683	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 \$
204431686	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 \$
204431711	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 \$
204431689	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 000	2 750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204431696	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 000	2 700 \$
204431700	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431703	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	55 000	2 750 \$
204431705	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 000	2 700 \$
204431709	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431692	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	55 000	2 750 \$
204431714	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	56 000	2 800 \$
204431717	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	56 000	2 800 \$
204431741	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	56 000	2 800 \$
204431720	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 500	2 775 \$
204431726	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 500	2 725 \$
204431730	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	56 000	2 800 \$
204431733	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	54 500	2 725 \$
204431735	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 500	2 725 \$
204431739	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	56 000	2 800 \$
204431723	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	56 000	2 800 \$
204431744	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	55 500	2 775 \$
204431748	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 \$
204431772	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 \$
204431751	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 000	2 750 \$
204431757	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431760	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431763	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	55 500	2 775 \$
204431766	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431769	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431753	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	55 000	2 750 \$
9892813	CARRIER	25VNA060A*030*	FE4ANB006L+UI		52 500	2 625 \$
205272405	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272292	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 \$
205272406	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272293	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272290	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272291	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272407	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272408	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272409	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272410	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272411	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272299	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272412	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272300	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272294	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272296	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272295	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272297	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272298	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272413	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272414	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272415	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272416	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272417	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272306	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272418	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272307	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272301	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272303	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272302	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272304	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272305	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272419	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272420	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272421	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272422	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272312	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272423	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272308	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272309	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272310	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272311	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272424	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272425	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
205272426	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 000	1 200 \$
205272427	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
205272318	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 \$
205272428	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272319	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272313	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272315	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
205272314	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272316	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272317	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272429	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272430	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272431	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
205272432	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272324	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
205272433	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
205272320	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
205272321	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272322	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
205272323	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272434	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272435	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 600	1 180 \$
205272436	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 600	1 180 \$
205272329	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 600	1 180 \$
205272437	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 600	1 180 \$
205272325	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 \$
205272326	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 600	1 180 \$
205272327	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 600	1 180 \$
205272328	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 600	1 180 \$
205272438	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 600	1 180 \$
205272439	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 \$
205272332	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 \$
205272440	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272333	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272330	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272331	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272441	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272442	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272443	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 \$
205272444	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272445	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 400	1 220 \$
205272339	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272446	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272340	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272334	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272336	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272335	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272337	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 400	1 220 \$
205272338	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 400	1 220 \$
205272447	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272448	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272449	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272343	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272450	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272344	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272341	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272342	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272451	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272452	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272453	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272454	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272455	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272350	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272456	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272351	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272345	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272347	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272346	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272348	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272349	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272457	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272458	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272459	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
205272460	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272461	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272357	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 \$
205272462	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272358	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272352	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272354	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272353	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272355	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272356	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272463	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272464	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272465	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272466	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272363	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272467	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272359	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272360	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272361	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272362	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272468	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272469	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 800	1 190 \$
205272470	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272368	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
205272471	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
205272364	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
205272365	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 \$
205272366	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
205272367	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272472	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272473	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272375	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272474	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272475	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272376	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272476	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272377	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272477	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 200	1 210 \$
205272369	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272371	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272370	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272372	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272373	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272374	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272478	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272479	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272480	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272481	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272384	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272482	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272483	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272385	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 \$
205272484	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272386	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272485	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272378	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272380	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272379	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272381	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272382	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272383	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272486	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272487	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272488	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272489	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
205272393	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272490	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272491	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272394	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 \$
205272492	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272395	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272493	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272387	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272389	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272388	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272390	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272391	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272392	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272494	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272495	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272496	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272497	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 000	1 200 \$
205272402	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	23 800	1 190 \$
205272498	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	23 800	1 190 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272499	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 800	1 190 \$
205272403	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 \$
205272500	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272404	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
205272501	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
205272396	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 000	1 200 \$
205272398	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 \$
205272397	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272399	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 \$
205272400	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
205272401	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272502	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 000	1 200 \$
205272503	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272504	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272288	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 \$
205272289	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 600	1 180 \$
205272287	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 \$
206788334	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 \$
206788448	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
206788335	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
206788332	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788333	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788450	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788341	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
206788454	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788342	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
206788338	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
206788337	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788340	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788455	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788456	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788457	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
206788459	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788348	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
206788460	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788349	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
206788343	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788344	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788346	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788347	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788461	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788462	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788463	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788464	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788354	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
206788351	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788352	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788353	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788466	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788467	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
206788468	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 000	1 200 \$
206788469	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
206788355	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 200	1 210 \$
206788358	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
206788359	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
206788471	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
206788473	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
206788363	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
206788365	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
206788476	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
206788478	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 600	1 180 \$
206788371	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 600	1 180 \$
206788479	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 600	1 180 \$
206788367	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 \$
206788368	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 600	1 180 \$
206788369	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 600	1 180 \$
206788370	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 600	1 180 \$
206788480	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 600	1 180 \$
206788481	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 \$
206788374	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 \$
206788482	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
206788372	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788483	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788485	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 \$
206788486	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
206788487	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788376	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788379	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 400	1 220 \$
206788380	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 400	1 220 \$
206788489	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788491	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
206788386	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
206788384	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788493	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788494	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788496	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
206788392	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
206788498	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788393	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
206788389	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
206788388	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788500	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788502	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
206788503	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788504	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
206788400	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
206788394	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788396	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
206788395	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
206788507	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788508	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
206788405	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
206788509	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
206788401	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
206788512	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
206788410	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
206788513	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
206788406	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
206788408	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
206788515	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
206788418	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
206788518	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788419	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
206788519	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788413	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
206788412	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788414	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788415	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788416	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788520	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788521	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
206788522	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788523	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
206788426	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
206788524	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
206788525	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788420	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788423	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788425	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788528	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788530	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788435	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
206788532	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
206788533	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788535	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
206788429	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788431	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
206788430	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
206788539	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 000	1 200 \$
206788445	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 \$
206788542	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
206788446	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
206788543	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
206788438	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 000	1 200 \$
206788439	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 \$
206788441	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 \$
206788442	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
206788443	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 \$
206788544	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 000	1 200 \$
206788545	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 \$
206788546	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 \$
206788330	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788331	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 800	1 190 \$
206788329	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 \$
205272509	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
205272508	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272510	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272511	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
205272512	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
205272521	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
205272513	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272522	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
205272523	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272516	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272517	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272518	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272514	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272515	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272519	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272520	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272524	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
205272525	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272526	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
205272535	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272527	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
205272536	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
205272529	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272537	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
205272530	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272531	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272532	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272528	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272533	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272534	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272538	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
205272539	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
205272547	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
205272540	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 600	1 680 \$
205272548	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
205272542	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272543	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272544	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 \$
205272545	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272546	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272541	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272549	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272550	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272559	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
205272551	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272560	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272561	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272554	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272555	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272556	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272552	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272553	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272557	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272558	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272562	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 \$
205272563	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272564	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272574	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
205272565	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
205272575	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272568	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 000	1 700 \$
205272576	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 \$
205272569	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 \$
205272570	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272571	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272566	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272567	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272572	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272573	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272577	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 400	1 670 \$
205272578	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
205272586	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 200	1 660 \$
205272579	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 000	1 650 \$
205272587	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272581	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272582	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 200	1 660 \$
205272583	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272584	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272585	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 200	1 660 \$
205272580	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 200	1 660 \$
205272588	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 \$
205272589	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
205272597	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 \$
205272590	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
205272598	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 \$
205272592	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272593	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
205272594	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272595	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272596	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
205272591	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 \$
205272599	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 \$
205272600	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 \$
205272601	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272611	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 200	1 660 \$
205272602	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
205272612	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272605	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 \$
205272613	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
205272606	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 \$
205272607	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272608	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272603	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 000	1 700 \$
205272604	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 800	1 690 \$
205272609	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272610	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272614	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272615	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
205272623	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272616	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
205272624	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
205272618	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272619	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272620	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272621	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272622	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272617	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272625	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
205272631	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 \$
205272626	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272632	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272629	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272630	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272627	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272628	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272633	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 800	1 740 \$
205272634	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272635	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
205272645	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272636	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 800	1 690 \$
205272646	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
205272639	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272647	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 400	1 720 \$
205272640	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272641	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	34 000	1 700 \$
205272642	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272637	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272638	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 600	1 730 \$
205272643	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	34 000	1 700 \$
205272644	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272648	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 \$
205272649	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272650	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272660	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
205272651	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272661	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272654	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272662	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272655	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272656	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272657	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272652	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272653	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272658	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272659	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272663	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272664	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272672	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272665	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 \$
205272673	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272667	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272668	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272669	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272670	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272671	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272666	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272674	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272675	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
205272683	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272676	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
205272684	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
205272678	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272679	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272680	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 200	1 660 \$
205272681	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272682	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272677	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272685	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
205272700	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 \$
205272686	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
205272687	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
205272701	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272688	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
205272702	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
205272689	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 \$
205272693	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272703	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
205272694	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272695	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272696	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272697	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 \$
205272690	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272691	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272698	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272699	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272692	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272704	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 \$
205272719	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
205272705	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
205272706	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272720	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
205272707	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272721	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272708	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 \$
205272712	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272722	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272713	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272714	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272715	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272716	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272709	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272710	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272717	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272718	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272711	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272723	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 \$
205272738	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
205272724	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272725	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272739	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
205272726	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272740	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272727	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 \$
205272731	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272741	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272732	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272733	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272734	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272735	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272728	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272729	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272736	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272737	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272730	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272742	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 \$
205272757	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 600	1 680 \$
205272743	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 \$
205272744	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272758	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 \$
205272745	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
205272759	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272746	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
205272750	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 800	1 690 \$
205272760	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 \$
205272751	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 600	1 680 \$
205272752	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272753	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272754	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272747	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 800	1 690 \$
205272748	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 600	1 680 \$
205272755	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272756	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272749	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272506	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 \$
205272505	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 \$
205272507	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 \$
206788893	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
206788577	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
206788578	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
206788579	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
206788580	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
206788589	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
206788581	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788590	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788591	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
206788584	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
206788585	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788586	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788582	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
206788583	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
206788587	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788588	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788873	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
206788592	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
206788593	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
206788601	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
206788594	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
206788602	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
206788883	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 \$
206788603	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
206788596	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 \$
206788597	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788598	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
206788595	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
206788599	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788600	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
206788604	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
206788605	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
206788613	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
206788606	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 600	1 680 \$
206788614	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
206788608	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788609	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788610	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 \$
206788611	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788612	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788607	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 \$
206788615	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
206788616	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788625	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
206788617	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788626	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788627	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
206788620	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
206788621	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788622	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788618	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
206788619	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
206788623	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788624	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788874	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 \$
206788628	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
206788629	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788638	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
206788630	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
206788639	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788884	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 000	1 700 \$
206788640	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 \$
206788633	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 \$
206788634	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788635	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788632	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 \$
206788636	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788637	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788641	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 400	1 670 \$
206788642	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
206788650	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 200	1 660 \$
206788643	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 000	1 650 \$
206788651	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 \$
206788645	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788646	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 200	1 660 \$
206788647	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 \$
206788648	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788649	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 200	1 660 \$
206788644	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 200	1 660 \$
206788652	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 \$
206788653	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
206788661	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 \$
206788654	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
206788662	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788656	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788657	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
206788658	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
206788659	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788660	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
206788655	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 \$
206788875	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 \$
206788663	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 \$
206788664	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788673	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 200	1 660 \$
206788665	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
206788674	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
206788885	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 \$
206788675	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
206788668	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 \$
206788669	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788670	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788666	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 000	1 700 \$
206788667	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 800	1 690 \$
206788671	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788672	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788676	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788677	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
206788685	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
206788678	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
206788686	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
206788680	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788681	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788682	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
206788683	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788684	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788679	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
206788876	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
206788894	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 \$
206788687	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
206788691	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
206788886	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 \$
206788690	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788688	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
206788689	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 \$
206788877	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	32 400	1 620 \$
206788692	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
206788693	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
206788702	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
206788694	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 800	1 690 \$
206788703	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
206788887	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 \$
206788704	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 400	1 720 \$
206788697	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 \$
206788698	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	34 000	1 700 \$
206788699	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
206788695	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
206788696	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 600	1 730 \$
206788700	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	34 000	1 700 \$
206788701	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
206788878	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 \$
206788705	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
206788706	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788715	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
206788707	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788716	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788888	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
206788717	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
206788710	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
206788711	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788712	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788708	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
206788709	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 \$
206788713	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788714	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788718	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788719	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788727	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788720	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 \$
206788728	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
206788722	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788723	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788724	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 \$
206788725	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788726	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788721	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
206788729	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788730	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
206788738	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
206788731	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
206788739	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
206788733	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788734	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788735	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 200	1 660 \$
206788736	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788737	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788732	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
206788879	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
206788895	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 \$
206788740	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
206788741	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
206788753	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
206788742	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
206788754	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
206788743	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 \$
206788889	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 \$
206788755	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
206788747	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$
206788748	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788749	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788750	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 \$
206788744	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
206788745	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 \$
206788751	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788752	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788746	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 \$
206788880	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 \$
206788896	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
206788756	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788757	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788769	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
206788758	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788770	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788759	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 \$
206788890	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
206788771	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
206788763	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$
206788764	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788765	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788766	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 \$
206788760	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
206788761	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
206788767	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788768	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788762	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
206788881	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 \$
206788897	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
206788772	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
206788773	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788785	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
206788774	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788786	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788775	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 \$
206788891	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
206788787	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
206788779	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
206788780	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788781	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788782	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 \$
206788776	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 \$
206788777	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
206788783	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788784	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788778	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
206788882	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 \$
206788898	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 600	1 680 \$
206788788	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788789	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788801	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 \$
206788790	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
206788802	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
206788791	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
206788892	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 800	1 690 \$
206788803	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 \$
206788795	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 600	1 680 \$
206788796	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788797	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788798	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
206788792	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 800	1 690 \$
206788793	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 600	1 680 \$
206788799	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788800	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788794	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
206788575	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 \$
206788574	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 \$
206788576	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 \$
205272763	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
205272766	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272764	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272765	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272767	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
205272769	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272768	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272770	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272772	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272771	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	42 500	2 125 \$
205272773	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
205272776	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272774	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272775	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272777	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272779	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272778	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272780	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272782	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272781	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272789	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 500	2 175 \$
205272783	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
205272790	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272784	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
205272786	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272787	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 500	2 175 \$
205272788	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272785	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272791	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	43 000	2 150 \$
205272800	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 000	2 150 \$
205272792	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	42 500	2 125 \$
205272801	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272793	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272795	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	43 000	2 150 \$
205272796	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272797	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272798	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	43 000	2 150 \$
205272799	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272794	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272762	CARRIER	25VNA448A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 \$
205272761	CARRIER	25VNA448A*030*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 \$
206788902	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
206788914	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788928	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788903	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
206788916	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788929	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788904	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
206788918	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788931	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	42 500	2 125 \$
206788905	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
206788906	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
206788919	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788933	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788907	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
206788921	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788934	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206788908	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
206788924	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788936	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788909	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	43 000	2 150 \$
206788912	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 000	2 150 \$
206788910	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	42 500	2 125 \$
206788913	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
206788911	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
206788925	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	43 000	2 150 \$
206788926	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788927	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788940	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	43 000	2 150 \$
206788939	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788900	CARRIER	25VNA448A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 \$
206788899	CARRIER	25VNA448A*031*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 \$
205272808	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
205272809	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	52 000	2 600 \$
205272803	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272804	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272805	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272806	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272807	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272814	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
205272815	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
205272810	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272811	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272812	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272813	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272821	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
205272822	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	52 000	2 600 \$
205272816	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272817	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272818	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272819	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272820	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272823	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	51 000	2 550 \$
205272824	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 \$
205272832	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 000	2 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205272825	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 000	2 500 \$
205272833	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
205272827	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 \$
205272828	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 000	2 500 \$
205272829	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272830	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 \$
205272831	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 000	2 500 \$
205272826	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272802	CARRIER	25VNA460A*030*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 \$
206788973	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
206788982	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
206788983	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
206788978	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
206788979	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
206788980	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
206788981	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
206788986	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
206788988	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
206789000	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 000	2 500 \$
206789001	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
206788995	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 \$
206788996	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 000	2 500 \$
206788998	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 \$
206788999	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 000	2 500 \$
206788970	CARRIER	25VNA460A*031*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 \$
206396030	CARRIER	38MAQB09R--3	40MAHBQ09XA3		7 000	350 \$
8738635	CARRIER	38MAQB09R--3	40MAQB09B--3		6 900	345 \$
200059151	CARRIER	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846960	CARRIER	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
8738634	CARRIER	38MAQB12R--1	40MAQB12B--1		7 600	380 \$
206396031	CARRIER	38MAQB12R--3	40MAHBQ12XA3		7 500	375 \$
8738636	CARRIER	38MAQB12R--3	40MAQB12B--3		7 800	390 \$
200059155	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846961	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
200059157	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
203380978	CARRIER	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 \$
204344189	CARRIER	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 \$
206396032	CARRIER	38MAQB18R--3	40MAHBQ18XA3		11 000	550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8738637	CARRIER	38MAQB18R--3	40MAQB18B--3		10 800	540 \$
200059159	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$
200059143	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201846962	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
203380994	CARRIER	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 200	610 \$
203380979	CARRIER	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 \$
204344190	CARRIER	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 \$
206396033	CARRIER	38MAQB24R--3	40MAHBQ24XA3		18 800	940 \$
8738638	CARRIER	38MAQB24R--3	40MAQB24B--3		15 400	770 \$
205921384	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
201847011	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
200059145	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847015	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
203380995	CARRIER	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 \$
204344191	CARRIER	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 \$
203380996	CARRIER	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
203380981	CARRIER	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 \$
204344192	CARRIER	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 \$
203380997	CARRIER	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 \$
206348135	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400642	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MAQB09B--3		7 500	375 \$
206350327	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350328	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206348134	CARRIER	38MARBQ12AA1	40MAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206348136	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400643	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MAQB12B--3		7 500	375 \$
206350329	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350330	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350331	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206348137	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400644	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MAQB18B--3		10 800	540 \$
207826659	Carrier	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350333	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801578	Carrier	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350334	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
207202184	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E14**12	13 800	690 \$
207202191	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E17**12	13 900	695 \$
207202194	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A070E14**12	13 900	695 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202202	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58SU*A040E17**12	13 700	685 \$
207202206	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A045V14**12	13 900	695 \$
207202212	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A070V14**12	13 900	695 \$
207202219	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A070V17**16	13 900	695 \$
207202222	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A090V17**16	13 900	695 \$
207202225	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D040E14**10	13 800	690 \$
207202232	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D040E17**12	13 900	695 \$
207202235	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D060E14**12	14 000	700 \$
207202243	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B026E14**10	14 100	705 \$
207202249	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B040E14**10	13 900	695 \$
207202256	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B040E17**12	13 800	690 \$
207202262	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B060E17**14	14 100	705 \$
207202265	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SU5A040E17**12	13 800	690 \$
207202269	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B040V14**10	13 900	695 \$
207202276	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B040V17**12	13 900	695 \$
207202280	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B060V14**12	13 800	690 \$
207202287	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B060V17**14	14 100	705 \$
207202185	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202207	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$
207202213	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58TP*A070V14**12	14 500	725 \$
207202226	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202250	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202260	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	14 900	745 \$
207202270	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202281	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202186	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202192	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	14 600	730 \$
207202195	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 \$
207202200	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	14 700	735 \$
207202203	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58SU*A040E17**12	14 500	725 \$
207202208	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$
207202214	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 \$
207202220	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	14 600	730 \$
207202223	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A090V17**16	14 600	730 \$
207202227	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202233	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D040E17**12	14 600	730 \$
207202236	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 \$
207202241	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202244	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 \$
207202251	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202257	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B040E17**12	14 600	730 \$
207202261	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	14 900	745 \$
207202266	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	14 600	730 \$
207202271	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202277	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B040V17**12	14 600	730 \$
207202282	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202288	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	14 700	735 \$
207202187	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E14**12	13 800	690 \$
207202193	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E17**12	13 800	690 \$
207202196	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E14**12	13 800	690 \$
207202204	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58SU*A040E17**12	13 600	680 \$
207202209	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A045V14**12	13 800	690 \$
207202215	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A070V14**12	13 700	685 \$
207202221	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A070V17**16	13 800	690 \$
207202224	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A090V17**16	13 800	690 \$
207202228	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC2D040E14**10	13 700	685 \$
207202237	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC2D060E14**12	13 800	690 \$
207202245	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B026E14**10	13 900	695 \$
207202252	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E14**10	13 800	690 \$
207202258	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	13 700	685 \$
207202263	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E17**14	14 000	700 \$
207202267	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SU5A040E17**12	13 800	690 \$
207202272	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B040V14**10	13 900	695 \$
207202278	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B040V17**12	13 800	690 \$
207202283	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B060V14**12	13 800	690 \$
207202289	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B060V17**14	13 900	695 \$
207202290	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B080V17**16	13 800	690 \$
207202188	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 700	735 \$
207202197	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 700	735 \$
207202216	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58TP*A070V14**12	14 700	735 \$
207202229	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC2D040E14**10	14 600	730 \$
207202238	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC2D060E14**12	14 700	735 \$
207202246	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC5B026E14**10	14 800	740 \$
207202253	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC5B040E14**10	14 700	735 \$
207202273	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59TP6B040V14**10	14 800	740 \$
207202284	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59TP6B060V14**12	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202189	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202198	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 \$
207202210	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$
207202217	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 \$
207202230	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202239	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 \$
207202247	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 \$
207202254	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202274	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202285	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202190	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202199	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 \$
207202201	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	14 700	735 \$
207202205	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	14 500	725 \$
207202211	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$
207202218	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 \$
207202231	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202234	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D040E17**12	14 600	730 \$
207202240	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 \$
207202242	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	14 700	735 \$
207202248	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 \$
207202255	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202259	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B040E17**12	14 600	730 \$
207202264	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	14 700	735 \$
207202268	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	14 600	730 \$
207202275	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202279	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B040V17**12	14 600	730 \$
207202286	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202182	CARRIER	38MARBQ18AA3	FB4CNF018L		14 700	735 \$
207202183	CARRIER	38MARBQ18AA3	FB4CNP018L		14 700	735 \$
207202180	CARRIER	38MARBQ18AA3	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202179	CARRIER	38MARBQ18AA3	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202170	CARRIER	38MARBQ18AA3	FV4CNF002L		13 400	670 \$
207202181	CARRIER	38MARBQ18AA3	FX4DNF019L		14 500	725 \$
206348138	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400645	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MAQB24B--3		19 800	990 \$
206188253	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207826660	Carrier	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206350335	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350336	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350337	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
207098448	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 700	785 \$
207098453	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 700	785 \$
207098472	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	15 700	785 \$
207098494	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC2D060E14**12	15 700	785 \$
207098499	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC2D060E17**14	15 700	785 \$
207098509	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC5B026E14**10	15 800	790 \$
207098524	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	15 800	790 \$
207098467	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	58SU*A060E17**16	15 700	785 \$
207098476	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	15 700	785 \$
207098503	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	15 700	785 \$
207098566	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	15 800	790 \$
207098528	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E17**14	15 800	790 \$
207098482	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	15 700	785 \$
207098550	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	15 800	790 \$
207098556	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59TP6B080V17**16	15 700	785 \$
207098574	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	15 200	760 \$
207098567	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E14**12	15 200	760 \$
207098561	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E17**14	15 200	760 \$
207098449	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 500	775 \$
207098454	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 500	775 \$
207098473	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	15 500	775 \$
207098495	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	15 500	775 \$
207098500	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E17**14	15 500	775 \$
207098510	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC5B026E14**10	15 500	775 \$
207098525	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098536	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59TP6B040V14**10	15 600	780 \$
207098547	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59TP6B060V14**12	15 600	780 \$
207098460	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 500	775 \$
207098465	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 \$
207098480	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58TP*A070V17**16	15 500	775 \$
207098507	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098521	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098569	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098532	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098486	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098554	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 \$
207098560	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 \$
207098451	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	15 500	775 \$
207098458	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 \$
207098463	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58SU*A040E17**12	15 300	765 \$
207098469	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58SU*A060E17**16	15 400	770 \$
207098478	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 \$
207098505	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098519	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B040E17**12	15 500	775 \$
207098568	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098530	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	15 400	770 \$
207098484	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SU5A040E17**12	15 400	770 \$
207098541	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B040V17**12	15 500	775 \$
207098552	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B060V17**14	15 400	770 \$
207098558	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	15 400	770 \$
207098575	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	59SC5B040E17**12	15 500	775 \$
207098562	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	15 400	770 \$
207098582	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E14**10	15 300	765 \$
207098576	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E17**12	15 300	765 \$
207098570	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	15 300	765 \$
207098563	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	15 200	760 \$
207098577	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	59SC5B040E17**12	15 200	760 \$
207098564	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	15 100	755 \$
207098447	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 600	780 \$
207098452	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 600	780 \$
207098471	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	15 600	780 \$
207098493	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	15 600	780 \$
207098498	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E17**14	15 500	775 \$
207098523	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098456	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 600	780 \$
207098461	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	15 500	775 \$
207098466	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A060E17**16	15 600	780 \$
207098475	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A070V17**16	15 600	780 \$
207098502	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	15 500	775 \$
207098571	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098527	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	15 600	780 \$
207098481	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	15 600	780 \$
207098549	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B060V17**14	15 600	780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207098555	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B080V17**16	15 600	780 \$
207098450	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 500	775 \$
207098455	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 500	775 \$
207098474	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	15 500	775 \$
207098496	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	15 500	775 \$
207098501	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E17**14	15 400	770 \$
207098511	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B026E14**10	15 500	775 \$
207098526	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098537	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B040V14**10	15 600	780 \$
207098548	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	15 600	780 \$
207098457	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 \$
207098462	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 \$
207098468	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A060E17**16	15 500	775 \$
207098477	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 \$
207098504	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098518	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098572	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098529	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098483	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 \$
207098551	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 \$
207098557	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 \$
207098459	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 \$
207098464	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 \$
207098470	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58SU*A060E17**16	15 500	775 \$
207098479	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 \$
207098506	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098520	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098573	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098531	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098485	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 \$
207098553	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 \$
207098559	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 \$
207098578	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098565	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098445	CARRIER	38MARBQ24AA3	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207098444	CARRIER	38MARBQ24AA3	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207098442	CARRIER	38MARBQ24AA3	FX4DNF025L		15 500	775 \$
207198839	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 200	960 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206900097	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
206900106	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
206900110	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 \$
206900120	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900095	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
206900099	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 300	965 \$
206900104	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
206900112	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
206900114	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
206900118	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
207198849	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900122	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	19 300	965 \$
206900124	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B080E17**16	19 300	965 \$
206900128	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
206900132	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B040V17**12	19 300	965 \$
206900136	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
206900138	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
207198844	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
207198850	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	19 200	960 \$
207198855	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900101	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 000	950 \$
207198843	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
207198856	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900126	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B080E21**20	19 100	955 \$
206900140	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	18 800	940 \$
206900142	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	18 800	940 \$
207198841	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E14**10	19 100	955 \$
207198845	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E17**12	19 000	950 \$
207198851	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	19 000	950 \$
207198857	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	19 000	950 \$
207198859	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	18 700	935 \$
207198846	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	59SC5B040E17**12	19 200	960 \$
207198858	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	59SC5B060E17**14	19 100	955 \$
207198847	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	59SC5B040E17**12	18 700	935 \$
207198860	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	59SC5B060E17**14	18 700	935 \$
206900098	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
206900107	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
206900111	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206900121	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900135	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	19 300	965 \$
206900096	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
206900100	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 300	965 \$
206900105	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
206900113	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
206900115	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
207198853	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900123	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900125	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B080E17**16	19 300	965 \$
206900129	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
206900137	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
206900139	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
207198852	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
207198862	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900102	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 100	955 \$
206900103	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**16	19 300	965 \$
207198861	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900141	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59TP6B080V21**20	19 000	950 \$
206900143	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**20	20 800	1 040 \$
207198842	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B040E14**10	19 200	960 \$
207198848	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B040E17**12	19 100	955 \$
207198854	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B060E14**12	19 100	955 \$
207198863	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B060E17**14	19 000	950 \$
207198864	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4221AL*	59SC5B060E17**14	19 100	955 \$
206900144	CARRIER	38MARBQ30AA3	FB4CNF030L		19 100	955 \$
207198837	CARRIER	38MARBQ30AA3	FB4CNP030L		19 100	955 \$
207198838	CARRIER	38MARBQ30AA3	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
206900145	CARRIER	38MARBQ30AA3	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
206905408	CARRIER	38MARBQ30AA3	FV4CN(B,F)003L		19 200	960 \$
206900146	CARRIER	38MARBQ30AA3	FX4DNF031L		18 800	940 \$
208104299	Carrier	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208104300	Carrier	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788722	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188248	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188249	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188247	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788723	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206188251	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188252	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188250	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826661	Carrier	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826662	Carrier	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207826663	Carrier	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847012	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
200059147	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847016	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847013	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$
200059149	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847017	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847014	CARRIER	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847018	CARRIER	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$
207642881	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
207642880	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207642879	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207642884	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 200	910 \$
207642883	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207642882	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207642893	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207642892	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207642891	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207642890	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207642889	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207642888	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207642878	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207642877	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207642876	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207642885	CARRIER	38MGRBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207642896	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207642895	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207642894	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204722795	CARRIER	38MGRQ18B--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 700	585 \$
202345965	CARRIER	38MGRQ18B--3	Appareils avec conduits		11 500	575 \$
9118461	CARRIER	38MGRQ18B--3	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
204722796	CARRIER	38MGRQ24C--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 400	870 \$
204707613	CARRIER	38MGRQ24C--3	Appareils avec conduits		17 600	880 \$
204711106	CARRIER	38MGRQ24C--3	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
9854622	CARRIER	38MGRQ24C--3	Appareils sans conduits		13 600	680 \$
204722797	CARRIER	38MGRQ30D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		20 200	1 010 \$
204711112	CARRIER	38MGRQ30D--3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
9854626	CARRIER	38MGRQ30D--3	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
204722798	CARRIER	38MGRQ36D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 800	1 190 \$
202345968	CARRIER	38MGRQ36D--3	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
9118473	CARRIER	38MGRQ36D--3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
204722799	CARRIER	38MGRQ48E--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 800	1 590 \$
202345969	CARRIER	38MGRQ48E--3	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
9118477	CARRIER	38MGRQ48E--3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
201753408	CARRIER	38MPRAQ09AA3	40MPHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753411	CARRIER	38MPRAQ12AA3	40MPHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463634	CARRIER	38MPRAQ18AA3	40MPHAQ18XA3		12 300	615 \$
202463635	CARRIER	38MPRAQ24AA3	40MPHAQ24XA3		15 450	773 \$
209911727	CARRIER	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
208447885	CARRIER	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
208447881	CARRIER	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 \$
208447887	CARRIER	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
209852144	CARRIER	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
208447884	CARRIER	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
210450177	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	20 600	1 030 \$
210450218	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	20 600	1 030 \$
210450179	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V17**16	20 600	1 030 \$
210450222	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAA48080B	20 600	1 030 \$
208447880	CARRIER	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
208447883	CARRIER	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
210450190	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V14**12	31 200	1 560 \$
210450189	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210450238	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 \$
210450191	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 \$
210450241	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 \$
210450193	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V14**12	30 600	1 530 \$
210450192	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 \$
210450243	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 \$
210450194	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 \$
210450246	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 \$
210450195	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 \$
210450248	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 \$
210450196	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B080V17**16	30 000	1 500 \$
210450250	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAA48080B	30 000	1 500 \$
210450201	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B060V14**12	30 800	1 540 \$
210450200	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 \$
210450257	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 \$
210450202	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 \$
210450260	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 \$
210450203	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 \$
210450262	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 \$
208447879	CARRIER	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
208447882	CARRIER	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
208447886	CARRIER	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
201863358	CARRIER	38VMA036HDS3-1	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
201863360	CARRIER	38VMA048HDS3-1	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
201863362	CARRIER	38VMA060HDS3-1	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
201863361	CARRIER	38VMA060HDS3-1	Appareils sans conduits		42 000	2 100 \$
205282597	CARRIER	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		25 000	1 250 \$
205282596	CARRIER	38VMB036HDS3-1	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
205282600	CARRIER	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$
205282599	CARRIER	38VMB048HDS3-1	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
205282603	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		42 000	2 100 \$
205282602	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
205282601	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Appareils sans conduits		42 000	2 100 \$
200059084	CENTURY	A-VFH18DB-1	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
200059086	CENTURY	A-VFH24TB-1	Appareils sans conduits		16 600	830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
200059088	CENTURY	A-VFH30QB-1	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
200059090	CENTURY	A-VFH36QB-1	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
200059092	CENTURY	A-VFH42PB-1	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
200059042	CENTURY	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1		6 900	345 \$
200059036	CENTURY	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1		15 400	770 \$
201862958	CENTURY	A-VMH28TU-1	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
201862959	CENTURY	A-VMH36QU-1	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
202195115	CENTURY	A-VMH48PU-1	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
200059040	CENTURY	B-VMH12SU-1	A-VMH12SU-1		7 800	390 \$
207071261	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071267	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071271	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071273	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071275	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071277	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C045B3M	14 900	745 \$
207071279	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071263	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071265	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
207071035	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071037	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$
207071039	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071041	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071043	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071045	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071047	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071049	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071051	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$
207071053	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
207071055	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071057	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071059	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071061	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$
207071063	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$
207071065	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
207071289	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071291	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071283	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071285	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071301	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 500	775 \$
207071307	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071309	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071311	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 400	770 \$
207071313	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071315	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071317	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071319	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 400	770 \$
207071303	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071305	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
207071067	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071069	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071071	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071075	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071077	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071079	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071073	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071081	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071083	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071085	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
207071087	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 400	1 120 \$
207071089	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 400	1 120 \$
207071091	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 600	1 130 \$
207071093	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 600	1 130 \$
207071095	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 800	1 140 \$
207071097	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 800	1 140 \$
207071099	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 600	1 130 \$
207071101	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
207071103	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C3M	22 200	1 110 \$
207071105	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 200	1 110 \$
207071107	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 200	1 110 \$
207071109	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH95C090C4M	22 200	1 110 \$
207071111	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 200	1 110 \$
207071113	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 200	1 110 \$
207071329	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071331	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071323	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071325	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T070B3M	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071341	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30A	GUH80C045A3M	15 500	775 \$
207071347	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071349	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071351	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C070B3M	15 400	770 \$
207071353	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071355	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071357	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071359	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C070B3M	15 400	770 \$
207071343	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071345	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
207071115	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071117	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071119	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071123	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071125	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071127	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071121	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071129	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071131	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071133	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
207071135	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071137	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C090B4M	22 200	1 110 \$
207071139	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071141	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071143	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071145	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071147	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071149	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T070B3M	22 200	1 110 \$
207071151	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C3M	22 000	1 100 \$
207071153	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071155	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C110C4M	22 000	1 100 \$
207071157	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071159	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071161	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96T090C3M	22 000	1 100 \$
207071361	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 200	760 \$
207071367	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 300	765 \$
207071369	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 300	765 \$
207071371	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071373	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 300	765 \$
207071375	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071377	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 300	765 \$
207071379	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 300	765 \$
207071363	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 300	765 \$
207071365	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 300	765 \$
207071179	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	21 800	1 090 \$
207071181	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	21 800	1 090 \$
207071183	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 000	1 100 \$
207071185	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 000	1 100 \$
207071187	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 000	1 100 \$
207071189	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071191	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 000	1 100 \$
207071193	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	21 800	1 090 \$
207071381	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23A	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071387	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071389	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C045B3M	14 800	740 \$
207071391	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071393	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071395	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071397	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C045B3M	14 900	745 \$
207071399	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071383	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071385	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
207071195	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071197	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$
207071199	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071201	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071203	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071205	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071207	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071209	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071211	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$
207071213	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
207071215	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071217	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071219	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071221	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071223	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$
207071225	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
207071401	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24A+H4TXV01	GDD80C045A3M	15 200	760 \$
207071403	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD80C070B3M	15 000	750 \$
207071405	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD95C045B3M	15 000	750 \$
207071409	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD96C070B3M	15 000	750 \$
207071227	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36A+H4TXV02	GDD80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071229	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071231	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071233	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071235	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071237	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C045B3M	22 400	1 120 \$
207071239	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C070B4M	22 000	1 100 \$
207071241	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C045B3M	22 400	1 120 \$
207071243	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071245	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071247	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071249	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071257	CENTURY	HRG1836S1P	HCG24V1P		15 900	795 \$
207071259	CENTURY	HRG1836S1P	HCG30V1P		15 600	780 \$
207071025	CENTURY	HRG1836S1P	HCG36V1P		21 400	1 070 \$
207071033	CENTURY	HRG1836S1P	HCG42V1P		21 600	1 080 \$
207071251	CENTURY	HRG1836S1P	HMG24F1P+H4TXV01		16 200	810 \$
207071253	CENTURY	HRG1836S1P	HMG24X1P		15 600	780 \$
207071255	CENTURY	HRG1836S1P	HMG30X1P		15 600	780 \$
207071027	CENTURY	HRG1836S1P	HMG36F1P+H4TXV01		22 200	1 110 \$
207071029	CENTURY	HRG1836S1P	HMG36X1P		21 800	1 090 \$
207071031	CENTURY	HRG1836S1P	HMG42X1P		21 800	1 090 \$
207071456	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH80C090C5M	40 000	2 000 \$
207071460	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH92C110C5M	40 000	2 000 \$
207071462	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH95C110C5M	40 000	2 000 \$
207071464	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96C110C5M	40 500	2 025 \$
207071466	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T090C5M	40 000	2 000 \$
207071468	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T110C5M	39 500	1 975 \$
207071470	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071472	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071474	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071476	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071478	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071480	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071482	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
207071484	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$
207071486	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
207071502	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071504	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071506	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071508	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$
207071510	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071512	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071514	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
207071516	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$
207071518	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
207071652	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD80C110C5M	30 400	1 520 \$
207071654	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD92C090C4M	30 600	1 530 \$
207071656	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C090C4M	30 600	1 530 \$
207071658	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C110C5M	30 400	1 520 \$
207071660	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD96C090C4M	30 800	1 540 \$
207071538	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P60D+H4TXV03	GDD95C110C5M	37 400	1 870 \$
207071558	CENTURY	HRG1860S1P	HCG48V1P		30 800	1 540 \$
207071452	CENTURY	HRG1860S1P	HCG60V1P		37 400	1 870 \$
207071556	CENTURY	HRG1860S1P	HMG48X1P		30 800	1 540 \$
207071454	CENTURY	HRG1860S1P	HMG60X1P		37 800	1 890 \$
201982915	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10525510	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525512	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525513	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10525517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309049	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
201982916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
10525518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525520	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525523	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525527	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
201982921	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
201982925	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982930	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201982945	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525529	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525543	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525544	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10525547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
10525530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821S	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
201982951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309053	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
10309057	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$
10525549	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525550	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525555	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525557	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206787285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206922126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922010	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922014	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921994	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921730	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921954	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921970	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922094	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206922058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921926	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921930	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921934	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921885	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921854	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921790	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921858	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921794	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922018	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921998	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206922002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921898	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335198	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921962	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921602	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921978	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921914	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921894	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921958	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921974	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921910	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922090	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175994	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921822	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921830	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921982	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921918	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921818	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921810	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921632	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175998	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921560	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921834	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921842	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
208614033	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208501700	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208500502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208614037	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208504353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503290	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417188	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417184	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
208614039	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614034	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503248	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502620	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501686	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416837	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417456	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417428	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417398	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207434662	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207434664	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207416669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416855	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417464	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417444	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416827	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416621	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416831	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417468	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
208502150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208502143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208501678	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208400369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208400368	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208213892	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208213897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208400367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208213880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208213901	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213894	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213878	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208213899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
208503266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417452	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416629	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417408	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206923509	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923405	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922940	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922602	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922470	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923249	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922944	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922948	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923173	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923068	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922843	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922410	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922320	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176118	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923229	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923189	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922336	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922924	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924357	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923441	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923493	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+T XV		23 600	1 180 \$
206923477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+T XV		24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923385	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923349	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923261	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923165	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923060	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922879	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922834	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335263	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922400	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922310	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923169	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923064	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922883	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922314	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922887	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923333	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923133	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923028	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922964	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922706	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922702	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922510	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922478	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922360	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207176062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176030	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922968	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922710	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922364	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922234	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922802	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922714	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922626	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923409	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923253	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922952	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923257	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922960	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923397	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922462	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176090	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923293	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923093	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922344	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923489	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923497	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923445	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923393	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923357	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923177	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922895	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922847	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335264	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335272	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922570	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923289	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923233	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923089	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922430	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923377	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923145	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923040	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923008	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922730	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922637	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335278	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922374	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922284	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922244	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923125	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923052	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923020	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922754	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922256	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922823	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922766	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922778	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923433	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923457	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923429	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923373	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923004	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922633	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335279	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922550	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922498	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922482	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922370	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922240	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207176034	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923153	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923048	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923016	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922984	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922750	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922382	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922292	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922762	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922774	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923401	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923365	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922855	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335268	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922422	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922332	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176094	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923297	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922348	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923381	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923345	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923149	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923117	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922980	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922641	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922490	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922248	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922168	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923129	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923024	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922992	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922758	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922665	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922260	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922220	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922180	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922827	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922770	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208502186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614069	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 \$
208500525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208614065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614064	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208501707	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207416617	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 200	1 260 \$
207416589	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207416499	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207416593	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417132	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
208614068	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 600	1 230 \$
208502164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207434696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416609	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416601	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417112	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416549	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417027	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417019	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416483	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416471	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416455	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207416983	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416963	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416935	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417140	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416967	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417080	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207416519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
208614066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208614071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208614070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208502635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501108	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434692	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207434693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$
207434694	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207417156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207417152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207416597	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207416565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417104	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416533	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417063	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417043	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 \$
207417039	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207417015	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
207416503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 \$
207417011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 \$
207416479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416467	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 \$
207416445	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416435	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416953	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416943	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
207416425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416931	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
207416569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417108	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 \$
207417100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$
207416439	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
207416947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207416429	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417055	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
208503327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208400389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208400392	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
208214176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
208214171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
208214183	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214149	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214153	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208214209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208214207	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208214164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214163	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208214192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208214194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208214196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
208214217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208214215	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
208214141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214133	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
208214189	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
208503346	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMV16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208400393	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400388	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208214178	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 \$
208214173	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
208214181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
208214148	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 \$
208214211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 \$
208214212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208214210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208214166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208214167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214169	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
208214195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214198	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208214214	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
208214218	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214135	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
208214131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208214203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
208214205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214188	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208502172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207434695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 \$
207434690	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 \$
207416613	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416605	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417120	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416557	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417084	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417023	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416487	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416475	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416459	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207416993	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416939	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417148	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416585	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417124	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417088	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416997	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416977	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207416528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
206787287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971747	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971735	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971679	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971655	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971703	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971687	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971611	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971607	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335304	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176158	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971707	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971615	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971619	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971675	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971711	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971631	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335303	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176170	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176162	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971667	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971699	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971639	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971592	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971555	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971647	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971600	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208501092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
208614087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 \$
208503494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
208501159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614084	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
208614086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208503463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 \$
207434715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 \$
207434720	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 \$
207434717	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 \$
207417301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207416763	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416755	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416747	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417250	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417242	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417238	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416915	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416759	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417254	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417258	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417262	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207434719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
207434716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 \$
207416911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417293	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
207417491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417234	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207416701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207417481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416889	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416879	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207416677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417499	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207416705	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207417485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416893	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207416883	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
207416727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208400412	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 \$
208400413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 \$
208400417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 \$
208214432	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214435	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214430	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208214465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214447	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214470	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214416	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214422	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214457	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214440	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
206787288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971407	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971399	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971283	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971335	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971315	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971379	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971303	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971255	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971423	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971319	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971235	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971215	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971383	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971307	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971291	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971259	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971442	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971311	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971295	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971279	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971263	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 \$
208501717	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614103	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
208614101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207416823	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 \$
207417355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416779	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416775	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 \$
207416767	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 \$
207417351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
207417347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417333	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207417313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 \$
207417309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416803	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416795	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416787	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417382	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207417367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
208502192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208501115	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 400	1 770 \$
208400425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208400424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208214572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214570	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214575	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214567	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208214585	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214583	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208214573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214579	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 \$
208214588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214587	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214564	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214563	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214580	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
9854435	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006273	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060460	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060461	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060462	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060463	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373353	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780186	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202102006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779724	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780174	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780246	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779732	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429819	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429688	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429655	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206373363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540707	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101773	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202102042	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429825	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429660	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101777	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101791	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779788	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540903	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548200	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546094	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544344	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780652	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780046	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780178	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548204	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546098	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780050	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074309	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429786	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373366	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074259	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205074554	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074507	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373367	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074482	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074541	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074267	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429611	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780616	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545588	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429616	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780022	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780390	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780114	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838942	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550187	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780607	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373359	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205545544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550191	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780611	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550171	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550175	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780226	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838918	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373369	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540821	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780230	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206838926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205540980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429567	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373373	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540775	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540445	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429573	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780340	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780587	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779772	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205540966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780202	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550143	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540761	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540430	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536157	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780086	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780436	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780440	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537133	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429841	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779740	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780194	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429847	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780190	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780466	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779748	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540939	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429808	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429677	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373361	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780166	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429814	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429649	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780665	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546106	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544357	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780679	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373362	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780126	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780162	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546114	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780138	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780661	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779709	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074561	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074272	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373365	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074500	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074547	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074520	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373356	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545604	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429627	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780030	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780398	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780640	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780122	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547990	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205540869	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550195	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780620	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373357	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545595	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550227	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780026	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780636	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550179	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550183	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546399	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205541004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780579	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373371	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780332	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205536228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429584	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780348	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780595	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205540992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547962	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780575	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540459	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780328	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536217	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550163	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780344	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780591	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780090	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780514	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780446	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780530	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780454	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780546	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780254	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206373350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780198	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780687	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540751	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780170	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205547950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546090	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780146	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780669	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779717	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205548018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547998	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540879	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545612	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540890	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550203	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780034	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205541015	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547970	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780214	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780583	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373370	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780222	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550167	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779984	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780599	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780526	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780450	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780542	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780550	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144648	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088411	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095765	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095757	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205550135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542169	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550059	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543745	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088174	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087712	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087600	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087503	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087049	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098007	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203097955	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096127	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090975	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808675	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430987	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430959	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430827	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096514	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549346	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550127	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205544319	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538485	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549778	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780998	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780791	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549786	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205543145	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550087	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543887	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549076	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549558	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549554	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549690	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549214	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541484	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548556	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543897	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541495	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548924	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549342	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205550123	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550027	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548384	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548584	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550031	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544146	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548388	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087893	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087221	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086917	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086755	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098261	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203095247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095239	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094117	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092551	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097691	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097602	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095933	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090341	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089385	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097011	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541575	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430921	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203430788	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095263	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095941	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089404	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096235	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095271	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096646	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550111	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550071	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544107	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780723	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542675	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542660	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548652	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549714	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781044	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541395	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541763	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780727	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541407	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548808	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544264	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543189	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548740	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548604	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543589	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541281	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780691	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543517	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541725	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543223	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548748	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541348	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780695	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543249	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087824	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203094912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093676	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093668	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097659	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095848	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430854	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430771	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203430661	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094927	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093692	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090001	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094943	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093708	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544225	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780747	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549872	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780861	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780857	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781032	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780751	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544067	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543965	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780865	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549162	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780869	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543161	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549848	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542215	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541679	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780711	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543563	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541086	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781076	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542910	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548340	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548990	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542251	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542265	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550139	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550063	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543724	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550067	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544165	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543782	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088193	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203087619	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087066	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096527	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093071	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097963	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097923	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091022	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431025	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430965	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096535	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203091040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096543	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549362	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550151	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544331	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550043	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781232	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538511	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548828	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549758	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543673	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781008	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780797	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780853	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550075	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781216	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538527	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780805	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543091	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088139	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087951	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087468	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087277	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203086605	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203095582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094463	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094455	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092903	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092885	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097899	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097627	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203096016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097059	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548572	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430893	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203430816	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094479	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096024	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094486	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543153	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550091	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543913	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549826	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542480	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549746	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541513	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548316	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549434	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548568	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781204	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541535	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549322	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088066	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203087391	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086935	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098268	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094173	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097866	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097699	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095953	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203090387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430882	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430793	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430689	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094197	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095961	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090404	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089447	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095327	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095335	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094205	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094213	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203096654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550115	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550079	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549264	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542775	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548855	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548837	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548696	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549718	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781048	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549198	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541423	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548284	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541587	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550008	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544215	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543867	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780743	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541447	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548292	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549280	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542841	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543551	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543288	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543276	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543596	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541365	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541312	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780701	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543380	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543311	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541377	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780705	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543320	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543329	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203087842	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087337	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094967	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094959	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093725	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092231	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097842	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090029	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089063	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203096964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430910	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430777	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094983	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090047	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089082	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094991	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093757	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093765	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780755	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205544077	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544009	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781036	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549678	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541226	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543637	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780763	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544034	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086643	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094689	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203094681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091914	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097643	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095793	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088553	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548520	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430843	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430711	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094705	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203093336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095801	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089863	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096703	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203088489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205543171	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544186	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549024	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549462	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543572	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548346	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543422	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548512	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549864	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549048	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542597	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550131	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544337	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550047	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538519	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548732	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781012	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780801	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780849	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781220	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537305	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543081	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780839	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205544310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550095	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550012	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781200	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549932	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541524	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548320	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548576	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548328	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549326	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550119	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205550083	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544205	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543855	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549268	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542790	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548864	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548708	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543703	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781052	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549202	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541435	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548288	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549984	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544138	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549304	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542849	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542867	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550107	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544251	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549924	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780962	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781064	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548410	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541237	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780767	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544095	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780970	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541259	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205544196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542501	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542304	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549466	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780719	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542945	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548516	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549044	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543032	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541173	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549052	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542581	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854440	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9036785	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202763641	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9036787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
206782434	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546642	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431415	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431371	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431272	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100657	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100665	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100673	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536865	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536805	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202100674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202100680	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100688	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431420	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431376	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431239	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100723	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100729	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202100739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100747	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206782430	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546594	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546525	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782406	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781356	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782370	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781308	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546530	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782410	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781312	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537075	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546468	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546424	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546443	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781712	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540546	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546473	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782064	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781716	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782482	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536070	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084857	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084963	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084923	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205084889	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084820	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084716	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084668	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084655	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085163	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085093	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084895	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084827	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781256	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546678	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782390	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781385	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781381	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781918	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546459	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781820	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781692	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781508	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782450	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781389	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781824	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781696	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781512	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782454	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781393	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781397	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782442	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546714	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431426	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431245	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782347	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781433	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781445	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536882	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536821	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781326	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782232	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781806	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782532	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431431	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431289	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781457	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782220	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782359	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781481	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781532	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206782438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546646	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546602	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782343	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781441	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536814	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781322	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781802	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546746	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546516	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782422	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781453	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782216	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781465	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781477	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546634	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
203431349	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782007	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781995	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546457	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782496	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782019	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781870	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782508	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782031	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782043	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546690	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546626	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781999	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781987	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546448	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536083	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540594	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546586	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782011	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782500	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085343	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085308	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085241	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085131	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084969	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084687	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085225	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205085167	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084833	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084798	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084672	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084659	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085178	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084911	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781260	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546553	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782398	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781409	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781405	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781945	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781941	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545153	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536846	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782460	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546558	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781501	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781413	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781949	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781417	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781421	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781953	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781957	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782446	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546718	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546511	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781437	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781449	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536891	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536829	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781330	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546539	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546521	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782426	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781461	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781342	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781473	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781485	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546758	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537093	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546483	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782003	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781991	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546433	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546452	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781854	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782492	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546590	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546492	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782015	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781866	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782504	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536117	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782027	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085349	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084975	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084874	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084745	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084985	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084883	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205085296	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085231	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084905	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084676	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084663	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085115	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084851	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084815	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9036087	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205547846	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206783053	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536778	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783033	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783001	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782985	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782969	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536743	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547790	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539529	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783037	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783021	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783005	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782989	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782973	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547802	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782612	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547806	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206783057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205536787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783041	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783025	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783009	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782993	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782977	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539825	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539550	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783029	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783013	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782997	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782981	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536769	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782642	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547838	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
210278958	Clarity	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 \$
210568095	Clarity	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEP B-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 \$
208141286	Clarity	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		15 000	750 \$
211126487	COAST AIR	A-CAD09-0A	B-CAD09-0A		7 500	375 \$
211126490	COAST AIR	A-CAD12-0A	B-CAD12-0A		7 500	375 \$
211126491	COAST AIR	A-CAD18-1A	B-CAD18-1A		13 800	690 \$
211126489	COAST AIR	A-CAD24-1A	B-CAD24-1A		17 900	895 \$
9854436	COLEMAN	CH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006270	COLEMAN	CH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060430	COLEMAN	CH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060431	COLEMAN	CH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060432	COLEMAN	CH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9060433	COLEMAN	CH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060434	COLEMAN	CH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537112	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429848	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102003	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373296	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780183	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548141	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143765	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429853	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202102009	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102011	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537105	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780239	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779721	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373295	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780179	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548137	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780171	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780243	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779725	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779729	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202101779	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102057	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780275	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540906	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429815	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429684	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429651	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102037	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373286	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548181	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540697	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101770	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202102043	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143773	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429821	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429689	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429656	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101774	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102048	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102052	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101788	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779785	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780051	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780419	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780271	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540892	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548197	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546091	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544338	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780649	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373285	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548177	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540683	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780043	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780411	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780175	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548201	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546095	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544345	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780047	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780415	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780653	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074304	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429782	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373283	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074254	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074242	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143777	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203429788	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205074549	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074502	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373282	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205074490	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074476	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074537	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074264	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780035	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780403	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548003	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547983	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429750	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429607	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780613	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373291	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548161	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548121	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780003	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780371	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545582	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429755	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429612	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780019	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780387	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780629	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838943	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780111	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838939	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780107	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780001	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780369	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205547999	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547979	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540836	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550184	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780604	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373290	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548157	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548117	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779993	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780361	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545537	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540848	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550188	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206779997	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780365	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780608	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779797	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547971	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550168	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550172	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546763	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780223	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838915	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373280	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540812	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548109	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546391	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780227	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838919	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838923	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779985	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780353	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205540969	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547955	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429706	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429563	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780568	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373276	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540764	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540433	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779953	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780321	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536199	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429711	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429569	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779969	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780337	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780584	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779773	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779769	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779951	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780319	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205540957	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547951	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780199	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550140	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780559	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373275	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540754	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540418	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779943	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780311	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536148	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780203	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550144	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779947	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780315	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780563	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780083	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779921	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780441	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780507	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780509	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780259	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780491	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780487	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779913	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780433	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780495	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779917	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780437	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780499	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780503	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537126	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429837	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779737	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373298	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780191	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548149	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780151	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429842	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779761	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779749	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537120	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780247	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779733	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373297	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780187	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548145	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780147	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780463	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779757	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779745	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780079	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780672	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780283	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540931	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429804	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429673	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429640	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780680	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373288	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548189	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540722	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780127	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780471	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780163	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429810	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429678	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429645	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780139	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780662	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779710	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779793	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779789	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780077	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780670	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780279	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540918	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548233	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546103	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544352	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780676	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373287	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548185	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540710	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780123	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780467	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780159	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548241	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546111	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546099	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780135	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780658	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779706	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074556	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074268	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373284	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074495	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074483	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074542	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074515	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780039	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780407	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548011	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547991	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429760	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429618	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780621	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373293	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548169	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548129	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780011	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780379	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545597	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429766	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429623	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780027	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780395	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780637	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838951	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780119	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838947	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780115	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780037	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780405	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548007	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547987	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540859	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550192	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780617	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373292	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548165	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548125	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780007	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780375	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545590	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541137	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550220	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780023	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780391	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780633	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779801	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547975	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550176	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550180	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546767	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780231	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838927	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373281	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540824	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548113	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546395	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780235	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838931	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838935	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779989	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780357	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205540995	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547963	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429716	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429574	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780576	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373278	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540786	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540461	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779961	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780329	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536220	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429722	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429580	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779977	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780345	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780592	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779781	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779777	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779987	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780355	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205540982	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547959	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780207	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550152	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780572	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373277	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540777	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540449	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779957	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780325	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536210	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780215	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550160	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779973	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780341	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780588	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780087	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779939	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780459	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780551	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780555	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780263	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780519	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780511	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779923	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780443	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780527	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779931	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780451	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780535	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780543	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537134	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780251	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779741	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373299	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780195	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548153	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780155	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780255	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779765	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779753	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780081	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780674	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780287	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540942	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548237	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546107	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544358	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780684	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373289	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548193	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540739	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780131	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780475	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780167	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205547947	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546115	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546087	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780143	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780666	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779714	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780041	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780409	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548015	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547995	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540872	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550196	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780625	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373294	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548173	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548133	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780015	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780383	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545606	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540882	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550200	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780031	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780399	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780641	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779991	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780359	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205541007	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547967	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780211	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550156	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780580	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373279	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540798	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540477	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779965	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780333	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536232	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780219	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550164	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779981	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780349	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780596	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779941	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780461	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780553	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780557	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780267	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780523	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780515	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779927	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780447	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780531	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779935	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780455	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780539	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780547	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064261	COLEMAN	CH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097452	COLEMAN	CH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144699	COLEMAN	CH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088397	COLEMAN	CH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095759	COLEMAN	CH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095751	COLEMAN	CH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095744	COLEMAN	CH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096744	COLEMAN	CH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095736	COLEMAN	CH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205550132	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550052	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544147	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543727	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542160	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543706	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550056	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544151	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543737	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543748	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203096137	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090999	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088256	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088162	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087700	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087584	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087491	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087035	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096492	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098001	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093004	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097949	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097909	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097804	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096122	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090964	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097483	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203808671	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431015	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430982	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430955	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430822	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096500	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096129	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090978	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096509	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098017	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096729	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549343	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781003	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780792	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550124	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544312	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550032	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781221	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781189	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538477	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542973	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549775	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548717	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549767	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549751	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543653	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780995	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780784	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549635	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780842	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550036	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781225	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781193	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538487	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542985	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206780999	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780788	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542996	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549783	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205543138	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549219	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541497	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548311	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549093	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549095	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548931	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544285	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550084	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549993	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781173	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549905	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543880	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549815	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549283	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549073	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549069	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548909	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548905	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542111	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542103	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549555	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549551	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549739	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549727	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543599	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549687	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549211	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541474	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548303	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549383	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548553	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549997	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781177	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549909	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205543889	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549819	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549081	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548917	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549215	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541486	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548307	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549291	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549085	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549089	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548921	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548925	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549339	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549347	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205542968	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548389	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550120	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544276	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550021	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544139	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549985	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549897	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549627	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549763	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781065	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205549723	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542948	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548381	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781025	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548581	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550028	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544143	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549989	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549901	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542958	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548385	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203095943	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090365	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089408	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095280	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095284	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094164	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088030	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087880	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087361	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087206	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086904	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086741	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098254	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096213	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095241	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095233	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094119	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094112	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092555	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092537	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097244	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097236	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097852	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097748	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097685	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097596	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095927	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090328	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089372	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097006	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541567	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430916	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430872	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430784	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430740	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430679	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095257	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094135	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203095935	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090346	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089390	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096229	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095265	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095273	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094143	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094152	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096640	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543119	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205549193	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541409	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548279	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542734	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542739	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548815	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550108	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550068	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549965	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544097	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781133	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543803	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780720	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549241	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542665	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542651	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548793	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548789	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548653	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548649	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549495	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549491	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543685	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549711	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781041	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549671	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549185	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541386	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548271	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549355	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541755	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549969	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544111	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781137	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543815	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780724	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542693	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548801	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549189	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541397	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548275	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549249	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542709	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542724	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548805	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548809	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543538	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548077	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548085	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541351	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541293	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780696	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543253	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543259	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548759	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544254	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781157	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549881	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781113	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543191	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543180	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548737	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548733	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548605	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548601	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543583	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549663	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541330	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541271	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780688	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543509	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541717	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543357	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781161	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549885	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781117	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543213	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548745	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541340	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541283	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780692	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543226	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543240	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548749	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548753	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095858	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090005	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089040	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094945	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094949	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093714	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087974	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087810	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087300	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087127	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086846	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086667	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098222	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094906	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203094898	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093670	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093662	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092112	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092093	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097828	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097725	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097653	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097564	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095842	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089971	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089004	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096942	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548533	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430900	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430850	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430767	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430718	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430657	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094921	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093686	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095850	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089987	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089021	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094930	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094938	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093694	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093703	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549163	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548373	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541213	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780939	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780941	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780875	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550096	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544217	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780744	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544048	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205543938	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549869	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781093	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780923	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780919	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780858	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780854	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541943	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541932	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781053	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549699	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781029	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549655	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549155	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548365	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541191	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543459	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548525	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780748	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544059	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543956	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549873	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781097	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780927	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780862	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549159	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548369	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541202	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780931	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780935	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780866	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780870	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543155	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549331	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548093	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542913	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548341	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541105	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548253	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548995	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548997	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542275	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544169	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549941	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549845	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781069	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548975	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548971	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542216	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542209	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541670	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541661	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549415	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549411	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780708	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543554	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542891	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548333	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541075	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548245	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543388	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548487	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549945	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549849	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781073	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548983	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542232	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542902	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548337	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541089	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548249	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548987	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548991	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542245	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542254	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550136	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550060	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544155	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543768	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542196	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543715	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550064	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544159	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543776	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543785	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203096157	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091045	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088274	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088179	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087717	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087605	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087507	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087053	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096520	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098029	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093057	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097957	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097916	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097812	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096141	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091008	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097500	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808677	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431021	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430988	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430961	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430828	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096529	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096149	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091026	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096537	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203098045	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096737	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549359	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781021	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780840	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550148	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544321	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550040	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781229	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781205	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538504	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543035	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549793	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548825	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549789	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549755	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543667	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781005	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780794	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549647	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780850	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550072	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781241	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781213	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538521	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543063	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781013	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780802	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543084	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549809	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096026	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090637	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089681	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095616	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095620	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094500	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088124	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203087938	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087452	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087265	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087002	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086803	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098278	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096381	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095576	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095568	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094457	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094449	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092888	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092872	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097388	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097380	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097892	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097788	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097709	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097621	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203096011	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090600	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089644	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097053	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548569	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430944	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430889	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430811	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430756	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430696	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095592	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094473	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096018	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090616	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089661	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096396	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095600	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095608	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094480	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203094488	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCBA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096664	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCBA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543148	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549259	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541550	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548329	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549145	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549153	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549063	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544294	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550088	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550001	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781181	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549913	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543902	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549823	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549297	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549105	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549097	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548941	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548933	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542472	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542449	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549611	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549603	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549743	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549731	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543611	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549691	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549221	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541504	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548313	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549431	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548565	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550013	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781201	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549933	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543984	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549837	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549121	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548957	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549235	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541527	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548321	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549319	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549129	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549137	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548965	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549011	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095963	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090408	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089451	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095337	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095341	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094219	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088050	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087899	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087377	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087227	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086920	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086760	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098262	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096241	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095296	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095288	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094175	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094167	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092671	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092653	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097292	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097284	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097860	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097756	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097693	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203097604	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095947	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090374	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089416	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097021	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541590	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430922	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430878	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430789	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430745	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430685	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095312	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094191	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095955	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090391	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089434	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096256	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095320	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095329	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094200	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094207	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096648	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543130	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205549229	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541463	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548359	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542869	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542879	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548901	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550112	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550076	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549973	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544131	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781141	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543836	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780728	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549261	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542764	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542743	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548847	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548829	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548701	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548693	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549571	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549563	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543825	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549715	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781045	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549679	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549195	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541415	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548281	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549371	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541579	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550005	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544208	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781149	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543860	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780740	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542814	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548873	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549205	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541438	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548289	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549277	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542834	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542852	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548881	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548889	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543546	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548081	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548089	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541380	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541325	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780706	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543332	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543338	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548787	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544267	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781165	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549889	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781121	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543279	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543265	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548765	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548761	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548629	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548625	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543591	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549667	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541357	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541301	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780698	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543529	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541737	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543374	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781169	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549893	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781125	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543302	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548773	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541368	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541316	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780702	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543314	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543321	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548777	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548781	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203095878	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090052	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089087	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095002	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095006	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093771	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087992	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087829	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087323	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087145	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086865	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086688	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098230	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094961	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094953	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093727	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093718	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092217	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092199	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097836	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097733	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097661	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097573	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095862	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090014	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089050	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096958	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548541	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430905	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430856	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430773	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430723	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430663	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094977	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093743	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095870	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090033	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089068	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203094985	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094993	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093751	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093759	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549203	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548503	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541262	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780987	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780991	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780945	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550100	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544227	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780752	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544070	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543999	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549917	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781101	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780955	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780947	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780885	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780877	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542307	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542032	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781057	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549703	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781033	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549675	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549165	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548375	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541218	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543628	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548537	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780760	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544123	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544026	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549925	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781129	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780963	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780893	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549173	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548411	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541240	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780971	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780979	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780901	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780909	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203095803	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089867	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088857	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088574	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094723	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094727	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093386	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087775	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087090	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086629	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098206	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094683	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094675	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093286	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093269	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091902	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091883	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097149	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097141	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097637	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097548	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095787	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089832	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088819	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088540	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096910	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548517	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430839	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430707	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430646	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203094699	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093322	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095795	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089850	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088838	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088559	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094707	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094715	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093341	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093360	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096696	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096680	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203088475	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205543163	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549335	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548097	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205543093	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548361	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541176	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548293	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549065	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549147	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542635	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544178	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549949	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549853	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781077	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549021	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548999	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542483	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542282	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541864	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541842	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549467	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549459	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780712	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543564	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542921	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548343	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541111	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548255	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543415	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548509	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549957	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549861	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781085	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549037	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542528	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543011	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548351	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541150	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548263	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549045	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549053	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542558	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542585	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
206781023	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780806	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550128	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544332	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550044	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781233	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781209	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538513	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543048	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549797	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548729	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549771	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549759	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543675	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781009	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780798	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549651	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780846	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550048	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781237	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781217	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537298	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543074	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781017	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780836	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543103	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549827	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205549239	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541702	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548331	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549151	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549177	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548969	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544302	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550092	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550009	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781197	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549929	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543968	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549833	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549307	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549109	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549101	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548945	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548937	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542127	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542461	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549615	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549607	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549747	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549735	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543641	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549695	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549231	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541516	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548317	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549391	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548573	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550017	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781185	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549937	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543916	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549841	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549125	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548961	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549255	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541538	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548325	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549323	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549133	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549141	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549007	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549015	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549209	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541468	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548301	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542875	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542884	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548903	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550116	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550080	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549977	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544198	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781145	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543849	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780732	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549265	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542779	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542754	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548857	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548839	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548705	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548697	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549531	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549567	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543695	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549719	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781049	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549683	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549199	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541426	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548285	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549375	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541601	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549981	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544135	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781153	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543869	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780736	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542824	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548877	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549225	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541450	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548297	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549301	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542844	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542861	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548885	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548893	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549183	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548379	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541267	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780989	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780993	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780917	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550104	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544242	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780756	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544079	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544012	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549921	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781105	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780959	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780951	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780889	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780881	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542053	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542042	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781061	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549707	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781037	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549659	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549169	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548407	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541229	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543489	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548545	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780764	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544090	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544037	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549877	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781109	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780967	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780897	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549179	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548499	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CU48CXA1+TXV	21 800	1 090 \$
205541251	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780975	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780983	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780905	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780913	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543098	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548363	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541184	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548295	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549067	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549149	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542641	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205544189	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549953	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549857	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781081	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549025	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549003	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542493	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542294	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541876	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541854	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549471	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549463	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780716	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543575	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542936	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548347	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541124	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548259	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543425	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548513	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549961	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549865	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781089	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549041	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542541	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543022	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548355	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541163	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548267	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549049	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549057	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542574	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542601	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854441	COLEMAN	CH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006280	COLEMAN	CH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143937	COLEMAN	CH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143941	COLEMAN	CH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036115	COLEMAN	CH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9036116	COLEMAN	CH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763638	COLEMAN	CH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9036118	COLEMAN	CH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
202100755	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100756	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100759	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100760	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100763	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100767	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100768	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100772	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782431	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546703	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546659	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546639	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431411	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431367	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431268	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431230	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431120	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100654	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100661	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100662	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100669	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100670	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536859	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782371	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536798	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202100677	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202100678	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100684	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100687	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100691	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143985	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431416	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431372	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431274	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431235	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203431126	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100702	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100710	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100714	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100721	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100722	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100727	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100732	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100734	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100741	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100742	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100749	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100750	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100052	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781771	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781313	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782211	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781885	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781757	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782523	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782169	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782171	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781370	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782427	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546699	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546655	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546635	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546723	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546591	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546522	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546494	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782403	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782331	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782153	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782149	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781353	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781349	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536849	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782367	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536790	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781305	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782203	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781877	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781749	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782515	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540634	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546727	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546595	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546526	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546498	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782407	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782157	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781357	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781309	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782207	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781881	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781753	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782519	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782335	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782161	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782165	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781361	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781365	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781759	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781533	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
206781845	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781717	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782483	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536072	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782073	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782075	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781982	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546747	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546683	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537069	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546619	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546567	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547559	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546465	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782057	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782053	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781965	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781961	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546421	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546439	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781837	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781709	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782475	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536057	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540537	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546571	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547563	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546469	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782061	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781969	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781841	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781713	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782479	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536063	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782065	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782069	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781973	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781977	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085332	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085298	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085232	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085116	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084953	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084853	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084729	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205084677	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085122	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084959	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084859	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085279	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085215	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085150	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085083	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084918	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084885	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084816	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084782	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084712	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084694	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084664	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084651	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085160	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085089	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084924	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084890	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084822	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084788	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781245	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781253	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781825	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781697	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781513	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782455	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781398	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781400	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781936	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782467	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546675	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537052	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546611	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546540	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781486	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782387	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781382	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781378	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781919	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781915	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545106	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545099	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536831	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546319	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781817	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781689	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781505	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782447	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782567	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546545	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781490	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782391	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781386	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781923	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781821	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781693	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781509	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782451	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781390	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781394	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781927	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781931	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781345	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782251	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782199	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781813	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782551	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782321	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782327	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781374	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782439	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546711	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546667	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546647	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431422	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431378	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431279	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431241	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431131	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782344	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782275	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782263	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781430	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781442	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536875	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782379	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536815	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781323	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782229	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782189	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781803	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782529	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540147	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431427	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431383	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431285	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431246	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431137	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782287	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781454	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781335	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782241	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782217	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782177	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782541	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782356	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782299	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782311	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781466	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781478	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781529	COLEMAN	CH16B4821	CM48BCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781525	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781343	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782249	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782197	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781811	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782549	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782319	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782325	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781372	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782435	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546707	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546663	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546643	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546735	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546599	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546531	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546503	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782411	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782340	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782271	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782259	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781426	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781438	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536867	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782375	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536807	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781319	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782225	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782185	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781799	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782525	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540130	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546743	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546731	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546563	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546512	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782419	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782283	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781450	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781331	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782237	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782213	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782173	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782537	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782352	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782295	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782307	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781462	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781474	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781875	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781747	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782513	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536134	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782141	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782147	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782051	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546759	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546695	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537096	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546631	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
203431345	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431208	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431098	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782097	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782085	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782004	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781992	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546435	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546453	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781855	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781727	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782493	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536094	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205540609	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431350	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431213	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431103	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782109	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782016	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781867	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781739	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782505	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536119	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782121	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782133	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782028	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782040	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781767	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781541	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781763	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781537	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
206781871	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781743	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782509	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536127	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782137	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782143	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782047	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546751	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546687	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537078	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546623	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546575	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547567	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546474	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782089	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782077	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781996	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781984	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546426	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546444	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781847	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781719	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782485	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536077	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540586	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546583	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547621	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546484	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782101	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782008	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781859	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781731	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782497	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536101	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782113	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782125	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782020	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782032	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085338	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085304	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085237	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085126	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084965	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084864	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084735	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084682	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085138	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084976	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084875	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085285	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085221	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085164	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085095	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084930	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205084896	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084828	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084793	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084718	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084700	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084669	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084656	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085174	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085106	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084941	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084906	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084841	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084805	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781249	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781257	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781835	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781707	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781523	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782465	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781422	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781424	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781959	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782471	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546679	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537059	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546615	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546549	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781494	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782395	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781406	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781402	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781942	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781938	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545155	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545148	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536838	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546460	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781827	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781699	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781515	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782457	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782571	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546554	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781498	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782399	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781410	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781946	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781831	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781703	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781519	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782461	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781414	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781418	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781950	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781954	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781347	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782253	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782201	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781815	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782553	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782323	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782329	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CU48CXA1+TXV	28 000	1 400 \$
206781376	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782443	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546715	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546671	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546651	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546739	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546603	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546559	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546508	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782415	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782348	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782279	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782267	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781434	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781446	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536884	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782383	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536822	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781327	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782233	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782193	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781807	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782533	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540162	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546607	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546719	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546536	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546517	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782423	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782291	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781458	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781339	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782245	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782221	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782181	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782545	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782360	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782303	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782315	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781470	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781482	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781873	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781745	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782511	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536130	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782139	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782145	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782049	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546755	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546691	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537087	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546627	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546579	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547571	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546479	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782093	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782081	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782000	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781988	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546430	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546449	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781851	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781723	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782489	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536086	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540596	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546587	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547625	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546489	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782105	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782012	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781863	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781735	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782501	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536111	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782117	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782129	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782024	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782036	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085344	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085310	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085243	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085132	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084971	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084870	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084740	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084689	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085144	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205084981	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084879	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085291	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085226	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085168	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085100	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084935	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084901	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084835	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084800	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084723	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084705	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084673	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084660	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085179	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085111	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084947	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084912	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084847	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084811	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006285	COLEMAN	CH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9036009	COLEMAN	CH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205547843	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
205539812	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782633	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782613	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539540	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547813	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783050	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546311	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536771	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546303	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783030	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546287	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783014	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206782998	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782982	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782966	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536737	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547791	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547787	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546279	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546271	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546263	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539792	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782625	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782605	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539523	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783034	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546291	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783018	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783002	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782986	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782970	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536745	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547799	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539801	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782629	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782609	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539531	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547803	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547807	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547847	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
205539839	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782643	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782623	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539557	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547841	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783054	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546315	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536780	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546307	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783038	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546295	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206783022	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783006	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782990	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782974	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536754	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547819	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547815	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546283	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546275	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546267	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539817	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782635	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782615	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539544	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783042	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546299	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783026	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783010	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782994	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782978	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536762	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547827	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539828	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782639	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782619	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539551	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547831	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547835	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
201982912	COLEMAN	HC20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10525559	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525560	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525561	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525563	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525564	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525565	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525566	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525567	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525568	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10309046	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
10525562	COLEMAN	HC20B2421S	CM25BE1A1+CC	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
201982919	COLEMAN	HC20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
10525569	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525570	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525571	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525573	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10525574	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525575	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525576	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525577	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525578	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525579	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525580	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525581	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525582	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525583	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309094	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
201982920	COLEMAN	HC20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
201982940	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	CP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982943	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	CP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982926	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982929	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982934	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982937	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982946	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525584	COLEMAN	HC20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309102	COLEMAN	HC20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525586	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525587	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525589	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525590	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525591	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525592	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525593	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10525594	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525595	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525597	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525598	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525599	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525600	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525601	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525602	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525604	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525605	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525606	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525607	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525608	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525609	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309110	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525610	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	CP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10525611	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525612	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309106	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
10525588	COLEMAN	HC20B4821S	CM50CE3A1+CC&CPLC080C16MP13	CPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10309054	COLEMAN	HC20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309050	COLEMAN	HC20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
201982948	COLEMAN	HC20B6021S	AVV61DE421+CC		46 000	2 300 \$
10525613	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525614	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525615	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525616	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525617	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525618	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525619	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525620	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525621	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525622	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525623	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10525624	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	CP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10525625	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525626	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176023	COLEMAN	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176019	COLEMAN	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787289	COLEMAN	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922127	COLEMAN	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206922123	COLEMAN	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922075	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922007	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921983	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335153	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922011	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921987	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921991	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921607	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922059	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922039	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921935	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921887	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335149	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335157	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921727	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921575	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921951	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921591	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921967	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921903	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922135	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922095	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922131	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922091	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921573	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922055	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922035	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921923	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921878	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335148	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335156	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921723	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921565	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921927	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921569	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921931	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921882	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922107	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922083	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921623	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921543	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921799	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921801	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921851	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921783	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921779	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335160	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921615	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921535	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175987	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921787	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921619	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921539	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921855	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921791	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921795	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922079	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922015	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921995	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335154	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922019	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921999	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922003	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921611	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922067	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922047	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921943	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921895	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335151	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335159	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921735	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921583	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921959	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921599	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921975	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921911	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922143	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922103	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922139	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922099	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921609	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922063	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922043	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921939	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921891	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335150	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335158	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921731	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921579	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921955	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921595	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921971	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921907	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922111	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922087	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921641	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921561	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921843	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921847	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921860	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921811	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921803	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335161	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921625	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921545	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175991	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921819	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921633	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921553	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921868	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921827	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921835	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921613	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922071	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922051	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921947	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921899	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335152	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335155	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921739	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921587	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921963	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921603	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921979	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921915	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921643	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921563	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921845	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921849	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921864	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921815	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921807	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921629	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921549	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175995	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921823	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921637	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921557	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921872	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921831	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921839	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
208614014	COLEMAN	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208501694	COLEMAN	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614012	COLEMAN	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502151	COLEMAN	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614011	COLEMAN	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208504355	COLEMAN	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
208614010	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208504346	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614009	COLEMAN	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503271	COLEMAN	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416670	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417185	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417181	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416654	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417189	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
208614008	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614013	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614015	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503242	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502615	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501680	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434646	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434642	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417429	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417399	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417470	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417193	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416860	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416834	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417453	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417445	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417169	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417157	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416642	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417421	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417391	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416622	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417383	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416864	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417425	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417395	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416838	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207434643	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207434641	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207417419	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416832	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416666	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416852	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207417461	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417441	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417411	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416824	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416618	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416856	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417415	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416828	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417465	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
208502144	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 \$
208502138	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		13 900	695 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208501673	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208400358	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208400359	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208213784	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208213801	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208213794	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208400360	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208213786	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213785	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213809	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213796	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208213788	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213800	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213802	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213811	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208213792	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213795	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213790	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
208503254	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502622	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501687	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434645	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434644	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417439	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417409	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417474	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417197	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416868	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416843	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417457	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417449	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417173	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417161	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416646	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417431	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417401	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416626	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417387	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416872	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417435	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417405	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416847	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206923506	COLEMAN	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787290	COLEMAN	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923502	COLEMAN	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923498	COLEMAN	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923402	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923298	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923242	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922937	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335213	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922599	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922467	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923302	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923246	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922941	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922945	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922439	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922349	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923386	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923350	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923266	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923210	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923170	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923065	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922888	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922840	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335208	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335216	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922583	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922563	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922527	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922451	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922407	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922317	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176115	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176079	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923282	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923226	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923186	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923082	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922904	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922423	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922333	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922921	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922856	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924363	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923478	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923438	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923490	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923474	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923434	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922405	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922315	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923382	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923346	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923258	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923202	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923162	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923057	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922876	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922831	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335207	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335215	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922579	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922559	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922523	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922447	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922397	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922307	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176111	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176075	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923262	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923206	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923166	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923061	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922880	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922401	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922311	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922884	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922835	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923462	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923450	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923422	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923410	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922365	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922275	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922235	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922195	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922155	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922719	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922721	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922628	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923366	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923330	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923314	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923130	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923098	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923025	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922993	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922961	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922795	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922703	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922699	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922611	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922607	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335219	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335204	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922543	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922507	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922491	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922475	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922357	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922267	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922227	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922187	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922147	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176095	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176059	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176043	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176027	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923134	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923102	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923029	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922997	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922965	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922707	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922615	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922361	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922271	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922231	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922191	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922151	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922799	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922711	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922715	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922619	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922623	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923406	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923306	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923250	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922949	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335212	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922603	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922471	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923310	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923254	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922953	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922957	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922443	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922353	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923394	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923358	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923274	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923218	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923178	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923073	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922896	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922848	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335210	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335218	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922591	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922571	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922535	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922459	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922415	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922325	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176123	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176087	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923290	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923234	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923194	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923090	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922912	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922431	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922341	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922929	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922864	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924367	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923486	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923446	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923494	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923482	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923442	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922441	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922351	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923390	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923354	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923270	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923214	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923174	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923069	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922892	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922844	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335209	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335217	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922587	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922567	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922531	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922455	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922411	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922321	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176119	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176083	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923286	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923230	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923190	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923086	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922908	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922427	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922337	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922925	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922860	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922393	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922303	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922263	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922223	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922183	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922785	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922791	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922695	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923374	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923338	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923322	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923142	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923110	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923037	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923005	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922973	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922808	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922739	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922727	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922646	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922634	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335221	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335206	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922551	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922515	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922499	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922483	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922371	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922281	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922241	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922201	COLEMAN	HMH72B361	CM36BCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922161	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176103	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176067	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176051	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176035	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923154	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923122	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923049	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923017	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922985	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922751	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922658	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922383	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922293	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922253	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922213	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922173	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922820	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922763	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922775	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922670	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922682	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923470	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923458	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923430	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923418	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923466	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923454	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923426	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923414	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922391	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922301	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922261	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922221	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922181	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922783	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922789	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922693	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923370	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923334	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923318	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923138	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923106	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923033	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923001	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922969	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922804	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922735	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922723	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922642	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922630	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335220	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335205	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922547	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922511	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922495	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922479	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922367	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922277	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922237	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922197	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922157	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176099	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176063	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176047	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176031	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923150	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923118	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923045	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923013	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922981	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922747	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922654	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922379	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922289	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922249	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922209	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922169	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922816	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922759	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922771	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922666	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922678	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922445	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206922445	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922355	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923398	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923362	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923278	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923278	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923222	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923182	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923077	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922900	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922852	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335211	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335214	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
206922595	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922575	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 600	1 230 \$
206922539	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922539	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922463	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922419	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 \$
206922419	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922329	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176127	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176091	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923294	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923294	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923238	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923198	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923094	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922917	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922917	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922435	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922345	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922933	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922868	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922395	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922305	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922265	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922225	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922185	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922787	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922793	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922697	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923378	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923342	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923326	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923146	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923114	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923041	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923009	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922977	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922812	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922743	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922731	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922650	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922638	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922555	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922519	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922503	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922487	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922375	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922285	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922245	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922205	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922165	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176107	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176071	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176055	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176039	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923158	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923126	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923053	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923021	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922989	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922755	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922662	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922387	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922297	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922257	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922217	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922177	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922824	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922767	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922779	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922674	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922686	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614044	COLEMAN	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208502180	COLEMAN	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614042	COLEMAN	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 \$
208500517	COLEMAN	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208614046	COLEMAN	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502637	COLEMAN	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614047	COLEMAN	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 \$
208501702	COLEMAN	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207416614	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 200	1 260 \$
207416586	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417125	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417032	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207416496	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417000	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207416590	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417129	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
208614043	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 600	1 230 \$
208502159	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207434665	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207434672	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 \$
207416988	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416968	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416606	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416598	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417133	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416570	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417109	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416546	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417069	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416512	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417024	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417016	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416488	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416480	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416468	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416452	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207416980	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416960	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416932	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416410	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417137	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416574	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417113	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416550	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417073	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416984	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416964	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417077	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207416516	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
208614045	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 \$
208614040	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16CS2N1		24 200	1 210 \$
208614041	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16CC2N1		24 400	1 220 \$
208502630	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208500505	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501102	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434670	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434669	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207434668	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$
207434667	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416450	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$
207416440	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416958	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
207416948	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207416430	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417056	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417058	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
207417153	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207417149	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207416594	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207416562	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417101	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416538	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416530	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 \$
207417093	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417060	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417040	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 \$
207417036	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416508	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416504	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207417012	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
207416500	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 \$
207417008	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 \$
207416476	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416464	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417004	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416460	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416442	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416432	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416950	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416940	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
207416422	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416418	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416928	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416924	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416920	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
207416566	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417105	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416542	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416534	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 \$
207417097	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417044	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416446	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$
207416436	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416954	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
207416944	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207416426	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417064	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417048	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417052	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
208503295	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208400374	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400371	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208213921	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208213919	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
208213961	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
208213964	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208213952	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208213951	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
208213954	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213969	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208213939	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208213917	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208213915	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208213956	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208213958	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208213967	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208213947	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208213944	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208213946	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
208213910	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208213909	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208213974	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208213973	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
208213976	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213979	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208213937	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208213934	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
208213927	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
208503336	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502173	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501094	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400373	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400372	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208400370	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400375	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208213922	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208213920	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208213925	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208213924	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
208213923	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208213930	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208213931	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208213960	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208213963	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208213962	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
208213955	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213953	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
208213970	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208213971	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213972	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208213940	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208213941	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208213942	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208213916	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208213918	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 \$
208213913	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 \$
208213914	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208213912	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208213957	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208213966	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208213968	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
208213965	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
208213943	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
208213945	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208213948	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208213949	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208213950	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208213911	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208213907	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208213908	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
208213906	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213977	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213975	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
208213980	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208213978	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213981	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208213959	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
208213938	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208213935	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208213936	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208213932	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208213933	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208213928	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208213929	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208213926	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208502166	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207434666	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434671	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416998	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416978	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416610	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416602	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417141	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416578	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417117	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416554	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417081	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416521	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417028	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417020	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416492	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416484	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416472	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416456	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207416990	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416970	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416936	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416414	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417145	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416582	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417121	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416558	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417085	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416994	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416974	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417089	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416525	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
206787291	COLEMAN	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971740	COLEMAN	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971744	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971732	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971724	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971546	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971486	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971526	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971506	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971624	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971626	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971579	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971716	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971676	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971668	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971652	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971700	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971684	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971608	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971604	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971562	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971558	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335281	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335285	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335284	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251161	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251157	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971538	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971478	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971518	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971498	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176163	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176155	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176147	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971656	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971704	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971688	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971612	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971566	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971542	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971482	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971522	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971502	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971616	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971620	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971570	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971574	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971748	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971736	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971728	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971556	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971496	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971536	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971516	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971648	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971650	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971602	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971720	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971680	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971672	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971660	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971708	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971692	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971632	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971628	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971585	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971581	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335282	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335286	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335283	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251163	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251159	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971548	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971488	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971528	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971508	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176167	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176159	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176151	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971664	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971712	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971696	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971636	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971589	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971552	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971492	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971532	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971512	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971640	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971644	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971593	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971597	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208501086	COLEMAN	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614074	COLEMAN	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
208614072	COLEMAN	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 \$
208503467	COLEMAN	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
208501153	COLEMAN	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614075	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
208614073	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$
208503452	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434699	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		29 200	1 460 \$
207434702	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV		30 400	1 520 \$
207434697	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV		28 800	1 440 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207434700	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 \$
207417217	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416696	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416686	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417286	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417288	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417264	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207417298	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207416760	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416752	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416744	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416736	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417270	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417266	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417247	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417243	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417239	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417235	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417223	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417219	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417209	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207416688	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416678	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416912	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416756	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416748	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416740	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417274	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417251	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417213	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416692	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416682	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417278	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417282	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417255	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417259	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207434698	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
207434701	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 \$
207416706	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207417486	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416894	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207416884	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
207416732	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416734	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417509	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
207416908	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416904	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207417290	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417527	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417519	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417511	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416716	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416712	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417492	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
207417488	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417231	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417227	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416900	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416896	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207416698	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207417478	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416886	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416876	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207416674	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417205	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417201	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207417531	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417523	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417515	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416720	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417496	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207416702	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417482	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416890	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207416880	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
207416724	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416728	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417500	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417504	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208400399	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400396	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400397	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 \$
208400398	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 \$
208400394	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 \$
208214235	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214236	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214245	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214247	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
208214275	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208214277	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214271	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214281	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214282	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214260	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214263	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214231	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214230	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214227	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208214226	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214269	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214264	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214265	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214220	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214284	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214285	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214286	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214272	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214253	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214254	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214251	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214242	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214244	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
206787292	COLEMAN	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971474	COLEMAN	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971466	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971458	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971320	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971236	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971216	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971196	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971433	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971404	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971396	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971388	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971372	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971356	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971296	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971280	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971264	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971248	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971416	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971412	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335309	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335305	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335308	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971348	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971340	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971332	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971312	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971228	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971208	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971188	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207176139	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176131	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971376	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971360	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971300	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971284	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971268	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971252	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971420	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971316	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971232	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971212	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971192	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971424	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971428	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971470	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971462	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971330	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971246	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971226	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971206	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971456	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971408	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971400	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971392	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971380	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971364	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971304	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971288	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971272	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971256	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971439	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971435	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335310	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335306	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335307	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971352	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971344	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971336	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971322	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971238	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971218	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971198	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176143	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176135	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971384	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971368	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971308	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971292	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971276	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971260	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971443	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971326	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971242	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971222	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971202	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971447	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971451	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614091	COLEMAN	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 \$
208501709	COLEMAN	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614088	COLEMAN	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501117	COLEMAN	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
208614090	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614089	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500540	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500529	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434722	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434721	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207417338	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417328	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417318	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207417373	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
207416820	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416816	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416812	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416804	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416796	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416788	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416780	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417375	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417356	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 \$
207417352	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416776	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416772	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416768	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 \$
207416764	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 \$
207417348	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
207417344	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417340	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417330	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417320	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207417310	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 \$
207417306	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417302	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 \$
207416808	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416800	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416792	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416784	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417379	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417360	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417334	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417324	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417314	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207417364	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417368	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
208502187	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208501110	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 400	1 770 \$
208400418	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208400419	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208214478	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214477	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214479	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
208214492	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214491	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214493	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214487	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214486	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214495	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214494	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214496	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214476	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214474	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208214475	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214473	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214490	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208214488	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214489	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214483	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214484	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214485	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 \$
208214471	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214472	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214499	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214497	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214498	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214500	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214501	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214481	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214480	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214482	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
205287684	COMFORT-AIRE	A-DVH09SG-0	B-DVH09SG-0		6 000	300 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207691818	COMFORT-AIRE	A-DVH09SH-0	B-DVH09SH-0		5 800	290 \$
207691820	COMFORT-AIRE	A-DVH09SH-1	B-DVH09SH-1		6 900	345 \$
205047889	COMFORT-AIRE	A-DVH18SG-1	B-DVH18SG-1		11 000	550 \$
207691822	COMFORT-AIRE	A-DVH18SH-1	B-DVH18SH-1		12 000	600 \$
208141181	COMFORT-AIRE	A-KMH09SV-1	B-KMH09SU-1		7 100	355 \$
208141182	COMFORT-AIRE	A-KMH12SV-1	B-KMH12SU-1		7 600	380 \$
208141188	COMFORT-AIRE	A-KMH18SU-1	B-KMH18SV-1		10 800	540 \$
208141183	COMFORT-AIRE	A-KMH18SV-1	B-KMH18SU-1		10 900	545 \$
208141189	COMFORT-AIRE	A-KMH24SU-1	B-KMH24SV-1		19 800	990 \$
208141184	COMFORT-AIRE	A-KMH24SV-1	B-KMH24SU-1		19 400	970 \$
210568231	COMFORT-AIRE	A-VCD18SA-1	B-VCD18SA-1		13 500	675 \$
210568233	COMFORT-AIRE	A-VCD24SA-1	B-VCD24SA-1		19 200	960 \$
210568226	COMFORT-AIRE	A-VCD30SA-1	B-VCD30SA-1		21 000	1 050 \$
210568227	COMFORT-AIRE	A-VCD36SA-1	B-VCD36SA-1		30 400	1 520 \$
210568232	COMFORT-AIRE	A-VCD48SA-1	B-VCD48SA-1		36 000	1 800 \$
210568228	COMFORT-AIRE	A-VCD60SA-1	B-VCD60SA-1		42 000	2 100 \$
200059083	COMFORT-AIRE	A-VFH18DB-1	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
200059085	COMFORT-AIRE	A-VFH24TB-1	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
200059087	COMFORT-AIRE	A-VFH30QB-1	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
200059089	COMFORT-AIRE	A-VFH36QB-1	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
200059091	COMFORT-AIRE	A-VFH42PB-1	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
207657385	COMFORT-AIRE	A-VMH06SV-1	B-VMH06SV-1		9 000	450 \$
200059041	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1		6 900	345 \$
205123794	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1C		6 900	345 \$
205288547	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1C		6 900	345 \$
210568241	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09CU-1		9 000	450 \$
210568245	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09DU-1		10 100	505 \$
208141167	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SU-1		7 100	355 \$
208141173	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SU-1C		7 100	355 \$
207657386	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SV-1		7 500	375 \$
205123797	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12CU-1		8 700	435 \$
205123795	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12SU-1C		7 800	390 \$
205288546	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12SU-1C		7 800	390 \$
210568240	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12CU-1		9 900	495 \$
210568246	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12DU-1		10 600	530 \$
210568242	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12FU-1		9 600	480 \$
208141168	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SU-1		7 600	380 \$
208141174	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SU-1C		7 600	380 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207657387	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SV-1		7 500	375 \$
207657611	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207657609	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207657610	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206913570	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1A	B-VMH18SU-1B		10 900	545 \$
208141177	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1A	B-VMH18SV-1		10 800	540 \$
206913035	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1B	B-VMH18SU-1A		10 900	545 \$
205747696	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1B	B-VMH18SU-1B		10 900	545 \$
208136322	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18AV-1		15 400	770 \$
210568238	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18CU-1		15 600	780 \$
210568239	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18DU-1		15 000	750 \$
208141169	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18SU-1A		10 900	545 \$
207657388	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18SV-1		10 800	540 \$
210568237	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18UU-1		12 000	600 \$
200059035	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1		15 400	770 \$
206913571	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1A		19 400	970 \$
208141178	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SV-1		19 800	990 \$
206913036	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1		19 400	970 \$
206221394	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1A		19 400	970 \$
208136323	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24AV-1		16 900	845 \$
207657392	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24CV-1		15 000	750 \$
210568243	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24DU-1		21 000	1 050 \$
208141170	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24SU-1		19 400	970 \$
207657389	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24SV-1		19 800	990 \$
210568244	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24UU-1		19 000	950 \$
201810035	COMFORT-AIRE	A-VMH28TU-1	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207657614	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207657613	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207657612	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
201810033	COMFORT-AIRE	A-VMH36QU-1	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
201810036	COMFORT-AIRE	A-VMH36QU-1	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207657620	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207657616	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207657615	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
202195114	COMFORT-AIRE	A-VMH48PU-1	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207657619	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207657618	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207657617	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
200059039	COMFORT-AIRE	B-VMH12SU-1	A-VMH12SU-1		7 800	390 \$
207071262	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071268	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071272	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071274	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071276	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071278	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C045B3M	14 900	745 \$
207071280	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071264	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071266	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
207071036	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071038	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$
207071040	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071042	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071044	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071046	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071048	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071050	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071052	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$
207071054	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
207071056	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071058	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071060	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071062	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$
207071064	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$
207071066	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
207071290	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071292	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071284	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071286	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 200	760 \$
207071302	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 500	775 \$
207071308	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071310	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071312	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071314	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071316	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071318	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071320	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 400	770 \$
207071304	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071306	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
207071068	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071070	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071072	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071076	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071078	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071080	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071074	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071082	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071084	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071086	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
207071088	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 400	1 120 \$
207071090	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 400	1 120 \$
207071092	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 600	1 130 \$
207071094	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 600	1 130 \$
207071096	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 800	1 140 \$
207071098	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 800	1 140 \$
207071100	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 600	1 130 \$
207071102	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
207071104	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C3M	22 200	1 110 \$
207071106	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 200	1 110 \$
207071108	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 200	1 110 \$
207071110	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH95C090C4M	22 200	1 110 \$
207071112	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 200	1 110 \$
207071114	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 200	1 110 \$
207071330	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071332	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071324	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071326	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T070B3M	15 200	760 \$
207071342	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30A	GUH80C045A3M	15 500	775 \$
207071348	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071350	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071352	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C070B3M	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071354	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071356	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071358	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071360	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C070B3M	15 400	770 \$
207071344	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071346	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
207071116	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071118	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071120	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071124	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071126	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071128	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071122	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071130	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071132	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071134	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
207071136	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071138	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C090B4M	22 200	1 110 \$
207071140	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071142	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071144	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071146	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071148	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071150	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T070B3M	22 200	1 110 \$
207071152	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C3M	22 000	1 100 \$
207071154	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071156	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C110C4M	22 000	1 100 \$
207071158	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071160	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071162	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96T090C3M	22 000	1 100 \$
207071362	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 200	760 \$
207071368	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 300	765 \$
207071370	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 300	765 \$
207071372	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 300	765 \$
207071374	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 300	765 \$
207071376	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071378	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 300	765 \$
207071380	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071364	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 300	765 \$
207071366	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 300	765 \$
207071180	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	21 800	1 090 \$
207071182	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	21 800	1 090 \$
207071184	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 000	1 100 \$
207071186	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 000	1 100 \$
207071188	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 000	1 100 \$
207071190	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071192	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 000	1 100 \$
207071194	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	21 800	1 090 \$
207071382	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23A	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071388	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071390	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C045B3M	14 800	740 \$
207071392	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071394	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071396	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071398	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C045B3M	14 900	745 \$
207071400	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071384	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071386	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
207071196	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071198	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$
207071200	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071202	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071204	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071206	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071208	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071210	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071212	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$
207071214	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
207071216	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071218	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071220	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071222	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$
207071224	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$
207071226	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
207071402	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24A+H4TXV01	GDD80C045A3M	15 200	760 \$
207071404	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD80C070B3M	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071406	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD95C045B3M	15 000	750 \$
207071410	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD96C070B3M	15 000	750 \$
207071228	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36A+H4TXV02	GDD80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071230	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071232	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071234	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071236	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071238	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C045B3M	22 400	1 120 \$
207071240	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C070B4M	22 000	1 100 \$
207071242	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C045B3M	22 400	1 120 \$
207071244	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071246	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071248	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071250	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071258	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG24V1P		15 900	795 \$
207071260	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG30V1P		15 600	780 \$
207071026	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG36V1P		21 400	1 070 \$
207071034	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG42V1P		21 600	1 080 \$
207071252	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG24F1P+H4TXV01		16 200	810 \$
207071254	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG24X1P		15 600	780 \$
207071256	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG30X1P		15 600	780 \$
207071028	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG36F1P+H4TXV01		22 200	1 110 \$
207071030	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG36X1P		21 800	1 090 \$
207071032	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG42X1P		21 800	1 090 \$
207071457	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH80C090C5M	40 000	2 000 \$
207071461	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH92C110C5M	40 000	2 000 \$
207071463	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH95C110C5M	40 000	2 000 \$
207071465	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96C110C5M	40 500	2 025 \$
207071467	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T090C5M	40 000	2 000 \$
207071469	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T110C5M	39 500	1 975 \$
207071471	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071473	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071475	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071477	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$
207071479	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071481	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071483	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
207071485	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207071487	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
207071503	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071505	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071507	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071509	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$
207071511	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071513	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071515	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
207071517	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$
207071519	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
207071653	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD80C110C5M	30 400	1 520 \$
207071655	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD92C090C4M	30 600	1 530 \$
207071657	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C090C4M	30 600	1 530 \$
207071659	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C110C5M	30 400	1 520 \$
207071661	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD96C090C4M	30 800	1 540 \$
207071539	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P60D+H4TXV03	GDD95C110C5M	37 400	1 870 \$
207071559	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HCG48V1P		30 800	1 540 \$
207071453	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HCG60V1P		37 400	1 870 \$
207071557	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HMG48X1P		30 800	1 540 \$
207071455	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HMG60X1P		37 800	1 890 \$
8177096	COMFORTMAKER	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 \$
201835591	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835569	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835590	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835594	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835570	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835593	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835571	COMFORTMAKER	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835595	COMFORTMAKER	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767343	COMFORTMAKER	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188291	COMFORTMAKER	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
205767344	COMFORTMAKER	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
207826619	COMFORTMAKER	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826617	COMFORTMAKER	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826618	COMFORTMAKER	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643013	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643012	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207643011	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643016	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643015	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643014	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$
207643025	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643024	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643023	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643022	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643021	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643020	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
201835573	COMFORTMAKER	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201835574	COMFORTMAKER	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201835575	COMFORTMAKER	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643010	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643009	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643008	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643018	COMFORTMAKER	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643028	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643027	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643026	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201835554	COMFORTMAKER	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835555	COMFORTMAKER	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463644	COMFORTMAKER	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463645	COMFORTMAKER	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835581	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835580	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835563	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835562	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835582	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835584	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835583	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835564	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396079	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835586	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201835585	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835565	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921373	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835589	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835587	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835588	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835566	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396082	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835568	COMFORTMAKER	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350393	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350394	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361874	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361873	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350395	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350396	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350397	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396078	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361875	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826597	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350399	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801569	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350400	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361876	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202706	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202713	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202716	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202724	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202728	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202735	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202738	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202746	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202752	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202759	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202765	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202768	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202772	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202779	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202783	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202790	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202707	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202729	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202753	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202763	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202773	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202784	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202708	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202714	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202717	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202722	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202725	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202730	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202736	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202739	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202744	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202747	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202754	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202760	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202764	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202769	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202774	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202780	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202785	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202791	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202709	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202715	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202718	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202726	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202731	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202740	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202748	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202755	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202761	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202766	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202770	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202775	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202781	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202786	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202792	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202793	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202710	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202719	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202732	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202741	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202749	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202756	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202776	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202787	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202711	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202720	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202733	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202742	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202750	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202757	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202777	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202788	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202712	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202721	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202723	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202727	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202734	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202737	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202743	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202745	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202751	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202758	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202762	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202767	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202771	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202778	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202782	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202789	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202704	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202705	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202702	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202701	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202173	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202703	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188295	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826596	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350401	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350402	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350403	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396083	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361877	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
207099162	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099169	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099216	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099224	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099239	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099262	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099189	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099230	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099325	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099268	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099197	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099301	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099310	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099338	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099327	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099318	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099163	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099170	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099218	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099226	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099240	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099263	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099280	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099296	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099178	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099186	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099236	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099257	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099330	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099274	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099203	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099307	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099316	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099166	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099175	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099183	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099192	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099233	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099254	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099329	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099271	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099200	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099288	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099304	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099313	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099340	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099319	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099350	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099341	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099332	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099321	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099343	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099322	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099160	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099167	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099214	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099223	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099260	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099173	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099179	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099187	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099228	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099333	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099266	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099196	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099299	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099308	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099164	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099171	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099220	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099227	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099242	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099265	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099282	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099298	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099174	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099181	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099191	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A*	15 500	775 \$
207099231	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099252	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099335	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099269	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099199	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099302	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099312	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099344	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099324	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099177	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099184	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099194	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A*	15 500	775 \$
207099234	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099256	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099337	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099273	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099202	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099305	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099315	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099157	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099156	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099152	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199090	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199094	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199103	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199134	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199092	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199096	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199101	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199105	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199107	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199127	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199135	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199142	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199109	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199112	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199114	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199116	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199118	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199129	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199136	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199143	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199098	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199128	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199144	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199111	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199120	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199122	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199125	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199130	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199137	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199145	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199147	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199131	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199146	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199132	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199148	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199091	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199095	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199104	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199138	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199115	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199093	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199097	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199102	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199106	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199108	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199140	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199149	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199110	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199113	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199117	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199119	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199099	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199100	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199150	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199121	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200393	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199139	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199151	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199153	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199126	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199133	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199141	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199152	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199085	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199086	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199089	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199087	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198927	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199088	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104312	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104311	COMFORTMAKER	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852051	COMFORTMAKER	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852047	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
209852045	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852048	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852052	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852055	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852053	COMFORTMAKER	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852054	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852046	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209852050	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852049	COMFORTMAKER	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
207658914	COMFORTSTAR	CGS09CA(O)	CGS09CA(I)		6 000	300 \$
207826041	COMFORTSTAR	CGS09CD(O)	CGS09CD(I)		6 000	300 \$
207658915	COMFORTSTAR	CGS12CA(O)	CGS12CA(I)		7 000	350 \$
207658916	COMFORTSTAR	CGS12CD(O)	CGS12CD(I)		7 000	350 \$
207658917	COMFORTSTAR	CGS18CD(O)	CGS18CD(I)		11 400	570 \$
207658918	COMFORTSTAR	CGS24CD(O)	CGS24CD(I)		14 800	740 \$
207658920	COMFORTSTAR	CGS36CD(O)	CGS36CD(I)		20 000	1 000 \$
207658926	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CHF09CD(I)		7 500	375 \$
207765969	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CPA-09B		6 400	320 \$
207658937	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CPA-09C		6 400	320 \$
207658949	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	TPA-09		6 100	305 \$
207658927	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CHF12CD(I)		7 500	375 \$
207765970	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CPA-12B		8 300	415 \$
207658938	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CPA-12C		8 300	415 \$
207658950	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	TPA-12		7 900	395 \$
207658928	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CHF18CD(I)		10 800	540 \$
207765971	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CPA-18B		12 700	635 \$
207658939	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CPA-18C		12 700	635 \$
207658960	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	FPA-18		12 000	600 \$
207658951	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	TPA-18		11 000	550 \$
207658929	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CHF24CD(I)		19 800	990 \$
207765972	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CPA-24B		14 500	725 \$
207658940	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CPA-24C		14 500	725 \$
207658961	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	FPA-24		14 500	725 \$
207658952	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	TIP-24		15 000	750 \$
207658941	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	CPA-36C		28 000	1 400 \$
207765965	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	CPA-36DUB		28 000	1 400 \$
207658962	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	FPA-36DU		25 000	1 250 \$
207658953	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	TIP-36		25 000	1 250 \$
207658942	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	CPA-48C		33 000	1 650 \$
207765966	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	CPA-48DUB		33 000	1 650 \$
207658963	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	FPA-48DU		35 000	1 750 \$
207658954	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	TIP-48		35 000	1 750 \$
207804183	COMFORTSTAR	CHI12CA(O)	CHI12CA(I)		7 000	350 \$
207804184	COMFORTSTAR	CHI12CD(O)	CHI12CD(I)		7 000	350 \$
207804185	COMFORTSTAR	CHI18CD(O)	CHI18CD(I)		11 400	570 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207804186	COMFORTSTAR	CHI24CD(O)	CHI24CD(I)		14 800	740 \$
207804188	COMFORTSTAR	CHI36CD(O)	CHI36CD(I)		20 000	1 000 \$
201763956	COMFORTSTAR	CM2-18-2Z	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
201763958	COMFORTSTAR	CM3-27-3Z	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
202575872	COMFORTSTAR	CM3-27-3ZX	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
202575878	COMFORTSTAR	CM4-36-4ZX	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
202575873	COMFORTSTAR	CM4-36-4ZX	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
201763963	COMFORTSTAR	CM4-48-4Z	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
201763961	COMFORTSTAR	CM5-54-5Z	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207658966	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207658965	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207658964	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207658969	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207658968	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207658967	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207658970	COMFORTSTAR	CMZ-48-4Z	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207658975	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207658974	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207658973	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
202576840	COMFORTSTAR	CPG009CA(O)-B	CPG009CA(I)-B		6 000	300 \$
202576844	COMFORTSTAR	CPG018CD(O)-B	CPG018CD(I)-B		11 000	550 \$
10595503	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CPA-09B		6 800	340 \$
8854582	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CPP009CD(I)		6 400	320 \$
202575859	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CXH009CD(I)		5 800	290 \$
202575853	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CXH009CD(I)-WIFI		5 800	290 \$
9119308	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	TPA-09		5 800	290 \$
8854583	COMFORTSTAR	CPP012CA(O)	CPP012CA(I)		7 100	355 \$
202575860	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	CXH012CD(I)		7 700	385 \$
202575854	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	CXH012CD(I)-WIFI		7 700	385 \$
9119310	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	TPA-12		7 500	375 \$
10595505	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CPA-18B		12 000	600 \$
8854585	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CPP018CD(I)		10 400	520 \$
202575861	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CXH018CD(I)		11 400	570 \$
202575855	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CXH018CD(I)-WIFI		11 400	570 \$
9119312	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	FPA-18		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9119313	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	TPA-18		12 000	600 \$
10595506	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CPA-24B		16 000	800 \$
202575862	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CXH024CD(I)		15 300	765 \$
202575856	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CXH024CD(I)-WIFI		15 300	765 \$
9119315	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	FPA-24		15 000	750 \$
9119316	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	TPA-24		15 800	790 \$
10595499	COMFORTSTAR	CPP036CD(O)-DU	CPA-36DUB		27 600	1 380 \$
9119319	COMFORTSTAR	CPP036CD(O)-DU	TPA-36DU		25 200	1 260 \$
10595500	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	CPA-48DUB		33 400	1 670 \$
9119321	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	FPA-48DU		35 000	1 750 \$
9119322	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	TPA-48DU		35 000	1 750 \$
10595501	COMFORTSTAR	CPP060CD(O)-DU	CPA-60DU		37 600	1 880 \$
10595502	COMFORTSTAR	CPP060CD(O)-DU	FPA-60DU		39 000	1 950 \$
202575857	COMFORTSTAR	CPP09CA(O)-B	CXH009CA(I)		6 000	300 \$
202575851	COMFORTSTAR	CPP09CA(O)-B	CXH009CA(I)-WIFI		6 000	300 \$
202575858	COMFORTSTAR	CPP12CA(O)-B	CXH012CA(I)		7 600	380 \$
202575852	COMFORTSTAR	CPP12CA(O)-B	CXH012CA(I)-WIFI		7 600	380 \$
208142952	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	AHU18-SG2		11 500	575 \$
207690466	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	AHU18-SG2		11 500	575 \$
208142953	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	AHU24-SG2		17 000	850 \$
207690467	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	AHU24-SG2		17 000	850 \$
208142954	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	AHU30-SG2		19 000	950 \$
207690468	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	AHU30-SG2		19 000	950 \$
207690469	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		18 400	920 \$
208142955	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		18 400	920 \$
207698038	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		18 400	920 \$
208142956	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	AHU48-SG2		33 000	1 650 \$
207690470	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	AHU48-SG2		33 000	1 650 \$
208142957	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	AHU60-SG2		33 800	1 690 \$
207690471	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	AHU60-SG2		33 800	1 690 \$
207658978	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207658977	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207658976	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207658981	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207658980	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207658979	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Appareils sans conduits		17 500	875 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207658987	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207658983	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207658982	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207658986	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207658985	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207658984	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
202575866	COMFORTSTAR	CXH009CD(O)	CPA-09B		7 200	360 \$
10595495	COMFORTSTAR	CXH009CD(O)	CXH009CD(I)		6 900	345 \$
202575867	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	CPA-12B		8 500	425 \$
10595496	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	CXH012CD(I)		7 800	390 \$
202575864	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	TPA-12		8 700	435 \$
202575869	COMFORTSTAR	CXH024CD(O)	CPA-24B		17 200	860 \$
207658922	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	CHF09CD(I)		6 100	305 \$
207658930	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	CPA-09B		6 300	315 \$
207765973	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	TPA-09		6 100	305 \$
207658943	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	TPA-09C		6 100	305 \$
207658921	COMFORTSTAR	CZP12CA(O)	CHF12CA(I)		7 400	370 \$
207658923	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	CHF12CD(I)		8 000	400 \$
207658931	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	CPA-12B		8 300	415 \$
207765974	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	TPA-12		7 800	390 \$
207658944	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	TPA-12C		7 800	390 \$
207658924	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	CHF18CD(I)		12 700	635 \$
207658932	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	CPA-18B		12 000	600 \$
207658955	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	FPA-18		12 300	615 \$
207765975	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	TPA-18		12 000	600 \$
207658945	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	TPA-18C		12 000	600 \$
207658925	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	CHF24CD(I)		14 200	710 \$
207658933	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	CPA-24B		13 500	675 \$
207658956	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	FPA-24		12 000	600 \$
207765976	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	TIP24		15 600	780 \$
207658946	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	TPA-24C		15 600	780 \$
207658934	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	CPA-36DUB		27 000	1 350 \$
207658957	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	FPA-36DU		22 000	1 100 \$
207765967	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	TIP36		23 000	1 150 \$
207658947	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	TPA-36C		23 000	1 150 \$
207658935	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	CPA-48DUB		29 000	1 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207658958	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	FPA-48DU		29 000	1 450 \$
207765968	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	TIP48		28 000	1 400 \$
207658948	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	TPA-48C		28 000	1 400 \$
207658936	COMFORTSTAR	CZP60CD(O)	CPA-60DU		37 000	1 850 \$
207658959	COMFORTSTAR	CZP60CD(O)	FPA-60DU		35 000	1 750 \$
9008899	CONCERTO	MOB30-12HFN1-MV0W	MSVPC-12HRFN1-MU0W		8 400	420 \$
208106746	CONCORD	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		7 400	370 \$
208106693	CONCORD	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		7 800	390 \$
208106696	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		8 300	415 \$
208106690	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		8 000	400 \$
208106829	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208106828	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208106827	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
208106694	CONCORD	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
208106697	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 000	600 \$
208106691	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		12 700	635 \$
208106832	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
208106831	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
208106830	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
208106695	CONCORD	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
208106698	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
208106692	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		14 200	710 \$
208106835	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208106834	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208106833	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208106836	CONCORD	4DHP2S36M-1P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
208106772	CONCORD	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
208106774	CONCORD	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106773	CONCORD	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
208106775	CONCORD	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
208106749	CONCORD	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		6 100	305 \$
208106750	CONCORD	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		6 300	315 \$
208106747	CONCORD	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		6 100	305 \$
208106751	CONCORD	4DHSV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 000	300 \$
208106753	CONCORD	4DHSV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208106752	CONCORD	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 000	350 \$
208106754	CONCORD	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
208106755	CONCORD	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
208106756	CONCORD	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		14 800	740 \$
206906218	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 800	790 \$
206906219	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 800	790 \$
206906220	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 200	810 \$
206906221	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 200	810 \$
206906222	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 200	1 110 \$
206906223	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 200	1 110 \$
206906224	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E24M		15 600	780 \$
206906225	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E30M		15 600	780 \$
206906226	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E36M		21 800	1 090 \$
206906227	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E42M		21 800	1 090 \$
206906228	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V18M		15 000	750 \$
206906229	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V24M		15 900	795 \$
206906230	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V30M		15 600	780 \$
206905447	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V36M		21 400	1 070 \$
206906231	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V42M		21 600	1 080 \$
206906232	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E18M		15 100	755 \$
206906233	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E24M		14 800	740 \$
206906234	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E30M		15 000	750 \$
206906235	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E36M		22 000	1 100 \$
206906236	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E42M		21 800	1 090 \$
206906237	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206906238	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206906239	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206906240	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206906241	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206906242	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206906243	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206906244	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906245	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206906246	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206906248	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906249	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906250	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906251	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906252	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206906253	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906254	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206906255	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206906256	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 100	755 \$
206906257	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	14 900	745 \$
206906258	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206906259	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206906260	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206906261	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906262	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206906263	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206906264	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$
206906265	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906266	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906267	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906268	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906269	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906270	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906271	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206906272	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906273	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906274	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906275	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906276	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906277	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206906278	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206906279	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906280	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206906281	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206906282	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906283	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206906284	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206906285	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206906286	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206906287	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206906288	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206906290	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906291	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206906292	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 200	760 \$
206906293	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206906294	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206906297	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206906298	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 200	760 \$
206906299	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 200	760 \$
206906305	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 200	760 \$
206906306	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 200	760 \$
206906307	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 400	770 \$
206906308	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 \$
206906309	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 500	775 \$
206906310	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 500	775 \$
206906311	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206906312	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 500	775 \$
206906313	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206906314	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 400	770 \$
206906315	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 400	770 \$
206906316	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906317	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 500	775 \$
206906318	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206906319	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906320	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906321	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206906322	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906323	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906324	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 400	770 \$
206906325	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906326	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906327	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 400	770 \$
206906328	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 400	770 \$
206906329	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 600	780 \$
206906330	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 400	770 \$
206906331	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 200	1 110 \$
206906332	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 200	1 110 \$
206906333	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 400	1 120 \$
206906334	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 000	1 100 \$
206906335	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906336	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206906337	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906338	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206906339	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906340	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206906341	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906342	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206906343	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206906344	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206906345	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206906346	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906347	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906348	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906349	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906350	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906351	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906352	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206906353	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206906354	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906355	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 \$
206906356	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 400	1 120 \$
206906357	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 \$
206906358	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206906359	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206906360	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 \$
206906361	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206906362	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906363	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906364	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 \$
206906365	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 \$
206906366	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206906367	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206906368	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 600	1 130 \$
206906369	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206906370	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
206906371	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	22 200	1 110 \$
206906372	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	22 200	1 110 \$
206906373	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906374	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	22 200	1 110 \$
206906375	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
206906376	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206906377	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206906378	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
206906379	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206906380	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206906382	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206906383	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206906384	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	15 200	760 \$
206906385	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206906386	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206906389	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206906390	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	15 200	760 \$
206906391	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	15 200	760 \$
206906397	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	15 200	760 \$
206906398	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 200	760 \$
206906399	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 \$
206906400	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	15 200	760 \$
206906401	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 500	775 \$
206906402	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 500	775 \$
206906403	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206906404	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 500	775 \$
206906405	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206906406	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 400	770 \$
206906407	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 400	770 \$
206906408	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906409	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 500	775 \$
206906410	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206906411	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906412	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906413	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206906414	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906415	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906416	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 400	770 \$
206906417	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906418	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906419	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906420	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 400	770 \$
206906421	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 600	780 \$
206906422	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 400	770 \$
206906423	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 200	1 110 \$
206906424	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 200	1 110 \$
206906425	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 400	1 120 \$
206906426	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 000	1 100 \$
206906427	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 000	1 100 \$
206906428	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206906429	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906430	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206906431	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906432	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206906433	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906434	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206906435	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206906436	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206906437	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206906438	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906439	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906440	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906441	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906442	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906443	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906444	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206906445	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206906446	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906447	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206906448	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	22 200	1 110 \$
206906449	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206906450	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906451	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206906452	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206906453	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206906454	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206906455	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906456	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906457	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906458	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906459	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906460	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906461	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	22 200	1 110 \$
206906462	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206906463	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	22 000	1 100 \$
206906464	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	22 000	1 100 \$
206906465	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206906466	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	22 000	1 100 \$
206906467	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 \$
206906468	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206906469	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206906470	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	22 000	1 100 \$
206906471	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 800	1 090 \$
206906472	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 100	755 \$
206906473	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 \$
206906474	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 100	755 \$
206906475	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 200	760 \$
206906476	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 100	755 \$
206906477	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 100	755 \$
206906478	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 100	755 \$
206906479	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 300	765 \$
206906480	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 400	770 \$
206906481	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206906482	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 300	765 \$
206906483	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 \$
206906484	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 \$
206906485	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 \$
206906486	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906487	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 300	765 \$
206906488	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 300	765 \$
206906489	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 300	765 \$
206906490	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 300	765 \$
206906491	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 300	765 \$
206906492	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 500	775 \$
206906493	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 300	765 \$
206906511	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 800	1 090 \$
206906512	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 800	1 090 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906513	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206906514	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906515	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206906516	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 800	1 090 \$
206906517	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 000	1 100 \$
206906518	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206906519	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906520	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206906521	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906522	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 000	1 100 \$
206906523	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206906524	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 600	1 080 \$
206906525	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206906526	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206906527	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206906528	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206906529	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206906530	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206906531	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206906532	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906533	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206906534	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206906535	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906536	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906537	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906538	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906539	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206906540	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206906541	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906542	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206906543	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206906544	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 \$
206906545	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 \$
206906546	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206906547	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206906548	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206906549	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906550	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906551	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206906552	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$
206906553	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906554	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906555	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906556	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906557	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906558	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906559	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206906560	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906561	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906562	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906563	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906564	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906565	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206906566	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206906567	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906568	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206906569	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206906570	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906571	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206906572	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206906573	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206906574	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206906575	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206906576	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 \$
206906577	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 \$
206906578	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 \$
206906579	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 \$
206906581	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 \$
206906582	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 \$
206906583	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 400	770 \$
206906584	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 500	775 \$
206906585	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 300	765 \$
206906586	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 \$
206906587	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 400	1 120 \$
206906588	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 \$
206906589	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206906590	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 000	1 100 \$
206906591	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 000	1 100 \$
206906592	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906593	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 \$
206906594	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906595	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206906596	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906597	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206906598	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 \$
206906599	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 200	1 110 \$
206906600	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906601	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906602	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906984	CONCORD	4HP18V60P	BCE5E48M		30 800	1 540 \$
206906985	CONCORD	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 \$
206906986	CONCORD	4HP18V60P	BCE5V48M		30 800	1 540 \$
206906605	CONCORD	4HP18V60P	BCE5V60M		37 400	1 870 \$
206906987	CONCORD	4HP18V60P	BCE7E48M		29 000	1 450 \$
206906988	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	40 000	2 000 \$
206906989	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206906991	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906992	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	40 000	2 000 \$
206906993	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	40 000	2 000 \$
206906994	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906995	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206906996	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906997	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	40 500	2 025 \$
206906998	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	40 000	2 000 \$
206906999	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 500	1 975 \$
206907000	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 \$
206907024	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 000	1 500 \$
206907034	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	29 800	1 490 \$
206907047	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	37 200	1 860 \$
206907048	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	37 200	1 860 \$
206907049	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907050	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907051	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	37 200	1 860 \$
206907052	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	37 600	1 880 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206907053	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206907054	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206907055	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907056	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 400	1 870 \$
206907057	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	37 800	1 890 \$
206907058	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206907059	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206907060	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 500	1 975 \$
206907061	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 500	1 975 \$
206907062	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	39 500	1 975 \$
206907086	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 000	1 500 \$
206907096	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	29 800	1 490 \$
206907109	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	37 200	1 860 \$
206907110	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	37 200	1 860 \$
206907111	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907112	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907113	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	37 200	1 860 \$
206907114	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206907115	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206907116	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206907117	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907118	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 400	1 870 \$
206907119	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	37 800	1 890 \$
206907120	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206907121	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206907122	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	39 500	1 975 \$
206907123	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	39 500	1 975 \$
206907124	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	39 500	1 975 \$
206907156	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 \$
206907157	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206907158	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206907159	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206907160	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206907161	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 \$
206907162	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 \$
206907163	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 \$
206907164	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206907166	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206907167	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	37 600	1 880 \$
206907168	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	37 600	1 880 \$
206907169	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	37 200	1 860 \$
210605800	Conforto	ADSZ136DA	ADWAL36DA		24 000	1 200 \$
210605811	CONFORTO	MHMZ218DA	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
210605810	CONFORTO	MHMZ218DA	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
210605814	CONFORTO	MHMZ327DA	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
210605813	CONFORTO	MHMZ327DA	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
210605816	CONFORTO	MHMZ436DA	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
210605820	CONFORTO	MHMZ548DA	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
210605819	CONFORTO	MHMZ548DA	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
210605801	Conforto	MHSZ106DA	MHWAL06DA		8 500	425 \$
210605806	Conforto	MHSZ109DA	MHCAS09DA		9 000	450 \$
210605802	Conforto	MHSZ109DA	MHWAL09DA		9 500	475 \$
210605807	Conforto	MHSZ112DA	MHCAS12DA		9 900	495 \$
210605803	Conforto	MHSZ112DA	MHWAL12DA		10 000	500 \$
210605808	Conforto	MHSZ118DA	MHCAS18DA		15 600	780 \$
210605804	Conforto	MHSZ118DA	MHWAL18DA		15 000	750 \$
210605809	Conforto	MHSZ124DA	MHCAS24DA		21 000	1 050 \$
210605805	Conforto	MHSZ124DA	MHWAL24DA		21 200	1 060 \$
205309939	CONTINENTAL	CH21-12-O	CH25-12-I		7 700	385 \$
203363526	CONTINENTAL	CH21-18-O	CH21-18-I		10 400	520 \$
205309940	CONTINENTAL	CH21-18-O	CH25-18-I		11 400	570 \$
205309941	CONTINENTAL	CH21-24-O	CH25-24-I		15 300	765 \$
203363519	CONTINENTAL	CH25-09-O	CH25-09-I		6 900	345 \$
203363520	CONTINENTAL	CH25-12-O	CH25-12-I		7 800	390 \$
203363517	CONTINENTAL	CMZH-27-O	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
205309943	CONTINENTAL	CMZH-36-O	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
207335556	CONTINENTAL	CS18HV24A36	CPFX24A		16 300	815 \$
207335557	CONTINENTAL	CS18HV24A36	CPFX24A36A		24 000	1 200 \$
209664495	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WPV035T2AA	15 100	755 \$
209664494	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WUV035T2AA	15 100	755 \$
209048792	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	19 400	970 \$
209048793	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	19 400	970 \$
209048794	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	19 400	970 \$
209048801	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	19 400	970 \$
207335558	CONTINENTAL	CS18HV48A60	CPFX48A		32 000	1 600 \$
207335559	CONTINENTAL	CS18HV48A60	CPFX48A60A		36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207709204	Convectair	8028-C09-O	8028-C09-I		7 500	375 \$
207709205	Convectair	8028-C12-O	8028-C12-I		7 500	375 \$
207709206	Convectair	8028-C18-O	8028-C18-I		10 800	540 \$
207709207	Convectair	8028-C24-O	8028-C24-I		19 800	990 \$
206422436	Convectair	8090-O	8090-I		7 100	355 \$
206422437	Convectair	8120-O	8120-I		7 500	375 \$
206422438	Convectair	8180-O	8180-I		10 900	545 \$
207590848	Convectair	8222-C18-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207590847	Convectair	8222-C18-O	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207590846	Convectair	8222-C18-O	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206422439	Convectair	8240-O	8240-I		19 400	970 \$
207590851	Convectair	8322-C27-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207590850	Convectair	8322-C27-O	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207590849	Convectair	8322-C27-O	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207657624	Convectair	8422-C36-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207657623	Convectair	8422-C36-O	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207657622	Convectair	8422-C36-O	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207590854	Convectair	8522-C48-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207590853	Convectair	8522-C48-O	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207590852	Convectair	8522-C48-O	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
210799696	Cooper&Hunter	CH-06OLVWM-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210799617	COOPER&HUNTER	CH-18MES-230VO	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
210799616	COOPER&HUNTER	CH-18MES-230VO	Appareils sans conduits		14 300	715 \$
210799620	COOPER&HUNTER	CH-28MES-230VO	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
210799619	COOPER&HUNTER	CH-28MES-230VO	Appareils sans conduits		21 000	1 050 \$
210799622	COOPER&HUNTER	CH-36MES-230VO	Appareils sans conduits		26 800	1 340 \$
210799625	COOPER&HUNTER	CH-48MES-230VO	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
210799641	COOPER&HUNTER	CH-55MES-230VO	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
210799577	Cooper&Hunter	CH-EL36-230VO	CH-36ELSPHWM-230VI		24 000	1 200 \$
210799695	Cooper&Hunter	CH-ES06-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210799640	Cooper&Hunter	CH-ES09-115VO	CH-09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210799684	Cooper&Hunter	CH-ES09-115VO	CH-B09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210857416	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-06MCT1W-230VI		5 700	285 \$
210799670	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MASTWM-230VI		8 500	425 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210857417	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MCT1W-230VI		8 000	400 \$
210799559	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		8 100	405 \$
210799580	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		7 500	375 \$
210799687	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		8 100	405 \$
210799581	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-M09DTUI		7 700	385 \$
210799578	Cooper&Hunter	CH-ES12-115VO	CH-12OLVWM-115VI		8 900	445 \$
210799685	Cooper&Hunter	CH-ES12-115VO	CH-B12OLVWM-115VI		8 900	445 \$
210799673	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MASTWM-230VI		9 000	450 \$
210857418	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MCT1W-230VI		7 700	385 \$
210799674	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MMC-230VI		9 200	460 \$
210799560	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 000	500 \$
210799582	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 900	445 \$
210799584	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 000	450 \$
210799688	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 000	500 \$
210799583	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-M12DTUI		9 300	465 \$
210799676	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-16MMC-230VI		13 400	670 \$
210799672	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MASTWM-230VI		14 900	745 \$
210857419	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MCT1W-230VI		12 200	610 \$
210799561	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		14 100	705 \$
210799585	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 \$
210799587	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 800	640 \$
210799689	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		14 100	705 \$
208101231	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-M18AHU		11 800	590 \$
210799586	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-M18DTUI		12 600	630 \$
210799671	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MASTWM-230VI		16 200	810 \$
210799562	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		17 400	870 \$
210799590	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		16 000	800 \$
210799690	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		17 400	870 \$
208101233	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-M24AHU		15 700	785 \$
210799589	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-M24DTUI		20 000	1 000 \$
210799588	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		19 000	950 \$
210799547	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MASTWM-230VI		8 500	425 \$
210857420	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MCT1W-230VI		5 700	285 \$
210799565	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
210799686	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-B06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
210799548	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MASTWM-230VI		9 500	475 \$
210857421	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MCT1W-230VI		9 800	490 \$
210799566	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210799591	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		9 000	450 \$
210799691	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$
210799592	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-M09DTUI		10 100	505 \$
210799549	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MASTWM-230VI		10 000	500 \$
210857422	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MCT1W-230VI		9 500	475 \$
210799675	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MMC-230VI		10 200	510 \$
210799567	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 300	515 \$
210799593	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		9 900	495 \$
210799595	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 600	480 \$
210799692	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 300	515 \$
210799594	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-M12DTUI		10 600	530 \$
210799677	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-16MMC-230VI		14 700	735 \$
210799550	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MASTWM-230VI		15 000	750 \$
210857423	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MCT1W-230VI		14 500	725 \$
210799568	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		11 100	555 \$
210799596	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		15 600	780 \$
210799598	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 \$
210799693	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		11 100	555 \$
208141205	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-M18AHU		12 000	600 \$
210799597	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-M18DTUI		15 000	750 \$
210799629	COOPER&HUNTER	CH-HPR19M-230VO	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
210799628	COOPER&HUNTER	CH-HPR19M-230VO	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
210799551	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MASTWM-230VI		21 200	1 060 \$
210799569	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		18 900	945 \$
210799601	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		19 000	950 \$
210799694	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		18 900	945 \$
208101232	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-M24AHU		16 200	810 \$
210799600	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-M24DTUI		21 000	1 050 \$
210799599	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		21 000	1 050 \$
210799632	COOPER&HUNTER	CH-HPR28M-230VO	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
210799631	COOPER&HUNTER	CH-HPR28M-230VO	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
210799634	COOPER&HUNTER	CH-HPR36M-230VO	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
210799637	COOPER&HUNTER	CH-HPR48M-230VO	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
210799636	COOPER&HUNTER	CH-HPR48M-230VO	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
210799645	COOPER&HUNTER	CH-HPR55M-230VO	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
210799644	COOPER&HUNTER	CH-HPR55M-230VO	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
208101230	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36AHU		25 600	1 280 \$
210799603	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210799604	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		23 000	1 150 \$
210799602	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		23 000	1 150 \$
208101229	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48AHU		38 000	1 900 \$
210799606	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		34 000	1 700 \$
210799607	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		29 000	1 450 \$
210799605	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		30 000	1 500 \$
208141206	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60AHU		34 000	1 700 \$
210799608	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		34 400	1 720 \$
210799609	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		35 000	1 750 \$
208141207	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36AHU		28 600	1 430 \$
210799611	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		34 000	1 700 \$
210799612	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		32 000	1 600 \$
210799610	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		33 000	1 650 \$
208141208	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48AHU		38 000	1 900 \$
210799614	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		39 500	1 975 \$
210799615	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
210799613	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
211246029	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60AHU		41 000	2 050 \$
211246028	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		40 000	2 000 \$
211246027	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		40 000	2 000 \$
210799697	Cooper&Hunter	CH-NY06MIA-115VO	CH-NY06MIA-115VI		6 800	340 \$
210799554	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-115VO	CH-09OLV-115VI		6 300	315 \$
210799570	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-115VO	CH-NY09MIA-115VI		6 800	340 \$
210799579	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-230VO	CH-09MOLV-230VI		6 000	300 \$
210799572	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-230VO	CH-NY09MIA-230VI		6 900	345 \$
210799555	Cooper&Hunter	CH-NY12MIA-115VO	CH-12OLV-115VI		7 800	390 \$
210799556	Cooper&Hunter	CH-NY12MIA-230VO	CH-12MOLV-230VI		7 000	350 \$
210799557	Cooper&Hunter	CH-NY18MIA-230VO	CH-18MOLV-230VI		11 400	570 \$
210799574	Cooper&Hunter	CH-NY18MIA-230VO	CH-NY18MIA-230VI		11 500	575 \$
210799558	Cooper&Hunter	CH-NY24MIA-230VO	CH-24MOLV-230VI		16 500	825 \$
210288129	CTMORLEY	MOU-2A18G-2	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
210288128	CTMORLEY	MOU-2A18G-2	Appareils sans conduits		14 400	720 \$
210288141	CTMORLEY	MOU-2A18H-2	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
210288140	CTMORLEY	MOU-2A18H-2	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
210288132	CTMORLEY	MOU-3A27G-2	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
210288131	CTMORLEY	MOU-3A27G-2	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
210288144	CTMORLEY	MOU-3A27H-2	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
210288143	CTMORLEY	MOU-3A27H-2	Appareils sans conduits		25 600	1 280 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210288134	CTMORLEY	MOU-4A36G-2	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
210288146	CTMORLEY	MOU-4A36H-2	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
210288137	CTMORLEY	MOU-5A48G-2	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
210288150	CTMORLEY	MOU-5A48H-2	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
210288149	CTMORLEY	MOU-5A48H-2	Appareils sans conduits		39 000	1 950 \$
209864938	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$
209864937	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
209864936	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
209864941	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$
209864940	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
209864939	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Appareils sans conduits		34 800	1 740 \$
209694741	CTMorley	MOU-A09G-1	MIU-A09W-1		6 300	315 \$
209864929	CTMorley	MOU-A09G-2	MIU-A09GW-2		6 000	300 \$
209843081	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09C-2		9 000	450 \$
209864933	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09CO-2		9 800	490 \$
209843082	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09D-2		10 100	505 \$
209694745	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09W-2		9 300	465 \$
209694742	CTMorley	MOU-A12G-1	MIU-A12W-1		7 800	390 \$
209864930	CTMorley	MOU-A12G-2	MIU-A12GW-2		7 000	350 \$
209843058	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12C-2		9 900	495 \$
209864934	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12CO-2		9 500	475 \$
209843059	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12D-2		10 600	530 \$
209843060	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12F-2		9 600	480 \$
209694746	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12W-2		10 300	515 \$
209864931	CTMorley	MOU-A18G-2	MIU-A18GW-2		11 400	570 \$
209843061	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18C-2		15 600	780 \$
209864935	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18CO-2		14 500	725 \$
209843062	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18D-2		15 000	750 \$
209843063	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18F-2		12 000	600 \$
209694747	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18W-2		11 100	555 \$
209847220	CTMorley	MOU-A18V-4	MIU-A18V-4		12 000	600 \$
209865024	CTMorley	MOU-A18VH-4	MIU-A18V-4		13 500	675 \$
209864932	CTMorley	MOU-A24G-2	MIU-A24GW-2		16 500	825 \$
209843064	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24C-2		21 000	1 050 \$
209843065	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24D-2		21 000	1 050 \$
209843066	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24F-2		19 000	950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209694748	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24W-2		18 900	945 \$
209847221	CTMorley	MOU-A24V-4	MIU-A24V-4		21 000	1 050 \$
209865025	CTMorley	MOU-A24VH-4	MIU-A24V-4		19 200	960 \$
209847222	CTMORLEY	MOU-A30V-4	MIU-A30V-4		20 000	1 000 \$
209865026	CTMorley	MOU-A30VH-4	MIU-A30V-4		21 000	1 050 \$
209694744	CTMorley	MOU-A36G-2	MIU-A36W-2		24 000	1 200 \$
209843067	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LC-2		23 000	1 150 \$
209843068	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LD-2		25 000	1 250 \$
209843069	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LF-2		23 000	1 150 \$
209843075	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LC-2		33 000	1 650 \$
209843076	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LD-2		34 000	1 700 \$
209843077	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LF-2		32 000	1 600 \$
209847223	CTMorley	MOU-A36V-4	MIU-A36V-4		20 400	1 020 \$
209865027	CTMorley	MOU-A36VH-4	MIU-A36V-4		30 400	1 520 \$
209843070	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LC-2		30 000	1 500 \$
209843071	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LD-2		34 000	1 700 \$
209843072	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LF-2		29 000	1 450 \$
209843078	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LC-2		35 000	1 750 \$
209843079	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LD-2		39 500	1 975 \$
209843080	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LF-2		35 000	1 750 \$
209847224	CTMorley	MOU-A48V-4	MIU-A48V-4		37 000	1 850 \$
209865028	CTMorley	MOU-A48VH-4	MIU-A48V-4		36 000	1 800 \$
210191033	CTMorley	MOU-A55LH-2	MIU-A60LD-2		40 000	2 000 \$
210191034	CTMorley	MOU-A55LH-2	MIU-A60LF-2		40 000	2 000 \$
210191035	CTMorley	MOU-A55VH-4	MIU-A60V-4		42 000	2 100 \$
209843073	CTMorley	MOU-A60L-2	MIU-A60LD-2		34 400	1 720 \$
209843074	CTMorley	MOU-A60L-2	MIU-A60LF-2		35 000	1 750 \$
209847225	CTMorley	MOU-A60V-4	MIU-A60V-4		37 000	1 850 \$
8849535	DAIKIN	2MXL18QMVJU	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
205663365	DAIKIN	2MXL18QMVJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 700	585 \$
205663354	DAIKIN	2MXL18QMVJU*	Appareils sans conduits		11 400	570 \$
210722664	DAIKIN	2MXL18WMVJU*	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
8103542	DAIKIN	2MXS18NMVJU	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
205663353	DAIKIN	2MXS18NMVJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		12 000	600 \$
205663351	DAIKIN	2MXS18NMVJU*	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
201851577	DAIKIN	3MXL24RMVJU	Appareils sans conduits		15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205663367	DAIKIN	3MXL24RMVJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 200	760 \$
205663358	DAIKIN	3MXL24RMVJU*	Appareils sans conduits		15 500	775 \$
201851575	DAIKIN	3MXS24RMVJU	Appareils sans conduits		15 500	775 \$
205663366	DAIKIN	3MXS24RMVJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 200	760 \$
205663356	DAIKIN	3MXS24RMVJU*	Appareils sans conduits		15 500	775 \$
202522140	DAIKIN	4MXL36TVJU	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 200	1 110 \$
202521824	DAIKIN	4MXL36TVJU	Appareils sans conduits		22 400	1 120 \$
201851579	DAIKIN	4MXS36RMVJU	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
205663368	DAIKIN	4MXS36RMVJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		20 600	1 030 \$
205663360	DAIKIN	4MXS36RMVJU*	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
202650862	DAIKIN	5MXS48TVJU	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
202638701	DAIKIN	5MXS48TVJU	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
204875609	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 500	525 \$
204875618	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 500	525 \$
204875621	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 500	525 \$
204875624	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 500	525 \$
204875630	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	10 500	525 \$
204875612	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	10 500	525 \$
204875627	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	10 500	525 \$
204875633	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	10 500	525 \$
204875606	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 500	525 \$
204875615	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 500	525 \$
204875636	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	10 500	525 \$
204875639	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 500	525 \$
204875642	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 500	525 \$
204875381	DAIKIN	DZ17VSA181A*	DV24FECB14A*		10 500	525 \$
207172948	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 500	525 \$
207172950	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0604BUA*	10 500	525 \$
207172944	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	10 500	525 \$
207172946	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	10 500	525 \$
207172951	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	10 500	525 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207172937	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 500	525 \$
207172938	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 500	525 \$
207172940	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 500	525 \$
207172941	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 500	525 \$
207172942	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 500	525 \$
207172943	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 500	525 \$
207172945	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	10 500	525 \$
207172947	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	10 500	525 \$
207172939	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	10 500	525 \$
207172949	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A*		10 500	525 \$
207168336	DAIKIN	DZ17VSA181B*	DV24FECB14A*		10 500	525 \$
204875695	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
204875707	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
204875719	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
204875726	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
204875648	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 \$
204875666	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 \$
204875675	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 \$
204875680	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 \$
204875686	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 \$
204875701	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$
204875714	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
204875660	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 \$
204875654	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 \$
204875732	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200*-1A*		14 300	715 \$
204875737	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A*		14 300	715 \$
204875692	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
204875704	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
204875716	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
204875723	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
204875645	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 \$
204875651	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 \$
204875663	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 \$
204875669	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	14 300	715 \$
204875672	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204875677	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 \$
204875683	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 \$
204875689	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	14 300	715 \$
204875698	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$
204875710	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
204875657	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 \$
204875729	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 300	715 \$
204875734	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 300	715 \$
204875384	DAIKIN	DZ17VSA241A*	DV24FECB14A*		14 300	715 \$
207172981	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 300	715 \$
207172983	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 300	715 \$
207172985	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0604BUA*	14 300	715 \$
207172987	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0805CUA*	14 300	715 \$
207172969	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
207172973	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
207172977	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
207172979	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
207172989	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	14 300	715 \$
207172953	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 \$
207172955	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 \$
207172959	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 \$
207172962	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 \$
207172964	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 \$
207172966	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 \$
207172971	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$
207172975	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
207172957	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 \$
207172984	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0604BUA*	14 300	715 \$
207172986	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0805CUA*	14 300	715 \$
207172968	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
207172972	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
207172976	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
207172978	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
207172988	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207172990	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	14 300	715 \$
207172952	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 \$
207172954	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 \$
207172958	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 \$
207172960	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	14 300	715 \$
207172961	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 \$
207172963	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 \$
207172965	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 \$
207172967	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	14 300	715 \$
207172970	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$
207172974	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
207172956	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 \$
207172980	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200*-1A*		14 300	715 \$
207172982	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600*-1A*		14 300	715 \$
207168337	DAIKIN	DZ17VSA241B*	DV24FECB14A*		14 300	715 \$
207173006	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		17 600	880 \$
207173008	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0604BUA*	17 600	880 \$
207173009	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0805CUA*	17 600	880 \$
207173000	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	17 600	880 \$
207173002	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	17 600	880 \$
207173004	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	17 600	880 \$
207173005	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	17 600	880 \$
207173010	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	17 600	880 \$
207173011	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	17 600	880 \$
207172991	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	17 600	880 \$
207172992	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	17 600	880 \$
207172994	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	17 600	880 \$
207172995	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	17 600	880 \$
207172996	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	17 600	880 \$
207172997	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	17 600	880 \$
207172998	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	17 600	880 \$
207172999	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	17 600	880 \$
207173001	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	17 600	880 \$
207173003	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	17 600	880 \$
207172993	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	17 600	880 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207173007	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600*-1A*		17 600	880 \$
207599994	DAIKIN	DZ17VSA301B*	DV35FECC14A*		17 600	880 \$
207168338	DAIKIN	DZ17VSA301B*	DV36FECC14A*		17 600	880 \$
207173035	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0604BUA*	22 000	1 100 \$
207173036	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0805CUA*	22 000	1 100 \$
207173024	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0603B*A*	22 000	1 100 \$
207173026	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0803B*A*	22 000	1 100 \$
207173028	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0805C*A*	22 000	1 100 \$
207173029	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC1005C*A*	22 000	1 100 \$
207173037	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	22 000	1 100 \$
207173038	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	22 000	1 100 \$
207173012	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	22 000	1 100 \$
207173013	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	22 000	1 100 \$
207173015	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	22 000	1 100 \$
207173016	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	22 000	1 100 \$
207173018	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1205DNA*	22 000	1 100 \$
207173019	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	22 000	1 100 \$
207173020	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	22 000	1 100 \$
207173021	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	22 000	1 100 \$
207173022	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	22 000	1 100 \$
207173025	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0604B*A*	22 000	1 100 \$
207173027	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0804C*A*	22 000	1 100 \$
207173030	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0805D*A*	22 000	1 100 \$
207173014	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM96VC0803BNA*	22 000	1 100 \$
207173017	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM96VC1005DNA*	22 000	1 100 \$
207173023	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM97MC1205DNA*	22 000	1 100 \$
207173031	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200*-1A*		22 000	1 100 \$
207173032	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600*-1A*		22 000	1 100 \$
207173033	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000*-1A*		22 000	1 100 \$
207599995	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV35FECC14A*		22 000	1 100 \$
207168339	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV36FECC14A*		22 000	1 100 \$
207173034	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV42FECC14A*		22 000	1 100 \$
207173039	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV42FECC14A*		25 200	1 260 \$
207599996	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV47FECD14A*		25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207168340	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV48FECD14A*		25 200	1 260 \$
207173040	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV60FECD14A*		25 200	1 260 \$
207599997	DAIKIN	DZ17VSA601B*	DV59FECD14A*		34 400	1 720 \$
9116986	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651526	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116992	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651536	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9116998	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117004	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117010	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117021	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117027	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9116987	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651528	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116993	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651538	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9116999	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117005	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117011	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117016	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117022	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117028	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117033	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$
10324709	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
9116994	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
9117000	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117006	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117012	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117017	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117023	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117029	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117034	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$
9116989	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651530	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9116995	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651540	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9117001	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117007	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117013	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117018	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117024	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117030	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117035	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$
9116990	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+MBVC120 0*-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651532	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116996	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651542	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9117002	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117008	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117014	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117025	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117031	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
10595346	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3642C6C*+MBVC12 00**-1A*+TXV		13 000	650 \$
9116991	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+MBVC12 00**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651534	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116997	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651544	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9117003	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117009	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117015	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117020	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117026	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117032	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117037	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$
9116985	DAIKIN	DZ20VC0241B*	DV25PECB14A*		13 600	680 \$
9117042	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
9117048	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205651546	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9117054	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
205651552	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
9117070	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117076	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117082	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117103	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$
9117109	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117043	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 000	900 \$
9117049	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205651884	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$
205651870	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117055	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
9117060	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 000	900 \$
9117065	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 000	900 \$
205651876	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
205651880	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117071	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
9117077	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
9117083	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$
9117088	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 \$
9117093	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
9117098	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 000	900 \$
9117104	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
9117110	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
9117115	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 \$
9117120	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$
9117125	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 000	900 \$
9117044	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 200	910 \$
10324711	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205651548	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 000	900 \$
205651872	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117056	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 000	900 \$
9117061	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 \$
9117066	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205651554	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
205651560	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117072	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117078	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117084	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117089	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
9117094	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 \$
9117099	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 200	910 \$
9117105	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$
9117111	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117116	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
9117121	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 \$
9117126	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 200	910 \$
9117045	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
9117051	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205651564	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 000	900 \$
205651550	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117057	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 000	900 \$
9117062	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 000	900 \$
9117067	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 000	900 \$
205651556	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
205651562	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117073	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
9117079	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
9117085	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$
9117090	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
9117095	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
9117106	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
9117112	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
9117117	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
9117122	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$
9117046	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
9117052	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205651566	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205651568	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117058	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
9117063	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 \$
9117068	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 \$
205651558	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
205651570	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117074	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117080	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117086	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117091	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 \$
9117096	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 \$
9117107	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$
9117113	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117118	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 \$
9117123	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 \$
9117047	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
9117053	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205651886	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$
205651874	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117059	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
9117064	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 \$
9117069	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 \$
205651878	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
205651882	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117075	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117081	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117087	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117092	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 \$
9117097	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 \$
9117102	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 200	910 \$
9117108	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$
9117114	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117119	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 \$
9117124	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 \$
9117129	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 200	910 \$
9117040	DAIKIN	DZ20VC0361B*	DV37PECC14A*		18 900	945 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9117041	DAIKIN	DZ20VC0361B*	DV59PECD14A*		18 900	945 \$
9117132	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		27 400	1 370 \$
9117136	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		27 400	1 370 \$
205651576	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117140	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	27 400	1 370 \$
9117144	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	27 400	1 370 \$
9117148	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	27 400	1 370 \$
205651584	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117152	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117156	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117160	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 400	1 370 \$
9117164	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117168	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117172	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 400	1 370 \$
9117133	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		28 000	1 400 \$
10324713	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		28 400	1 420 \$
205651572	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	28 000	1 400 \$
205651578	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 200	1 360 \$
9117141	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	28 000	1 400 \$
9117145	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	28 000	1 400 \$
9117149	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	28 000	1 400 \$
205651586	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 600	1 380 \$
9117153	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117157	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117161	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 \$
9117165	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117169	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117173	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 \$
9117134	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		28 000	1 400 \$
9117138	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		28 000	1 400 \$
205651580	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 200	1 360 \$
9117146	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	28 000	1 400 \$
9117150	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9117154	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117158	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117162	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 \$
9117166	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117170	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117174	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 \$
9117135	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 400	1 370 \$
9117139	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		27 400	1 370 \$
205651574	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	27 400	1 370 \$
205651582	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117143	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	27 400	1 370 \$
9117147	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	27 400	1 370 \$
9117151	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	27 400	1 370 \$
205651588	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117155	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117159	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117163	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 400	1 370 \$
9117167	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117171	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117175	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 400	1 370 \$
202327351	DAIKIN	DZ20VC0481B*	DV59PECD14A*		27 000	1 350 \$
9117131	DAIKIN	DZ20VC0481B*	DV61PECD14A*		28 600	1 430 \$
10324715	DAIKIN	DZ20VC0601B	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976137	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976199	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976193	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 \$
205976194	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 \$
205976200	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976195	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976196	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976197	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976198	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976207	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976208	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205976201	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 \$
205976202	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 \$
205976209	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976203	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976204	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976205	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976206	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976216	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976210	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 \$
205976211	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 \$
205976217	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976212	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976213	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976214	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976215	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976218	DAIKIN	DZ20VC0601C*	DV61PECD14A*		32 600	1 630 \$
210435106	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 \$
210435116	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0805CUA*	10 800	540 \$
210435107	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 \$
210435108	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 \$
210435109	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0803BNA*	10 800	540 \$
210435117	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 \$
210435110	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 \$
210435111	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 \$
210435118	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 \$
210435112	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200*-1A*		10 800	540 \$
210435119	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A*		10 800	540 \$
210435124	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 \$
210435134	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	10 800	540 \$
210435125	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 \$
210435126	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 \$
210435127	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	10 800	540 \$
210435135	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 \$
210435128	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 \$
210435129	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 \$
210435136	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210435130	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 \$
210435137	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 \$
210435081	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DFVE24BP1400A*		10 800	540 \$
210435088	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DV24FECB14A*		10 800	540 \$
210435142	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 \$
210435152	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 \$
210435143	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 \$
210435144	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 \$
210435145	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0803BNA*	14 600	730 \$
210435153	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 \$
210435146	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 \$
210435147	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 \$
210435154	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 \$
210435148	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$
210435155	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
210435160	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 \$
210435170	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 \$
210435161	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 \$
210435162	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 \$
210435163	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	14 600	730 \$
210435171	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 \$
210435164	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 \$
210435165	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 \$
210435172	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 \$
210435166	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$
210435173	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
210435082	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DFVE24BP1400A*		14 600	730 \$
210435089	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DV24FECB14A*		14 600	730 \$
210435178	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
210435189	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
210435179	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
210435180	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
210435181	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210435190	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
210435191	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
210435182	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
210435183	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
210435192	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
210435193	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$
210435184	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
210435194	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
210435199	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
210435210	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
210435200	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
210435201	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
210435202	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$
210435211	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
210435212	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
210435203	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
210435204	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
210435213	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
210435214	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$
210435205	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
210435215	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
210435083	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DFVE36CP1400A*		18 000	900 \$
210435090	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DV36FECC14A*		18 000	900 \$
210435220	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	22 400	1 120 \$
210435231	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	22 400	1 120 \$
210435221	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	22 400	1 120 \$
210435222	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	22 400	1 120 \$
210435223	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0803BNA*	22 400	1 120 \$
210435232	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	22 400	1 120 \$
210435233	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	22 400	1 120 \$
210435238	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005DNA*	22 400	1 120 \$
210435239	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1205DNA*	22 400	1 120 \$
210435224	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	22 400	1 120 \$
210435225	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210435234	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	22 400	1 120 \$
210435235	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	22 400	1 120 \$
210435240	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1205DNA*	22 400	1 120 \$
210435226	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200*-1A*		22 400	1 120 \$
210435236	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600*-1A*		22 400	1 120 \$
210435241	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000*-1A*		22 400	1 120 \$
210435084	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE36CP1400A*		22 400	1 120 \$
210435093	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE42CP1400A*		22 400	1 120 \$
210435092	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV36FECC14A*		22 400	1 120 \$
210435091	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV42FECC14A*		22 400	1 120 \$
210435094	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE42CP1400A*		25 600	1 280 \$
210435085	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE48DP1400A*		25 600	1 280 \$
210435095	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE60DP1400A*		25 600	1 280 \$
210435096	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV42FECC14A*		25 600	1 280 \$
210435097	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV48FECD14A*		25 600	1 280 \$
210435098	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV60FECD14A*		25 600	1 280 \$
210435086	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE48DP1400A*		29 800	1 490 \$
210435099	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE60DP1400A*		29 800	1 490 \$
210435100	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DV48FECD14A*		29 800	1 490 \$
210435101	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DV60FECD14A*		29 800	1 490 \$
210435087	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DFVE60DP1400A*		34 800	1 740 \$
210435242	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DV60FECD14A*		34 800	1 740 \$
205782845	DAIKIN	RX09AXVJU	FTX09AXVJU		5 700	285 \$
9966569	DAIKIN	RX09QMVJU	FFQ09Q2VJU		6 000	300 \$
202682020	DAIKIN	RX09RMVJU9	FDMQ09RVJU		6 800	340 \$
202682023	DAIKIN	RX09RMVJU9	FFQ09Q2VJU		6 000	300 \$
207776287	DAIKIN	RX09RMVJU9*	FDMQ09RVJU		6 800	340 \$
207776283	DAIKIN	RX09RMVJU9*	FFQ09Q2VJU		6 000	300 \$
205782846	DAIKIN	RX12AXVJU	FTX12AXVJU		8 600	430 \$
9966684	DAIKIN	RX12QMVJU	FFQ12Q2VJU		8 300	415 \$
202682021	DAIKIN	RX12RMVJU9	FDMQ12RVJU		8 500	425 \$
202682024	DAIKIN	RX12RMVJU9	FFQ12Q2VJU		8 300	415 \$
207776290	DAIKIN	RX12RMVJU9*	FDMQ12RVJU		8 500	425 \$
207776284	DAIKIN	RX12RMVJU9*	FFQ12Q2VJU		8 300	415 \$
9966775	DAIKIN	RX15QMVJU	FFQ15Q2VJU		10 600	530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205776148	DAIKIN	RX15RMVJU*	FDMQ15RVJU		11 500	575 \$
205663346	DAIKIN	RX15RMVJU*	FFQ15Q2VJU		10 600	530 \$
205776150	DAIKIN	RX18RMVJU9*	FDMQ18RVJU		13 600	680 \$
205663362	DAIKIN	RX18RMVJU9*	FFQ18Q2VJU		14 200	710 \$
205776151	DAIKIN	RX24RMVJU*	FDMQ24RVJU		15 000	750 \$
3208521	DAIKIN	RXG09HVJU	FTXG09HVJU		8 100	405 \$
3208522	DAIKIN	RXG12HVJU	FTXG12HVJU		10 400	520 \$
3208523	DAIKIN	RXG15HVJU	FTXG15HVJU		11 100	555 \$
8849533	DAIKIN	RXL09QMVJU	FTX09NMVJU		6 700	335 \$
8849459	DAIKIN	RXL09QMVJU	FVXS09NVJU		6 200	310 \$
207776277	DAIKIN	RXL09QMVJU*	FTX09NMVJU*		6 700	335 \$
207776280	DAIKIN	RXL09QMVJU*	FVXS09NVJU		6 200	310 \$
204717990	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FDMQ12RVJU		8 600	430 \$
204717600	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FTX12NMVJU		8 800	440 \$
204717989	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FVXS12NVJU		8 300	415 \$
207776282	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FDMQ12RVJU		8 600	430 \$
207776278	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FTX12NMVJU*		8 800	440 \$
207776281	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FVXS12NVJU		8 300	415 \$
8849330	DAIKIN	RXL15QMVJU	FTX15NMVJU		11 500	575 \$
8849445	DAIKIN	RXL15QMVJU	FVXS15NVJU		11 500	575 \$
205663349	DAIKIN	RXL15QMVJU*	FTX15NMVJU		11 500	575 \$
205663350	DAIKIN	RXL15QMVJU*	FVXS15NVJU		11 500	575 \$
205663343	DAIKIN	RXL18UMVJU*	FDMQ18RVJU		14 600	730 \$
205663342	DAIKIN	RXL18UMVJU*	FTX18UVJU		14 000	700 \$
205663345	DAIKIN	RXL24UMVJU*	FDMQ24RVJU		16 000	800 \$
205663344	DAIKIN	RXL24UMVJU*	FTX24UVJU		15 800	790 \$
207158009	DAIKIN	RXM09VVJU	FTXM09VVJU		6 600	330 \$
207158010	DAIKIN	RXM12VVJU	FTXM12VVJU		8 600	430 \$
207158011	DAIKIN	RXM18VVJU	FTXM18VVJU		15 400	770 \$
207158012	DAIKIN	RXM24VVJU	FTXM24VVJU		16 000	800 \$
5265753	DAIKIN	RXS09LVJU	FTXS09LVJU		7 700	385 \$
5265755	DAIKIN	RXS12LVJU	FTXS12LVJU		9 200	460 \$
5265756	DAIKIN	RXS15LVJU	FTXS15LVJU		11 900	595 \$
5265757	DAIKIN	RXS18LVJU	FTXS18LVJU		13 900	695 \$
5265758	DAIKIN	RXS24LVJU	FTXS24LVJU		16 400	820 \$
205881785	DAIKIN	RXS60T*VJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10591687	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 500	725 \$
201900050	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0603BXA*	15 400	770 \$
10594263	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	15 400	770 \$
201900051	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0803BXA*	15 400	770 \$
201900052	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0805CXA*	15 400	770 \$
201900053	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC1005CXA*	15 400	770 \$
10594264	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	15 400	770 \$
10594259	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0603BNA*	15 400	770 \$
10594266	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0803BNA*	15 400	770 \$
10594265	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0603BNA*	15 400	770 \$
10594267	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	15 400	770 \$
201978156	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	FXTQ24TAVJUA*		15 400	770 \$
10591681	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	Appareils avec conduits		15 000	750 \$
205724757	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 500	725 \$
205732179	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0603B*A*	15 400	770 \$
205732160	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	15 400	770 \$
205732180	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0803B*A*	15 400	770 \$
205732181	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0805C*A*	15 400	770 \$
205732182	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC1005C*A*	15 400	770 \$
205732161	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	15 400	770 \$
205732155	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0603BNA*	15 400	770 \$
205732163	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0803BNA*	15 400	770 \$
205732162	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0603BNA*	15 400	770 \$
205732164	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	15 400	770 \$
205724753	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ09TVJU		14 000	700 \$
205724751	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ09PBVJU		15 000	750 \$
205732187	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXTQ24TAVJUA*		15 400	770 \$
10591688	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 800	1 140 \$
201978152	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0603BXA*	23 600	1 180 \$
10594268	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	23 600	1 180 \$
201978153	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0803BXA*	23 600	1 180 \$
201978154	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0805CXA*	23 600	1 180 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201978155	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC1005CXA*	23 600	1 180 \$
10594269	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	23 600	1 180 \$
10594273	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	23 600	1 180 \$
201978157	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	FXTQ36TAVJUA*		23 600	1 180 \$
10591684	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
205724758	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 800	1 140 \$
205732183	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0603B*A*	23 600	1 180 \$
205732165	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	23 600	1 180 \$
205732184	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0803B*A*	23 600	1 180 \$
205732185	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0805C*A*	23 600	1 180 \$
205732186	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC1005C*A*	23 600	1 180 \$
205732166	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	23 600	1 180 \$
205732168	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	23 600	1 180 \$
205724754	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU		23 600	1 180 \$
205724752	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU		22 000	1 100 \$
205732188	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXTQ36TAVJUA*		23 600	1 180 \$
205881783	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 000	1 600 \$
205724755	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU		32 200	1 610 \$
205881781	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU		32 000	1 600 \$
10591691	DAIKIN	RXSQ60T*VJU	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 500	1 775 \$
201978159	DAIKIN	RXSQ60T*VJU	FXTQ60TAVJUA*		37 000	1 850 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205724756	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU		37 000	1 850 \$
205881782	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU		34 000	1 700 \$
205732190	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXTQ60TAVJUA*		37 000	1 850 \$
205708982	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 800	1 140 \$
205708867	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU		23 600	1 180 \$
205708866	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU		22 000	1 100 \$
205881789	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 000	1 600 \$
205708868	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU		32 200	1 610 \$
205881786	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU		32 000	1 600 \$
205881790	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$
205708869	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU		37 000	1 850 \$
205881788	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU		34 000	1 700 \$
205801306	DAIKIN	RZQ18TAVJU*	FBQ18PVJU		13 200	660 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205801310	DAIKIN	RZQ18TAVJU*	FCQ18TAVJU		12 300	615 \$
205707005	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FBQ24PVJU		18 800	940 \$
205707008	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FCQ24TAVJU		18 000	900 \$
205707002	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FTQ24TAVJU*A*		19 400	970 \$
205707006	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FBQ30PVJU		23 400	1 170 \$
205707009	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FCQ30TAVJU		22 800	1 140 \$
205754949	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FTQ30TAVJU*A*		24 000	1 200 \$
205706994	DAIKIN	RZQ36TAVJU*	FBQ36PVJU		27 400	1 370 \$
205707003	DAIKIN	RZQ36TAVJU*	FTQ36TAVJU*A*		29 000	1 450 \$
205707004	DAIKIN	RZQ42TAVJU*	FTQ42TAVJU*A*		34 000	1 700 \$
8177093	DAY & NIGHT	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 \$
201835639	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835617	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835638	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835642	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835618	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835641	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835619	DAY & NIGHT	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835643	DAY & NIGHT	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767346	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188297	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188298	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188296	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767347	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188300	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188301	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188299	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826622	DAY & NIGHT	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826620	DAY & NIGHT	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826621	DAY & NIGHT	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643034	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643033	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643032	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643037	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643036	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643035	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207643046	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643045	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643044	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643043	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643042	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643041	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
201835621	DAY & NIGHT	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201835622	DAY & NIGHT	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201835623	DAY & NIGHT	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643031	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643030	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643029	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643039	DAY & NIGHT	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643049	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643048	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643047	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201835602	DAY & NIGHT	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835603	DAY & NIGHT	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463646	DAY & NIGHT	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463647	DAY & NIGHT	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835629	DAY & NIGHT	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835628	DAY & NIGHT	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835611	DAY & NIGHT	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835610	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835630	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835632	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835631	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835612	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396089	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835634	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835633	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835613	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921374	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835637	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201835635	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835636	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835614	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396092	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835616	DAY & NIGHT	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350404	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350405	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361879	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361878	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350406	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350407	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350408	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396088	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361880	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826599	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350410	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801570	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350411	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361881	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202799	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202806	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202809	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202817	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202821	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202828	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202831	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202839	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202845	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202852	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202858	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202861	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202865	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202872	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202876	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202883	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202800	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202822	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202846	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202856	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202866	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202877	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202801	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202807	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202810	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202815	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202818	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202823	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202829	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202832	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202837	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202840	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202847	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202853	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202857	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202862	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202867	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202873	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202878	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202884	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202802	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202808	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202811	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202819	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202824	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202833	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202841	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202848	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202854	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202859	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202863	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202868	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202874	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202879	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202885	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202886	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202803	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202812	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202825	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202834	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202842	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202849	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202869	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202880	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202804	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202813	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202826	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202835	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202843	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202850	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202870	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202881	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202805	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202814	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202816	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202820	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202827	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202830	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202836	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202838	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202844	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202851	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202855	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202860	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202864	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202871	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202875	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202882	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202797	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202798	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202795	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202794	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202174	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202796	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188302	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207826598	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350412	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350413	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350414	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396093	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361882	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
207099365	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099373	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099421	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099428	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099442	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099465	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099394	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A*	15 700	785 \$
207099433	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099531	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099471	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099401	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099506	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099515	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099543	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099532	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099523	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099367	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099374	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099422	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099430	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099443	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099466	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099483	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099502	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099384	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099391	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099439	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099460	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099535	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099477	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099407	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099512	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099522	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099370	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099381	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099388	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099397	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099436	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099457	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099533	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099474	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099404	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099493	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099509	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099519	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099545	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099524	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099556	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099547	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099537	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099526	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099548	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099528	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099364	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099371	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099419	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099427	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099463	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099378	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099385	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099393	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099432	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099539	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099470	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099400	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099505	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099514	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099368	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099376	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099424	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099431	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099444	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099468	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099484	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099503	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099379	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099387	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099396	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099435	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099455	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099540	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099473	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099403	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099507	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099517	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099550	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099529	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099382	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099390	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099399	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099437	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099458	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099542	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099476	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099406	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099510	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099521	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099361	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099359	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099356	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199159	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199163	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199172	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199203	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199161	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199165	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199170	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199174	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199176	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199196	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199204	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199211	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199178	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199181	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199183	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199185	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199187	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199198	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199205	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199212	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199167	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199197	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199213	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199180	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199189	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199191	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199194	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199199	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199206	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199214	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199216	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199200	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199215	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199201	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199217	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199160	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199164	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199173	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199207	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199184	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199162	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199166	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199171	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199175	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199177	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199209	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199218	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199179	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199182	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199186	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199188	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199168	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199169	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199219	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199190	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200401	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199208	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199220	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199222	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199195	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199202	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199210	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199221	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199154	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199155	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199158	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199156	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198928	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199157	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104314	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104313	DAY & NIGHT	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852062	DAY & NIGHT	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852058	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
209852056	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852059	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852063	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852066	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852064	DAY & NIGHT	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852065	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852057	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852061	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852060	DAY & NIGHT	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
205300162	DENALI AIRE	DNMSHQCO12A	DNMSHQCW12A		7 500	375 \$
205300164	DENALI AIRE	DNMSHQCO18	DNMSHQCW18		11 600	580 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205300165	DENALI AIRE	DNMSHQCO24	DNMSHQCW24		14 500	725 \$
205300163	DENALI AIRE	DNMSHQCO9A	DNMSHQCW9A		5 000	250 \$
210365431	Dettson	EVD-18-O	EVD-18-I		13 500	675 \$
210365432	Dettson	EVD-24-O	EVD-24-I		19 200	960 \$
210365433	Dettson	EVD-30-O	EVD-30-I		21 000	1 050 \$
210365434	Dettson	EVD-36-O	EVD-36-I		30 400	1 520 \$
210365435	Dettson	EVD-48-O	EVD-48-I		36 000	1 800 \$
210365436	Dettson	EVD-60-O	EVD-60-I		42 000	2 100 \$
210365427	Dettson	MHD-18	MHD-CC2.0-17.5-M		13 000	650 \$
210365428	Dettson	MHD-24	MHD-CC2.0-17.5-M		22 000	1 100 \$
210857269	DIAMONDAIR	D2009SHO2	DF2009CI		9 000	450 \$
210857265	DIAMONDAIR	D2009SHO2	DF2009HMSI2		9 300	465 \$
210857270	DIAMONDAIR	D2012SHO2	DF2012CI		9 900	495 \$
210857266	DIAMONDAIR	D2012SHO2	DF2012HMSI2		10 300	515 \$
210857271	DIAMONDAIR	D2018SHO2	DF2018CI		15 600	780 \$
210857267	DIAMONDAIR	D2018SHO2	DF2018HMSI2		11 100	555 \$
210857272	DIAMONDAIR	D2024SHO2	DF2024CI2		21 000	1 050 \$
210857268	DIAMONDAIR	D2024SHO2	DF2024HMSI2		18 900	945 \$
210857278	DIAMONDAIR	DF18M2Z2	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
210857277	DIAMONDAIR	DF18M2Z2	Appareils sans conduits		14 400	720 \$
210857281	DIAMONDAIR	DF30M2Z3	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
210857280	DIAMONDAIR	DF30M2Z3	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
210857283	DIAMONDAIR	DF36M2Z4	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
210857286	DIAMONDAIR	DF55M2Z5	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
207583107	DIRECT AIR	DIRH-12HP23-DKO	DIRH-12HP23-DKI		7 500	375 \$
207583108	DIRECT AIR	DIRH-18HP23-DKO	DIRH-18HP23-DKI		11 600	580 \$
207743723	DIRECT AIR	DIRM-06HXPRO28-1Z	DIRM-06HP-WM		6 100	305 \$
207743737	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-CA		6 100	305 \$
207743747	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-DUH		6 300	315 \$
207743748	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-DUV		6 300	315 \$
207743719	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-WM		6 100	305 \$
207743738	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-CA		6 100	305 \$
207743749	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-DUH		6 400	320 \$
207743750	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-DUV		6 400	320 \$
207743724	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-WM		7 500	375 \$
207743739	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-CA		7 800	390 \$
207743764	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-CO		6 900	345 \$
207743751	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-DUH		8 300	415 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207743752	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-DUV		8 300	415 \$
207743720	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-WM		8 000	400 \$
207743740	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-CA		7 900	395 \$
207743765	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-CO		8 400	420 \$
207743753	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-DUH		8 300	415 \$
207743754	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-DUV		8 300	415 \$
207743725	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-WM		7 500	375 \$
207743741	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-CA		12 000	600 \$
207743730	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-CF		12 300	615 \$
207743755	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-DUH		12 000	600 \$
207743756	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-DUV		12 000	600 \$
207743721	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-WM		12 700	635 \$
207743775	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207743774	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207743773	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207743742	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-CA		11 000	550 \$
207743731	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-CF		12 000	600 \$
207743757	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-DUH		12 700	635 \$
207743758	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-DUV		12 700	635 \$
207743726	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-WM		10 800	540 \$
207743787	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207743786	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207743785	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207706563	DIRECT AIR	DIRM-18MAGICPRO20-OU	DIRM-18MAGICPRO20-AH		13 000	650 \$
207743743	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-CA		15 600	780 \$
207743732	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-CF		12 000	600 \$
207743759	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-DU		13 500	675 \$
207743722	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-WM		14 200	710 \$
207743744	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-CA		15 000	750 \$
207743733	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-CF		14 500	725 \$
207743760	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-DU		14 500	725 \$
207743727	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-WM		19 800	990 \$
207706564	DIRECT AIR	DIRM-24MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-AH		16 700	835 \$
207743778	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207743777	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207743776	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207743790	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207743789	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207743788	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207706565	DIRECT AIR	DIRM-30MAGICPRO20-OU	DIRM-30MAGICPRO20-AH		19 400	970 \$
207743779	DIRECT AIR	DIRM-36DA25-4Z	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207743793	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207743792	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207743791	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207743745	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-CA		23 000	1 150 \$
207743734	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-CF		22 000	1 100 \$
207743761	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-DU		27 000	1 350 \$
207706566	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-AH		24 000	1 200 \$
207743784	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207743783	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207743782	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207743796	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207743795	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207743794	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207743746	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-CA		28 000	1 400 \$
207743735	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-CF		29 000	1 450 \$
207743762	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-DU		29 000	1 450 \$
207706567	DIRECT AIR	DIRM-48MAGICPRO20-OU	DIRM-48MAGICPRO20-AH		32 000	1 600 \$
207743736	DIRECT AIR	DIRM-60LCDA25-1Z	DIRM-60HP-CF		35 000	1 750 \$
207743763	DIRECT AIR	DIRM-60LCDA25-1Z	DIRM-60HP-DU		37 000	1 850 \$
210342132	DIRECT AIR	DIRM-60MAGICPRO20-OU	DIRM-60MAGICPRO20-AH		42 000	2 100 \$
8994011	DIRECT AIR	M2OF-18HFN1-M	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
8994012	DIRECT AIR	M3OF-27HFN1-M	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
203269783	DIRECT AIR	M3OH-27HFN1-M	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
203269787	DIRECT AIR	M4OH-36HFN1-M	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203269784	DIRECT AIR	M4OH-36HFN1-M	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
8994014	DIRECT AIR	M5OF-48HFN1-M	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
205920170	DIRECT AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
205920169	DIRECT AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
8952869	DIRECT AIR	MOB30-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 \$
8775845	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MT0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		7 500	375 \$
9680948	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MT0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 \$
8952870	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 \$
8775842	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		5 800	290 \$
9680947	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		5 800	290 \$
8989603	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	MSAEB-09HRFN1-MT0W		6 300	315 \$
8775849	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
9680949	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		11 400	570 \$
9104551	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	MSAED-18HRFN1-MT0W		11 100	555 \$
8775850	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
8775829	DIRECT AIR	MOD30-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 400	770 \$
9680950	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 300	765 \$
8775852	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		15 800	790 \$
9104550	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MSAED-23HRFN1-MT0W		16 000	800 \$
8775853	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 \$
206377759	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 \$
205816491	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		10 900	545 \$
206377760	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		12 700	635 \$
206377758	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
210857334	DIYCOOL	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
210857347	DIYCOOL	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
206315622	DIYCOOL	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 \$
207825545	DIYCOOL	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		5 800	290 \$
207825554	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		6 100	305 \$
207825557	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		6 400	320 \$
207825550	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		7 500	375 \$
210857335	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
210857348	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
207825555	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		7 900	395 \$
207825558	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		8 300	415 \$
207825561	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		8 400	420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210857351	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
207825551	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		7 500	375 \$
210857336	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
210857349	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$
207825590	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207825589	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207825588	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206315624	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 \$
207825547	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		12 000	600 \$
210857360	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 \$
207825556	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		11 000	550 \$
207825559	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		12 700	635 \$
207825562	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
210857352	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
207825552	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		10 800	540 \$
210857337	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
210857350	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
206315628	DIYCOOL	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 \$
208106632	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		16 700	835 \$
210857361	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 \$
207825560	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		14 500	725 \$
207825563	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		14 500	725 \$
207825553	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		19 800	990 \$
210857338	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
206315650	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207825593	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207825592	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207825591	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
206315629	DIYCOOL	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 \$
208106633	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		24 000	1 200 \$
207825596	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207825595	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207825594	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207825549	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
210857339	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210857341	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
210857344	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
206315630	DIYCOOL	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 \$
208106634	DIYCOOL	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		32 000	1 600 \$
206315652	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207825599	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207825598	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207825597	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
210857340	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857342	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
210857345	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857399	DIYCOOL	ACIQ-55Z-HH-M5B	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
210857398	DIYCOOL	ACIQ-55Z-HH-M5B	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
210857359	DIYCOOL	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 \$
210857343	DIYCOOL	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857346	DIYCOOL	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857402	DIYCOOL	ES-18Z-M2B	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
210857401	DIYCOOL	ES-18Z-M2B	Appareils sans conduits		14 300	715 \$
210857405	DIYCOOL	ES-27Z-M3B	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
210857404	DIYCOOL	ES-27Z-M3B	Appareils sans conduits		21 000	1 050 \$
210857407	DIYCOOL	ES-36Z-M4B	Appareils sans conduits		26 800	1 340 \$
210857410	DIYCOOL	ES-48Z-M5B	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
210857413	DIYCOOL	ES-55Z-M5B	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
208106713	DUCANE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		7 400	370 \$
208106666	DUCANE	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		7 800	390 \$
208106669	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		8 300	415 \$
208106663	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		8 000	400 \$
208106844	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208106843	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208106842	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
208106667	DUCANE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
208106670	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 000	600 \$
208106664	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		12 700	635 \$
208106847	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
208106846	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Appareils avec conduits		18 500	925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208106845	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
208106668	DUCANE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
208106671	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
208106665	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		14 200	710 \$
208106850	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208106849	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208106848	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208106851	DUCANE	4DHP2S36M-1P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
208106777	DUCANE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
208106779	DUCANE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106778	DUCANE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
208106780	DUCANE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
208106714	DUCANE	4DHP2S209S-1P	DWM209S4-1P		6 100	305 \$
208106718	DUCANE	4DHP2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 000	300 \$
208106720	DUCANE	4DHP2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
208106719	DUCANE	4DHP2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 000	350 \$
208106721	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
208106722	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
208106723	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DWH224S4-1P		14 800	740 \$
206903136	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 800	790 \$
206903137	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 800	790 \$
206903138	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 200	810 \$
206903139	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 200	810 \$
206902819	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 200	1 110 \$
206902820	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 200	1 110 \$
206903140	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E24M		15 600	780 \$
206903141	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E30M		15 600	780 \$
206902821	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E36M		21 800	1 090 \$
206902822	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E42M		21 800	1 090 \$
206903142	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V18M		15 000	750 \$
206903143	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V24M		15 900	795 \$
206903144	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V30M		15 600	780 \$
206902818	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V36M		21 400	1 070 \$
206902823	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V42M		21 600	1 080 \$
206903145	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E18M		15 100	755 \$
206903146	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E24M		14 800	740 \$
206903147	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E30M		15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206902824	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E36M		22 000	1 100 \$
206902825	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E42M		21 800	1 090 \$
206903149	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206903150	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206903151	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206903152	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206903153	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206903154	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206903148	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206903159	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206903160	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206903161	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206903163	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206903164	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206903165	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206903166	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206903167	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206903168	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206903155	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206903156	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206903157	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 100	755 \$
206903158	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	14 900	745 \$
206902826	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206902827	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206902828	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206902829	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206902831	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206902830	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206902832	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$
206902833	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206902834	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206902835	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206902836	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206902846	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206902837	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206902838	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206902839	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206902840	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206902841	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206902842	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206902843	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206902844	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206902845	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206902847	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206902848	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206902849	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206902850	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206902851	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206902852	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206902853	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206902854	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206902855	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206903170	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206903172	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206903173	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206903174	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 200	760 \$
206903175	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206903169	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206903182	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206903183	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 200	760 \$
206903184	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 200	760 \$
206903176	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 200	760 \$
206903177	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 200	760 \$
206903178	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 400	770 \$
206903179	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 \$
206903191	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 500	775 \$
206903192	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 500	775 \$
206903193	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206903194	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 500	775 \$
206903195	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206903196	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 400	770 \$
206903190	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 400	770 \$
206903201	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903202	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 500	775 \$
206903203	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206903204	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903205	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903206	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206903207	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903208	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903209	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 400	770 \$
206903210	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903211	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903197	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 400	770 \$
206903198	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 400	770 \$
206903199	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 600	780 \$
206903200	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 400	770 \$
206902857	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 200	1 110 \$
206902858	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 200	1 110 \$
206902859	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 400	1 120 \$
206902860	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 000	1 100 \$
206902861	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 000	1 100 \$
206902856	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206902862	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206902863	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206902869	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206902870	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206902871	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206902872	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206902864	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206902873	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206902874	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206902875	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206902865	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206902866	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206902867	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206902876	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206902877	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206902878	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206902868	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206902879	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206902880	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 \$
206902881	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 400	1 120 \$
206902882	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206902883	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206902895	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206902884	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 \$
206902885	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206902886	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206902887	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206902888	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 \$
206902889	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 \$
206902890	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206902891	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206902892	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 600	1 130 \$
206902893	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206902894	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
206902896	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	22 200	1 110 \$
206902897	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	22 200	1 110 \$
206902898	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206902899	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	22 200	1 110 \$
206902900	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
206902901	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206902902	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	22 200	1 110 \$
206902903	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
206902904	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206903213	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206903215	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206903216	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206903217	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	15 200	760 \$
206903218	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206903212	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206903225	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206903226	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	15 200	760 \$
206903227	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	15 200	760 \$
206903219	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	15 200	760 \$
206903220	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 200	760 \$
206903221	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 \$
206903222	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	15 200	760 \$
206903234	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 500	775 \$
206903235	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 500	775 \$
206903236	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903237	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 500	775 \$
206903238	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206903239	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 400	770 \$
206903233	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 400	770 \$
206903244	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903245	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 500	775 \$
206903246	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206903247	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903248	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903249	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206903250	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903251	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903252	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 400	770 \$
206903253	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903254	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903240	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 400	770 \$
206903241	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 400	770 \$
206903242	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 600	780 \$
206903243	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 400	770 \$
206902906	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 200	1 110 \$
206902907	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 200	1 110 \$
206902908	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 400	1 120 \$
206902909	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 000	1 100 \$
206902910	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 000	1 100 \$
206902905	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206902911	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206902912	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206902918	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206902919	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206902920	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206902921	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206902913	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206902922	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206902923	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206902924	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206902914	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206902915	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206902916	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206902925	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206902926	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206902927	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206902917	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206902928	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206902929	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	22 000	1 100 \$
206902930	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	22 200	1 110 \$
206902931	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206902932	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	22 000	1 100 \$
206902944	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	22 000	1 100 \$
206902933	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	22 200	1 110 \$
206902934	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	22 400	1 120 \$
206902935	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206902936	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206902937	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206902938	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206902939	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206902940	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206902941	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206902942	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	22 200	1 110 \$
206902943	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206902945	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	22 000	1 100 \$
206902946	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	22 000	1 100 \$
206902947	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206902948	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	22 000	1 100 \$
206902949	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 \$
206902950	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206902951	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
206902952	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	22 000	1 100 \$
206902953	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 800	1 090 \$
206903256	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 100	755 \$
206903257	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 \$
206903258	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 100	755 \$
206903259	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 200	760 \$
206903260	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 100	755 \$
206903261	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 100	755 \$
206903255	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 100	755 \$
206903266	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 300	765 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903267	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 400	770 \$
206903268	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 500	775 \$
206903269	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 300	765 \$
206903270	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 \$
206903271	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 \$
206903272	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 \$
206903273	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903274	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 300	765 \$
206903275	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 300	765 \$
206903276	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 300	765 \$
206903262	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 300	765 \$
206903263	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 300	765 \$
206903264	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 500	775 \$
206903265	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 300	765 \$
206902971	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 800	1 090 \$
206902972	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 800	1 090 \$
206902973	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206902974	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206902984	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206902975	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 800	1 090 \$
206902976	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 000	1 100 \$
206902977	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206902978	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206902979	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206902980	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206902981	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 000	1 100 \$
206902982	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206902983	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 600	1 080 \$
206903278	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206903279	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206903280	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206903281	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206903282	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206903283	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206903277	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206903288	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206903289	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206903290	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903291	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 \$
206903292	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206903293	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206903294	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206903295	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206903296	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206903297	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206903284	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206903285	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206903286	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 \$
206903287	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 \$
206902985	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206902986	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206902987	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206902988	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206902990	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206902989	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206902991	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$
206902992	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206902993	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206902994	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206902995	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206903005	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206902996	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206902997	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206902998	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206902999	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206903000	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206903001	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206903002	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206903003	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206903004	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206903006	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206903007	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206903008	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206903009	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206903010	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206903011	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903012	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206903013	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206903014	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206903298	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 \$
206903299	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 \$
206903304	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 \$
206903305	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 \$
206903307	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 \$
206903300	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 \$
206903301	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 400	770 \$
206903302	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 500	775 \$
206903303	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 300	765 \$
206903015	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 \$
206903016	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 400	1 120 \$
206903017	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 \$
206903020	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 200	1 110 \$
206903021	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 000	1 100 \$
206903022	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 000	1 100 \$
206903023	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206903024	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 \$
206903025	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206903026	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206903027	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206903028	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206903018	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 \$
206903019	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 200	1 110 \$
206903029	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206903030	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206903031	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206905071	DUCANE	4HP18V60P	BCE5E48M		30 800	1 540 \$
206903644	DUCANE	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 \$
206905072	DUCANE	4HP18V60P	BCE5V48M		30 800	1 540 \$
206903643	DUCANE	4HP18V60P	BCE5V60M		37 400	1 870 \$
206905073	DUCANE	4HP18V60P	BCE7E48M		29 000	1 450 \$
206903645	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	40 000	2 000 \$
206903646	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206903648	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	40 000	2 000 \$
206903649	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	40 000	2 000 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903650	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	40 000	2 000 \$
206903651	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206903652	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206903653	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206903654	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	40 500	2 025 \$
206903655	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	40 000	2 000 \$
206903656	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 500	1 975 \$
206903657	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 \$
206905097	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 000	1 500 \$
206905107	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	29 800	1 490 \$
206903658	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	37 200	1 860 \$
206903659	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	37 200	1 860 \$
206903660	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903661	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903662	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	37 200	1 860 \$
206903663	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206903664	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206903665	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206903666	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903667	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 400	1 870 \$
206903668	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	37 800	1 890 \$
206903669	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206903670	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206903671	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 500	1 975 \$
206903672	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 500	1 975 \$
206903673	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	39 500	1 975 \$
206905131	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 000	1 500 \$
206905141	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	29 800	1 490 \$
206903686	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	37 200	1 860 \$
206903687	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	37 200	1 860 \$
206903688	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903689	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903690	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	37 200	1 860 \$
206903691	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206903692	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206903693	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206903694	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903695	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 400	1 870 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903696	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	37 800	1 890 \$
206903697	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	37 600	1 880 \$
206903698	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206903699	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	39 500	1 975 \$
206903700	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	39 500	1 975 \$
206903701	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	39 500	1 975 \$
206903716	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 \$
206905159	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206905160	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206905161	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206905162	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206905163	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 \$
206905164	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 \$
206905165	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 \$
206905166	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206903718	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 \$
206903719	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	37 600	1 880 \$
206903720	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	37 600	1 880 \$
206903721	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	37 200	1 860 \$
208136306	DUCTLESSAIRE	DA0921-H2-O*	DA0921-H2-I*		6 000	300 \$
209862296	DUCTLESSAIRE	DA-115-12-20-O	DA-115-12-20-I		7 800	390 \$
208136307	DUCTLESSAIRE	DA1221-H2-O*	DA1221-H2-I*		7 800	390 \$
9150139	DUCTLESSAIRE	DA1821-H2-O	DA1821-H2-I		10 400	520 \$
208136308	DUCTLESSAIRE	DA1821-H2-O*	DA1821-H2-I*		11 500	575 \$
208136309	DUCTLESSAIRE	DA2421-H2-O*	DA2421-H2-I*		15 000	750 \$
208136326	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
208136325	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208136324	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
209862297	DUCTLESSAIRE	DA48-5Z-O	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
205355550	DUOHOMÉ	DOB30-18HFN1-MS0W	DSABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 \$
205355547	DUOHOMÉ	DOBA30-09HFN1-BS0W	DSABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 \$
206314611	DUOHOMÉ	DOD30U-36HFN1-M	DTI-36HWFN1-M		27 600	1 380 \$
208121841	DUOHOMÉ	DOD30U-36HFN1-MP0(GA)	DTI-36HWFN1-M		27 000	1 350 \$
207252579	DUOHOMÉ	DOD30U-36HFN1-MR0	DVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
206314610	DUOHOMÉ	DOD31-24HFN1-MT0W	DTIU-24HWFN1-M		16 000	800 \$
207178626	DUOHOMÉ	DOD31-36HFN1-MP0W	DSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206314612	DUOHOMÉ	DOE30U-48HFN1-M	DTI-48HWFN1-M		33 400	1 670 \$
208121842	DUOHOMÉ	DOE30U-48HFN1-MP0(GA)	DTI-48HWFN1-M		29 000	1 450 \$
207252580	DUOHOMÉ	DOE30U-48HFN1-MR0	DVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
206314613	DUOHOMÉ	DOE30U-60HFN1-M	DHG-60HWFN1-MW		37 600	1 880 \$
208121840	DUOHOMÉ	DOE30U-60HFN1-M(GA)	DHG-60HWFN1-MW		37 000	1 850 \$
207252581	DUOHOMÉ	DOE30U-60HFN1-MR0	DVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
208815360	DUOHOMÉ	DOX230-12HFN1-BS8W	DSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 \$
208815361	DUOHOMÉ	DOX230-12HFN1-MS8W	DSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
208815362	DUOHOMÉ	DOX330-18HFN1-MS0W	DSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208815363	DUOHOMÉ	DOX430-24HFN1-MR0W	DSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 \$
210568111	Durastar	DRA1H09S1A	DRAC09F1A		9 000	450 \$
210568115	Durastar	DRA1H09S1A	DRAD09F1A		10 100	505 \$
210568103	Durastar	DRA1H09S1A	DRAL09F1A		9 800	490 \$
210568098	Durastar	DRA1H09S1A	DRAW09F1B		9 300	465 \$
210568112	Durastar	DRA1H12S1A	DRAC12F1A		9 900	495 \$
210568116	Durastar	DRA1H12S1A	DRAD12F1A		10 600	530 \$
210568104	Durastar	DRA1H12S1A	DRAL12F1A		9 500	475 \$
210568109	Durastar	DRA1H12S1A	DRAS12F1C		10 200	510 \$
210568099	Durastar	DRA1H12S1A	DRAW12F1B		10 300	515 \$
210568113	Durastar	DRA1H18S1A	DRAC18F1A		15 600	780 \$
210568117	Durastar	DRA1H18S1A	DRAD18F1A		15 000	750 \$
210568119	Durastar	DRA1H18S1A	DRAF18F1A		12 000	600 \$
210568105	Durastar	DRA1H18S1A	DRAL18F1A		14 500	725 \$
210568100	Durastar	DRA1H18S1A	DRAW18F1B		11 100	555 \$
210568114	Durastar	DRA1H24S1A	DRAC24F1B		21 000	1 050 \$
210568118	Durastar	DRA1H24S1A	DRAD24F1A		21 000	1 050 \$
210568120	Durastar	DRA1H24S1A	DRAF24F1A		19 000	950 \$
210568101	Durastar	DRA1H24S1A	DRAW24F1B		18 900	945 \$
207787134	Durastar	DRA1U09S1B	DRAC09F1A		7 500	375 \$
207787135	Durastar	DRA1U09S1B	DRAD09F1A		7 700	385 \$
210568102	Durastar	DRA1U09S1B	DRAL06F1A		5 700	285 \$
210568106	Durastar	DRA1U09S1B	DRAL09F1A		8 000	400 \$
210568097	Durastar	DRA1U09S1B	DRAW06F1B		7 500	375 \$
207787130	Durastar	DRA1U09S1B	DRAW09F1B		8 100	405 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207787136	Durastar	DRA1U12S1B	DRAC12F1A		8 900	445 \$
207787137	Durastar	DRA1U12S1B	DRAD12F1A		9 300	465 \$
210568107	Durastar	DRA1U12S1B	DRAL12F1A		7 700	385 \$
207787138	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1A		9 000	450 \$
207787139	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1B		9 000	450 \$
210568110	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1C		9 200	460 \$
207787131	Durastar	DRA1U12S1B	DRAW12F1B		10 000	500 \$
207787140	Durastar	DRA1U18S1B	DRAC18F1A		12 000	600 \$
207787141	Durastar	DRA1U18S1B	DRAD18F1A		12 600	630 \$
207787142	Durastar	DRA1U18S1B	DRAF18F1A		12 800	640 \$
210568108	Durastar	DRA1U18S1B	DRAL18F1A		12 200	610 \$
207787132	Durastar	DRA1U18S1B	DRAW18F1B		14 100	705 \$
207787144	Durastar	DRA1U24S1B	DRAC24F1B		19 000	950 \$
207787145	Durastar	DRA1U24S1B	DRAD24F1A		20 000	1 000 \$
207787146	Durastar	DRA1U24S1B	DRAF24F1A		16 000	800 \$
207787133	Durastar	DRA1U24S1B	DRAW24F1B		17 400	870 \$
210568212	DURASTAR	DRA2H18M1A	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
210568211	DURASTAR	DRA2H18M1A	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
207787172	DURASTAR	DRA2U18M1B	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
207787171	DURASTAR	DRA2U18M1B	Appareils sans conduits		14 400	720 \$
210568215	DURASTAR	DRA3H28M1A	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
210568214	DURASTAR	DRA3H28M1A	Appareils sans conduits		25 600	1 280 \$
207787175	DURASTAR	DRA3U28M1B	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
207787174	DURASTAR	DRA3U28M1B	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
210568217	DURASTAR	DRA4H36M1A	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
207787177	DURASTAR	DRA4U36M1B	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
210568221	DURASTAR	DRA5H48M1A	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
210568220	DURASTAR	DRA5H48M1A	Appareils sans conduits		39 000	1 950 \$
210568224	DURASTAR	DRA5H55M1A	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
210568223	DURASTAR	DRA5H55M1A	Appareils sans conduits		34 800	1 740 \$
207787180	DURASTAR	DRA5U48M1B	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
210568208	DURASTAR	DRA5U55M1B	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
206902024	ECO AC	EHH-O09BA	EHH-D09BA		6 800	340 \$
210586146	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-C09BA		7 500	375 \$
207826046	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-D09BA		6 300	315 \$
207826045	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-W09BB		6 000	300 \$
210586147	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-C12BA		8 900	445 \$
207825495	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-D12BA		8 300	415 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207825491	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-W12BB		7 800	390 \$
206902026	ECO AC	EHH-O18BA	EHH-D18BA		12 000	600 \$
206902023	ECO AC	EHH-O18BA	EHH-W18BA		10 400	520 \$
210586148	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-C18BA		12 000	600 \$
207825496	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-D18BA		12 000	600 \$
207825492	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-W18BB		11 500	575 \$
206902027	ECO AC	EHH-O24BA	EHH-D24BA		13 500	675 \$
207825497	ECO AC	EHH-O24BB	EHH-D24BA		13 500	675 \$
207825493	ECO AC	EHH-O24BB	EHH-W24BB		15 000	750 \$
210586150	ECO AC	EHH-O36BB	EHH-D36BA		25 000	1 250 \$
207825494	ECO AC	EHH-O9BB	EHH-D09BA		6 300	315 \$
207825490	ECO AC	EHH-O9BB	EHH-W09BB		6 000	300 \$
207826044	ECO AC	EHS-O09BB	EHS-W09BB		6 900	345 \$
206902020	ECO AC	EHS-O18BA	EHS-W18BA		11 000	550 \$
207825489	ECO AC	EHS-O18BB	EHS-W18BB		12 000	600 \$
207825487	ECO AC	EHS-O9BB	EHS-W09BB		6 900	345 \$
207825500	ECO AC	EMH-2018BB	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207825499	ECO AC	EMH-2018BB	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207825498	ECO AC	EMH-2018BB	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
210586152	ECO AC	EMH-2018BBH	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
210586151	ECO AC	EMH-2018BBH	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
207825503	ECO AC	EMH-3027BB	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
207825502	ECO AC	EMH-3027BB	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207825501	ECO AC	EMH-3027BB	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
210586155	ECO AC	EMH-3027BBH	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
210586154	ECO AC	EMH-3027BBH	Appareils sans conduits		25 600	1 280 \$
207825504	ECO AC	EMH-4036BB	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
210586157	ECO AC	EMH-4036BBH	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
209319639	ECO AIR	M2OI-18HFN1-M	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
209319638	ECO AIR	M2OI-18HFN1-M	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
209319642	ECO AIR	M3OI-28HFN1-M	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
209319641	ECO AIR	M3OI-28HFN1-M	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
209319644	ECO AIR	M4OI-36HFN1-M	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
209319635	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
209319651	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
209319650	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209319648	ECO AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
209319647	ECO AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
208121870	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208121869	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208121868	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
209319640	ECO-AIR	M2OI-18HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
209319643	ECO-AIR	M3OI-28HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
208121873	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208121872	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208121871	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208121874	ECO-AIR	M4OG-36HFN1-M	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
209319646	ECO-AIR	M4OI-36HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
209319645	ECO-AIR	M4OI-36HFN1-M	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
209319637	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 600	1 730 \$
209319636	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
209319652	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$
208121879	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
208121878	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208121877	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
209319649	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
208121867	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		19 800	990 \$
208130403	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		16 700	835 \$
208121858	ECO-AIR	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 \$
208121849	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 \$
208130398	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
208130404	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		19 400	970 \$
208130399	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208121857	ECO-AIR	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		15 500	775 \$
208121850	ECO-AIR	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 \$
208121862	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		14 200	710 \$
208130406	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
208130400	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
208130401	ECO-AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
208130405	ECO-AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		24 000	1 200 \$
208121843	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 000	300 \$
208121845	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 \$
208121863	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPb-06HRFN1-MY5W		9 000	450 \$
208121859	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		6 100	305 \$
208121844	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 000	350 \$
208121855	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 400	370 \$
208121846	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
208121860	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEPb-12HRFN1-MW5W(GA)		8 000	400 \$
208121864	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		7 500	375 \$
208121865	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEPb-12HRFN1-MW5W(GA)		7 500	375 \$
208121847	ECO-AIR	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208130396	ECO-AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
208121866	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		10 800	540 \$
208121856	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		11 500	575 \$
208121861	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
208121848	ECO-AIR	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		14 800	740 \$
208130402	ECO-AIR	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 000	650 \$
208130397	ECO-AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
202337969	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-24		15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202110525	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-36		24 000	1 200 \$
202110526	ECOER	EODA18H-2436	GN1836-P1		24 000	1 200 \$
203376741	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430APT		15 000	750 \$
207252608	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430APT	MGH96M080B3A	15 600	780 \$
206395296	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT		15 000	750 \$
207252615	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT	MGH96M060B3A	15 600	780 \$
207252614	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT	MGH96M080B3A	15 600	780 \$
203376742	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT		21 000	1 050 \$
207252616	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	22 000	1 100 \$
207252609	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	22 000	1 100 \$
207861756	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-24B		22 400	1 120 \$
207861757	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-36B		27 600	1 380 \$
207861761	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT		21 000	1 050 \$
208141146	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT	MGH96M060B3A	22 400	1 120 \$
208141144	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT	MGH96M080B3A	22 400	1 120 \$
207861762	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT		21 000	1 050 \$
208141147	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT	MGH96M060B3A	22 400	1 120 \$
208141145	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT	MGH96M080B3A	22 400	1 120 \$
207861763	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT		25 000	1 250 \$
208141149	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	27 600	1 380 \$
208141148	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	27 600	1 380 \$
208141151	ECOER	EODA18H-2436B	GNC4248CPT	MGH96M080C4A	27 600	1 380 \$
208141150	ECOER	EODA18H-2436B	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	27 600	1 380 \$
202110529	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-36		24 000	1 200 \$
202337970	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-48		32 000	1 600 \$
202110527	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-60		35 600	1 780 \$
202110530	ECOER	EODA18H-4860	GN1836-P1		24 000	1 200 \$
202110528	ECOER	EODA18H-4860	GN1860-P1		35 600	1 780 \$
207252617	ECOER	EODA18H-4860	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	23 000	1 150 \$
207252610	ECOER	EODA18H-4860	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	23 000	1 150 \$
203376743	ECOER	EODA18H-4860	GNC4248CPT		30 000	1 500 \$
207252611	ECOER	EODA18H-4860	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	30 000	1 500 \$
203376744	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860CPT		30 600	1 530 \$
207252612	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860CPT	MGH96M100C5A	35 000	1 750 \$
203376745	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860DPT		30 600	1 530 \$
207252613	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860DPT	MGH96M120D5A	35 000	1 750 \$
207861758	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-36B		30 000	1 500 \$
207861759	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-48B		39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207861760	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-60B		42 000	2 100 \$
208141153	ECOER	EODA18H-4860B	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	28 000	1 400 \$
208141152	ECOER	EODA18H-4860B	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	28 000	1 400 \$
207861764	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT		32 000	1 600 \$
208141155	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT	MGH96M080C4A	37 000	1 850 \$
208141154	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	38 000	1 900 \$
207861765	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860CPT		39 000	1 950 \$
208141156	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860CPT	MGH96M100C5A	41 000	2 050 \$
207861766	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT		39 000	1 950 \$
208141158	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT	MGH96M100D5A	41 000	2 050 \$
208141157	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT	MGH96M120D5A	41 000	2 050 \$
202635787	ELIOS	DE09HOS19115S1	DE09HIW19115S1		6 000	300 \$
203238498	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HICU230X5		5 800	290 \$
203238492	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HIDU230X5		6 800	340 \$
203238486	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HIW23230E3		5 800	290 \$
205300177	ELIOS	DE09HOS23230E2	DM09HICU230X5		5 800	290 \$
205300166	ELIOS	DE09HOS23230E2	DM09HIDU230X5		6 800	340 \$
204005778	ELIOS	DE09HOS25230E3	DE09HIDU230X5		7 200	360 \$
204005774	ELIOS	DE09HOS25230E3	DE09HIW23230E3		6 900	345 \$
205300173	ELIOS	DE09HOS25230E3	DM09HIDU230X5		7 200	360 \$
206377755	ELIOS	DE09HOS42230E4	DE09HIW42230E4		7 200	360 \$
203238499	ELIOS	DE12HOS23230E2	DE12HICU230X5		7 500	375 \$
203238487	ELIOS	DE12HOS23230E2	DE12HIW23230E3		7 700	385 \$
205300178	ELIOS	DE12HOS23230E2	DM12HICU230X5		7 500	375 \$
205782170	ELIOS	DE12HOS23230E2	DM12HIFU230E5		7 200	360 \$
204005783	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HICU230X5		8 700	435 \$
204005779	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HIDU230X5		8 500	425 \$
204005775	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HIW23230E3		7 800	390 \$
205300184	ELIOS	DE12HOS25230E3	DM12HICU230X5		8 700	435 \$
205300174	ELIOS	DE12HOS25230E3	DM12HIDU230X5		8 500	425 \$
206377757	ELIOS	DE12HOS42230E4	DE12HIW42230E4		6 800	340 \$
203238504	ELIOS	DE18HOM23230X2	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
202635790	ELIOS	DE18HOS19230S1	DE18HIW19230S1		11 000	550 \$
203238501	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HICU230X5		12 000	600 \$
203238495	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HIDU230X5		12 000	600 \$
203238488	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HIW23230E3		11 400	570 \$
205300179	ELIOS	DE18HOS23230E2	DM18HICU230X5		12 000	600 \$
205300168	ELIOS	DE18HOS23230E2	DM18HIDU230X5		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206401445	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DE18HIW23230E3		10 900	545 \$
206401447	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DM18HICU230X5		15 600	780 \$
206401446	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DM18HIDU230X5		12 700	635 \$
203238503	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HICU230X5		15 800	790 \$
203238496	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HIDU230X5		16 000	800 \$
203238490	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HIW23230E3		15 300	765 \$
205300180	ELIOS	DE24HOS23230E2	DM24HICU230X5		15 800	790 \$
205300169	ELIOS	DE24HOS23230E2	DM24HIDU230X5		16 000	800 \$
204005781	ELIOS	DE24HOS25230E3	DE24HIDU230X5		17 200	860 \$
205300176	ELIOS	DE24HOS25230E3	DM24HIDU230X5		17 200	860 \$
206401448	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DE24HIW23230E3		19 400	970 \$
206401450	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DM24HICU230X5		14 500	725 \$
206401449	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DM24HIDU230X5		14 500	725 \$
203238506	ELIOS	DE27HOM23230X2	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
204005788	ELIOS	DE27HOM25230X3	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
203238787	ELIOS	DE36HOM23230X2	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
204005791	ELIOS	DE36HOM25230X3	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
204005786	ELIOS	DE36HOM25230X3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
202635793	ELIOS	DE36HOS18230E5	DE36HICU230X5		25 200	1 260 \$
202635809	ELIOS	DE36HOS18230E5	DE36HIDU230X5		27 600	1 380 \$
205300181	ELIOS	DE36HOS18230E5	DM36HICU230X5		25 200	1 260 \$
205300170	ELIOS	DE36HOS18230E5	DM36HIDU230X5		27 600	1 380 \$
207645902	ELIOS	DE36HOS25230E3	DM36HICU230X5		25 400	1 270 \$
206853242	ELIOS	DE36HOS25230E3	DM36HIDU230X5		28 000	1 400 \$
203238508	ELIOS	DE48HOM23230X2	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
202635794	ELIOS	DE48HOS18230E5	DE48HICU230X5		35 000	1 750 \$
202635791	ELIOS	DE48HOS18230E5	DE48HIDU230X5		33 400	1 670 \$
205300182	ELIOS	DE48HOS18230E5	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
205300171	ELIOS	DE48HOS18230E5	DM48HIDU230X5		33 400	1 670 \$
207645903	ELIOS	DE48HOS25230E3	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
206853243	ELIOS	DE48HOS25230E3	DM48HIDU230X5		33 000	1 650 \$
202635792	ELIOS	DE60HOS18230E5	DE60HIDU230X5		37 600	1 880 \$
205300172	ELIOS	DE60HOS18230E5	DM60HIDU230X5		37 600	1 880 \$
207742428	ELIOS	DEA06HOS28230E8	DEA06HIW25230E8		6 100	305 \$
207742418	ELIOS	DEA09HOS21115S1	DEA09HIW21115S1		5 800	290 \$
208075830	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DEA06HIW25230E8		9 000	450 \$
207742424	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DEA09HIW25230E8		6 100	305 \$
207742433	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DUA09HICU230X5		6 100	305 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207742445	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DUA09HIDU230X5		6 300	315 \$
208119828	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DE09HIW23230E3		7 100	355 \$
207742429	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DEA09HIW25230E8		7 500	375 \$
207742439	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DUA09HICU230X5		6 100	305 \$
207742452	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DUA09HIDU230X5		6 400	320 \$
207742425	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DEA12HIW25230E8		8 000	400 \$
207742434	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HICU230X5		7 800	390 \$
207742446	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HIDU230X5		8 300	415 \$
207742459	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HIFU230E5		6 900	345 \$
208119829	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DE12HIW23230E3		7 500	375 \$
207742430	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DEA12HIW25230E8		7 500	375 \$
207742440	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HICU230X5		7 900	395 \$
207742453	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HIDU230X5		8 300	415 \$
207742458	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HIFU230E5		8 400	420 \$
207742474	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207742473	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207742472	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207742462	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207742461	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207742460	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207742420	ELIOS	DEA18HOS21230S1	DEA18HIW21230S1		12 000	600 \$
207742426	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DEA18HIW25230E8		12 700	635 \$
207742435	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DUA18HICU230X5		12 000	600 \$
207742447	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DUA18HIDU230X5		12 000	600 \$
208119830	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DE18HIW23230E3		10 900	545 \$
207742431	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DEA18HIW25230E8		10 800	540 \$
207742441	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA18HICU230X5		11 000	550 \$
207742454	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA18HIDU230X5		12 700	635 \$
207824534	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		11 500	575 \$
207742427	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DEA24HIW25230E8		14 200	710 \$
207742436	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DUA24HICU230X5		15 600	780 \$
207742448	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DUA24HIDU230X5		13 500	675 \$
208119831	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DE24HIW23230E3		19 400	970 \$
207742432	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DEA24HIW25230E8		19 800	990 \$
207742442	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DUA24HICU230X5		15 000	750 \$
207742455	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207742477	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207742476	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207742475	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207742465	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207742464	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207742463	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207742478	ELIOS	DEA36HOM23230X2	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207742468	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207742467	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207742466	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207742437	ELIOS	DEA36HOS18230S5	DUA36HICU230X5		23 000	1 150 \$
207742449	ELIOS	DEA36HOS18230S5	DUA36HIDU230X5		27 000	1 350 \$
207742423	ELIOS	DEA36HOS21230S1	DEA36HIW21230S1		24 000	1 200 \$
207742443	ELIOS	DEA36HOS28230E8	DUA36HICU230X5		25 000	1 250 \$
207742456	ELIOS	DEA36HOS28230E8	DUA36HIDU230X5		28 000	1 400 \$
207742483	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207742482	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207742481	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207742471	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207742470	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207742469	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207742438	ELIOS	DEA48HOS18230S5	DUA48HICU230X5		28 000	1 400 \$
207742450	ELIOS	DEA48HOS18230S5	DUA48HIDU230X5		29 000	1 450 \$
207742444	ELIOS	DEA48HOS28230E8	DUA48HICU230X5		35 000	1 750 \$
207742457	ELIOS	DEA48HOS28230E8	DUA48HIDU230X5		33 000	1 650 \$
208136312	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 600	1 730 \$
208136311	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
208136310	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
208136315	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$
208136314	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
208136313	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
207742451	ELIOS	DEA60HOS18230S5	DUA60HIDU230X5		37 000	1 850 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10298958	EMERSON QUIET KOOL	HP-20EACH18R2O	HP-20EACH18R2I		10 800	540 \$
10298959	EMERSON QUIET KOOL	HP-20EACH24R2O	HP-20EACH24R2I		15 400	770 \$
10298957	EMERSON QUIET KOOL	HP-22EACH12R2O	HP-22EACH12R2I		7 800	390 \$
10298956	EMERSON QUIET KOOL	HP-25EACH09R2O	HP-25EACH09R2I		6 900	345 \$
208121922	EMI	ADSZ136DA	ADWAL36DA		24 000	1 200 \$
203514062	EMI	DHMZ327DA	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
203514060	EMI	DHMZ436DA	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
203514056	EMI	DHSZ109DA	DHWAL09DA		6 900	345 \$
203514057	EMI	DHSZ112DA	DHWAL12DA		7 800	390 \$
208121934	EMI	MHMZ218DA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
208121933	EMI	MHMZ218DA	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
208121932	EMI	MHMZ218DA	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
208121937	EMI	MHMZ327DA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
208121936	EMI	MHMZ327DA	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
208121935	EMI	MHMZ327DA	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
208121940	EMI	MHMZ436DA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
208121939	EMI	MHMZ436DA	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
208121938	EMI	MHMZ436DA	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
208121943	EMI	MHMZ548DA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
208121942	EMI	MHMZ548DA	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
208121941	EMI	MHMZ548DA	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
208121923	EMI	MHSZ106DA	MHWAL06DA		9 000	450 \$
208121928	EMI	MHSZ109DA	MHCAS09DA		6 100	305 \$
208121924	EMI	MHSZ109DA	MHWAL09DA		7 500	375 \$
208121929	EMI	MHSZ112DA	MHCAS12DA		7 900	395 \$
208121925	EMI	MHSZ112DA	MHWAL12DA		7 500	375 \$
208121930	EMI	MHSZ118DA	MHCAS18DA		11 000	550 \$
208121926	EMI	MHSZ118DA	MHWAL18DA		10 800	540 \$
208121931	EMI	MHSZ124DA	MHCAS24DA		15 000	750 \$
208121927	EMI	MHSZ124DA	MHWAL24DA		19 800	990 \$
204853571	EMI	MZ2H18DAA	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
204853572	EMI	MZ3H27DAA	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
205123803	EMI	MZ4H36DAA	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
204853574	EMI	MZ5H45DAA	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8993364	EMI	SZ1H09DAA	CASH09DAA		5 800	290 \$
8993363	EMI	SZ1H09DAA	WALH09DAA		6 400	320 \$
204745048	EMI	SZ1H12AAA	WALH12AAA		7 100	355 \$
8993368	EMI	SZ1H18DAA	CASH18DAA		12 000	600 \$
8993367	EMI	SZ1H18DAA	WALH18DAA		10 400	520 \$
205965902	ENERGI AIR	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205965876	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965903	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965874	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965875	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965877	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965878	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965882	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965904	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965879	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965880	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965881	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965883	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965884	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965871	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965905	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965885	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965886	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965887	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965891	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965906	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965888	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965889	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965890	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965892	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965893	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965896	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965907	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965894	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965895	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965897	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965898	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965899	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965908	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965900	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965901	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965965	ENERGI AIR	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205965966	ENERGI AIR	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205965911	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966044	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965912	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966045	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965909	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965910	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965913	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965914	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965920	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966443	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965921	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966444	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965915	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965916	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965917	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965918	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965919	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205965922	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965923	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965924	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965925	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965929	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966445	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965872	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966446	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965926	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965927	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965946	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965947	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965928	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965930	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965931	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965932	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965933	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965938	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC12 00**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966447	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC12 01**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965939	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC16 00**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966448	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC16 01**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965934	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965935	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965936	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965937	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965940	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965941	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965942	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965943	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965948	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 0**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966449	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965949	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 0**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966450	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965944	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965945	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965950	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965951	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965952	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965953	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965959	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC12 00**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966451	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965960	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC16 00**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966452	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965954	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965955	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965956	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965957	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965958	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965961	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965962	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965963	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965964	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965983	ENERGI AIR	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205965967	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965984	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965968	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965985	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966453	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966454	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966455	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966456	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965969	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205965992	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965997	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965873	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965998	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965989	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205965990	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965991	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965993	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205965994	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965995	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205965973	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965986	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965996	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966457	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965970	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205965971	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965972	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965974	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965978	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965987	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965979	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965988	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965975	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965976	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205965977	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965980	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205965981	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965982	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
202481284	EverRest Extreme Comfort	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
202481357	EverRest Extreme Comfort	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
206720373	FOREST AIR	FGH-09ES/E23-O	FGH-09ES/E23-I		7 300	365 \$
206720374	FOREST AIR	FGH-12ES/E23-O	FGH-12ES/E23-I		7 700	385 \$
206720376	FOREST AIR	FGH-12ES/E-38-O	FGH-12ES/E-38-I		8 300	415 \$
206720375	FOREST AIR	FGH-18ES/E23-O	FGH-18ES/E23-I		12 400	620 \$
206720377	FOREST AIR	FGH-18ES/E-38-O	FGH-18ES/E-38-I		14 200	710 \$
206720378	FOREST AIR	FGH-18ES/MZ	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
206720381	FOREST AIR	FGH-24ES/MZ	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
206720384	FOREST AIR	FGH-30ES/MZ	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
206720387	FOREST AIR	FGH-36ES/MZ	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
206720390	FOREST AIR	FGH-42ES/MZ	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
208939391	FORESTAIR	FAD36W/A-D(U)	FAD24AH2/A-D(U)		16 300	815 \$
208939392	FORESTAIR	FAD36W/A-D(U)	FAD36AH2/A-D(U)		24 000	1 200 \$
208939393	FORESTAIR	FAD60W/A-D(U)	FAD48AH2/A-D(U)		21 000	1 050 \$
208939395	FORESTAIR	FAD60W/A-D(U)	FAD60AH2/A-D(U)		23 000	1 150 \$
201900299	FRANKLIN	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
201866187	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358221	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
201900162	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358222	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
201888227	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358225	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201900179	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358223	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
201900188	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358224	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
203327612	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358226	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
201866414	FRANKLIN	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
201866415	FRANKLIN	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
201866188	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358227	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866189	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358233	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866196	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358228	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866197	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358234	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866208	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358229	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
201900300	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358238	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201866222	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358230	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866223	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358235	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866235	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358231	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866236	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358236	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866251	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358232	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866252	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358237	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203327616	FRANKLIN	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
201866416	FRANKLIN	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 \$
201866267	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358239	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866268	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358243	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866278	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358240	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201900301	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358246	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866288	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358241	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866289	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358244	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866299	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358242	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866300	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358245	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205976242	FRANKLIN	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976138	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976243	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976219	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976220	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976221	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976222	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976223	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976224	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976225	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976226	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976233	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976244	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976227	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976228	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205976229	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976230	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976231	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976232	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976300	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976301	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976234	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976235	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976236	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976237	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976238	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976239	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976240	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976241	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205965637	FRANKLIN	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205965611	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965638	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144806	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144807	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144808	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144809	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205965609	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965610	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965612	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965613	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965617	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965639	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144810	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144811	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144812	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144813	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144814	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205965614	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965615	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965616	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965618	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965619	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965606	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965640	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144815	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144816	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144817	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144818	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144819	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205965620	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965621	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965622	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965626	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965641	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144820	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144821	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144822	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144823	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144824	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205965623	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965624	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965625	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965627	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965628	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965631	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965642	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201 1**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144825	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144826	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144827	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144828	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205965629	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965630	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965632	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965633	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965634	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965643	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144829	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144830	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144831	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144832	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144833	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
206144834	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
206144835	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
206144836	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965635	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965636	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966424	FRANKLIN	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966425	FRANKLIN	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205965646	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966426	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965647	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966427	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144980	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144981	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144982	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144983	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
205965644	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965645	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965648	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965649	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965655	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966428	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965656	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966429	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144984	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144985	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144986	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144987	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144988	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144989	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144990	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144991	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206144992	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 \$
205965650	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965651	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965652	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965653	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965654	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205965657	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965658	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965659	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965660	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965664	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966430	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965607	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966431	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144993	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144994	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144995	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144996	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144997	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144998	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144999	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145000	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206145001	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965661	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965662	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965679	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966420	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965663	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965665	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965666	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965667	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965668	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966043	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966432	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966419	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966433	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206145002	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206145003	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206145004	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206145005	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206145006	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206145007	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206145008	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145009	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
205965669	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965670	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965671	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965672	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965673	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965674	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965675	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965676	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966421	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966434	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966422	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966435	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145010	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145011	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145012	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145013	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145014	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145015	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145016	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145017	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
205965677	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965678	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
206145018	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
206145019	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965680	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965681	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965682	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965683	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965689	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966436	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966423	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966437	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145020	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145021	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145022	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145023	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145024	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145025	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145026	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145027	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206145028	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM961205DNB*	18 200	910 \$
205965684	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965685	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965686	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965687	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965688	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965690	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965691	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965692	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965693	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965709	FRANKLIN	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205965694	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965710	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966441	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965711	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145194	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145195	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145196	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145197	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145198	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145199	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205966438	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966439	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966440	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966442	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965695	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205965719	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965724	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965608	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965725	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145200	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$
206145201	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145202	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145203	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145204	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145205	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965716	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205965717	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965718	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965720	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205965721	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965722	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205965699	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC16 00**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965712	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965723	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC20 00**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965713	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC20 01**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145206	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145207	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$
206145208	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145209	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145210	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205965696	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205965697	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965698	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965700	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965704	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC16 00**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965714	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965705	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC20 00**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965715	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC20 01**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145211	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145212	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145213	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145214	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145215	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145216	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205965701	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965702	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205965703	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965706	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205965707	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965708	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205976293	FRANKLIN	GVZC200601A*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976140	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976294	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976271	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976272	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976273	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976274	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976275	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976276	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976277	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976304	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976283	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976295	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976305	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976278	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976279	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976280	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976281	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976282	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976284	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976306	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976285	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976286	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976287	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976288	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976289	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976290	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976291	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976292	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
206900418	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MSH093E21AXAA		6 400	320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206900431	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MST093E20ACAA		5 800	290 \$
206900439	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MST093E21ADAA		6 800	340 \$
206764062	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MSH093E23AXAA		7 100	355 \$
206900432	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MST093E20ACAA		6 100	305 \$
206900427	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MST093E21ADAA		6 400	320 \$
206900446	FRANKLIN	MSH123E21MCAA	MST123E20ACAA		7 500	375 \$
206764063	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MSH123E23AXAA		7 500	375 \$
206900433	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MST123E20ACAA		7 900	395 \$
206900428	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MST123E21ADAA		8 300	415 \$
206900413	FRANKLIN	MSH183E19MCAA	MSH183E19AXAA		11 000	550 \$
206900416	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MSH183E21AXAA		10 400	520 \$
206900447	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MST183E20ACAA		12 000	600 \$
206900441	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MST183E21ADAA		12 000	600 \$
206764064	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MSH183E23AXAA		10 900	545 \$
206900434	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MST183E20ACAA		11 000	550 \$
206900429	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MST183E21ADAA		12 700	635 \$
206900442	FRANKLIN	MSH243E21MCAA	MST243E21ADAA		16 000	800 \$
206764065	FRANKLIN	MSH243E23MCAA	MSH243E23AXAA		19 400	970 \$
206900430	FRANKLIN	MSH243E23MCAA	MST243E21ADAA		14 500	725 \$
206900443	FRANKLIN	MSH363E18MCAA	MST363E18ADAA		27 600	1 380 \$
206900444	FRANKLIN	MSH483E18MCAA	MST483E18ADAA		33 400	1 670 \$
206900445	FRANKLIN	MSH603E18MCAA	MST603E18ADAA		37 600	1 880 \$
206764070	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
206764069	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
206764068	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206764071	FRANKLIN	MST303E23MHAA	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
206764075	FRANKLIN	MST363E23MHAA	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
206764074	FRANKLIN	MST363E23MHAA	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
201982914	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10525627	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525628	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525629	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525630	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525631	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525632	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525633	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10309048	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
201982917	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
10525634	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525635	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525636	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525637	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525638	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525639	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525640	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525641	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525642	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525643	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309096	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
201982922	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
201982924	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982931	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982932	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982939	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982944	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525644	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309104	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525645	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525646	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525647	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525648	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525650	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525651	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525652	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525653	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525654	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525657	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525658	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525659	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525660	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525661	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10525662	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309112	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525663	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525664	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309108	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
10525655	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821S	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
201982950	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309052	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
10309056	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$
10525665	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525666	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525667	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525668	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525669	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525670	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525671	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525672	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525673	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525674	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787293	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922129	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206922125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922009	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335181	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922013	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921989	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921937	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921889	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335177	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921729	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921953	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921969	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206922057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921567	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921571	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921933	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921884	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921853	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335188	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175989	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921789	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921793	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922017	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335182	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206922001	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922005	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921945	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921897	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921961	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921601	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921977	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921913	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206922065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921941	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921893	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335178	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335186	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921733	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921973	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921909	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921813	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921627	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921821	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921829	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921837	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921949	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921901	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921965	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921981	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921817	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921809	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921631	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921639	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921841	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
208614030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208501698	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614028	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614027	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208504361	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
208614026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208504350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417191	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
208614024	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502619	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416836	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417447	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417159	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416644	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417423	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417393	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416624	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417427	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417397	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207434655	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207434653	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207416668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207417463	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417443	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416826	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416620	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416858	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417417	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416830	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417467	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
208502148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 \$
208502141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		13 900	695 \$
208501676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		13 900	695 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208400364	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 200	710 \$
208400365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 100	705 \$
208213859	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208213856	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208400366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 000	700 \$
208213873	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213871	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208213852	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213860	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213875	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208213854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
208503263	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 \$
208502626	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 \$
208501691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 \$
207434657	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
207434656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
207417476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417199	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416845	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417459	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417451	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417433	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416628	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417407	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416849	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206923508	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923404	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922601	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922469	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923304	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922943	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922947	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923388	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923352	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923212	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923172	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922890	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922842	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922453	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922319	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923228	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923188	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923084	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922923	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922858	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923440	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923492	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923436	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923348	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922561	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922399	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922309	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923168	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922882	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922313	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922886	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922837	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923452	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923412	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923332	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923132	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923027	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922963	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922701	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922613	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922609	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922509	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922493	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922477	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922359	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922269	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922229	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922967	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922363	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922273	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922233	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922193	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922801	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922717	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922951	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922955	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922959	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923396	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923360	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922573	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922417	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922327	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923236	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922433	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922343	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922931	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923488	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923448	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923496	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923392	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923356	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922894	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922846	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335242	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335254	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922569	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922457	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922323	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923288	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923232	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923192	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922429	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922339	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923324	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923144	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923039	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922729	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922636	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922517	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922373	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922283	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923051	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923019	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922660	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922777	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923432	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923468	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+T XV		24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923456	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923003	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922971	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922644	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335258	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335262	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922549	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922497	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922481	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922369	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922279	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922239	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922199	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922159	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176033	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923152	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923047	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922983	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922749	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922291	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922251	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922761	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923364	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922421	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922331	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176129	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922919	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922347	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923043	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922979	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922814	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922733	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922640	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922489	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922287	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922247	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922207	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922167	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923128	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923055	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923023	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922991	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922757	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922664	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922299	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922219	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922826	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922769	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922688	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208502184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614058	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 \$
208500523	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208614062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502641	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 \$
208501705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207416616	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 200	1 260 \$
207416588	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417034	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207416498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207416592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417131	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
208614059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 600	1 230 \$
208502163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207434681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434688	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416608	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416600	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416548	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416482	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416454	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207416982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416962	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416934	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416412	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417139	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416576	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416986	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416966	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207416518	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
208614061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208614056	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208614057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208502633	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500511	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434685	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207434684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207434683	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 \$
207417155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207417151	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207416596	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207416564	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416532	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 \$
207417095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417042	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 \$
207417038	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207417014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
207416502	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 \$
207417010	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 \$
207416478	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416466	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417006	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416462	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 \$
207416444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416434	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416952	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416942	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
207416424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416926	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
207416568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 \$
207417099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417046	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416448	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416438	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416956	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
207416946	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207416428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417050	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417054	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
208503315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208400386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400383	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208214107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
208214105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
208214094	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214114	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208214066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208214067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208214099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208214085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208214081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208214083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
208214062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208214061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214118	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
208214120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214074	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
208214089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208503344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502177	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208400382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400387	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208214108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 \$
208214104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214106	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
208214095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
208214115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214068	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 \$
208214072	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 \$
208214070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208214069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208214098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208214102	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214084	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
208214082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214087	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208214060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
208214064	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214122	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
208214124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208214076	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214078	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
208214079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208502170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207434682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434687	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416604	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417143	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416556	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416523	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417022	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416486	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416474	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416458	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416992	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416972	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416938	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417147	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416584	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417087	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416996	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416976	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207416527	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
206787295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971746	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971734	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971718	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971678	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971670	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971702	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971606	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971564	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335293	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335297	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251162	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971706	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971614	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971524	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971618	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971576	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971674	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971662	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971630	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971583	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207251160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176169	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176161	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971698	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971638	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971591	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971642	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971646	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971599	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208501091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
208614080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 \$
208503485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
208501158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
208614081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$
208503459	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434711	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 \$
207434714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 \$
207434709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 \$
207434712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 \$
207417300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416754	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416746	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417249	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417237	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417221	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207416690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416758	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417253	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207434710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
207434713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 \$
207416910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207417292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416718	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
207417490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417233	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417229	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207416700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207417480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416888	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207416676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417207	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207417533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417517	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207416704	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207417484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416892	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207416882	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
207416726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417502	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208400411	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		28 600	1 430 \$
208400408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV		28 600	1 430 \$
208400409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV		29 200	1 460 \$
208400410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		28 800	1 440 \$
208400406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 400	1 470 \$
208214391	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214393	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214407	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214399	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214367	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208214365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214383	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214357	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214411	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214375	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
206787296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971468	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971374	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971282	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971266	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971418	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971414	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335317	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971342	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971334	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971230	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971378	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971302	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971254	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971318	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971234	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971214	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971194	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971426	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971306	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971290	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971274	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971258	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971441	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335322	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335318	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335319	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971354	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971338	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971324	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971278	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971262	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971453	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 \$
208501715	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
208614098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208500545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207416822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416814	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416798	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416782	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 \$
207417354	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416778	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416774	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416770	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 \$
207416766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 \$
207417350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
207417346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417342	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417332	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417322	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207417312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 \$
207417308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417304	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 \$
207416810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416802	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416794	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416786	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417326	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207417366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
208502191	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208501113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 400	1 770 \$
208400422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208400423	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208214549	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214548	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214546	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208214535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214538	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208214552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214542	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214543	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 \$
208214534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214556	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214558	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214539	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
9854437	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006272	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060450	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060451	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060452	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060453	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060454	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537116	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429851	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373346	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780185	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548143	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143767	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429856	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202102008	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102012	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780241	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779723	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373345	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780181	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548139	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780173	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780245	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779727	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779731	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780277	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540912	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429818	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429686	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429653	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102036	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373336	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548183	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540704	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101771	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202102041	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429823	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429692	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429659	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102050	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102054	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101790	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779787	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780273	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540898	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548199	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546093	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544342	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780651	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373335	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548179	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540690	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780045	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780413	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780177	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548203	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546097	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544349	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780049	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780417	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780655	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074307	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429785	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373333	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074258	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074245	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143779	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203429790	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205074553	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205074506	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373332	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074492	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074480	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074540	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074266	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547985	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429752	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429609	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780615	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373341	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548163	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548123	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780373	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545585	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429758	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429615	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780021	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780389	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780631	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838945	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780113	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838941	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548001	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547981	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540842	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550186	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780606	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373340	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548159	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548119	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779995	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780363	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545541	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540853	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550190	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206779999	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780367	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780610	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779799	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547973	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550170	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550174	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546765	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780225	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838917	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373330	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540818	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548111	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546393	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780229	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838921	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205540977	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547957	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429708	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429566	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780570	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373326	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540773	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540440	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779955	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780323	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536204	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429714	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429571	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779971	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780339	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780586	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779771	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205540964	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547953	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780201	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550142	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780561	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373325	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540758	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540427	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779945	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780313	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536155	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP11	14 800	740 \$
206780205	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550146	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780317	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780565	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780085	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780261	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780493	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780489	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779915	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780435	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780497	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779919	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780439	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780501	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780505	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537131	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429840	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779739	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373348	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780193	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548151	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780153	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203429845	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779763	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779751	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537123	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780249	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779735	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373347	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780189	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548147	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780149	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780465	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779759	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779747	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780285	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540936	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429807	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429675	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429642	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780682	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373338	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548191	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540731	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780129	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780473	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780165	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429812	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429681	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429648	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780141	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780664	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779712	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779795	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779791	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780281	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548235	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546105	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544355	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780678	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373337	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548187	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540716	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780125	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780469	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780161	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548243	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546113	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546101	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780137	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780660	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779708	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074559	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074271	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373334	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074498	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074486	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074545	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074519	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547993	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429763	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429621	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780623	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373343	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548171	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548131	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780381	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545601	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429769	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429626	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780029	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780397	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780639	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206838953	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780121	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780117	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548009	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547989	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540866	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550194	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780619	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373342	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548167	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548127	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780009	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780377	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545594	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541144	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550224	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780025	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780393	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780635	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779803	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547977	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550178	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550182	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546769	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780233	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838929	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373331	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540831	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548115	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546397	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780237	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838933	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLEV060A12MP12	15 000	750 \$
206838937	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541001	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547965	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429719	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429577	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780578	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373328	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540793	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540471	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779963	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780331	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536226	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429725	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429582	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779979	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780347	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780594	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779783	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779779	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205540990	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547961	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780209	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550154	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780574	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373327	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540781	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540456	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779959	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780327	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536215	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780217	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550162	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779975	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780343	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780590	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780089	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780265	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780521	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780513	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780445	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780529	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779933	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780453	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780537	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780545	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537138	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780253	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779743	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373349	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780197	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548155	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780157	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780257	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779767	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779755	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780289	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548239	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544362	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780686	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373339	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548195	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540748	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780133	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780477	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780169	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205547949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546117	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546089	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780145	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780668	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779716	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205548017	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205547997	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540877	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550198	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780627	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373344	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548175	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548135	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780017	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780385	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545610	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540887	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550202	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780033	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780401	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780643	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205541013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547969	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780213	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550158	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780582	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373329	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540807	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540485	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779967	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780335	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536238	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780221	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550166	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779983	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780351	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780598	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780269	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780525	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780517	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779929	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780449	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780533	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779937	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780457	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780541	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780549	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064277	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097456	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088406	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096748	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095740	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205550134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550054	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544149	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543732	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542166	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543710	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550058	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543756	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088266	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088170	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087708	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087499	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087045	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096496	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098005	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093013	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097953	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097913	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097808	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096125	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090971	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097488	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808673	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203431018	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430958	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430825	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096504	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090990	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096512	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098021	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096733	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549345	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550126	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544317	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550034	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781223	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781191	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538483	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542980	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549777	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549769	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549753	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543660	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780786	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549637	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780844	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550038	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781227	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781195	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538491	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780790	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549785	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205543143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544289	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550086	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549995	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781175	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543884	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549817	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549285	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549071	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542114	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549557	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549553	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549741	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549729	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543605	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549689	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549213	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541481	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548305	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549385	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548555	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549999	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781179	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549821	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541492	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549293	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548923	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549341	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549349	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205550122	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544280	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544141	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549987	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549899	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549629	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549765	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781067	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205549725	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542954	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548383	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781027	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548583	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550030	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548387	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088040	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087889	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087369	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086912	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086750	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098258	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095237	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203094123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094115	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092566	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092547	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097248	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097240	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097752	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097688	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097600	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095931	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090337	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089381	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541572	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430787	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430743	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430682	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095261	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089398	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095269	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095276	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094148	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094156	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096644	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543125	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550110	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550070	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549967	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781135	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543809	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549243	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542672	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548795	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548655	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548651	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549497	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549493	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543691	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549713	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781043	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549673	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549187	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541391	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548273	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549971	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544117	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543819	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780726	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542702	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548803	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549191	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541404	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548277	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549251	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542728	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548807	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548811	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543542	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544259	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781159	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781115	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543196	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543186	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548739	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548735	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548607	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548603	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543588	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541335	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541280	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780690	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543515	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541723	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543361	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781163	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781119	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543220	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541346	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780694	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543246	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548751	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087984	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087820	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087312	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087137	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203086855	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086678	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098226	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094910	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094902	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093674	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093666	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092120	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097832	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097729	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095846	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089978	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089012	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096946	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548535	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430853	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430770	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430721	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430660	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094926	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093690	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095854	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094934	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094942	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093698	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093707	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550098	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544222	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780746	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544054	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543948	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549871	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781095	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780925	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780921	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780860	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541948	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541938	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549701	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549157	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548367	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541197	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543464	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548527	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780750	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544064	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543962	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780929	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780864	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549161	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548371	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780933	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780937	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780868	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780872	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543160	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549333	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548095	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544174	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549943	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781071	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548977	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548973	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542218	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542214	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541676	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541664	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549417	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549413	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780710	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543560	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542897	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548335	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541081	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548247	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543392	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548489	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549851	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542239	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548339	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548251	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548989	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548993	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542249	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542262	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550138	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550062	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544157	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543772	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542202	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550066	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205544164	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543780	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088284	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088188	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087728	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087614	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087516	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087061	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096525	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098033	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093066	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097961	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097921	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097816	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091016	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097504	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808680	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431024	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430831	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096533	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091036	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096541	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098049	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096740	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549361	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550150	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544328	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781231	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538509	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549795	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548827	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549757	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543671	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781007	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780796	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549649	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550074	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781243	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781215	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538525	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543069	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781015	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780804	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543089	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549811	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087463	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087273	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086814	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203086600	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096385	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095580	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095572	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094461	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094453	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092898	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092880	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097392	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097384	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097897	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097792	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097713	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097625	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203096014	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203096009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089651	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097057	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548571	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430814	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430759	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430698	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095596	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094477	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096022	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090625	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089670	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096400	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095604	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095612	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094484	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094492	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096668	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543151	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550090	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550003	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781183	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549825	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548943	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548935	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542478	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542454	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549613	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549605	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549745	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549733	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543622	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549693	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549223	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541510	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548315	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549433	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548567	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550015	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549935	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543993	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549839	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549237	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541532	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548323	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549321	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548967	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549013	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087910	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087386	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086929	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086769	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098267	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095300	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095292	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094180	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203092681	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092662	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097296	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097864	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097697	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097608	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095951	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090382	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089424	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430925	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430881	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430792	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430748	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430687	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095316	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094196	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090401	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089442	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096260	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095325	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095333	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094212	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096652	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550114	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550078	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549975	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543842	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780730	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549263	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542770	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542749	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548834	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548703	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548695	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549573	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549565	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543831	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549717	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781047	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549681	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549197	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541420	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548283	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549373	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541584	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550007	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544213	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781151	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543866	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542820	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541444	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548291	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549279	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542839	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543550	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544272	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781167	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543285	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543272	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548767	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548631	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548627	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549669	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541362	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543534	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781127	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543308	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548775	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541374	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541321	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780704	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543319	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543327	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548779	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548783	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088002	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087838	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087332	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087154	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086874	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086699	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203098234	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094965	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094957	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093731	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092226	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092209	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097840	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097737	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097576	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095866	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096962	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548543	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430858	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430775	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430726	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094981	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095874	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089078	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094989	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550102	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544234	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780754	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544004	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780957	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780949	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542313	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542037	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549705	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781035	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549677	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549167	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541224	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543634	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548539	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780762	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544129	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780965	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549175	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548413	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780973	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780981	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087784	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087098	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086639	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098210	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094687	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094679	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093295	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093278	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091909	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091892	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203097153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097641	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097553	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089840	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088828	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088549	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548519	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430842	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430709	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430649	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094703	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093332	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095799	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089858	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088566	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094711	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093350	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093369	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096684	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203088484	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205543168	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549337	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544183	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549951	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549855	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549023	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542485	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541870	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549469	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549461	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780714	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548345	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541117	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548257	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543419	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548511	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549863	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549039	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542535	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548353	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541156	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548265	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549047	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542567	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542594	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550130	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544336	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550046	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781211	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538517	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549799	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548731	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549773	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549761	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543680	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781011	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780800	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549653	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780848	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550050	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781239	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781219	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537303	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781019	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780838	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549829	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205544309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550094	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550011	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781199	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549931	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543975	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549835	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549111	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542467	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549617	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549609	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549749	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549737	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543647	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549697	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541521	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548319	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549393	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548575	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550019	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781187	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543930	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549843	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549127	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549257	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541545	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548327	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549325	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549135	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550118	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550082	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549979	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781147	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780734	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549267	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542785	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548862	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548844	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548707	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548699	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549533	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543701	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549721	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781051	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549685	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549201	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541432	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548287	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541607	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549983	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544137	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781155	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780738	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542828	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549227	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541456	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549303	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542865	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550106	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544249	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780758	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544085	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549923	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780961	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780953	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542058	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542048	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781063	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549709	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781039	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549661	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548409	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543495	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548547	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780766	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544093	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781111	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780969	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780899	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549181	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548501	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541256	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780977	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205544194	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549955	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549859	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549027	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549005	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542498	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542301	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541882	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541859	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549473	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549465	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780718	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543580	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542942	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548349	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548261	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543431	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548515	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549867	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549043	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542551	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543029	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541170	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548269	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549051	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542578	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542611	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854442	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143939	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143943	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036585	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9036586	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763640	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9036588	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
206782433	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546661	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546641	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431413	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431370	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431271	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431233	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100656	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100659	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100664	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100667	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100672	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536864	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782373	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536803	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202100676	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202100681	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100682	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100689	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100690	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143987	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431419	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431375	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431276	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431238	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431128	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100712	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100716	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100719	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100724	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100728	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100731	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100738	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100745	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100746	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100753	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100054	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781773	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206782429	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546701	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546657	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546637	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546725	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546593	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546524	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546496	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782405	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782333	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782155	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782151	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781355	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781351	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536855	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782369	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536794	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781307	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782205	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781879	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781751	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782517	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540641	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546729	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546597	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546529	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546501	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782409	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782159	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781359	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781311	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782209	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781883	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781755	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782521	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782337	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782163	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782167	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781363	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781367	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781761	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781535	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546749	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546685	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537074	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546621	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547561	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546467	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782059	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782055	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781967	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781963	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546423	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546441	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781839	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781711	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782477	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536059	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547565	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546472	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782063	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781971	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781843	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781715	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782481	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536068	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782067	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782071	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781975	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781979	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085334	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085301	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085235	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085118	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084956	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084855	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084732	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084680	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085124	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084962	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084861	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085218	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205085152	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085086	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084921	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084888	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084785	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084715	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084697	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084667	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084653	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085162	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085092	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084927	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084893	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084825	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084791	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781247	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781255	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782469	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546677	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537056	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546613	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546542	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781488	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782389	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781384	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781380	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781921	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781917	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545109	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545102	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536835	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546458	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781691	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781507	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782449	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546547	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781492	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782393	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781388	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781925	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781823	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781695	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781511	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782453	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781392	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781396	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781929	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781933	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782441	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546713	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546669	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546649	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431424	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431381	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431243	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431134	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782346	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782277	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782265	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781432	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781444	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536880	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782381	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781325	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782231	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782191	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781805	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782531	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540156	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203431430	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431386	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431287	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431249	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431139	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782289	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781456	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781337	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782243	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782219	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782179	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782358	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782301	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782313	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781468	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781480	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781531	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781527	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206782437	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546709	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546665	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546645	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546601	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546533	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546505	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782413	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782342	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782273	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782261	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781428	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781440	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536872	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782377	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536812	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781321	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782227	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782187	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781801	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782527	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540138	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546745	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546733	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546565	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546515	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782421	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782285	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781452	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781333	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782239	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782215	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782175	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782539	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782354	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782297	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782309	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781464	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781476	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546761	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546697	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537100	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546633	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
203431348	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431211	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431101	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782099	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782087	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782006	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781994	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546437	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546456	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781857	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781729	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782495	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536097	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540614	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431353	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431216	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431106	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782111	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782018	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781869	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781741	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782507	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782135	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782030	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782042	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781769	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781765	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781539	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546753	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546689	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537082	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546625	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546577	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546477	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782091	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782079	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781998	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781986	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546428	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546446	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781849	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782487	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536081	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540591	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546585	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547623	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546487	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782103	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782010	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781861	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781733	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782499	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536106	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782115	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782127	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782022	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782034	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085341	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085307	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085240	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085129	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084968	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084866	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084686	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085141	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084979	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084877	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085288	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085223	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085166	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085097	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084932	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084899	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084832	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084796	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084702	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205084671	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084658	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085176	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085108	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084944	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084909	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084844	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084808	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781251	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781259	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782473	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546681	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537065	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546617	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546552	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781496	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782397	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781408	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781404	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781944	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781940	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545158	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545151	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536842	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546462	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781829	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781701	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781517	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782459	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546557	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781500	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782401	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781412	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781948	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781833	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781521	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782463	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781416	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781420	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781952	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781956	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782445	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546717	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546673	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546653	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546741	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546605	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546561	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546510	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782417	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782350	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782281	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782269	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781436	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781448	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536889	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782385	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536827	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781329	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782235	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782195	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781809	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782535	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540169	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546609	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546538	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546520	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782425	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782293	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781460	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781341	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782247	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782223	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782183	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782547	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782362	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782305	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782317	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781472	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781484	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546757	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546693	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537091	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546629	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546581	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546482	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782095	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782083	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782002	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781990	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546432	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546451	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781853	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781725	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782491	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536090	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540602	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546589	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547627	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546491	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782107	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782014	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781865	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782503	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536115	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782119	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782131	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782026	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782038	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085348	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085312	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085246	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085135	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084973	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084873	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084743	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084691	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085147	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084984	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084882	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085294	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085229	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085171	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085103	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084938	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084904	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084838	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084802	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084726	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084709	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084675	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084662	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085182	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085114	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084950	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084915	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084849	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084814	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006287	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9036065	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205547845	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206783052	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546313	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536776	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546305	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783032	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546289	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783016	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783000	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782984	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782968	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536741	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547793	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547789	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546281	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546273	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546265	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539798	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782627	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782607	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539527	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783036	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546293	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783020	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783004	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782988	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782972	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536750	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547801	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539806	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782631	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782611	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539536	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547805	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547809	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547849	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206783056	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546317	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536785	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546309	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783040	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546297	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783024	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783008	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782992	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782976	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536758	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547821	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547817	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546285	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546277	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546269	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539823	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782637	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782617	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539548	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783044	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546301	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783028	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783012	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782996	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782980	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536767	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547829	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539832	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782641	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782621	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539554	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547833	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547837	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205104716	FRIEDRICH	FPHFR12A3A	FPHFC12A3B		7 000	350 \$
205104719	FRIEDRICH	FPHFR18A3A	FPHFC18A3B		11 000	550 \$
205123805	FRIEDRICH	FPHFR24A3A	FPHFC24A3B		19 600	980 \$
205150429	FRIEDRICH	FPHMR18A3A	Appareils sans conduits		12 200	610 \$
204101246	FRIEDRICH	FPHMR24A3A	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
204101247	FRIEDRICH	FPHMR36A3A	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
205141512	FRIEDRICH	FPHMR42A3A	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
203383867	FRIEDRICH	FPHSR09A1A	FPHSW09A1A		5 000	250 \$
205142781	FRIEDRICH	FPHSR09A1A-A	FPHSW09A1B		5 000	250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203383865	FRIEDRICH	FPHSR09A3A	FPHFW09A3A		5 000	250 \$
205142783	FRIEDRICH	FPHSR09A3A-A	FPHFW09A3B		5 000	250 \$
203383868	FRIEDRICH	FPHSR12A1A	FPHSW12A1A		7 500	375 \$
205142782	FRIEDRICH	FPHSR12A1A-A	FPHSW12A1B		7 500	375 \$
203383866	FRIEDRICH	FPHSR12A3A	FPHFW12A3A		7 500	375 \$
205142785	FRIEDRICH	FPHSR12A3A-A	FPHFW12A3B		7 500	375 \$
203383869	FRIEDRICH	FPHSR18A3A	FPHFW18A3A		11 600	580 \$
205142786	FRIEDRICH	FPHSR18A3A-A	FPHFW18A3B		11 600	580 \$
203383863	FRIEDRICH	FRHSR09A3A	FRHSW09A3A		6 500	325 \$
205142788	FRIEDRICH	FRHSR09A3A-A	FRHSW09A3B		6 500	325 \$
203383864	FRIEDRICH	FRHSR12A3A	FRHSW12A3A		8 000	400 \$
205142789	FRIEDRICH	FRHSR12A3A-A	FRHSW12A3B		8 000	400 \$
10221175	FRIEDRICH	MRAD09Y1J	MWAD09Y1J		6 100	305 \$
10221176	FRIEDRICH	MRAD12Y1J	MWAD12Y1J		6 800	340 \$
10221177	FRIEDRICH	MRAD18Y3J	MWAD18Y3J		12 471	624 \$
10221178	FRIEDRICH	MRAD24Y3J	MWAD24Y3J		14 700	735 \$
201763897	FRIEDRICH	MRH09Y3JA	MWH09Y3JA		6 500	325 \$
7086358	FRIEDRICH	MRH12Y3J	MWH12Y3J		8 800	440 \$
201763898	FRIEDRICH	MRH12Y3JA	MWH12Y3JA		8 000	400 \$
206319899	FRIEDRICH	VRP12K*****_*	VRP12K*****_*		7 700	385 \$
206319901	FRIEDRICH	VRP12R*****_*	VRP12R*****_*		7 700	385 \$
206319900	FRIEDRICH	VRP24K*****_*	VRP24K*****_*		13 000	650 \$
206319902	FRIEDRICH	VRP24R*****_*	VRP24R*****_*		13 000	650 \$
208650630	FRUIKONAIRE	KFR-25W/A	KFR-25G/A		6 000	300 \$
208650628	FRUIKONAIRE	KFR-25W/B	KFR-25G/B		6 300	315 \$
208650631	FRUIKONAIRE	KFR-35W/A	KFR-35G/A		7 000	350 \$
208650629	FRUIKONAIRE	KFR-35W/B	KFR-35G/B		7 800	390 \$
208650632	FRUIKONAIRE	KFR-51W/A	KFR-51G/A		11 400	570 \$
208650633	FRUIKONAIRE	KFR-70W/A	KFR-70G/A		16 500	825 \$
207657371	FRUIKONAIRE	SIU-12DOR1	SIU-12DIR1		8 300	415 \$
207657372	FRUIKONAIRE	SIU-18DOR1	SIU-18DIR1		12 000	600 \$
207657373	FRUIKONAIRE	SIU-24DOR1	SIU-24DIR1		13 500	675 \$
207657374	FRUIKONAIRE	SIU-36DOR1	SIU-36DIR1		27 000	1 350 \$
210655534	FUJIECO	FEFS-36H2MD01(O)	FEFS-36H2MD01(I)		25 200	1 260 \$
202537546	FUJITSU	AOU12RLFC	ARU12RGLX		10 400	520 \$
5751314	FUJITSU	AOU12RLFC	ARU12RLF		9 500	475 \$
5751313	FUJITSU	AOU12RLFC	AUU12RLF		10 200	510 \$
6936996	FUJITSU	AOU12RLFF	AGU12RLF		10 600	530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
6937310	FUJITSU	AOU12RLFFH	AGU12RLF		10 600	530 \$
6961729	FUJITSU	AOU12RLFW1	ASU12RLF1		9 400	470 \$
8703350	FUJITSU	AOU12RLS3	ASU12RLS3Y		9 600	480 \$
8703506	FUJITSU	AOU12RLS3H	ASU12RLS3Y		9 600	480 \$
6936997	FUJITSU	AOU15RLFF	AGU15RLF		11 600	580 \$
6937311	FUJITSU	AOU15RLFFH	AGU15RLF		11 600	580 \$
8703507	FUJITSU	AOU15RLS3	ASU15RLS3Y		11 200	560 \$
8703508	FUJITSU	AOU15RLS3H	ASU15RLS3Y		11 200	560 \$
202534923	FUJITSU	AOU18RGLX	ARU18RGLX		12 700	635 \$
202195106	FUJITSU	AOU18RGLX	AUU18RGLX		12 300	615 \$
7937663	FUJITSU	AOU18RLB	ASU18RLB		11 500	575 \$
5839957	FUJITSU	AOU18RLFC	ARU18RLF		13 600	680 \$
5839958	FUJITSU	AOU18RLFC	AUU18RLF		13 600	680 \$
8718495	FUJITSU	AOU18RLXFW1	ASU18RLF		14 600	730 \$
8779045	FUJITSU	AOU18RLXFWH	ASU18RLF		14 600	730 \$
8063924	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 200	710 \$
8033585	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Appareils avec conduits		14 200	710 \$
8033584	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Appareils sans conduits		14 200	710 \$
205123807	FUJITSU	AOU24RGLX	AMUG24LMAS		18 700	935 \$
202537547	FUJITSU	AOU24RGLX	ARU24RGLX		17 300	865 \$
202208444	FUJITSU	AOU24RGLX	AUU24RGLX		16 400	820 \$
7940753	FUJITSU	AOU24RLB	ASU24RLB		15 300	765 \$
8718545	FUJITSU	AOU24RLXFW1	ASU24RLF		18 000	900 \$
8779046	FUJITSU	AOU24RLXFWH	ASU24RLF		18 000	900 \$
8063925	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 400	770 \$
8033742	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Appareils avec conduits		15 400	770 \$
8033586	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
205123808	FUJITSU	AOU30RGLX	AMUG30LMAS		22 600	1 130 \$
202537548	FUJITSU	AOU30RGLX	ARU30RGLX		19 600	980 \$
202195636	FUJITSU	AOU30RGLX	AUU30RGLX		20 200	1 010 \$
8912454	FUJITSU	AOU30RLXEH	ASU30RLE		18 900	945 \$
202537549	FUJITSU	AOU36RGLX	ARU36RGLX		23 000	1 150 \$
202195637	FUJITSU	AOU36RGLX	AUU36RGLX		23 200	1 160 \$
8693481	FUJITSU	AOU36RLAVM	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 000	1 300 \$
8693479	FUJITSU	AOU36RLAVM	Appareils avec conduits		26 400	1 320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8693480	FUJITSU	AOU36RLAVM	Appareils sans conduits		25 800	1 290 \$
206347301	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 000	1 300 \$
206347276	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Appareils avec conduits		26 400	1 320 \$
206347277	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Appareils sans conduits		25 800	1 290 \$
9962524	FUJITSU	AOU36RLAVS	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 200	1 310 \$
9962522	FUJITSU	AOU36RLAVS	Appareils avec conduits		26 000	1 300 \$
9962523	FUJITSU	AOU36RLAVS	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
206347303	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 200	1 310 \$
206347280	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Appareils avec conduits		26 000	1 300 \$
206347281	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
8071548	FUJITSU	AOU36RLXFZ1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 400	1 070 \$
8912450	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 400	1 070 \$
8908616	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Appareils avec conduits		21 400	1 070 \$
8908615	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Appareils sans conduits		21 400	1 070 \$
202537550	FUJITSU	AOU42RGLX	ARU42RGLX		29 600	1 480 \$
8912451	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		28 000	1 400 \$
8908618	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Appareils avec conduits		27 800	1 390 \$
8908617	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Appareils sans conduits		28 200	1 410 \$
202537551	FUJITSU	AOU48RGLX	ARU48RGLX		31 000	1 550 \$
202537552	FUJITSU	AOU48RGLX	AUU48RGLX		31 400	1 570 \$
8693478	FUJITSU	AOU48RLAVM	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 400	1 670 \$
8693476	FUJITSU	AOU48RLAVM	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
8693477	FUJITSU	AOU48RLAVM	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
206347300	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 400	1 670 \$
206347274	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
206347275	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
9962521	FUJITSU	AOU48RLAVS	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$
9962519	FUJITSU	AOU48RLAVS	Appareils avec conduits		34 600	1 730 \$
9962520	FUJITSU	AOU48RLAVS	Appareils sans conduits		33 400	1 670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206347302	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$
206347278	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Appareils avec conduits		34 600	1 730 \$
206347279	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Appareils sans conduits		33 400	1 670 \$
8693475	FUJITSU	AOU60RLAVM	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		41 500	2 075 \$
8693473	FUJITSU	AOU60RLAVM	Appareils avec conduits		41 500	2 075 \$
8693474	FUJITSU	AOU60RLAVM	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
206347299	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		41 500	2 075 \$
206347272	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Appareils avec conduits		41 500	2 075 \$
206347273	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
5751312	FUJITSU	AOU9RLFC	ARU9RLF		7 300	365 \$
5751311	FUJITSU	AOU9RLFC	AUU9RLF		7 100	355 \$
6936995	FUJITSU	AOU9RLFF	AGU9RLF		7 500	375 \$
6937309	FUJITSU	AOU9RLFFH	AGU9RLF		7 500	375 \$
6961728	FUJITSU	AOU9RLFW1	ASU9RLF1		7 600	380 \$
5063325	FUJITSU	AOU9RLS2	ASU9RLS2		7 300	365 \$
8703348	FUJITSU	AOU9RLS3	ASU9RLS3Y		7 000	350 \$
8703349	FUJITSU	AOU9RLS3H	ASU9RLS3Y		7 000	350 \$
204752937	FUJITSU	AOUG09LMAS1	ASUG09LMAS		7 400	370 \$
204740067	FUJITSU	AOUG09LZAH1	ASUG09LZAS		7 400	370 \$
206597209	FUJITSU	AOUG09LZAH1	ASUG09LZBS		7 000	350 \$
204740066	FUJITSU	AOUG09LZAS1	ASUG09LZAS		7 400	370 \$
206597208	FUJITSU	AOUG09LZAS1	ASUG09LZBS		7 000	350 \$
204752938	FUJITSU	AOUG12LMAS1	ASUG12LMAS		10 300	515 \$
204740069	FUJITSU	AOUG12LZAH1	ASUG12LZAS		10 000	500 \$
206597211	FUJITSU	AOUG12LZAH1	ASUG12LZBS		10 000	500 \$
204740068	FUJITSU	AOUG12LZAS1	ASUG12LZAS		10 000	500 \$
206597210	FUJITSU	AOUG12LZAS1	ASUG12LZBS		10 000	500 \$
206597210	FUJITSU	AOUG12LZAS1	ASUG12LZBS		10 000	500 \$
204740071	FUJITSU	AOUG15LZAH1	ASUG15LZAS		11 200	560 \$
206597213	FUJITSU	AOUG15LZAH1	ASUG15LZBS		11 200	560 \$
204740070	FUJITSU	AOUG15LZAS1	ASUG15LZAS		11 200	560 \$
206597212	FUJITSU	AOUG15LZAS1	ASUG15LZBS		11 200	560 \$
205123809	FUJITSU	AOUG36LMAS1	AMUG36LMAS		30 400	1 520 \$
205123810	FUJITSU	AOUG48LMAS1	AMUG48LMAS		39 500	1 975 \$
207454671	FUJITSU	AOUH09LEAS1	ASUH09LMAS		6 700	335 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206263449	FUJITSU	AOUH09LMAH1	ASUH09LMAS		7 400	370 \$
207615688	FUJITSU	AOUH09LMAS1	ASUH09LMAS		7 400	370 \$
206909902	FUJITSU	AOUH09LPAS1	ASUH09LPAS		6 200	310 \$
206579743	FUJITSU	AOUH09LUAS1	ACUHO9LUAS1		7 400	370 \$
206579740	FUJITSU	AOUH09LUAS1	ADUH09LUAS1		7 400	370 \$
207454670	FUJITSU	AOUH12LEAS1	ASUH12LMAS		7 500	375 \$
206263450	FUJITSU	AOUH12LMAH1	ASUH12LMAS		10 300	515 \$
207615689	FUJITSU	AOUH12LMAS1	ASUH12LMAS		8 800	440 \$
206909901	FUJITSU	AOUH12LPAS1	ASUH12LPAS		8 800	440 \$
206579744	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ACUH12LUAS1		10 500	525 \$
206579741	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ADUH12LUAS1		10 500	525 \$
207334301	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ARUH12LUAS		10 500	525 \$
206913027	FUJITSU	AOUH18LMAS1	ASUH18LMAS		13 600	680 \$
207131734	FUJITSU	AOUH18LPAS1	ASUH18LPAS		11 200	560 \$
206579745	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ACUH18LUAS1		14 400	720 \$
206579742	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ADUH18LUAS1		14 400	720 \$
206913028	FUJITSU	AOUH24LMAS1	ASUH24LMAS		15 700	785 \$
207131735	FUJITSU	AOUH24LPAS1	ASUH24LPAS		15 400	770 \$
207590836	FUJITSU	AOUH30LPAS1	ASUH30LPAS		19 400	970 \$
207657376	FUJITSU	AOUH30LUAH1	AMUG30LMAS		21 600	1 080 \$
207657377	FUJITSU	AOUH36LMAH1	AMUG36LMAS		25 600	1 280 \$
207590837	FUJITSU	AOUH36LPAS1	ASUH36LPAS		22 400	1 120 \$
207657378	FUJITSU	AOUH48LMAH1	AMUG48LMAS		34 400	1 720 \$
202843122	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF100215LT80D	22 600	1 130 \$
202843121	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF100215LT80M	22 600	1 130 \$
202843118	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF50173LT80M	22 800	1 140 \$
202843119	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF75173LT80M	22 600	1 130 \$
202843120	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF75214LT80D	22 600	1 130 \$
202843117	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FH2421ELVJUC		23 000	1 150 \$
202843130	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80D	36 800	1 840 \$
202843129	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80M	36 600	1 830 \$
202843131	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF125245LT80M	36 600	1 830 \$
202843126	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF50173LT80M	37 400	1 870 \$
202843127	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF75173LT80M	36 800	1 840 \$
202843128	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF75214LT80D	37 000	1 850 \$
202843114	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FH6021ELVJSC		37 400	1 870 \$
202843140	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80M	40 000	2 000 \$
202843142	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FCC6021ESA	FF125245LT80M	40 000	2 000 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202843115	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FH6021ELVJSC		41 000	2 050 \$
206322339	GCHV	COU-D24HNR1-D01-J0	CAHI-24HNVR1-18		15 400	770 \$
206380029	GCHV	COU-D24HNR1-D01-J0	CAHI-36HNVR1-18		15 400	770 \$
209941280	GE	NS18H36MA4-**	NAM18P1TA4	0.0	15 800	790 \$
209941284	GE	NS18H36MA4-**	NAM18V1TA4-**	0.0	15 000	750 \$
209941282	GE	NS18H36MA4-**	NAM24E1TA4-**	0.0	15 600	780 \$
209941281	GE	NS18H36MA4-**	NAM24P1TA4	0.0	16 200	810 \$
209941285	GE	NS18H36MA4-**	NAM24V1TA4-**	0.0	15 900	795 \$
209941283	GE	NS18H36MA4-**	NAM30E1TA4-**	0.0	15 600	780 \$
209941316	GE	NS18H36MA4-**	NAM30V1TA4-**		15 600	780 \$
209941277	GE	NS18H36MA4-**	NAM36E1TA4-**		21 800	1 090 \$
209941276	GE	NS18H36MA4-**	NAM36P1TA4		22 200	1 110 \$
209941275	GE	NS18H36MA4-**	NAM36V1TA4-**		21 400	1 070 \$
209941278	GE	NS18H36MA4-**	NAM42E1TA4-**		21 800	1 090 \$
209941279	GE	NS18H36MA4-**	NAM42V1TA4-**		21 600	1 080 \$
209941060	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U045S3A-*	15 200	760 \$
209941130	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U045T3A-*	15 200	760 \$
209941137	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U070T3A-*	15 100	755 \$
209941144	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U070V3A-*	15 100	755 \$
209941055	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80X040S3A-*	15 100	755 \$
209941067	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80X060S3A-*	15 100	755 \$
209941080	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF80U070S3B-*	15 300	765 \$
209941183	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF95X040S3B-*	15 400	770 \$
209941214	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U045S3B-*	15 300	765 \$
209941314	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U045V3B-*	15 300	765 \$
209941223	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U070S3B-*	15 300	765 \$
209941315	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U070V3B-*	15 300	765 \$
209941075	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U070S3B-*	21 800	1 090 \$
209941094	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090S4B-*	21 800	1 090 \$
209941150	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090T4B-*	21 600	1 080 \$
209941159	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090V4B-*	21 800	1 090 \$
209941209	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U045S3B-*	22 000	1 100 \$
209941240	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U045V3B-*	22 000	1 100 \$
209941220	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U070S3B-*	22 000	1 100 \$
209941248	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U070V3B-*	21 800	1 090 \$
209941128	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U045T3A-*	15 300	765 \$
209941135	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U070T3A-*	15 200	760 \$
209941142	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U070V3A-*	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209941053	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80X040S3A-*	15 300	765 \$
209941065	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80X060S3A-*	15 300	765 \$
209941242	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U045V3B-*	15 200	760 \$
209941251	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U070V3B-*	15 200	760 \$
209941059	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U045S3A-*	15 500	775 \$
209941129	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U045T3A-*	15 500	775 \$
209941136	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U070T3A-*	15 400	770 \$
209941143	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U070V3A-*	15 400	770 \$
209941054	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80X040S3A-*	15 500	775 \$
209941066	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80X060S3A-*	15 300	765 \$
209941079	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF80U070S3B-*	15 400	770 \$
209941182	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF95X040S3B-*	15 500	775 \$
209941213	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U045S3B-*	15 400	770 \$
209941313	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U045V3B-*	15 400	770 \$
209941222	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U070S3B-*	15 400	770 \$
209941252	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U070V3B-*	15 400	770 \$
209941057	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U045S3A-*	22 200	1 110 \$
209941069	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070S3A-*	22 400	1 120 \$
209941132	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070T3A-*	22 000	1 100 \$
209941139	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070V3A-*	22 200	1 110 \$
209941062	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80X060S3A-*	22 200	1 110 \$
209941072	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U070S3B-*	22 200	1 110 \$
209941091	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090S4B-*	22 000	1 100 \$
209941147	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090T4B-*	22 000	1 100 \$
209941156	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090V4B-*	22 200	1 110 \$
209941083	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80X080S4B-*	22 000	1 100 \$
209941178	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 \$
209941186	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 \$
209941206	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U045S3B-*	22 600	1 130 \$
209941237	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U045V3B-*	22 400	1 120 \$
209941217	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U070S3B-*	22 600	1 130 \$
209941245	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U070V3B-*	22 400	1 120 \$
209941073	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U070S3B-*	22 200	1 110 \$
209941092	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090S4B-*	22 200	1 110 \$
209941148	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090T4B-*	22 000	1 100 \$
209941157	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090V4B-*	22 200	1 110 \$
209941084	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80X080S4B-*	22 000	1 100 \$
209941179	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209941187	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 \$
209941207	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U045S3B-*	22 600	1 130 \$
209941238	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U045V3B-*	22 400	1 120 \$
209941218	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U070S3B-*	22 600	1 130 \$
209941246	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U070V3B-*	22 200	1 110 \$
209941190	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF95X080S4C-*	22 000	1 100 \$
209941225	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF96U090S4C-*	22 000	1 100 \$
209941254	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF96U090V3C-*	22 000	1 100 \$
209941126	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U045T3A-*	15 300	765 \$
209941133	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U070T3A-*	15 200	760 \$
209941140	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U070V3A-*	15 200	760 \$
209941051	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80X040S3A-*	15 300	765 \$
209941063	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80X060S3A-*	15 300	765 \$
209941241	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U045V3B-*	15 200	760 \$
209941249	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U070V3B-*	15 200	760 \$
209941058	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U045S3A-*	15 500	775 \$
209941127	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U045T3A-*	15 500	775 \$
209941134	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U070T3A-*	15 400	770 \$
209941141	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U070V3A-*	15 400	770 \$
209941052	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80X040S3A-*	15 500	775 \$
209941064	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80X060S3A-*	15 300	765 \$
209941077	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF80U070S3B-*	15 400	770 \$
209941181	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF95X040S3B-*	15 500	775 \$
209941211	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U045S3B-*	15 400	770 \$
209941312	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U045V3B-*	15 400	770 \$
209941221	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U070S3B-*	15 400	770 \$
209941250	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U070V3B-*	15 400	770 \$
209941056	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U045S3A-*	22 200	1 110 \$
209941068	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070S3A-*	22 400	1 120 \$
209941131	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070T3A-*	22 000	1 100 \$
209941138	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070V3A-*	22 200	1 110 \$
209941061	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80X060S3A-*	22 200	1 110 \$
209941070	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U070S3B-*	22 200	1 110 \$
209941089	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090S4B-*	22 000	1 100 \$
209941145	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090T4B-*	22 000	1 100 \$
209941154	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090V4B-*	22 200	1 110 \$
209941081	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80X080S4B-*	22 000	1 100 \$
209941176	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209941184	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 \$
209941204	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U045S3B-*	22 600	1 130 \$
209941235	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U045V3B-*	22 400	1 120 \$
209941215	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U070S3B-*	22 600	1 130 \$
209941243	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U070V3B-*	22 400	1 120 \$
209941071	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U070S3B-*	22 400	1 120 \$
209941090	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090S4B-*	22 400	1 120 \$
209941146	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090T4B-*	22 200	1 110 \$
209941155	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090V4B-*	22 400	1 120 \$
209941082	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80X080S4B-*	22 200	1 110 \$
209941177	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF95X040S3B-*	22 200	1 110 \$
209941185	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF95X060S3B-*	22 200	1 110 \$
209941205	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U045S3B-*	22 800	1 140 \$
209941236	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U045V3B-*	22 600	1 130 \$
209941216	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U070S3B-*	22 800	1 140 \$
209941244	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U070V3B-*	22 400	1 120 \$
209941189	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF95X080S4C-*	22 200	1 110 \$
209941224	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF96U090S4C-*	22 200	1 110 \$
209941253	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF96U090V3C-*	22 200	1 110 \$
209941289	GE	NS18H60MA4-**	NAM48E1TA4-**	0.0	30 800	1 540 \$
209941290	GE	NS18H60MA4-**	NAM48V1TA4-**	0.0	30 800	1 540 \$
209941287	GE	NS18H60MA4-**	NAM60E1TA4-**	0.0	37 800	1 890 \$
209941286	GE	NS18H60MA4-**	NAM60V1TA4-**	0.0	37 400	1 870 \$
209941174	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF80U110V5C-*	30 000	1 500 \$
209941100	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U090S5C-*	37 200	1 860 \$
209941116	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110S5C-*	37 200	1 860 \$
209941164	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110T5C-*	37 200	1 860 \$
209941169	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110V5C-*	37 600	1 880 \$
209941107	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80X100S5C-*	37 200	1 860 \$
209941197	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF95X100S5C-*	38 000	1 900 \$
209941257	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U090V5C-*	37 800	1 890 \$
209941233	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U110S5C-*	37 400	1 870 \$
209941268	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U110V5C-*	37 600	1 880 \$
209941124	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60DT4	NF80U135S5D-*	39 500	1 975 \$
209941274	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60DT4	NF96U135V5D-*	39 500	1 975 \$
209941172	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF80U110V5C-*	30 000	1 500 \$
209941098	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U090S5C-*	37 200	1 860 \$
209941114	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110S5C-*	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209941162	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110T5C-*	37 200	1 860 \$
209941167	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110V5C-*	37 600	1 880 \$
209941105	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80X100S5C-*	37 200	1 860 \$
209941195	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF95X100S5C-*	38 000	1 900 \$
209941255	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U090V5C-*	37 800	1 890 \$
209941231	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U110S5C-*	37 400	1 870 \$
209941266	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U110V5C-*	37 600	1 880 \$
209941123	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60DP4+TXV	NF80U135S5D-*	39 500	1 975 \$
209941273	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60DP4+TXV	NF96U135V5D-*	39 500	1 975 \$
204722821	GE Appliances	ASH109CRAW**	ASYW09CRAW**		6 500	325 \$
206551251	GE Appliances	ASH109CRDWA*	ASYW09CRDWA*		5 000	250 \$
202588310	GE Appliances	ASH109PRDWA	ASYW09PRDWB		6 500	325 \$
205291988	GE Appliances	ASH109URDSD*	ASYW09URDWD*		6 500	325 \$
206842132	GE Appliances	ASH109URDSE*	ASYW09URDWD*		6 500	325 \$
206842138	GE Appliances	ASH109URDSE*	USYF09UCDWA*		6 000	300 \$
206842135	GE Appliances	ASH109URDSE*	USYM09UCDSA*		6 500	325 \$
204722822	GE Appliances	ASH112CRAW**	ASYW12CRAW**		7 000	350 \$
206551252	GE Appliances	ASH112CRDWA*	ASYW12CRDWA*		7 500	375 \$
202588311	GE Appliances	ASH112PRDWA	ASYW12PRDWB		10 700	535 \$
205291989	GE Appliances	ASH112URDSD*	ASYW12URDWD*		9 300	465 \$
206842142	GE Appliances	ASH112URDSE*	AB12SC2VHA*		8 500	425 \$
206842133	GE Appliances	ASH112URDSE*	ASYW12URDWD*		9 300	465 \$
206842139	GE Appliances	ASH112URDSE*	USYF12UCDWA*		8 500	425 \$
206842136	GE Appliances	ASH112URDSE*	USYM12UCDSA*		9 300	465 \$
202588312	GE Appliances	ASH115PRDWA	ASYW15PRDWB		12 000	600 \$
207783953	GE APPLIANCES	ASH118CRDD**	ASYW18CRDD**		11 400	570 \$
204722823	GE Appliances	ASH118CRDW**	ASYW18CRDW**		11 200	560 \$
202588313	GE Appliances	ASH118PRDWA	ASYW18PRDWB		14 000	700 \$
205291990	GE Appliances	ASH118URDSD*	ASYW18URDWD*		15 300	765 \$
206842134	GE Appliances	ASH118URDSE*	ASYW18URDWD*		15 300	765 \$
206842137	GE Appliances	ASH118URDSE*	USYM18UCDSA*		15 000	750 \$
207783954	GE APPLIANCES	ASH124CRDD**	ASYW24CRDD**		15 000	750 \$
204722824	GE Appliances	ASH124CRDW**	ASYW24CRDW**		16 000	800 \$
202588314	GE Appliances	ASH124PRDWA	ASYW24PRDWB		19 000	950 \$
207698997	GE Appliances	ASH218JCDD**	ASYW09CRDD**,ASYW09CRDD**		14 700	735 \$
204035456	GE APPLIANCES	ASH220NCDWA	Appareils avec conduits		14 000	700 \$
203862745	GE Appliances	ASH220NCDWA	Appareils sans conduits		14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207722668	GE Appliances	ASH324JCDD**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 000	750 \$
207698999	GE Appliances	ASH324JCDD**	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207722666	GE Appliances	ASH324JCDD**	USYM07UCDD**, USYM07UCDD**, USYM09UCDSA*		15 000	750 \$
203862746	GE Appliances	ASH324NCDWA	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207802918	GE Appliances	ASH436JCDD**	ASYW07CRDD**, ASYW07CRDD**, ASYW07CRDD**, ASYW12CRDD**		22 800	1 140 \$
208141311	GE Appliances	ASH436JCDD**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 600	1 130 \$
207802919	GE Appliances	ASH436JCDD**	USYM07UCDD**, USYM09UCDSA*, USYM09UCDSA*, USYM09UCDSA*		22 400	1 120 \$
204878533	GE Appliances	ASH436NCDW**	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207769100	GE Appliances	ASYW24TRDF**	ASH124TRDF**		16 500	825 \$
207590956	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	TUY24ZPDA*		14 600	730 \$
207590957	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	TUY36ZPDA		22 800	1 140 \$
205756418	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY24ZGDA**		16 300	815 \$
206799410	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY24ZGDAB*		16 300	815 \$
205756419	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY36ZGDA**		24 400	1 220 \$
206799411	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY36ZGDAB*		24 000	1 200 \$
207590958	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	TUY48ZPDA		30 400	1 520 \$
207590959	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	TUY60ZPDA		34 400	1 720 \$
205977486	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY48ZGDA**		32 800	1 640 \$
206753163	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY48ZGDAB*		32 000	1 600 \$
205977487	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY60ZGDA**		37 200	1 860 \$
206753162	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY60ZGDAB*		36 000	1 800 \$
209457663	GENERALLUX	TSC-GL-09HA2/I3TO23	TSC-GL-09HA2/I3TI23		9 500	475 \$
209457664	GENERALLUX	TSC-GL-12HA2/I3TO23	TSC-GL-12HA2/I3TO23		12 000	600 \$
209457665	GENERALLUX	TSC-GL-18HA2/I3TO23	TSC-GL-18HA2/I3TO23		18 000	900 \$
209457667	GENERALLUX	TUM-GL-18HA2/02-ES	TSC-GL-09HA2/I3TI23 ; TSC-GL-12HA2/I3TO23 ; TSC-GL-18HA2/I3TO23		12 200	610 \$
209457666	GENERALLUX	TUM-GL-27HA2/03-ES	TSC-GL-09HA2/I3TI23 ; TSC-GL-12HA2/I3TO23 ; TSC-GL-18HA2/I3TO23		18 100	905 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209457668	GENERALLUX	TUM-GL-36HA2/04-ES	TSC-GL-09HA2/I3TI23 ; TSC-GL-12HA2/I3TO23 ; TSC-GL-18HA2/I3TO23		21 200	1 060 \$
206733678	GENERALLUX STAR	AST-12UW3SXETU01(O)	AST-12UW3SXETU01(I)		7 500	375 \$
206733680	GENERALLUX STAR	AST-18UW3SBBTU00(O)	AST-18UW3SBBTU00(I)		11 600	580 \$
206733681	GENERALLUX STAR	AST-24UW3SDBTU01(O)	AST-24UW3SDBTU01(I)		14 500	725 \$
9965365	GIBSON	GXH18(5.3)FMK4DH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		12 300	615 \$
9965367	GIBSON	GXH24(7.0)FMK4DH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 800	890 \$
205886789	GOODMAN	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205886763	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205886790	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144775	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144776	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144777	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144778	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205886761	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886762	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886764	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886765	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886769	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205886791	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144779	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144780	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144781	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144782	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144783	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205886766	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886767	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886768	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886770	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886771	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205880466	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205886792	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144784	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144785	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144786	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144787	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144788	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205886772	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886773	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886774	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886778	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205886793	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144789	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144790	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144791	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144792	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144793	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205886775	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886776	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886777	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886779	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886780	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886783	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205886794	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144794	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144795	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144796	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144797	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205886781	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886782	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886784	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886785	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886786	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205886795	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144798	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144799	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144800	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144801	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144802	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
206144803	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
206144804	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
206144805	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886787	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886788	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886852	GOODMAN	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205886853	GOODMAN	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205886798	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886854	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886799	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886855	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144884	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144885	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144886	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144887	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
205886796	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205886797	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205886800	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886801	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886807	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886856	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886808	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886857	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144888	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206144889	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144890	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144891	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144892	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144893	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144894	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144895	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206144896	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 \$
205886802	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205886803	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205886804	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205886805	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205886806	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205886809	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886810	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205886811	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205886812	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205886816	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886858	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205880468	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886859	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144897	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144898	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144899	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144900	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144901	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144902	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144903	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144904	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206144905	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205886813	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205886814	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205886833	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205886834	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205886815	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205886817	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205886818	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205886819	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886820	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205886825	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886860	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886826	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886861	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144906	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144907	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144908	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144909	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144910	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144911	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144912	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144913	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
205886821	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205886822	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205886823	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205886824	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205886827	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205886828	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205886829	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205886830	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205886835	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886862	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886836	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886863	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144914	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144915	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206144916	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144917	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144918	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144919	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144920	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144921	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
205886831	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205886832	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
206144922	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
206144923	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205886837	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886838	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205886839	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886840	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205886846	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1200**-1A**+TXV		18 200	910 \$
205886864	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1201**-1A**+TXV		18 200	910 \$
205886847	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1600**-1A**+TXV		18 200	910 \$
205886865	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		18 200	910 \$
206144924	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144925	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144926	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144927	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144928	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144929	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144930	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144931	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206144932	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205886841	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205886842	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205886843	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205886844	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205886845	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205886848	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886849	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205886850	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886851	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205886886	GOODMAN	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205886869	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886887	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886870	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886888	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145148	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145149	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145150	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145151	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145152	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145153	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205886866	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205886867	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205886868	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205886871	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205886872	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205886896	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205886901	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205880469	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886902	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145154	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$
206145155	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145156	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145157	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145158	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145159	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205886893	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205886894	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205886895	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205886897	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205886898	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205886899	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205886876	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886889	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886900	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886890	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145160	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145161	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$
206145162	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145163	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145164	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205886873	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205886874	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205886875	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205886877	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205886881	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886891	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886882	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886892	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145165	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145166	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145167	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145168	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145169	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145170	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205886878	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205886879	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205886880	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205886883	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205886884	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205886885	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205976190	GOODMAN	GVZC200601A*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976136	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976191	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976169	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976170	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976171	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976172	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976173	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976174	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976296	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976297	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976180	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976192	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976298	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976175	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976176	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976177	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976178	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976179	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976181	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976299	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976182	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976183	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976184	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976185	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976186	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976187	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976188	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976189	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
206900423	GOODMAN	MSH093E21MCAA	MST093E20ACAA		5 800	290 \$
206900424	GOODMAN	MSH093E23MCAA	MST093E20ACAA		6 100	305 \$
206900419	GOODMAN	MSH093E23MCAA	MST093E21ADAA		6 400	320 \$
10062563	GOODMAN	MSH123E21MCAA	MST123E20ACAA		7 500	375 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206900425	GOODMAN	MSH123E23MCAA	MST123E20ACAA		7 900	395 \$
206900420	GOODMAN	MSH123E23MCAA	MST123E21ADAA		8 300	415 \$
203991088	GOODMAN	MSH183E19MCAA	MSH183E19AXAA		11 000	550 \$
10062552	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MSH183E21AXAA		10 400	520 \$
10062564	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MST183E20ACAA		12 000	600 \$
202196601	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MST183E21ADAA		12 000	600 \$
206900426	GOODMAN	MSH183E23MCAA	MST183E20ACAA		11 000	550 \$
206900421	GOODMAN	MSH183E23MCAA	MST183E21ADAA		12 700	635 \$
202196602	GOODMAN	MSH243E21MCAA	MST243E21ADAA		16 000	800 \$
206900422	GOODMAN	MSH243E23MCAA	MST243E21ADAA		14 500	725 \$
10300062	GOODMAN	MST183E21MCAA	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
10300063	GOODMAN	MST363E21MCAA	Appareils sans conduits		25 400	1 270 \$
206839102	GREE	3VIR09HP115V1AO	3VIR09HP115V1AH		7 000	350 \$
210278966	GREE	3VIR09HP115V1BO	3VIR09HP115V1AH		7 000	350 \$
206839101	GREE	3VIR09HP230V1AO	3VIR09HP230V1AH		7 300	365 \$
207201625	GREE	3VIR09HP230V1AO	DUCT09HP230V1BD		6 900	345 \$
207201626	GREE	3VIR09HP230V1AO	FLR09HP230V1BF		6 900	345 \$
210278967	GREE	3VIR09HP230V1BO	3VIR09HP230V1AH		7 000	350 \$
206839103	GREE	3VIR12HP115V1AO	3VIR12HP115V1AH		7 700	385 \$
210278971	GREE	3VIR12HP115V1BO	3VIR12HP115V1AH		7 000	350 \$
206839099	GREE	3VIR12HP230V1AO	3VIR12HP230V1AH		7 700	385 \$
207201628	GREE	3VIR12HP230V1AO	CAS12HP230V1BC		6 900	345 \$
207201627	GREE	3VIR12HP230V1AO	DUCT12HP230V1BD		6 900	345 \$
207201629	GREE	3VIR12HP230V1AO	FLR12HP230V1BF		7 200	360 \$
210278970	GREE	3VIR12HP230V1BO	3VIR12HP230V1AH		7 000	350 \$
206839100	GREE	3VIR18HP230V1AO	3VIR18HP230V1AH		11 400	570 \$
210665999	GREE	3VIR18HP230V1BO	3VIR18HP230V1AH		11 000	550 \$
206839098	GREE	3VIR24HP230V1AO	3VIR24HP230V1AH		15 500	775 \$
207201634	GREE	3VIR24HP230V1AO	CAS24HP230V1BC		15 500	775 \$
207201633	GREE	3VIR24HP230V1AO	DUCT24HP230V1BD		14 900	745 \$
207201635	GREE	3VIR24HP230V1AO	FLR24HP230V1BF		14 800	740 \$
210278968	GREE	3VIR24HP230V1BO	3VIR24HP230V1AH		15 000	750 \$
210278964	GREE	4LIV09HP115V1AO	4LIV09HP115V1AH		6 000	300 \$
210278963	GREE	4LIV09HP230V1AO	4LIV09HP230V1AH		6 000	300 \$
210278962	GREE	4LIV12HP115V1AO	4LIV12HP115V1AH		6 800	340 \$
210278961	GREE	4LIV12HP230V1AO	4LIV12HP230V1AH		6 800	340 \$
210278960	GREE	4LIV18HP230V1AO	4LIV18HP230V1AH		11 200	560 \$
210278972	GREE	4LIV24HP230V1AO	4LIV24HP230V1AH		13 900	695 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210278969	GREE	4LIV30HP230V1AO	4LIV30HP230V1AH		18 500	925 \$
210278965	GREE	4LIV36HP230V1AO	4LIV36HP230V1AH		22 000	1 100 \$
211078847	GREE	FLEXE24HP230V1AO	FLEXE24HP230V1AH		14 600	730 \$
211078848	GREE	FLEXE30HP230V1AO	FLEXE30HP230V1AH		18 600	930 \$
211078849	GREE	FLEXE36HP230V1AO	FLEXE36HP230V1AH		19 000	950 \$
211078850	GREE	FLEXE42HP230V1AO	FLEXE42HP230V1AH		25 000	1 250 \$
211078851	GREE	FLEXE48HP230V1AO	FLEXE48HP230V1AH		26 000	1 300 \$
211078852	GREE	FLEXE60HP230V1AO	FLEXE60HP230V1AH		30 000	1 500 \$
205993849	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24HP230V1AH		16 300	815 \$
207256440	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24HP230V1BH		16 300	815 \$
205984663	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36HP230V1AH		24 400	1 220 \$
207256441	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36HP230V1BH		24 000	1 200 \$
205993850	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48HP230V1AH		33 000	1 650 \$
207256443	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48HP230V1BH		32 000	1 600 \$
205984664	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60HP230V1AH		38 000	1 900 \$
207256442	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60HP230V1BH		36 000	1 800 \$
204581861	GREE	GMV-12WP/A-T(U)	Appareils avec conduits		8 500	425 \$
202242130	GREE	GMV-24WL/C-T(U)	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
204344210	GREE	GMV-24WL/C-T(U)	Appareils sans conduits		16 500	825 \$
202541562	GREE	GMV-28WL/C-T(U)	Appareils avec conduits		19 400	970 \$
204344211	GREE	GMV-28WL/C-T(U)	Appareils sans conduits		19 400	970 \$
7425273	GREE	GMV-36WL/A-T(U)	Appareils avec conduits		25 200	1 260 \$
8796414	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 400	1 470 \$
8654209	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Appareils avec conduits		29 400	1 470 \$
8654208	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Appareils sans conduits		29 400	1 470 \$
206335356	GREE	GMV-36WL/C-T(U)	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
206335353	GREE	GMV-36WL/C-T(U)	Appareils sans conduits		25 000	1 250 \$
7425275	GREE	GMV-48WL/A-T(U)	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
8654212	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		38 000	1 900 \$
8654210	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Appareils avec conduits		38 000	1 900 \$
8654211	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Appareils sans conduits		38 000	1 900 \$
206335357	GREE	GMV-48WL/C-T(U)	Appareils avec conduits		33 000	1 650 \$
206335354	GREE	GMV-48WL/C-T(U)	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
206335358	GREE	GMV-60WL/C-T(U)	Appareils avec conduits		40 000	2 000 \$
206335355	GREE	GMV-60WL/C-T(U)	Appareils sans conduits		37 000	1 850 \$
9409574	GREE	GMV-HY36WLT/A-T(U)	Appareils avec conduits		41 000	2 050 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9342251	GREE	GMV-HY36WLT/A-T(U)	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
9410052	GREE	GMV-HY48WLT/A-T(U)	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
9410050	GREE	GMV-HY48WLT/A-T(U)	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
202515509	GREE	GMV-Y36WL/A-T(U)	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
202519340	GREE	GMV-Y48WL/A-T(U)	Appareils avec conduits		33 000	1 650 \$
202519342	GREE	GMV-Y60WL/A-T(U)	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
210421032	GREE	GUD24W2/D-D(U)	GUD24AH2/D-D(U)		14 600	730 \$
210421033	GREE	GUD30W2/D-D(U)	GUD30AH2/D-D(U)		18 600	930 \$
205564529	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD24A/A-D(U)		16 300	815 \$
206249116	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD24AH2/A-D(U)		16 300	815 \$
204043222	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD36A/A-D(U)		24 400	1 220 \$
206249117	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD36AH2/A-D(U)		24 000	1 200 \$
210421034	GREE	GUD36W2/D-D(U)	GUD36AH2/D-D(U)		19 000	950 \$
210421035	GREE	GUD42W2/D-D(U)	GUD42AH2/D-D(U)		25 000	1 250 \$
210421036	GREE	GUD48W2/D-D(U)	GUD48AH2/D-D(U)		26 000	1 300 \$
205747610	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD48A/A-D(U)		32 800	1 640 \$
206249119	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD48AH2/A-D(U)		32 000	1 600 \$
205724738	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD60A/A-D(U)		37 200	1 860 \$
206249118	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD60AH2/A-D(U)		36 000	1 800 \$
210421037	GREE	GUD60W2/D-D(U)	GUD60AH2/D-D(U)		30 000	1 500 \$
7280492	GREE	GUHD18ND3FO	GFH18D3FI		10 900	545 \$
7280499	GREE	GUHD24ND3FO	GFH24D3FI		16 700	835 \$
7280497	GREE	GUHD24ND3FO	GKH24D3FI		15 700	785 \$
7280498	GREE	GUHD24ND3FO	GTH24D3FI		15 700	785 \$
7280500	GREE	GUHD30ND3FO	GFH30D3FI		16 700	835 \$
7280508	GREE	GUHD36ND3FO	GFH36D3FI		24 600	1 230 \$
7280511	GREE	GUHD42ND3FO	GFH42D3FI		24 800	1 240 \$
7280525	GREE	GUHD48ND3FO	GFH48D3FI		30 600	1 530 \$
204325176	GREE	GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH09AAD-D3DN***I		5 600	280 \$
202360989	GREE	GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH09QD-D3DN***I		7 300	365 \$
207168479	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GFH(09)DA-D3DN***I		6 900	345 \$
207168480	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GTH(09)CA-D3DN***I		6 900	345 \$
206395963	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GWH09AGC-D3DN***I		7 300	365 \$
207318103	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GWH09QC-D3DN***I		7 300	365 \$
207708809	GREE	GWH09AGCXD-A3DNA1A/O	GWH09AGCXD-A3DN***I		7 000	350 \$
209248931	GREE	GWH09AGCXD-A3DNA1A/O	GWH09QCXD-A3DN***I		7 000	350 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209550321	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GFH(09)DA-D3DN***/I		6 300	315 \$
209550322	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GTH(09)CA-D3DN***/I		6 100	305 \$
207708810	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09AGCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
209248929	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09QCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
209271944	GREE	GWH09ATCXB-A3DNA1A/O	GWH09ATCXB-A3DN***/I		6 000	300 \$
209271943	GREE	GWH09ATCXB-D3DNA1A/O	GWH09ATCXB-D3DN***/I		6 000	300 \$
7091967	GREE	GWH09QC-A3DNA1D/O	GWH09QC-A3DN***/I		6 100	305 \$
7091970	GREE	GWH09QC-D3DNA1D/O	GWH09QC-D3DN***/I		7 300	365 \$
211012874	GREE	GWH09QCXB-A3DND4B/O	GWH09AFXB-A3DN***/I		6 300	315 \$
209550306	GREE	GWH09QCXB-A3DND4B/O	GWH09QCXB-A3DN***/I		6 300	315 \$
209240165	GREE	GWH09QCXB-D3DND4B/O	GWH09QCXB-D3DN***/I		6 100	305 \$
7607465	GREE	GWH09UC-D3DNA4C/O	GWH09UC-D3DN***/I		5 500	275 \$
9944775	GREE	GWH09YD-D3DNA1A/O	GWH09AAD-D3DN***/I		5 600	280 \$
206717630	GREE	GWH12AGC-A3DNA1A/O	GWH12AGC-A3DN***/I		7 700	385 \$
206913029	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GFH(12)DA-D3DN***/I		6 900	345 \$
206395961	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GWH12AGC-D3DN***/I		7 700	385 \$
206791548	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GWH12QC-D3DN***/I		7 700	385 \$
208071174	GREE	GWH12AGCXD-A3DNA1A/O	GWH12AGCXD-A3DN***/I		7 000	350 \$
208546479	GREE	GWH12AGCXD-A3DNA1A/O	GWH12QCXD-A3DN***/I		6 300	315 \$
208071173	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12AGCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
208120572	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12QCXD-D3DN***/I		6 300	315 \$
209276090	GREE	GWH12ATCXB-A3DNA1C/O	GWH12ATCXB-A3DN***/I		6 800	340 \$
209276088	GREE	GWH12ATCXB-D3DNA1C/O	GWH12ATCXB-D3DN***/I		6 800	340 \$
7091968	GREE	GWH12QC-A3DNA1D/O	GWH12QC-A3DN***/I		6 800	340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
7091971	GREE	GWH12QC-D3DNA1D/O	GWH12QC-D3DN***/I		7 700	385 \$
209482325	GREE	GWH12QCXB-A3DND4C/O	GWH12QCXB-A3DN***/I		7 000	350 \$
209482324	GREE	GWH12QCXB-D3DND4C/O	GWH12QCXB-D3DN***/I		7 000	350 \$
7607467	GREE	GWH12UC-D3DNA4C/O	GWH12UC-D3DN***/I		8 500	425 \$
9944776	GREE	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH12AAD-D3DN***/I		8 100	405 \$
9116197	GREE	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH12QD-D3DN***/I		8 300	415 \$
10146838	GREE	GWH15QD-D3DNA5G/O	GWH15QD-D3DN***/I		10 300	515 \$
206395962	GREE	GWH18AGD-D3DNA1B/O	GWH18AGD-D3DN***/I		11 400	570 \$
210605759	GREE	GWH18AGDXF-D3DNA1A/O	GWH18AGDXF-D3DN***/I		11 000	550 \$
209424849	GREE	GWH18ATDXD-D3DNA1A/O	GWH18ATDXD-D3DN***/I		11 200	560 \$
8000864	GREE	GWH18QD-D3DNA1G/O	GWH18QD-D3DN***/I		12 400	620 \$
211078862	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GWH18AFDXF-D3DN***/I		10 800	540 \$
7607469	GREE	GWH18UC-D3DNA4C/O	GWH18UC-D3DN***/I		12 717	636 \$
9114294	GREE	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH18AAE-D3DN***/I		14 200	710 \$
9102074	GREE	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH18QE-D3DN***/I		14 200	710 \$
206913032	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GFH(24)DB-D3DN***/I		14 900	745 \$
206913033	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GKH(24)BC-D3DN***/I		15 500	775 \$
206913034	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GTH(24)CB-D3DN***/I		14 800	740 \$
206335352	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GWH24AGE-D3DN***/I		15 500	775 \$
207169058	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 500	775 \$
207690460	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GWH24****-D3DN***/I		15 000	750 \$
209397902	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GWH24QEXH-D3DN***/I		15 000	750 \$
7070719	GREE	GWH24QE-D3DNA1D/O	GWH24QE-D3DN***/I		14 600	730 \$
204893199	GREE	GWH24QE-D3DNB2R/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 000	750 \$
209248932	GREE	GWH24QEXF-D3DNC4C/O	GWH24ATEXF-D3DN***/I		13 900	695 \$
9123256	GREE	GWH24YE-D3DNA1A/O	GWH24AAE-D3DN***/I		15 500	775 \$
9102794	GREE	GWH24YE-D3DNA1A/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 500	775 \$
208798357	GREE	GWH30QFXH-D3DNB2A/O	GWH30QFXH-D3DN***/I		17 500	875 \$
208798358	GREE	GWH36QFXH-D3DNB2B/O	GWH36QFXH-D3DN***/I		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9084224	GREE	GWHD(18)ND3GO	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
206909897	GREE	GWHD(18)ND3IO	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
206221396	GREE	GWHD(18)ND3IO	Appareils sans conduits		9 500	475 \$
202557965	GREE	GWHD(18)ND3JO	Appareils sans conduits		17 000	850 \$
202557960	GREE	GWHD(18)ND3JO	Appareils sans conduits		17 000	850 \$
208786089	GREE	GWHD(18)ND3MO	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
210485362	GREE	GWHD(18)ND3NO	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
9084225	GREE	GWHD(24)ND3GO	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
206909898	GREE	GWHD(24)ND3IO	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
206221397	GREE	GWHD(24)ND3IO	Appareils sans conduits		13 200	660 \$
202557961	GREE	GWHD(24)ND3JO	Appareils sans conduits		17 900	895 \$
208786090	GREE	GWHD(24)ND3MO	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
210485363	GREE	GWHD(24)ND3NO	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
9084226	GREE	GWHD(30)ND3GO	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
206909899	GREE	GWHD(30)ND3IO	Appareils avec conduits		18 000	900 \$
206221398	GREE	GWHD(30)ND3IO	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
208786091	GREE	GWHD(30)ND3MO	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
210485364	GREE	GWHD(30)ND3NO	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
9084227	GREE	GWHD(36)ND3GO	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
206909900	GREE	GWHD(36)ND3IO	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
206221399	GREE	GWHD(36)ND3IO	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
202557962	GREE	GWHD(36)ND3JO	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
205959992	GREE	GWHD(36)ND3LO	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
208786087	GREE	GWHD(36)ND3MO	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
210485365	GREE	GWHD(36)ND3NO	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
7017642	GREE	GWHD(42)ND3EO	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
202557963	GREE	GWHD(42)ND3JO	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
205959993	GREE	GWHD(42)ND3LO	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
208786088	GREE	GWHD(42)ND3MO	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
210485366	GREE	GWHD(42)ND3NO	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
10392955	GREE	GWHD(48S)HD3DO	Appareils avec conduits		37 000	1 850 \$
10384787	GREE	GWHD(48S)HD3DO	Appareils sans conduits		38 000	1 900 \$
205093063	GREE	LIVV24HP230V1AO	LIVV24HP230V1AH		15 000	750 \$
205123814	GREE	LIVV30HP230V1AO	LIVV30HP230V1AH		16 000	800 \$
205291861	GREE	LIVV36HP230V1AO	LIVV36HP230V1AH		22 600	1 130 \$
9958975	GREE	MULTI18HP230V1CO	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
210278973	GREE	MULTI18HP230V1EO	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
9956415	GREE	MULTI24HP230V1CO	Appareils sans conduits		16 600	830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210278975	GREE	MULTI24HP230V1EO	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
9956416	GREE	MULTI30HP230V1CO	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
210278977	GREE	MULTI30HP230V1EO	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
9956417	GREE	MULTI36HP230V1CO	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
210278979	GREE	MULTI36HP230V1EO	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
9956418	GREE	MULTI42HP230V1CO	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
210278981	GREE	MULTI42HP230V1EO	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
206913020	GREE	MULTIE18HP230V1AO	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
206335347	GREE	MULTIE18HP230V1AO	Appareils sans conduits		9 500	475 \$
206913021	GREE	MULTIE24HP230V1AO	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
206335348	GREE	MULTIE24HP230V1AO	Appareils sans conduits		13 200	660 \$
206913022	GREE	MULTIE30HP230V1AO	Appareils avec conduits		18 000	900 \$
206335349	GREE	MULTIE30HP230V1AO	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
206913023	GREE	MULTIE36HP230V1AO	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
206335350	GREE	MULTIE36HP230V1AO	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
203989085	GREE	MULTIU18HP230V1DO	Appareils sans conduits		17 000	850 \$
203989086	GREE	MULTIU24HP230V1DO	Appareils sans conduits		17 900	895 \$
204288780	GREE	MULTIU36HP230V1DO	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
204288781	GREE	MULTIU42HP230V1DO	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
203991158	GREE	MULTIU48HP230V1BO	Appareils sans conduits		38 000	1 900 \$
10149900	GREE	SAP09HP230V1AO	SAP09HP230V1AH		5 600	280 \$
10149903	GREE	SAP12HP230V1AO	SAP12HP230V1AH		8 100	405 \$
10157570	GREE	SAP18HP230V1AO	SAP18HP230V1AH		14 200	710 \$
10157571	GREE	SAP24HP230V1AO	SAP24HP230V1AH		15 500	775 \$
9956329	GREE	VIR09HP115V1BO	VIR09HP115V1BH		6 100	305 \$
9956331	GREE	VIR09HP230V1BO	VIR09HP230V1BH		6 800	340 \$
9956330	GREE	VIR12HP115V1BO	VIR12HP115V1BH		6 800	340 \$
9959454	GREE	VIR12HP230V1BO	VIR12HP230V1BH		7 100	355 \$
9956332	GREE	VIR18HP230V1BO	VIR18HP230V1BH		12 400	620 \$
9956333	GREE	VIR24HP230V1BO	VIR24HP230V1BH		14 600	730 \$
202583709	HAIER	1U09AP2VHA	AW09ES2VHB		6 500	325 \$
205291901	HAIER	1U09EH2VHD*	AW09EH2VHD*		6 500	325 \$
206445819	HAIER	1U09EH2VHE*	AW09EH2VHD*		6 500	325 \$
206608652	HAIER	1U09EH2VHE*	USYF09UCDWA*		6 000	300 \$
206608650	HAIER	1U09EH2VHE*	USYM09UCDSA*		6 500	325 \$
10338837	HAIER	1U09ES2VHA	AW09ES2VH*		7 400	370 \$
206551253	HAIER	1U09TE2VHA*	AW09TE2VHA*		5 000	250 \$
202583711	HAIER	1U12AP2VHA	AW12ES2VHB		10 700	535 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205291902	HAIER	1U12EH2VHD*	AW12EH2VHD*		9 300	465 \$
206389356	HAIER	1U12EH2VHE*	AB12SC2VHA*		8 500	425 \$
206389351	HAIER	1U12EH2VHE*	AW12EH2VHD*		9 300	465 \$
206389355	HAIER	1U12EH2VHE*	USYF12UCDWA*		8 500	425 \$
206389354	HAIER	1U12EH2VHE*	USYM12UCDSA*		9 300	465 \$
10338838	HAIER	1U12ES2VHA	AW12ES2VH*		12 220	611 \$
206551254	HAIER	1U12TE2VHA*	AW12TE2VHA*		7 500	375 \$
202583712	HAIER	1U15AP2VHA	AW15ES2VHB		12 000	600 \$
202583710	HAIER	1U18AP2VHA	AW18ES2VHB		14 000	700 \$
205291903	HAIER	1U18EH2VHD*	AW18EH2VHD*		15 300	765 \$
206445820	HAIER	1U18EH2VHE*	AW18EH2VHD*		15 300	765 \$
206608651	HAIER	1U18EH2VHE*	USYM18UCDSA*		15 000	750 \$
10092556	HAIER	1U18ES2VHA	AW18ES2VH		14 000	700 \$
209938278	HAIER	1U18TE2HD**	AW18TC2HD**		11 400	570 \$
202583713	HAIER	1U24AP2VHA	AW24ES2VHB		19 000	950 \$
10092555	HAIER	1U24ES2VHA	AW24ES2VH		18 500	925 \$
10225933	HAIER	1U24LP2VHA	AL24LP2VH*		15 600	780 \$
10225932	HAIER	1U24LP2VHA	AM24LP2VH*		15 300	765 \$
10221212	HAIER	1U24LP2VHA	AW24LP2VH*		22 000	1 100 \$
209938279	HAIER	1U24TE2HD**	AW24TC2HD**		15 000	750 \$
207769097	Haier	1U24TL2HF**	AW24TL2HF**		16 500	825 \$
10225936	HAIER	1U36LP2VHA	AL36LP2VH*		20 800	1 040 \$
10225935	HAIER	1U36LP2VHA	AM36LP2VH*		18 800	940 \$
10225937	HAIER	1U36LP2VHA	AW36LP2VH*		31 600	1 580 \$
10225938	HAIER	1U48LP2VHA	AL48LP2VH*		24 200	1 210 \$
10225939	HAIER	1U48LP2VHA	AM48LP2VH*		26 600	1 330 \$
207698996	Haier	2U18MS2HD**	AW09TC2HD**, AW09TC2HD**		14 700	735 \$
202449649	HAIER	2U20EH2VHA	Appareils sans conduits		14 000	700 \$
202449650	HAIER	3U24EH2VHA	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207722664	Haier	3U24MS2HD**	ASYW07CRDD**,ASYW07 CRDD**,ASYW09CRDD**		15 000	750 \$
207698998	Haier	3U24MS2HD**	AW07TC2HD**,AW07TC2 HD**,AW09TC2HD**		15 000	750 \$
207722662	Haier	3U24MS2HD**	USYM07UCDD**,USYM07 UCDD**,USYM09UCDSA*		15 000	750 \$
8067004	HAIER	3U24MS2VHB	Appareils sans conduits		15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204878399	HAIER	4U36EH2VH**	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207802647	Haier	4U36MS2HD**	AW07TC2HD**,AW07TC2HD**,AW12CT2HD**		22 800	1 140 \$
208131916	Haier	4U36MS2HD**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 600	1 130 \$
207802648	Haier	4U36MS2HD**	USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*		22 400	1 120 \$
8066788	HAIER	4U36MS2VHB	Appareils avec conduits		21 000	1 050 \$
8066750	HAIER	4U36MS2VHB	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
10316370	HAIER	MVHP036MV2AA	Appareils avec conduits		23 800	1 190 \$
10316369	HAIER	MVHP036MV2AA	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
10316372	HAIER	MVHP048MV2AA	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
10316371	HAIER	MVHP048MV2AA	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
10316378	HAIER	MVHP056MV2AA	Appareils avec conduits		38 000	1 900 \$
10316377	HAIER	MVHP056MV2AA	Appareils sans conduits		38 000	1 900 \$
204628475	HAXXAIR	HVH-12T2D	HAH-12T2D		7 500	375 \$
10258955	HAXXAIR	HVH-18B2D	HAH-18B2D		11 600	580 \$
204628476	HAXXAIR	HVH-18T2D	HAH-18T2D		11 600	580 \$
205306853	HAXXAIR	HVHD-24E2D	HAHD-24E2D		15 300	765 \$
207036462	HAXXAIR	HVHD-24E2D2	HAHD-24E2D2		16 000	800 \$
205726755	HAXXAIR	HVHD-36E2D	HAHD-36E2D		25 000	1 250 \$
207036468	HAXXAIR	HVHD-36E2D2	HAHD-36E2D2		25 000	1 250 \$
207036473	HAXXAIR	HVHD-48E2D2	HAHD-48E2D2		29 400	1 470 \$
205921369	HAXXAIR	HVHD-60E2D	HAHD-60E2D		32 400	1 620 \$
207036475	HAXXAIR	HVHD-60E2D2	HAHD-60E2D2		32 400	1 620 \$
208650724	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAH-09T2D HAH-12T2D		12 200	610 \$
208650725	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAH09-T2D/HAH-12T2D/HAHS-12T2D/HAHC-12T2D		12 200	610 \$
208650723	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAHS-12T2D		12 200	610 \$
204032226	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 400	770 \$
204032224	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Appareils avec conduits		15 400	770 \$
204198639	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
204032227	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 600	1 130 \$
204032225	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204100526	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
205921367	HAXXAIR	HVHSC-18T2D	HAHC-18T2D		11 000	550 \$
205921368	HAXXAIR	HVHSC-18T2D	HAHS-18T2D		12 000	600 \$
8177090	HEIL	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 \$
201835726	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835682	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835724	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835732	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835684	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835730	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835686	HEIL	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835734	HEIL	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767349	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188304	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188305	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188303	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767350	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188307	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188308	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188306	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826625	HEIL	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826623	HEIL	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826624	HEIL	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643055	HEIL	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643054	HEIL	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643053	HEIL	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643058	HEIL	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643057	HEIL	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643056	HEIL	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$
207643067	HEIL	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643066	HEIL	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643065	HEIL	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643064	HEIL	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643063	HEIL	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207643062	HEIL	DLCMH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
201835690	HEIL	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201835692	HEIL	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201835694	HEIL	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643052	HEIL	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643051	HEIL	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643050	HEIL	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643060	HEIL	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643070	HEIL	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643069	HEIL	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643068	HEIL	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201835653	HEIL	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835654	HEIL	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463648	HEIL	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463649	HEIL	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835706	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835704	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835670	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835668	HEIL	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835708	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835712	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835710	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835672	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396099	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835716	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835714	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835674	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921375	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835722	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835718	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835720	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835676	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396102	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835680	HEIL	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350415	HEIL	DLCSR09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350416	HEIL	DLCSR09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206361884	HEIL	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361883	HEIL	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350417	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350418	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350419	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396098	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361885	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826601	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350421	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801571	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350422	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361886	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202892	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202899	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202902	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202910	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202914	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202921	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202924	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202932	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202938	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202945	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202951	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202954	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202958	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202965	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202969	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202976	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202893	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202915	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202939	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202949	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202959	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202970	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202894	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202900	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202903	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202908	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202911	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202916	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202922	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202925	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202930	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202933	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202940	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202946	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202950	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202955	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202960	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202966	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202971	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202977	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202895	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202901	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202904	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202912	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202917	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202926	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202934	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202941	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202947	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202952	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202956	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202961	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202967	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202972	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202978	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202979	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202896	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202905	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202918	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202927	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202935	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202942	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202962	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202973	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202897	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202906	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202919	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202928	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202936	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202943	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202963	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202974	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202898	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202907	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202909	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202913	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202920	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202923	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202929	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202931	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202937	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202944	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202948	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202953	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202957	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202964	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202968	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202975	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202890	HEIL	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202891	HEIL	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202888	HEIL	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202887	HEIL	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202175	HEIL	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202889	HEIL	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188309	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826600	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350423	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350424	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350425	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396103	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361887	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
207099571	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099579	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099627	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099634	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099644	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099659	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099601	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099638	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099701	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099663	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099609	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099685	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099691	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099709	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099702	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099696	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099573	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099580	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099629	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099635	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099645	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099660	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099671	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099682	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099589	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099597	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099642	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099656	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099704	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099667	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099615	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099689	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099695	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099576	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099586	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099594	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099604	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099640	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099654	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099703	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099665	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099612	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099676	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099687	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099693	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099710	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099697	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099717	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099711	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099705	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099698	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099712	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099699	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099570	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099577	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099625	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099633	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099658	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099583	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099591	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099599	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099637	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099706	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099662	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099607	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099684	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099690	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099575	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099582	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099630	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099636	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099646	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099661	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099672	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099683	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099584	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099592	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099602	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099639	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099653	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099707	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099664	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099610	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099686	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099692	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099713	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099700	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099587	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099596	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099606	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099641	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099655	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099708	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099666	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099613	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099688	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099694	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099567	HEIL	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099565	HEIL	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099562	HEIL	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199228	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199232	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199241	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199272	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199230	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199234	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199239	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199243	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199245	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199265	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199273	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199280	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199247	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199250	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199252	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199254	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199256	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199267	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199274	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199281	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199236	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199266	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199282	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199249	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199258	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199260	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199263	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199268	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199275	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199283	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199285	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199269	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199284	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199270	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199286	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199229	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199233	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199242	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199276	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199253	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199231	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199235	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199240	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199244	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199246	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199278	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199287	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199248	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199251	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199255	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199257	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199237	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199238	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199288	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199259	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200409	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199277	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199289	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199291	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199264	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199271	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199279	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199290	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199223	HEIL	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199224	HEIL	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199227	HEIL	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199225	HEIL	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198929	HEIL	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199226	HEIL	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104316	HEIL	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104315	HEIL	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852073	HEIL	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852069	HEIL	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
209852067	HEIL	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852070	HEIL	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852074	HEIL	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852077	HEIL	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852075	HEIL	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852076	HEIL	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852068	HEIL	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852072	HEIL	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852071	HEIL	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
204816625	HISENSE	AMW2-18U3SFA	Appareils avec conduits		12 200	610 \$
204816953	HISENSE	AMW2-18U3SFA	Appareils sans conduits		12 200	610 \$
204816954	HISENSE	AMW2-18U3SFA	Appareils sans conduits		12 200	610 \$
202864314	HISENSE	AMW3-24U3SAA	AST-07UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00		15 400	770 \$
203978167	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 400	770 \$
203446790	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Appareils avec conduits		15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203978137	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
202911535	HISENSE	AMW4-36U3STA	AST-09UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00		23 200	1 160 \$
203978168	HISENSE	AMW4-36U3STA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 600	1 130 \$
203459336	HISENSE	AMW4-36U3STA	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
205123811	HISENSE	AMW5-42U3STA	Appareils avec conduits		24 000	1 200 \$
205123812	HISENSE	AMW5-42U3STA	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
205123813	HISENSE	AMW5-42U3STA	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
203377293	HISENSE	AS-09UW1SVE00	AS-09UW1SVE**00		5 000	250 \$
201981253	HISENSE	AS-09UW3SXE00	AS-09UW3SXE**00		6 500	325 \$
203377564	HISENSE	AS-12UW1SXE00	AS-12UW1SXE**00		7 500	375 \$
201981254	HISENSE	AS-12UW3SXA00	AS-12UW3SXA**00		8 000	400 \$
208193235	HISENSE	AS-24UW3SKK00	AS-24UW3SKK**00		15 500	775 \$
203377929	HISENSE	AST-09UW3SVE01	AST-09UW3SVE**01		5 000	250 \$
208193232	HISENSE	AST-09UW3SXE01	AST-09UW3SXE**01		5 500	275 \$
203845999	HISENSE	AST-12UW3SXE01	AST-12UW3SXE**01		7 500	375 \$
208193233	HISENSE	AST-12UW3SXE02	AST-12UW3SXE**02		6 800	340 \$
203378283	HISENSE	AST-18UW3SBB00	AST-18UW3SBB**00		11 600	580 \$
208193234	HISENSE	AST-18UW3SBB01	AST-18UW3SBB**01		10 500	525 \$
203383847	HISENSE	AST-24UW3SDB01	AST-24UW3SDB**01		14 500	725 \$
204835478	HISENSE	AUW-09U3SS	ACT-09UR3SSCA		6 000	300 \$
204835479	HISENSE	AUW-09U3SS	ADT-09UX3SSBL		6 000	300 \$
207641268	HISENSE	AUW-09U3SS	AST-09UW3SVETV01		5 500	275 \$
204976793	HISENSE	AUW-12U3SS	ACT-12UR3SCA		7 000	350 \$
204976792	HISENSE	AUW-12U3SS	ADT-12UX3SSBL		6 600	330 \$
207641269	HISENSE	AUW-12U3SS	AST-12UW3SXETV01		7 300	365 \$
205013613	HISENSE	AUW-18U3SF	ACT-18UR3SGB		11 000	550 \$
205013614	HISENSE	AUW-18U3SF	ADT-18UX3SFCL		12 000	600 \$
207641266	HISENSE	AUW-18U3SF	AST-18UW3SBBTV00		11 400	570 \$
203167189	HISENSE	AUW-24U3SA	ACT-24UR3SAGB		19 600	980 \$
204976869	HISENSE	AUW-24U3SA	ADT-24UX3SALM		19 200	960 \$
207641267	HISENSE	AUW-24U3SA	AST-24UW3SDBTV01		15 600	780 \$
207641265	HISENSE	AUW-36U3ST1	AS-36UW3SDHTU00		26 000	1 300 \$
205141567	HISENSE	AUW-36U3ST1	AUC-36UR3STHB1		27 200	1 360 \$
205141571	HISENSE	AUW-36U3ST1	AUD-36UX3STHH1		26 000	1 300 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206903532	HISENSE	AUWR-24U3SF2	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
206903535	HISENSE	AUWR-36U3SA2	AUH-36UX3SDH2		25 000	1 250 \$
206903533	HISENSE	AUWR-48U3SP2	AUH-48UX3SEH2		29 400	1 470 \$
206903534	HISENSE	AUWR-60U3SP2	AUWR-60U3SP2		32 400	1 620 \$
203994969	HITACHI	HVAHP036B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		23 800	1 190 \$
203994975	HITACHI	HVAHP036B21S*	HIDM018B21S, HIDM018B21S		23 800	1 190 \$
203995169	HITACHI	HVAHP036B21S*	NULL		23 800	1 190 \$
203994970	HITACHI	HVAHP048B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		32 000	1 600 \$
203994976	HITACHI	HVAHP048B21S*	HIDM024B21S, HIDM024B21S		32 000	1 600 \$
203995170	HITACHI	HVAHP048B21S*	NULL		32 000	1 600 \$
203994965	HITACHI	HVAHP060B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		42 000	2 100 \$
203994978	HITACHI	HVAHP060B21S*	HIDM030B21S, HIDM030B21S		42 000	2 100 \$
203995172	HITACHI	HVAHP060B21S*	NULL		42 000	2 100 \$
207200481	HITACHI	RAC-PH09WHLAE	RAS-PH09PHLAE		8 000	400 \$
207200482	HITACHI	RAC-PH12WHLAE	RAS-PH12PHLAE		9 500	475 \$
207200484	HITACHI	RAC-PH18WHLAE	RAS-PH18PHLAE		13 300	665 \$
207200483	HITACHI	RAC-PH24WHLAE	RAS-PH24PHLAE		15 300	765 \$
206907172	HITACHI	RAC-SH09WHLAE	RAS-SH09RHLAE		7 200	360 \$
206907173	HITACHI	RAC-SH12WHLAE	RAS-SH12RHLAE		9 400	470 \$
206143041	HITACHI	RAC-SH18WHLAE	RAS-SH18RHLAE		12 200	610 \$
206143042	HITACHI	RAC-SH24WHLAE	RAS-SH24RHLAE		15 100	755 \$
206186279	HITACHI	RAM-S18U2HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE		15 300	765 \$
206186275	HITACHI	RAM-S18U2HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE		14 900	745 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206186280	HITACHI	RAM-S24U3HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH07QHLAE		16 900	845 \$
206186278	HITACHI	RAM-S24U3HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE ' RAS-SH07RHLAE		16 000	800 \$
206186281	HITACHI	RAM-S36U4HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE		25 000	1 250 \$
206186276	HITACHI	RAM-S36U4HLAE	RAS-SH09RHLAE ,RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE		25 000	1 250 \$
206186282	HITACHI	RAM-S42U5HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH12QHLAE , RAD-SH12QHLAE		33 000	1 650 \$
206186277	HITACHI	RAM-S42U5HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH12RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE		32 000	1 600 \$
206750851	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RCIM-1.0PNN1DH		6 000	300 \$
206750852	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RPIL-1.0PNN1DH		6 000	300 \$
207656960	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RPK-1.0PNN1DH		5 500	275 \$
206750853	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RCIM-1.5PNN1DH		7 000	350 \$
206750854	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RPIL-1.5PNN1DH		6 600	330 \$
207656961	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RPK-1.5PNN1DH		7 300	365 \$
206750855	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RCI-2.0PNN1DH		11 000	550 \$
206750856	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RPIL-2.0PNN1DH		12 000	600 \$
207656962	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RPK-2.0PNN1DH		11 400	570 \$
206750857	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RCI-3.0PNN1DH		19 600	980 \$
206750858	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RPIM-3.0PNN1DH		19 200	960 \$
207656963	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RPK-3.0PNN1DH		15 600	780 \$
206750859	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RCI-4.0PNN1DH		27 200	1 360 \$
206750860	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RPIM-4.0PNN1DH		26 000	1 300 \$
207656964	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RPK-4.0PNN1DH		26 000	1 300 \$
207698173	HONEYWELL	HOH16S-36AA	HVTAN-24A		21 000	1 050 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207698170	HONEYWELL	HOH16S-36AA	HVTAN-36A		24 000	1 200 \$
207698174	HONEYWELL	HOH16S-60AA	HVTAN-36A		30 000	1 500 \$
207698171	HONEYWELL	HOH16S-60AA	HVTAN-48A		35 000	1 750 \$
207698172	HONEYWELL	HOH16S-60AA	HVTAN-60A		40 000	2 000 \$
208480450	HONEYWELL	HSH17S-36AAA	HVTAN-24SA		16 300	815 \$
208480447	HONEYWELL	HSH17S-36AAA	HVTAN-36SA		24 000	1 200 \$
208480448	HONEYWELL	HSH17S-60AAA	HVTAN-48SA		32 000	1 600 \$
208480449	HONEYWELL	HSH17S-60AAA	HVTAN-60SA		36 000	1 800 \$
205261890	ICP COMMERCIAL	38VMA036HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		25 000	1 250 \$
205261889	ICP COMMERCIAL	38VMA036HDS3-1	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
205261893	ICP COMMERCIAL	38VMA048HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$
205261892	ICP COMMERCIAL	38VMA048HDS3-1	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
205261896	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		42 000	2 100 \$
205261895	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
205261894	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Appareils sans conduits		42 000	2 100 \$
205261899	ICP COMMERCIAL	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		25 000	1 250 \$
205261898	ICP COMMERCIAL	38VMB036HDS3-1	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
205261902	ICP COMMERCIAL	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$
205261901	ICP COMMERCIAL	38VMB048HDS3-1	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
205261905	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		42 000	2 100 \$
205261904	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
205261903	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Appareils sans conduits		42 000	2 100 \$
206330207	INNOVAIR	EIN10H2V32(O)	EIN10H2V32(I)		5 600	280 \$
206330208	INNOVAIR	EIN13H2V32(O)	EIN13H2V32(I)		8 100	405 \$
206330209	INNOVAIR	EIN18H2V32(O)	EIN18H2V32(I)		14 200	710 \$
210365429	INNOVAIR	MHD-18	MHD-CC2.0-17.5-M		13 000	650 \$
210365430	INNOVAIR	MHD-24	MHD-CC2.0-17.5-M		22 000	1 100 \$
208106858	INNOVAIR	SEV18H2R19	DEV18H2R19		11 500	575 \$
208106859	INNOVAIR	SEV24H2R19	DEV24H2R19		17 000	850 \$
208106860	INNOVAIR	SEV30H2R19	DEV30H2R19		19 000	950 \$
208106861	INNOVAIR	SEV36H2R19	DEV36H2R19		18 400	920 \$
208106862	INNOVAIR	SEV48H2R19	DEV48H2R19		33 000	1 650 \$
208106863	INNOVAIR	SEV60H2R19	DEV60H2R19		33 800	1 690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210343158	INNOVAIR	SHV24H2R20	DEV24H2R19		19 200	960 \$
210343156	INNOVAIR	SHV36H2R20	DEV36H2R19		30 400	1 520 \$
210343157	INNOVAIR	SHV48H2R20	DEV48H2R19		36 000	1 800 \$
210343159	INNOVAIR	SHV60H2R20	DEV60H2R19		42 000	2 100 \$
206362547	INNOVAIR	VEA24H2V18	DHV24H2V18		15 637	782 \$
206362548	INNOVAIR	VEA36H2V18	DHV36H2V18		23 243	1 163 \$
206362549	INNOVAIR	VEA48H2V18	DHV48H2V18		27 541	1 378 \$
206362550	INNOVAIR	VEA60H2V18	DHV60H2V18		35 095	1 755 \$
207659305	INNOVAIR	VIN1439H2V32(O)	VIN1439H2V32(I)		24 000	1 200 \$
205129429	INNOVAIR	VIN310H1V51(O)	VIN310H1V51(I)		6 000	300 \$
205129432	INNOVAIR	VIN520H2V51(O)	VIN520H2V51(I)		11 000	550 \$
207821948	INNOVAIR	VOM18H7R2P7	Appareils sans conduits		12 200	610 \$
207821951	INNOVAIR	VOM24H7R3P7	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
207821954	INNOVAIR	VOM36H7R4P7	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207821957	INNOVAIR	VOM42H7R5P7	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
208286573	INNOVAIR	WIN09H7H51(O)	WIN09H7H51(I)		10 500	525 \$
208286574	INNOVAIR	WIN12H7H51(O)	WIN12H7H51(I)		11 500	575 \$
208286575	INNOVAIR	WIN18H7H51(O)	WIN18H7H51(I)		19 000	950 \$
208286577	INNOVAIR	WIN24H7H51(O)	WIN24H7H51(I)		23 000	1 150 \$
207742359	INVERTERCOOL	COH16S-36AA	CVTAN-24A		21 000	1 050 \$
207742356	INVERTERCOOL	COH16S-36AA	CVTAN-36A		24 000	1 200 \$
207742360	INVERTERCOOL	COH16S-60AA	CVTAN-36A		30 000	1 500 \$
207742357	INVERTERCOOL	COH16S-60AA	CVTAN-48A		35 000	1 750 \$
207742358	INVERTERCOOL	COH16S-60AA	CVTAN-60A		40 000	2 000 \$
205966030	JANITROL	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205966004	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966031	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966002	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966003	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966005	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966006	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966010	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966032	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966007	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966008	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966009	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966011	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966012	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965999	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966033	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966013	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966014	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966015	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966019	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966034	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966016	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966017	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966018	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966020	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966021	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966024	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966035	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201 1**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966022	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966023	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966025	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966026	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966027	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200 00**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966036	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201 01**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966028	JANITROL	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966029	JANITROL	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966097	JANITROL	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966098	JANITROL	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205966039	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966099	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966040	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966100	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966037	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966038	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966041	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966046	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966052	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966101	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966053	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966102	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966047	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966048	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966049	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966050	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966051	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205966054	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966055	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966056	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966057	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966061	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966103	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966000	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966104	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966058	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966059	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966078	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966079	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966060	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966062	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966063	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966064	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966065	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966070	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966105	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966071	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966106	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966066	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966067	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966068	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966069	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966072	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966073	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966074	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966075	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966080	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966107	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966081	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966108	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966076	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966077	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966082	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966083	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966084	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966085	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966091	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966458	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966092	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966459	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966086	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966087	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966088	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966089	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966090	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966093	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966094	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966095	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966096	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966124	JANITROL	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205966109	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966125	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966463	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966126	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966460	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966461	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966462	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966464	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966110	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205966134	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966139	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966001	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966140	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966131	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205966132	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966133	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966135	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966136	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966137	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205966114	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966127	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966138	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966128	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966111	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205966112	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966113	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966115	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966119	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966129	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966120	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966130	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966116	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966117	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966118	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966121	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205966122	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966123	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
208836320	KANARTIC	KEOS-09UHE-NA	KEOS-09UHE-NA		9 300	465 \$
208836319	KANARTIC	KEOS-12UHE-NA	KEOS-12UHE-NA		10 300	515 \$
208836317	KANARTIC	KEOS-18UHE-NA	KEOS-18UHE-NA		11 100	555 \$
204760844	KANIONco	KD-09R410AH	KD-09R410AH		5 800	290 \$
204760846	KANIONco	KD-18R410AH	KD-18R410AH		12 000	600 \$
204760847	KANIONco	KD-24R410AH	KD-24R410AH		16 000	800 \$
204760848	KANIONco	KD-36R410AH	KD-36R410AH		27 600	1 380 \$
204760849	KANIONco	KD-48R410AH	KD-48R410AH		33 400	1 670 \$
204760831	KANIONco	KWSM-09IR410AHS19L	KWSM-09IR410AHS19L		6 000	300 \$
207699089	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20.5MVL	KWSM-09IR410AHS20.5MVL		6 800	340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207645883	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20.7MVL	KWSM-09IR410AHS20.6MVL		6 800	340 \$
204760839	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21	KWSM-09IR410AHS21		6 400	320 \$
207699091	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.5MV	KWSM-09IR410AHS21.5MV		6 900	345 \$
207645885	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.7MV	KWSM-09IR410AHS21.6MV		6 900	345 \$
207699079	KANIONco	KWSM-09IR410AHS24MV	KWSM-09IR410AHS24MV		6 000	300 \$
207699077	KANIONco	KWSM-09IR410AHS24MVL	KWSM-09IR410AHS24MVL		6 000	300 \$
205746736	KANIONco	KWSM-09IR410AHS25	KWSM-09IR410AHS25		6 900	345 \$
207645874	KANIONco	KWSM-09IR410AHS26MV	KWSM-09IR410AHS25MV		8 300	415 \$
207645872	KANIONco	KWSM-09IR410AHS26MVL	KWSM-09IR410AHS25MVL		8 400	420 \$
207699078	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21.5MVL	KWSM-12IR410AHS21.5MVL		8 400	420 \$
207645873	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21.7MVL	KWSM-12IR410AHS21.6MVL		8 400	420 \$
204760838	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21L	KWSM-12IR410AHS21L		7 100	355 \$
207699080	KANIONco	KWSM-12IR410AHS22MV	KWSM-12IR410AHS22MV		7 800	390 \$
207645875	KANIONco	KWSM-12IR410AHS24MV	KWSM-12IR410AHS23MV		8 200	410 \$
205572568	KANIONco	KWSM-12IR410AHS25	KWSM-12IR410AHS25		7 800	390 \$
204760835	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19	KWSM-18IR410AHS19		11 000	550 \$
207699093	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19MV	KWSM-18IR410AHS19MV		11 500	575 \$
204760841	KANIONco	KWSM-18IR410AHS21	KWSM-18IR410AHS21		10 400	520 \$
207645887	KANIONco	KWSM-18IR410AHS21MV	KWSM-18IR410AHS20MV		11 500	575 \$
207699081	KANIONco	KWSM-18IR410AHS23.5MV	KWSM-18IR410AHS23.5MV		11 500	575 \$
207645876	KANIONco	KWSM-18IR410AHS23.7MV	KWSM-18IR410AHS23.6MV		14 000	700 \$
207699082	KANIONco	KWSM-24IR410AHS21MV	KWSM-24IR410AHS21MV		15 000	750 \$
207645899	KANIONco	KWSM-24IR410AHS23MV	KWSM-24IR410AHS22MV		18 000	900 \$
205645144	KANIONco	KWSMO-18R410AIH	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207691848	KANIONCO	KWSMO-18R410AIH MV	Appareils sans conduits		14 800	740 \$
207805781	KANIONCO	KWSMO-18R410AIH MV	Appareils sans conduits		14 400	720 \$
205645145	KANIONco	KWSMO-30R410AIH	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
207691850	KANIONCO	KWSMO-30R410AIH MV	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
207691849	KANIONCO	KWSMO-30R410AIH MV	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
205645146	KANIONco	KWSMO-36R410AIH	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207691855	KANIONCO	KWSMO-36R410AIHMV	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
207691852	KANIONCO	KWSMO-48R410AIHMV	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
205756426	KARDA	1KARDA09SZO25	1KARDA09UVW		6 900	345 \$
207614053	KARDA	1KARDA09SZO25	1KARDA09UVW-2		7 000	350 \$
206348120	KARDA	1KARDA09SZO25	2PAMSDH09		7 200	360 \$
205756427	KARDA	1KARDA12SZO22.5	1KARDA12UVW		7 800	390 \$
206348123	KARDA	1KARDA24SZO20.5	2PAMSDH24		14 500	725 \$
201830345	KARDA	1PAMSHH09-SZO-25	1PAMSHH09-SZW-25		6 900	345 \$
201830346	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	1PAMSHH12-SZW-22.5		7 800	390 \$
205921403	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	2KARDA12UVCS		8 700	435 \$
205921404	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	2KARDA12UVD		8 500	425 \$
201830348	KARDA	1PAMSHH24-SZO-20.5	1PAMSHH24-SZW-20.5		15 400	770 \$
205921401	KARDA	1PAMSHH24-SZO-20.5	2KARDA24UVD		17 200	860 \$
205823033	KARDA	2KARDA18MZ2	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206348122	KARDA	2KARDA18SZO20	2PAMSDH18		12 700	635 \$
205724750	KARDA	2KARDA27MZ3	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
205823030	KARDA	2KARDA36MZ4	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
205823036	KARDA	2KARDA48MZ5	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
202608469	KARDA	2PAMSH18-MZO2	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
202608467	KARDA	2PAMSH27-MZO3	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
202608468	KARDA	2PAMSH48-MZO5	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207796637	KARDA	3KARDA09SZO	3KARDA09UVD		6 400	320 \$
207430429	KARDA	3KARDA09SZO	3KARDA09UVW		7 400	370 \$
207614052	KARDA	3KARDA12SZO	1KARDA12UVW		7 600	380 \$
207796640	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12CON		8 400	420 \$
210410112	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12CON-2		10 200	510 \$
207796638	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVC		7 900	395 \$
207796639	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVD		8 300	415 \$
207430432	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVW		7 300	365 \$
207657361	KARDA	3KARDA18MZ2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207657360	KARDA	3KARDA18MZ2	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207657359	KARDA	3KARDA18MZ2	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207796641	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVC		11 000	550 \$
207796642	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVD		12 700	635 \$
207430430	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVW		11 100	555 \$
207796643	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVC		15 000	750 \$
207796644	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVD		14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207430431	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVW		17 000	850 \$
207657364	KARDA	3KARDA27MZ3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
207657362	KARDA	3KARDA27MZ3	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207657363	KARDA	3KARDA27MZ3	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
207657366	KARDA	3KARDA36MZ4	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207657370	KARDA	3KARDA48MZ5	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207657369	KARDA	3KARDA48MZ5	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207657368	KARDA	3KARDA48MZ5	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
8177091	KEEPRITE	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 \$
201835727	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835683	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835725	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835733	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835685	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835731	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835687	KEEPRITE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835735	KEEPRITE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767352	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188311	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188312	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188310	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767353	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188314	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188315	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188313	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826628	KEEPRITE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826626	KEEPRITE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826627	KEEPRITE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643076	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643075	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643074	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643079	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643078	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643077	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207643088	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643087	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643086	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643085	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643084	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643083	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
201835691	KEEPRITE	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201835693	KEEPRITE	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201835695	KEEPRITE	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643073	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643072	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643071	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643081	KEEPRITE	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643091	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643090	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643089	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201835652	KEEPRITE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835655	KEEPRITE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463650	KEEPRITE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463651	KEEPRITE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835707	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835705	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835671	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835669	KEEPRITE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835709	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835713	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835711	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835673	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396109	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835717	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835715	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835675	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921376	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835723	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201835719	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835721	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835677	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396112	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835681	KEEPRITE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350426	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350427	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361889	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361888	KEEPRITE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350428	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350429	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350430	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396108	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361890	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826603	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350432	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801572	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350433	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361891	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202985	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202992	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202995	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207203003	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207203007	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203014	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207203017	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207203025	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207203031	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207203040	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207203046	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207203049	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203053	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203060	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207203064	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203071	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202986	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203008	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203032	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207203044	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203054	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203065	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202987	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202993	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202996	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203001	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203004	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203009	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203015	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203018	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203023	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203026	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203033	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203041	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203045	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203050	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203055	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203061	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203066	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203072	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202988	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202994	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202997	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207203005	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207203010	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207203019	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207203027	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207203036	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203042	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207203047	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207203051	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203056	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203062	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207203067	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203073	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207203074	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202989	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207202998	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207203011	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203020	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207203028	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207203037	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207203057	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207203068	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202990	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202999	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203012	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203021	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203029	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203038	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203058	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203069	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202991	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203000	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203002	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203006	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203013	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203016	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203022	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203024	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203030	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203039	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203043	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203048	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207203052	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203059	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203063	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203070	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202983	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202984	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202981	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202980	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202176	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202982	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188316	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207826602	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350434	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350435	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350436	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396113	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361892	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
207099727	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099732	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099763	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099768	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099778	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099793	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099746	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A*	15 700	785 \$
207099772	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099835	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099797	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099751	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099819	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099825	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099843	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099836	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099830	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099728	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099733	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099764	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099769	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099779	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099794	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099805	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099816	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099739	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099744	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099776	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099790	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099838	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099801	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099755	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099823	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099829	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099730	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099737	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099742	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099748	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099774	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099788	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099837	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099799	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099753	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099810	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099821	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099827	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099844	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099831	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099851	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099845	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099839	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099832	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099846	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099833	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099726	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099731	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099762	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099767	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099792	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099735	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099740	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099745	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099771	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099840	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099796	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099750	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099818	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099824	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099729	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099734	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099765	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099770	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099780	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099795	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099806	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099817	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099736	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099741	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099747	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099773	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099787	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099841	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099798	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099752	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099820	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099826	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099847	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099834	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099738	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099743	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099749	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099775	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099789	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099842	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099800	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099754	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099822	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099828	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099724	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099723	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099721	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199297	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199301	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199310	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199341	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199299	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199303	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199308	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199312	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199314	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199334	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199342	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199349	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199316	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199319	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199321	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199323	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199325	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199336	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199343	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199350	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199305	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199335	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199351	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199318	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199327	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199329	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199332	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199337	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199344	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199352	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199354	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199338	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199353	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199339	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199355	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199298	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199302	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199311	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199345	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199322	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199300	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199304	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199309	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199313	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199315	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199347	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199356	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199317	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199320	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199324	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199326	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199306	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199307	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199357	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199328	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200417	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199346	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199358	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199360	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199333	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199340	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199348	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199359	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199292	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199293	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199296	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199294	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198930	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199295	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104318	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104317	KEEPRITE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852084	KEEPRITE	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852080	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
209852078	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852081	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852085	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852088	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852086	KEEPRITE	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852087	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852079	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852083	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852082	KEEPRITE	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
8177095	KENMORE	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 \$
201835823	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201835778	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835821	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835829	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835780	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835827	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835783	KENMORE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835831	KENMORE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767355	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188318	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188319	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188317	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767356	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188321	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188322	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188320	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826631	KENMORE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826629	KENMORE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826630	KENMORE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643097	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643096	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643095	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643100	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643099	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643098	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$
207643109	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643108	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643107	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643106	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643105	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643104	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
201835787	KENMORE	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201835788	KENMORE	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201835790	KENMORE	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643094	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207643093	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643092	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643102	KENMORE	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643112	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643111	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643110	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201835749	KENMORE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835751	KENMORE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463652	KENMORE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463653	KENMORE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835803	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835801	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835766	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835764	KENMORE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835805	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835809	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835807	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835768	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396119	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835813	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835811	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835770	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921377	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835819	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835815	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835817	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835772	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396122	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835776	KENMORE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350437	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350438	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361894	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361893	KENMORE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350439	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350440	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350441	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396118	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206361895	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826605	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350443	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801573	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350444	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361896	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
206188323	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826604	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350445	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350446	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350447	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396123	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361897	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
208104320	KENMORE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104319	KENMORE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
207691814	KERR	A-KCD24SA-1	B-KCD24SA-1		16 700	835 \$
207691815	KERR	A-KCD30SA-1	B-KCD30SA-1		19 400	970 \$
207691816	KERR	A-KCD36SA-1	B-KCD36SA-1		24 000	1 200 \$
207691817	KERR	A-KCD48SA-1	B-KCD48SA-1		32 000	1 600 \$
210857424	KERR	A-KCD60SA-1	B-KCD60SA-1		42 000	2 100 \$
207657393	KERR	A-KMH06SV-1	B-KMH06SV-1		9 000	450 \$
202110997	KERR	A-KMH09SU-1	B-KMH09DU-1		7 200	360 \$
9710789	KERR	A-KMH09SU-1	B-KMH09SU-1		6 900	345 \$
210568249	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09CU-1		9 000	450 \$
210568255	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09DU-1		10 100	505 \$
208141193	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09SU-1		7 100	355 \$
207657394	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09SV-1		7 500	375 \$
206347316	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12CU-1		8 700	435 \$
202110998	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12DU-1		8 500	425 \$
9710790	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12SU-1		7 800	390 \$
210568256	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12CU-1		9 900	495 \$
210568257	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12DU-1		10 600	530 \$
210568251	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12FU-1		9 600	480 \$
208141194	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12SU-1		7 600	380 \$
207657395	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12SV-1		7 500	375 \$
207657600	KERR	A-KMH18DV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207657598	KERR	A-KMH18DV-1	Appareils avec conduits		11 000	550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207657599	KERR	A-KMH18DV-1	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206913572	KERR	A-KMH18SU-1	B-KMH18SU-1A		10 900	545 \$
208141200	KERR	A-KMH18SU-1	B-KMH18SV-1		10 800	540 \$
206347317	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18CU-1		11 000	550 \$
206347320	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18DU-1		12 700	635 \$
206913037	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18SU-1		10 900	545 \$
205747697	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18SU-1A		10 900	545 \$
206347322	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18UU-1		12 000	600 \$
210568254	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18CU-1		15 600	780 \$
210568253	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18DU-1		15 000	750 \$
208141195	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18SU-1		10 900	545 \$
207657396	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18SV-1		10 800	540 \$
210568250	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18UU-1		12 000	600 \$
202111000	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24DU-1		17 200	860 \$
206913573	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24SU-1A		19 400	970 \$
208141201	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24SV-1		19 800	990 \$
206347318	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24CU-1		14 500	725 \$
206347321	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24DU-1		14 500	725 \$
206913038	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24SU-1		19 400	970 \$
206221393	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24SU-1A		19 400	970 \$
206347323	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24UU-1		14 500	725 \$
210568248	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24CV-1		21 000	1 050 \$
210568247	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24DU-1		21 000	1 050 \$
208141196	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24SU-1		19 400	970 \$
207657397	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24SV-1		19 800	990 \$
210568252	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24UU-1		19 000	950 \$
207657400	KERR	A-KMH24SV-1	C-VMH24CV-1		15 000	750 \$
201866480	KERR	A-KMH28TU-1	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207657603	KERR	A-KMH28TV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207657602	KERR	A-KMH28TV-1	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207657601	KERR	A-KMH28TV-1	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
201866484	KERR	A-KMH36QU-1	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
201866481	KERR	A-KMH36QU-1	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207657621	KERR	A-KMH36QV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207657605	KERR	A-KMH36QV-1	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207657604	KERR	A-KMH36QV-1	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202195107	KERR	A-KMH48PU-1	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207657608	KERR	A-KMH48PV-1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207657607	KERR	A-KMH48PV-1	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207657606	KERR	A-KMH48PV-1	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
206061624	KERR	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1A		19 400	970 \$
10339674	KINGHOME	KM18H4O	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
204462622	KINGHOME	KM18UH5O	Appareils sans conduits		17 000	850 \$
10339781	KINGHOME	KM24H4O	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
204462623	KINGHOME	KM24UH5O	Appareils sans conduits		17 900	895 \$
10340478	KINGHOME	KM30H4O	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
10340485	KINGHOME	KM36H4O	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
204462624	KINGHOME	KM36UH5O	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
10340613	KINGHOME	KM42H4O	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
204462625	KINGHOME	KM42UH5O	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
204462626	KINGHOME	KM48UH5O	Appareils sans conduits		38 000	1 900 \$
10333042	KINGHOME	KU21-ODU18-3	KU21-CDU18-3		10 900	545 \$
204462627	KINGHOME	KU21-ODU18-4	KU21-CDU18-4S		12 500	625 \$
10338165	KINGHOME	KU21-ODU24-3	KU21-CDU24-3		16 700	835 \$
204462787	KINGHOME	KU21-ODU24-4	KU21-CDU24-4		16 500	825 \$
10338143	KINGHOME	KU21-ODU30-3	KU21-CDU30-3		16 700	835 \$
204462788	KINGHOME	KU21-ODU30-4	KU21-CDU30-4		17 500	875 \$
10338148	KINGHOME	KU21-ODU36-3	KU21-CDU36-3		24 600	1 230 \$
204462789	KINGHOME	KU21-ODU36-4	KU21-CDU36-4		29 400	1 470 \$
10338155	KINGHOME	KU21-ODU42-3	KU21-CDU42-3		24 800	1 240 \$
204462790	KINGHOME	KU21-ODU42-4	KU21-CDU42-4		28 600	1 430 \$
10338151	KINGHOME	KU21-ODU48-3	KU21-CDU48-3		30 600	1 530 \$
205287677	KINGHOME	KU21-ODU48-4	KU21-CDU48-4S		33 000	1 650 \$
204462632	KINGHOME	KU21-ODU48-4	KU21-CDU48-4S		33 000	1 650 \$
211177532	KINGHOME	KU36UHO	KCA24*1	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 \$
211177533	KINGHOME	KU36UHO	KCA36*1	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 \$
206414276	KINGHOME	KU36UHO	KU24UH2I		16 300	815 \$
205756438	KINGHOME	KU36UHO	KU24UHI		16 300	815 \$
206414277	KINGHOME	KU36UHO	KU36UH2I		24 000	1 200 \$
204743192	KINGHOME	KU36UHO	KU36UHI		24 400	1 220 \$
211177534	KINGHOME	KU60UHO	KCA48*1	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 \$
206414279	KINGHOME	KU60UHO	KU48UH2I		32 000	1 600 \$
206322337	KINGHOME	KU60UHO	KU48UHI		32 800	1 640 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206414278	KINGHOME	KU60UHO	KU60UH2I		36 000	1 800 \$
205724739	KINGHOME	KU60UHO	KU60UHI		38 000	1 900 \$
209847250	KINGHOME	KW09HQ25SAO	KW09HQ25SAI		7 000	350 \$
209847249	KINGHOME	KW09HQ25SDO	KW09HQ25SDI		7 000	350 \$
204760468	KINGHOME	KW09HQ2B8AO	KW09HQ2B8AI		6 100	305 \$
10333036	KINGHOME	KW09HQ2B8DO	KW09HQ2B8DI		7 300	365 \$
203493069	KINGHOME	KW09HQ3D6DO	KW09HQ3D6DI		7 300	365 \$
10338157	KINGHOME	KW09HTBA3DO	KW09HTBA3DI		5 800	290 \$
10338834	KINGHOME	KW09HUCA4DO	KW09HUCA4DI		5 380	269 \$
209847248	KINGHOME	KW12HQ25SAO	KW12HQ25SAI		6 300	315 \$
209847247	KINGHOME	KW12HQ25SDO	KW12HQ25SDI		6 300	315 \$
204760469	KINGHOME	KW12HQ2B8AO	KW12HQ2B8AI		6 800	340 \$
10333037	KINGHOME	KW12HQ2B8DO	KW12HQ2B8DI		7 700	385 \$
203493070	KINGHOME	KW12HQ3D6DO	KW12HQ3D6DI		8 300	415 \$
10338158	KINGHOME	KW12HTBA3DO	KW12HTBA3DI		8 000	400 \$
10338835	KINGHOME	KW12HUCA4DO	KW12HUCA4DI		8 500	425 \$
211177526	KINGHOME	KW18HP25SDO	KW18HP25SDI		11 000	550 \$
211151018	KINGHOME	KW18HQ25SDO	KW18HQ25SDI		10 800	540 \$
10333040	KINGHOME	KW18HQ2B8DO	KW18HQ2B8DI		12 400	620 \$
203493071	KINGHOME	KW18HQ3D6DO	KW18HQ3D6DI		14 200	710 \$
10338159	KINGHOME	KW18HTCA3DO	KW18HTCA3DI		12 100	605 \$
10338836	KINGHOME	KW18HUCA4DO	KW18HUCA4DI		12 700	635 \$
208141285	KINGHOME	KW24HQ17SDO	KW24HQ17SDI		13 900	695 \$
209847251	KINGHOME	KW24HQ25SDO	KW24HQ25SDI		15 000	750 \$
10338140	KINGHOME	KW24HQ2B8DO	KW24HQ2B8DI		14 600	730 \$
10333026	KINGHOME	KW24HQ3B8DO	KW24HQ3B8DI		16 000	800 \$
203498481	KINGHOME	KW24HQ3D6DO	KW24HQ3D6DI		15 500	775 \$
211164219	KINGHOME	KW30HQ20SDO	KW30HQ20SDI		18 500	925 \$
211177527	KINGHOME	KW36HQ20SDO	KW36HQ20SDI		22 000	1 100 \$
207251114	LBG Products	LBH09ATO	LBH09ATI		6 000	300 \$
206726728	LBG Products	LBH09AWO	LBH09AWI		7 000	350 \$
207251115	LBG Products	LBH09DTO	LBH09DTI		6 000	300 \$
206853245	LBG Products	LBH09DWO	LBH09DWI		7 300	365 \$
207251116	LBG Products	LBH12ATO	LBH12ATI		7 000	350 \$
206726729	LBG Products	LBH12AWO	LBH12AWI		7 700	385 \$
207251120	LBG Products	LBH12DTO	LBH12DTI		7 000	350 \$
206853246	LBG Products	LBH12DWO	LBH12DWI		7 700	385 \$
207251118	LBG Products	LBH18DTO	LBH18DTI		11 400	570 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206853244	LBG Products	LBH18DWO	LBH18DWI		12 400	620 \$
207251117	LBG Products	LBH24DTO	LBH24DTI		14 800	740 \$
206853247	LBG Products	LBH24DWO	LBH24DWI		14 600	730 \$
207251119	LBG Products	LBH36DTO	LBH36DTI		24 000	1 200 \$
208130826	LBG Products	LBHB06DVWO	LBHB06DVWI		7 500	375 \$
208130803	LBG Products	LBHB09DUWO	LBHB09DUWI		6 100	305 \$
208130813	LBG Products	LBHB09DUWO	LMHB09DFI		6 300	315 \$
208130807	LBG Products	LBHB09DUWO	LMHB09DSI		6 100	305 \$
208130827	LBG Products	LBHB09DVWO	LBHB09DUWI		7 400	370 \$
208130837	LBG Products	LBHB09DVWO	LMHB09DFI		6 400	320 \$
208130831	LBG Products	LBHB09DVWO	LMHB09DSI		6 100	305 \$
207629153	LBG Products	LBHB09DYWO	LBHB09DYWI		7 300	365 \$
208130804	LBG Products	LBHB12DUWO	LBHB12DUWI		8 000	400 \$
208130814	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DFI		8 300	415 \$
208130808	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DSI		7 800	390 \$
208130820	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DZGI		6 900	345 \$
208130828	LBG Products	LBHB12DVWO	LBHB12DUWI		7 300	365 \$
208130838	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DFI		8 300	415 \$
208130832	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DSI		7 900	395 \$
208130843	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DZGI		8 400	420 \$
207629154	LBG Products	LBHB12DYWO	LBHB12DYWI		7 300	365 \$
208130805	LBG Products	LBHB18DUWO	LBHB18DUWI		11 900	595 \$
208130815	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DFI		12 000	600 \$
208130809	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DSI		12 000	600 \$
208130821	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DZDI		12 300	615 \$
208130829	LBG Products	LBHB18DVWO	LBHB18DUWI		11 100	555 \$
208130839	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DFI		12 700	635 \$
208130833	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DSI		11 000	550 \$
208130844	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DZDI		12 000	600 \$
207629155	LBG Products	LBHB18DYWO	LBHB18DYWI		19 800	990 \$
208130806	LBG Products	LBHB24DUWO	LBHB24DUWI		16 800	840 \$
208130816	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DFI		13 500	675 \$
208130810	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DSI		15 600	780 \$
208130822	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DZDI		12 000	600 \$
208130830	LBG Products	LBHB24DVWO	LBHB24DUWI		17 000	850 \$
208130840	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DFI		14 500	725 \$
208130834	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DSI		15 000	750 \$
208130845	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DZDI		14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206726718	LBG Products	LCH24036DO	LCH24DGHNI		16 300	815 \$
206726719	LBG Products	LCH24036DO	LCH36DGHNI		24 000	1 200 \$
206726721	LBG Products	LCH48060DO	LCH48DGHNI		32 000	1 600 \$
206726720	LBG Products	LCH48060DO	LCH60DGHNI		36 000	1 800 \$
208136300	LBG Products	LCHB18DO	LCHB18DHNI		11 500	575 \$
208136301	LBG Products	LCHB24DO	LCHB24DHNI		17 000	850 \$
208136302	LBG Products	LCHB30DO	LCHB30DHNI		19 000	950 \$
208136303	LBG Products	LCHB36DO	LCHB36DHNI		18 400	920 \$
208136304	LBG Products	LCHB48DO	LCHB48DHNI		33 000	1 650 \$
207641328	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DHNI		33 800	1 690 \$
208136305	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DHNI		33 800	1 690 \$
207641306	LBG Products	LMHB18DO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207641305	LBG Products	LMHB18DO	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207641304	LBG Products	LMHB18DO	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207641309	LBG Products	LMHB27DO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
207641307	LBG Products	LMHB27DO	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207641308	LBG Products	LMHB27DO	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
207641311	LBG Products	LMHB36DO	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207641315	LBG Products	LMHB48DO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207641314	LBG Products	LMHB48DO	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207641313	LBG Products	LMHB48DO	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
207641318	LBG Products	LMUHB18DO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 200	760 \$
207641317	LBG Products	LMUHB18DO	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207641316	LBG Products	LMUHB18DO	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
207641321	LBG Products	LMUHB27DO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 900	845 \$
207641319	LBG Products	LMUHB27DO	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207641320	LBG Products	LMUHB27DO	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
207641324	LBG Products	LMUHB36DO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207641323	LBG Products	LMUHB36DO	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207641322	LBG Products	LMUHB36DO	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207641327	LBG Products	LMUHB48DO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207641326	LBG Products	LMUHB48DO	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207641325	LBG Products	LMUHB48DO	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
208130817	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DFI		27 000	1 350 \$
208130811	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DSI		23 000	1 150 \$
208130823	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DZDI		22 000	1 100 \$
208130818	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DFI		29 000	1 450 \$
208130812	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DSI		28 000	1 400 \$
208130824	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DZDI		29 000	1 450 \$
208130819	LBG Products	LUHB60DO	LUHB60DFI		34 400	1 720 \$
208130825	LBG Products	LUHB60DO	LUHB60DZDI		35 000	1 750 \$
208130841	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DFI		28 000	1 400 \$
208130835	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DSI		25 000	1 250 \$
208130846	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DZDI		25 000	1 250 \$
208130842	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DFI		33 000	1 650 \$
208130836	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DSI		35 000	1 750 \$
208130847	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DZDI		35 000	1 750 \$
206840732	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
206840733	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 800	740 \$
206840734	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 800	740 \$
206840739	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 800	740 \$
206840741	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840750	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 700	735 \$
206840751	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 800	740 \$
206840752	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 800	740 \$
206840753	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840485	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	15 200	760 \$
206840486	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	15 300	765 \$
206840487	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	15 300	765 \$
206840492	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	15 300	765 \$
206840494	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	15 300	765 \$
206840503	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	15 200	760 \$
206840504	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	15 300	765 \$
206840505	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	15 300	765 \$
206840506	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	15 300	765 \$
206840507	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	15 200	760 \$
206840509	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	15 200	760 \$
206840763	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
206840510	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 700	735 \$
206840511	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206840516	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 800	740 \$
206840518	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 700	735 \$
206840527	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 700	735 \$
206840528	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 800	740 \$
206840529	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 800	740 \$
206840530	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 \$
206840476	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		14 800	740 \$
206840767	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		15 100	755 \$
206840540	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	15 400	770 \$
206840541	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	15 400	770 \$
206840542	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	15 400	770 \$
206840547	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 900	745 \$
206840549	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840558	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 800	740 \$
206840559	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 800	740 \$
206840560	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 800	740 \$
206840561	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840571	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 300	715 \$
206840572	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 400	720 \$
206840573	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 400	720 \$
206840578	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 900	745 \$
206840580	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840589	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 800	740 \$
206840590	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 900	745 \$
206840591	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 900	745 \$
206840592	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840602	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	SL280UH060NV36A*	15 400	770 \$
206840603	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	15 400	770 \$
206840604	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	15 400	770 \$
206840609	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	14 900	745 \$
206840611	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840620	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	14 800	740 \$
206840621	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	14 800	740 \$
206840622	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	14 800	740 \$
206840623	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840633	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH060NV36A*	14 300	715 \$
206840634	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206840635	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	14 400	720 \$
206840640	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	14 900	745 \$
206840642	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840651	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	14 800	740 \$
206840652	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	14 900	745 \$
206840653	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	14 900	745 \$
206840654	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840657	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	15 400	770 \$
206840658	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	15 400	770 \$
206840777	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
206840778	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070V36A*	14 800	740 \$
206840779	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 800	740 \$
206840784	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 800	740 \$
206840786	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840795	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090V36B*	14 700	735 \$
206840796	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 800	740 \$
206840797	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 800	740 \$
206840798	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840667	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH060NV36A*	15 200	760 \$
206840668	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070V36A*	15 300	765 \$
206840669	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070XV36A*	15 300	765 \$
206840674	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH045XV36B*	15 300	765 \$
206840676	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH070XV36B*	15 300	765 \$
206840685	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL280UH090V36B*	15 200	760 \$
206840686	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH040NV36B*	15 300	765 \$
206840687	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH060NV36B*	15 300	765 \$
206840688	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	15 300	765 \$
206840689	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	EL296UH090XV36C*	15 200	760 \$
206840691	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLP99UH090XV36C*	15 200	760 \$
206840701	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
206840702	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	14 700	735 \$
206840703	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 700	735 \$
206840708	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 800	740 \$
206840710	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 700	735 \$
206840719	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V36B*	14 700	735 \$
206840720	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 800	740 \$
206840721	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 800	740 \$
206840722	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206840807	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840808	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	21 000	1 050 \$
206840809	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	21 000	1 050 \$
206840815	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206840817	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840827	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	20 800	1 040 \$
206840828	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$
206840829	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206840830	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840831	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840833	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840841	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 \$
206840842	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	20 600	1 030 \$
206840843	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	20 600	1 030 \$
206840847	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
206840848	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206840857	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	20 400	1 020 \$
206840858	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	20 600	1 030 \$
206840859	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	20 600	1 030 \$
206840860	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
206840861	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206840862	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206840800	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		21 200	1 060 \$
206840871	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 \$
206840872	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840873	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 \$
206840879	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 400	1 070 \$
206840880	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 400	1 070 \$
206840889	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	21 200	1 060 \$
206840890	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	21 200	1 060 \$
206840891	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	21 400	1 070 \$
206840892	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	21 400	1 070 \$
206840893	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	21 400	1 070 \$
206840894	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	21 400	1 070 \$
206840895	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 400	1 070 \$
206840898	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840901	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 800	1 040 \$
206840902	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206840906	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
206840908	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 400	1 020 \$
206841023	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	20 200	1 010 \$
206841024	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	20 200	1 010 \$
206841025	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	20 400	1 020 \$
206841026	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	20 400	1 020 \$
206841027	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 \$
206841028	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 400	1 020 \$
206841029	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 400	1 020 \$
206840925	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 \$
206840926	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840927	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 \$
206840933	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	21 400	1 070 \$
206840934	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	21 400	1 070 \$
206840943	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	21 200	1 060 \$
206840944	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	21 200	1 060 \$
206840945	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	21 400	1 070 \$
206840946	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	21 400	1 070 \$
206840947	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	21 400	1 070 \$
206840948	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	21 400	1 070 \$
206840949	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	21 400	1 070 \$
206840952	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840955	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	20 800	1 040 \$
206840956	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206841033	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
206841035	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	20 400	1 020 \$
206841049	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	20 200	1 010 \$
206841050	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	20 200	1 010 \$
206841051	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	20 400	1 020 \$
206841052	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	20 400	1 020 \$
206841053	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 \$
206841054	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	20 400	1 020 \$
206841055	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 400	1 020 \$
206841059	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	22 000	1 100 \$
206841064	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	22 000	1 100 \$
206841066	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	22 000	1 100 \$
206841075	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	21 800	1 090 \$
206841076	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206841078	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 800	1 090 \$
206841079	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	22 000	1 100 \$
206840963	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840964	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070V36A*	21 000	1 050 \$
206840965	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070XV36A*	21 000	1 050 \$
206840971	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206840973	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840983	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL280UH090V36B*	20 800	1 040 \$
206840984	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$
206840985	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206840986	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840987	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36C+TDR	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840989	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840997	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 \$
206840998	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	20 600	1 030 \$
206840999	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	20 600	1 030 \$
206841003	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
206841004	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206841013	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH080NV48B*	20 400	1 020 \$
206841014	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V48B*	20 600	1 030 \$
206841015	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090XV48B*	20 600	1 030 \$
206841016	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
206841017	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206841018	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206841089	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841090	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	31 200	1 560 \$
206841091	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	31 200	1 560 \$
206841092	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	31 200	1 560 \$
206841102	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	31 000	1 550 \$
206841103	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	31 200	1 560 \$
206841104	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	31 200	1 560 \$
206841105	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	31 000	1 550 \$
206841106	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	31 200	1 560 \$
206841107	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	31 200	1 560 \$
206841108	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	31 200	1 560 \$
206841109	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	31 200	1 560 \$
206841110	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841111	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	31 200	1 560 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206841112	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	31 200	1 560 \$
206841115	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841116	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841117	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 \$
206841118	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841125	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
206841126	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 \$
206841127	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
206841128	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 \$
206841129	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841130	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841131	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 \$
206841132	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 \$
206841133	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841134	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841135	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841082	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		31 000	1 550 \$
206841147	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	31 400	1 570 \$
206841148	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	31 600	1 580 \$
206841149	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	31 600	1 580 \$
206841213	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	31 000	1 550 \$
206841214	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841215	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 \$
206841216	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841224	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 600	1 530 \$
206841225	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 800	1 540 \$
206841226	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841227	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 600	1 530 \$
206841228	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841229	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841230	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 \$
206841231	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 \$
206841232	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	31 000	1 550 \$
206841233	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841234	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841156	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	31 400	1 570 \$
206841157	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	31 600	1 580 \$
206841287	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	31 600	1 580 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206841237	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	31 000	1 550 \$
206841238	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841239	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 \$
206841240	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841248	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	30 600	1 530 \$
206841249	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	30 800	1 540 \$
206841250	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841251	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	30 600	1 530 \$
206841252	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841253	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841254	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 \$
206841255	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 \$
206841256	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	31 000	1 550 \$
206841257	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841258	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841261	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841263	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841268	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	30 600	1 530 \$
206841269	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	30 400	1 520 \$
206841270	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841271	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841272	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841275	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841277	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841282	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	30 600	1 530 \$
206841283	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	30 400	1 520 \$
206841284	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841285	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841286	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841164	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841165	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	31 200	1 560 \$
206841166	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV48C*	31 200	1 560 \$
206841167	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	31 200	1 560 \$
206841177	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	31 000	1 550 \$
206841178	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	31 200	1 560 \$
206841179	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	31 200	1 560 \$
206841180	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	31 000	1 550 \$
206841181	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	31 200	1 560 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206841182	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	31 200	1 560 \$
206841183	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV48C*	31 200	1 560 \$
206841184	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	31 200	1 560 \$
206841185	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841186	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	31 200	1 560 \$
206841187	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	31 200	1 560 \$
206841190	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841191	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841192	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 \$
206841193	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841200	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
206841201	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 \$
206841202	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
206841203	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 \$
206841204	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841205	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841206	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 \$
206841207	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 \$
206841208	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841209	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841210	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841463	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841466	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 600	1 830 \$
206841476	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841478	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841490	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 200	1 810 \$
206841491	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841492	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841493	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841494	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841500	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 800	1 840 \$
206841502	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841509	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841510	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	36 400	1 820 \$
206841511	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841512	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 200	1 810 \$
206841513	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 600	1 830 \$
206841514	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206841515	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841516	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 800	1 840 \$
206841517	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841290	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	35 600	1 780 \$
206841292	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	35 400	1 770 \$
206841293	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	35 200	1 760 \$
206841288	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		35 800	1 790 \$
206841321	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841323	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841331	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 000	1 800 \$
206841332	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	36 200	1 810 \$
206841333	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	36 200	1 810 \$
206841334	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 000	1 800 \$
206841335	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 400	1 820 \$
206841336	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841337	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 400	1 820 \$
206841338	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841339	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841341	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 \$
206841343	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 \$
206841344	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	36 000	1 800 \$
206841372	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841374	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841382	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	36 000	1 800 \$
206841383	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	36 200	1 810 \$
206841384	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	36 200	1 810 \$
206841385	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	36 000	1 800 \$
206841386	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	36 400	1 820 \$
206841387	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841388	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	36 400	1 820 \$
206841389	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841390	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841392	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 \$
206841394	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 \$
206841395	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP99UH135XV60D*	36 000	1 800 \$
206841410	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	35 000	1 750 \$
206841411	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	35 000	1 750 \$
206841420	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	35 000	1 750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206841421	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	35 000	1 750 \$
206841536	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841539	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH100NV60C*	36 600	1 830 \$
206841549	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841551	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841563	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	36 200	1 810 \$
206841564	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841565	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841566	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841567	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841425	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	36 800	1 840 \$
206841427	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841434	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841435	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	36 400	1 820 \$
206841436	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841437	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	36 200	1 810 \$
206841438	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	36 600	1 830 \$
206841439	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	36 600	1 830 \$
206841440	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841441	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 800	1 840 \$
206841442	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841444	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	35 600	1 780 \$
206841446	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	35 400	1 770 \$
206841447	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	35 200	1 760 \$
208106641	Lennox	MHB009S4S-1L	MWMB009S4-1L		6 000	300 \$
208106643	Lennox	MHB009S4S-1P	MWMB009S4-1P		6 000	300 \$
208106642	Lennox	MHB012S4S-1L	MWMB012S4-1L		7 000	350 \$
208106644	Lennox	MHB012S4S-1P	MWMB012S4-1P		7 000	350 \$
208106645	Lennox	MHB018S4S-1P	MWMB018S4-1P		11 400	570 \$
208106646	Lennox	MHB024S4S-1P	MWMB024S4-1P		14 800	740 \$
10528569	LENNOX	MLA009S4S-1P	MMDB009S4-2P		7 200	360 \$
9920038	LENNOX	MLA009S4S-1P	MWMA009S4-2P		6 900	345 \$
201796632	LENNOX	MLA009S4S-1P	MWMA009S4-3P		6 900	345 \$
10528570	LENNOX	MLA012S4S-1P	MMDB012S4-2P		8 500	425 \$
9920041	LENNOX	MLA012S4S-1P	MWMA012S4-2P		7 800	390 \$
201796633	LENNOX	MLA012S4S-1P	MWMA012S4-3P		7 800	390 \$
10528572	LENNOX	MLA024S4S-1P	MMDB024S4-2P		17 200	860 \$
9920047	LENNOX	MLA024S4S-1P	MWMA024S4-2P		15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201771988	LENNOX	MLA030S4M-1P	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
204330673	LENNOX	MLA036S4M-1P	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
201771989	LENNOX	MLA036S4M-1P	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
9920055	LENNOX	MLA036S4M-1P	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207683531	LENNOX	MLB009S4S-1P	M22A009S4-2P		6 100	305 \$
207683524	LENNOX	MLB009S4S-1P	MMDB009S4-2P		6 400	320 \$
207683520	LENNOX	MLB009S4S-1P	MWMC009S4-1P		7 500	375 \$
207683532	LENNOX	MLB012S4S-1P	M22A012S4-2P		7 900	395 \$
207683528	LENNOX	MLB012S4S-1P	MFMA012S4-1P		8 400	420 \$
207683525	LENNOX	MLB012S4S-1P	MMDB012S4-2P		8 300	415 \$
207683521	LENNOX	MLB012S4S-1P	MWMC012S4-1P		7 500	375 \$
207768729	LENNOX	MLB018S4M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 000	550 \$
207768728	LENNOX	MLB018S4M-1P	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207768727	LENNOX	MLB018S4M-1P	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207683529	LENNOX	MLB018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 000	600 \$
207683526	LENNOX	MLB018S4S-1P	MMDB018S4-2P		12 700	635 \$
207683522	LENNOX	MLB018S4S-1P	MWMC018S4-1P		10 800	540 \$
207683534	LENNOX	MLB024S4S-1P	M33C024S4-1P		15 000	750 \$
207683530	LENNOX	MLB024S4S-1P	MCFA024S4-2P		14 500	725 \$
207683527	LENNOX	MLB024S4S-1P	MMDB024S4-2P		14 500	725 \$
207683523	LENNOX	MLB024S4S-1P	MWMC024S4-1P		19 800	990 \$
207768732	LENNOX	MLB030S4M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 152	858 \$
207768731	LENNOX	MLB030S4M-1P	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207768730	LENNOX	MLB030S4M-1P	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207699106	LENNOX	MLB036S4M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207699105	LENNOX	MLB036S4M-1P	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207699104	LENNOX	MLB036S4M-1P	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
205782164	LENNOX	MLB036S4S-1P	M33A036S4-2P		25 400	1 270 \$
205782162	LENNOX	MLB036S4S-1P	MCFA036S4-2P		25 000	1 250 \$
205782160	LENNOX	MLB036S4S-1P	MMDB036S4-2P		28 000	1 400 \$
207699099	LENNOX	MLB036S4S-2P	M33C036S4-1P		25 000	1 250 \$
207699097	LENNOX	MLB036S4S-2P	MCFA036S4-2P		25 000	1 250 \$
207699095	LENNOX	MLB036S4S-2P	MMDB036S4-2P		28 000	1 400 \$
205747589	LENNOX	MLB048S4M-1P	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
205747588	LENNOX	MLB048S4M-1P	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207699109	LENNOX	MLB048S4M-2P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207699108	LENNOX	MLB048S4M-2P	MMDB009S4-2P		28 000	1 400 \$
207699107	LENNOX	MLB048S4M-2P	MWMC009S4-1P		30 000	1 500 \$
205782165	LENNOX	MLB048S4S-1P	M33B048S4-2P		35 000	1 750 \$
205782163	LENNOX	MLB048S4S-1P	MCFA048S4-2P		35 000	1 750 \$
205782161	LENNOX	MLB048S4S-1P	MMDB048S4-2P		33 000	1 650 \$
207699100	LENNOX	MLB048S4S-2P	M33C048S4-1P		35 000	1 750 \$
207699098	LENNOX	MLB048S4S-2P	MCFA048S4-2P		35 000	1 750 \$
207699096	LENNOX	MLB048S4S-2P	MMDB048S4-2P		33 000	1 650 \$
201796628	LENNOX	MPB009S4S-1L	MWMB009S4-2L		6 500	325 \$
10058830	LENNOX	MPB009S4S-1P	M22A009S4-1P		5 800	290 \$
10058831	LENNOX	MPB009S4S-1P	M22A009S4-2P		5 800	290 \$
10058816	LENNOX	MPB009S4S-1P	MMDA009S4-2P		6 200	310 \$
10056169	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-1P		5 800	290 \$
10056170	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-2P		5 800	290 \$
201796630	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-3P		5 800	290 \$
10056168	LENNOX	MPB012S4S-1L	MWMB012S4-1L		7 600	380 \$
201796629	LENNOX	MPB012S4S-1L	MWMB012S4-2L		7 600	380 \$
10058832	LENNOX	MPB012S4S-1P	M22A012S4-1P		7 500	375 \$
10058833	LENNOX	MPB012S4S-1P	M22A012S4-2P		7 500	375 \$
206188242	LENNOX	MPB012S4S-1P	MFMA012S4-1P		7 200	360 \$
10056171	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-1P		7 700	385 \$
10056172	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-2P		7 700	385 \$
201796631	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-3P		7 700	385 \$
10062010	LENNOX	MPB018S4M-1P	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
203343586	LENNOX	MPB018S4M-2P	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
10058834	LENNOX	MPB018S4S-1P	M22A018S4-1P		12 000	600 \$
10058835	LENNOX	MPB018S4S-1P	M22A018S4-2P		12 000	600 \$
10058825	LENNOX	MPB018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 000	600 \$
10056173	LENNOX	MPB018S4S-1P	MWMA018S4-1P		11 400	570 \$
10056174	LENNOX	MPB018S4S-1P	MWMA018S4-2P		11 400	570 \$
10058836	LENNOX	MPB024S4S-1P	M33A024S4-1P		15 800	790 \$
10058826	LENNOX	MPB024S4S-1P	MCFA024S4-1P		15 000	750 \$
10058827	LENNOX	MPB024S4S-1P	MCFA024S4-2P		15 000	750 \$
10056175	LENNOX	MPB024S4S-1P	MWMA024S4-1P		15 300	765 \$
10056176	LENNOX	MPB024S4S-1P	MWMA024S4-2P		15 300	765 \$
203343587	LENNOX	MPB030S4M-2P	Appareils sans conduits		17 200	860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10062014	LENNOX	MPB036S4M-1P	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
10528567	LENNOX	MPB036S4S-1P	MMDB036S4-1P		27 600	1 380 \$
10062016	LENNOX	MPB048S4M-1P	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
10058839	LENNOX	MPB048S4S-1P	M33B048S4-1P		35 000	1 750 \$
10058829	LENNOX	MPB048S4S-1P	MCFA048S4-1P		35 000	1 750 \$
10528568	LENNOX	MPB048S4S-1P	MMDB048S4-1P		33 400	1 670 \$
207683514	LENNOX	MPC009S4S-1P	M22A009S4-2P		6 100	305 \$
207683503	LENNOX	MPC009S4S-1P	MMDB009S4-2P		6 300	315 \$
207683497	LENNOX	MPC009S4S-1P	MWMC009S4-1P		6 100	305 \$
207683496	LENNOX	MPC012S4S-1L	MWMC012S4-1L		7 400	370 \$
207683515	LENNOX	MPC012S4S-1P	M22A012S4-2P		7 800	390 \$
207683509	LENNOX	MPC012S4S-1P	MFMA012S4-1P		6 900	345 \$
207683504	LENNOX	MPC012S4S-1P	MMDB012S4-2P		8 300	415 \$
207683498	LENNOX	MPC012S4S-1P	MWMC012S4-1P		8 000	400 \$
207768723	LENNOX	MPC018S4M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 000	550 \$
207768722	LENNOX	MPC018S4M-1P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207768721	LENNOX	MPC018S4M-1P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207683516	LENNOX	MPC018S4S-1P	M22A018S4-2P		12 000	600 \$
207683510	LENNOX	MPC018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 300	615 \$
207683505	LENNOX	MPC018S4S-1P	MMDB018S4-2P		12 000	600 \$
207683499	LENNOX	MPC018S4S-1P	MWMC018S4-1P		12 700	635 \$
207699118	LENNOX	MPC024S4M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 165	759 \$
207699117	LENNOX	MPC024S4M-1P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207699116	LENNOX	MPC024S4M-1P	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207683517	LENNOX	MPC024S4S-1P	M33C024S4-1P		15 600	780 \$
207683511	LENNOX	MPC024S4S-1P	MCFA024S4-2P		12 000	600 \$
207683506	LENNOX	MPC024S4S-1P	MMDB024S4-2P		13 500	675 \$
207683500	LENNOX	MPC024S4S-1P	MWMC024S4-1P		14 200	710 \$
207699112	LENNOX	MPC030S4M-1P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207699111	LENNOX	MPC030S4M-1P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207699110	LENNOX	MPC030S4M-1P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207768724	LENNOX	MPC036S4M-1P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207683518	LENNOX	MPC036S4S-1P	M33C036S4-1P		23 000	1 150 \$
207683512	LENNOX	MPC036S4S-1P	MCFA036S4-2P		22 000	1 100 \$
207683507	LENNOX	MPC036S4S-1P	MMDB036S4-2P		27 000	1 350 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207683519	LENNOX	MPC048S4S-1P	M33C048S4-1P		28 000	1 400 \$
207683513	LENNOX	MPC048S4S-1P	MCFA048S4-2P		29 000	1 450 \$
207683508	LENNOX	MPC048S4S-1P	MMDB048S4-2P		29 000	1 450 \$
207436146	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	24 200	1 210 \$
207436147	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	24 200	1 210 \$
207436148	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
207436149	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436150	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	24 200	1 210 \$
207436151	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	24 200	1 210 \$
207436152	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	24 200	1 210 \$
207436153	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	24 200	1 210 \$
207436154	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	24 200	1 210 \$
207436155	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	24 200	1 210 \$
207436156	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436166	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		25 200	1 260 \$
207436167	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		25 400	1 270 \$
207436142	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		25 200	1 260 \$
207436168	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	23 600	1 180 \$
207436169	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	23 600	1 180 \$
207436170	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	23 400	1 170 \$
207436171	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	23 400	1 170 \$
207436172	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	23 600	1 180 \$
207436173	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	23 600	1 180 \$
207436174	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	23 400	1 170 \$
207436175	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	23 600	1 180 \$
207436176	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	23 600	1 180 \$
207436177	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436178	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	23 800	1 190 \$
207436179	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436180	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	23 800	1 190 \$
207436181	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436182	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	23 600	1 180 \$
207436183	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	23 800	1 190 \$
207436184	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436185	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	23 800	1 190 \$
207436186	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	23 800	1 190 \$
207436187	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436188	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	23 800	1 190 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436189	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	23 800	1 190 \$
207436190	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436191	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	23 800	1 190 \$
207436192	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436193	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436194	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	23 600	1 180 \$
207436195	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	23 600	1 180 \$
207436196	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	23 400	1 170 \$
207436197	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	23 400	1 170 \$
207436198	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	23 600	1 180 \$
207436199	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	23 600	1 180 \$
207436200	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	23 400	1 170 \$
207436201	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	23 600	1 180 \$
207436202	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	23 600	1 180 \$
207436203	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436204	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	23 800	1 190 \$
207436205	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436206	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	23 800	1 190 \$
207436207	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436208	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	23 600	1 180 \$
207436209	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	23 800	1 190 \$
207436210	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436211	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	23 800	1 190 \$
207436212	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	23 800	1 190 \$
207436213	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436214	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	23 800	1 190 \$
207436215	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	23 800	1 190 \$
207436216	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436217	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	23 800	1 190 \$
207436218	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436219	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436224	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	24 800	1 240 \$
207436225	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	24 800	1 240 \$
207436229	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH060NV36A*	24 200	1 210 \$
207436230	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH070XV36A*	24 200	1 210 \$
207436231	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
207436232	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436233	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH080NV48B*	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436234	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V36B*	24 200	1 210 \$
207436235	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V48B*	24 200	1 210 \$
207436236	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090XV48B*	24 200	1 210 \$
207436237	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	24 200	1 210 \$
207436238	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	24 200	1 210 \$
207436239	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436261	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	33 400	1 670 \$
207436262	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	33 400	1 670 \$
207436263	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	33 000	1 650 \$
207436264	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	33 200	1 660 \$
207436265	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	33 200	1 660 \$
207436266	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	33 200	1 660 \$
207436267	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	33 400	1 670 \$
207436268	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	33 400	1 670 \$
207436269	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	33 400	1 670 \$
207436270	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	33 200	1 660 \$
207436271	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	33 200	1 660 \$
207436272	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	33 200	1 660 \$
207436273	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	33 000	1 650 \$
207436274	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	33 200	1 660 \$
207436275	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	33 000	1 650 \$
207436276	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	33 000	1 650 \$
207436277	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
207436278	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	32 800	1 640 \$
207436279	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	33 000	1 650 \$
207436280	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	33 000	1 650 \$
207436281	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	33 000	1 650 \$
207436282	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	33 200	1 660 \$
207436283	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	33 200	1 660 \$
207436284	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	33 200	1 660 \$
207436285	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	33 200	1 660 \$
207436286	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	33 200	1 660 \$
207436287	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	30 800	1 540 \$
207436288	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436289	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
207436290	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 600	1 530 \$
207436291	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
207436292	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436293	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 \$
207436294	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
207436295	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 \$
207436297	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 600	1 530 \$
207436300	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
207436302	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 600	1 530 \$
207436305	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 600	1 530 \$
207436308	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	30 800	1 540 \$
207436314	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436326	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
207436327	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
207436328	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230**		34 000	1 700 \$
207436143	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CBA38MV-060-230**		31 800	1 590 \$
207436329	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	30 800	1 540 \$
207436330	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	30 800	1 540 \$
207436331	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	30 400	1 520 \$
207436332	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	30 400	1 520 \$
207436333	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	30 600	1 530 \$
207436334	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	30 600	1 530 \$
207436335	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	30 600	1 530 \$
207436336	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	30 600	1 530 \$
207436337	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	30 800	1 540 \$
207436343	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	29 800	1 490 \$
207436346	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	29 800	1 490 \$
207436355	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	31 400	1 570 \$
207436356	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	31 400	1 570 \$
207436357	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	31 000	1 550 \$
207436358	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	31 000	1 550 \$
207436359	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	31 200	1 560 \$
207436360	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	31 200	1 560 \$
207436361	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	31 200	1 560 \$
207436362	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	31 400	1 570 \$
207436363	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	31 400	1 570 \$
207436364	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436365	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436366	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436367	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 200	1 510 \$
207436368	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436369	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 200	1 510 \$
207436370	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 200	1 510 \$
207436371	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436372	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 000	1 500 \$
207436373	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 200	1 510 \$
207436374	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
207436375	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 200	1 510 \$
207436376	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436377	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436378	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436379	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436380	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436381	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	30 800	1 540 \$
207436382	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	30 800	1 540 \$
207436383	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	30 400	1 520 \$
207436384	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	30 400	1 520 \$
207436385	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	30 600	1 530 \$
207436386	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	30 600	1 530 \$
207436387	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	30 600	1 530 \$
207436388	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	30 600	1 530 \$
207436389	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	30 800	1 540 \$
207436395	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	29 800	1 490 \$
207436398	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	29 800	1 490 \$
207436407	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	31 400	1 570 \$
207436408	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	31 400	1 570 \$
207436409	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	31 000	1 550 \$
207436410	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	31 000	1 550 \$
207436411	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	31 200	1 560 \$
207436412	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	31 200	1 560 \$
207436413	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	31 200	1 560 \$
207436414	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	31 400	1 570 \$
207436415	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	31 400	1 570 \$
207436416	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436417	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436418	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436419	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	30 200	1 510 \$
207436420	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436421	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436422	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	30 200	1 510 \$
207436423	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436424	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	30 000	1 500 \$
207436425	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	30 200	1 510 \$
207436426	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
207436427	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	30 200	1 510 \$
207436428	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436429	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SLP99UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436430	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436431	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436432	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436433	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B**+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	34 200	1 710 \$
207436434	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B**+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	34 200	1 710 \$
207436435	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B**+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	34 200	1 710 \$
207436436	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B**+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	34 000	1 700 \$
207436437	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B**+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	34 200	1 710 \$
207436438	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	34 000	1 700 \$
207436439	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	34 000	1 700 \$
207436440	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	34 000	1 700 \$
207436441	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	34 000	1 700 \$
207436442	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	33 800	1 690 \$
207436443	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	34 000	1 700 \$
207436444	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	34 000	1 700 \$
207436445	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	34 000	1 700 \$
207436446	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	34 000	1 700 \$
207436468	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	33 400	1 670 \$
207436469	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	33 400	1 670 \$
207436470	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH080NV48B*	33 000	1 650 \$
207436471	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V36B*	33 200	1 660 \$
207436472	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V48B*	33 200	1 660 \$
207436473	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090XV48B*	33 200	1 660 \$
207436474	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	33 400	1 670 \$
207436475	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	33 400	1 670 \$
207436476	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	33 400	1 670 \$
207436477	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	33 200	1 660 \$
207436478	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	33 200	1 660 \$
207436479	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	33 200	1 660 \$
207436480	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	33 000	1 650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436481	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	33 200	1 660 \$
207436482	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH080NV60C*	33 000	1 650 \$
207436483	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH090V60C*	33 000	1 650 \$
207436484	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
207436485	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH100NV60C*	32 800	1 640 \$
207436486	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH110V60C*	33 000	1 650 \$
207436487	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH110XV60C*	33 000	1 650 \$
207436488	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	33 000	1 650 \$
207436489	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	33 200	1 660 \$
207436490	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	33 200	1 660 \$
207436491	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	33 200	1 660 \$
207436492	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	33 200	1 660 \$
207436493	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	33 200	1 660 \$
207436494	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV36C*	30 800	1 540 \$
207436495	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436496	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
207436497	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV48C*	30 600	1 530 \$
207436498	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
207436499	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436500	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 \$
207436501	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
207436502	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 \$
207436503	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	30 600	1 530 \$
207436504	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
207436505	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV48C*	30 600	1 530 \$
207436506	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	30 600	1 530 \$
207436507	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV36C*	30 800	1 540 \$
207436508	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436509	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
207436510	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
207436511	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	43 500	2 175 \$
207436512	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436513	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	43 500	2 175 \$
207436514	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436515	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436516	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	43 000	2 150 \$
207436517	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436518	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436519	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 \$
207436520	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436521	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	43 500	2 175 \$
207436522	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 \$
207436523	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	43 500	2 175 \$
207436524	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436525	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436526	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	42 500	2 125 \$
207436527	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436528	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	42 500	2 125 \$
207436529	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	42 500	2 125 \$
207436530	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436531	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
207436532	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
207436533	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	42 000	2 100 \$
207436534	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	42 000	2 100 \$
207436535	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436536	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	42 000	2 100 \$
207436537	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436538	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	42 500	2 125 \$
207436539	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436540	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	42 500	2 125 \$
207436541	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		45 500	2 275 \$
207436144	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		43 000	2 150 \$
207436542	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	46 000	2 300 \$
207436543	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	46 000	2 300 \$
207436544	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	46 000	2 300 \$
207436545	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	46 000	2 300 \$
207436546	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	45 500	2 275 \$
207436547	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	45 500	2 275 \$
207436548	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	45 500	2 275 \$
207436549	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	45 500	2 275 \$
207436550	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	45 500	2 275 \$
207436551	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436552	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	46 000	2 300 \$
207436553	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	46 000	2 300 \$
207436554	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	46 000	2 300 \$
207436555	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	46 000	2 300 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436556	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	46 000	2 300 \$
207436557	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	42 000	2 100 \$
207436558	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	42 000	2 100 \$
207436559	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	42 000	2 100 \$
207436560	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH090XV48C*	46 000	2 300 \$
207436561	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH090XV60C*	46 000	2 300 \$
207436562	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH110XV48C*	46 000	2 300 \$
207436563	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH110XV60C*	46 000	2 300 \$
207436564	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH080NV60C*	45 500	2 275 \$
207436565	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH090V60C*	45 500	2 275 \$
207436566	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH090XV60C*	45 500	2 275 \$
207436567	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH100NV60C*	45 500	2 275 \$
207436568	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH110V60C*	45 500	2 275 \$
207436569	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436570	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL297UH080NV48C*	46 000	2 300 \$
207436571	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL297UH080NV60C*	46 000	2 300 \$
207436572	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SLP99UH090XV48C*	46 000	2 300 \$
207436573	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SLP99UH090XV60C*	46 000	2 300 \$
207436574	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SLP99UH110XV60C*	46 000	2 300 \$
207436575	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-+TDR	EL296UH135XV60D*	42 000	2 100 \$
207436576	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-+TDR	SL280UH135V60D*	42 000	2 100 \$
207436577	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-+TDR	SLP99UH135XV60D*	42 000	2 100 \$
207436578	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	41 000	2 050 \$
207436579	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	41 000	2 050 \$
207436580	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	41 000	2 050 \$
207436581	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	41 000	2 050 \$
207436582	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	41 000	2 050 \$
207436583	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	41 000	2 050 \$
207436584	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	41 000	2 050 \$
207436585	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	41 000	2 050 \$
207436586	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV48C*	43 500	2 175 \$
207436587	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436588	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV48C*	43 500	2 175 \$
207436589	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436590	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436591	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	43 000	2 150 \$
207436592	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436593	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436594	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 \$
207436595	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436596	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV48C*	43 500	2 175 \$
207436597	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 \$
207436598	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV48C*	43 500	2 175 \$
207436599	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436600	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436601	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV48C*	42 500	2 125 \$
207436602	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436603	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV48C*	42 500	2 125 \$
207436604	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	42 500	2 125 \$
207436605	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436606	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	42 000	2 100 \$
207436607	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
207436608	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	42 000	2 100 \$
207436609	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	42 000	2 100 \$
207436610	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436611	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV48C*	42 000	2 100 \$
207436612	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436613	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	42 500	2 125 \$
207436614	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436615	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	42 500	2 125 \$
207436616	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436617	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436618	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436619	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	43 500	2 175 \$
207436620	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436621	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 \$
207436622	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 \$
207436623	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436624	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 \$
207436625	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436626	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436627	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	45 000	2 250 \$
207436628	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
207436629	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	44 000	2 200 \$
207436630	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	44 500	2 225 \$
207436631	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	44 500	2 225 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436632	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	44 000	2 200 \$
207436633	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	44 500	2 225 \$
207436634	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
207436635	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	44 500	2 225 \$
207436636	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	45 000	2 250 \$
207436637	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
207436638	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	43 500	2 175 \$
207436639	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	43 500	2 175 \$
207436640	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	43 500	2 175 \$
207436145	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		45 500	2 275 \$
207436641	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	48 500	2 425 \$
207436642	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	48 500	2 425 \$
207436643	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	48 000	2 400 \$
207436644	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	48 000	2 400 \$
207436645	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	48 000	2 400 \$
207436646	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	48 000	2 400 \$
207436647	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	48 500	2 425 \$
207436648	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	48 500	2 425 \$
207436649	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	48 500	2 425 \$
207436650	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	48 500	2 425 \$
207436651	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	48 500	2 425 \$
207436655	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	48 500	2 425 \$
207436656	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	48 500	2 425 \$
207436657	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	48 000	2 400 \$
207436658	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	48 000	2 400 \$
207436659	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	48 000	2 400 \$
207436660	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	48 000	2 400 \$
207436661	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	48 500	2 425 \$
207436662	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	48 500	2 425 \$
207436663	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	48 500	2 425 \$
207436664	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	48 500	2 425 \$
207436665	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	48 500	2 425 \$
207436669	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	44 000	2 200 \$
207436670	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436671	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	44 000	2 200 \$
207436672	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	43 500	2 175 \$
207436673	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	43 500	2 175 \$
207436674	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	44 000	2 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207436675	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436676	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436677	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436678	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436679	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	43 500	2 175 \$
207436680	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436681	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 \$
207436682	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 \$
207436683	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436684	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 \$
207436685	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436686	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436687	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	45 000	2 250 \$
207436688	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
207436689	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	44 000	2 200 \$
207436690	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	44 500	2 225 \$
207436691	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	44 500	2 225 \$
207436692	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	44 000	2 200 \$
207436693	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	44 500	2 225 \$
207436694	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
207436695	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	44 500	2 225 \$
207436696	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	45 000	2 250 \$
207436697	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
207436698	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	43 500	2 175 \$
207436699	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	43 500	2 175 \$
207436700	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	43 500	2 175 \$
204631569	LENNOX	VPB036H4M-3P	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
204631570	LENNOX	VPB036H4M-3P	Appareils sans conduits		28 000	1 400 \$
10093927	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B	13 000	650 \$
10093928	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B	13 000	650 \$
10093931	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP98UH070XV36B	13 000	650 \$
201842142	LENNOX	XP20-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		13 600	680 \$
201842143	LENNOX	XP20-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		14 000	700 \$
202192030	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	14 400	720 \$
202192031	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 400	720 \$
202192033	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SLP98UH070XV36B-**	14 400	720 \$
8550432	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8550433	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B**+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B-**	14 700	735 \$
8550434	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B**+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	14 700	735 \$
10093941	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B	13 000	650 \$
10093942	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B	13 000	650 \$
10093945	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP98UH070XV36B	13 000	650 \$
201953305	LENNOX	XP20-036-230A**	CBA38MV-042-230**+TDR		21 400	1 070 \$
202192038	LENNOX	XP20-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	21 600	1 080 \$
203237240	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60**+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 200	1 060 \$
203237241	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60**+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 200	1 060 \$
8550482	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60**+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	21 200	1 060 \$
205743041	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743042	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743048	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 \$
205743049	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322071	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743051	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743052	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743070	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743071	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322072	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206361961	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206361962	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206361963	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206361964	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 400	1 020 \$
206361965	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
206361972	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
206361973	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 400	1 020 \$
206361974	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206361975	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206361976	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206361977	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
205743080	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
206322077	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
205743083	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-030-230**+TDR		20 800	1 040 \$
205743037	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-036-230**+TDR		20 800	1 040 \$
205743084	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-042-230**+TDR		19 400	970 \$
205743086	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
205743087	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 000	1 050 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205743089	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
205743090	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
205743091	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
205743092	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 600	1 030 \$
205743093	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 600	1 030 \$
205743094	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	20 600	1 030 \$
205743110	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$
205743111	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
205743112	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
205743113	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 600	1 030 \$
206322078	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 000	1 050 \$
206322079	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206322080	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206322081	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206322082	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 600	1 030 \$
206322083	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	20 600	1 030 \$
205743121	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743122	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743127	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743128	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322084	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743130	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 200	1 010 \$
205743132	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
205743133	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
205743134	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 000	1 000 \$
205743135	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743144	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 200	1 010 \$
205743145	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 200	1 010 \$
206322085	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 200	1 010 \$
206322086	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
206322087	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
206322088	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743150	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743151	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743156	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743157	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322089	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743160	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	20 200	1 010 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205743161	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
205743162	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
205743163	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	20 000	1 000 \$
205743164	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743171	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	20 200	1 010 \$
205743172	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	20 200	1 010 \$
206322090	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 200	1 010 \$
206322091	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
206322092	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
206322093	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743177	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B**+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	21 600	1 080 \$
205743178	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B**+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	21 600	1 080 \$
206322094	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B**+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	21 600	1 080 \$
205743181	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C**+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 400	1 070 \$
205743182	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C**+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 400	1 070 \$
206322095	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 400	1 070 \$
206322096	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	21 400	1 070 \$
206322097	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	21 400	1 070 \$
206322098	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C**+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	21 400	1 070 \$
205743190	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	20 600	1 030 \$
205743191	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	20 600	1 030 \$
206322099	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	20 600	1 030 \$
206322100	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	20 600	1 030 \$
206322101	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	20 600	1 030 \$
206322102	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	20 600	1 030 \$
205743201	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743202	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743207	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 \$
205743208	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322103	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743210	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743211	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743216	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743218	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322104	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743220	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
205743221	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
205743222	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205743223	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	20 400	1 020 \$
205743224	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
205743231	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
205743233	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	20 400	1 020 \$
206322105	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206322106	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206322107	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206322108	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
205743238	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
206322109	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
201842144	LENNOX	XP20-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		26 400	1 320 \$
202189875	LENNOX	XP20-048-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP98UH135XV60D-**-**	29 200	1 460 \$
201842145	LENNOX	XP20-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		36 200	1 810 \$
202189869	LENNOX	XP20-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XV60D*	36 600	1 830 \$
202189867	LENNOX	XP20-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP98UH135XV60D-**-**	36 600	1 830 \$
8561579	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**-**	36 400	1 820 \$
8561580	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**-**	36 400	1 820 \$
8561583	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV60C*	36 400	1 820 \$
8561584	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**-**	36 400	1 820 \$
10092279	LENNOX	XP25-024-230-**-**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	13 800	690 \$
10092280	LENNOX	XP25-024-230-**-**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	13 800	690 \$
10092281	LENNOX	XP25-024-230-**-**	C35-36B+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B*	13 800	690 \$
201953308	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CBA38MV-036-230*+TDR		13 600	680 \$
202192157	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	14 600	730 \$
202192158	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 600	730 \$
202192159	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CHX35-42B-**-**+TDR	SLP98UH070XV36B*	14 600	730 \$
202192160	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	14 200	710 \$
202192161	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP98UH090XV36C*	14 200	710 \$
10092245	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	13 800	690 \$
10092246	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	13 800	690 \$
10444469	LENNOX	XP25-024-230-**-**	CX35-36B+TDR	SLP98UH070XV36B*	13 800	690 \$
201930688	LENNOX	XP25-036-230-**-**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 400	1 070 \$
202192163	LENNOX	XP25-036-230-**-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	19 800	990 \$
202192164	LENNOX	XP25-036-230-**-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	19 800	990 \$
202192165	LENNOX	XP25-036-230-**-**	CHX35-42B-**-**+TDR	SLP98UH070XV36B*	19 600	980 \$
7133800	LENNOX	XP25-036-230-**-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B*	20 000	1 000 \$
5947719	LENNOX	XP25-036-230-**-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**-**	20 000	1 000 \$
205747024	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 200	1 060 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205747025	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747030	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	21 200	1 060 \$
205747031	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	21 200	1 060 \$
206185741	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747033	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
205747034	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
205747035	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
205747036	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	21 000	1 050 \$
205747037	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747044	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	21 000	1 050 \$
205747045	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	21 000	1 050 \$
206368363	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
206368364	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
206368365	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
206368366	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747050	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
206366297	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
205747053	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		21 200	1 060 \$
205747143	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		21 200	1 060 \$
205747054	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 000	1 050 \$
205747055	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		20 800	1 040 \$
205747056	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 \$
205747057	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 200	1 110 \$
205747058	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	22 200	1 110 \$
205747059	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	22 000	1 100 \$
205747060	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	22 000	1 100 \$
205747061	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	22 000	1 100 \$
205747062	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	22 000	1 100 \$
205747063	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	22 000	1 100 \$
205747077	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 200	1 110 \$
205747078	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 \$
205747079	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	22 000	1 100 \$
205747080	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	22 000	1 100 \$
206366298	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 200	1 110 \$
206366299	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	22 200	1 110 \$
206366300	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	22 000	1 100 \$
206366301	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	22 000	1 100 \$
206366302	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206366303	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	22 000	1 100 \$
205747087	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
205747088	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205747093	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205747094	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206366304	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205747096	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
205747097	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205747102	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205747103	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206366305	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206321956	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60**+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 000	1 050 \$
205747105	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 000	1 050 \$
205747106	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 000	1 050 \$
206366306	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	21 000	1 050 \$
206321971	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	21 000	1 050 \$
206321972	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747113	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	21 200	1 060 \$
205747114	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747119	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	21 200	1 060 \$
205747120	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	21 200	1 060 \$
206185742	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747122	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
205747123	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
205747124	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
205747125	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	21 000	1 050 \$
205747126	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747133	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	21 000	1 050 \$
205747134	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	21 000	1 050 \$
206368367	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
206368368	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
206368369	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
206368370	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747139	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
206366307	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
201924837	LENNOX	XP25-048-230-**-**	CBA38MV-048-230**+TDR		31 600	1 580 \$
202073556	LENNOX	XP25-048-230-**-**	CBA38MV-060-230**+TDR		30 000	1 500 \$
202192167	LENNOX	XP25-048-230-**-**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XV60D*	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202192168	LENNOX	XP25-048-230-**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP98UH135XV60D*	30 200	1 510 \$
5947775	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C-**-**	30 400	1 520 \$
5947776	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C-**-**	30 400	1 520 \$
5947779	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV48C-**-**	30 400	1 520 \$
5947780	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV60C-**-**	30 400	1 520 \$
5947781	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF110XV60C-**-**	30 400	1 520 \$
5947849	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**-**	30 400	1 520 \$
5947850	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**-**	30 400	1 520 \$
5947853	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV48C-**-**	30 400	1 520 \$
5947854	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**-**	30 400	1 520 \$
202327813	LENNOX	XP25-048-230-**	CX35-49C+TDR	SLP98UH110XV60C*	30 000	1 500 \$
201930689	LENNOX	XP25-060-230-**	CBA38MV-060-230*+TDR		36 000	1 800 \$
5947856	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**-**	35 600	1 780 \$
5947857	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**-**	35 600	1 780 \$
7979864	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV60C*	35 600	1 780 \$
5947861	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**-**	35 600	1 780 \$
10271659	LG	ARUB060GSS4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		40 000	2 000 \$
10271657	LG	ARUB060GSS4	Appareils avec conduits		40 000	2 000 \$
10070561	LG	ARUB060GSS4	Appareils sans conduits		40 000	2 000 \$
205967240	LG	ARUM036GSS5	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		27 000	1 350 \$
205967238	LG	ARUM036GSS5	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
205967237	LG	ARUM036GSS5	Appareils sans conduits		26 000	1 300 \$
205967239	LG	ARUM048GSS5	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$
205967236	LG	ARUM048GSS5	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
205967235	LG	ARUM048GSS5	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
10271658	LG	ARUN024GSS4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 500	875 \$
10070562	LG	ARUN024GSS4	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
8717934	LG	ARUN048GSS4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 000	1 600 \$
10516995	LG	ARUN060GSS4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		40 000	2 000 \$
10514711	LG	ARUN060GSS4	Appareils avec conduits		40 000	2 000 \$
10514710	LG	ARUN060GSS4	Appareils sans conduits		40 000	2 000 \$
7947563	LG	LAU090HYV1	LAN090HYV1		6 750	338 \$
204825177	LG	LAU090HYV3	LAN090HYV3		6 700	335 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
6233140	LG	LAU120HYV	LAN120HYV		8 400	420 \$
204825178	LG	LAU120HYV3	LAN120HYV3		8 300	415 \$
204825179	LG	LAU150HYV3	LAN150HYV3		10 900	545 \$
8584525	LG	LAU180HYV1	LAN180HYV1		13 000	650 \$
9680934	LG	LAU180HYV2	LAN180HYV2		13 500	675 \$
204825180	LG	LAU180HYV3	LAN180HYV3		13 100	655 \$
8584526	LG	LAU240HYV1	LAN240HYV1		17 200	860 \$
204825181	LG	LAU240HYV3	LAN240HYV3		15 800	790 \$
10570124	LG	LGU121HSV3	LGN121HSV3		8 200	410 \$
10516996	LG	LMU180HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 700	735 \$
10445373	LG	LMU180HHV	Appareils avec conduits		14 700	735 \$
10445372	LG	LMU180HHV	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
206221550	LG	LMU180HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 700	685 \$
206221549	LG	LMU180HV	Appareils avec conduits		13 000	650 \$
206221543	LG	LMU180HV	Appareils sans conduits		14 500	725 \$
208132537	LG	LMU183HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 600	680 \$
208131885	LG	LMU183HV	Appareils avec conduits		13 400	670 \$
208131884	LG	LMU183HV	Appareils sans conduits		13 800	690 \$
7184506	LG	LMU18CHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 250	663 \$
7180061	LG	LMU18CHV	Appareils avec conduits		13 000	650 \$
10516997	LG	LMU240HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 300	815 \$
10445375	LG	LMU240HHV	Appareils avec conduits		15 200	760 \$
10445374	LG	LMU240HHV	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
206221552	LG	LMU240HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 800	740 \$
206221551	LG	LMU240HV	Appareils avec conduits		14 500	725 \$
206221544	LG	LMU240HV	Appareils sans conduits		15 200	760 \$
208132538	LG	LMU243HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 750	738 \$
208131887	LG	LMU243HV	Appareils avec conduits		14 600	730 \$
208131886	LG	LMU243HV	Appareils sans conduits		14 900	745 \$
7184507	LG	LMU24CHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 250	713 \$
7184505	LG	LMU24CHV	Appareils avec conduits		14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
7180062	LG	LMU24CHV	Appareils sans conduits		14 500	725 \$
10525928	LG	LMU300HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 300	915 \$
10445377	LG	LMU300HHV	Appareils avec conduits		17 700	885 \$
10445376	LG	LMU300HHV	Appareils sans conduits		18 900	945 \$
208132539	LG	LMU303HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		19 000	950 \$
208131889	LG	LMU303HV	Appareils avec conduits		18 000	900 \$
208131888	LG	LMU303HV	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
8111359	LG	LMU30CHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		19 300	965 \$
8111356	LG	LMU30CHV	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
8111355	LG	LMU30CHV	Appareils sans conduits		19 600	980 \$
10445111	LG	LMU360HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		27 500	1 375 \$
10443475	LG	LMU360HHV	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
10443472	LG	LMU360HHV	Appareils sans conduits		28 000	1 400 \$
206717012	LG	LMU361HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 600	1 480 \$
206717006	LG	LMU361HHV	Appareils avec conduits		29 600	1 480 \$
206717007	LG	LMU361HHV	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
208132540	LG	LMU363HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		20 400	1 020 \$
208131891	LG	LMU363HV	Appareils avec conduits		20 000	1 000 \$
208131890	LG	LMU363HV	Appareils sans conduits		21 000	1 050 \$
7184508	LG	LMU36CHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		19 750	988 \$
7180064	LG	LMU36CHV	Appareils avec conduits		19 500	975 \$
7180063	LG	LMU36CHV	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
10444103	LG	LMU420HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
10443474	LG	LMU420HHV	Appareils avec conduits		29 000	1 450 \$
10443471	LG	LMU420HHV	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
206717013	LG	LMU421HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 600	1 580 \$
206717008	LG	LMU421HHV	Appareils avec conduits		31 600	1 580 \$
206717001	LG	LMU421HHV	Appareils sans conduits		31 600	1 580 \$
206717014	LG	LMU480HHV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 000	1 750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206717009	LG	LMU480HHV	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
206717002	LG	LMU480HHV	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
8111360	LG	LMU480HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 300	1 715 \$
8111357	LG	LMU480HV	Appareils avec conduits		33 600	1 680 \$
8111358	LG	LMU480HV	Appareils sans conduits		34 080	1 704 \$
206717010	LG	LMU481HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 800	1 690 \$
206717004	LG	LMU481HV	Appareils avec conduits		33 800	1 690 \$
206716999	LG	LMU481HV	Appareils sans conduits		33 800	1 690 \$
206717011	LG	LMU541HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		37 200	1 860 \$
206717005	LG	LMU541HV	Appareils avec conduits		37 200	1 860 \$
206717000	LG	LMU541HV	Appareils sans conduits		37 200	1 860 \$
8898930	LG	LMU600HV	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		42 000	2 100 \$
8898929	LG	LMU600HV	Appareils avec conduits		43 000	2 150 \$
8898928	LG	LMU600HV	Appareils sans conduits		41 000	2 050 \$
7484109	LG	LSU090HSV4	LAN090HSV4		6 600	330 \$
10567393	LG	LSU090HSV5	LAN090HSV5		6 690	335 \$
10567394	LG	LSU090HSV5	LSN090HSV5		6 600	330 \$
10570122	LG	LSU120HSV5	LAN120HSV5		8 350	418 \$
10570123	LG	LSU120HSV5	LSN120HSV5		8 200	410 \$
10567390	LG	LSU180HSV5	LAN180HSV5		13 250	663 \$
10567391	LG	LSU180HSV5	LSN180HSV5		13 250	663 \$
9122552	LG	LSU243HLV	LSN243HLV		17 900	895 \$
204825182	LG	LSU243HLV3	LSN243HLV3		15 800	790 \$
204825183	LG	LSU303HLV3	LSN303HLV3		19 700	985 \$
204825184	LG	LSU363HLV3	LSN363HLV3		21 400	1 070 \$
203381526	LG	LUU097HV	LCN098HV4		7 000	350 \$
203381517	LG	LUU127HV	LCN128HV4		9 100	455 \$
8931559	LG	LUU127HV	LDN127HV4		10 000	500 \$
205049407	LG	LUU127HV	LQN120HV4		9 200	460 \$
205788763	LG	LUU180HHV	LCN188HV4		13 600	680 \$
205788766	LG	LUU180HHV	LDN187HV4		12 200	610 \$
205788774	LG	LUU180HHV	LVN181HV4		13 400	670 \$
5859619	LG	LUU187HV	LCN187HV		12 500	625 \$
10513886	LG	LUU188HV	LVN180HV4		12 600	630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203161351	LG	LUU189HV	LVN181HV4		13 000	650 \$
205788764	LG	LUU240HHV	LCN249HV		17 400	870 \$
205788767	LG	LUU240HHV	LHN248HV		18 200	910 \$
205788775	LG	LUU240HHV	LVN241HV4		18 300	915 \$
5859621	LG	LUU247HV	LHN247HV		17 600	880 \$
10513887	LG	LUU248HV	LVN240HV4		18 000	900 \$
203161150	LG	LUU249HV	LCN248HV		17 500	875 \$
203161353	LG	LUU249HV	LHN248HV		17 500	875 \$
203161352	LG	LUU249HV	LVN241HV4		18 700	935 \$
205788768	LG	LUU360HHV	LCN369HV		25 400	1 270 \$
205788769	LG	LUU360HHV	LHN368HV		25 000	1 250 \$
205788773	LG	LUU360HHV	LVN361HV4		23 800	1 190 \$
5859622	LG	LUU367HV	LHN367HV		24 600	1 230 \$
10399150	LG	LUU368HV	LVN360HV4		25 600	1 280 \$
203161354	LG	LUU369HV	LHN368HV		24 000	1 200 \$
203162003	LG	LUU369HV	LVN361HV4		23 800	1 190 \$
205788765	LG	LUU420HHV	LCN429HV		29 200	1 460 \$
205788770	LG	LUU420HHV	LHN428HV		28 400	1 420 \$
205788776	LG	LUU420HHV	LVN420HV		29 200	1 460 \$
10400575	LG	LUU428HV	LVN420HV		30 600	1 530 \$
205788771	LG	LUU480HHV	LCN489HV		32 600	1 630 \$
205788772	LG	LUU480HHV	LHN488HV		31 600	1 580 \$
205788777	LG	LUU480HHV	LVN480HV		30 800	1 540 \$
10401183	LG	LUU488HV	LVN480HV		37 000	1 850 \$
203258604	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
203258225	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258253	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258609	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258294	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258303	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258613	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203258605	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
203258606	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
203258312	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258313	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258320	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258321	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258336	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258610	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258351	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258352	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258366	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258367	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258380	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258381	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258614	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
203258607	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 \$
203258396	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
203258397	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
203258407	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		34 000	1 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203258611	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
203258417	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
203258418	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
203258427	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
203258428	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205976268	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976139	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976269	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976245	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976246	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976247	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976248	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976249	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976250	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976251	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976252	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976258	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976270	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976302	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205976253	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976254	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976255	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976256	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976257	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976259	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976303	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976260	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976261	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976262	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976263	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976264	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976265	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976266	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976267	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205966172	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205966146	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205966173	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205966144	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966145	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966147	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966148	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966152	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**_1A*+TXV		13 000	650 \$
205966174	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**_1A*+TXV		13 000	650 \$
205966149	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966150	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966151	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966153	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966154	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966141	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**_1A*+TXV		13 000	650 \$
205966175	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**_1A*+TXV		13 000	650 \$
205966155	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966156	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966157	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966161	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**_1A*+TXV		13 000	650 \$
205966176	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**_1A*+TXV		13 000	650 \$
205966158	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966159	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966160	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966162	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966163	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966166	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966177	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966164	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966165	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966167	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966168	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966169	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966178	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966170	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966171	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966235	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966236	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205966181	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966237	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966182	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966238	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206145076	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145077	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145078	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145079	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
205966179	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966180	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966183	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966184	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966190	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205966239	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205966191	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205966240	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		18 000	900 \$
206145080	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145081	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206145082	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206145083	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206145084	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206145085	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206145086	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206145087	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206145088	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 \$
205966185	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966186	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966187	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966188	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966189	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205966192	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966193	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966194	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966195	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966199	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205966241	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205966142	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205966465	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		18 200	910 \$
206145089	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206145090	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145091	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145092	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206145093	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145094	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145095	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145096	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206145097	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205966196	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966197	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966216	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966217	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966198	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966200	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966201	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966202	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966203	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966208	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966466	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966209	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966467	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206145098	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206145099	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206145100	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206145101	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206145102	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206145103	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206145104	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145105	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
205966204	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966205	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966206	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966207	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966210	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966211	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966212	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966213	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966218	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 0*-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966468	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966219	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 0*-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966469	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206145106	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145107	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145108	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145109	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145110	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145111	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145112	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145113	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
205966214	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966215	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
206145114	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
206145115	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966220	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966221	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966222	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966223	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966229	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966470	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966230	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966471	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145116	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145117	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145118	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145119	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145120	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145121	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145122	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145123	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206145124	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205966224	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966225	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966226	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966227	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966228	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966231	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966232	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966233	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966234	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966257	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205966242	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966258	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966475	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966259	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145240	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145241	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145242	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145243	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145244	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145245	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205966472	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966473	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966474	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966476	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966243	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205966267	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966272	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966143	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966273	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145246	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$
206145247	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145248	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145249	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145250	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145251	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205966264	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205966265	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966266	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966268	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205966269	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966270	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205966247	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966260	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966271	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966261	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145252	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145253	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206145254	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145255	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145256	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205966244	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205966245	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966246	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966248	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966252	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966262	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966253	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966263	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145257	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145258	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145259	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145260	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145261	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145262	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205966249	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966250	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966251	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966254	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205966255	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966256	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
10525675	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525676	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525677	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525678	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525679	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525680	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525681	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525682	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525683	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525684	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309047	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
201982913	LUXAIRE	HL20B2421S	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
201982918	LUXAIRE	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
10525685	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525686	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525687	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525688	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10525689	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525690	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525691	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525692	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525693	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525694	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525695	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525696	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525697	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525698	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309095	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
201982923	LUXAIRE	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201982941	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	LP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982942	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	LP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982927	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982928	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982935	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982936	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982947	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525699	LUXAIRE	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309103	LUXAIRE	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525701	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525702	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525703	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525704	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525705	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525706	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525707	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525708	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525709	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525710	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525712	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525713	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525714	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525715	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525716	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525719	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525720	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525721	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525722	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525723	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525724	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525717	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1+CC	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10309111	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525725	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	LP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10525726	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525727	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10309107	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
201982949	LUXAIRE	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309051	LUXAIRE	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
10309055	LUXAIRE	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$
10525728	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525729	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525730	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525731	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525732	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525733	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525734	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525735	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525736	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525737	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525738	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525739	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	LP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10525740	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525741	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176024	LUXAIRE	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176020	LUXAIRE	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787297	LUXAIRE	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922128	LUXAIRE	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206922124	LUXAIRE	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922076	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922008	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921984	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335163	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922012	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921988	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921992	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921608	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921919	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922060	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922040	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921936	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921888	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335168	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335172	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921728	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921576	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921952	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921592	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921968	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921904	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922136	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922096	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922132	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922092	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921574	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921886	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922056	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922036	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921924	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921879	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335166	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335173	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921724	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921566	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921928	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921570	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921932	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921883	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922108	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922084	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921624	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921544	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921859	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921800	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	14 300	715 \$
206921802	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	14 300	715 \$
206921852	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921784	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921780	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335175	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921616	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921536	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175988	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921788	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921620	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921540	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921856	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921792	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921796	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922080	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922016	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921996	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335162	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922020	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206922000	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922004	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921612	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921921	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922068	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922048	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921944	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921896	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335165	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335170	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921736	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921584	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921960	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921600	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921976	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921912	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922144	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922104	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922140	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922100	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921610	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921920	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922064	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922044	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921940	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921892	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335167	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335171	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921732	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921580	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921956	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921596	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921972	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921908	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922112	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922088	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921642	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921562	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921876	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921844	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921848	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921861	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921812	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921804	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335174	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921626	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921546	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175992	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921820	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921634	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921554	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921869	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921828	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921836	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921614	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921922	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922072	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922052	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921948	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921900	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335164	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335169	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921740	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921588	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921964	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921604	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921980	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921916	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921644	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921564	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921877	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921846	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921850	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921865	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921816	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921808	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921630	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921550	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175996	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921824	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921638	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921558	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921873	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921832	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921840	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
208614017	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208501697	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614019	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502153	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614020	LUXAIRE	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208504358	LUXAIRE	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
208614021	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208504348	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614022	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503281	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416671	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417186	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417182	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416655	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417190	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
208614023	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614018	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614016	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503244	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502617	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501682	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434647	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434651	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417430	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417400	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416842	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417471	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417194	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416861	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416835	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417454	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417446	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417170	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417158	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416643	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417422	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417392	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416623	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417384	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416865	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417426	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417396	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416839	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207434650	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		14 200	710 \$
207434652	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		14 300	715 \$
207417420	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416833	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417469	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207416667	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416853	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207417462	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417442	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417412	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416825	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416619	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416857	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417416	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416829	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417466	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
208502146	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208502139	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208501674	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208400363	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208400362	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208213837	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208213827	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208213831	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208400361	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208213835	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208213836	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213839	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213816	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213829	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208213843	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213824	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213826	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213814	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208213833	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213830	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213841	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
208503261	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502624	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501689	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434648	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434649	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417440	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417410	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416851	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417475	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417198	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416869	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416844	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417458	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417450	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417174	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417162	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416647	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417432	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417402	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416627	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417388	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416873	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417436	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417406	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416848	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206923507	LUXAIRE	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787298	LUXAIRE	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923503	LUXAIRE	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923499	LUXAIRE	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923403	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923299	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923243	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922938	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335225	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922600	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922468	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923303	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923247	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922942	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922946	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922440	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922350	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922872	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923387	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923351	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923267	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923211	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923171	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923066	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922889	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922841	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335224	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335232	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922584	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922564	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922528	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922452	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922408	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922318	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176116	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176080	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923283	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923227	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923187	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923083	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922905	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922424	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922334	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922922	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922857	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924355	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923479	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923439	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923491	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923475	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923435	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922406	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922316	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922839	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923383	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923347	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923259	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923203	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923163	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923058	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922877	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922832	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335222	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335233	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922580	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922560	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922524	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922448	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922398	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922308	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207176112	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176076	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923263	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923207	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923167	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923062	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922881	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922402	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922312	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922885	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922836	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923463	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923451	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923423	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923411	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922366	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922276	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922236	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922196	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922156	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922803	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922720	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922722	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922627	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922629	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923367	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923331	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923315	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923131	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923099	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923026	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922994	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922962	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922796	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922704	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922700	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922612	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922608	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335234	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335239	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922544	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922508	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922492	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922476	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922358	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922268	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922228	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922188	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922148	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176096	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176060	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176044	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176028	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923135	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923103	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923030	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922998	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922966	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922708	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922616	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922362	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922272	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922232	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922192	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922152	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922800	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922712	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922716	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922620	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922624	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923407	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923307	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206923251	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922950	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335226	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922604	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922472	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923311	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923255	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922954	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922958	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922444	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922354	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922874	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923395	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923359	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923275	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923219	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923179	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923074	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922897	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922849	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335228	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335230	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922592	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922572	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922536	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922460	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922416	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922326	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176124	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176088	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923291	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923235	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923195	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923091	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922913	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922432	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922342	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922930	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922865	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924359	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923487	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923447	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923495	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923483	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923443	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922442	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922352	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922873	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923391	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923355	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923271	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923215	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923175	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923070	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922893	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922845	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335223	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335231	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922588	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922568	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922532	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922456	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922412	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922322	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176120	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176084	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923287	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923231	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923191	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923087	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922909	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922428	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922338	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922926	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922861	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922394	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922304	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922264	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922224	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922184	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922829	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922786	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922792	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922691	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922696	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923375	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923339	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923323	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923143	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923111	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923038	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923006	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922974	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922809	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922740	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922728	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922647	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922635	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335235	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335237	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922552	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922516	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922500	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922484	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922372	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922282	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922242	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922202	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922162	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176104	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207176068	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176052	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176036	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923155	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923123	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923050	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923018	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922986	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922752	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922659	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922384	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922294	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922254	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922214	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922174	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922821	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922764	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922776	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922671	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922683	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923471	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923459	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923431	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923419	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923467	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923455	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923427	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923415	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922392	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922302	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922262	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922222	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922182	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922828	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922784	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922790	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922690	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922694	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923371	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923335	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923319	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923139	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923107	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923034	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923002	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922970	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922805	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922736	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922724	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922643	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922631	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335236	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335238	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922548	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922512	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922496	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922480	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922368	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922278	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922238	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922198	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922158	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176100	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176064	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176048	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176032	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923151	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923119	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923046	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923014	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922982	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922748	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922655	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922380	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922290	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922250	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922210	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922170	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922817	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922760	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922772	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922667	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922679	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206922446	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922356	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922875	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923399	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923363	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923279	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923223	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923183	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923078	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922901	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922853	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335227	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335229	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922596	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922576	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922540	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922464	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922420	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922330	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176128	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176092	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923295	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923239	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923199	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923095	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922918	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206922436	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922346	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922934	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922869	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922396	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922306	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922266	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922226	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922186	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922830	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922788	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922794	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922692	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922698	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923379	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923343	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923327	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923147	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923115	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923042	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923010	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922978	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922813	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922744	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922732	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922651	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922639	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922556	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922520	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922504	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922488	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922376	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922286	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922246	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922206	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922166	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176108	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176072	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207176056	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176040	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923159	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923127	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923054	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923022	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922990	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922756	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922663	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922388	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922298	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922258	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922218	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922178	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922825	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922768	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922780	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922675	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922687	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614051	LUXAIRE	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208502182	LUXAIRE	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614053	LUXAIRE	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 \$
208500520	LUXAIRE	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208614049	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502639	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614048	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 \$
208501703	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207416615	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 200	1 260 \$
207416587	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417126	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417033	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207416497	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417001	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207416591	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207417130	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
208614052	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208502161	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207434680	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434673	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416989	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416969	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416520	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416607	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416599	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417134	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416571	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417110	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416547	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417070	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416513	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417025	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417017	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416489	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416481	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416469	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416453	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207416981	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416961	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416933	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416411	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417138	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416575	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417114	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416551	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417074	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416985	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416965	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417078	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207416517	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
208614050	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208614055	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208614054	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208502632	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500508	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501104	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434675	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434676	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207434677	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$
207434678	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416451	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$
207416441	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416959	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
207416949	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207416431	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417068	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207417057	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417059	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 200	1 260 \$
207417154	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207417150	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207416595	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207416563	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417102	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416539	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416531	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 \$
207417094	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417061	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417041	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 \$
207417037	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416509	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416505	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417013	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
207416501	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 \$
207417009	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 \$
207416477	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416465	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417005	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416461	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 \$
207416443	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416433	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207416951	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
207416941	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
207416423	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416419	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416929	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416925	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416921	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
207416567	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207417106	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416543	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207416535	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 \$
207417098	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 \$
207417045	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416447	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$
207416437	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416955	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
207416945	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207416427	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417065	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417049	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417053	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
208503309	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208400377	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400380	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208214038	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214036	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214032	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
208213996	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
208213999	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214012	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214011	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
208214009	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213994	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214022	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208214050	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208214051	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208213995	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208214003	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214006	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208214016	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208214018	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208214014	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
208214055	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208214057	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208213989	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208213990	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
208213988	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213985	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208214027	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214030	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
208214042	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
208503342	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502175	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501096	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400378	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400379	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208400381	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400376	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214037	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208214035	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214034	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214039	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
208214040	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214031	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214033	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214025	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208213997	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 \$
208214000	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208213998	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
208214008	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214010	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
208213993	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208213992	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213991	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214021	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214023	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214024	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214052	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214053	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 \$
208214048	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 \$
208214049	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208214047	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208214004	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214005	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208214002	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214001	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214017	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
208214013	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214015	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208214019	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214020	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208214054	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208214056	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208214058	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
208214059	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213987	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208213986	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
208213984	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208213983	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213982	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214007	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
208214026	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208214029	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214028	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214045	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
208214046	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214041	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214043	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208214044	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208502168	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207434679	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434674	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416999	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416979	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416529	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207416611	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207416603	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207417142	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416579	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417118	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416555	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417082	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416522	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207417029	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207417021	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416493	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416485	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207416473	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207416457	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207416991	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207416971	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416937	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207416415	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207417146	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207416583	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207417122	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207416559	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207417086	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207416995	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207416975	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207417090	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207416526	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
206787299	LUXAIRE	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971741	LUXAIRE	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971745	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971733	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971725	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971547	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971487	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971527	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971507	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971625	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971627	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971578	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971580	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971717	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971677	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971669	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971653	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971701	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971685	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971609	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971605	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971563	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971559	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335288	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207335289	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335292	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251153	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251149	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971539	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971479	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971519	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971499	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176164	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176156	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176148	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971657	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971705	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971689	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971613	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971567	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971543	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971483	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971523	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971503	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971617	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971621	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971571	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971575	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971749	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971737	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971729	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971557	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971497	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971537	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971517	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971649	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971651	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971601	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971603	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971721	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971681	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971673	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971661	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971709	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971693	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971633	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971629	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971586	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971582	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335287	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335290	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335291	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251155	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251151	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971549	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971489	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971529	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971509	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176168	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176160	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176152	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971665	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971713	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971697	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971637	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971590	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971553	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971493	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971533	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971513	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971641	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971645	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971594	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971598	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208501089	LUXAIRE	HMH72B481	JHETC60HXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614077	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
208614079	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208503474	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
208501156	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614076	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
208614078	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$
208503457	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434706	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		29 200	1 460 \$
207434703	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV		30 400	1 520 \$
207434708	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV		28 800	1 440 \$
207434705	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207417218	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416697	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416687	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417287	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417289	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417263	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417265	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C120C20MP13	29 200	1 460 \$
207417299	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207416761	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416753	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416745	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416737	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417271	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417267	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417248	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417244	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417240	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417236	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417224	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417220	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417210	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207416689	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416679	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416913	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416757	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207416749	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416741	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417275	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417252	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417214	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416693	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416683	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417279	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417283	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417256	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417260	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207434707	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
207434704	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 \$
207416707	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207417487	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416895	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207416885	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
207416733	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416735	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417508	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417510	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
207416909	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416905	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207417291	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417528	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417520	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417512	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416717	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416713	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417493	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
207417489	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417232	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417228	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416901	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416897	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207416699	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417479	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416887	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416877	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207416675	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417206	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417202	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207417532	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417524	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417516	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416721	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417497	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207416703	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207417483	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416891	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207416881	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
207416725	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416729	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417501	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417505	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208400400	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400403	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400402	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 \$
208400401	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 \$
208400405	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 \$
208214333	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214331	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214325	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214320	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214322	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
208214298	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208214300	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214305	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214294	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214293	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214315	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214304	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214350	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214349	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214346	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208214345	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214310	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214308	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214318	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214352	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214291	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214290	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214289	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214303	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214341	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214340	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214339	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214334	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214312	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
206787300	LUXAIRE	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971475	LUXAIRE	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971467	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971459	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971321	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971237	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971217	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971197	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971432	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971434	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971405	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971397	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971389	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971373	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971357	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971297	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971281	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971265	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971249	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971417	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971413	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335312	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335313	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335316	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971349	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971341	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971333	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971313	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971229	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971209	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971189	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176140	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176132	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971377	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971361	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971301	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971285	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971269	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971253	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971421	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971317	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971233	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971213	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971193	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971425	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971429	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971471	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971463	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971331	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971247	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971227	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971207	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971455	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971457	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971409	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971401	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971393	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971381	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971365	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971305	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971289	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971273	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971257	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971440	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971436	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335311	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335314	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335315	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971353	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971345	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971337	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971323	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971239	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971219	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971199	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176144	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176136	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971385	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971369	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971309	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971293	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971277	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971261	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971444	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971327	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971243	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971223	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971203	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971448	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971452	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614092	LUXAIRE	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208501711	LUXAIRE	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614095	LUXAIRE	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501118	LUXAIRE	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
208614093	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614094	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500542	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500532	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434723	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434724	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207417339	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417329	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417319	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207417372	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417374	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
207416821	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416817	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416813	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416805	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416797	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416789	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416781	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417376	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417357	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 \$
207417353	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416777	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416773	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416769	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 \$
207416765	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 \$
207417349	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
207417345	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417341	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417331	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417321	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207417311	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 \$
207417307	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417303	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 \$
207416809	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416801	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416793	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416785	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417380	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417361	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417335	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417325	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417315	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207417365	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417369	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
208502189	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208501111	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 400	1 770 \$
208400421	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208400420	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208214521	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214522	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214523	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
208214511	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214510	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214512	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214516	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214517	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214509	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214508	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214507	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214530	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214529	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208214528	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214527	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214513	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208214514	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214515	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214518	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214519	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214520	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 \$
208214532	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214531	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214506	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214505	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214503	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214504	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214502	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214524	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214525	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214526	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
9854438	LUXAIRE	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006271	LUXAIRE	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060440	LUXAIRE	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060441	LUXAIRE	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060442	LUXAIRE	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060443	LUXAIRE	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060444	LUXAIRE	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537114	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429849	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102002	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373303	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780184	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548142	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143766	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429855	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202102007	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102013	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537107	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780240	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779722	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373304	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780180	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548138	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780172	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780244	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779726	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779730	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202101778	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102056	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102059	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780276	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540909	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429817	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429685	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429652	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102038	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373313	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548182	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540700	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101772	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202102040	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143774	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429822	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429690	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429657	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101776	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102049	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102053	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101789	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779786	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780052	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780420	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780657	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780272	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540896	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548198	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546092	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544339	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780650	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206373314	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548178	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540686	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780044	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780412	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780176	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548202	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546096	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544347	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780048	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780416	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780654	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074305	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429783	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373316	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074256	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074244	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143778	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203429789	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205074550	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074504	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373317	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074491	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074478	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074538	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074265	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780036	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780404	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780645	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548004	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547984	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429751	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429608	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780614	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373308	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548162	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548122	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780004	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780372	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545584	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429756	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429614	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780020	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780388	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780630	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838944	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780112	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838940	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780108	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780002	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780370	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780612	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548000	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547980	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540839	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550185	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780605	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373309	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548158	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548118	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779994	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780362	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545539	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540850	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550189	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206779998	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780366	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780609	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779798	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547972	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550169	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550173	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546764	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780224	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838916	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373319	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540815	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548110	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546392	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780228	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838920	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838924	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779986	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780354	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780600	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205540972	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547956	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429707	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429565	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780569	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373323	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540770	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540437	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779954	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780322	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536201	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429712	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429570	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779970	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780338	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780585	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779774	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779770	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779952	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780320	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780567	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205540960	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547952	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780200	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205550141	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780560	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373324	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540756	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540422	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779944	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780312	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536152	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780204	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550145	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779948	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780316	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780564	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780084	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779922	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780442	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780508	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780510	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780260	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780492	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780488	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779914	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780434	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780496	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779918	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780438	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780500	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780504	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537129	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429838	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779738	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373301	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780192	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548150	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780152	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429844	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779762	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779750	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537121	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780248	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779734	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373302	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780188	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548146	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780148	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780464	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779758	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779746	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780080	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780673	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779719	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780284	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540934	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429806	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429674	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429641	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780681	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373311	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548190	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540725	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780128	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780472	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780164	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429811	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429680	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429646	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780140	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780663	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779711	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779794	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779790	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780078	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780671	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779718	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780280	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540921	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548234	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546104	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544354	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780677	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373312	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548186	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540713	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780124	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780468	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780160	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548242	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546112	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546100	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780136	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780659	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779707	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074558	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074270	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373315	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074496	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074485	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074544	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074516	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780040	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780408	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780647	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205548012	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547992	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429762	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429619	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780622	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373306	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548170	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548130	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780012	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780380	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545600	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429767	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429625	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780028	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780396	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780638	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838952	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780120	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838948	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780116	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780038	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780406	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780646	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205548008	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547988	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540862	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550193	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780618	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373307	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548166	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548126	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780008	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780376	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545592	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541141	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550222	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780024	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780392	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780634	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779802	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547976	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550177	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550181	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546768	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780232	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838928	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373318	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540828	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548114	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546396	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780236	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838932	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838936	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779990	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780358	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780602	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205540998	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547964	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429718	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429575	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780577	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373321	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540789	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540467	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779962	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780330	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536222	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429723	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429581	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779978	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780346	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780593	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779782	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779778	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779988	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780356	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780601	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205540986	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547960	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780208	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205550153	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780573	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373322	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540778	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540452	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779958	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780326	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536212	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780216	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550161	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779974	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780342	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780589	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780088	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779940	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780460	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780552	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780556	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780264	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780520	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780512	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779924	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780444	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780528	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779932	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780452	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780536	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780544	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537137	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780252	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779742	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373300	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780196	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548154	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780156	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780256	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779766	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779754	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780082	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780675	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779720	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780288	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540946	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548238	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546108	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544361	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780685	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373310	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548194	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540744	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780132	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780476	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780168	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205547948	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546116	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546088	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780144	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780667	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779715	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780042	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780410	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780648	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205548016	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547996	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540874	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550197	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780626	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373305	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548174	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548134	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780016	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780384	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545608	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540885	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550201	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780032	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780400	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780642	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779992	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780360	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780603	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205541010	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547968	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780212	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550157	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780581	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373320	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540802	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540480	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779966	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780334	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536235	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780220	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550165	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779982	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780350	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780597	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779942	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780462	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780554	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780558	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780268	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780524	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780516	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779928	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780448	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780532	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779936	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780456	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780540	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780548	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064269	LUXAIRE	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097454	LUXAIRE	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205144647	LUXAIRE	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088402	LUXAIRE	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095761	LUXAIRE	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095753	LUXAIRE	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095746	LUXAIRE	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096746	LUXAIRE	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095738	LUXAIRE	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205550133	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550053	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544148	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543729	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542163	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543708	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550057	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544152	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543740	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543752	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203096139	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091003	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203098027	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088261	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088166	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087703	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087589	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087495	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087041	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096494	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098003	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093008	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097951	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097911	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097806	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096123	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090967	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097486	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808672	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431017	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430984	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203430956	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430824	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096502	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096131	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090983	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096511	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098019	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096731	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549344	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781004	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780793	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205549788	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205550125	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544315	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550033	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781222	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781190	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538480	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542977	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549776	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548718	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549768	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549752	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543657	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780996	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780785	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549636	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780843	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550037	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781226	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781194	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538489	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542988	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781000	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780789	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205542999	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549784	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205543141	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549220	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541502	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548312	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549296	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549094	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549096	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548930	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548932	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544287	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550085	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549994	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781174	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549906	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543882	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549816	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549284	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549074	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549070	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548910	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548906	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542112	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542105	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549556	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549552	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549740	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549728	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543602	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549688	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549212	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541478	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548304	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549384	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548554	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549998	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781178	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549910	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205543892	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549820	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549082	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548918	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549216	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541489	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548308	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549292	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549086	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549090	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548922	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548926	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549340	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549348	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205542971	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548390	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544278	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550022	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544140	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549986	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549898	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549628	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549764	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781066	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205549724	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542952	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548382	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781026	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548582	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550029	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544144	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549990	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549902	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542960	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548386	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203095945	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090370	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089412	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096239	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095282	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095286	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094162	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094166	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088033	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087884	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087365	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087211	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086909	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086746	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098257	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096215	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095243	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095235	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092561	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092541	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097246	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097238	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097854	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097750	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097686	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097598	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095929	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090332	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089377	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097008	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541569	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430918	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430874	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430785	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430741	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430680	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203095259	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094137	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095937	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090351	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089393	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096231	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095267	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095274	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094145	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094154	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096642	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205549194	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541412	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548280	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549254	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542736	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542741	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548814	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548816	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550109	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550069	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549966	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544099	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781134	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543806	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780721	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549242	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542668	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542654	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548794	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548790	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548654	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548650	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549496	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549492	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205543688	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549712	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781042	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549672	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549186	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541388	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548272	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549356	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541758	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549970	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781138	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543817	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780725	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542697	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548802	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549190	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541401	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548276	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549250	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542713	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542726	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548806	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548810	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543541	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548078	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548086	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541354	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541295	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780697	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543256	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543262	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548758	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548760	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544257	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781158	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549882	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543194	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543183	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548738	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548734	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548606	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548602	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543585	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549664	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541332	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541274	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780689	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543512	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541719	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543359	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781162	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549886	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781118	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543217	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548746	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541343	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541286	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780693	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543229	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543243	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548750	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548754	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095860	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090009	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089044	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094947	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094951	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093713	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093716	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087979	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087815	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203087307	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087132	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086850	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086671	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098224	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094908	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094900	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093672	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093664	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092116	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092099	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097830	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097727	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097655	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097567	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095844	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089973	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089009	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096944	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548534	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430901	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430851	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430769	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430719	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430658	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094923	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093688	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095852	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089991	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089026	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094932	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094940	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093696	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093705	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549164	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548374	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541216	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780940	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780942	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780874	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780876	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550097	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544220	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780745	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544051	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543943	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549870	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781094	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780924	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780920	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780859	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780855	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541946	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541935	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781054	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549700	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781030	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549656	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549156	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548366	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541194	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543461	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548526	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780749	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544061	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543960	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549874	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781098	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780928	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780863	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549160	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548370	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541204	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780932	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780936	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780867	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780871	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543158	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549332	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548094	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205542918	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548342	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541108	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548254	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548996	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548998	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542272	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542279	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544172	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549942	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549846	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781070	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548976	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548972	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542217	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542212	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541673	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541662	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549416	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549412	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780709	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543557	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542894	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548334	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541078	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548246	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543390	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548488	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549946	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549850	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781074	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548984	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542235	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542905	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548338	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541095	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548250	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548988	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548992	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542247	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542259	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550137	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550061	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544156	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543770	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542199	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543718	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550065	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544162	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543778	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543788	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203096159	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091050	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203098055	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088279	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088183	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087722	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087609	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087512	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087058	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096523	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098031	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093062	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097959	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097918	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097814	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096143	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091011	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097502	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203808679	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431022	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430989	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430962	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430829	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096531	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096151	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091031	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096539	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098047	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096738	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549360	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781022	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780841	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205549832	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205550149	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544326	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550041	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781230	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781206	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538507	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543038	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549794	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548826	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549790	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549756	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543669	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781006	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780795	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549648	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780851	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550073	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781242	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781214	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538523	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543066	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781014	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780803	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543087	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549810	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096028	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090640	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089685	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096406	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095618	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095622	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094498	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094502	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088130	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087942	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087458	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087269	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087005	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086808	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098280	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096383	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095578	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095570	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094459	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094451	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092893	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092876	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097390	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097382	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097894	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097790	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097711	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097623	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203096012	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090606	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089647	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097055	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548570	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430945	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430890	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203430813	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430758	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430697	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095594	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094475	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096020	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090621	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089667	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096399	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095602	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095610	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094482	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094490	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096666	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543150	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549260	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541553	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548330	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549328	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549146	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549154	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549020	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549064	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544297	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550089	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550002	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781182	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549914	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543906	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549824	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549298	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549106	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549098	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548942	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548934	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542475	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542452	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549612	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549604	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549744	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549732	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543618	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549692	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549222	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541508	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548314	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549432	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548566	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550014	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781202	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549934	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543988	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549838	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549122	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548958	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549236	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541529	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548322	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549320	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549130	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549138	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548966	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549012	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095965	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090413	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089456	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096266	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095339	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095343	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094217	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094221	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088054	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087904	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087381	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203087231	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086926	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086764	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098265	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096243	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095298	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095290	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094177	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094170	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092676	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092657	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097294	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097286	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097862	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097758	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097695	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097606	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095949	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090377	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089420	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097023	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541593	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430923	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430879	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430791	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430747	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430686	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095314	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094194	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095957	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090396	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089439	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096258	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095323	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095331	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094201	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094210	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203096650	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543133	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205549230	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541465	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548360	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549306	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542872	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542881	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548898	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548902	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550113	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550077	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549974	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544132	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781142	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543839	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780729	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549262	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542767	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542747	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548850	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548832	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548702	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548694	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549572	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549564	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543828	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549716	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781046	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549680	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549196	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541418	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548282	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549372	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541582	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550006	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205544211	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781150	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543863	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780741	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542817	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548874	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549206	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541441	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548290	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549278	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542836	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542854	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548882	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548890	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543548	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548082	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548090	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541383	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541328	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780707	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543335	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543342	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548786	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548788	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544269	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781166	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549890	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781122	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543282	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543269	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548766	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548762	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548630	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548626	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543593	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205549668	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541359	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541304	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780699	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543531	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541739	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543375	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781170	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549894	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781126	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543305	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548774	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541371	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541318	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780703	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543316	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543323	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548778	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548782	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095880	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090057	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089092	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095003	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095008	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093769	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093773	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087997	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087833	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087327	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087150	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086871	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086693	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098232	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094963	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094955	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093729	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093720	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092222	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203092203	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097838	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097735	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097663	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097574	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095864	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090019	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089054	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096960	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548542	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430907	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430857	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430774	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430725	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430664	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094979	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093745	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095872	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090038	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089073	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094987	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094995	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093753	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093761	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549204	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548504	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541264	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780988	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780992	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780943	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780946	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550101	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544230	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780753	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544073	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544001	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549918	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781102	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206780956	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780948	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780886	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780878	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542310	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542034	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781058	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549704	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781034	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549676	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549166	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548376	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541221	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543631	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548538	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780761	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544127	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544029	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549926	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781130	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780964	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780894	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549174	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548412	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541243	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780972	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780980	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780902	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780910	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203095805	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089870	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088862	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088579	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094725	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094728	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093383	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093392	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087779	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203087094	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086635	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098208	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094685	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094677	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093291	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093273	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091906	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091887	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097151	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097143	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097639	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097551	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095789	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089836	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088822	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088544	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096913	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548518	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430840	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430708	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430647	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094701	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093327	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095797	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089855	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088843	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088562	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094708	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094717	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093346	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093365	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096698	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096682	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203088479	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205543166	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549336	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548098	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205543095	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548362	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541180	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548294	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549066	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549148	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542621	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542638	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544180	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549950	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549854	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781078	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549022	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549000	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542484	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542285	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541867	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541844	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549468	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549460	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780713	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543567	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542924	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548344	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541114	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548256	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543417	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548510	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549958	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549862	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781086	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549038	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542532	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543014	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548352	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541153	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548264	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549046	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549054	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542561	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542590	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
206781024	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780807	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205549814	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 800	1 140 \$
205550129	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
205544334	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550045	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781234	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781210	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538514	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543051	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549798	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548730	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549772	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549760	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543677	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781010	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780799	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549652	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780847	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550049	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781238	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781218	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537301	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543077	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781018	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780837	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543106	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549828	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205549240	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541705	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548332	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549330	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549152	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549178	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549062	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548970	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544306	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550093	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550010	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781198	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549930	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543972	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549834	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549308	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549110	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549102	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548946	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548938	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542129	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542464	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549616	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549608	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549748	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549736	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543644	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549696	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549232	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541518	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548318	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549392	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548574	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550018	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781186	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549938	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543924	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549842	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549126	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205548962	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549256	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541542	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548326	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549324	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549134	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549142	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549008	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549016	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549210	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541470	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548302	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549282	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542877	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542888	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548900	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548904	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550117	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550081	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549978	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544200	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781146	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543850	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780733	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549266	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542782	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542757	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548859	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548842	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548706	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548698	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549532	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549568	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543697	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549720	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781050	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549684	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549200	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205541429	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548286	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549376	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541604	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549982	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544136	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781154	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543872	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780737	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542826	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548878	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549226	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541453	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548298	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549302	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542845	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542863	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548886	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548894	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549184	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548380	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541269	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780990	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780994	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780944	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780918	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550105	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544246	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780757	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544082	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544015	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549922	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781106	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780960	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780952	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780890	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780882	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542056	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542046	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781062	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549708	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781038	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549660	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549170	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548408	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541232	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543491	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548546	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780765	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544091	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544039	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549878	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781110	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780968	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780898	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549180	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548500	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541253	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780976	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780984	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780906	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780914	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543100	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548364	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541187	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548296	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549068	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549150	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542631	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542646	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544192	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549954	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549858	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781082	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549026	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549004	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205542495	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542297	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541879	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541856	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549472	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549464	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780717	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543577	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542939	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548348	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541128	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548260	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543427	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548514	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549962	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549866	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781090	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549042	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542547	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543026	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548356	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541166	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548268	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549050	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549058	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542576	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542608	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854443	LUXAIRE	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006281	LUXAIRE	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143938	LUXAIRE	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143942	LUXAIRE	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036350	LUXAIRE	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9036351	LUXAIRE	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763639	LUXAIRE	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9036353	LUXAIRE	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
202100754	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCA1	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100757	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCA1	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100758	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202100761	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100762	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100765	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100766	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100769	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100770	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100773	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782432	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546704	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546660	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546640	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431412	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431368	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431270	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431231	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431121	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100655	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100660	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100663	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100668	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100671	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536862	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782372	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536800	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202100675	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202100679	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100685	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100686	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100692	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143986	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431417	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431374	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431275	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431237	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431127	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100703	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100711	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100717	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202100718	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100725	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100726	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100733	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100735	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100740	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100743	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100748	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100751	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100053	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781772	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781314	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782212	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781886	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781758	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782524	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782339	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782170	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782172	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781369	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781371	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782428	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546700	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546656	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546636	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546724	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546592	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546523	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546495	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782404	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782332	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782154	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782150	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781354	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781350	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536852	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782368	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536791	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781306	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782204	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781878	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781750	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782516	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540637	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546728	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546596	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546528	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546499	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782408	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782158	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781358	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781310	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782208	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781882	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781754	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782520	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782336	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782162	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782166	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781362	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781366	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781760	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781534	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
206781846	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781718	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782484	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536074	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782074	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782076	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781981	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781983	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546748	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546684	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537072	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546620	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546568	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547560	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546466	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782058	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782054	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781966	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781962	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546422	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546440	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781838	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781710	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782476	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536058	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540540	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546572	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547564	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546471	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782062	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781970	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781842	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781714	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782480	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536066	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782066	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782070	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781974	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781978	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085333	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085299	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085233	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085117	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084955	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084854	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084731	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084678	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205085123	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084961	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084860	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085281	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085216	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085151	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085084	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084919	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084887	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084818	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084783	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084713	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084696	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084665	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084652	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085161	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085090	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084926	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084892	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084824	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084789	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781246	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781254	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781826	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781698	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781514	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782456	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781399	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781401	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781935	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781937	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782468	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546676	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537054	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546612	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546541	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781487	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782388	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781383	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781379	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781920	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781916	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545107	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545101	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536833	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546320	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781818	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781690	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781506	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782448	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782568	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546546	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781491	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782392	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781387	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781924	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781822	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781694	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781510	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782452	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781391	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781395	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781928	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781932	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781346	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782252	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782200	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781814	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782552	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782365	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782322	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782328	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781503	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781375	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782440	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546712	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546668	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546648	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431423	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431379	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431281	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431242	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431132	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782345	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782276	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782264	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781431	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781443	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536878	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782380	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536817	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781324	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782230	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782190	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781804	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782530	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540152	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431428	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431385	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431286	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431248	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431138	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782288	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781455	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781336	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782242	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782218	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782178	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782542	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782357	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782300	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782312	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781467	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781479	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781530	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781526	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781344	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782250	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782198	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781812	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782550	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782364	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782320	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782326	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781502	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781373	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782436	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546708	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546664	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546644	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546736	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546600	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546532	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546504	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782412	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782341	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782272	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782260	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781427	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781439	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536870	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782376	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536810	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781320	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782226	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782186	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781800	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782526	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205540134	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546744	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546732	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546564	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546513	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782420	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782284	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781451	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781332	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782238	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782214	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782174	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782538	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782353	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782296	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782308	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781463	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781475	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781876	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781748	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782514	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536137	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782142	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782148	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782046	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782052	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546760	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546696	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537098	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546632	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
203431346	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431209	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431099	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782098	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782086	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782005	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781993	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546436	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546454	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781856	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781728	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782494	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536096	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540611	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431352	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431215	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431105	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782110	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782017	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781868	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781740	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782506	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536121	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782122	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782134	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782029	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782041	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781768	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781542	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781764	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781538	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
206781872	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781744	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782510	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536129	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782138	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782144	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782044	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782048	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546752	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546688	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537080	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546624	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546576	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547568	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546476	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782090	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782078	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781997	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781985	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546427	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546445	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781848	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781720	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782486	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536079	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540589	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546584	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547622	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546486	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782102	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782009	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781860	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781732	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782498	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536104	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782114	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782126	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782021	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782033	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085340	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085305	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085239	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085128	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084966	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084865	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084736	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084684	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085139	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084978	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205084876	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085286	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085222	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085165	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085096	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084931	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084897	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084830	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084795	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084719	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084701	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084670	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084657	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085175	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085107	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084943	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084908	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084842	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084807	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781250	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781258	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781836	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781708	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781524	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782466	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781423	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781425	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781958	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781960	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782472	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546680	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537062	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546616	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546551	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781495	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782396	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781407	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781403	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781943	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781939	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545157	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545150	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536840	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546461	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781828	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781700	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781516	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782458	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782572	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546556	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781499	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782400	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781411	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781947	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781832	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781704	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781520	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782462	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781415	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781419	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781951	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781955	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781348	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782254	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782202	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781816	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782554	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782366	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782324	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782330	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781504	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781377	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782444	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546716	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205546672	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546652	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546740	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546604	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546560	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546509	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782416	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782349	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782280	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782268	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781435	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781447	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536886	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782384	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536825	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781328	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782234	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782194	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781808	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782534	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540165	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546608	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546720	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546537	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546518	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782424	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782292	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781459	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781340	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782246	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782222	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782182	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782546	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782361	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782304	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782316	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781471	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781483	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206781874	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781746	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782512	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536132	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782140	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782146	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782045	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782050	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546756	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546692	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537089	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546628	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546580	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547572	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546480	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782094	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782082	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782001	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781989	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546431	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546450	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781852	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781724	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782490	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536088	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540599	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546588	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547626	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546490	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782106	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782013	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781864	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781736	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782502	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536113	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782118	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782130	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782025	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206782037	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085346	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085311	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085244	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085134	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084972	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084872	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084742	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084690	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085146	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084983	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084880	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085293	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085228	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085169	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085101	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084937	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084903	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084836	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084801	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084725	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084707	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084674	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084661	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085181	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085112	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084949	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084914	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084848	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084812	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006286	LUXAIRE	TH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9036037	LUXAIRE	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205547844	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
205539815	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782634	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782614	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539542	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205547812	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547814	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783051	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546312	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536773	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546304	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783031	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546288	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783015	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206782999	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782983	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782967	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536739	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547792	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547788	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546280	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546272	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546264	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539795	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782626	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782606	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539525	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783035	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546292	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783019	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783003	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782987	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782971	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536748	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547800	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539803	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782630	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782610	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539534	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547804	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547808	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547848	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539840	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782644	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782624	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539559	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547840	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547842	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783055	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546316	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536783	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546308	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783039	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546296	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783023	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783007	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782991	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782975	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536756	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547820	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547816	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546284	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546276	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546268	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539818	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782636	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782616	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539546	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783043	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546300	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783027	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783011	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782995	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782979	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536764	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547828	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539830	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782640	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782620	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539552	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205547832	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547836	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206799644	MAXI AIR	BE-F44-CLASS24E	F44-GCHV2410		15 400	770 \$
206799645	MAXI AIR	BE-F44-CLASS24E	F44-GCHV3615		15 400	770 \$
210426580	MAXI AIR	MAXS-2430	AHMS-3015		21 000	1 050 \$
210426581	MAXI AIR	MAXS-4260	AHMS-6020		42 000	2 100 \$
203238009	MAXI AIR	YS21F-12HRDN1	YS21F-12HRDN1		8 200	410 \$
203238010	MAXI AIR	YS21F-18HRDN1	YS21F-18HRDN1		10 400	520 \$
206799638	MAXI AIR CENTRAL	CLASS24CC	AHAN2410		15 400	770 \$
206799639	MAXI AIR CENTRAL	CLASS24CC	AHAN3615		15 400	770 \$
210372390	MAXI AIR CENTRAL	CLASS30CC	AHAN3615		16 800	840 \$
206799640	MAXI AIR CENTRAL	CLASS36CC	AHAN3615		19 000	950 \$
205982977	MAX-R	MAX-R 12K30 GR23 (OUT)	MAX-R 12K30 GR23 (INT)		6 800	340 \$
205982979	MAX-R	MAX-R 12K35 GR38 (OUT)	MAX-R 12K35 GR38 (INT)		8 100	405 \$
205982975	MAX-R	MAX-R 18K30 GR23 (OUT)	MAX-R 18K30 GR23 (INT)		12 400	620 \$
205982980	MAX-R	MAX-R 18K35 GR38 (OUT)	MAX-R 18K35 GR38 (INT)		14 200	710 \$
204012250	MAX-R	MAX-R(MZ)27K30	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
204012251	MAX-R	MAX-R(MZ)36K30	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
204012244	MAX-R	MAX-R/12K30-OUT	MAX-R/12K30-INT		7 800	390 \$
204012248	MAX-R	MAX-R/18K20-OUT	MAX-R/18K20-INT		11 000	550 \$
204012243	MAX-R	MAX-R/9K30-OUT	MAX-R/9K30-INT		6 900	345 \$
207338192	MAX-R	MAX-R18K30MZGR	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
207338195	MAX-R	MAX-R18K35MZGR	Appareils sans conduits		17 000	850 \$
207338193	MAX-R	MAX-R24K30MZGR	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
207338196	MAX-R	MAX-R24K35MZGR	Appareils sans conduits		17 900	895 \$
207338180	MAX-R	Max-R36k30CT-inv(out)	Max-R24k30CT-inv-(in)		16 300	815 \$
207338179	MAX-R	Max-R36k30CT-inv(out)	Max-R36k30CT-inv-(in)		24 400	1 220 \$
207338194	MAX-R	MAX-R36K30MZGR	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207338182	MAX-R	Max-R60k30CT-inv(out)	Max-R48k30CT-inv-(in)		32 800	1 640 \$
207338181	MAX-R	Max-R60k30CT-inv(out)	Max-R60k30CT-inv-(in)		37 200	1 860 \$
207178567	MDV	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 \$
206716987	MDV	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
206714980	MDV	M2OA-18HFN1-M	Appareils avec conduits		11 800	590 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206714973	MDV	M2OA-18HFN1-M	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207641240	MDV	M2OA-18HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207641239	MDV	M2OA-18HFN1-M*	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207641232	MDV	M2OA-18HFN1-M*	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207339191	MDV	M2OA-18HFN1-MQ1	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
8856675	MDV	M2OF-18HFN1-M	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
204713920	MDV	M2OF-18HFN1-M	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
206716988	MDV	M2OI-18HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
206714974	MDV	M2OI-18HFN1-M	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
206716986	MDV	M2OI-18HFN1-M	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207641257	MDV	M2OI-18HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 200	760 \$
207641256	MDV	M2OI-18HFN1-M*	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
8856676	MDV	M3OF-27HFN1-M	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
8858349	MDV	M3OF-27HFN1-M**	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201810023	MDV	M3OH-27HFN1-M	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207339192	MDV	M3OH-27HFN1-MQ1	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207618261	MDV	M3OI-24HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 500	825 \$
207617656	MDV	M3OI-24HFN1-M	Appareils avec conduits		18 000	900 \$
207617655	MDV	M3OI-24HFN1-M	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
206716990	MDV	M3OI-28HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
206714976	MDV	M3OI-28HFN1-M	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
206714982	MDV	M3OI-28HFN1-M	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207641259	MDV	M3OI-28HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 900	845 \$
207641247	MDV	M3OI-28HFN1-M*	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207641258	MDV	M3OI-28HFN1-M*	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
207618258	MDV	M3OJ-24HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
207617651	MDV	M3OJ-24HFN1-M	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207617649	MDV	M3OJ-24HFN1-M	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207641242	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207641241	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207641233	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	Appareils sans conduits		13 764	689 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206716989	MDV	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
206714981	MDV	M3OJ-27HFN1-M	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
206714975	MDV	M3OJ-27HFN1-M	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207641254	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
207641243	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207641252	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
8856677	MDV	M4OF-36HFN1-M	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
207618260	MDV	M4OG-30HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 200	910 \$
207617652	MDV	M4OG-30HFN1-M	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
206714977	MDV	M4OG-36HFN1-M	Appareils sans conduits		23 000	1 150 \$
207641253	MDV	M4OG-36HFN1-M*	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
201810029	MDV	M4OH-36HFN1-M	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
8994415	MDV	M4OH-36HFN1-M	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
206714978	MDV	M4OH-36HFN1-M-20	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207339193	MDV	M4OH-36HFN1-MQ1	Appareils sans conduits		28 000	1 400 \$
207641231	MDV	M4OI-36HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207641229	MDV	M4OI-36HFN1-M	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207641228	MDV	M4OI-36HFN1-M	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207641249	MDV	M4OI-36HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207641248	MDV	M4OI-36HFN1-M*	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207641237	MDV	M4OI-36HFN1-M*	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
208132554	MDV	M5OA-55HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 600	1 730 \$
208132546	MDV	M5OA-55HFN1-M	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
208132545	MDV	M5OA-55HFN1-M	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
208132555	MDV	M5OA-55HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$
208132548	MDV	M5OA-55HFN1-M*	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
208132547	MDV	M5OA-55HFN1-M*	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
208132552	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$
208132542	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
208132541	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208132553	MDV	M50A-55HFN1-M-[X]*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$
208132544	MDV	M50A-55HFN1-M-[X]*	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
208132543	MDV	M50A-55HFN1-M-[X]*	Appareils sans conduits		35 200	1 760 \$
8967208	MDV	M50F-48HFN1-M	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
206714986	MDV	M50F-48HFN1-M-20	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207618262	MDV	M50G-42HFN1-M-[X]	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207617659	MDV	M50G-42HFN1-M-[X]	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207617657	MDV	M50G-42HFN1-M-[X]	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207641230	MDV	M50G-48HFN1-M	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207641227	MDV	M50G-48HFN1-M	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207641226	MDV	M50G-48HFN1-M	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207641261	MDV	M50G-48HFN1-M*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207641260	MDV	M50G-48HFN1-M*	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207641235	MDV	M50G-48HFN1-M*	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
205306855	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
205306856	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
206716993	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]-20	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
206714985	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]-20	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
206714984	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]-20	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207641251	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]-20*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207641250	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]-20*	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207641238	MDV	M50G-48HFN1-M-[X]-20*	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
8779182	MDV	MOB01-12HFN1-BT0W	MSMBB-12HRFN1-BT0W		7 100	355 \$
202160451	MDV	MOB30-09HFN1-BV0W	MS11M-09HRFN1-BV0W		6 000	300 \$
202147804	MDV	MOB30-09HFN1-BX0W	MSABB-09HRFN1-BX0W		5 800	290 \$
8704431	MDV	MOB30-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 \$
200059289	MDV	MOB30-09HFN1-MX0W	MTIU-09HWFN1-M		7 200	360 \$
8687736	MDV	MOB30-12HFN1-BT0W	MSABB-12HRFN1-BT0W		7 100	355 \$
8738631	MDV	MOB30-12HFN1-BV0W	MS11M-12HRFN1-BV0W		7 600	380 \$
8739928	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		7 500	375 \$
8739929	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CFAU-12HRFN1-M(C)		7 200	360 \$
9101402	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8740664	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 700	435 \$
8704432	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 \$
200059293	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	MTIU-12HWFN1-M		8 500	425 \$
200059317	MDV	MOB30-18HFN1-MP0W	MSAEC-18HRDN1-MP0W		11 400	570 \$
202576820	MDV	MOB30-18HFN1-MS0W	MSABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 \$
8779030	MDV	MOB32-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 \$
8779033	MDV	MOB32-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 \$
8779031	MDV	MOB32-12HFN1-MV0W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		8 200	410 \$
202576816	MDV	MOBA30-09HFN1-BS0W	MSABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 \$
8740667	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		5 800	290 \$
9101401	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		5 800	290 \$
8688148	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	MSABB-09HRFN1-MT0W		6 400	320 \$
200059291	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	MTIU-09HWFN1-M		6 800	340 \$
200059311	MDV	MOBA30-12HFN1-BP0W	MSAEB-12HRFN1-BQ0W		7 200	360 \$
200059281	MDV	MOCA30-09HFN1-MZA5W	MSOP1B-09HRFN1-MZA5W		7 200	360 \$
200059283	MDV	MOCA30-12HFN1-MZ50W	MSOP1B-12HRFN1-MZ50W		6 800	340 \$
8740671	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
9101403	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		11 400	570 \$
8719215	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MSABE-18HRFN1-MT0W		10 400	520 \$
200059297	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		12 000	600 \$
8740672	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
205782860	MDV	MOD01-23HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 \$
207613860	MDV	MOD30-18HFN1-MZ20W	MSEPD-18HRFN1-MZ22W		11 000	550 \$
202415591	MDV	MOD30-18HFN1-MZ22W	MSAB2F-18HRFN1-MZ22W		12 300	615 \$
202415590	MDV	MOD30-22HFN1-MW5W	MSAB2F-22HRFN1-MW5W		15 400	770 \$
205782859	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 \$
207742579	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 \$
10028966	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W*	MTIU-24HWFN1-M		17 200	860 \$
205746255	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		19 400	970 \$
207338219	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		15 000	750 \$
206330135	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206361863	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 000	850 \$
206330136	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MTIU-24HWFN1-M		14 500	725 \$
206330134	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		14 500	725 \$
206143051	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVB-24HWFN1-M		16 500	825 \$
207742580	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVB-24HWFN1-M		16 500	825 \$
207802615	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVC-23HWFN1-M		16 200	810 \$
205993855	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		19 800	990 \$
207690462	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		16 700	835 \$
207699008	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		16 700	835 \$
207338223	MDV	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 \$
207861767	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 \$
207861769	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSEPD-30HRFN1-MS8W		19 000	950 \$
207802616	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MVC-30HWFN1-M(GA)		19 200	960 \$
207201638	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
207825915	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
207690463	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		19 400	970 \$
207699009	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		19 400	970 \$
8740676	MDV	MOD30U-36HFN1-M	MCD-36HRFN1-M(C)		25 200	1 260 \$
10028967	MDV	MOD30U-36HFN1-M*	MTI-36HWFN1-M		27 600	1 380 \$
205130931	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MVB-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
206143046	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MCD-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 \$
206143047	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MTI-36HWFN1-M		27 000	1 350 \$
206143045	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MUE-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 \$
207802617	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MVC-36HWFN1-M(GA)		25 600	1 280 \$
207338207	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 \$
207338208	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		27 000	1 350 \$
207338206	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 \$
207201639	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
207825916	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
207338222	MDV	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9101404	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 300	765 \$
8740674	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		15 800	790 \$
200059299	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		16 000	800 \$
8740675	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 \$
206369563	MDV	MOD31-36HFN1-MP0W	MSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 \$
207338218	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		15 600	780 \$
207645898	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSABE-24HRFN1-MU0W		15 000	750 \$
206361867	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		16 800	840 \$
206369561	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		14 200	710 \$
206330133	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		13 500	675 \$
206330120	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
207742578	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MVC-23HWFN1-M		15 700	785 \$
205823024	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MCD-32HRFN1-M(D)		23 000	1 150 \$
205823026	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MTI-32HWFN1-M		25 000	1 250 \$
205823025	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MUE-32HRFN1-M(C)		23 000	1 150 \$
207338213	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		25 000	1 250 \$
207338214	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MTI-36HWFN1-M		28 000	1 400 \$
207338212	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		25 000	1 250 \$
205767336	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MCD-36HRFN1-M(C)		25 400	1 270 \$
205767337	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MTI-36HWFN1-M		28 000	1 400 \$
205767334	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MUE-36HRFN1-M(C)		25 000	1 250 \$
8819859	MDV	MOE30U-48HFN1-M	MCD-48HRFN1-M(D)		35 000	1 750 \$
8819860	MDV	MOE30U-48HFN1-M	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
10028968	MDV	MOE30U-48HFN1-M*	MTI-48HWFN1-M		33 400	1 670 \$
204829817	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MCD-48HRFN1-M(D)		35 000	1 750 \$
204829821	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MTI-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
204829818	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
207338216	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		35 000	1 750 \$
207338217	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MTI-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
207338215	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
207690465	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
207699011	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
205130932	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MVB-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
206143049	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MCD-48HRFN1-M(D)		29 000	1 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206143050	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MTI-48HWFN1-M		29 000	1 450 \$
206143048	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 \$
207338210	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		28 000	1 400 \$
207338211	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		29 000	1 450 \$
207338209	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 \$
207201640	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
207825917	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
200059285	MDV	MOE30U-60HFN1-M	MHG-60HWFN1-MW		37 600	1 880 \$
200059287	MDV	MOE30U-60HFN1-M	MUE-60HRFN1-MW		39 000	1 950 \$
207614045	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)	MHG-60HWFN1-MW		37 000	1 850 \$
207614044	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)	MUE-60HRFN1-MW		35 000	1 750 \$
208101267	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 \$
208101266	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MUE-60HRFN1-MW		35 000	1 750 \$
207802619	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MVC-60HWFN1-M(GA)		34 000	1 700 \$
207201641	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
207825918	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
207690464	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		24 000	1 200 \$
207699010	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		24 000	1 200 \$
207591130	MDV	MOX230-09HFN1-BS5W	MSABA-09HRFN1-BT5W		5 800	290 \$
206369509	MDV	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 000	300 \$
207591139	MDV	MOX230-09HFN1-BW0W	MSABB-09HRFN1-BW0W		7 800	390 \$
206369505	MDV	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAEA-09HRDN1-MQ0W		5 800	290 \$
206369511	MDV	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 \$
206330118	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MCA3U-09HRFN1-M(C)		6 100	305 \$
207591144	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSABB-09HRFN1-MX0W		6 000	300 \$
206361865	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MV8W(GA)		6 100	305 \$
207215956	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		6 100	305 \$
207178564	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP8-06HRFN1-MY5W		9 000	450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206369558	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP8-09HRFN1-MY5W(GA)		6 100	305 \$
206330121	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MTIU-09HWFN1-M		6 300	315 \$
209248925	MDV	MOX230-09HFN1-MY2W	MFA2U-09HRFN1-MY6W		9 800	490 \$
206369510	MDV	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 000	350 \$
207338220	MDV	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 400	370 \$
205993851	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MS11M-12HRFN1-BV0W		6 800	340 \$
207591136	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSABB-12HRFN1-BU5W		7 800	390 \$
206361864	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSAG11B-12HRFN1-BU5W		8 200	410 \$
205993844	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSEP8-12HRFN1-BW0W		7 400	370 \$
206369506	MDV	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAEB-12HRFN1-MQ0W		7 000	350 \$
206369512	MDV	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
206330119	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		7 800	390 \$
209248926	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		9 200	460 \$
206330125	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MFAU-12HRFN1-M(C)		6 900	345 \$
207591145	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSABB-12HRFN1-MV0W		7 800	390 \$
206330124	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		8 300	415 \$
206361866	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		8 000	400 \$
206369559	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEP8-12HRFN1-MW5W(GA)		8 000	400 \$
206330122	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MCA3U-09HRFN1-M(C)		6 100	305 \$
206330123	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MTIU-09HWFN1-M		6 400	320 \$
205993852	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		7 100	355 \$
206361860	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		7 400	370 \$
205993845	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEP8-09HRFN1-MY5W(GA)		7 500	375 \$
209248923	MDV	MOX330-09HFN1-MY6W	MFA2U-09HRFN1-MY6W		11 000	550 \$
206330126	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		7 900	395 \$
209248924	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		10 600	530 \$
206330128	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MFAU-12HRFN1-M(C)		8 400	420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206361861	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		7 300	365 \$
206330127	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MTIU-12HWFN1-M		8 300	415 \$
205993853	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 500	375 \$
205993846	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEP-B-12HRFN1-MW5W(GA)		7 500	375 \$
207591134	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSABD-18HRFN1-MS1W		12 000	600 \$
206369507	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAEC-18HRDN1-MP0W		11 900	595 \$
206369513	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
207201636	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
207825913	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
207591143	MDV	MOX430-09HFN1-MZG5W	MSEPC-09HRFN1-MZB5W		7 300	365 \$
207591141	MDV	MOX430-09HFN1-MZG5W	MSOP1B-09HRFN1-MZG5W		6 900	345 \$
207591142	MDV	MOX430-12HFN1-MZ60W	MSEPC-12HRFN1-MZ40W		7 300	365 \$
207591140	MDV	MOX430-12HFN1-MZ60W	MSOP1B-12HRFN1-MZ60W		6 900	345 \$
205746254	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		10 900	545 \$
206330131	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MCA3U-18HRFN1-M(C)		11 000	550 \$
206361862	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		11 100	555 \$
206330129	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		12 700	635 \$
207614049	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		11 500	575 \$
206330130	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
207803596	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		12 000	600 \$
205993854	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		10 800	540 \$
207338221	MDV	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		11 500	575 \$
206361859	MDV	MOX430-18HFN1-MT8W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		11 900	595 \$
206369560	MDV	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
207614047	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
209248927	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		13 800	690 \$
207591137	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSABE-18HRFN1-MW5W		11 500	575 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207613861	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		11 900	595 \$
207613862	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
207614048	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 000	600 \$
207614046	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 300	615 \$
207742577	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		11 800	590 \$
206369514	MDV	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		14 800	740 \$
207690461	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 000	650 \$
207699007	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 000	650 \$
207201637	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
207825914	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
201846992	MIDEA	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846995	MIDEA	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
206396051	MIDEA	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 \$
201846987	MIDEA	38MAQB12R--1	DHMSHAQ12XA1		7 600	380 \$
201846993	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846996	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
201846999	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
206396052	MIDEA	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
201846989	MIDEA	38MAQB12R--3	DHMSHAQ12XA3		7 800	390 \$
201846994	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$
201846997	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201847000	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
206396053	MIDEA	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 \$
201846990	MIDEA	38MAQB18R--3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
205962795	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
201847056	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
201846998	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847062	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
206396054	MIDEA	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 \$
206350371	MIDEA	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350372	MIDEA	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206350318	MIDEA	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400660	MIDEA	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 \$
206350317	MIDEA	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350373	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350374	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206350375	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206350319	MIDEA	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400661	MIDEA	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 \$
207826679	Midea	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350377	MIDEA	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801582	Midea	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350378	MIDEA	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206350320	MIDEA	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400662	MIDEA	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
206188281	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207826680	Midea	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 \$
206350379	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350380	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350381	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206350321	MIDEA	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400663	MIDEA	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 \$
206350308	MIDEA	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104307	Midea	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208104308	MIDEA	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205962796	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188276	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188277	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188275	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205962797	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188279	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188280	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188278	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826681	MIDEA	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826682	MIDEA	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207826683	MIDEA	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847057	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
201847059	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847063	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847058	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$
201847060	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847064	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847061	MIDEA	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847065	MIDEA	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207642965	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
207642964	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207642963	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207642968	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 200	910 \$
207642967	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207642966	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207642977	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207642976	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207642975	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207642974	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207642973	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207642972	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207642962	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207642961	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207642960	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207642969	MIDEA	38MGRBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207642980	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207642979	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207642978	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
204722805	MIDEA	38MGRQ18B--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 700	585 \$
201847071	MIDEA	38MGRQ18B--3	Appareils avec conduits		11 500	575 \$
201847001	MIDEA	38MGRQ18B--3	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
204722806	MIDEA	38MGRQ24C--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 400	870 \$
204707612	MIDEA	38MGRQ24C--3	Appareils avec conduits		17 600	880 \$
204711109	MIDEA	38MGRQ24C--3	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
204722807	MIDEA	38MGRQ30D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		20 200	1 010 \$
204711115	MIDEA	38MGRQ30D--3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
204722815	MIDEA	38MGRQ30D--3	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
204722808	MIDEA	38MGRQ36D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 800	1 190 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201847074	MIDEA	38MGRQ36D--3	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
201847004	MIDEA	38MGRQ36D--3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
204722809	MIDEA	38MGRQ48E--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 800	1 590 \$
201847075	MIDEA	38MGRQ48E--3	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
201847005	MIDEA	38MGRQ48E--3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
201753970	MIDEA	38MPRAQ09AA3	DHMPHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753971	MIDEA	38MPRAQ12AA3	DHMPHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463640	MIDEA	38MPRAQ18AA3	DHMPHAQ18XA3		12 300	615 \$
202463641	MIDEA	38MPRAQ24AA3	DHMPHAQ24XA3		15 450	773 \$
209911731	MIDEA	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
208447921	MIDEA	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
208447917	MIDEA	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 \$
208447923	MIDEA	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
209852148	MIDEA	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
208447920	MIDEA	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
208447916	MIDEA	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
208447919	MIDEA	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
208447915	MIDEA	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
208447918	MIDEA	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
208447922	MIDEA	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
201796616	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201771969	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201796615	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201796619	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201771970	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201796618	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201771971	MIDEA	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201796620	MIDEA	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767358	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188325	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188326	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188324	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767359	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188328	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188329	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188327	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826634	MIDEA	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207826632	MIDEA	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826633	MIDEA	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643118	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643117	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643116	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643121	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643120	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643119	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$
207643130	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643129	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643128	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643127	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643126	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643125	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
201771973	MIDEA	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201771974	MIDEA	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201771975	MIDEA	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643115	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643114	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643113	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643123	MIDEA	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643133	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643132	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643131	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201753972	MIDEA	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201755033	MIDEA	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463654	MIDEA	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463655	MIDEA	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201796606	MIDEA	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201796605	MIDEA	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201756547	MIDEA	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201756546	MIDEA	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201796607	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201796609	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201796608	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201756548	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396129	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201796611	MIDEA	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201796610	MIDEA	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201756549	MIDEA	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921378	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201796614	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201796612	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201796613	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201756550	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396132	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201756552	MIDEA	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350448	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350449	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361899	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361898	MIDEA	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350450	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350451	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350452	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396128	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361900	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826607	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350454	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801574	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350455	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361901	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
206188330	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826606	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350456	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350457	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350458	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396133	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361902	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
208104322	MIDEA	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104321	MIDEA	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852106	MIDEA	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209852102	MIDEA	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
209852100	MIDEA	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852103	MIDEA	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852107	MIDEA	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852110	MIDEA	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852108	MIDEA	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852109	MIDEA	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852101	MIDEA	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852105	MIDEA	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852104	MIDEA	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
9006310	MIDEA	M2OF-18HFN1-M	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
9006311	MIDEA	M3OF-27HFN1-M	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
9006312	MIDEA	M4OF-36HFN1-M	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
9006313	MIDEA	M5OF-48HFN1-M	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207252575	MIT S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
207252576	MIT S AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
207252577	MIT S AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
207252578	MIT S AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
207252573	MIT S AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
207252574	MIT S AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
201754416	Mitsubishi Electric	MUFZ-KJ09NAHZ	MFZ-KJ09NA		7 500	375 \$
201754291	Mitsubishi Electric	MUFZ-KJ12NAHZ	MFZ-KJ12NA		8 800	440 \$
201754292	Mitsubishi Electric	MUFZ-KJ15NAHZ	MFZ-KJ15NA		12 000	600 \$
201754293	Mitsubishi Electric	MUFZ-KJ18NAHZ	MFZ-KJ18NA		12 800	640 \$
201754425	Mitsubishi Electric	MUZ-FE09NAH	MSZ-FE09NA		6 700	335 \$
201754295	Mitsubishi Electric	MUZ-FE12NAH	MSZ-FE12NA**		7 800	390 \$
201754426	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NA	MSZ-FH06NA**		5 900	295 \$
206401411	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NA	MSZ-FS06NA-U1		5 900	295 \$
201754427	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NAH	MSZ-FH06NA**		5 900	295 \$
206401412	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NAH	MSZ-FS06NA-U1		5 900	295 \$
201754296	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NA	MSZ-FH09NA		6 700	335 \$
206401413	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NA	MSZ-FS09NA-U1		6 700	335 \$
201754297	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NAH	MSZ-FH09NA**		6 700	335 \$
206401402	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NAH	MSZ-FS09NA-U1		6 700	335 \$
201754298	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NA	MSZ-FH12NA		8 000	400 \$
206401414	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NA	MSZ-FS12NA-U1		8 100	405 \$
201754299	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NAH	MSZ-FH12NA**		8 100	405 \$
206401403	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NAH	MSZ-FS12NA-U1		8 100	405 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201754300	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NA	MSZ-FH15NA		11 000	550 \$
206401415	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NA	MSZ-FS15NA-U1		11 000	550 \$
201754301	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NAH	MSZ-FH15NA		11 070	554 \$
206401404	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NAH	MSZ-FS15NA-U1		11 000	550 \$
201754302	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NA2	MSZ-FH18NA**		13 700	685 \$
206401416	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NA2	MSZ-FS18NA-U1		13 700	685 \$
201754303	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NAH2	MSZ-FH18NA**		12 480	624 \$
206401417	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NAH2	MSZ-FS18NA-U1		13 700	685 \$
206425178	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NAH-U1	MSZ-FH06NA-U1		5 900	295 \$
205975736	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NAH-U1	MSZ-FS06NA-U1		5 900	295 \$
206425177	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NA-U1	MSZ-FH06NA-U1		5 900	295 \$
205975731	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NA-U1	MSZ-FS06NA-U1		5 900	295 \$
206425180	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NAH-U1	MSZ-FH09NA-U1		6 700	335 \$
205975737	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NAH-U1	MSZ-FS09NA-U1		5 900	295 \$
206425179	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NA-U1	MSZ-FH09NA-U1		6 700	335 \$
205975732	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NA-U1	MSZ-FS09NA-U1		6 700	335 \$
206425182	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NAH-U1	MSZ-FH12NA-U1		8 100	405 \$
205975738	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NAH-U1	MSZ-FS12NA-U1		8 400	420 \$
206425181	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NA-U1	MSZ-FH12NA-U1		8 100	405 \$
205975733	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NA-U1	MSZ-FS12NA-U1		8 400	420 \$
206425184	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NAH-U1	MSZ-FH15NA-U1		11 000	550 \$
205975739	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NAH-U1	MSZ-FS15NA-U1		10 000	500 \$
206425183	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NA-U1	MSZ-FH15NA-U1		11 000	550 \$
205975734	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NA-U1	MSZ-FS15NA-U1		10 000	500 \$
206425186	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NAH-U1	MSZ-FH18NA-U1		13 700	685 \$
205975740	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NAH-U1	MSZ-FS18NA-U1		11 690	585 \$
206425185	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NA-U1	MSZ-FH18NA-U1		13 700	685 \$
205975735	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NA-U1	MSZ-FS18NA-U1		12 800	640 \$
202680594	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NA***	MSZ-GL09NA***		6 700	335 \$
202680597	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NAH***	MSZ-GL09NA***		6 700	335 \$
201849577	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NAH-U1	MSZ-GL09NA-U1		6 700	335 \$
201754648	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NA-U1	MSZ-GL09NA-U1		6 700	335 \$
201835849	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NA-U8	MSZ-GL09NA-U1		6 700	335 \$
202680595	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NA***	MSZ-GL12NA***		9 200	460 \$
202680598	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NAH***	MSZ-GL12NA***		9 200	460 \$
201754310	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NAH-U1	MSZ-GL12NA-U1		9 200	460 \$
201754311	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NA-U1	MSZ-GL12NA-U1		9 200	460 \$
202680596	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NA***	MSZ-GL15NA***		12 100	605 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202680599	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NAH***	MSZ-GL15NA***		12 100	605 \$
201754312	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NAH-U1	MSZ-GL15NA-U1		12 200	610 \$
201754313	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NA-U1	MSZ-GL15NA-U1		12 200	610 \$
201754314	Mitsubishi Electric	MUZ-GL18NAH-U1	MSZ-GL18NA-U1		13 800	690 \$
201754315	Mitsubishi Electric	MUZ-GL18NA-U1	MSZ-GL18NA-U1		13 800	690 \$
201755029	Mitsubishi Electric	MUZ-GL24NAH***	MSZ-GL24NA***		16 000	800 \$
201754316	Mitsubishi Electric	MUZ-GL24NA-U1	MSZ-GL24NA-U1		16 000	800 \$
202490340	Mitsubishi Electric	MUZ-GL24NA-U2	MSZ-GL24NA-U1		16 000	800 \$
202680600	Mitsubishi Electric	MUZ-HM09NA***	MSZ-HM09NA***		6 700	335 \$
202680604	Mitsubishi Electric	MUZ-HM09NAH**	MSZ-HM09NA**		6 700	335 \$
201754645	Mitsubishi Electric	MUZ-HM09NA-U1	MSZ-HM09NA-U1		6 700	335 \$
202680601	Mitsubishi Electric	MUZ-HM12NA***	MSZ-HM12NA***		7 600	380 \$
202680605	Mitsubishi Electric	MUZ-HM12NAH**	MSZ-HM12NA**		7 600	380 \$
201754431	Mitsubishi Electric	MUZ-HM12NA-U1	MSZ-HM12NA-U1		7 600	380 \$
202680602	Mitsubishi Electric	MUZ-HM15NA***	MSZ-HM15NA***		11 500	575 \$
202680606	Mitsubishi Electric	MUZ-HM15NAH**	MSZ-HM15NA**		11 500	575 \$
201754434	Mitsubishi Electric	MUZ-HM15NA-U1	MSZ-HM15NA-U1		11 500	575 \$
202680603	Mitsubishi Electric	MUZ-HM18NA***	MSZ-HM18NA***		11 500	575 \$
202680607	Mitsubishi Electric	MUZ-HM18NAH**	MSZ-HM18NA**		11 500	575 \$
201754436	Mitsubishi Electric	MUZ-HM18NA-U1	MSZ-HM18NA-U1		11 500	575 \$
201849505	Mitsubishi Electric	MUZ-HM24NA***	MSZ-HM24NA-U1		18 500	925 \$
202680608	Mitsubishi Electric	MUZ-HM24NAH**	MSZ-HM24NA**		18 500	925 \$
201755013	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 000	650 \$
201754643	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Appareils avec conduits		12 500	625 \$
201754642	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
207348691	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 000	650 \$
207342460	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA3	Appareils avec conduits		12 500	625 \$
209836197	mitsubishi electric	MXZ-2C20NA3	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
202732309	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2	MSZ-FH09NAMSZ-FH09NA		13 000	650 \$
201754900	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2	Appareils avec conduits		13 700	685 \$
206908469	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 300	665 \$
206908463	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Appareils avec conduits		13 700	685 \$
206908464	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Appareils sans conduits		13 000	650 \$
207348692	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 700	685 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207342461	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ3	Appareils sans conduits		13 700	685 \$
201755015	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 000	700 \$
201754903	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA2	Appareils avec conduits		14 000	700 \$
207348693	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 000	700 \$
207342464	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA3	Appareils avec conduits		14 000	700 \$
209836198	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA3	Appareils sans conduits		14 600	730 \$
201755016	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 000	700 \$
201754906	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Appareils avec conduits		14 000	700 \$
201754904	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Appareils sans conduits		14 000	700 \$
209949005	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 000	700 \$
209836203	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ3	Appareils sans conduits		14 000	700 \$
201755017	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 550	778 \$
201754907	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Appareils avec conduits		15 100	755 \$
201755942	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207348695	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 500	775 \$
207342468	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA3	Appareils avec conduits		15 100	755 \$
207342467	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA3	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
201754908	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NAHZ2	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
209949006	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 200	860 \$
209836204	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ3	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
201755019	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 200	1 060 \$
201754910	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Appareils avec conduits		20 200	1 010 \$
201755943	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Appareils sans conduits		22 200	1 110 \$
209949002	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 200	1 060 \$
209836184	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3	Appareils avec conduits		20 200	1 010 \$
209836200	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3	Appareils sans conduits		22 200	1 110 \$
201755020	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 000	1 750 \$
201754912	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
201754911	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204926512	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 000	1 600 \$
204834293	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
204834292	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
201755022	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		36 200	1 810 \$
201754441	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Appareils avec conduits		36 600	1 830 \$
201754926	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Appareils sans conduits		35 800	1 790 \$
204926514	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$
204834266	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
204834294	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Appareils sans conduits		32 000	1 600 \$
201755023	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 000	1 700 \$
201754442	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
204926515	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 000	1 650 \$
204834265	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Appareils avec conduits		33 000	1 650 \$
204834264	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
201755024	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		41 500	2 075 \$
201754635	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ	Appareils sans conduits		40 000	2 000 \$
204926517	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		38 000	1 900 \$
204834268	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Appareils avec conduits		38 000	1 900 \$
204834267	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Appareils sans conduits		38 000	1 900 \$
204834269	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA2	Appareils avec conduits		40 500	2 025 \$
204834295	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA2	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
201754637	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA-U*	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
207525854	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 400	1 320 \$
207517151	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Appareils avec conduits		26 600	1 330 \$
207517150	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
207525855	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 400	1 620 \$
207517153	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
207517152	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
207525856	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207517155	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
207517154	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Appareils sans conduits		32 000	1 600 \$
207525857	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 200	1 660 \$
207517157	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
207517156	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Appareils sans conduits		31 400	1 570 \$
207525858	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		40 500	2 025 \$
207517159	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
207517158	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Appareils sans conduits		39 000	1 950 \$
207525859	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		41 000	2 050 \$
207517161	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Appareils avec conduits		40 500	2 025 \$
207517160	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
202426335	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		45 898	2 295 \$
202423533	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
202412085	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
204926535	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 400	1 620 \$
204834273	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
204834272	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
202426336	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		40 500	2 025 \$
202423535	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
202412088	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Appareils sans conduits		39 000	1 950 \$
204926537	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		40 500	2 025 \$
204834216	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
204834275	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Appareils sans conduits		39 000	1 950 \$
201755026	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 500	1 325 \$
201754444	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Appareils avec conduits		26 600	1 330 \$
201754445	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
202426337	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		28 728	1 437 \$
202423532	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Appareils avec conduits		26 600	1 330 \$
202412084	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204926538	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 400	1 320 \$
204834271	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Appareils avec conduits		26 600	1 330 \$
204834270	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
201755027	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 400	1 570 \$
201754446	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
201754447	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Appareils sans conduits		31 400	1 570 \$
202426338	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 200	1 660 \$
202412087	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU2	Appareils sans conduits		31 400	1 570 \$
204926540	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 200	1 660 \$
204834215	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
204834274	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Appareils sans conduits		31 400	1 570 \$
201755028	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		41 500	2 075 \$
201754639	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU*	Appareils avec conduits		41 500	2 075 \$
201754640	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU1	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
202426339	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		45 144	2 258 \$
202412089	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU2	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
204926542	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		41 000	2 050 \$
204834217	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Appareils avec conduits		40 500	2 025 \$
204834276	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
201754449	Mitsubishi Electric	PUZ-A12NKA7***	PKA-A12HA*		9 200	460 \$
201754450	Mitsubishi Electric	PUZ-A12NKA7***	PLA-A12EA*		10 100	505 \$
201754543	Mitsubishi Electric	PUZ-A12NKA7***	PVA-A12AA*		9 900	495 \$
201754454	Mitsubishi Electric	PUZ-A18NKA7***	PEAD-A18AA*		11 000	550 \$
201754455	Mitsubishi Electric	PUZ-A18NKA7***	PKA-A18HA*		11 300	565 \$
201754317	Mitsubishi Electric	PUZ-A18NKA7***	PLA-A18EA*		11 000	550 \$
201754544	Mitsubishi Electric	PUZ-A18NKA7***	PVA-A18AA*		12 000	600 \$
209447978	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A18AA1		13 800	690 \$
209447979	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A18BA1		13 800	690 \$
209447980	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A24AA1		15 600	780 \$
209447981	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A24BA1		15 600	780 \$
201754460	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PCA-A24KA*		15 400	770 \$
201754461	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PEAD-A24AA*		14 800	740 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201754462	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PKA-A24KA*		15 700	785 \$
201754463	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PVA-A24AA*		15 000	750 \$
209447982	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A30NHA7***	PAA-A30AA1		21 000	1 050 \$
209447983	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A30NHA7***	PAA-A30BA1		21 000	1 050 \$
201754545	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PCA-A30KA*		18 800	940 \$
201754468	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PEAD-A30AA*		18 500	925 \$
201754470	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PLA-A30EA*		18 100	905 \$
201754546	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PVA-A30AA*		18 000	900 \$
201754319	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7	PLA-A36EA7		22 000	1 100 \$
209447984	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A36NKA7***	PAA-A36BA1		29 400	1 470 \$
209447985	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A36NKA7***	PAA-A36CA1		29 400	1 470 \$
201754474	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PCA-A36KA*		21 000	1 050 \$
201754475	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PEAD-A36AA*		20 800	1 040 \$
201754547	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PVA-A36AA*		24 000	1 200 \$
209447986	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A42NKA7***	PAA-A42BA1		32 800	1 640 \$
209447987	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A42NKA7***	PAA-A42CA1		32 800	1 640 \$
201754480	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PCA-A42KA*		31 800	1 590 \$
201754481	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PEAD-A42AA*		30 600	1 530 \$
201754483	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PVA-A42AA*		28 400	1 420 \$
204276762	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PCA-A24KA7		17 700	885 \$
204276767	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PEAD-A24AA7		18 000	900 \$
204276761	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PKA-A24KA7		17 200	860 \$
204276538	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PLA-A24EA7		17 300	865 \$
204281760	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PVA-A24AA7		17 500	875 \$
209447988	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA*	PAA-A24AA1		16 600	830 \$
209447989	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA*	PAA-A24BA1		16 600	830 \$
206223042	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PCA-A24KA7		17 700	885 \$
206223045	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PEAD-A12AA7PEAD-A12AA7		17 800	890 \$
206223043	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PEAD-A24AA7		18 000	900 \$
206223100	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PKA-A12HA7PKA-A12HA7		18 100	905 \$
206223046	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PKA-A12LAPKA-A12LA		18 100	905 \$
206223041	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PKA-A24KA7		17 200	860 \$
206223040	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PLA-A12EA7PLA-A12EA7		18 100	905 \$
206223004	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PLA-A24EA7		17 300	865 \$
206223047	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PVA-A12AA7PVA-A12AA7		17 500	875 \$
206223044	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA1	PVA-A24AA7		17 500	875 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201754487	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NHA5	PVA-A30AA*		22 600	1 130 \$
206223050	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NKA	PEAD-A30AA7		21 000	1 050 \$
206223048	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NKA	PVA-A30AA7		21 000	1 050 \$
210435437	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA30NKA*	PAA-A30AA1		23 200	1 160 \$
210435438	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA30NKA*	PAA-A30BA1		23 200	1 160 \$
201754322	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PEAD-A36AA*		27 000	1 350 \$
201754490	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PLA-A36BA*		28 000	1 400 \$
201754321	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PLA-A36EA*		28 000	1 400 \$
201754323	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PVA-A36AA*		25 000	1 250 \$
206223055	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PCA-A36KA7		25 400	1 270 \$
206223094	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PEAD-A18AA7PEAD-A18AA7		24 800	1 240 \$
206223054	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PEAD-A36AA7		25 400	1 270 \$
206223101	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PKA-A18HA7PKA-A18HA7		26 000	1 300 \$
206223057	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PKA-A18LAPKA-A18LA		26 000	1 300 \$
206223056	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PKA-A36KA7		25 400	1 270 \$
206223006	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PLA-A18EA7PLA-A18EA7		25 400	1 270 \$
206223093	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PLA-A36EA7		24 200	1 210 \$
206223053	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PVA-A18AA7PVA-A18AA7		24 200	1 210 \$
206223052	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NKA	PVA-A36AA7		24 600	1 230 \$
209484153	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA*	PAA-A36BA1		28 400	1 420 \$
210435439	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA*	PAA-A36CA1		28 400	1 420 \$
201754495	Mitsubishi Electric	PUZ-HA42NKA	PVA-A42AA*		42 000	2 100 \$
206223060	Mitsubishi Electric	PUZ-HA42NKA1	PCA-A42KA7		38 500	1 925 \$
206223058	Mitsubishi Electric	PUZ-HA42NKA1	PEAD-A42AA7		39 000	1 950 \$
206223059	Mitsubishi Electric	PUZ-HA42NKA1	PVA-A42AA7		38 500	1 925 \$
202392018	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NA2	MLZ-KP09NA		7 700	385 \$
202392027	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NA2	SEZ-KD09NA		7 600	380 \$
202392021	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NA2	SLZ-KF09NA		6 900	345 \$
202392035	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	MLZ-KP09NA		7 700	385 \$
202392031	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	SEZ-KD09NA		7 600	380 \$
202392050	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	SLZ-KF09NA		6 900	345 \$
202392019	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NA2	MLZ-KP12NA		9 900	495 \$
202392028	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NA2	SEZ-KD12NA		10 000	500 \$
202392022	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NA2	SLZ-KF12NA		8 900	445 \$
202392053	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NA2	SVZ-KP12NA		9 900	495 \$
202392036	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	MLZ-KP12NA		9 900	495 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202392032	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SEZ-KD12NA		10 000	500 \$
202392051	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SLZ-KF12NA		8 900	445 \$
202392055	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SVZ-KP12NA		9 900	495 \$
206374536	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	APEADA0121AA70A		9 000	450 \$
204627044	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	PEAD-A12AA		9 000	450 \$
206328084	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	PEAD-A12AA7		9 000	450 \$
204627020	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	SEZ-KD12NA4		9 000	450 \$
204627032	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	SLZ-KF12NA		8 300	415 \$
206374537	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	TPEADA0121AA70A		9 000	450 \$
202392039	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NA2	PEAD-A15AA		11 300	565 \$
204629209	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NA2	PEAD-A15AA7		11 300	565 \$
202392029	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NA2	SEZ-KD15NA		11 700	585 \$
202392062	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NA2	SLZ-KF15NA		11 900	595 \$
202392045	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	PEAD-A15AA		11 300	565 \$
202392033	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	SEZ-KD15NA		11 700	585 \$
202392063	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	SLZ-KF15NA		11 900	595 \$
206374538	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	APEADA0151AA70A		11 700	585 \$
204627045	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	PEAD-A15AA		11 700	585 \$
206328085	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	PEAD-A15AA7		11 700	585 \$
204627021	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	SEZ-KD15NA4		12 200	610 \$
206374539	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	TPEADA0151AA70A		11 700	585 \$
202392020	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NA2	MLZ-KP18NA		13 100	655 \$
202392030	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NA2	SEZ-KD18NA		13 900	695 \$
202392023	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NA2	SLZ-KF18NA		12 900	645 \$
202392054	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NA2	SVZ-KP18NA		14 000	700 \$
202392037	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	MLZ-KP18NA		13 100	655 \$
202392034	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SEZ-KD18NA		13 900	695 \$
202392052	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SLZ-KF18NA		12 900	645 \$
202392056	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SVZ-KP18NA		14 000	700 \$
204627022	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAHZ	SEZ-KD18NA4		14 200	710 \$
204627056	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAHZ	SVZ-KP18NA		14 300	715 \$
206223061	Mitsubishi Electric	SUZ-KA24NAHZ	PEAD-A24AA7		18 000	900 \$
206223062	Mitsubishi Electric	SUZ-KA30NAHZ	PEAD-A30AA7		21 000	1 050 \$
206223009	Mitsubishi Electric	SUZ-KA30NAHZ	SVZ-KP30NA		21 400	1 070 \$
206223063	Mitsubishi Electric	SUZ-KA36NAHZ	PEAD-A36AA7		25 400	1 270 \$
202635799	MOOVAIR	DM09HOS19115S1	DM09HIW19115S1		6 000	300 \$
204005744	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HICU230X5		5 800	290 \$
204005736	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HIDU230X5		6 800	340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203238509	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HIW23230E3		5 800	290 \$
204005740	MOOVAIR	DM09HOS25230E3	DM09HIDU230X5		7 200	360 \$
204005732	MOOVAIR	DM09HOS25230E3	DM09HIW23230E3		6 900	345 \$
206377754	MOOVAIR	DM09HOS42230E4	DM09HIW42230E4		7 200	360 \$
204005745	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HICU230X5		7 500	375 \$
205782168	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HIFU230E5		7 200	360 \$
203238510	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HIW23230E3		7 700	385 \$
204005749	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HICU230X5		8 700	435 \$
204005741	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HIDU230X5		8 500	425 \$
204005733	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HIW23230E3		7 800	390 \$
206377756	MOOVAIR	DM12HOS42230E4	DM12HIW42230E4		6 800	340 \$
202635803	MOOVAIR	DM18HOM23230X2	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
203238516	MOOVAIR	DM18HOM23230X2	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
202635801	MOOVAIR	DM18HOS19230S1	DM18HIW19230S1		11 000	550 \$
204005746	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HICU230X5		12 000	600 \$
204005738	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HIDU230X5		12 000	600 \$
203238512	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HIW23230E3		11 400	570 \$
206401441	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HICU230X5		11 000	550 \$
206401440	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HIDU230X5		12 700	635 \$
206401439	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HIW23230E3		10 900	545 \$
204005747	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HICU230X5		15 800	790 \$
204005739	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HIDU230X5		16 000	800 \$
203238514	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HIW23230E3		15 300	765 \$
204005743	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	DM24HIDU230X5		17 200	860 \$
205921399	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	FM24HIAHUU230X6		17 500	875 \$
207742581	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	FM24HIAHUU230X6		17 500	875 \$
206401444	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HICU230X5		14 500	725 \$
206401443	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HIDU230X5		14 500	725 \$
206401442	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HIW23230E3		19 400	970 \$
207131748	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 \$
207742582	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 \$
203238518	MOOVAIR	DM27HOM23230X2	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
202635804	MOOVAIR	DM27HOM23230X2	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
204005772	MOOVAIR	DM27HOM25230X3	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
203238789	MOOVAIR	DM36HOM23230X2	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
204005761	MOOVAIR	DM36HOM25230X3	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
204005752	MOOVAIR	DM36HOM25230X3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
204005757	MOOVAIR	DM36HOS18230E5	DM36HICU230X5		25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204005753	MOOVAIR	DM36HOS18230E5	DM36HIDU230X5		27 600	1 380 \$
207645900	MOOVAIR	DM36HOS25230E3	DM36HICU230X5		25 400	1 270 \$
206853240	MOOVAIR	DM36HOS25230E3	DM36HIDU230X5		28 000	1 400 \$
203238520	MOOVAIR	DM48HOM23230X2	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
202635806	MOOVAIR	DM48HOM23230X2	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
205309414	MOOVAIR	DM48HOM25230X3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
205309413	MOOVAIR	DM48HOM25230X3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
204005758	MOOVAIR	DM48HOS18230E5	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
204005754	MOOVAIR	DM48HOS18230E5	DM48HIDU230X5		33 400	1 670 \$
207645901	MOOVAIR	DM48HOS25230E3	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
206853241	MOOVAIR	DM48HOS25230E3	DM48HIDU230X5		33 000	1 650 \$
204005755	MOOVAIR	DM60HOS18230E5	DM60HIDU230X5		37 600	1 880 \$
207742494	MOOVAIR	DMA06HOS28230E8	DMA06HIW25230E8		6 100	305 \$
207742484	MOOVAIR	DMA09HOS21115S1	DMA09HIW21115S1		5 800	290 \$
208075829	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DMA06HIW25230E8		9 000	450 \$
207742490	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DMA09HIW25230E8		6 100	305 \$
207742502	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DUA09HICU230X5		6 100	305 \$
207742514	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DUA09HIDU230X5		6 300	315 \$
208119824	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DM09HIW23230E3		7 100	355 \$
207742495	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DMA09HIW25230E8		7 500	375 \$
207742508	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DUA09HICU230X5		6 100	305 \$
207742521	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DUA09HIDU230X5		6 400	320 \$
207742499	MOOVAIR	DMA09HOS42230E4	DMA09HIW42230E4		6 900	345 \$
207742491	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DMA12HIW25230E8		8 000	400 \$
207742503	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HICU230X5		7 800	390 \$
207742515	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HIDU230X5		8 300	415 \$
207742528	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HIFU230E5		6 900	345 \$
208119825	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DM12HIW23230E3		7 600	380 \$
207742496	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DMA12HIW25230E8		7 500	375 \$
207742509	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HICU230X5		7 900	395 \$
207742522	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HIDU230X5		8 300	415 \$
207742527	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HIFU230E5		8 400	420 \$
207742500	MOOVAIR	DMA12HOS42230E4	DMA12HIW42230E4		6 900	345 \$
207742531	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207742530	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207742529	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Appareils sans conduits		11 000	550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207742543	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
207742542	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207742541	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207706558	MOOVAIR	DMA18HOS20230E7	DMA18HOS20230E7		13 500	675 \$
207764688	MOOVAIR	DMA18HOS20230E7	FMA18HIAHUU230X7		13 000	650 \$
207742486	MOOVAIR	DMA18HOS21230S1	DMA18HIW21230S1		12 000	600 \$
207742492	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DMA18HIW25230E8		12 700	635 \$
207742504	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DUA18HICU230X5		12 000	600 \$
207742516	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DUA18HIDU230X5		12 000	600 \$
210586143	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	CUAC24HACU000X5		13 000	650 \$
208119826	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DM18HIW23230E3		10 900	545 \$
207742497	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DMA18HIW25230E8		10 800	540 \$
207742510	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA18HICU230X5		11 000	550 \$
207742523	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA18HIDU230X5		12 700	635 \$
207824533	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		11 500	575 \$
207742501	MOOVAIR	DMA18HOS42230E4	DMA18HIW42230E4		11 000	550 \$
207706559	MOOVAIR	DMA24HOS20230E7	FMA24HIAHUU230X7		16 700	835 \$
207742493	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DMA24HIW25230E8		14 200	710 \$
207742505	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DUA24HICU230X5		15 600	780 \$
207742517	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DUA24HIDU230X5		13 500	675 \$
210586144	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	CUAC24HACU000X5		22 000	1 100 \$
208119827	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DM24HIW23230E3		19 400	970 \$
207742498	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DMA24HIW25230E8		19 800	990 \$
207742511	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DUA24HICU230X5		15 000	750 \$
207742524	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		14 500	725 \$
210295922	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 \$
207742534	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207742533	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207742532	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207742546	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
207742545	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207742544	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207706560	MOOVAIR	DMA30HOS20230E7	FMA30HIAHUU230X7		19 400	970 \$
207742535	MOOVAIR	DMA36HOM23230X2	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207742549	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207742548	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207742547	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207742506	MOOVAIR	DMA36HOS18230S5	DUA36HICU230X5		23 000	1 150 \$
207742518	MOOVAIR	DMA36HOS18230S5	DUA36HIDU230X5		27 000	1 350 \$
207706561	MOOVAIR	DMA36HOS20230E7	FMA36HIAHUU230X7		24 000	1 200 \$
207742489	MOOVAIR	DMA36HOS21230S1	DMA36HIW21230S1		24 000	1 200 \$
207742512	MOOVAIR	DMA36HOS28230E8	DUA36HICU230X5		25 000	1 250 \$
207742525	MOOVAIR	DMA36HOS28230E8	DUA36HIDU230X5		28 000	1 400 \$
207742540	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207742539	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207742538	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
207742552	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207742551	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207742550	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207742507	MOOVAIR	DMA48HOS18230S5	DUA48HICU230X5		28 000	1 400 \$
207742519	MOOVAIR	DMA48HOS18230S5	DUA48HIDU230X5		29 000	1 450 \$
207706562	MOOVAIR	DMA48HOS20230E7	FMA48HIAHUU230X7		32 000	1 600 \$
207742513	MOOVAIR	DMA48HOS28230E8	DUA48HICU230X5		35 000	1 750 \$
207742526	MOOVAIR	DMA48HOS28230E8	DUA48HIDU230X5		33 000	1 650 \$
208136318	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		34 600	1 730 \$
208136317	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
208136316	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Appareils sans conduits		34 400	1 720 \$
208136321	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 400	1 770 \$
208136320	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
208136319	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
207742520	MOOVAIR	DMA60HOS18230S5	DUA60HIDU230X5		37 000	1 850 \$
208080667	MOOVAIR	DMA60HOS19230E7	FMA60HIAHUU230X7		33 800	1 690 \$
210295923	MOOVAIR	DMA60HOS20230E7	FMA60HIAHUU230X7		42 000	2 100 \$
210265864	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 500	825 \$
205415980	MRCOOL	A-09-HP-C-115B	A-09-HP-WMAH-115B		6 000	300 \$
208552794	MRCOOL	A-09-HP-C-115C	A-09-HP-WMAH-115C		6 800	340 \$
208552799	MRCOOL	A-12-HP-C-115C	A-09-HP-WMAH-230C		6 900	345 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202918800	MRCOOL	A-18-HP-C-230B	A-18-HP-WMAH-230B		11 000	550 \$
208552804	MRCOOL	A-18-HP-C-230C	A-18-HP-WMAH-230C		11 500	575 \$
208552808	MRCOOL	A-36-HP-C-230C	A-36-HP-WMAH-230C		24 000	1 200 \$
208960635	MRCOOL	CENTRAL-18-HP-C-23025	CENTRAL-18-HP-MUAH-23025		14 800	740 \$
208960636	MRCOOL	CENTRAL-24-HP-C-23025	CENTRAL-24-HP-MUAH-23025		18 000	900 \$
208960637	MRCOOL	CENTRAL-30-HP-C-23025	CENTRAL-30-HP-MUAH-23025		19 000	950 \$
208960638	MRCOOL	CENTRAL-36-HP-C-23000	CENTRAL-36-HP-MUAH-23000		20 400	1 020 \$
210279122	MRCOOL	CENTRAL-36-HP-C-230A00	CENTRAL-36-HP-MUAH230A00		30 400	1 520 \$
208960639	MRCOOL	CENTRAL-48-HP-C-23000	CENTRAL-48-HP-MUAH-23000		37 000	1 850 \$
210279123	MRCOOL	CENTRAL-48-HP-C-230A00	CENTRAL-48-HP-MUAH230A00		36 000	1 800 \$
208960640	MRCOOL	CENTRAL-60-HP-C-23000	CENTRAL-60-HP-MUAH-23000		37 000	1 850 \$
210279124	MRCOOL	CENTRAL-60-HP-C-230A00	CENTRAL-60-HP-MUAH230A00		42 000	2 100 \$
204711122	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115B	DIY-12-HP-WMAH-115B		7 200	360 \$
207339187	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115C	DIY-12-HP-WMAH-115C25		7 400	370 \$
208552787	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115C25	DIY-12-HP-WMAH-115C25		7 500	375 \$
204711123	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230B	DIY-18-HP-WMAH-230B		11 300	565 \$
207339188	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C	DIY-18-HP-WMAH-230C25		11 500	575 \$
208552788	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C25	DIY-18-HP-WMAH-230C25		13 800	690 \$
209862113	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C25	DIYCASSETTE18HP-230C25		14 000	700 \$
204711124	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230B	DIY-24-HP-WMAH-230B		14 800	740 \$
207339189	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230C	DIY-24-HP-WMAH-230C25		15 500	775 \$
208552791	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230C25	DIY-24-HP-WMAH-230C25		17 900	895 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207339190	MRCOOL	DIY-36-HP-C-230C	DIY-36-HP-WMAH-230C25		21 000	1 050 \$
208552793	MRCOOL	DIY-36-HP-C-230C25	DIY-36-HP-WMAH-230C25		21 000	1 050 \$
210295926	MRCOOL	DIYH-18-HP-C-230C25	DIYH-18-HP-MUAH-230C25		15 000	750 \$
210288098	MRCOOL	DIYH-24-HP-C-230C25	DIYH-24-HP-MUAH-230C25		18 400	920 \$
210288099	MRCOOL	DIYH-30-HP-C-230C25	DIYH-30-HP-MUAH-230C25		21 000	1 050 \$
207339196	MRCOOL	DIY-MULTI2-18HP230C	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
208959770	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Appareils avec conduits		21 000	1 050 \$
207339195	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
210265865	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		28 400	1 420 \$
208959771	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207339194	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Appareils sans conduits		28 000	1 400 \$
208959768	MRCOOL	DIY-MULTI5-48HP230C	Appareils avec conduits		34 800	1 740 \$
208552972	MRCOOL	DIY-MULTI5-48HP230C	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
208552832	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208552830	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
208552828	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Appareils sans conduits		14 300	715 \$
8977707	MRCOOL	MULTI2-18HP230V1	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
208552955	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208552953	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
208552834	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Appareils sans conduits		21 000	1 050 \$
8977708	MRCOOL	MULTI3-27HP230V1	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
208552957	MRCOOL	MULTI4-36HP230B	Appareils sans conduits		26 800	1 340 \$
8977709	MRCOOL	MULTI4-36HP230V1	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
208552967	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
208552965	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208552838	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
8977710	MRCOOL	MULTI5-48HP230V1	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
204469761	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230	DUCT-09HP-230		6 800	340 \$
204783911	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230	O-09-HP-WMAH-230A		5 800	290 \$
208552810	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230B	O-09-HP-WMAH-230B		8 500	425 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204469758	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230	CASSETTE12HP-230		7 500	375 \$
204783912	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230	O-12-HP-WMAH-230A		7 700	385 \$
208552813	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230B	O-12-HP-WMAH-230B		9 000	450 \$
204469759	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	CASSETTE18HP-230		12 000	600 \$
204469763	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	DUCT-18HP-230		12 000	600 \$
204783913	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	O-18-HP-WMAH-230A		11 400	570 \$
208552815	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230B	O-18-HP-WMAH-230B		14 900	745 \$
204469760	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	CASSETTE24HP-230		15 800	790 \$
204469764	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	DUCT-24HP-230		16 000	800 \$
204783914	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	O-24-HP-WMAH-230A		15 300	765 \$
208552817	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230B	O-24-HP-WMAH-230B		16 200	810 \$
204469768	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230	DUCT-09HP-230		7 200	360 \$
204783915	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230	O-09-HP-WMAH-230A		6 900	345 \$
207339161	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230A	O-09-HP-WMAH-230B		7 500	375 \$
208552819	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230B	O-09-HP-WMAH-230B		9 500	475 \$
204340473	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	CASSETTE12HP-230		8 700	435 \$
204469769	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	DUCT-12HP-230		8 500	425 \$
204783916	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	O-12-HP-WMAH-230A		7 800	390 \$
207339162	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230A	O-12-HP-WMAH-230B		7 500	375 \$
208552821	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230B	O-12-HP-WMAH-230B		10 000	500 \$
207339163	MRCOOL	O-HH-18-HP-C-230A	O-18-HP-WMAH-230B		10 800	540 \$
208552823	MRCOOL	O-HH-18-HP-C-230B	O-18-HP-WMAH-230B		15 000	750 \$
204469771	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230	DUCT-24HP-230		17 200	860 \$
207339164	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230A	O-24-HP-WMAH-230B		19 800	990 \$
208552825	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230B	O-24-HP-WMAH-230B		21 200	1 060 \$
208674972	NAKS	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
208674971	NAKS	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
208674974	NAKS	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
208674973	NAKS	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
208674978	NAKS	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
208674977	NAKS	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208674980	NAKS	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115		8 900	445 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208674982	NAKS	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230		10 000	500 \$
208674983	NAKS	NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230		14 100	705 \$
208674984	NAKS	NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230		17 400	870 \$
208674986	NAKS	NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230		20 000	1 000 \$
208674979	NAKS	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115		5 900	295 \$
208674981	NAKS	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230		8 100	405 \$
209664500	NAPOLEAN	NS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WPV035T2AA	15 100	755 \$
209664498	NAPOLEAN	NS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WUV035T2AA	15 100	755 \$
207683240	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 900	845 \$
207683239	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207683238	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
207683243	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207683242	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207683241	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207683230	NAPOLEON	NDHAS22-12-O	NDHAS22-12-I		8 000	400 \$
207683231	NAPOLEON	NDHAS22-18-O	NDHAS22-18-I		11 900	595 \$
207683232	NAPOLEON	NDHAS22-24-O	NDHAS22-24-I		16 800	840 \$
207683233	NAPOLEON	NDHAS26-09-O	NDHAS26-09-I		7 500	375 \$
207683234	NAPOLEON	NDHAS26-12-O	NDHAS26-12-I		7 500	375 \$
207683235	NAPOLEON	NDHAS26-18-O	NDHAS26-18-I		10 800	540 \$
207683236	NAPOLEON	NDHAS26-24-O	NDHAS26-24-I		19 800	990 \$
207683228	NAPOLEON	NDHBS20-12-O	NDHBS20-12-I		7 000	350 \$
207683229	NAPOLEON	NDHBS20-18-O	NDHBS20-18-I		11 400	570 \$
8952861	NAPOLEON	NH21-09F-O	NH21-09F-I		6 400	320 \$
205309935	NAPOLEON	NH21-09F-O	NH25-09F-I		5 800	290 \$
205309936	NAPOLEON	NH21-12F-O	NH25-12F-I		7 700	385 \$
8952863	NAPOLEON	NH21-18F-O	NH21-18F-I		10 400	520 \$
205309937	NAPOLEON	NH21-18F-O	NH25-18F-I		11 400	570 \$
205309938	NAPOLEON	NH21-24F-O	NH25-24F-I		15 300	765 \$
8952855	NAPOLEON	NH25-09F-O	NH25-09F-I		6 900	345 \$
8952856	NAPOLEON	NH25-12F-O	NH25-12F-I		7 800	390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206597271	NAPOLEON	NH25-18H-O	NH25-18F-I		10 900	545 \$
206597272	NAPOLEON	NH25-18H-O	NH25-24F-I		19 400	970 \$
206598613	NAPOLEON	NH25-24H-O	NH25-24F-I		19 400	970 \$
203363533	NAPOLEON	NHAS-18-O	NHAS-18-I		11 000	550 \$
203363530	NAPOLEON	NMZO-27F-B	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
205309942	NAPOLEON	NMZO-36F-B	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$
208143093	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	19 400	970 \$
208157170	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	19 400	970 \$
208157171	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	19 400	970 \$
208157172	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	19 400	970 \$
207335552	NAPOLEON	NS18HV24A36	NPFX24A		16 300	815 \$
207335553	NAPOLEON	NS18HV24A36	NPFX24A36A		24 000	1 200 \$
207335554	NAPOLEON	NS18HV48A60	NPFX48A		32 000	1 600 \$
207335555	NAPOLEON	NS18HV48A60	NPFX48A60A		36 000	1 800 \$
207526949	NOVAIR	LEA09SZ15SK-O	LEA0915SK-I		6 000	300 \$
207526946	NOVAIR	LEA09SZ25SK-O	LEA09UUSK-I		6 100	305 \$
207526947	NOVAIR	LEA09SZ35SK-O	LEA09UUSK-I		7 400	370 \$
207526950	NOVAIR	LEA12SZ15SK-O	LEA1215SK-I		7 000	350 \$
207526945	NOVAIR	LEA12SZ25SK-O	LEA12UUSK-I		8 000	400 \$
207539337	NOVAIR	LEA12SZ35SK-O	LEA12UUSK-I		7 300	365 \$
207641278	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207641277	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207641276	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207526952	NOVAIR	LEA18SZ15SK-O	LEA1815SK-I		11 400	570 \$
207526951	NOVAIR	LEA18SZ25SK-O	LEA18UUSK-I		11 900	595 \$
207526948	NOVAIR	LEA18SZ35SK-O	LEA18UUSK-I		11 100	555 \$
209416886	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 200	760 \$
209416885	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
209416884	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
209416880	NOVAIR	LEA24SZ35SK-O	LEA24UUSK-I		18 900	945 \$
207641275	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
207641273	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207641274	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
209416883	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 900	845 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209416882	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Appareils avec conduits		27 000	1 350 \$
209416881	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Appareils sans conduits		25 600	1 280 \$
207641271	NOVAIR	LEA36MZ-4P-25SK-O	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
211133300	NOVAIR	LEA36MZ-4P-35SK-O	Appareils sans conduits		35 000	1 750 \$
205421170	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVANVI		6 400	320 \$
205281379	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVCNVI		5 800	290 \$
205281387	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVDNVI		6 800	340 \$
205281386	NOVAIR PLUS	09EVONVO	09EVDNVI		7 200	360 \$
201786765	NOVAIR PLUS	09EVONVO	09EVONVI		6 900	345 \$
205281381	NOVAIR PLUS	12EVANVO	12EVONVI		7 500	375 \$
205281380	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVCNVI		8 700	435 \$
205281388	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVDNVI		8 500	425 \$
201786767	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVONVI		7 800	390 \$
205281376	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVANVI		10 400	520 \$
205281383	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVCNVI		12 000	600 \$
205281391	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVDNVI		12 000	600 \$
205281377	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVANVI		15 300	765 \$
205281385	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVCNVI		15 800	790 \$
205281393	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVDNVI		16 000	800 \$
205281392	NOVAIR PLUS	24EVONVO	24EVDNVI		17 200	860 \$
201786770	NOVAIR PLUS	24EVONVO	24EVONVI		15 400	770 \$
205281397	NOVAIR PLUS	27EVANVMO	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
205281403	NOVAIR PLUS	48EVANVMO	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
205966305	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205966279	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966306	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966277	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966278	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966280	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966281	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966285	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966307	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966282	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966283	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966284	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966286	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966287	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966274	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966308	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966288	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966289	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966290	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966294	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966309	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966291	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966292	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966293	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966295	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966296	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966299	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966310	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966297	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966298	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966300	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966301	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966302	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966311	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966303	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966304	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966368	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966369	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205966314	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966370	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966315	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966371	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966312	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966313	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966316	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966317	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966323	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966372	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966324	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966373	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966318	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966319	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966320	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966321	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966322	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205966325	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966326	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966327	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966328	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966332	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966374	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966275	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966375	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966329	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966330	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966349	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966350	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966331	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966333	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966334	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966335	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966336	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966341	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC12 00**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966376	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC12 01**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966342	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC16 00**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966377	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC16 01**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966337	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966338	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966339	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966340	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966343	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966344	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966345	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966346	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966351	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966378	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966352	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966379	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966347	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966348	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966353	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966354	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966355	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966356	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966362	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966380	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966363	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966381	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966357	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966358	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966359	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966360	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966361	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966364	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966365	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966366	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966367	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966402	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205966385	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966403	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966386	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966404	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966382	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966383	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966384	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966387	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966388	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205966412	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966417	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966276	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966418	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966409	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966410	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966411	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966413	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205966414	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966415	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205966392	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966405	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966416	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966406	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966389	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205966390	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966391	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966393	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205966397	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966407	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966398	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966408	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966394	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966395	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966396	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966399	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205966400	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966401	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
9085569	OUELLET	OTP-C12000-E	OTP-C12000-I		7 100	355 \$
9085571	OUELLET	OTP-C24000-E	OTP-C24000-I		14 600	730 \$
10208229	PANASONIC	CU-2E18SBU-5	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
10221199	PANASONIC	CU-3E19RBU-5	Appareils sans conduits		20 800	1 040 \$
10221204	PANASONIC	CU-4E24RBU-5	Appareils sans conduits		28 000	1 400 \$
10221207	PANASONIC	CU5E36QBU5	Appareils sans conduits		28 000	1 400 \$
7958199	PANASONIC	CU-E12RKUA	CS-E12RKUAW		10 500	525 \$
9125309	PANASONIC	CU-E12SD3UA	CS-E12SD3UAW		9 500	475 \$
7958200	PANASONIC	CU-E18RKUA	CS-E18RKUAW		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
7958198	PANASONIC	CU-E9RKUA	CS-E9RKUAW		8 100	405 \$
9125308	PANASONIC	CU-E9SD3UA	CS-E9SD3UAW		7 900	395 \$
8861565	PANASONIC	CU-XE12SKUA	CS-XE12SKUA		10 400	520 \$
201900210	PANASONIC	CU-XE12SKUA-1	CS-XE12SKUA-1		12 500	625 \$
205047852	PANASONIC	CU-XE12WKUA	CS-XE12WKUAW		10 000	500 \$
9571162	PANASONIC	CU-XE15SKUA	CS-XE15SKUA		11 000	550 \$
201900302	PANASONIC	CU-XE15SKUA-1	CS-XE15SKUA-1		18 200	910 \$
205047853	PANASONIC	CU-XE15WKUA	CS-XE15WKUAW		11 000	550 \$
205047854	PANASONIC	CU-XE18WKUA	CS-XE18WKUAW		14 000	700 \$
205047855	PANASONIC	CU-XE24WKUA	CS-XE24WKUAW		18 500	925 \$
8860533	PANASONIC	CU-XE9SKUA	CS-XE9SKUA		8 000	400 \$
205047851	PANASONIC	CU-XE9WKUA	CS-XE9WKUAW		8 000	400 \$
201846972	PAYNE	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846975	PAYNE	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
206396044	PAYNE	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 \$
201846967	PAYNE	38MAQB12R--1	DHMSHAQ12XA1		7 600	380 \$
201846973	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846976	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
201846979	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
206396045	PAYNE	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
201846969	PAYNE	38MAQB12R--3	DHMSHAQ12XA3		7 800	390 \$
203380988	PAYNE	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 \$
204344199	PAYNE	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 \$
201846974	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$
201846977	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201846980	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
206396046	PAYNE	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 \$
201846970	PAYNE	38MAQB18R--3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
203381005	PAYNE	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 600	630 \$
203380989	PAYNE	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 \$
204344200	PAYNE	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 \$
205921386	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
201847039	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
201846978	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847045	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
206396047	PAYNE	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 \$
203381006	PAYNE	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 \$
204344201	PAYNE	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203381007	PAYNE	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
203380991	PAYNE	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 \$
204344202	PAYNE	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 \$
203381008	PAYNE	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 \$
206350349	PAYNE	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350350	PAYNE	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206350313	PAYNE	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400654	PAYNE	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 \$
206350312	PAYNE	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350351	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350352	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350353	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206350314	PAYNE	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400655	PAYNE	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 \$
207826669	Payne	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350355	PAYNE	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801580	Payne	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350356	PAYNE	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206350315	PAYNE	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400656	PAYNE	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
206188267	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
206350357	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350358	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350359	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206350316	PAYNE	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400657	PAYNE	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 \$
206350306	PAYNE	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104303	Payne	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208104304	PAYNE	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788724	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188262	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188263	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188261	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788725	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188265	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188266	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188264	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826671	PAYNE	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207826672	PAYNE	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207826673	PAYNE	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847040	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
201847042	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847046	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847041	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$
201847043	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847047	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847044	PAYNE	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847048	PAYNE	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$
207642923	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
207642922	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207642921	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207642926	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 200	910 \$
207642925	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207642924	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207642935	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207642934	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207642933	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
207642932	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207642931	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207642930	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207642920	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207642919	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207642918	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207642927	PAYNE	38MGRBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207642938	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207642937	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207642936	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
204722800	PAYNE	38MGRQ18B--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 700	585 \$
201847066	PAYNE	38MGRQ18B--3	Appareils avec conduits		11 500	575 \$
201846981	PAYNE	38MGRQ18B--3	Appareils sans conduits		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204722801	PAYNE	38MGRQ24C--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 400	870 \$
204707611	PAYNE	38MGRQ24C--3	Appareils avec conduits		17 600	880 \$
204711108	PAYNE	38MGRQ24C--3	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
204722802	PAYNE	38MGRQ30D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		20 200	1 010 \$
204711114	PAYNE	38MGRQ30D--3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
204722816	PAYNE	38MGRQ30D--3	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
204722803	PAYNE	38MGRQ36D--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 800	1 190 \$
201847069	PAYNE	38MGRQ36D--3	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
201846984	PAYNE	38MGRQ36D--3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
204722804	PAYNE	38MGRQ48E--3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 800	1 590 \$
201847070	PAYNE	38MGRQ48E--3	Appareils avec conduits		34 000	1 700 \$
201846985	PAYNE	38MGRQ48E--3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
201753410	PAYNE	38MPRAQ09AA3	DHMPHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753413	PAYNE	38MPRAQ12AA3	DHMPHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463638	PAYNE	38MPRAQ18AA3	DHMPHAQ18XA3		12 300	615 \$
202463639	PAYNE	38MPRAQ24AA3	DHMPHAQ24XA3		15 450	773 \$
208447900	PAYNE	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
208447898	PAYNE	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
208447902	PAYNE	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 \$
208447897	PAYNE	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
208447903	PAYNE	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
208447899	PAYNE	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
208447905	PAYNE	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
208447901	PAYNE	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
209911729	PAYNE	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
208447904	PAYNE	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
209852146	PAYNE	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
206428591	Perfect Aire	3PAMSHHC18-MZO2	Appareils sans conduits		12 200	610 \$
206428592	Perfect Aire	3PAMSHHC24-MZO3	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
205653641	Perfect Aire	3PAMSHQCO9	3PAMSHQCW09		5 000	250 \$
205653642	Perfect Aire	3PAMSHQCO12	3PAMSHQCW12		7 500	375 \$
205653643	Perfect Aire	3PAMSHQCO18	3PAMSHQCW18		11 600	580 \$
205653644	Perfect Aire	3PAMSHQCO24	3PAMSHQCW24		14 500	725 \$
206348127	PERFECTAIRE	1KARDA24SZO20.5	2PAMSDH24		21 000	1 050 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
9856844	PERFECTAIRE	1PAMSHH09-SZO-25	1PAMSHH09-SZW-25		6 900	345 \$
207192288	PERFECTAIRE	1PAMSHH09-SZO-25	2PAMSDH09		7 200	360 \$
9856845	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	1PAMSHH12-SZW-22.5		7 800	390 \$
207192285	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	2PAMSCH12		8 700	435 \$
207192289	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	2PAMSDH12		8 500	425 \$
9856849	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZO-20.5	1PAMSHH24-SZW-20.5		15 400	770 \$
207192280	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZW-20.5	2PAMSCH24		14 500	725 \$
207192291	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZW-20.5	2PAMSDH24		14 500	725 \$
206348126	PERFECTAIRE	2KARDA18SZO20	2PAMSDH18		15 000	750 \$
205645135	PERFECTAIRE	2PAMS27-HH-MZO3	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
205645139	PERFECTAIRE	2PAMS36-HH-MZO4	Appareils avec conduits		24 600	1 230 \$
205645138	PERFECTAIRE	2PAMS36-HH-MZO4	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
205645142	PERFECTAIRE	2PAMS48-HH-MZO5	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
205645141	PERFECTAIRE	2PAMS48-HH-MZO5	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207192283	PERFECTAIRE	2PAMSH18-MZO	2PAMSH18-MZW		10 400	520 \$
202585747	PERFECTAIRE	2PAMSH18-MZO2	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
202585746	PERFECTAIRE	2PAMSH27-MZO3	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
9964800	PERFECTAIRE	2PAMSH48-MZO5	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
211253523	PERFECTAIRE	3PAHSD18-SZO	3PAHSD18-AHU		13 500	675 \$
211253524	PERFECTAIRE	3PAHSD24-SZO	3PAHSD24-AHU		19 200	960 \$
211253525	PERFECTAIRE	3PAHSD30-SZO	3PAHSD30-AHU		21 000	1 050 \$
211253526	PERFECTAIRE	3PAHSD36-SZO	3PAHSD36-AHU		30 400	1 520 \$
211253527	PERFECTAIRE	3PAHSD48-SZO	3PAHSD48-AHU		36 000	1 800 \$
211253528	PERFECTAIRE	3PAHSD60-SZO	3PAHSD60-AHU		42 000	2 100 \$
207657337	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 200	760 \$
207657336	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
207657335	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
207657340	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 900	845 \$
207657338	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
207657339	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
207657343	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207657342	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207657341	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207657346	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207657345	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207657344	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
211253533	PERFECTAIRE	3PAMS55-HH-MZO5	Appareils avec conduits		35 200	1 760 \$
211253532	PERFECTAIRE	3PAMS55-HH-MZO5	Appareils sans conduits		34 800	1 740 \$
207657349	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207657348	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207657347	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207657352	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
207657350	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207657351	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
207657354	PERFECTAIRE	3PAMSH36-MZO4	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207657358	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207657357	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207657356	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
211253529	PERFECTAIRE	3PAMSH55-MZO5	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
211253535	PERFECTAIRE	3PAMSHH06-SZO	3PAMSHH06-UVW		7 500	375 \$
207796628	PERFECTAIRE	3PAMSHH09-SZO	3PAMSDH09		6 400	320 \$
207614054	PERFECTAIRE	3PAMSHH09-SZO	3PAMSHH09-UVW		7 400	370 \$
207796629	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCH12		7 900	395 \$
207796631	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCONH12		8 400	420 \$
210410111	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCONH12-2		10 200	510 \$
207796630	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSDH12		8 300	415 \$
207614055	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSHH12-UVW		7 300	365 \$
207796632	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSCH18		11 000	550 \$
207796633	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSDH18		12 700	635 \$
207796634	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSFCH18		12 000	600 \$
208815368	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSHH18-UVW		11 100	555 \$
207338159	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO-20.5	2PAMSHH18-SZW-20		10 900	545 \$
207796635	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSCH24		15 000	750 \$
207796636	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSDH24		14 500	725 \$
207614056	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSHH24-UVW		17 000	850 \$
208121953	PIONEER	WS009AMFI22HLE	RB024GMFILDHFD		20 000	1 000 \$
208121957	PIONEER	WS012AMFI22HLE	UB018GMFILCFHD		12 800	640 \$
208121946	PIONEER	WS018GMFI20HLD	CB018GMFILCFHD		12 000	600 \$
208121952	PIONEER	WS036GMFI20HLD	RB018GMFILDHFD		12 600	630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207028594	PIONEER	YH1824GHFD18R2	DR024GHFD18HT2		15 000	750 \$
207028595	PIONEER	YH3036GHFD18R2	DR036GHFD18HT2		24 000	1 200 \$
207028597	PIONEER	YH4248GHFD18R2	DR048GHFD18HT2		31 000	1 550 \$
207028598	PIONEER	YH4860GHFD18R2	DR060GHFD18HT2		40 000	2 000 \$
207743766	PIONEER	YN009ALFI22RPD	WT009ALFI22HLD		5 900	295 \$
202576834	PIONEER	YN009AMFI19RPD	WS009AMFI19HLD		6 000	300 \$
208101234	PIONEER	YN009AMFI20RPD	WS009AMFI20HLD		6 800	340 \$
208121956	PIONEER	YN009AMFI22RPE	FB012GMFILD FHE		9 000	450 \$
208101236	PIONEER	YN009AMFI22RPE	WS009AMFI22HLE		8 400	420 \$
207743768	PIONEER	YN009GLFI22RPD	WT009GLFI22HLD		5 900	295 \$
208121944	PIONEER	YN009GMFI20RPD	CB009GMFILCFHD		7 500	375 \$
208101235	PIONEER	YN009GMFI20RPD	WS009GMFI20HLD		6 900	345 \$
8819849	PIONEER	YN009GMFI22RPD	WS009GMFI22HLD		6 400	320 \$
208191857	PIONEER	YN009GMFI22RPE	CB009GMFILCFHD		7 500	375 \$
208141951	PIONEER	YN009GMFI22RPE	RB009GMFILD FHD		7 700	385 \$
208121958	PIONEER	YN009GMFI22RPE	UB024GMFILCFHD		16 000	800 \$
208101238	PIONEER	YN009GMFI22RPE	WS009GMFI22HLE		8 300	415 \$
207743767	PIONEER	YN012ALFI22RPD	WT012ALFI22HLD		7 100	355 \$
8819848	PIONEER	YN012AMFI22RPD	WS012AMFI22HLD		7 100	355 \$
208101237	PIONEER	YN012AMFI22RPE	WS012AMFI22HLE		8 400	420 \$
207743769	PIONEER	YN012GLFI22RPD	WT012GLFI22HLD		7 600	380 \$
208121945	PIONEER	YN012GMFI20RPD	CB012GMFILCFHD		8 900	445 \$
208191861	PIONEER	YN012GMFI22RPE	CB012GMFILCFHD		8 900	445 \$
208141955	PIONEER	YN012GMFI22RPE	FB012GMFILD FHE		9 000	450 \$
208141952	PIONEER	YN012GMFI22RPE	RB012GMFILD FHD		9 300	465 \$
208101239	PIONEER	YN012GMFI22RPE	WS012GMFI22HLE		8 200	410 \$
207743770	PIONEER	YN018GLFI22RPD	WT018GLFI22HLD		10 000	500 \$
202576838	PIONEER	YN018GMFI19RPD	WS018GMFI19HLD		11 000	550 \$
208101249	PIONEER	YN018GMFI20RPD	WS018GMFI20HLD		11 500	575 \$
8819851	PIONEER	YN018GMFI22RPD	WS018GMFI22HLD		10 400	520 \$
208191863	PIONEER	YN018GMFI22RPE	CB018GMFILCFHD		12 000	600 \$
208141953	PIONEER	YN018GMFI22RPE	RB018GMFILD FHD		12 600	630 \$
208141956	PIONEER	YN018GMFI22RPE	UB018GMFILCFHD		12 800	640 \$
208101240	PIONEER	YN018GMFI22RPE	WS018GMFI22HLE		14 000	700 \$
207698162	PIONEER	YN020GLFI22M2D	YN020GLFI22M2D		13 700	685 \$
208121962	PIONEER	YN020GMFI22M2E	Appareils avec conduits		14 800	740 \$
208121961	PIONEER	YN020GMFI22M2E	Appareils sans conduits		14 400	720 \$
207743771	PIONEER	YN024GLFI22RPD	WT024GLFI22HLD		13 900	695 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208121947	PIONEER	YN024GMFI20RPD	CB024GMFILD FHE		19 000	950 \$
208121950	PIONEER	YN024GMFI20RPD	RB009GMFILD FHD		7 700	385 \$
208191864	PIONEER	YN024GMFI22RPE	CB024GMFILD FHE		19 000	950 \$
208141954	PIONEER	YN024GMFI22RPE	RB024GMFILD FHD		20 000	1 000 \$
208141957	PIONEER	YN024GMFI22RPE	UB024GMFILCFHD		16 000	800 \$
208101241	PIONEER	YN024GMFI22RPE	WS024GMFI22HLE		18 000	900 \$
207698163	PIONEER	YN030GLFI22M3D	YN030GLFI22M3D		16 400	820 \$
208121951	PIONEER	YN030GMFI20RPD	RB012GMFILD FHD		9 300	465 \$
208121965	PIONEER	YN030GMFI22M3E	Appareils avec conduits		22 000	1 100 \$
208121964	PIONEER	YN030GMFI22M3E	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
208121948	PIONEER	YN036GMFI18RUE	CB036GMFILD FHE		23 000	1 150 \$
208121954	PIONEER	YN036GMFI18RUE	RB036GMFILD FHD		25 000	1 250 \$
208121959	PIONEER	YN036GMFI18RUE	UB036GMFILCFHD		23 000	1 150 \$
208101252	PIONEER	YN036GMFI20RPD	WS036GMFI20HLD		24 000	1 200 \$
207698169	PIONEER	YN040GLFI22M4D	YN040GLFI22M4D		23 000	1 150 \$
208121967	PIONEER	YN040GMFI22M4E	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
208121949	PIONEER	YN048GMFI18RUE	CB048GMFILD FHE		30 000	1 500 \$
208121955	PIONEER	YN048GMFI18RUE	RB048GMFILD FHD		34 000	1 700 \$
208121960	PIONEER	YN048GMFI18RUE	UB048GMFILCFHD		29 000	1 450 \$
208121970	PIONEER	YN050GMFI22M5E	Appareils sans conduits		36 000	1 800 \$
10595422	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 200	710 \$
10595420	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Appareils avec conduits		14 200	710 \$
10595418	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Appareils sans conduits		14 200	710 \$
10595428	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 400	770 \$
10595426	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Appareils avec conduits		15 400	770 \$
10595424	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
10595446	RHEEM	ROMH36AFXZJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 400	1 070 \$
10595434	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 400	1 070 \$
10595432	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Appareils avec conduits		21 400	1 070 \$
10595430	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Appareils sans conduits		21 400	1 070 \$
10595450	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		28 000	1 400 \$
10595448	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Appareils avec conduits		27 800	1 390 \$
10061724	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Appareils sans conduits		28 200	1 410 \$
10595405	RHEEM	ROSH09AFCJ	RICH09AVFJ		7 100	355 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10595399	RHEEM	ROSH09AFCJ	RIDH09AVFJ		7 300	365 \$
10595383	RHEEM	ROSH09AFFHJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
10595392	RHEEM	ROSH09AFFJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
10061699	RHEEM	ROSH09AFWJ	RIWH09AVFJ		7 600	380 \$
10595371	RHEEM	ROSH09AHHJ	RIWH09AHWJ		7 000	350 \$
10061716	RHEEM	ROSH09AHWJ	RIWH09AHWJ		7 000	350 \$
207131760	RHEEM	ROSH09BFWJ	RIWH09BVFJ		7 400	370 \$
10595407	RHEEM	ROSH12AFCJ	RICH12AVFJ		10 200	510 \$
10595401	RHEEM	ROSH12AFCJ	RIDH12AVFJ		9 500	475 \$
10595386	RHEEM	ROSH12AFFHJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
10595394	RHEEM	ROSH12AFFJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
10061702	RHEEM	ROSH12AFWJ	RIWH12AVFJ		9 400	470 \$
10595373	RHEEM	ROSH12AHHJ	RIWH12AHWJ		9 600	480 \$
10061712	RHEEM	ROSH12AHWJ	RIWH12AHWJ		9 600	480 \$
207131762	RHEEM	ROSH12BFWJ	RIWH12BVFJ		10 300	515 \$
10595389	RHEEM	ROSH15AFFHJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
10595396	RHEEM	ROSH15AFFJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
10595375	RHEEM	ROSH15AHHJ	RIWH15AHWJ		11 200	560 \$
10061714	RHEEM	ROSH15AHWJ	RIWH15AHWJ		11 200	560 \$
10595409	RHEEM	ROSH18AFCJ	RICH18AVFJ		13 600	680 \$
10595403	RHEEM	ROSH18AFCJ	RIDH18AVFJ		13 600	680 \$
10595377	RHEEM	ROSH18AHXHJ	RIWH18AVFJ		14 600	730 \$
10061704	RHEEM	ROSH18ASJ	RIWH18ASJ		11 500	575 \$
10061720	RHEEM	ROSH18AXFWJ	RIWH18AVFJ		14 600	730 \$
202244046	RHEEM	ROSH18VGSN	RICH18AXCJ		12 300	615 \$
10595379	RHEEM	ROSH24AHXHJ	RIWH24AVFJ		18 000	900 \$
10061706	RHEEM	ROSH24ASJ	RIWH24ASJ		15 300	765 \$
10061722	RHEEM	ROSH24AXFWJ	RIWH24AVFJ		18 000	900 \$
202244731	RHEEM	ROSH24VGSN	RICH24AXCJ		16 400	820 \$
10595381	RHEEM	ROSH30AHXHJ	RIWH30AVFJ		18 900	945 \$
202245032	RHEEM	ROSH30VGSN	RICH30AXCJ		20 200	1 010 \$
202245794	RHEEM	ROSH36VGSN	RICH36AXCJ		23 200	1 160 \$
206309261	RHEEM	ROSH48VGSN	RICH48AXCJ		31 400	1 570 \$
206137896	RHEEM	RP1724HJVXA	RHMV2421MNAC		18 700	935 \$
206137897	RHEEM	RP1730HJVXA	RHMV3021SNAC		22 600	1 130 \$
206137898	RHEEM	RP1736HJVXA	RHMV3621MNAC		30 400	1 520 \$
206137899	RHEEM	RP1748HJVXA	RHMV4821SNAC		39 500	1 975 \$
202141052	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA050317M	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202141053	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA075317M	22 600	1 130 \$
202141054	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA075421Z	22 600	1 130 \$
202141055	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA100521M	22 600	1 130 \$
202141056	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA100521Z	22 600	1 130 \$
202141057	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R96VA0602317M	22 800	1 140 \$
202141059	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R97VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141061	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R97VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141062	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R98VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141063	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R98VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141058	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA+R97VB060M317K		24 200	1 210 \$
202141060	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA+R97VB070M317K		24 200	1 210 \$
202141048	RHEEM	RP2024BJV	RHVM2421UEAC		23 000	1 150 \$
202141064	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA050317M	37 400	1 870 \$
202141065	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA075317M	36 800	1 840 \$
202141066	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA075421Z	37 000	1 850 \$
202141067	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA100521M	36 600	1 830 \$
202141068	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA100521Z	36 800	1 840 \$
202141069	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA125524M	36 600	1 830 \$
202141070	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA0852521M	37 000	1 850 \$
202141071	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA1002521M	37 000	1 850 \$
202141072	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA1152524M	37 000	1 850 \$
202141074	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB085M521U	37 000	1 850 \$
202141076	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141078	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB115M524U	37 000	1 850 \$
202141079	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB085M521U	37 000	1 850 \$
202141080	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141081	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB115M524U	37 000	1 850 \$
202141073	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA+R97VB085M521K		39 000	1 950 \$
202141075	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA+R97VB100M521K		39 000	1 950 \$
202141077	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA+R97VB115M524K		39 000	1 950 \$
202140938	RHEEM	RP2036BJV	RHVM6021SEAC		37 400	1 870 \$
202141084	RHEEM	RP2048BJV	RCF6021SEA	R802VA100521M	40 000	2 000 \$
202141086	RHEEM	RP2048BJV	RCF6021SEA	R802VA125524M	40 000	2 000 \$
202140939	RHEEM	RP2048BJV	RHVM6021SEAC		41 000	2 050 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210488274	RUNTRU	M4THM1918A12N**	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
210488275	RUNTRU	M4THM1924A13N**	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
210488276	RUNTRU	M4THM1930A14N**	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
210488277	RUNTRU	M4THM1936A14N**	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
210488278	RUNTRU	M4THM1942A15N**	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
205118674	RUNTRU	M4THS1809A11N**	M4MHW1809A1N0**		6 800	340 \$
205118677	RUNTRU	M4THS1812A11N**	M4MHW1812A1N0**		7 100	355 \$
205118697	RUNTRU	M4THS1818A11N**	M4MHW1818A1N0**		12 400	620 \$
205118701	RUNTRU	M4THS1824A11N**	M4MHW1824A1N0**		14 600	730 \$
207642984	RunTru	M4THS2309A11N**	M4MHW2309A1N0**	N/A	7 300	365 \$
207642986	RunTru	M4THS2312A11N**	M4MHW2312A1N0**	N/A	7 700	385 \$
208120593	RunTru	M4THS2318A11N**	M4MHW2318A1N0**	N/A	11 400	570 \$
208120591	RunTru	M4THS2324A11N**	M4MHW2324A1N0**	N/A	15 500	775 \$
205118682	RUNTRU	M4TLS1809A11N**	M4MLW1809A1N0**		5 800	290 \$
205118691	RUNTRU	M4TLS1824A11N**	M4MLW1824A1N0**		16 000	800 \$
206221522	RUUD	ROMH18FXZHJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 200	710 \$
206221521	RUUD	ROMH18FXZHJ	Appareils avec conduits		14 200	710 \$
206221520	RUUD	ROMH18FXZHJ	Appareils sans conduits		14 200	710 \$
206221525	RUUD	ROMH24FXZHJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 400	770 \$
206221524	RUUD	ROMH24FXZHJ	Appareils avec conduits		15 400	770 \$
206221523	RUUD	ROMH24FXZHJ	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
206221534	RUUD	ROMH36AFXZJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 400	1 070 \$
206221528	RUUD	ROMH36FXZHJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 400	1 070 \$
206221527	RUUD	ROMH36FXZHJ	Appareils avec conduits		21 400	1 070 \$
206221526	RUUD	ROMH36FXZHJ	Appareils sans conduits		21 400	1 070 \$
206221536	RUUD	ROMH45AFXZJ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		28 000	1 400 \$
206221535	RUUD	ROMH45AFXZJ	Appareils avec conduits		27 800	1 390 \$
206221501	RUUD	ROMH45AFXZJ	Appareils sans conduits		28 200	1 410 \$
206221517	RUUD	ROSH09AFCJ	RICH09AVFJ		7 100	355 \$
206221514	RUUD	ROSH09AFCJ	RIDH09AVFJ		7 300	365 \$
206221508	RUUD	ROSH09AFFHJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
206221511	RUUD	ROSH09AFFJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
206221489	RUUD	ROSH09AFWJ	UIWH09AVFJ		7 600	380 \$
206221502	RUUD	ROSH09AHHJ	UIWH09AHWJ		7 000	350 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206221497	RUUD	ROSH09AHWJ	UIWH09AHWJ		7 000	350 \$
207141968	RUUD	ROSH09BFWJ	UIWH09BVFJ		7 400	370 \$
206221518	RUUD	ROSH12AFCJ	RICH12AVFJ		10 200	510 \$
206221515	RUUD	ROSH12AFCJ	RIDH12AVFJ		9 500	475 \$
206221509	RUUD	ROSH12AFFHJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
206221512	RUUD	ROSH12AFFJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
206221490	RUUD	ROSH12AFWJ	UIWH12AVFJ		9 400	470 \$
206221503	RUUD	ROSH12AHHJ	UIWH12AHWJ		9 600	480 \$
206221495	RUUD	ROSH12AHWJ	UIWH12AHWJ		9 600	480 \$
207141969	RUUD	ROSH12BFWJ	UIWH12BVFJ		10 300	515 \$
206221510	RUUD	ROSH15AFFHJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
206221513	RUUD	ROSH15AFFJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
206221504	RUUD	ROSH15AHHJ	UIWH15AHWJ		11 200	560 \$
206221496	RUUD	ROSH15AHWJ	UIWH15AHWJ		11 200	560 \$
206221519	RUUD	ROSH18AFCJ	RICH18AVFJ		13 600	680 \$
206221516	RUUD	ROSH18AFCJ	RIDH18AVFJ		13 600	680 \$
206221505	RUUD	ROSH18AHXHJ	UIWH18AVFJ		14 600	730 \$
206221491	RUUD	ROSH18ASJ	UIWH18ASJ		11 500	575 \$
206221499	RUUD	ROSH18AXFWJ	UIWH18AVFJ		14 600	730 \$
206221538	RUUD	ROSH18VGSN	RICH18AXCJ		12 300	615 \$
206221506	RUUD	ROSH24AHXHJ	UIWH24AVFJ		18 000	900 \$
206221492	RUUD	ROSH24ASJ	UIWH24ASJ		15 300	765 \$
206221500	RUUD	ROSH24AXFWJ	UIWH24AVFJ		18 000	900 \$
206221539	RUUD	ROSH24VGSN	RICH24AXCJ		16 400	820 \$
206221507	RUUD	ROSH30AHXHJ	UIWH30AVFJ		18 900	945 \$
206221540	RUUD	ROSH30VGSN	RICH30AXCJ		20 200	1 010 \$
206221541	RUUD	ROSH36VGSN	RICH36AXCJ		23 200	1 160 \$
206309260	RUUD	ROSH48VGSN	RICH48AXCJ		31 400	1 570 \$
206143960	RUUD	RP1724HJVXA	RHMOV2421MNAC		18 700	935 \$
206143961	RUUD	RP1730HJVXA	RHMOV3021SNAC		22 600	1 130 \$
206143962	RUUD	RP1736HJVXA	RHMOV3621MNAC		30 400	1 520 \$
206143963	RUUD	RP1748HJVXA	RHMOV4821SNAC		39 500	1 975 \$
202141107	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UE	U802VA100521M	22 600	1 130 \$
202141104	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA050317M	22 800	1 140 \$
202141105	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA075317M	22 600	1 130 \$
202141106	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA075421Z	22 600	1 130 \$
202141108	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA100521Z	22 600	1 130 \$
202141109	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U96VA0602317M	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202141111	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U97VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141113	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U97VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141114	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U98VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141115	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U98VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141110	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA+U97VB060 M317K		24 200	1 210 \$
202141112	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA+U97VB070 M317K		24 200	1 210 \$
202141158	RUUD	UP2024BJV	RHVM2421UEAC		23 000	1 150 \$
202141116	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA050317M	37 400	1 870 \$
202141117	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA075317M	36 800	1 840 \$
202141118	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA075421Z	37 000	1 850 \$
202141119	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA100521M	36 600	1 830 \$
202141120	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA100521Z	36 800	1 840 \$
202141121	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA125524M	36 600	1 830 \$
202141122	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA0852521M	37 000	1 850 \$
202141123	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA1002521M	37 000	1 850 \$
202141124	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA1152524M	37 000	1 850 \$
202141126	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB085M521U	37 000	1 850 \$
202141128	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141130	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB115M524U	37 000	1 850 \$
202141131	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB085M521U	37 000	1 850 \$
202141132	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141133	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB115M524U	37 000	1 850 \$
202141125	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA+U97VB085 M521K		39 000	1 950 \$
202141127	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA+U97VB100 M521K		39 000	1 950 \$
202141129	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA+U97VB115 M524K		39 000	1 950 \$
202141049	RUUD	UP2036BJV	RHVM6021SEAC		37 400	1 870 \$
202141136	RUUD	UP2048BJV	RCF6021SEA	U802VA100521M	40 000	2 000 \$
202141138	RUUD	UP2048BJV	RCF6021SEA	U802VA125524M	40 000	2 000 \$
202141050	RUUD	UP2048BJV	RHVM6021SEAC		41 000	2 050 \$
207465438	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNHDCH		7 100	355 \$
207465440	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNLDCH		7 500	375 \$
207462387	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNNDCH		6 200	310 \$
207465441	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNHDCH		7 800	390 \$
207465443	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNLDCH		8 000	400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207465444	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNNDCH		7 900	395 \$
207462388	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BN4DCH		11 700	585 \$
207465446	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BN6DCH		11 700	585 \$
207465447	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNADCH		13 100	655 \$
207465448	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNHDCH		12 300	615 \$
207465450	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNLDCH		12 800	640 \$
207465451	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNNDCH		12 900	645 \$
207465452	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNZDCH		18 700	935 \$
207598067	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018KNZDCH		12 000	600 \$
207462389	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BN4DCH		17 900	895 \$
207465453	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BN6DCH		17 800	890 \$
207465454	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNADCH		18 300	915 \$
207465455	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNHDCH		18 800	940 \$
207465456	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNZDCH		25 800	1 290 \$
207598068	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024KNZDCH		16 300	815 \$
210299846	SAMSUNG	AC024BXUPCH	AV240BT		31 200	1 560 \$
207465435	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BN4DCH		19 200	960 \$
207465457	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BN6DCH		18 300	915 \$
207465458	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BNHDCH		20 600	1 030 \$
207598069	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030KNZDCH		21 400	1 070 \$
207698070	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BNHDCH		33 400	1 670 \$
207698066	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BNZDCH		31 800	1 590 \$
207698065	SAMSUNG	AC030BXSCCH/AA	AC030BN4DCH/AA		20 200	1 010 \$
207698068	SAMSUNG	AC030BXSCCH/AA	AC030KNZDCH/AA		18 800	940 \$
207462390	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BN4DCH		25 200	1 260 \$
207465461	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BN6DCH		22 800	1 140 \$
207465462	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNHDCH		25 200	1 260 \$
207465463	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNTDCH		25 800	1 290 \$
207465464	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNZDCH		34 800	1 740 \$
207598070	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036KNZDCH		25 800	1 290 \$
207698067	SAMSUNG	AC036BXSCCH	AC036BNZDCH		37 000	1 850 \$
207698071	SAMSUNG	AC036BXSCCH/AA	AC036BN4DCH/AA		25 000	1 250 \$
207698072	SAMSUNG	AC036BXSCCH/AA	AC036BNHDCH/AA		22 800	1 140 \$
210273923	SAMSUNG	AC036BXUDCH	AV360CT		36 000	1 800 \$
210273924	SAMSUNG	AC036BXUPCH	AV360CT		40 500	2 025 \$
207462391	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BN4DCH		26 400	1 320 \$
207465465	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BN6DCH		42 000	2 100 \$
207465466	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BNHDCH		43 500	2 175 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207465467	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BNZDCH		41 500	2 075 \$
207598071	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042KNZDCH		28 000	1 400 \$
207465436	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BN4DCH		32 000	1 600 \$
207465468	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BN6DCH		42 000	2 100 \$
207465469	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BNHDCH		43 000	2 150 \$
207465470	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BNZDCH		43 000	2 150 \$
207598072	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048KNZDCH		32 200	1 610 \$
210299847	SAMSUNG	AC048BXUPCH	AV480CT		46 000	2 300 \$
210273925	SAMSUNG	AC060BXUPCH	AV600CT		54 000	2 700 \$
207350087	SAMSUNG	AJ020BXJ2CH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		12 100	605 \$
207349914	SAMSUNG	AJ020BXJ2CH	Appareils sans conduits		11 500	575 \$
207350092	SAMSUNG	AJ020BXS3CH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 700	585 \$
207349917	SAMSUNG	AJ020BXS3CH	Appareils sans conduits		10 500	525 \$
207350089	SAMSUNG	AJ024BXJ3CH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 000	700 \$
207349915	SAMSUNG	AJ024BXJ3CH	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
207350094	SAMSUNG	AJ024BXS4CH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 800	740 \$
207349918	SAMSUNG	AJ024BXS4CH	Appareils sans conduits		14 600	730 \$
207350096	SAMSUNG	AJ030BXS4CH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 600	780 \$
207349919	SAMSUNG	AJ030BXS4CH	Appareils sans conduits		14 500	725 \$
207350090	SAMSUNG	AJ036BXJ4CH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 200	1 060 \$
207349916	SAMSUNG	AJ036BXJ4CH	Appareils sans conduits		21 000	1 050 \$
207350834	SAMSUNG	AJ036BXS4CH	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		19 500	975 \$
207349920	SAMSUNG	AJ036BXS4CH	Appareils sans conduits		19 500	975 \$
207349374	SAMSUNG	AJ048BXJ5CH	Appareils sans conduits		28 400	1 420 \$
202098116	SAMSUNG	AM036NXMDCR	Appareils sans conduits		26 000	1 300 \$
205230038	SAMSUNG	AM036TXMDCH	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
205142809	SAMSUNG	AM036TXMDCH	Appareils sans conduits		25 000	1 250 \$
202083773	SAMSUNG	AM048NXMDCR	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
202057118	SAMSUNG	AM048NXMDCR	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
205230039	SAMSUNG	AM048TXMDCH	Appareils avec conduits		29 000	1 450 \$
205142810	SAMSUNG	AM048TXMDCH	Appareils sans conduits		31 600	1 580 \$
202083810	SAMSUNG	AM053NXMDCR	Appareils sans conduits		38 000	1 900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205230040	SAMSUNG	AM053TXMDCH	Appareils sans conduits		36 400	1 820 \$
10147096	SAMSUNG	AM060MXMDCH	Appareils avec conduits		43 000	2 150 \$
10147097	SAMSUNG	AM060MXMDCH	Appareils sans conduits		43 000	2 150 \$
207349353	SAMSUNG	AR09BSFCMWKX	AR09BSFCMWKN		6 700	335 \$
205132630	SAMSUNG	AR09TSFABWKX	AR09TSFABWKN		6 700	335 \$
205132628	SAMSUNG	AR09TSFACWKX	AR09TSFABWKN		6 700	335 \$
207349354	SAMSUNG	AR12BSFCMWKX	AR12BSFCMWKN		7 300	365 \$
205132629	SAMSUNG	AR12TSFABWKX	AR12TSFABWKN		7 500	375 \$
205132627	SAMSUNG	AR12TSFACWKX	AR12TSFABWKN		7 500	375 \$
207698063	SAMSUNG	AR15BSFACWKXCV	AR15BSFACWKNCV		11 500	575 \$
207349355	SAMSUNG	AR18BSFCMWKX	AR18BSFCMWKN		13 000	650 \$
205132636	SAMSUNG	AR18TSFABWKX	AR18TSFABWKN		11 500	575 \$
205132635	SAMSUNG	AR18TSFACWKX	AR18TSFABWKN		12 000	600 \$
205132634	SAMSUNG	AR24TSFABWKX	AR24TSFABWKN		16 000	800 \$
205132633	SAMSUNG	AR24TSFACWKX	AR24TSFABWKN		16 000	800 \$
207698064	SAMSUNG	AR36BSHUMGMX	AR36BSHUMGMN		25 800	1 290 \$
211126514	SEA BREEZE+	CSZ36H424ZMO	AH36H424ZMI		28 600	1 430 \$
208128274	SEA BREEZE+	CSZ36H424ZMO	CA36H424ZMI		25 000	1 250 \$
208128275	SEA BREEZE+	CSZ48H424ZMO	CA48H424ZMI		35 000	1 750 \$
208816893	SEA BREEZE+	HMZ18H424ZMO	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
208816892	SEA BREEZE+	HMZ18H424ZMO	Appareils sans conduits		13 500	675 \$
208816897	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 500	825 \$
208816896	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Appareils avec conduits		18 000	900 \$
208816895	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
208128296	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 900	845 \$
208128295	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
208128294	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Appareils sans conduits		17 400	870 \$
208128299	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
208128298	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
208128297	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
208816900	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		35 600	1 780 \$
208816899	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Appareils avec conduits		36 000	1 800 \$
208816898	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Appareils sans conduits		35 200	1 760 \$
208128268	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		7 900	395 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208128269	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	D12H424ZMI		8 300	415 \$
208128267	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	WM12H424ZMI		7 300	365 \$
208816890	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	WM18H424ZMI		11 100	555 \$
208816891	SEA BREEZE+	HSZ24H424ZMO	WM24H424ZMI		17 000	850 \$
208816889	SEA BREEZE+	HSZ9H424ZMO	WM9H424ZMI		7 400	370 \$
208128284	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
208128283	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208128282	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
208128287	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
208128286	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
208128285	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Appareils sans conduits		13 764	689 \$
208128288	SEA BREEZE+	MZ36H424ZMO	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
208128293	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
208128292	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208128291	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
210410115	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	C12H424ZMI		9 200	460 \$
208128271	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		7 800	390 \$
208128277	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	D12H424ZMI		8 300	415 \$
210410113	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	SCA12H424ZMI		7 700	385 \$
208128263	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	WM12H424ZMI		8 000	400 \$
210410116	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	C18H424ZMI		13 400	670 \$
208128272	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	CA18H424ZMI		12 000	600 \$
208128278	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	D18H424ZMI		12 000	600 \$
208128280	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	FC18H424ZMI		12 300	615 \$
210410114	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	SCA18H424ZMI		12 200	610 \$
208128264	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	WM18H424ZMI		11 900	595 \$
208128300	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	AH24H424ZMI		15 700	785 \$
208128273	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	CA24H424ZMI		15 600	780 \$
208128279	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	D24H424ZMI		13 500	675 \$
208128281	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	FC24H424ZMI		12 000	600 \$
208128265	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	WM24H424ZMI		16 800	840 \$
208128270	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	CA9H424ZMI		6 100	305 \$
208128276	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	D9H424ZMI		6 300	315 \$
210404149	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	SCA9H424ZMI		8 000	400 \$
208128266	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	WM6H424ZMI		7 500	375 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208674954	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	WM9H424ZMI		6 100	305 \$
207641341	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/ICZ		6 100	305 \$
207641345	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/ID		6 400	320 \$
207657627	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/IQ		7 500	375 \$
207571418	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/IQ		9 500	475 \$
205921390	SENVILLE	SENA/09HF/OZ	SENA/09HF/ID		7 200	360 \$
8797149	SENVILLE	SENA/09HF/OZ	SENA/09HF/IZ		6 900	345 \$
207641342	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/ICZ		7 900	395 \$
207641346	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/ID		8 300	415 \$
207641349	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IFQ		8 400	420 \$
207657628	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IQ		7 500	375 \$
207571419	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IQ		10 000	500 \$
210372990	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA-12HF-IFU		10 200	510 \$
205921391	SENVILLE	SENA/12HF/OZ	SENA/12HF/ID		8 500	425 \$
8797150	SENVILLE	SENA/12HF/OZ	SENA/12HF/IZ		7 800	390 \$
207641331	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207641330	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207641329	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
8858354	SENVILLE	SENA/18HF/MOZ	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
207641343	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/ICZ		11 000	550 \$
207641347	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/ID		12 700	635 \$
207641350	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IF		12 000	600 \$
207657629	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IQ		10 800	540 \$
207571420	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IQ		15 000	750 \$
207641344	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/ICQ		15 000	750 \$
207641348	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/ID		14 500	725 \$
207641351	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IF		14 500	725 \$
207657630	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IQ		19 800	990 \$
207571421	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IQ		21 200	1 060 \$
205921393	SENVILLE	SENA/24HF/OZ	SENA/24HF/ID		17 200	860 \$
207641334	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
207641333	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
207641332	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
8858355	SENVILLE	SENA/30HF/MOZ	Appareils sans conduits		17 200	860 \$
207641335	SENVILLE	SENA/36HF/MOQ	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
8858356	SENVILLE	SENA/36HF/MOZ	Appareils sans conduits		24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207641340	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207641339	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207641338	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
8977720	SENVILLE	SENA/48HF/MOZ	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
210426579	SENVILLE	SENDC-36HF-OM	SENDC-36HF-IM		30 400	1 520 \$
202606683	SENVILLE	SENL/09CD/OX	SENL/09CD/IX		6 000	300 \$
207613963	SENVILLE	SENL/09CD/OY	SENL/09CD/IY		5 800	290 \$
207613965	SENVILLE	SENL/09CD220/OY	SENL/09CD220/IY		6 900	345 \$
202606685	SENVILLE	SENL/18CD/OX	SENL/18CD/IX		11 000	550 \$
207613967	SENVILLE	SENL/18CD/OY	SENL/18CD/IY		12 000	600 \$
207657626	SENVILLE	SENL/36CD/OY	SENL/36CD/IY		24 000	1 200 \$
207571417	SENVILLE	SENL/36CD/OY	SENL/36CD/IY		24 000	1 200 \$
8796398	SHARP	AE-X12THU	AY-XP12THU		8 500	425 \$
8740799	SHARP	AE-X12TU	AY-XPC12TU		8 400	420 \$
209423516	SHARP	AE-X12ZHU	AY-XP12ZHU		9 500	475 \$
209270207	SHARP	AE-X12ZU	AY-XPC12ZU		9 000	450 \$
209423517	SHARP	AE-X15ZU	AY-XPC15ZU		11 000	550 \$
8796425	SHARP	AE-X18THU	AY-XP18THU		13 600	680 \$
8674934	SHARP	AE-X18TU	AY-XPC18TU		12 000	600 \$
209424784	SHARP	AE-X18ZHU	AY-XP18ZHU		14 000	700 \$
210301933	SHARP	AE-X18ZU	AY-XPC18ZU		13 800	690 \$
8693471	SHARP	AE-X24TU	AY-XP24TU		14 000	700 \$
210363336	SHARP	AE-X24ZU	AY-XPC24ZU		16 000	800 \$
8950554	SHARP	AE-X2M20TU	Appareils sans conduits		14 000	700 \$
208447926	SLIMAIR	SHC09VC1AG	SHM09VC1AG		6 000	300 \$
208447928	SLIMAIR	SHC09VC2AG	SHM09VC2AG		6 000	300 \$
208447934	SLIMAIR	SHC09VE1AG	SHM09VE1AG		5 900	295 \$
210857475	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHLZ09VC2AG		7 500	375 \$
208447936	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHM09VE2AG		6 100	305 \$
208447944	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHMZ09VC2AG		8 100	405 \$
208447927	SLIMAIR	SHC12VC1AG	SHM12VC1AG		7 000	350 \$
208447929	SLIMAIR	SHC12VC2AG	SHM12VC2AG		7 000	350 \$
208447935	SLIMAIR	SHC12VE1AG	SHM12VE1AG		8 200	410 \$
210857476	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHLZ12VC2AG		8 900	445 \$
208447937	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHM12VE2AG		8 000	400 \$
208447945	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHMZ12VC2AG		10 000	500 \$
208447930	SLIMAIR	SHC18VC2AG	SHM18VC2AG		11 400	570 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210857477	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHLZ18VC2AG		12 000	600 \$
208447938	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHM18VE2AG		11 900	595 \$
208447946	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHMZ18VC2AG		14 100	705 \$
208447931	SLIMAIR	SHC24VC2AG	SHM24VC2AG		14 800	740 \$
210857478	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHLZ24VC2AG		19 000	950 \$
208447939	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHM24VE2AG		16 800	840 \$
208447947	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHMZ24VC2AG		17 400	870 \$
208447950	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
208447949	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208447948	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
208447933	SLIMAIR	SHC36VB2AB	SHM36VB2AB		24 000	1 200 \$
208447953	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 100	805 \$
208447952	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208447951	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Appareils sans conduits		16 200	810 \$
208447954	SLIMAIR	SHC4Z36VC2AG	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
208447959	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 200	1 560 \$
208447958	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208447957	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
208447940	SLIMAIR	SHCD09VC2AG	SHMZ09VC2AG		7 400	370 \$
208447941	SLIMAIR	SHCD12VC2AG	SHMZ12VC2AG		7 300	365 \$
208447942	SLIMAIR	SHCD18VC2AG	SHMZ18VC2AG		11 100	555 \$
208447943	SLIMAIR	SHCD24VC2AG	SHMZ24VC2AG		17 000	850 \$
202119287	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
202119268	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
202119286	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
202119337	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
202119333	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
202119336	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
202119334	SMART COMFORT	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
202119338	SMART COMFORT	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
206188347	SMART COMFORT	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
207643160	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643159	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643158	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207643163	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643162	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643161	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$
207643172	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643171	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643170	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643169	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643168	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643167	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
202119270	SMART COMFORT	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
202119271	SMART COMFORT	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
202119335	SMART COMFORT	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643157	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643156	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643155	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643165	SMART COMFORT	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643175	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643174	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643173	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
202463658	SMART COMFORT	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463659	SMART COMFORT	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
202119277	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
202119276	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
202119262	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
202119278	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
202119280	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
202119279	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
202119263	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
202119282	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
202119281	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
202119264	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
202119285	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
202119284	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
202119265	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202119267	SMART COMFORT	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207203080	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203087	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207203090	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207203098	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207203102	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203109	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207203112	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207203120	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207203126	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207203133	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207203139	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207203142	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203146	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203153	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207203157	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203164	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207203081	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203103	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203127	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203137	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203147	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203158	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203082	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203088	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207203091	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203096	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203099	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203104	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203110	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203113	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203118	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203121	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203128	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203134	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203138	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203143	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203148	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207203154	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203159	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203165	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207203083	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203089	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207203092	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207203100	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207203105	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207203114	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207203122	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207203129	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203135	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207203140	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207203144	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203149	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203155	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207203160	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203166	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207203167	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207203084	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207203093	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207203106	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203115	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207203123	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207203130	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207203150	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207203161	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207203085	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203094	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203107	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203116	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203124	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203131	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203151	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203162	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203086	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203095	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203097	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207203101	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203108	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203111	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203117	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203119	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203125	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203132	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203136	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203141	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207203145	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203152	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203156	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203163	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203078	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207203079	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207203076	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207203075	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202177	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207203077	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
207099861	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099866	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099897	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099902	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099912	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099927	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099880	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A*	15 700	785 \$
207099906	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099969	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099931	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099885	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099953	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099959	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099977	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099970	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099964	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099862	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099867	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099898	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099903	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099913	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099928	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099939	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099950	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099873	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099878	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099910	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099924	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099972	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099935	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099889	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099957	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099963	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099864	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099871	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099876	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099882	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099908	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099922	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099971	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099933	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099887	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099944	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099955	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099961	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099978	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099965	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099985	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099979	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099973	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099966	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099980	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099967	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099860	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099865	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099896	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099901	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099926	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099869	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099874	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099879	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099905	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099974	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099930	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099884	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099952	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099958	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099863	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099868	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099899	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099904	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099914	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099929	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099940	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099951	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099870	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099875	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099881	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099907	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099921	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099975	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099932	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099886	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099954	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099960	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099981	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099968	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099872	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099877	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099883	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099909	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099923	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099976	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099934	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099888	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099956	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099962	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099858	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099857	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099855	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199366	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199370	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199379	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199410	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199368	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199372	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199377	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199381	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199383	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199403	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199411	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199418	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199385	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199388	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199390	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199392	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199394	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199405	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199412	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199419	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199374	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199404	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199420	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199387	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199396	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199398	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199401	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199406	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199413	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199421	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199423	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199407	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199422	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199408	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199424	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199367	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199371	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199380	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199414	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199391	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199369	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199373	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199378	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199382	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199384	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199416	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199425	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199386	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199389	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199393	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199395	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199375	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199376	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199426	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199397	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200425	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199415	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199427	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199429	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199402	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199409	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199417	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199428	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199361	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199362	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199365	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199363	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198931	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199364	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
209852128	SMART COMFORT	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852124	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209852122	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852125	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852129	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852132	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852130	SMART COMFORT	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852131	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852123	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852127	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852126	SMART COMFORT	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
207742403	SUPREME	YS25E-12HRDN1	YS25E-12HRDN1		8 000	400 \$
207742404	SUPREME	YS25E-18HRDN1	YS25E-18HRDN1		12 700	635 \$
203238005	SUPREME	YS25M-12HRDN1	YS25M-12HRDN1		7 800	390 \$
206799641	SUPREME CENTRAL	SUPRM24CC	AHAN2410		15 400	770 \$
206799642	SUPREME CENTRAL	SUPRM24CC	AHAN3615		15 400	770 \$
210372389	SUPREME CENTRAL	SUPRM30CC	AHAN3615		16 800	840 \$
206799643	SUPREME CENTRAL	SUPRM36CC	AHAN3615		19 000	950 \$
207688887	TCL	TSC-09HA1/I3TI22	TSC-09HA1/I3TI22-I		5 900	295 \$
207688889	TCL	TSC-09HA2/I3TI23	TSC-09HA2/I3TI23-I		5 900	295 \$
207688888	TCL	TSC-12HA1/I3TI22	TSC-12HA1/I3TI22-I		7 100	355 \$
207688890	TCL	TSC-12HA2/I3TI23	TSC-12HA2/I3TI23-I		7 600	380 \$
207688891	TCL	TSC-18HA2/I3TI21	TSC-18HA2/I3TI21-I		10 000	500 \$
207688892	TCL	TSC-24HA2/I3TI20	TSC-24HA2/I3TI20-I		13 900	695 \$
8177092	TEMPSTAR	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 \$
201835822	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835779	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835820	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835828	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835781	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835826	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835782	TEMPSTAR	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835830	TEMPSTAR	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767361	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188332	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188333	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188331	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767362	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188335	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188336	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206188334	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826637	TEMPSTAR	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826635	TEMPSTAR	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826636	TEMPSTAR	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643139	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 900	795 \$
207643138	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207643137	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Appareils sans conduits		13 300	665 \$
207643142	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 700	935 \$
207643141	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207643140	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Appareils sans conduits		18 500	925 \$
207643151	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 400	1 120 \$
207643150	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207643149	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Appareils sans conduits		22 000	1 100 \$
207643148	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		31 000	1 550 \$
207643147	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207643146	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Appareils sans conduits		34 000	1 700 \$
201835786	TEMPSTAR	DLCMRAH27CAK	Appareils sans conduits		17 800	890 \$
201835789	TEMPSTAR	DLCMRAH36DAK	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
201835791	TEMPSTAR	DLCMRAH48EAK	Appareils sans conduits		30 400	1 520 \$
207643136	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 800	590 \$
207643135	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207643134	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Appareils sans conduits		11 800	590 \$
207643144	TEMPSTAR	DLCMRBH36DAK	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207643154	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 600	1 530 \$
207643153	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207643152	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Appareils sans conduits		31 000	1 550 \$
201835748	TEMPSTAR	DLCPPAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835750	TEMPSTAR	DLCPPAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463656	TEMPSTAR	DLCPPAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463657	TEMPSTAR	DLCPPAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835802	TEMPSTAR	DLCSPAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835800	TEMPSTAR	DLCSPAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835767	TEMPSTAR	DLCSPAH09AAK	DLFSAH09XAK		7 500	375 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201835765	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835804	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835808	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835806	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835769	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396139	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835812	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835810	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835771	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921379	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835818	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835814	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835816	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835773	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396142	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835777	TEMPSTAR	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
206350459	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350460	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361904	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 \$
206361903	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 \$
206350461	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350462	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350463	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396138	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361905	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 \$
207826609	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350465	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801575	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350466	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361906	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207203173	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203180	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207203183	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207203191	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207203195	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203202	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207203205	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207203213	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207203219	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207203226	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207203232	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207203235	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203239	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203246	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207203250	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203257	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207203174	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203196	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203220	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203230	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203240	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203251	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203175	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203181	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207203184	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203189	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203192	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203197	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203203	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203206	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203211	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203214	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203221	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203227	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203231	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203236	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203241	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203247	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203252	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203258	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207203176	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203182	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207203185	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207203193	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207203198	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207203207	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207203215	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207203222	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203228	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207203233	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207203237	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203242	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203248	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207203253	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203259	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207203260	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207203177	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207203186	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207203199	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203208	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207203216	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207203223	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207203243	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207203254	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207203178	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203187	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203200	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203209	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203217	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203224	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203244	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203255	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203179	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203188	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203190	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203194	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203201	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203204	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203210	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203212	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203218	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203225	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203229	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203234	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207203238	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203245	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203249	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203256	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203171	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207203172	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207203169	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207203168	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202178	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207203170	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188337	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826608	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350467	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350468	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350469	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396143	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361907	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 \$
207099995	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207100000	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207100031	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207100036	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207100046	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207100061	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207100014	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A*	15 700	785 \$
207100040	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207100103	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207100065	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207100019	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207100087	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207100093	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207100111	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207100104	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207100098	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099996	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207100001	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207100032	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100037	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100047	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207100062	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100073	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207100084	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207100007	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207100012	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100044	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100058	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100106	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100069	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100023	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100091	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207100097	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099998	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207100005	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207100010	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207100016	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207100042	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100056	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207100105	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100067	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207100021	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100078	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207100089	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207100095	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207100112	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207100099	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207100119	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207100113	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207100107	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207100100	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207100114	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207100101	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099994	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099999	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207100030	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100035	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100060	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100003	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207100008	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100013	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207100039	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207100108	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100064	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207100018	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207100086	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207100092	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099997	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207100002	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207100033	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100038	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207100048	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207100063	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100074	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207100085	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207100004	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207100009	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100015	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207100041	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100055	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100109	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100066	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100020	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100088	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207100094	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207100115	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100102	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100006	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207100011	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100017	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207100043	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100057	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100110	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100068	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100022	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100090	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207100096	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207099992	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099991	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099989	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199435	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199439	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199448	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199479	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199437	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199441	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199446	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199450	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199452	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199472	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199480	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199487	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199454	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199457	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199459	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199461	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199463	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199474	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199481	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199488	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199443	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199473	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199489	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199456	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199465	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199467	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199470	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199475	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199482	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199490	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199492	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199476	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199491	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199477	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199493	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207199436	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199440	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199449	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199483	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199460	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199438	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199442	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199447	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199451	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199453	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199485	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199494	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199455	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199458	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199462	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199464	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199444	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199445	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199495	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199466	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200433	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199484	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199496	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199498	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199471	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199478	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199486	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199497	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199430	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199431	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199434	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199432	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198932	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199433	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104324	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208104323	TEMPSTAR	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852117	TEMPSTAR	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852113	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
209852111	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852114	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
209852118	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852121	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
209852119	TEMPSTAR	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852120	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
209852112	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852116	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
209852115	TEMPSTAR	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
10049878	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0367HS-UL	Appareils avec conduits		25 000	1 250 \$
10157790	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 500	1 625 \$
10052878	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Appareils avec conduits		33 000	1 650 \$
10052879	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Appareils sans conduits		32 000	1 600 \$
10190447	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		40 000	2 000 \$
10053545	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Appareils avec conduits		40 000	2 000 \$
10053546	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Appareils sans conduits		40 000	2 000 \$
3638305	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180CT-UL		11 900	595 \$
3638303	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180KRT-UL		11 800	590 \$
3638304	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180UT-UL		11 300	565 \$
9854719	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP181BT-UL		11 000	550 \$
3638308	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP240AT2-UL	RAV-SP240CT-UL		18 300	915 \$
9854720	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP240AT2-UL	RAV-SP241BT-UL		19 800	990 \$
3638309	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP300AT2-UL	RAV-SP300UT-UL		19 700	985 \$
9854722	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP300AT2-UL	RAV-SP301BT-UL		20 600	1 030 \$
3638312	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP360CT-UL		25 800	1 290 \$
3638311	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP360UT-UL		23 200	1 160 \$
9854795	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP361BT-UL		21 400	1 070 \$
3638314	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP420CT-UL		28 600	1 430 \$
3638313	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP420UT-UL		24 800	1 240 \$
9854796	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP421BT-UL		32 200	1 610 \$
10064017	TOSOT	TM18H4O	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
204344218	TOSOT	TM18H5O	Appareils sans conduits		17 000	850 \$
211164239	TOSOT	TM18HX4O	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
10064019	TOSOT	TM24H4O	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
204344219	TOSOT	TM24H5O	Appareils sans conduits		17 900	895 \$
211164240	TOSOT	TM24HX4O	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10064021	TOSOT	TM30H4O	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
211164241	TOSOT	TM30HX4O	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
10064023	TOSOT	TM36H4O	Appareils sans conduits		26 600	1 330 \$
204344220	TOSOT	TM36H5O	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
211164242	TOSOT	TM36HX4O	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
10064025	TOSOT	TM42H3O	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
204344221	TOSOT	TM42H5O	Appareils sans conduits		28 800	1 440 \$
211164243	TOSOT	TM42HX4O	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
9128593	TOSOT	TMVRF-36KUH	Appareils avec conduits		29 400	1 470 \$
9128596	TOSOT	TMVRF-48KUH	Appareils avec conduits		38 000	1 900 \$
205049534	TOSOT	TMVRF-OC24KHP	Appareils avec conduits		16 500	825 \$
205082081	TOSOT	TMVRF-OC28KHP	Appareils avec conduits		19 400	970 \$
9128591	TOSOT	TMVRF-OC36KHP	Appareils avec conduits		25 200	1 260 \$
9128595	TOSOT	TMVRF-OC48KHP	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
10544537	TOSOT	TU18H3O	TU18HFI		10 900	545 \$
10609450	TOSOT	TU24H3O	TU24HFI		16 700	835 \$
205756439	TOSOT	TU36-24WADU	TU24-36AADU		16 300	815 \$
204743191	TOSOT	TU36-24WADU	TU36-24AADU		24 400	1 220 \$
206414272	TOSOT	TU36-24WADU	TUD24-24AH2ADU		16 300	815 \$
206414273	TOSOT	TU36-24WADU	TUD36-24AH2ADU		24 000	1 200 \$
10616184	TOSOT	TU36H3O	TU36HFI		24 600	1 230 \$
205984662	TOSOT	TU60-24WADU	TU48-24AADU		33 000	1 650 \$
205724740	TOSOT	TU60-24WADU	TU60-24AADU		38 000	1 900 \$
206322338	TOSOT	TU60-48WADU	TU48-60AADU		32 800	1 640 \$
205724741	TOSOT	TU60-48WADU	TU60-48AADU		37 200	1 860 \$
206414275	TOSOT	TU60-48WADU	TUD48-24AH2ADU		32 000	1 600 \$
206414274	TOSOT	TU60-48WADU	TUD60-24AH2ADU		36 000	1 800 \$
211078853	TOSOT	TUD24W2/D-D(U)	TUD24AH2/D-D(U)		14 600	730 \$
211078854	TOSOT	TUD30W2/D-D(U)	TUD30AH2/D-D(U)		18 600	930 \$
211078855	TOSOT	TUD36W2/D-D(U)	TUD36AH2/D-D(U)		19 000	950 \$
211078856	TOSOT	TUD42W2/D-D(U)	TUD42AH2/D-D(U)		25 000	1 250 \$
211078857	TOSOT	TUD48W2/D-D(U)	TUD48AH2/D-D(U)		26 000	1 300 \$
211078858	TOSOT	TUD60W2/D-D(U)	TUD60AH2/D-D(U)		30 000	1 500 \$
205416004	TOSOT	TUHD18ND3F1O	TFH18D3F3I		12 500	625 \$
205416005	TOSOT	TUHD24ND3F1O	TFH24D3F3I		16 500	825 \$
202126395	TOSOT	TW09HQ2A3DO	TW09HQ2A3DI		6 800	340 \$
10611533	TOSOT	TW09HQ2C2AO(WIFI)	TW09HQ2C2AI(WIFI)		6 100	305 \$
9108745	TOSOT	TW09HQ2C2DO	TW09HQ2C2DI		6 800	340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10062018	TOSOT	TW09HQ3D6DO	TW09HQ3D6DI		5 600	280 \$
211177518	TOSOT	TW09HXP2A1AO	TW09HXP2A1AI		7 000	350 \$
211177520	TOSOT	TW09HXP2A1DO	TW09HXP2A1DI		7 000	350 \$
202134392	TOSOT	TW12HQ2A3DO	TW12HQ2A3DI		7 100	355 \$
10611536	TOSOT	TW12HQ2C2AO(WIFI)	TW12HQ2C2AI(WIFI)		6 800	340 \$
9108746	TOSOT	TW12HQ2C2DO	TW12HQ2C2DI		7 700	385 \$
10062019	TOSOT	TW12HQ3D6DO	TW12HQ3D6DI		8 100	405 \$
211177519	TOSOT	TW12HXP2A1AO	TW12HXP2A1AI		7 000	350 \$
211177521	TOSOT	TW12HXP2A1DO	TW12HXP2A1DI		7 000	350 \$
202134393	TOSOT	TW18HQ2A3DO	TW18HQ2A3DI		12 400	620 \$
9108747	TOSOT	TW18HQ2C2DO	TW18HQ2C2DI		12 400	620 \$
10062020	TOSOT	TW18HQ3D6DO	TW18HQ3D6DI		14 200	710 \$
211177522	TOSOT	TW18HXP2A1DO	TW18HXP2A1DI		11 000	550 \$
202134394	TOSOT	TW24HQ2A3DO	TW24HQ2A3DI		14 600	730 \$
9108748	TOSOT	TW24HQ2C2DO	TW24HQ2C2DI		14 600	730 \$
10062021	TOSOT	TW24HQ3D6DO	TW24HQ3D6DI		15 500	775 \$
211177517	TOSOT	TW24HXCA5DO	TW24HXCA5DI		13 900	695 \$
211177523	TOSOT	TW24HXP2A1DO	TW24HXP2A1DI		15 000	750 \$
211177524	TOSOT	TW30HXQ2B2DO	TW30HXQ2B2DI		18 500	925 \$
211177525	TOSOT	TW36HXQ2B2DO	TW36HXQ2B2DI		22 000	1 100 \$
210485383	TOSOT	TWH09AG25A2AO	TWH09AG25A2AI		7 000	350 \$
210485384	TOSOT	TWH09AG25A2DO	TWH09AG25A2DI		7 000	350 \$
210485378	TOSOT	TWH09ATCXB-A3DNA3AO	TWH09ATCXB-A3DNA3AI		6 000	300 \$
210485377	TOSOT	TWH09ATCXB-D3DNA3AO	TWH09ATCXB-D3DNA3AI		6 000	300 \$
210485385	TOSOT	TWH12AG25A2AO	TWH12AG25A2AI		7 000	350 \$
210485386	TOSOT	TWH12AG25A2DO	TWH12AG25A2DI		7 000	350 \$
210485380	TOSOT	TWH12ATCXB-A3DNA3CO	TWH12ATCXB-A3DNA3CI		6 800	340 \$
210485379	TOSOT	TWH12ATCXB-D3DNA3CO	TWH12ATCXB-D3DNA3CI		6 800	340 \$
210921188	TOSOT	TWH18AG25A2DO	TWH18AG25A2DI		11 000	550 \$
210485381	TOSOT	TWH18ATDXD-D3DNA3AO	TWH18ATDXD-D3DNA3AI		11 200	560 \$
210485387	TOSOT	TWH24AG25A2DO	TWH24AG25A2DI		15 000	750 \$
210485382	TOSOT	TWH24ATEXF-D3DNA3EO	TWH24ATEXF-D3DNA3EI		13 900	695 \$
210485388	TOSOT	TWH30QF25B4DO	TWH30QF25B4DI		17 500	875 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
210485389	TOSOT	TWH36QF25B4DO	TWH36QF25B4DI		22 000	1 100 \$
204780250	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 800	690 \$
205962218	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 500	675 \$
205962219	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 400	670 \$
201922927	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
201921609	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201921610	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204780252	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962220	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
201923084	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923083	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923085	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 200	710 \$
201922928	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
201921612	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201921611	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204780253	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
201921615	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060ACV3	14 100	705 \$
201921613	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB060BCV3	14 200	710 \$
201921614	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204780254	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962221	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	POV0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
201922931	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922930	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922929	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922933	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201923089	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201921616	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 \$
201922932	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 \$
201922934	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 800	690 \$
201923090	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 700	685 \$
201923091	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 \$
201923092	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 900	695 \$
201922935	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201923093	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
201922936	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 \$
201923094	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
206910641	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 200	660 \$
201923095	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
201923098	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923097	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922938	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 \$
201922937	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	13 500	675 \$
201923096	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923099	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923100	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201923102	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 300	665 \$
201923103	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201921617	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 200	660 \$
201923104	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923101	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923105	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 100	655 \$
201921619	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201921618	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
201923108	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 \$
204780255	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	POV0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
205962222	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	POV0A000M30SB+RP	12 700	635 \$
201923107	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
201923106	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
201922939	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$
201921622	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921621	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 700	685 \$
201921620	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
204780256	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
201923110	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 900	695 \$
201923109	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 800	690 \$
206910642	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 300	665 \$
201922940	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 800	690 \$
201921627	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060ACV3	14 000	700 \$
201921626	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201921625	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201921624	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB060ACV3	14 200	710 \$
201921623	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 \$
204780257	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 200	660 \$
201923112	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
201923111	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 100	705 \$
206910643	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 500	675 \$
201922941	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 000	700 \$
201921628	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
201921629	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201921630	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201921631	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 \$
201921632	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 \$
204780258	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962223	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
201923113	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
201923114	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 100	705 \$
206910644	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
201922942	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$
201922943	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923115	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922944	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201921633	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201923116	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922945	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922946	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922947	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$
201923119	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$
201923118	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923117	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
201922949	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 \$
201922948	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 \$
201923120	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 700	685 \$
201922951	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
201922950	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
201923123	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923124	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$
201923689	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
201922953	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922954	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201923122	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923121	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922952	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922955	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	14 100	705 \$
201922956	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 700	685 \$
201922957	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
201922958	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201923125	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922960	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922959	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922961	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	13 800	690 \$
201922962	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	13 900	695 \$
201922964	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922963	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$
201923127	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923126	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
204780259	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SA+RP	13 600	680 \$
205962224	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SB+RP	13 600	680 \$
201922965	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060ACV3	13 600	680 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922970	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201922966	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 \$
201922969	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 \$
201921638	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
201921637	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201921634	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201921635	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 \$
201921636	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 \$
204780260	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962225	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
201922968	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 700	685 \$
201923128	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
207062438	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	13 600	680 \$
201923130	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 600	680 \$
206908444	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSA+RP	13 600	680 \$
201923129	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 100	705 \$
206909920	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+RP	13 600	680 \$
206910645	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
201922971	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 \$
201922967	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$
201922974	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923132	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	13 100	655 \$
201923133	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	13 100	655 \$
201922975	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	13 400	670 \$
201922972	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923131	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922973	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201921639	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$
201923135	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922976	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922978	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201923134	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922980	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922977	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922979	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922985	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	13 300	665 \$
201922984	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	13 500	675 \$
201922983	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	13 400	670 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922982	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	13 700	685 \$
201923137	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923136	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$
201923691	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
201922988	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922987	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201922981	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 400	670 \$
201923141	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923139	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 300	665 \$
201923140	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
201923138	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 \$
201922986	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201923142	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
201922989	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922990	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922993	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201922992	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922991	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$
201922994	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	13 200	660 \$
201923144	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923143	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201923150	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923149	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B080ACV3	13 400	670 \$
201923148	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B100ACV3	13 500	675 \$
201923151	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922995	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	13 500	675 \$
201923146	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB080ACV3	13 600	680 \$
201923145	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201922997	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 400	670 \$
201922996	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923147	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923156	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	13 200	660 \$
201922999	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201923001	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	13 300	665 \$
201923000	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	13 200	660 \$
201922998	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 \$
201923152	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	13 400	670 \$
201923157	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	13 300	665 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201923153	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923155	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923154	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 200	660 \$
201978188	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0A24V21	N/A	13 900	695 \$
201923696	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0B30V31	N/A	13 000	650 \$
201923002	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0C36V31	N/A	13 400	670 \$
201923158	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	13 400	670 \$
201923003	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	13 400	670 \$
201923004	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	13 300	665 \$
201921646	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201921645	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
201921648	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	24 000	1 200 \$
201921641	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	24 200	1 210 \$
204780262	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	POV0A000M30SA+RP	22 400	1 120 \$
205962226	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	POV0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$
204780261	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	POV0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962227	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	POV0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201921640	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921642	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921643	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921647	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921644	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921649	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201921651	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201921652	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201921653	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	23 400	1 170 \$
204780263	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	POV0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204780264	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962228	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201921654	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921655	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910646	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921656	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921657	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921650	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921659	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
201921658	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
204780265	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962229	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 400	1 070 \$
206912345	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SC+RP	21 400	1 070 \$
204780266	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962230	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
204780267	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
204780268	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962231	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
204780269	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962232	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$
206912348	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SC+RP	22 200	1 110 \$
204780270	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$
205962233	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201921660	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
204013220	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
204780271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204780272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$
205962234	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201921661	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$
201921662	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
205070356	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204780275	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962235	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$
204780276	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962236	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
203297108	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	22 600	1 130 \$
206901672	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 600	1 130 \$
206910647	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 400	1 120 \$
202919211	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
204013221	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
205070358	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
204780277	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962237	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 000	1 100 \$
204780278	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962238	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 600	1 130 \$
206214526	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	22 200	1 110 \$
202544272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$
202544271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
205070360	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
205962239	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780280	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962240	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
201921663	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921664	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910648	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921666	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201921667	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
201921668	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201921665	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921669	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921670	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921671	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921672	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910649	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921675	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
201921674	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
201921673	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
201921680	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921679	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921678	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921677	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921676	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$
206910650	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	22 400	1 120 \$
201921683	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201921681	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201921682	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	24 400	1 220 \$
201921685	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921688	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921684	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921687	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921686	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
206910651	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921695	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
201921693	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
201921694	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201921692	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921689	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921690	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921691	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910652	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921698	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921697	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201921700	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201921699	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201921701	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU30BS3	*UHMC100ACV4	24 200	1 210 \$
206315456	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMB080ACV3	22 000	1 100 \$
201921712	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201921711	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
201921710	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201921709	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
201921708	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201921706	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921707	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921705	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921704	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921703	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921702	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
206910653	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
202586168	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	22 400	1 120 \$
202586169	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	22 800	1 140 \$
201921716	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
201921722	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
201921732	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
201921730	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201921727	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
201921725	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921734	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921720	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921718	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921713	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921714	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910654	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921737	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201921739	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
201921741	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
201921761	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201921746	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921744	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921749	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921751	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921753	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921756	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921758	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910655	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
201921770	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201921763	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201921766	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201921772	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201921775	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	23 600	1 180 \$
201921780	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201921777	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 600	1 180 \$
201921784	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
201921782	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
201921787	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201921790	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 200	1 160 \$
201921797	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
201921792	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201921794	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
201921800	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201921803	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201921802	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
201921807	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$
201921815	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	22 600	1 130 \$
201921812	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	22 600	1 130 \$
201921808	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	22 800	1 140 \$
201921811	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
205070362	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	22 800	1 140 \$
204431301	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	22 800	1 140 \$
206392934	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	22 800	1 140 \$
204780283	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962241	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204780284	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962242	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
205807175	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	22 600	1 130 \$
207062440	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	22 600	1 130 \$
202382479	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 200	1 110 \$
205805504	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	22 600	1 130 \$
207063276	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	22 600	1 130 \$
206852867	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	22 600	1 130 \$
206910656	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 200	1 110 \$
201921810	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	22 600	1 130 \$
204013222	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	22 000	1 100 \$
204433487	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
204433488	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	22 600	1 130 \$
201921818	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	22 600	1 130 \$
201921817	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	22 800	1 140 \$
201921816	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$
201921819	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
207062436	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
205070363	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
206392932	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
205962243	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780286	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962244	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
205807173	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205805506	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
206852869	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	23 000	1 150 \$
203334083	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 200	1 160 \$
207062442	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3VSA+RP	22 200	1 110 \$
204433489	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	23 200	1 160 \$
204433491	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 000	1 150 \$
206214518	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B060ACV3	21 600	1 080 \$
206214516	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B080ACV3	22 000	1 100 \$
201921826	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	22 600	1 130 \$
201921830	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201921820	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
201921821	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201921822	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
201921823	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921827	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921824	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921833	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921834	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921835	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921836	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
206910657	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 200	1 110 \$
201921847	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	22 200	1 110 \$
201921848	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201921842	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201921841	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
201921840	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
201921839	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201921838	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201921843	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921837	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921849	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921844	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921845	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921846	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910658	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
201921854	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	22 000	1 100 \$
201921850	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	22 800	1 140 \$
201921851	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201921852	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201921859	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201921858	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
201921857	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
201921856	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201921855	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
201921864	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	22 400	1 120 \$
201921862	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	22 200	1 110 \$
201921860	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201921863	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201921861	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
201921865	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
206216700	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921869	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	22 600	1 130 \$
201921868	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	22 600	1 130 \$
201921867	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	22 600	1 130 \$
201921866	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	22 400	1 120 \$
201921870	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C100ACV5	22 600	1 130 \$
201921871	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201921872	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D140ACV5	22 600	1 130 \$
201921873	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	23 200	1 160 \$
201921874	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
201921875	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	22 600	1 130 \$
201921876	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 \$
204780287	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	POV0A000M30SA+RP	22 200	1 110 \$
204780288	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	POV0B000M40SA+RP	22 200	1 110 \$
201921877	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0B30V31	N/A	23 600	1 180 \$
201923703	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C36V31		22 800	1 140 \$
201921878	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C42V41	N/A	22 400	1 120 \$
206918611	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		22 200	1 110 \$
206918553	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		22 200	1 110 \$
206918554	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		22 400	1 120 \$
206918555	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		22 200	1 110 \$
202538580	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0B30V31+TDR		22 600	1 130 \$
201921879	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	22 600	1 130 \$
201921880	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	22 400	1 120 \$
201921881	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	22 000	1 100 \$
201921882	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	22 600	1 130 \$
204780289	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	31 000	1 550 \$
204780290	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3	POV0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201921883	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780291	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201921885	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
201921884	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780292	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204780293	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 000	1 600 \$
201921886	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 200	1 610 \$
201921887	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
204780294	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962245	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
201921890	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	33 200	1 660 \$
201921889	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	33 800	1 690 \$
204780295	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962246	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$
206197340	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
201921888	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921891	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921897	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	33 200	1 660 \$
201921895	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	33 000	1 650 \$
204780296	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962247	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$
201921893	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921898	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921899	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921904	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201921903	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
204780297	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962248	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201921901	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201921900	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921911	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201921908	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
204780298	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205962249	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201921906	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921910	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201921907	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921916	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201921914	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201921915	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
202586170	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 \$
202586171	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	31 400	1 570 \$
201921921	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	32 600	1 630 \$
201921919	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	32 400	1 620 \$
201921926	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
204780299	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 800	1 590 \$
205962250	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 600	1 580 \$
201921922	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201921923	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 800	1 640 \$
201921924	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201921930	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 \$
201921933	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201921927	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
204780300	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962251	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
206325973	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	30 800	1 540 \$
201921928	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201921935	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 \$
201921936	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201921945	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201921944	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201921938	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780301	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962252	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201921940	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
202544273	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 200	1 560 \$
201921946	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921943	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921954	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201921951	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201921950	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
201921948	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	33 000	1 650 \$
204780302	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962253	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780303	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$
205962254	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
201921949	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201921947	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921953	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201921957	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	32 000	1 600 \$
201921959	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201921962	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201921968	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	33 200	1 660 \$
204780305	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962255	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780304	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$
205962256	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
201921956	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921967	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201921966	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921965	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201921972	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201921979	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	31 600	1 580 \$
201921975	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	31 200	1 560 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201921976	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	31 800	1 590 \$
204780306	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962258	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780307	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962257	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$
201921970	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921977	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921974	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201921986	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201921983	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	30 400	1 520 \$
201921980	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	31 400	1 570 \$
201921992	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
204780308	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962260	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780309	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962259	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$
201921991	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921990	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921989	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921988	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201922004	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922003	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922000	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201921997	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922008	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	31 400	1 570 \$
201921995	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	32 600	1 630 \$
204780311	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205962261	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$
204780310	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962262	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
201921996	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922009	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922010	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922011	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922056	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922053	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201922050	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201922034	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922028	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201922061	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$
204780312	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962263	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780313	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962264	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922014	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922058	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922059	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922060	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
204780314	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	31 400	1 570 \$
201922063	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922064	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922062	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
201922067	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922065	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922068	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780315	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962265	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
201922080	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922069	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	32 000	1 600 \$
201922072	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 \$
201922078	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922081	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
204780316	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962266	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
201922074	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 200	1 610 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922070	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922071	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922076	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922075	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922084	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	30 400	1 520 \$
201922085	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922096	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922088	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201922090	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780317	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962267	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922092	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922086	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922087	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922093	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922094	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922118	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	30 200	1 510 \$
201922116	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	31 000	1 550 \$
201922115	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922114	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 \$
201922108	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922107	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922104	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201922101	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922100	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	31 400	1 570 \$
201922099	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	32 600	1 630 \$
204780318	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962268	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$
204780319	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962269	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
201922124	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922113	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922112	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 400	1 520 \$
201922123	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922122	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922111	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922121	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922132	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	29 400	1 470 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922131	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	31 200	1 560 \$
201922130	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	29 800	1 490 \$
201922129	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	30 800	1 540 \$
201922135	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922150	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201922148	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201922145	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922144	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201922143	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$
204780321	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962270	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780320	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962271	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201922142	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922128	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 600	1 480 \$
201922127	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	29 800	1 490 \$
201922141	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922140	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922134	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922139	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922152	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 \$
201922154	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
206392942	TRANE	4TWL9048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922155	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C42V41	N/A	30 800	1 540 \$
201923708	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C48V41	N/A	32 200	1 610 \$
201922156	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C60V51	N/A	31 000	1 550 \$
206918556	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		30 400	1 520 \$
206918557	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		30 600	1 530 \$
206918558	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		30 200	1 510 \$
201922157	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	31 400	1 570 \$
201922158	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	31 400	1 570 \$
201922159	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	31 200	1 560 \$
201922162	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922160	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	38 500	1 925 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204836574	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962272	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922161	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922169	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922167	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
204836576	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962273	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922168	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922166	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922174	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922170	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922173	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
204836578	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
201922172	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922171	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201923159	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922180	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922176	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
204836580	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962274	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922177	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922178	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922184	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
201922182	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	38 000	1 900 \$
201922181	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922183	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	38 500	1 925 \$
204836582	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962276	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836584	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962275	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
203864389	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
203978687	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201922191	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922192	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922188	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922185	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
204836586	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962278	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
204836588	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962277	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
201922193	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
201922194	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922190	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
201922197	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922198	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922199	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922200	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922201	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922202	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836590	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
204836592	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
201922196	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922204	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922203	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922209	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922205	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922206	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922207	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922208	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922213	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204836596	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962279	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836594	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962280	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922210	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922211	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922212	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
201922220	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922219	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	37 800	1 890 \$
201922217	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922216	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922215	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
204836598	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 400	1 870 \$
205962281	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 400	1 870 \$
201922214	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922218	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922224	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
201922223	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
201923160	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922226	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922229	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
204836600	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962282	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922228	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922221	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922222	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922236	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
201922237	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
201922241	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 \$
201922238	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922230	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922231	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922232	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922233	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922234	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836602	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 400	1 820 \$
205962284	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 200	1 810 \$
204836604	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205962283	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
201922240	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922239	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922235	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922251	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
201922253	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
201922255	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
201922254	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
201922242	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922243	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922244	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922245	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922246	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922247	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836606	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962286	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836608	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962285	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922248	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922249	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922250	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
201922258	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	37 600	1 880 \$
201922256	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
201923714	TRANE	4TWL9060A1	TAM9A0C60V51	N/A	37 800	1 890 \$
206918559	TRANE	4TWL9060A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		36 800	1 840 \$
201922267	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	38 500	1 925 \$
201922268	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	37 800	1 890 \$
201922269	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	37 600	1 880 \$
6749942	TRANE	4TWV0024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 \$
8935201	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
10511153	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
10511155	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
10511154	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
201808647	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8939374	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 \$
202365939	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
8759384	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8759383	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511156	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808652	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511158	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808656	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511157	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808661	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
9122738	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 \$
202325437	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 \$
204780346	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
8761402	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
8761401	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
8935202	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	16 800	840 \$
8761398	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8761399	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511159	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 \$
10511164	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808672	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511163	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 \$
10511161	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808666	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511162	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$
201808675	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10511160	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808669	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796596	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
6796597	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 \$
6796594	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
6796595	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780347	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	POV0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093494	TRANE	4TWW0024A1	TAM9A0B30V31	N/A	16 800	840 \$
206918612	TRANE	4TWW0024A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
10153694	TRANE	4TWW0024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	17 000	850 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
6992578	TRANE	4TWW0036A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
7599437	TRANE	4TWW0036A1	*AM8C0C48V41		25 400	1 270 \$
10511165	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202492126	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
204780352	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492125	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492127	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492128	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492129	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780354	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759390	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 \$
10511169	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511171	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10511172	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201808683	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511170	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759397	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759396	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759399	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759395	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780357	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780356	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962312	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
10511177	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808692	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511176	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808685	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511175	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910659	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
10511174	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808689	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511173	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780359	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962314	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
206912430	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$
204780358	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962313	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202492130	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759402	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8759400	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8759403	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759404	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780361	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	POV0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780360	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
202492131	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511179	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808701	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202492134	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511178	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808697	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511182	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492133	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492132	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511180	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808695	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511181	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8759406	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10511183	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808704	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492136	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
202492135	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
206910661	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
8759407	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
8759408	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$
8759414	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759411	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8759413	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511185	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808710	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910662	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586172	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
202586173	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
8759415	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759416	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8759418	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202492137	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
206910663	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
10511186	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808713	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910664	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
7125586	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004CC3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
202636141	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
8761407	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761406	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761404	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761403	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780363	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780362	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962316	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511192	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511187	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808716	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511188	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511193	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808719	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511189	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511194	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
201808725	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10511195	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511190	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808722	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511191	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
8761413	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8761411	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8761409	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8761410	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
10511197	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808729	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511199	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808728	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511198	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511196	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808734	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511200	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761416	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761417	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761414	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511202	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201808737	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
206910665	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
10511201	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808740	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910666	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796600	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796602	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761421	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	*1 330 \$
8761418	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8761420	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
10511203	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808741	TRANE	4TWW0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
8939381	TRANE	4TWW0036A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
7125588	TRANE	4TWW0036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796605	TRANE	4TWW0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796604	TRANE	4TWW0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125587	TRANE	4TWW0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
6796603	TRANE	4TWW0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093495	TRANE	4TWW0036A1	TAM9A0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
10093496	TRANE	4TWW0036A1	TAM9A0C36V31	N/A	25 200	1 260 \$
10093497	TRANE	4TWW0036A1	TAM9A0C42V41	N/A	24 800	1 240 \$
206918561	TRANE	4TWW0036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
206918562	TRANE	4TWW0036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153695	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 200	1 310 \$
10153696	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153698	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153699	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153700	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6749944	TRANE	4TWW0048A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
7161152	TRANE	4TWW0048A1	*AM8C0C60V51		34 200	1 710 \$
202492138	TRANE	4TWW0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511205	TRANE	4TWW0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780368	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962318	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511206	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808746	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910667	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
204780369	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962319	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780370	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780371	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962321	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511207	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
202365940	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
202365941	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511208	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808749	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910668	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
201808752	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
202365942	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 200	1 760 \$
8759427	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759425	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780372	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962322	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511209	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808755	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910669	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
201808758	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780373	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962324	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
201808761	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10511210	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
204780375	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
205962326	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
205962328	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204780378	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	POV0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962327	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	POV0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
202365943	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
202365944	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
8759428	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8759429	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780379	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962329	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511213	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511212	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808764	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910670	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10511211	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808767	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511215	TRANE	4TWW0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511214	TRANE	4TWW0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780383	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	POV0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962332	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	POV0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511218	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511217	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511220	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511219	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808773	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910671	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
201808770	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8761425	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761428	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780384	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	POV0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962333	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	POV0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511221	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808776	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910672	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
201808779	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780385	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD008DS3	POV0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962334	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD008DS3	POV0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511222	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761435	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761432	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8761431	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780388	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
204780387	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962337	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511223	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511225	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808786	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910673	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10511224	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808783	TRANE	4TWW0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204340748	TRANE	4TWW0048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 \$
204506563	TRANE	4TWW0048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
10093499	TRANE	4TWW0048A1	TAM9A0C48V41		34 000	1 700 \$
10093500	TRANE	4TWW0048A1	TAM9A0C60V51	N/A	35 600	1 780 \$
206918564	TRANE	4TWW0048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918565	TRANE	4TWW0048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153703	TRANE	4TWW0048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	35 600	1 780 \$
10153704	TRANE	4TWW0048A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153705	TRANE	4TWW0048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153707	TRANE	4TWW0048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	35 800	1 790 \$
10511228	TRANE	4TWW0060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836623	TRANE	4TWW0060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511230	TRANE	4TWW0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10511231	TRANE	4TWW0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808792	TRANE	4TWW0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10511235	TRANE	4TWW0060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836633	TRANE	4TWW0060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511238	TRANE	4TWW0060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10511241	TRANE	4TWW0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808798	TRANE	4TWW0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10153708	TRANE	4TWW0060A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	50 000	2 500 \$
10153709	TRANE	4TWW0060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	49 500	2 475 \$
10153711	TRANE	4TWW0060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	49 500	2 475 \$
207559020	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
207526365	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526367	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526366	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526403	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
207559021	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 \$
207526505	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
207558947	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207558946	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
207526368	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526404	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526405	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207526369	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526406	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207559045	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 \$
207526504	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 \$
207526559	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
207558991	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
207558989	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
207526372	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526409	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526371	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
207526407	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207526410	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207526370	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526408	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207558930	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
207558932	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 \$
207558927	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
207558929	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207526560	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
207526323	TRANE	4TWW0X24A1	TAM9A0B30V31		16 800	840 \$
207526892	TRANE	4TWW0X24A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
207526337	TRANE	4TWW0X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 000	850 \$
207526373	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
207526529	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
207526565	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526528	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526530	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526531	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526532	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526567	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526379	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
207558959	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
207558957	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
207558960	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
207558956	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
207526570	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526569	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526680	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
207526415	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526413	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526771	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207526381	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526414	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526572	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
207526682	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
207526796	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$
207526571	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
207526681	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
207526533	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207558961	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
207558962	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207558964	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
207526574	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
207526573	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
207526534	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
207526418	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526537	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526417	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526536	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
207526535	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207526382	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526416	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207558965	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
207526383	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526419	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207526538	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526773	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207558966	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
207558968	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$
207558971	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
207558969	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
207558970	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207526421	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526774	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207526551	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
207526552	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
207558973	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
207558974	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
207558975	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
207526540	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207526775	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
207526385	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
207526422	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526776	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
207526556	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
207558996	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
207558993	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
207558992	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
207526576	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526575	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526684	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
207526423	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526424	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526426	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
207526386	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526425	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526428	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526427	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526387	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526429	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207559000	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
207559001	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207558998	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207526430	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207526777	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
207526431	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526778	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207526432	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207559024	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207558938	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
207558934	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
207558937	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
207558933	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
207559046	TRANE	4TWW0X36A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
207526324	TRANE	4TWW0X36A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
207526325	TRANE	4TWW0X36A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 \$
207526880	TRANE	4TWW0X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207526881	TRANE	4TWW0X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207526338	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 200	1 310 \$
207526339	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
207526340	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 \$
207526341	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 \$
207526342	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
207526541	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
207526581	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	POV0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526686	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	POV0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526433	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526779	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207526582	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526687	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526583	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU42BS3	POV0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526584	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	POV0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526689	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	POV0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207526506	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
207526507	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 \$
207526780	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526435	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207558983	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
207558982	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
207526585	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526690	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526436	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207526781	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207526437	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526586	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207526692	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207526438	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
207526588	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
207526694	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526696	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
207526591	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526695	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207526509	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
207526510	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
207558984	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207558985	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
207526592	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526697	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
207526439	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526782	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
207526440	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526596	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526700	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207526388	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
207526442	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
207526783	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
207526441	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207559007	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
207526597	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526701	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526443	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207526784	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526444	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526598	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526702	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207559014	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
207526601	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
207526600	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526705	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
207526446	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526785	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
207526445	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526557	TRANE	4TWW0X48A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 \$
207526558	TRANE	4TWW0X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207526327	TRANE	4TWW0X48A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 \$
207526883	TRANE	4TWW0X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
207526884	TRANE	4TWW0X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
207526344	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 \$
207526345	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
207526346	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
207526347	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$
207526651	TRANE	4TWW0X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207526448	TRANE	4TWW0X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207526656	TRANE	4TWW0X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207526450	TRANE	4TWW0X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207526348	TRANE	4TWW0X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 \$
207526349	TRANE	4TWW0X60A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 \$
207526350	TRANE	4TWW0X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		49 500	2 475 \$
6750459	TRANE	4TWW8024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 \$
9119408	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
10511246	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
10511244	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
10511245	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
201808801	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
10524439	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
8759436	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8759438	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511247	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201808804	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511248	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808805	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511249	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808809	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
9122739	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
8854988	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
10524440	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
204780389	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
8761443	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
8761440	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
8761441	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8761444	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511254	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 \$
10511253	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808812	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511251	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 \$
10511255	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808816	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511252	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$
201808822	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10511250	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808819	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796623	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
6796624	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 \$
7125590	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 \$
6796621	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 200	810 \$
6796622	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780390	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093502	TRANE	4TWW8024A1	TAM9A0B30V31	N/A	16 800	840 \$
10093503	TRANE	4TWW8024A1	TAM9A0C36V31	N/A	16 900	845 \$
206918615	TRANE	4TWW8024A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
10153712	TRANE	4TWW8024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	16 700	835 \$
6750234	TRANE	4TWW8036A1	*AM8C0C36V31		25 200	1 260 \$
10511259	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 600	1 330 \$
10511258	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207177308	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202492140	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
204780395	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492139	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492141	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
202492143	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492142	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780398	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759443	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
8759444	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
10511263	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511260	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511261	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201808825	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511262	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759449	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8759451	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8759452	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8759448	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780400	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780399	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962353	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
202492144	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511265	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808828	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
202365945	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511266	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808833	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511267	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910674	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202365946	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511268	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808831	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511264	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205962355	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
206912471	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
204780402	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
205962354	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206753731	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
202365947	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
202365948	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
8759456	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
8759454	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
8759457	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759453	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780404	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	POV0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
204780403	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
10511273	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808839	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202365951	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511269	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808836	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511270	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202365950	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202365949	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511271	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808842	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511272	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8759460	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
10511274	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808844	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492146	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
202492145	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759461	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
10511275	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808847	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
8759471	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8759469	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8759470	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8759467	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8759466	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
202365952	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511276	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808850	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910675	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202586174	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202586175	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
202365953	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
8759473	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$
8759474	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759478	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8759477	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
8759475	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
206118929	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
202365954	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511277	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808854	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
206910676	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
8759479	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU60BS3	*UD2B100ACV3	26 400	1 320 \$
8761450	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8761446	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761448	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761447	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780405	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780406	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962357	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511285	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511280	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808860	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511284	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511279	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808857	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511278	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511283	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511282	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511281	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808862	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511286	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205262064	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 \$
8761459	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
8761458	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
8761457	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8761454	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
10511293	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 200	1 260 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511290	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808870	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511287	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511289	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808865	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511292	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511295	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511291	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511294	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808868	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511288	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8761462	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8761461	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8761463	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8761464	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8761466	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511297	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511296	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808872	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910677	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
8761467	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$
8761468	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761471	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8761470	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
8761473	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
10511299	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511298	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808874	TRANE	4TWW8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511300	TRANE	4TWW8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
201808876	TRANE	4TWW8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
7125592	TRANE	4TWW8036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
6796633	TRANE	4TWW8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
6796634	TRANE	4TWW8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$
7125593	TRANE	4TWW8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
6796632	TRANE	4TWW8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
10093504	TRANE	4TWW8036A1	TAM9A0B30V31	N/A	26 600	1 330 \$
10093505	TRANE	4TWW8036A1	TAM9A0C36V31	N/A	25 200	1 260 \$
10093506	TRANE	4TWW8036A1	TAM9A0C42V41	N/A	25 400	1 270 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206918567	TRANE	4TWW8036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
206918568	TRANE	4TWW8036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153714	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153716	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153717	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 400	1 270 \$
10153718	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6796635	TRANE	4TWW8037A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
10511304	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202586176	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
202586177	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	26 000	1 300 \$
204780411	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
204780413	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759486	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 \$
10511306	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511305	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10511308	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201808880	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511307	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759493	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759494	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759491	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759490	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780416	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780415	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962362	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
10511313	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808884	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511309	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808882	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511310	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511311	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808886	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511312	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780417	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962363	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
204780418	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962364	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
202492149	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759496	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8759495	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8759497	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759499	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780419	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	POV0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780420	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
202492148	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511314	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808892	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202492147	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511317	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808890	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511316	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492150	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492151	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511318	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808888	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511315	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8759500	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10511319	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808894	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492152	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759502	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
8939391	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 200	1 360 \$
8759507	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759504	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8759506	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511321	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808898	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910678	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586178	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
8759509	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759511	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
202492153	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511322	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201808900	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910679	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
6796636	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004CC3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8761477	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761478	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761479	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761481	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780421	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780422	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 400	1 270 \$
205962366	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511326	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511331	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808904	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511324	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511330	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808902	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511329	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511325	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
201808908	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10511323	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511328	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808906	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511327	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
8761486	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8761483	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8761482	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761485	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
10511333	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808910	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511336	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808912	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511335	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511334	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808914	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511332	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761489	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761487	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761490	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511337	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201808918	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
10511338	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808916	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910680	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796638	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796639	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761494	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8761493	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8761492	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
10511339	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808921	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
7125597	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796642	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796641	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125596	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
6796643	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093507	TRANE	4TWW8037A1	TAM9A0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
10093508	TRANE	4TWW8037A1	TAM9A0C36V31	N/A	25 200	1 260 \$
10093509	TRANE	4TWW8037A1	TAM9A0C42V41	N/A	25 000	1 250 \$
206918569	TRANE	4TWW8037A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
206918570	TRANE	4TWW8037A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153720	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 000	1 300 \$
10153721	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	25 600	1 280 \$
10153722	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153724	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153725	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6750235	TRANE	4TWW8048A1	*AM8C0C48V41		34 400	1 720 \$
10511340	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	39 000	1 950 \$
204780424	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
204780425	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511342	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
202492154	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511341	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780426	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD42BS3	POV0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204836634	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	POV0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205962368	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
10511344	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	38 500	1 925 \$
201808923	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$
10511343	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
204836636	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962369	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
8759515	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
204780427	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962370	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511346	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201808925	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511345	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780428	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962371	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204780429	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962372	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
8759521	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8759518	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8759522	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8759519	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780430	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962373	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511350	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
202365955	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 \$
202365956	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
10511348	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
201808926	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511347	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511349	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201808929	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
202365957	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
8759525	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8759523	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
8759527	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8759526	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780431	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962374	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511352	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511353	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201808931	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511354	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511351	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808933	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204836640	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962375	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
10511356	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
204836642	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962377	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
9119413	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
9119410	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 \$
9119411	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
204780432	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962380	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780433	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962379	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511358	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 600	1 780 \$
201808937	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
10511360	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
10511359	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 000	1 850 \$
204780435	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962382	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780434	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962381	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
204780436	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962383	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780437	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962384	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202365958	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
202365959	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
202365960	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
8759529	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8759530	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
204780438	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962386	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780439	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962385	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511364	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511363	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808941	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511362	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511361	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808939	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780440	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511366	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511367	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
10511365	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780441	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962387	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
8761500	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8761497	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8761496	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8761498	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780442	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962388	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511370	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511373	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511374	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511371	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
201808942	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511368	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511369	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511372	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201808945	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
8761503	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8761507	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8761501	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
8761505	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780443	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962389	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511376	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511375	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201808949	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511378	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511377	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808947	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780444	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962391	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780445	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962390	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511380	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
201808951	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
10511381	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511379	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
8939393	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
8761509	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8761514	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
204780447	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962392	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780446	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962393	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511382	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511383	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808955	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511385	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511384	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808953	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
8233838	TRANE	4TWW8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
8233839	TRANE	4TWW8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
10093510	TRANE	4TWW8048A1	TAM9A0C42V41	N/A	36 200	1 810 \$
10093511	TRANE	4TWW8048A1	TAM9A0C48V41		36 400	1 820 \$
10093512	TRANE	4TWW8048A1	TAM9A0C60V51	N/A	36 200	1 810 \$
206918571	TRANE	4TWW8048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206918572	TRANE	4TWW8048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
206918573	TRANE	4TWW8048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
10153726	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	36 000	1 800 \$
10153728	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	34 200	1 710 \$
10153729	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	36 800	1 840 \$
10153730	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	36 600	1 830 \$
10153732	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	36 400	1 820 \$
6750461	TRANE	4TWW8049A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
10511389	TRANE	4TWW8049A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780452	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962395	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511392	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808957	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511391	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
204780453	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962396	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780454	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780455	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962398	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511393	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511394	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808959	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511395	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511396	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201808961	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8759537	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759538	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780456	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962399	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511397	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511398	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808963	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
10511399	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511400	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
201808965	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780457	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	POV0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962400	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	POV0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
10511402	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 000	1 750 \$
201808967	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10511403	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
10511401	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
204780460	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	POV0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962403	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	POV0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780463	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	POV0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962404	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	POV0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511404	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511405	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
8759541	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8759542	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780468	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962406	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511406	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511407	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808968	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511408	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511409	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808971	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511412	TRANE	4TWW8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511410	TRANE	4TWW8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780479	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	POV0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962409	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	POV0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511417	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511416	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511418	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511415	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808973	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511414	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511419	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511413	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201808975	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8761520	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761519	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780482	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962410	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511422	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511420	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808977	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
10511423	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511421	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808979	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
205962411	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
204780486	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962412	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511427	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511425	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511426	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511424	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511428	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761525	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761529	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8761530	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780492	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962414	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511432	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511430	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808981	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511431	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511429	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808983	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10093515	TRANE	4TWW8049A1	TAM9A0C60V51	N/A	35 600	1 780 \$
206918575	TRANE	4TWW8049A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918576	TRANE	4TWW8049A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153734	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	35 600	1 780 \$
10153735	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153737	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	36 200	1 810 \$
10153738	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	35 800	1 790 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10511437	TRANE	4TWW8060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836654	TRANE	4TWW8060A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511439	TRANE	4TWW8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808987	TRANE	4TWW8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10511444	TRANE	4TWW8060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836667	TRANE	4TWW8060A1	4TXCD010DS3	POV0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511447	TRANE	4TWW8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808991	TRANE	4TWW8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10093516	TRANE	4TWW8060A1	TAM9A0C60V51		48 000	2 400 \$
10153739	TRANE	4TWW8060A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	49 000	2 450 \$
10153740	TRANE	4TWW8060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	49 500	2 475 \$
10153742	TRANE	4TWW8060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
207526391	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526389	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
207526390	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526451	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
207526233	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207526234	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
207526392	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526452	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526453	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207526393	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526454	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526322	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
207526309	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
207526602	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
207526277	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
207526278	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207526395	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526455	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526456	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207526458	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207526394	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526457	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526220	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 \$
207526224	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 \$
207526218	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207526603	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	POV0A000M30SA+RP	16 600	830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206223105	TRANE	4TWW8X24A1	TAMXA0B30V3PA		15 800	790 \$
207526895	TRANE	4TWW8X24A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
207526351	TRANE	4TWW8X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 \$
207526896	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207526543	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207526608	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526542	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526544	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526546	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526545	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526611	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526238	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
207526239	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
207526459	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
207526242	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207526243	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
207526244	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
207526241	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207526613	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526612	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526721	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
207526547	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526460	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526511	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526462	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526786	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207526512	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526396	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526461	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526723	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
207526837	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
207526615	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
207526722	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
207526770	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526513	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207526514	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526247	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
207526246	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
207526248	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207526245	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
207526617	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
207526616	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
207526464	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526517	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526463	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526516	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526515	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526397	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526465	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207526250	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207526466	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207526549	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
207526548	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526251	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207526398	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526467	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207526255	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
207526256	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
207526254	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207526253	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207526518	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526468	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526787	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207526553	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 \$
207526554	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
207526519	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
207526257	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
207526260	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
207526259	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
207526258	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
207526765	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
207526520	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526469	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526788	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526282	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207526279	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
207526280	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207526618	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526619	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526725	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
207526471	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526470	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526399	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526472	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526675	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207526475	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526473	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526401	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526400	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526474	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207526287	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
207526286	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
207526288	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
207526289	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207526290	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
207526476	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526789	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207526477	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526402	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207526478	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
207526225	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
207526222	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
207526223	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$
207526226	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
207526221	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
207526330	TRANE	4TWW8X36A1	TAM9A0B30V31		26 600	1 330 \$
207526331	TRANE	4TWW8X36A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
207526332	TRANE	4TWW8X36A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 \$
206223111	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXA0B30V3PA		26 000	1 300 \$
206223106	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXA0C36V3PA		24 800	1 240 \$
206223107	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXA0C42V4PA		25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526886	TRANE	4TWW8X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
207526887	TRANE	4TWW8X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207526353	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
207526354	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 600	1 280 \$
207526355	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 \$
207526356	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
207526621	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
207526622	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
207599982	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207526550	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
207599981	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207526623	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526657	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526727	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
207526479	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$
207526658	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526728	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
207526263	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
207526624	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526729	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207526480	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207526625	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526730	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207526626	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
207526731	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
207526267	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
207526265	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
207526268	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
207526266	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207526627	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207526732	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207526521	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 \$
207526522	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207599983	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
207526481	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
207526482	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
207526523	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
207526270	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
207526269	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
207526272	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
207526271	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
207526628	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526733	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
207526483	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207526484	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207526660	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526734	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
207526661	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526736	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
207526317	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
207526314	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 \$
207526315	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
207526629	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207526739	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207526630	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526738	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207526486	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
207526632	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207526741	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207526631	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526740	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207526633	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526742	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526634	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207526743	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207526524	TRANE	4T WV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526525	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
207526526	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
207526273	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
207526274	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
207526635	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207526745	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207526636	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526744	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207526488	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
207599984	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
207526487	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207526637	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
207599986	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207599987	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
207599985	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207526638	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526746	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207526294	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
207526292	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
207526293	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207526639	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207526747	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207599989	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207599988	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
207526489	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
207526490	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
207526295	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
207526298	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
207526297	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
207526640	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526748	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
207526492	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207526491	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207526641	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526750	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526642	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207526749	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
207599991	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207526493	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599992	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
207599990	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
207526312	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
207526300	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
207526303	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
207526644	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	POV0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207526751	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	POV0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207526643	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	POV0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526752	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	POV0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207526495	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
207599993	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
207526494	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207526227	TRANE	4TWW8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
207526228	TRANE	4TWW8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
207526333	TRANE	4TWW8X48A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 \$
207526335	TRANE	4TWW8X48A1	TAM9A0C60V51		36 200	1 810 \$
206223108	TRANE	4TWW8X48A1	TAMXA0C48V4PA		34 800	1 740 \$
206223109	TRANE	4TWW8X48A1	TAMXA0C60V5PA		35 200	1 760 \$
207526888	TRANE	4TWW8X48A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$
207526889	TRANE	4TWW8X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
207526890	TRANE	4TWW8X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
207526357	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 000	1 800 \$
207526358	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		34 200	1 710 \$
207526359	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 \$
207526360	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 600	1 830 \$
207526361	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 \$
207526667	TRANE	4TWW8X60A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207526497	TRANE	4TWW8X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207526673	TRANE	4TWW8X60A1	4TXCD010DS3	POV0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
207526499	TRANE	4TWW8X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207526362	TRANE	4TWW8X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 \$
207526363	TRANE	4TWW8X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 500	2 425 \$
208141269	Trane	4TXD2036A10NU**	4MXA2024A10NU**	N/A	16 300	815 \$
208141270	Trane	4TXD2036A10NU**	4MXA2036A10NU**	N/A	24 000	1 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208141271	Trane	4TXD2060A10NU**	4MXA2048A10NU**	N/A	32 000	1 600 \$
208141272	Trane	4TXD2060A10NU**	4MXA2060A10NU**	N/A	36 000	1 800 \$
202541563	TRANE	4TXK2309A10N0**	4MXW2309A10N0**	N/A	6 800	340 \$
202635845	TRANE	4TXK2312A10N0**	4MXW2312A10N0**	N/A	7 100	355 \$
202703124	TRANE	4TXK2318A10N0**	4MXW2318A10N0**	N/A	12 400	620 \$
202703126	TRANE	4TXK2324A10N0**	4MXW2324A10N0**	N/A	14 600	730 \$
207629143	TRANE	4TXK2509A10N0**	4MXW2509A10N0**		7 300	365 \$
207629149	TRANE	4TXK2512A10N0**	4MXW2512A10N0**		7 700	385 \$
207642981	Trane	4TXK2518A10N0**	4MXW2518A10N0**	N/A	11 400	570 \$
207629151	TRANE	4TXK2524A10N0**	4MXW2524A10N0**		15 500	775 \$
207629145	Trane	4TXK2530A10N0**	4MXW2530A10N0**	N/A	16 000	800 \$
207629147	TRANE	4TXK2536A10N0**	4MXW2536A10N0**		22 600	1 130 \$
7151531	TRANE	4TXK2709A10N0AA	4MXW2709A10N0AA		5 800	290 \$
7151533	TRANE	4TXK2712A10NAA	4MXW2712A10NAA		8 000	400 \$
204340354	TRANE	4TXK3809B10NU**	4MXW3809B10NU**		5 600	280 \$
9150123	TRANE	4TXK3812A10NU**	4MXW3812A10NU**		8 100	405 \$
9150125	TRANE	4TXK3818A10NU**	4MXW3818A10NU**		14 200	710 \$
9150127	TRANE	4TXK3824A10NU**	4MXW3824A10NU**		15 500	775 \$
210435405	TRANE	4TXM2118A12N0**	Appareils sans conduits		14 700	735 \$
210435406	TRANE	4TXM2124A13N0**	Appareils sans conduits		23 600	1 180 \$
210435407	TRANE	4TXM2130A14N0**	Appareils sans conduits		27 200	1 360 \$
210435408	TRANE	4TXM2136A14N0**	Appareils sans conduits		30 800	1 540 \$
210435409	TRANE	4TXM2142A15N0**	Appareils sans conduits		35 600	1 780 \$
9045932	TRANE	4TXM2218A12N0**	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
9057064	TRANE	4TXM2221A13N0**	Appareils sans conduits		16 800	840 \$
9045933	TRANE	4TXM2224A14N0**	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
9057065	TRANE	4TXM2230A15N0**	Appareils sans conduits		27 000	1 350 \$
9045934	TRANE	4TXM2236A15N0**	Appareils sans conduits		25 000	1 250 \$
9058675	TRANE	4TXM2242A15N0**	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
204340534	TRANE	4TXM2318A12NU**	Appareils sans conduits	N/A	17 000	850 \$
204340536	TRANE	4TXM2324A13NU**	Appareils sans conduits	N/A	17 900	895 \$
207348699	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX20A122**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 000	650 \$
207342928	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX20A122**	Appareils avec conduits		12 500	625 \$
207342929	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX20A122**	Appareils sans conduits		13 500	675 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207348700	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX24A132**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 000	700 \$
207342930	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX24A132**	Appareils avec conduits		14 000	700 \$
207342931	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX24A132**	Appareils sans conduits		14 000	700 \$
207348701	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX30A132**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 500	775 \$
207342933	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX30A132**	Appareils avec conduits		15 100	755 \$
207342932	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX30A132**	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
207348702	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX36A142**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		21 200	1 060 \$
207342934	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX36A142**	Appareils avec conduits		20 200	1 010 \$
207342935	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMMX36A142**	Appareils sans conduits		22 200	1 110 \$
207348704	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH20A122**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 700	685 \$
207342937	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH20A122**	Appareils sans conduits		13 700	685 \$
206908470	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH20A122A**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		13 300	665 \$
206908465	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH20A122A**	Appareils avec conduits		13 700	685 \$
206908467	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH20A122A**	Appareils sans conduits		13 000	650 \$
207348705	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH24A132**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 000	700 \$
207342939	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH24A132**	Appareils sans conduits		14 000	700 \$
207348706	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH30A132**	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 200	860 \$
207342941	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMPH30A132**	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
207525861	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH36A142A*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 400	1 620 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207518837	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH36A142A*	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
207517163	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH36A142A*	Appareils sans conduits		33 000	1 650 \$
207525862	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH42A152A*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		32 000	1 600 \$
207517165	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH42A152A*	Appareils avec conduits		32 000	1 600 \$
207517164	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH42A152A*	Appareils sans conduits		32 000	1 600 \$
207525864	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH48A182A*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		40 500	2 025 \$
207517168	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH48A182A*	Appareils avec conduits		42 000	2 100 \$
207517167	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSH48A182A*	Appareils sans conduits		39 000	1 950 \$
207525860	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM36A142A*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		26 400	1 320 \$
207518835	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM36A142A*	Appareils avec conduits		26 600	1 330 \$
207517162	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM36A142A*	Appareils sans conduits		26 400	1 320 \$
207525863	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM48A182A*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		33 200	1 660 \$
207517166	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM48A182A*	Appareils avec conduits		35 000	1 750 \$
207518839	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM48A182A*	Appareils sans conduits		31 400	1 570 \$
207525865	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM60A182A*	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		41 000	2 050 \$
207517170	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM60A182A*	Appareils avec conduits		40 500	2 025 \$
207517169	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXMSM60A182A*	Appareils sans conduits		41 500	2 075 \$
206223066	TRANE / MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSKH36A112AA	TPEADA0361AA70A		25 400	1 270 \$
208284014	TRUST AIR CONDITIONERS	AA18H/O44P	AH18H/I44P		13 000	650 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208284015	TRUST AIR CONDITIONERS	AA24H/O44P	AH24H/I44P		16 700	835 \$
208284016	TRUST AIR CONDITIONERS	AA30H/O44P	AH30H/I44P		19 400	970 \$
208284017	TRUST AIR CONDITIONERS	AA36H/O44P	AH36H/I44P		24 000	1 200 \$
208284018	TRUST AIR CONDITIONERS	AA48H/O44P	AH48H/I44P		32 000	1 600 \$
208284007	TRUST AIR CONDITIONERS	AH18H/O44P	AH18H/I44P		11 500	575 \$
208284009	TRUST AIR CONDITIONERS	AH24H/O44P	AH24H/I44P		17 000	850 \$
208284010	TRUST AIR CONDITIONERS	AH30H/O44P	AH30H/I44P		19 000	950 \$
208284011	TRUST AIR CONDITIONERS	AH36H/O44P	AH36H/I44P		18 400	920 \$
208284012	TRUST AIR CONDITIONERS	AH48H/O44P	AH48H/I44P		33 000	1 650 \$
208284013	TRUST AIR CONDITIONERS	AH60H/O44P	AH60H/I44P		33 800	1 690 \$
208280061	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IS09H/I4S41P		7 500	375 \$
208280085	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IUMC409H/I41P		6 100	305 \$
208280115	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IUMDL09H/I43P		6 400	320 \$
208280062	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IS12H/I4S41P		7 500	375 \$
208280086	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMC412H/I41P		7 900	395 \$
208280132	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMCO12H/I41P		8 400	420 \$
208280117	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMDL12H/I43P		8 300	415 \$
208280064	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IS18H/I4S41P		10 800	540 \$
208280089	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMC418H/I41P		11 000	550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208280120	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMDL18H/I43P		12 700	635 \$
208280165	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMFC18H/I41P		12 000	600 \$
208280067	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IS24H/I4S41P		19 800	990 \$
208280091	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMC424H/I41P		15 000	750 \$
208280123	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMDL24H/I43P		14 500	725 \$
208280167	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMFC24H/I41P		14 500	725 \$
208280028	TRUST AIR CONDITIONERS	CE09H/O4S41P	CE09H/I4S41P		6 000	300 \$
208280023	TRUST AIR CONDITIONERS	CE09H/O4S41R	CE09H/I4S41R		6 000	300 \$
208280030	TRUST AIR CONDITIONERS	CE12H/O4S41P	CE12H/I4S41P		7 000	350 \$
208280025	TRUST AIR CONDITIONERS	CE12H/O4S41R	CE12H/I4S41R		7 000	350 \$
208280033	TRUST AIR CONDITIONERS	CE18H/O4S41P	CE18H/I4S41P		11 400	570 \$
208280036	TRUST AIR CONDITIONERS	CE24H/O4S41P	CE24H/I4S41P		14 800	740 \$
208280042	TRUST AIR CONDITIONERS	CE36H/O4S41P	CE36H/I4S41P		20 000	1 000 \$
208280058	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IS06H/I4S41P		9 000	450 \$
208280048	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IS09H/I4S41P		6 100	305 \$
208280070	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IUMC409H/I41P		6 100	305 \$
208280097	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IUMDL09H/I43P		6 300	315 \$
208280051	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IS12H/I4S41P		8 000	400 \$
208280074	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMC412H/I41P		7 800	390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208280129	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMCO12H/I41P		6 900	345 \$
208280099	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMDL12H/I43P		8 300	415 \$
208280044	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41R	IS12H/I4S41R		7 400	370 \$
208280053	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IS18H/I4S41P		12 700	635 \$
208280076	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMC418H/I41P		12 000	600 \$
208280101	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMDL18H/I43P		12 000	600 \$
208280155	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMFC18H/I41P		12 300	615 \$
208280055	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IS24H/I4S41P		14 200	710 \$
208280078	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMC424H/I41P		15 600	780 \$
208280104	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMDL24H/I43P		13 500	675 \$
208280159	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMFC24H/I41P		12 000	600 \$
208284487	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 500	575 \$
208284486	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Appareils avec conduits		11 000	550 \$
208284485	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Appareils sans conduits		12 000	600 \$
208284475	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
208284474	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
208284473	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
208284490	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		17 000	850 \$
208284489	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Appareils avec conduits		16 500	825 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208284488	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
208284478	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 000	800 \$
208284477	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Appareils avec conduits		16 000	800 \$
208284476	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Appareils sans conduits		16 000	800 \$
208284493	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
208284492	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
208284491	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
208284479	TRUST AIR CONDITIONERS	M4S36H/O4S4P	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
208284496	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
208284495	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
208284494	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
208284484	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
208284483	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
208284482	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
208816922	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMC409H/I41P		9 000	450 \$
208816930	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMDL09H/I43P		10 100	505 \$
208816914	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMW109H/I41P		9 500	475 \$
208816923	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMC412H/I41P		9 900	495 \$
208816935	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMCO12H/I41P		9 600	480 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208816931	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMDL12H/I43P		10 600	530 \$
208816915	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMW112H/I41P		10 000	500 \$
208816924	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMC418H/I41P		15 600	780 \$
208816932	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMDL18H/I43P		15 000	750 \$
208816938	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMFC18H/I41P		12 000	600 \$
208816916	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMW118H/I41P		15 000	750 \$
208816925	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMC424H/I41P		21 000	1 050 \$
208816933	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMDL24H/I43P		21 000	1 050 \$
208816939	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMFC24H/I41P		19 000	950 \$
208816917	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMW124H/I41P		21 200	1 060 \$
208280093	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMC436H/I41P		25 000	1 250 \$
208280125	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMDL36H/I43P		28 000	1 400 \$
208280169	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMFC36H/I41P		25 000	1 250 \$
208280095	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMC448H/I41P		35 000	1 750 \$
208280127	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMDL48H/I43P		33 000	1 650 \$
208280172	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMFC48H/I41P		35 000	1 750 \$
208816918	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMC409H/I41P		7 500	375 \$
208816926	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMDL09H/I43P		7 700	385 \$
208816913	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMW106H/I41P		8 500	425 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208816909	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMW109H/I41P		8 500	425 \$
208816919	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMC412H/I41P		8 900	445 \$
208816934	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMCO12H/I41P		9 000	450 \$
208816927	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMDL12H/I43P		9 300	465 \$
208816910	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMW112H/I41P		9 000	450 \$
208816920	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMC418H/I41P		12 000	600 \$
208816928	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMDL18H/I43P		12 600	630 \$
208816936	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMFC18H/I41P		12 800	640 \$
208816911	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMW118H/I41P		14 900	745 \$
208816921	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMC424H/I41P		19 000	950 \$
208816929	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMDL24H/I43P		20 000	1 000 \$
208816937	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMFC24H/I41P		16 000	800 \$
208816912	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMW124H/I41P		16 200	810 \$
208280080	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMC436H/I41P		23 000	1 150 \$
208280107	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMDL36H/I43P		27 000	1 350 \$
208280161	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMFC36H/I41P		22 000	1 100 \$
208280082	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMC448H/I41P		28 000	1 400 \$
208280109	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMDL48H/I43P		29 000	1 450 \$
208280163	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMFC48H/I41P		29 000	1 450 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208280112	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS60H/O4S41P	IUMDL60H/I43P		37 000	1 850 \$
205725746	ULTRA MAXI AIR	LSAB-18HRDN1	LSAB-18HRDN1		11 000	550 \$
206347314	VALIEV	VWSM-12IR410AHS21L	VWSM-12IR410AHS21L		7 100	355 \$
205497614	VALIEV	VWSM-18IR410AHS21	VWSM-18IR410AHS21		10 400	520 \$
201903164	WABBAN	BB09HQ2A3DO	BB09HQ2A3DI		6 800	340 \$
201903171	WABBAN	BB09HQ3D6DO	BB09HQ3D6DI		5 600	280 \$
201903165	WABBAN	BB12HQ2A3DO	BB12HQ2A3DI		7 700	385 \$
201903173	WABBAN	BB12HQ3D6DO	BB12HQ3D6DI		8 300	415 \$
201903167	WABBAN	BB18HQ2A3DO	BB18HQ2A3DI		12 400	620 \$
201903174	WABBAN	BB18HQ3D6DO	BB18HQ3D6DI		14 200	710 \$
201903168	WABBAN	BB24HQ2A3DO	BB24HQ2A3DI		14 600	730 \$
201903175	WABBAN	BB24HQ3D6DO	BB24HQ3D6DI		15 500	775 \$
207196961	WABBAN	BB36-24WADU	BBD24-24AH2ADU		16 300	815 \$
207196958	WABBAN	BB36-24WADU	BBD36-24AH2ADU		24 000	1 200 \$
207196959	WABBAN	BB60-48WADU	BBD48-24AH2ADU		32 000	1 600 \$
207196960	WABBAN	BB60-48WADU	BBD60-24AH2ADU		36 000	1 800 \$
201903176	WABBAN	BBM18H4O	Appareils sans conduits		12 800	640 \$
201903177	WABBAN	BBM24H4O	Appareils sans conduits		16 600	830 \$
201903178	WABBAN	BBM30H4O	Appareils sans conduits		18 000	900 \$
201903180	WABBAN	BBM36H4O	Appareils sans conduits		20 000	1 000 \$
201903181	WABBAN	BBM42H4O	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
206396058	Weathermaker	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 \$
206396059	Weathermaker	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206396060	Weathermaker	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 \$
205921382	Weathermaker	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
206396061	Weathermaker	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 \$
206350360	Weathermaker	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350361	Weathermaker	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206350323	Weathermaker	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400666	Weathermaker	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 \$
206350322	Weathermaker	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350362	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350363	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350364	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206350324	Weathermaker	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400667	Weathermaker	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 \$
207826674	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206350366	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801581	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350367	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206350325	Weathermaker	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400668	Weathermaker	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
206188274	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
206350368	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350369	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350370	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206350326	Weathermaker	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400669	Weathermaker	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 \$
206350310	Weathermaker	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104305	Weathermaker	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208104306	Weathermaker	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788720	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188269	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188270	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188268	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788721	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188272	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188273	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188271	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826676	Weathermaker	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826677	Weathermaker	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207826678	Weathermaker	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
207642944	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		16 700	835 \$
207642943	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Appareils avec conduits		18 500	925 \$
207642942	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Appareils sans conduits		15 000	750 \$
207642947	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		18 200	910 \$
207642946	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Appareils avec conduits		19 000	950 \$
207642945	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Appareils sans conduits		17 500	875 \$
207642956	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		23 000	1 150 \$
207642955	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
207642954	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207642953	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		29 000	1 450 \$
207642952	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Appareils avec conduits		28 000	1 400 \$
207642951	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Appareils sans conduits		30 000	1 500 \$
207642941	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		11 400	570 \$
207642940	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Appareils avec conduits		11 800	590 \$
207642939	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Appareils sans conduits		11 000	550 \$
207642948	Weathermaker	38MGRBQ36DA3	Appareils sans conduits		23 400	1 170 \$
207642959	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		30 000	1 500 \$
207642958	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Appareils avec conduits		30 400	1 520 \$
207642957	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Appareils sans conduits		29 600	1 480 \$
208447907	WEATHERMAKER	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
208447913	WEATHERMAKER	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
208447909	WEATHERMAKER	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 \$
209911730	WEATHERMAKER	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
208447911	WEATHERMAKER	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
209852147	WEATHERMAKER	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
208447908	WEATHERMAKER	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
208447906	WEATHERMAKER	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
208447912	WEATHERMAKER	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
208447914	WEATHERMAKER	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
208447910	WEATHERMAKER	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
207506889	WESTINGHOUSE	WHM24SZA21S	WHM24DMA21S		16 000	800 \$
207506890	WESTINGHOUSE	WHM36SZA21S	WHM36DMA21S		25 000	1 250 \$
207506891	WESTINGHOUSE	WHM48SZA21S	WHM48DMA21S		29 400	1 470 \$
207506892	WESTINGHOUSE	WHM60SZA21S	WHM60DMA21S		32 400	1 620 \$
205417832	WESTINGHOUSE	WHP09SZA21S	WHP09WMA21S		5 000	250 \$
205417834	WESTINGHOUSE	WHP12SZA21S	WHP12WMA21S		7 500	375 \$
208404155	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		12 700	635 \$
208404154	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Appareils avec conduits		12 700	635 \$
205470408	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Appareils sans conduits		12 200	610 \$
205417836	WESTINGHOUSE	WHP18SZA21S	WHP18WMA21S		11 600	580 \$
208404157	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		14 800	740 \$
208404156	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Appareils avec conduits		14 600	730 \$
205470409	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Appareils sans conduits		15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205417838	WESTINGHOUSE	WHP24SZA21S	WHP24WMA21S		14 500	725 \$
208404159	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 600	1 130 \$
208404158	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Appareils avec conduits		23 000	1 150 \$
205446269	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
208404161	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		27 600	1 380 \$
208404160	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Appareils avec conduits		28 400	1 420 \$
206517597	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Appareils sans conduits		27 000	1 350 \$
207237535	WESTINGHOUSE	WHU09SZA21S	WHU09CTA21S		6 000	300 \$
207237540	WESTINGHOUSE	WHU09SZA21S	WHU09DHA21S		6 000	300 \$
207237536	WESTINGHOUSE	WHU12SZA21S	WHU12CTA21S		7 600	380 \$
207237541	WESTINGHOUSE	WHU12SZA21S	WHU12DHA21S		7 800	390 \$
207237537	WESTINGHOUSE	WHU18SZA21S	WHU18CTA21S		11 000	550 \$
207237542	WESTINGHOUSE	WHU18SZA21S	WHU18DHA21S		12 000	600 \$
207237538	WESTINGHOUSE	WHU24SZA21S	WHU24CTA21S		19 600	980 \$
207237543	WESTINGHOUSE	WHU24SZA21S	WHU24DHA21S		19 200	960 \$
207237539	WESTINGHOUSE	WHU36SZA21S	WHU36CTA21S		27 200	1 360 \$
207237544	WESTINGHOUSE	WHU36SZA21S	WHU36DHA21S		26 000	1 300 \$
207337194	WESTINGHOUSE	WHZ09SZA21S	WHZ09WMA21S		6 500	325 \$
207337195	WESTINGHOUSE	WHZ12SZA21S	WHZ12WMA21S		8 345	418 \$
9038626	Willis	WSM09MH20S/O	WSM09MH20S/I		6 300	315 \$
9038629	Willis	WSM24MH20S/O	WSM24MH20S/I		16 000	800 \$
9038618	Willis	WUHO09KW25S	WUHI09KHW		6 900	345 \$
9038619	Willis	WUHO12KW22S	WUHI12KHW		7 800	390 \$
9038621	Willis	WUHO24KW20S	WUHI24KHW		15 400	770 \$
207175986	YORK	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207175985	YORK	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787284	YORK	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206921146	YORK	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206921145	YORK	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206921133	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206921116	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921108	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207334432	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206921117	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921109	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921110	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921111	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921129	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921124	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921092	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921076	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334428	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334423	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921030	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920986	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921096	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920990	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921100	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921080	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920994	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921104	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921084	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921148	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206921138	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206921147	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206921137	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921128	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921123	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921088	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921073	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334427	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334422	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921029	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920983	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921089	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920984	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921090	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921074	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920985	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921091	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921075	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921141	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921135	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921064	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921044	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921043	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207334420	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206920998	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206920974	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175977	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921045	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206920999	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920975	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921065	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921046	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921047	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921000	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920976	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921066	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921048	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921049	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921134	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206921118	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921112	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207334433	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206921119	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921113	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921114	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921115	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921131	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921126	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921094	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921078	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334430	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334425	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921032	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920988	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921098	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920992	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921102	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921082	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920996	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921106	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921086	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921150	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206921140	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206921149	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206921139	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921130	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921125	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921093	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921077	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334429	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334424	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921031	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920987	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921097	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920991	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921101	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921081	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920995	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921105	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921085	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921142	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921136	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921067	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921052	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921050	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207334421	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921001	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206920977	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207175978	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921054	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921003	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920979	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921069	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921056	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921058	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921005	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920981	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921071	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921060	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921062	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921132	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921127	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921095	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921079	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334431	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334426	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921033	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920989	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921099	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920993	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921103	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921083	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920997	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921107	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921087	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921068	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921053	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921051	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921002	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206920978	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175979	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921055	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921004	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920980	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921070	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921057	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921059	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921006	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920982	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921072	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921061	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921063	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 \$
208613098	YORK	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208500025	YORK	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208613132	YORK	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208500187	YORK	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208613215	YORK	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208500563	YORK	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
208613214	YORK	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208500561	YORK	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208613190	YORK	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208500436	YORK	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207356018	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207356267	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207356266	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207356011	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207356269	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
208613189	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208613157	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208613097	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208500432	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500335	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500020	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207430577	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207430569	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207356408	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207356271	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356110	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207356095	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207356399	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207356395	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207356260	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207356255	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207356004	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207356384	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207356369	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207355995	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207356365	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207356111	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207356385	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356370	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356097	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207356387	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356372	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356099	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207430571	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207430568	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207356016	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207356106	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207356402	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207356394	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207356378	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207356090	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207355993	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207356108	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207356380	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356092	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356404	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207356382	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356094	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356407	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
208500185	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208500182	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208500017	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208206690	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208206698	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208197852	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208197854	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208197856	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208206694	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208197883	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208197874	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208197868	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208197563	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208197843	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208197886	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208197566	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208197846	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208197877	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
208197569	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208197849	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208197880	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 100	705 \$
208500434	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500337	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500023	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207430578	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207430570	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207356410	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207356273	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207356113	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207356100	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356401	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207356397	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207356262	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207356257	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207356007	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207356389	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207356373	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207355997	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207356367	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207356115	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207356391	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356375	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356102	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207356392	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356377	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356104	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921528	YORK	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787282	YORK	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206921527	YORK	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206921526	YORK	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206921502	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921476	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921462	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921384	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207334456	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206921279	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206921246	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206921477	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921463	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921385	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206921386	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921387	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921498	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921489	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921468	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921454	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921444	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921418	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921368	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921352	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334452	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334447	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921275	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921270	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921261	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921242	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921229	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921202	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175963	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175954	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921472	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921458	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921448	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921422	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921372	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921233	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921206	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921376	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921356	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921237	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921210	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921380	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921360	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924125	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206921521	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206921511	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206921524	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+T XV		23 600	1 180 \$
206921520	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+T XV		24 400	1 220 \$
206921510	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206921497	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921488	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921466	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921452	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921442	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921416	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921364	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921349	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334451	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334446	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921274	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921269	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921260	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921241	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921226	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921199	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175962	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175953	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921467	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921453	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921443	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921417	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921365	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921227	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921200	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921366	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921350	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921228	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921201	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921367	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921351	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921517	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921514	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206921507	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206921504	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921493	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921484	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921480	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206921434	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921426	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921408	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921400	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921392	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921337	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921310	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921309	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921282	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921281	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207334443	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207334440	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206921265	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921256	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921252	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921248	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921214	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921187	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921175	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921163	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206921151	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175958	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175949	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175945	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175941	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921435	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921427	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921409	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921401	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921393	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921311	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921283	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921215	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921188	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921176	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921164	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921152	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921338	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921312	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921313	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921284	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921285	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921216	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921189	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921177	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921165	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921153	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921339	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921314	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921315	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921286	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921287	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921503	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921478	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921464	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921388	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207334457	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206921280	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206921247	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206921479	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921465	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921389	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206921390	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921391	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921500	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921491	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921470	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921456	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921446	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921420	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921370	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921354	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334454	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334449	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921277	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921272	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921263	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921244	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921231	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921204	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175965	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175956	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921474	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921460	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921450	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921424	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921374	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921235	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921208	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921378	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921358	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921239	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921212	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921382	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921362	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924126	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206921523	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206921513	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206921525	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206921522	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206921512	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206921499	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921490	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921469	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921455	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921445	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921419	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921369	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921353	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207334453	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334448	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921276	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921271	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921262	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921243	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921230	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921203	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175964	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175955	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921473	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921459	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921449	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921423	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921373	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921234	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921207	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921377	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921357	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921238	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921211	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921381	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921361	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921495	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921486	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206921482	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206921437	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921429	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921411	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921403	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921395	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921341	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921320	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921317	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921292	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921289	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207334445	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207334442	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921267	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921258	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921254	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921250	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921218	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921191	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921179	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921167	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206921155	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175960	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175951	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175947	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175943	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921440	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921432	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921414	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921406	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921398	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921323	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921295	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921221	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921194	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921182	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921170	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921158	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921344	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921326	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921329	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921298	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921301	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921224	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921197	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921185	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921173	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921161	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921347	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921332	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921335	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921304	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921307	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921519	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206921516	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206921509	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206921506	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206921518	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921515	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206921508	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206921505	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921494	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921485	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206921481	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206921436	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921428	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921410	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921402	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921394	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921340	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921319	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921316	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921291	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921288	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207334444	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207334441	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206921266	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921257	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921253	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921249	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921217	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921190	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921178	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921166	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921154	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175959	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175950	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175946	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175942	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921439	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921431	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921413	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921405	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921397	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921322	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921294	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921220	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921193	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921181	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921169	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921157	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921343	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921325	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921328	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921297	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921300	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921223	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921196	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921184	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921172	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921160	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921346	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921331	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921334	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921303	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921306	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921501	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921492	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921471	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921457	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921447	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921421	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921371	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921355	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334455	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334450	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921278	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921273	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921264	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921245	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921232	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921205	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175966	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175957	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921475	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921461	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921451	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921425	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921375	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921236	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921209	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921379	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921359	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921240	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921213	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921383	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921363	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921496	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921487	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206921483	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206921438	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921430	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921412	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921404	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921396	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921342	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921321	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921318	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921293	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921290	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921268	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921259	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921255	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921251	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921219	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921192	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921180	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921168	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206921156	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175961	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175952	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175948	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175944	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921441	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921433	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921415	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921407	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921399	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921324	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921296	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921222	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921195	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921183	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921171	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921159	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921345	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921327	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921330	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921299	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921302	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921225	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921198	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921186	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921174	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921162	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921348	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921333	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921336	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206921305	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921308	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208613134	YORK	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208500199	YORK	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208613217	YORK	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 \$
208500569	YORK	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208613159	YORK	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208500340	YORK	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208613099	YORK	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 \$
208500029	YORK	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207355991	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 200	1 260 \$
207355978	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207356241	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207356193	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207355935	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207356178	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207355980	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207356243	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
208613133	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 600	1 230 \$
208500190	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207430566	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207430579	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207355988	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207355984	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207356245	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207355972	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207356234	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207355961	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207356212	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207355942	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207356189	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207356185	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207355931	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207355928	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207355923	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207355915	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207356168	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207356157	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207356142	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207355893	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207356246	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207355973	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207356236	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207355962	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207356214	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207356169	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207356159	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356216	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207355944	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356171	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207356160	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356218	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207355946	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
208613158	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208613216	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208613245	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208500338	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500566	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208500733	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207430565	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207430564	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207430563	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$
207430562	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV		24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356253	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207356251	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207355983	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 \$
207355968	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207356231	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207355957	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207355954	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 \$
207356227	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 \$
207356207	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207356196	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 \$
207356194	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207355941	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207355939	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207356184	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
207355937	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 \$
207356182	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 \$
207355926	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207355921	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207356180	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 \$
207355919	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 \$
207355910	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 \$
207355904	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207356151	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
207356146	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
207355899	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207355897	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207356141	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207356139	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
207356137	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
207355970	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207356232	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207355959	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207355955	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 \$
207356229	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 \$
207356198	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207355911	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$
207355906	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356153	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356148	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207355900	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207356209	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356200	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207356202	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
207355913	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 800	1 240 \$
207355908	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356155	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
207356149	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
207355902	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207356211	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356203	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207356205	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
208500438	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208206704	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208206673	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208197834	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
208197557	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208197544	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208197826	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
208197820	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208197814	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208197515	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208197490	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208197487	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208197475	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208197783	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208197471	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208197464	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208197765	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208197446	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
208197744	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208197737	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208197547	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208197829	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208197823	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208197817	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208197768	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208197449	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
208197518	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
208197771	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208197452	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
208197522	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
208500440	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208500196	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208500730	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208206688	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208206686	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208206629	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208206702	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208197832	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 \$
208197553	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208197550	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
208197538	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
208197531	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
208197525	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
208197807	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208197801	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208197792	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208197496	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208197494	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208197789	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208197484	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 \$
208197481	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 \$
208197478	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208197786	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208197780	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208197777	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
208197468	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
208197774	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
208197455	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
208197756	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208197436	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 \$
208197747	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
208197427	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208197741	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208197424	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
208197421	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
208197416	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
208197541	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
208197534	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
208197528	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
208197810	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208197804	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208197499	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
208197459	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208197759	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208197440	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208197750	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
208197430	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208197796	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208197503	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208197506	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208197462	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
208197762	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
208197443	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
208197753	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
208197433	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208197799	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208197509	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
208197512	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
208500193	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
207430567	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207430580	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 \$
207355989	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
207355986	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
207356248	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 \$
207355975	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 \$
207356237	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 \$
207355964	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
207356220	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 \$
207355947	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207356191	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 \$
207356187	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207355933	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207355929	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
207355924	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 \$
207355916	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 \$
207356173	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
207356162	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
207356144	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
207355895	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207356250	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 \$
207355977	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 \$
207356239	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 \$
207355966	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
207356222	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 \$
207356174	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207356164	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356223	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207355949	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356176	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
207356166	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
207356225	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 400	1 270 \$
207355952	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
206787283	YORK	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971182	YORK	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971183	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971180	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971178	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971176	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971166	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971164	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971160	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971172	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971168	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971147	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971146	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971133	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971132	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207334438	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207334435	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207334434	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251147	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251145	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971126	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971108	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971120	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971114	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207175975	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207175973	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207175971	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971161	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971173	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971169	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971148	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971134	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971127	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971109	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971121	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971115	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971149	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971150	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971135	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971136	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971128	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971110	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971122	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971116	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971151	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971152	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971137	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971138	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971184	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971181	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971179	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971177	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971167	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971165	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971162	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971174	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971170	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971154	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971153	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971140	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971139	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207334439	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207334437	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207334436	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251148	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251146	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971129	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971111	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971123	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971117	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207175976	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207175974	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207175972	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971163	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971175	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971171	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971155	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971141	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971130	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971112	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971124	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971118	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971156	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971157	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971157	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971142	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971143	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971131	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971113	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971125	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971119	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971158	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971159	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971144	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971145	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208613244	YORK	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 600	1 480 \$
208500727	YORK	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208613194	YORK	HMH72B481	JHETD60JBCCS2N1		30 000	1 500 \$
208500447	YORK	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
208613064	YORK	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 \$
208499839	YORK	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208613193	YORK	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$
208500445	YORK	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207430574	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 \$
207430583	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 \$
207430576	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 \$
207430581	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 \$
207356322	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207356061	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356058	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207356055	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207356051	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207356308	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207356307	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207356296	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207356294	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207356292	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207356291	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207356285	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207356283	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207356278	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207356027	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207356021	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207356133	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207356060	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207356056	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207356053	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207356310	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207356298	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207356280	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207356028	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207356023	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207356312	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207356314	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207356299	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207356301	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207356281	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207356030	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207356025	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207356315	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207356317	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207356303	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207356305	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207430573	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
207430582	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356131	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207356130	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207356319	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207356437	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
207356434	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
207356430	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207356041	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207356039	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207356419	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
207356417	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207356289	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207356287	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207356128	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207356126	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207356032	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207356412	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207356121	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207356116	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207356019	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207356276	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207356275	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207356439	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
207356436	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
207356432	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207356042	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207356421	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207356034	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207356414	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207356123	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207356117	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
207356044	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207356046	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207356423	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207356425	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
207356035	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207356415	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207356125	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207356119	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356048	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207356049	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207356426	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207356428	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208206714	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208206701	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV		28 600	1 430 \$
208206712	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV		29 200	1 460 \$
208206708	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 \$
208206699	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 \$
208198028	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208197730	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208197724	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208198020	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208197715	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208197679	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208197676	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208197990	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208197987	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208197667	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208197665	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208197642	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208197633	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208197962	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208197623	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208197725	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208198022	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208197718	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208197682	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208197646	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208197636	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208197965	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208197685	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208197688	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
208197648	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208197639	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208197968	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208197690	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208197692	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
206787281	YORK	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971107	YORK	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971105	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971103	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971087	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971085	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971083	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971079	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971075	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971059	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971055	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971051	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971047	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971090	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971089	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207334418	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207334415	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207334414	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971073	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971071	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971069	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971063	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971041	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971035	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971029	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207175969	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207175967	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971080	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971076	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971060	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971056	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971052	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971048	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971091	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971064	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971042	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971036	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971030	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971092	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971093	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971065	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971043	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971037	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971031	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971094	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971095	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971106	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971104	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971088	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971086	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971084	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971081	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971077	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971061	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971057	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971053	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971049	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971097	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971096	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207334419	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207334417	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207334416	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971074	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971072	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971070	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971066	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971044	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971038	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206971032	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207175970	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207175968	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971082	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971078	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971062	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971058	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971054	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971050	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971098	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971067	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971045	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971039	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971033	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971099	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971100	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971068	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971046	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971040	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971034	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971101	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971102	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208613100	YORK	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 \$
208500032	YORK	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208613246	YORK	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208500739	YORK	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
208613219	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208613218	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500574	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500572	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207430575	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207430572	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207356088	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
207356086	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207356085	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207356081	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207356077	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207356074	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207356070	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207356362	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207356351	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 \$
207356349	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207356069	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207356067	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207356065	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 \$
207356063	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 \$
207356347	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
207356346	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207356343	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207356338	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207356333	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207356328	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 \$
207356326	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207356324	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 \$
207356083	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207356079	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207356076	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207356072	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207356363	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207356352	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207356340	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207356335	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207356329	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207356354	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207356356	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
207356341	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207356336	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207356331	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	37 400	1 870 \$
207356358	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207356360	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208500201	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208500736	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 400	1 770 \$
208206692	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208206710	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208197959	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208197620	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208197956	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208197951	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208197945	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208197939	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208197614	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208197933	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208197611	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208197608	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208197930	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208197927	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208197924	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208197921	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208197918	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208197909	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208197597	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208197900	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 \$
208197897	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208197894	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208197954	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208197948	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208197942	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208197617	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208197936	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208197912	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208197601	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208197903	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
208197915	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208197604	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
208197906	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	36 200	1 810 \$
9854428	YORK	YHM24B21	AE24BBAA1		15 100	755 \$
9006267	YORK	YHM24B21	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060330	YORK	YHM24B21	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060331	YORK	YHM24B21	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060332	YORK	YHM24B21	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060333	YORK	YHM24B21	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060334	YORK	YHM24B21	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
202613898	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586254	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202099103	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
202586230	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
202586217	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
202586204	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143646	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203422748	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202099104	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202099105	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202099106	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205535944	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206778918	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778778	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206371014	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206778905	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205538608	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778900	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206778919	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778779	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206778780	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778781	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586272	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586264	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
202586252	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202586241	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
202586239	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202099112	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
202586228	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
202586215	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202586202	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202099039	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202099113	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143648	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203422743	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203422723	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203422718	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202099040	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202099115	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202099116	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202099041	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202099117	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202099118	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202099388	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206778798	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206778978	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205536721	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205538621	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205537449	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205537320	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206779041	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206370885	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205538618	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205536696	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778846	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778963	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206778901	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205538623	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205537450	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205537321	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778847	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778964	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779042	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778848	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778965	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779043	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202613895	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586250	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586226	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
202586213	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586200	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143649	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203422738	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205073809	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074045	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206370881	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074039	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074034	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074029	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074047	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
202586269	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586261	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586247	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586236	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779029	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586223	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
202586210	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586197	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778834	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778951	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537661	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203422733	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422710	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778838	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778955	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779033	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778842	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778959	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779037	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838912	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206778894	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838911	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206778893	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205538644	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538640	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205536710	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539633	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779026	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206371008	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205538613	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538603	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778831	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778948	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537653	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205536712	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539634	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778832	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778949	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779027	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778833	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778950	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779028	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778851	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205538636	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205539625	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205539628	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205537971	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206778913	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838903	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206370878	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536707	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538600	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205537705	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206778914	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838904	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838905	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206838906	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586266	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202586257	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586243	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586232	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779014	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586219	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
202586206	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586193	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778819	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778936	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535867	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203422727	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422704	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778823	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778940	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779018	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778827	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778944	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779022	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778795	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206778794	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205536726	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538632	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778908	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539613	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779011	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206370872	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536702	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205536659	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778816	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778933	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535862	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206778909	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539615	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778817	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778934	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779012	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778818	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206778935	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779013	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778887	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206778923	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778991	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206778990	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206778807	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206778969	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206778992	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206778808	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778970	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206778993	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206778994	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206778809	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778971	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206778995	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206778996	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 \$
202613897	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586558	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778783	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
202586554	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
202586552	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
202586550	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778898	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203422747	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778786	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206778789	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778792	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205535949	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206778920	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778782	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206371015	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206778906	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205538610	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778897	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206778926	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778785	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206778788	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778791	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586560	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586559	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
202586557	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202586556	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
202586555	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206779046	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
202586553	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
202586551	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
202586549	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778879	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778980	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206778903	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203422742	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203422721	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203422715	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778882	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778983	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778773	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778885	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778986	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778776	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778850	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206778849	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206779044	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205536723	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205538626	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205537454	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205537441	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206779045	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206370887	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205538624	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205536698	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778878	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778979	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206778902	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205538629	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205537459	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205537452	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778881	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778982	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778772	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778884	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778985	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778775	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074053	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074048	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206370883	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074040	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074035	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205073591	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074011	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
202586270	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586262	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586248	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586237	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779031	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586224	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
202586211	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586198	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778836	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778953	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537664	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203422734	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422713	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778840	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778957	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779035	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778844	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778961	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779039	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838914	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206778896	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838913	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206778895	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205538653	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538642	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205536714	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539636	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779030	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206371010	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205538615	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538605	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778835	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778952	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537663	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205536718	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539649	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778839	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778956	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779034	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778843	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778960	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779038	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778852	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205538638	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205539629	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205539632	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205537972	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206778915	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838907	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206370879	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536708	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538602	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205537707	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206778916	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206838908	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838909	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206838910	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586267	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586258	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586244	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586233	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779016	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586220	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
202586207	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586194	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778821	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778938	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535869	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203422728	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422705	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778825	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778942	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779020	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778829	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778946	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779024	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778797	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206778796	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205536746	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538633	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778910	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539617	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779015	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206370874	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536703	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205536693	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778820	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778937	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535868	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206778917	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539621	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206778824	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778941	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779019	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778828	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778945	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779023	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778888	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206778924	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778999	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206778997	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206778810	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206778972	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206779001	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206778812	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778974	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779003	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779005	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206778814	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778976	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779007	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779009	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205535945	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206778921	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778784	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206371017	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206778907	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205538612	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778899	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206778922	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778787	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206778790	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778793	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778927	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205536724	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205538628	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205537457	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205537443	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779047	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206370889	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205538619	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205536700	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778880	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778981	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206778904	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205538630	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205537479	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205537447	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778883	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778984	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778774	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778886	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778987	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778777	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205538646	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538643	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205536715	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539638	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779032	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206371012	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205538617	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538606	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778837	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778954	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537666	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205536719	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539640	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778841	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778958	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779036	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778845	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778962	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779040	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205536727	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538635	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778911	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539619	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779017	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206370876	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536705	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205536694	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778822	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778939	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535870	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206778912	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539624	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778826	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778943	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779021	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778830	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778947	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779025	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778925	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206779000	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206778998	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206778811	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206778973	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206779002	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206778813	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778975	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779004	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779006	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206778815	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778977	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779008	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779010	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064060	YORK	YHM36B22	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203112175	YORK	YHM36B22	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144618	YORK	YHM36B22	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203076252	YORK	YHM36B22	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203111706	YORK	YHM36B22	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203111704	YORK	YHM36B22	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203111702	YORK	YHM36B22	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203111990	YORK	YHM36B22	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203111700	YORK	YHM36B22	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205539608	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205539570	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537287	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205537200	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205536937	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205537196	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205539574	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537290	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205537202	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205537204	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
205537207	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203112647	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203112631	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112540	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203112519	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203112501	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112438	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203111922	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203112314	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203077541	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203112300	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203112290	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203112264	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111813	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203077021	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203112183	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808669	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422990	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203422978	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203422971	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422929	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203111924	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203111815	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203077026	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111926	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112317	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203111817	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203077032	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111928	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112320	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203111986	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205539221	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205539605	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537315	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539556	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779192	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779184	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536158	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537060	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205539409	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205538958	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539400	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205539395	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205537193	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779134	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206779073	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205539346	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206779089	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539558	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779193	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779185	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536160	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537061	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206779135	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779074	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537063	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539413	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
206779136	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779075	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537064	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539415	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205537092	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537309	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539586	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205539535	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779180	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539486	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537239	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539432	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539192	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205539081	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539080	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538996	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538994	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536918	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536916	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539315	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205539313	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205539389	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539385	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537186	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539370	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205539154	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536808	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205538717	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539235	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538883	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539537	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779181	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539489	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537241	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539434	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539085	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539000	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539155	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536809	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538720	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539197	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539087	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539088	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539002	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539003	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539157	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536811	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538722	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539199	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539091	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539093	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539005	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539007	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539219	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205539224	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205539603	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537308	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539549	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537284	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205539532	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205539480	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539343	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539398	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206779153	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205539383	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537053	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205538766	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206779143	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205538845	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539553	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537286	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205539533	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205539483	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537055	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205538768	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537058	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205538770	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203112605	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112577	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203112477	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203112456	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112424	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112408	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112385	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111839	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111554	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111551	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111232	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203111231	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203077431	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077427	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112123	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203112121	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203112276	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112250	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112234	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203112211	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111755	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203076829	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076530	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112062	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536844	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422960	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422948	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422916	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422904	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422887	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111558	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111237	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111757	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076833	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076536	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111843	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111560	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111562	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111238	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111241	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111759	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203076838	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076541	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111845	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111564	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111566	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111243	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111244	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111964	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205537088	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205539598	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539578	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205539522	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537271	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779170	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537218	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779057	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539169	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205536993	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536991	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538940	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538938	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538871	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538870	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539283	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205539281	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205537226	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539379	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779147	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539366	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539137	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536781	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205538698	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539227	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536828	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539524	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537273	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779171	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537220	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779058	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205536995	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538944	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539139	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536782	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538699	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539173	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205536997	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536999	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538946	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538947	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539140	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536784	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538700	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539174	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537000	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537002	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538950	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538951	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537168	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205538672	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205538675	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537304	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206779176	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539469	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779165	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537097	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537095	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538910	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538908	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538854	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538852	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205537182	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539363	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205536770	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536759	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206779048	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537160	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536820	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205537130	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206779177	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539473	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779166	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537101	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538914	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536772	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536761	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779049	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537102	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537104	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538916	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538918	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205536774	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536763	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779050	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537106	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537108	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538920	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538922	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203112595	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203112561	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203112467	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203112448	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112418	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112400	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112378	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111455	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111453	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111102	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203111100	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203077320	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203077314	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112270	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112244	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112226	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203112203	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111731	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203076722	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076422	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112046	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538875	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203422955	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422938	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422911	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422898	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422879	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111460	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111106	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203111733	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076726	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076427	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111462	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111464	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111108	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111110	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203111735	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076730	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076431	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111466	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111468	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111112	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111115	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539591	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205537299	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206779063	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537262	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537247	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539462	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779160	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779112	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206779111	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779093	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206779092	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205536888	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536887	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779150	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539376	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779144	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539359	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539123	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538756	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536751	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205537155	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538833	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779064	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537263	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537248	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539463	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779161	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779113	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779094	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205539125	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538757	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536753	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779114	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779115	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779095	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779096	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539126	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538759	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536755	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779116	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779117	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779097	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779098	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205537144	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539216	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205538679	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537294	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205539509	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539446	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779154	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539035	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539033	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536944	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205536943	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536857	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536856	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539255	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205539253	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206779054	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537176	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205537044	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538736	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536736	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538685	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537139	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538817	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539512	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539447	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779155	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539039	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536948	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205537046	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538738	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536738	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538686	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539040	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539042	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536950	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205536951	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537048	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205538741	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536740	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538687	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539043	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539044	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536954	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205536956	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539611	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205539575	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537291	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205537210	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205536941	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205537198	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205539577	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537292	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205537212	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205537213	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
205537216	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203112651	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203112633	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112544	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203112522	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203112504	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112440	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203111930	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203112323	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203077554	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203112302	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203112292	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203112266	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111818	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203077037	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203112188	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808676	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422991	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203422981	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203422972	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422930	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203111932	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203111821	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203077042	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111934	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112326	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203111823	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203077046	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111936	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112329	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203111988	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205539223	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205539616	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537317	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539561	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779195	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779188	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536162	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537073	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205539417	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205538967	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539406	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205539403	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205537223	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779137	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206779076	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205539355	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206779091	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539581	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779197	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779190	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536690	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537077	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206779139	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779086	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537081	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539427	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
206779141	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779088	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537085	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539438	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203112623	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112587	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203112495	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112462	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112434	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112414	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112391	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111889	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111652	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111650	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111327	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203111325	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203077514	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077510	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112159	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203112157	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203112286	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112260	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112240	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203112218	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203111780	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203076909	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203076612	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112075	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538840	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422967	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422953	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422925	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422909	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422892	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111657	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111331	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111782	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076913	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203076618	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203111892	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111659	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111661	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111333	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111335	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111783	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076917	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203076622	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111894	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111663	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111665	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111337	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111339	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111970	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205537094	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537311	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539588	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205539539	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779182	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539491	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537242	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539436	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539200	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP12	22 400	1 120 \$
205539097	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539094	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539014	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539009	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536970	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536967	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539350	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205539335	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205539391	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539387	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537187	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539371	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205539158	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205536813	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205538723	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539242	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538837	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539545	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779187	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539505	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537251	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539442	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539104	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539021	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539162	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536834	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538728	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539208	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539108	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539111	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539024	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539028	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539165	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536839	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538732	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539212	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539115	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539119	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539030	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539050	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203112609	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112579	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203112481	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112458	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112426	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112410	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112387	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111570	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111568	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111249	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203111246	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203077460	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077456	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112135	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203112132	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203112278	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112252	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112236	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203112214	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111761	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203076842	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076546	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112066	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422961	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422949	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422919	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422905	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422888	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111575	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111252	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111763	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076551	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111852	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111576	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111579	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111254	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111257	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111765	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076853	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076557	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111853	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111581	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111582	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111259	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111261	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203111966	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205537090	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205539599	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539582	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205539526	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537276	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779172	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537231	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779059	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539177	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537015	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537011	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538972	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538969	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538905	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538902	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539320	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205539302	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205537229	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539392	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779148	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539372	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539144	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536799	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205538706	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539239	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536845	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539541	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537281	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779174	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537236	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779062	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537023	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538979	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539147	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536802	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205538712	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539187	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537028	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537033	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538983	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538987	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539151	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536830	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538715	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539202	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537038	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537040	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538991	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539012	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537170	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205538674	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205538677	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537306	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206779178	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539475	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779167	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537113	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537111	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538926	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538924	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538863	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538862	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205537184	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539365	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205536775	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536765	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206779051	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537166	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536824	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205537135	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779179	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539478	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779168	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537117	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538930	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536777	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536766	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779052	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537119	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537122	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538932	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538933	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205536779	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536768	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779053	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537125	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537127	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538935	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538937	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203112598	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203112565	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203112470	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203112450	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112420	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112402	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112379	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111471	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111470	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111119	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203111117	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203077348	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077343	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112272	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112246	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112228	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203112205	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111737	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203076734	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203076435	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112050	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538878	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203422958	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422939	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422914	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422899	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422882	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111476	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111123	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203111739	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076739	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076439	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111478	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111480	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111125	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111128	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203111741	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076744	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076443	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111483	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111485	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111130	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111131	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539593	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205537300	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206779065	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537265	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537253	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539494	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779162	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779122	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206779120	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779101	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206779099	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205536923	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536907	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779151	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539377	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779145	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539360	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539128	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538761	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536789	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205537189	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538876	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779067	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537274	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537258	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539501	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779169	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779124	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779103	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205539132	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538778	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536793	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779126	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779128	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779105	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779107	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539142	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538823	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536797	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779131	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779133	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779109	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779119	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203112554	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203112444	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112395	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112374	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111390	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111388	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203077615	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203077610	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203077262	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203077257	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112099	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203112096	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203112222	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203112199	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203111714	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203076668	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076366	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203076286	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203112038	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538829	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203422934	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422896	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422877	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111395	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203077624	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111716	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076672	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076371	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203076291	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203111396	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111398	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203077627	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203077633	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111718	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076677	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076377	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203076295	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203111400	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111402	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203077637	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203077642	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111978	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203111974	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203076272	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537146	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205539217	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205538681	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537295	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205539514	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539450	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779156	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539052	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539045	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536972	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205536958	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536890	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536876	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539284	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205539271	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206779055	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537177	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205537050	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538743	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536742	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538690	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537148	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538826	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539518	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539456	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779158	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539058	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536982	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205537066	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538748	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536747	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538695	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539062	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539066	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536985	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205536988	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537070	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538753	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536786	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538702	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539070	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539077	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205537004	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205537007	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539607	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537318	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539564	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779196	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779189	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536164	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537076	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205539420	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205538907	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539408	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205539397	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205537225	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779138	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206779077	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205539357	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206779090	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539567	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779194	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779191	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205535998	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537079	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206779140	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779087	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537083	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539430	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
206779142	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779078	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537086	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539431	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537313	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539590	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205539543	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779186	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539502	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537250	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539441	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539204	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205539099	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539096	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539016	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539013	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536931	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536968	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539337	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205539348	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205539393	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539388	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537191	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539374	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205539160	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536832	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205538725	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539244	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538842	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539547	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779183	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539507	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537245	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539444	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539106	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539022	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539164	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536837	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538730	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539210	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539109	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539113	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205539026	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539029	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539167	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536816	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538735	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539214	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539117	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539121	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539048	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539032	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539601	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539585	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205539528	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537279	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779173	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537232	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779060	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539179	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537018	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537013	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538973	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538971	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538952	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538904	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539304	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205539318	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205537195	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539381	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779149	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539369	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539146	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536801	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205538709	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539232	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536848	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539530	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537283	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779175	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537237	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779061	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537025	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538981	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539149	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536804	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538714	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539189	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537031	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537036	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538985	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538989	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539152	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536806	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538716	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539191	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537039	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537042	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539011	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538993	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539595	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205537302	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206779066	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537268	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537256	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539497	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779163	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779123	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206779121	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779102	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206779100	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205536909	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536922	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779152	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539378	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779146	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539361	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539130	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205538763	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536792	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205537156	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538879	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779068	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537269	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537260	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539467	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779164	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779125	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779104	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205539134	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538780	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536795	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779127	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779129	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779106	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779108	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539136	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538764	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536757	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779132	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779130	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779118	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779110	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205537297	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205539516	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539453	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779157	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539054	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539047	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536974	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205536959	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536893	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536877	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539286	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205539272	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206779056	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537179	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205537051	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538746	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536744	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538692	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537151	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538827	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539521	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539459	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779159	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539060	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536984	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205537067	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538750	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536749	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538697	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539064	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539068	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536987	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205536990	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537071	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538754	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536788	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538704	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539073	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539078	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205537006	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205537009	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9100301	YORK	YHM48B21	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006236	YORK	YHM48B21	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143685	YORK	YHM48B21	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143686	YORK	YHM48B21	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9035723	YORK	YHM48B21	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9035724	YORK	YHM48B21	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763637	YORK	YHM48B21	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9035726	YORK	YHM48B21	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
202586533	YORK	YHM48B21	CF48BCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
202586525	YORK	YHM48B21	CF48BCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202586517	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
202586509	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
202586501	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
202586497	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
202586488	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
202586484	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
202586474	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202098750	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202098751	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202098752	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202098753	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202098754	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
202586464	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
202586460	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
202586451	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202098755	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202098756	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202098757	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202098758	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202098759	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
9920303	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423054	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203423048	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423032	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203423025	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203423007	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202098762	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202098764	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202098765	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202098766	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098767	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202098768	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098769	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202098770	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098771	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202098772	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098773	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202098774	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
202098775	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202098776	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098777	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202098778	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098779	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202098780	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098781	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202098782	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098783	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202098784	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
9920318	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206779281	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779556	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537960	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205537947	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537941	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205537921	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537907	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537872	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537859	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779527	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779507	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779458	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779457	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779223	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779222	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205535942	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206779519	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205535927	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779213	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779473	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779377	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779341	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779552	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536684	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537923	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537909	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537873	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537861	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779528	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779459	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779224	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779214	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779474	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779378	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779342	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779553	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779508	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779460	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779461	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779225	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779226	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779215	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779475	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779379	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779343	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779554	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779509	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779462	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779463	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779227	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779228	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779278	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779284	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205537963	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537954	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205535936	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537934	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537891	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538349	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537844	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779430	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779429	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779402	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206779401	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205537829	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205537834	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779365	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779329	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779540	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535849	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536668	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537894	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538351	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537847	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLV120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779431	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779403	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779366	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779330	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779541	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535850	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779432	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779433	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779404	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779405	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779367	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779331	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779542	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535851	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779434	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779435	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779406	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779407	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205073805	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205073794	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205073776	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073742	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073693	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073665	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073628	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205073612	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205073744	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073695	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073666	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073789	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073771	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073751	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073733	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073684	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073673	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073654	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073643	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205073622	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205073617	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205073608	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205073602	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205073753	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073735	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073685	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073674	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073656	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073645	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206779198	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206779200	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206779531	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537951	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205535934	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537930	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205537878	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779267	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779522	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779251	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206779250	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206779388	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206779387	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205537415	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537414	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205535940	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205537826	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206779359	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206779323	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206779272	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206779534	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206779680	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205537880	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779268	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779523	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779252	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206779389	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206779360	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206779324	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779273	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779535	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779253	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779254	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779390	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779391	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206779361	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206779325	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779274	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779536	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779255	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779256	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779392	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779393	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
202586534	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
202586526	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
202586518	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
202586510	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
202586502	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
202586498	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
202586489	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
202586485	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
202586475	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779511	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779490	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779487	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779236	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779233	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
202586465	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
202586461	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
202586452	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779217	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779477	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779465	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779351	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779558	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536625	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423057	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203423049	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423034	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203423026	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203423010	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779493	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779239	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779230	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779480	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779468	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779354	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779561	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779517	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779496	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779499	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779242	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779245	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779220	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779483	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779471	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779357	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779564	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779514	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779502	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779505	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779265	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779248	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779283	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206779282	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779682	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537969	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205537959	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537945	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205537924	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537911	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537887	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537863	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779529	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779510	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779489	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779486	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779235	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779232	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205535943	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206779520	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205535933	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779216	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779476	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779464	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779350	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779557	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536623	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537939	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537917	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537901	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537869	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779555	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779492	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779238	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779229	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779479	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779467	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779353	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779560	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779516	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779495	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779498	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779241	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779244	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779219	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779482	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779470	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779356	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779563	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779513	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779501	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779504	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779264	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779247	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202586531	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
202586523	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
202586515	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
202586507	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
202586495	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
202586482	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
202586472	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779441	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779438	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779413	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206779410	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
202586458	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
202586449	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779370	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779334	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779545	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535854	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536679	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423044	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
203423021	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203423005	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779444	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779416	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779373	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779337	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779548	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535857	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779447	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779450	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779419	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779422	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779376	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779340	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779551	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535860	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779453	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779456	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779425	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779428	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779280	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206779286	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206779279	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779285	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205537965	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537957	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205535937	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537935	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537897	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538352	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537849	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779439	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779436	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779411	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779408	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205537831	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205537835	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779368	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779332	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779543	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535852	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536676	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537903	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538379	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537852	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779442	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779414	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779371	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779335	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779546	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535855	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779445	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779448	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779417	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779420	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779374	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779338	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779549	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535858	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779451	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779454	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779423	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779426	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205073807	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205073796	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205073777	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073745	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073697	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073667	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073629	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205073614	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205073749	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205073700	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073670	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073791	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073773	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073755	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073736	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073687	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073676	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073657	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073647	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205073624	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205073620	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205073609	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205073604	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205073758	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073739	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073690	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073680	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073661	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073651	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206779199	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206779201	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206779532	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537953	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205535935	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537932	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205537882	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779269	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779524	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779258	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206779257	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206779395	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206779394	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205537427	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205537424	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205535941	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537827	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206779362	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206779326	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206779275	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206779537	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206779681	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205537884	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779270	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779525	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779259	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206779396	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206779363	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206779327	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779276	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779538	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779260	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779261	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779397	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779398	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206779364	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206779328	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779277	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779539	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779262	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779263	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779399	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779400	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206779533	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537962	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205537949	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537943	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205537926	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537914	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537889	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537865	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779530	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779512	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779491	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779488	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779237	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779234	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205535928	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206779521	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205535939	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779218	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779478	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779466	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779352	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779559	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536627	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537928	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537919	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537876	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537867	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779526	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779494	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779240	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779231	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779481	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779469	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779355	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779562	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779518	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779497	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779500	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779243	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779246	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779221	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779484	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779472	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779358	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779565	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779515	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779503	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779506	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779266	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779249	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205537968	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537958	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205535938	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537937	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537899	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538353	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537851	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779440	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779437	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779412	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206779409	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205537832	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205537837	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779369	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779333	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779544	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535853	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536678	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537904	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538380	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537854	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779443	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779415	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779372	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779336	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779547	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535856	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779446	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779449	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779418	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779421	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779375	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779339	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779550	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535859	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779452	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779455	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779424	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779427	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205073808	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205073798	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205073778	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073747	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073699	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073669	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073631	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205073615	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205073750	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073702	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073671	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073793	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073774	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073756	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073738	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073689	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073679	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073659	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073649	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205073626	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205073621	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205073611	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205073606	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205073759	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073741	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073692	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073682	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073663	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073653	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006269	YORK	YHM60B21	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9035958	YORK	YHM60B21	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205538494	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206779704	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205537823	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205535925	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205537817	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206779699	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537810	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779695	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779691	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779687	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779683	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535921	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205538466	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205538464	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205537806	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205537802	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205537798	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205536520	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206779581	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206779575	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205536558	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206779700	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537811	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779696	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779692	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779688	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779684	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535922	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205538470	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205536522	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779582	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206779576	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536560	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538472	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538474	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205536524	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779583	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206779577	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536561	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538476	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538478	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205538496	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206779705	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205537824	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205535926	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205537820	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206779701	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537813	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779697	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779693	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779689	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779685	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535923	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205538481	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205538479	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205537808	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205537804	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205537800	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205536525	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206779584	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206779578	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205536562	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206779702	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537815	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779698	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779694	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779690	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779686	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535924	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205538484	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205536527	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779585	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206779579	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536564	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538486	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538488	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205536528	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779586	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
206779580	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536565	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538490	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538492	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
203995167	YORK	YVAHP036B21S*	NULL		23 800	1 190 \$
203994967	YORK	YVAHP036B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		23 800	1 190 \$
203994973	YORK	YVAHP036B21S*	YIDM018B21S, YIDM018B21S		23 800	1 190 \$
203995168	YORK	YVAHP048B21S*	NULL		32 000	1 600 \$
203994968	YORK	YVAHP048B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		32 000	1 600 \$
203994974	YORK	YVAHP048B21S*	YIDM024B21S, YIDM024B21S		32 000	1 600 \$
203995171	YORK	YVAHP060B21S*	NULL		42 000	2 100 \$
203994964	YORK	YVAHP060B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		42 000	2 100 \$
203994977	YORK	YVAHP060B21S*	YIDM030B21S, YIDM030B21S		42 000	2 100 \$
10525808	YORK	YZV24B21	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10524887	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10524888	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10524889	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10524890	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10524891	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10524892	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10524893	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10524894	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10524895	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10524896	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309006	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
201876866	YORK	YZV36B21	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10309007	YORK	YZV36B21	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
201876867	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201876868	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201876869	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201876870	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201876871	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	YP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201876872	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	YP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
202066910	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10524897	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10524898	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10524899	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10524900	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10524901	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10524902	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10524903	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10524904	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10524905	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10524906	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10524907	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10524908	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10524909	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10524910	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309021	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
10309022	YORK	YZV48B21	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309023	YORK	YZV48B21	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525204	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525205	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525206	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525207	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525209	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525210	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525211	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525212	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525213	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525214	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525216	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
10525217	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525218	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525219	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525220	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525221	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525223	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525224	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525225	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525226	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525227	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525228	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309024	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525229	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525230	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10525231	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	YP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309025	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
10309026	YORK	YZV60B21	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$
10525809	YORK	YZV60B21	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10525232	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525233	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525234	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525235	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525236	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525237	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525238	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525239	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525240	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525241	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525242	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525243	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525244	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10525245	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	YP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10309027	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
8578421	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR18CSB21S	DHR18NDB21S		10 900	545 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
8578441	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NCB21S		15 700	785 \$
8578433	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NDB21S		16 700	835 \$
8578437	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NKB21S		15 700	785 \$
8578445	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR30CSB21S	DHR30NDB21S		16 700	835 \$
8578457	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR36CSB21S	DHR36NDB21S		24 600	1 230 \$
8578481	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR48CSB21S	DHR48NDB48S		30 600	1 530 \$
8578505	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHW42CMB21S	Appareils sans conduits		29 000	1 450 \$
8578569	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX09CSB21S	DHX09NWB21S		7 300	365 \$
8578573	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX12CSB21S	DHX12NWB21S		7 700	385 \$
8578577	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX18CSB21S	DHX18NWB21S		12 400	620 \$
8578581	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX24CSB21S	DHX24NWB21S		14 600	730 \$
8578585	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ09CSB21S	DHZ09NWB21S		5 500	275 \$
8578589	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ12CSB21S	DHZ12NWB21S		8 500	425 \$
8578593	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ18CSB21S	DHZ18NWB21S		12 700	635 \$
207911499	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-PC30HP20S/O	ZEN-PC30HP20S/I		19 400	970 \$
207911500	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-PC48HP20S/O	ZEN-PC48HP20S/I		32 000	1 600 \$
207827123	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-WM12HP23S/O	ZEN-WM12HP23S/I		7 300	365 \$
207827124	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-WM18HP23S/O	ZEN-WM18HP23S/I		11 100	555 \$
205131573	ZEPHYR	ZE-09DA17EXT	ZE-09DA17INT		5 000	250 \$
204580064	ZEPHYR	ZE-12CA22EXT	ZE-12CA22INT		7 500	375 \$
10277947	ZEPHYR	ZE-18CA17EXT	ZE-18CA17INT		11 600	580 \$
204580063	ZEPHYR	ZE-18CA22EXT	ZE-18CA22INT		11 600	580 \$
206346129	ZEPHYR	ZE-18M222SCO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		12 200	610 \$
206346128	ZEPHYR	ZE-18M222SCO	Appareils sans conduits		12 200	610 \$

Numéro AHRI	Marque	Modèle de l'appareil extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (selon le cas)	Puissance de chauffage (-8 °C)	Aide financière
205306851	ZEPHYR	ZE-24HPA	AH-24		15 300	765 \$
207036640	ZEPHYR	ZE-24HPB	AH-24B		16 000	800 \$
206346131	ZEPHYR	ZE-24M322SCO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		15 400	770 \$
206346130	ZEPHYR	ZE-24M322SCO	Appareils sans conduits		15 400	770 \$
205306852	ZEPHYR	ZE-36HPA	AH-36		25 000	1 250 \$
207036642	ZEPHYR	ZE-36HPB	AH-36B		25 000	1 250 \$
206347271	ZEPHYR	ZE-36M422SCO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		22 600	1 130 \$
206347270	ZEPHYR	ZE-36M422SCO	Appareils sans conduits		23 200	1 160 \$
206346135	ZEPHYR	ZE-42M522SCO	Combinaison d'appareils avec ou sans conduits		24 000	1 200 \$
206346134	ZEPHYR	ZE-42M522SCO	Appareils sans conduits		24 000	1 200 \$
207036646	ZEPHYR	ZE-48HPB	AH-48B		31 000	1 550 \$
206031034	ZEPHYR	ZE-60HPA	AH-60		32 400	1 620 \$
207036648	ZEPHYR	ZE-60HPB	AH-60B		32 400	1 620 \$