

Précaution !!

Pendant le transport, la machine peut avoir été placée sur le côté ou à l'envers pour résultat la séparation de l'huile et du réfrigérant du compresseur. Pour éviter tout dommage, placer en position verticale pendant 24 heures avant de mettre l'appareil sous tension.