

Starter kit BT 30	BT 30
Code article	335 3282 4

Constitué de :

- · 1 x Porte-fraise à surfacer Ø 22 mm
- 1 x Mandrin 1 13 mm
- 2 x Porte-fraise Weldon 6 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 8 mm
- · 1 x Porte-fraise Weldon 10 mm
- · 1 x Porte-fraise Weldon 12 mm
- · 1 x Porte-fraise Weldon 16 mm
- · 2 x Porte-fraise Weldon 20 mm
- · 1 x Adaptateur BT 30 / CM 2
- 3 x Mandrin porte-pince ER 32
- · 1 x Clé de serrage pour porte-pince ER 32
- · 1 x Jeu de 18 pinces de serrage ER 32
- · 1 x Palpeur axe Z
- · 1 x Système d'assemblage et de serrage d'outils
- · 14 x Tirettes
- · 1 x Nettoyeur de cône



Mandrin de perçage BT 30

353 6303 1

· Ouverture 1.5 - 16 mm, avec clef



Porte-fraise Weldon BT 30:		
6 mm	335 3310 4	
8 mm	335 3311 4	
10 mm	335 3312 4	
12 mm	335 3313 4	
16 mm	335 3314 4	
20 mm	335 3315 4	



Adaptateur BT 30 / CM 2

335 3305 4

· Cône morse BT 30 - CM 2





Clef de serrage pour porte-pince 335 3307 4 **ER 32**



Palpeur axe Z

353 6290 1

- · Type analogique
- · Système simple et rapide pour le réglage d'un point de référence sur l'axe Z, ainsi que la hauteur d'outils (pour fraises et forets) sans endommager la pièce
- · Hauteur 50 mm



Système d'assemblage et de serrage d'outils

353 6193 1

- · Pour un réglage facile et précis des outils
- · Système vertical ou horizontal pour outils à queue conique



335 3301 4 Nettoyeur de cône

Jeu de pinces ER 32

344 1122 4

· 18 pinces de Ø 3 - 20 mm



Tirette 335 3302 4

