


# Guía rápida de instalación


## Ubicación





Utilizando los dos agujeros roscados M3 de la parte posterior, fije el hallmeter SPILBA al panel de su vehículo donde pueda ser visto fácilmente y quede debidamente sujeto.



## Conexión

Cable HALLMETER SPILBA	Conexión
ROJO	+12 VCC
VERDE	MASA
AZUL	Cable negro sonda (a ECU)



Sondas lambda	Descripción de los cables
	- Negro - Señal
	- Negro - Señal - Gris - Masa
	- Negro - Señal - Blanco - Calefactor (+12 Vcc) - Blanco - Calefactor (Masa)
	- Negro - Señal - Blanco - Calefactor (+12 Vcc) - Blanco - Calefactor (Masa) - Gris - Masa

## Ubicación de la sonda

