



# PERDIX•2



คำแนะนำการใช้งานโหมดเทคนิค



**SHEARWATER**

Powerful • Simple • Reliable



# สารบัญ

สารบัญ.....	2
ระเบียบที่ใช้ในคู่มือนี้ .....	3
<b>1. ข้อมูลเบื้องต้น .....</b>	<b>4</b>
1.1. หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือนี้.....	5
1.2. โนมดต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้.....	5
<b>2. การใช้งานพื้นฐาน .....</b>	<b>6</b>
2.1. การเปิดเครื่อง.....	6
2.2. Splash Screen ที่ปรับแต่งได้.....	6
2.3. ปุ่ม .....	7
2.4. การเปลี่ยนระหว่างโนมดต่าง ๆ .....	8
<b>3. ตัวเลือกการยืด .....</b>	<b>9</b>
3.1. สายรัด .....	9
3.2. สายซื้อก .....	9
<b>4. อินเตอร์เฟสการดำเนินการ .....</b>	<b>10</b>
4.1. การตั้งค่าการดำเนินการตั้งต้น .....	10
4.2. ความแตกต่างของโนมดดำเนินการแต่ละโนมด .....	10
4.3. รูปแบบหน้าจอหลัก .....	11
4.4. คำอธิบายอย่างละเอียด .....	11
4.5. หน้าจอข้อมูล .....	16
4.6. คำอธิบายหน้าจอข้อมูล .....	17
4.7. หน้าจอเล็ก .....	23
4.8. การแจ้งเตือน .....	23
4.9. รายการแจ้งเตือนหลัก .....	25
4.10. การพักเพื่อลดความกดอากาศ .....	27
<b>5. การลดความกดอากาศและ Gradient Factor .....</b>	<b>28</b>
5.1. ความเม่นยำของข้อมูลการลดความกดอากาศ .....	29
<b>6. ตัวอย่างการดำเนินการ .....</b>	<b>30</b>
6.1. ตัวอย่างการดำเนินการ OC Tec แบบง่าย .....	30
6.2. ตัวอย่างการดำเนินการ OC Tec แบบขั้นช้อน .....	32
6.3. ตัวอย่างการดำเนินการ CC .....	34
<b>7. โนมด Gauge .....</b>	<b>37</b>
<b>8. Compass (เข็มทิศ) .....</b>	<b>38</b>
<b>9. Air Integration (AI) .....</b>	<b>39</b>
9.1. AI คืออะไร .....	39

9.2. การตั้งค่า AI พื้นฐาน .....	40
9.3. การแสดงข้อมูล AI .....	43
9.4. AI ติดด้านข้าง .....	45
9.5. ใช้เครื่องส่งสัญญาณ helyay เครื่อง .....	46
9.6. การคำนวน SAC .....	47
9.7. การคำนวน GTR .....	48
9.8. ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ .....	49
<b>10. เมนู .....</b>	<b>50</b>
10.1. โครงสร้างเมนู .....	50
10.2. คำอธิบายเมนูหลัก .....	52
10.3. Dive Setup (การตั้งค่าการดำเนินการ) .....	55
10.4. Dive Log (บันทึกการดำเนินการ) .....	61
<b>11. ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าระบบ .....</b>	<b>62</b>
11.1. Mode Setup (การตั้งค่าโนมด) .....	63
11.2. Deco Setup (การตั้งค่าการพักน้ำ) .....	64
11.3. AI Setup (การตั้งค่า AI) .....	65
11.4. Center Row (แถวกลาง) .....	67
11.5. ก้าช OC (ก้าช BO) .....	67
11.6. CC Gases (ก้าช CC) .....	67
11.7. Auto Setpoint Switch (การเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ) .....	68
11.8. Alerts Setup (การตั้งค่าสัญญาณเตือน) .....	68
11.9. Display Setup (การตั้งค่าการแสดงผล) .....	69
11.10. Compass (เข็มทิศ) .....	69
11.11. System Setup (การตั้งค่าระบบ) .....	70
11.12. Advanced Config (การกำหนดค่าขั้นสูง) .....	71
<b>12. การอัปเดตเฟิร์มแวร์และการดาวน์โหลดบันทึก .....</b>	<b>74</b>
12.1. Shearwater Cloud Desktop (Shearwater Cloud สำหรับเดสก์ท็อป) .....	74
12.2. Shearwater Cloud Mobile (Shearwater Cloud สำหรับมือถือ) .....	76
<b>13. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ .....</b>	<b>77</b>
13.1. พฤตกรรมเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ .....	78
<b>14. การจัดเก็บและการดูแลรักษา .....</b>	<b>79</b>
<b>15. Servicing (บริการบำรุงรักษา) .....</b>	<b>79</b>
<b>16. อภิธานศัพท์ .....</b>	<b>79</b>
<b>17. ข้อมูลจำเพาะของ Perdix 2 .....</b>	<b>80</b>
<b>18. ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ .....</b>	<b>80</b>
<b>19. ติดต่อ .....</b>	<b>82</b>



# อันตราย

นาฬิกาดำเนินน้ำนี้สามารถคำนวณการพักเพื่อลดความกดอากาศที่จำเป็น ซึ่งการดำเนินเวลาเหล่านี้เป็นการคาดเดาที่ดีที่สุดถึงความจำเป็นที่แท้จริงของร่างกายในการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ การดำเนินที่ต้องใช้การลดความกดอากาศ เป็นระยะมีความเสี่ยงสูงกว่าการดำเนินที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ไม่ต้องพัก

การดำเนินโดยใช้ถังวนอากาศ และ/หรือการดำเนินโดยใช้ก๊าซผสม และ/หรือ การดำเนินที่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศเป็นระยะ และ/หรือการดำเนินในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งของกั้นหนีศีรษะ เหล่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการดำเนินปกติ

## คุณกำลังเสี่ยงชีวิตกับกิจกรรมนี้

## ! คำเตือน

นาฬิกาดำเนินเครื่องนี้มีข้อบกพร่อง แม้ว่าเราจะยังไม่พบข้อบกพร่องทั้งหมด แต่ก็ยังคงมีอยู่ แน่นอนว่ามีบางสิ่งที่นาฬิกาดำเนินเครื่องนี้จะทำโดยที่เราไม่คาดคิดหรือวางแผนให้ทำสิ่งในที่ต่างหากไป อย่าได้ฝ่าชีวิตไว้กับแหล่งข้อมูลใดๆโดยเด็ดขาด และให้ใช้นาฬิกาดำเนินที่ห้องตารางดำเนินสำรอง หากคุณเลือกที่จะดำเนินที่มีความเสี่ยงมากขึ้น คุณควรต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมและค่อยๆ ยกระดับเพื่อสั่งสมประสบการณ์

นาฬิกาดำเนินนี้จะทำงานผิดพลาด ลิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าจะทำงานผิดพลาดหรือไม่ แต่ถ้าที่จะทำงานผิดพลาดเมื่อไร อย่าฝ่าชีวิตไว้กับนาฬิกาดำเนินเครื่องนี้ และมีแผนไว้เสมอเพื่อรับมือในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด ระบบอัตโนมัติไม่สามารถแทนที่ความรู้และการฝึกฝนได้

ไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะช่วยชีวิตคุณได้ แต่ความรู้ ทักษะ และขั้นตอนที่มี การฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ (เว้นแต่ว่าคุณจะไม่ออกไปดำเนิน)

## ระเบียบที่ใช้ในคู่มือนี้

คู่มือนี้ใช้ระเบียบดังต่อไปนี้เพื่อเน้นย้ำข้อมูลที่สำคัญ



### ข้อมูล

กล่องข้อความข้อมูลมีค่าแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ Perdix 2 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



### ข้อควรระวัง

กล่องข้อความข้อควรระวังมีค่าแนะนำการใช้งานที่สำคัญสำหรับนาฬิกาดำเนินของคุณ



### คำเตือน

กล่องคำเตือนมีข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคุณ



## คุณสมบัติ



## 1. ข้อมูลเบื้องต้น

Shearwater Perdix 2 เป็นนาฬิกาดำน้ำขั้นสูงสำหรับการดำน้ำทุกประเภท

โปรดใช้เวลาในการอ่านคู่มือนี้ ความปลอดภัยของคุณอาจขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการอ่านและทำความเข้าใจหน้าจอของนาฬิกาดำน้ำ

การดำน้ำมีความเสี่ยง และการศึกษาคือเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณในการจัดการกับความเสี่ยงนี้

อย่าใช้คู่มือนี้เพื่อทดสอบการฝึกฝนดำน้ำอย่างเหมาะสม และอย่าดำน้ำเกินระดับที่คุณได้รับการฝึกฝนมา สิ่งที่คุณไม่วรู้อาจทำร้ายคุณได้

- หน้าจอ LCD เด็มช่วงสี ขนาด 2.2"
- กรรมวิธีการผลิตนาฬิกาที่ทนทาน
- ตัวเรือนไทเทเนียม
- แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้
- การเดือนแบบสั้นที่ปรับแต่งได้
- อัตราการสูบตัวอย่างความลึกที่ตั้งโปรแกรมได้
- เช่นเชอร์ความลึกปรับเทียบเป็น 130 msw
- ฟังก์ชันเช่นเชอร์ความลึกเกิน 300 msw
- แรงดันสูงสุดที่เครื่องจะไม่เสียหาย 260 msw
- โนมดการดำน้ำที่กำหนดค่าได้ 6 โนมดแยกจากกัน
- โนมดสันทนาการที่เรียนง่ายขึ้น (Air และ Nitrox)
- ก้าชที่ปรับแต่งได้ 5 ก้าชในโนมดดำน้ำเชิงเทคนิค
- การผสมได ๆ ของออกซิเจน ในโตรเจน และไฮเดรเจน (Air, Nitrox, Trimix)
- การลดความกดอากาศเด็มรูปแบบและการรองรับ CCR
- Bühlmann ZHL-16C พร้อมมาตรฐาน Gradient Factor
- สามารถเลือกรุ่นที่มีการคำนวณการลดความกดอากาศ VPM-B และ DCIEM ได้
- ไม่มีการล็อกการเข้าใช้งานเมื่อละเมิดจุดพักเพื่อลดความกดอากาศ
- ระบบติดตาม CNS
- ระบบติดตามความหนาแน่นของก้าช
- NDL แบบเร็วและระบบวางแผนลดความกดอากาศเด็มรูปแบบ ภายในเครื่อง
- การติดตามความดันไร์สายพร้อมกันสูงสุด 4 ระบบออก
- คุณสมบัติการดำน้ำแบบติดถังด้านข้าง
- เข็มทิศติดจิ้ลล์ที่ชัดเจนค่าความเอียง พร้อมตัวเลือกการแสดงผลหลายแบบ
- การอัปโหลดบันทึกการดำน้ำไปยัง Shearwater Cloud ผ่านบลูทูธ
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ฟรี



## 1.1. หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือนี้มีคำแนะนำการใช้งานสำหรับนาฬิกาดำน้ำ Perdix 2 ในโนมด การใช้งานเชิงเทคนิคเท่านั้น

คู่มือนี้มีการอ้างอิงข้ามระหว่างส่วนต่าง ๆ เพื่อการนำทางที่ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อความที่ขึ้นด้วยเส้นใต้จะระบุลิงก์ไปยังเนื้อหาส่วนอื่น

อย่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ใน Perdix 2 หากคุณยังไม่เข้าใจถึงผลที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ หากไม่แน่ใจโปรดศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เพื่ออ้างอิง

คู่มือนี้ไม่สามารถทดแทนการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมได้



### เวอร์ชันเฟิร์มแวร์: V91

คู่มือนี้สอดคล้องกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V91

อาจมีการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติต่าง ๆ หลังจาก การเผยแพร่ ซึ่งอาจยังไม่ได้บันทึกไว้ในคู่มือนี้

โปรดตรวจสอบหมายเหตุการเผยแพร่ใน [Shearwater.com](http://Shearwater.com) เพื่อดูรายการความเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนับตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่ครั้งล่าสุด

## 1.2. โนมดต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้

คู่มือนี้มีคำแนะนำการใช้งานสำหรับนาฬิกาดำน้ำ Perdix 2 ในโนมด การใช้งานเชิงเทคนิคดังต่อไปนี้:

- Open Circuit Technical (OC Tec)
- Closed Circuit / Bail Out (CC/BO)
- Gauge

นอกจากนี้ Shearwater Perdix 2 ยังมี 3 โนมดที่ออกแบบมาเพื่อ การดำเนินการแบบ Open Circuit:

- Air
- Nitrox (O<sub>2</sub> สูงสุด 40%)
- 3 GasNx (O<sub>2</sub> สูงสุด 100%)

สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดในการใช้งานโนมดการดำน้ำเพื่อ สันทนาการ โปรดดูคู่มือโนมดสันทนาการของ Perdix 2

ทั้งนี้บางคุณสมบัติของ Perdix 2 จะใช้ได้กับโนมดดำเนินการของ โนมด เท่านั้น หากไม่ได้ระบุไว้ คุณสมบัติที่อธิบายจะใช้ได้กับโนมดดำเนินการ ทุกโนมด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mode Setup (การตั้งค่าโนมด) ในหน้า 63



## 2. การใช้งานพื้นฐาน

### 2.1. การเปิดเครื่อง

กดทั้งสองปุ่มพร้อมกันเพื่อเปิดเครื่อง Perdix 2



#### เปิดเครื่องอัตโนมัติ

Perdix 2 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ใต้น้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่การสัมผัสกับน้ำ เมื่อเปิดใช้งานการเปิดเครื่องอัตโนมัติ Perdix 2 จะเข้าสู่โนมดดำเนินการที่ตั้งค่าไว้ล่าสุด



#### อย่า慌ใจคุณสมบัติการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้เป็นระบบสำรองสำหรับกรณีที่คุณลืมเปิดเครื่อง Perdix 2

Shearwater แนะนำให้เปิดเครื่องนาฬิกาดำเนินด้วยตนเองก่อนการดำเนินการแต่ละครั้งเพื่อยืนยันการทำงานที่ถูกต้องและเพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และการตั้งค่าอีกครั้ง

#### รายละเอียดการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

Perdix 2 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โนมดดำเนินการเมื่อแรงดันสัมบูรณ์สูงกว่า 1,100 มิลลิบาร์ (mbar)

สำหรับข้อมูลอ้างอิง แรงดันระดับน้ำทะเลปกติอยู่ที่ 1,013 mbar และแรงดัน 1 mbar เท่ากับน้ำประมาณ 1 ชั่วโมง (0.4") ดังนั้น เมื่ออยู่ที่ระดับน้ำทะเล Perdix 2 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โนมดดำเนินการเมื่อยู่ใต้น้ำประมาณ 0.9 m. (3 ฟุต)

หากอยู่ที่ระดับความสูงที่มากกว่า Perdix 2 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติที่ระดับความลึกที่มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น เมื่อยู่ที่ความสูง 2,000 m. (6,500 ฟุต) ความกดอากาศจะอยู่ที่เพียง 800 mbar ที่ความสูงนี้ Perdix 2 จะต้องอยู่ใต้น้ำที่ 300 mbar จึงจะมีแรงดันสัมบูรณ์ที่ 1,100 mbar ซึ่งหมายความว่าการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะเกิดขึ้นที่ 3 เมตร (10 ฟุต) ใต้น้ำเมื่อยู่ที่ความสูง 2,000m.

### 2.2. Splash Screen ที่ปรับแต่งได้

หลังจากเปิดเครื่อง Splash Screen ของ Perdix 2 จะแสดงขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที

คุณสามารถเพิ่มข้อความเริ่มต้นที่ปรับแต่งได้โดยใช้แอป Shearwater Cloud สำหรับเดสก์ท็อป

และตัวภาพเองสามารถปรับแต่งได้โดยใช้แอป Shearwater Cloud สำหรับเดสก์ท็อปเช่นกัน

โปรดทราบว่านาฬิกาดำเนินจะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอ Splash Screen มาตรฐานเมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ จากนั้นจึงสามารถโหลด Splash Screen ที่กำหนดเองอีกครั้ง

ดู [การอัปเดตเฟิร์มแวร์และการดาวน์โหลดบันทึก](#) ที่หน้า 74 สำหรับรายละเอียด



## 2.3. ปุ่ม

มีปุ่ม Piezo ไฟฟ้าจากไฟท่านี่ยมสองปุ่มที่ใช้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า และดูเมนู

พังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Perdix 2 นั้นเรียนง่ายด้วยการกด เพียงปุ่มเดียว



ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องกดปุ่มคำสั่งด้านล่าง เนื่องจากมีค่าในข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้ใช้งาน Perdix 2 ได้ง่าย

### ปุ่ม MENU (ซ้าย)

จากหน้าจอหลัก	เปิดเมนู
ในเมนู	เลื่อนไปยังรายการเมนูถัดไป
การแก้ไขการตั้งค่า	เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้


### ปุ่ม SELECT (ขวา)

จากหน้าจอหลัก	กดผ่านหน้าจอข้อมูลต่าง ๆ
ในเมนู	ทำการคำสั่งหรือเริ่มแก้ไข
การแก้ไขการตั้งค่า	บันทึกค่าที่ตั้งไว้

### ทั้งสองปุ่ม

เมื่อ Perdix 2 ปิดอยู่ การกด MENU (เมนู) และ SELECT (เลือก) พร้อมกันจะเปิด Perdix 2 ไม่มีการดำเนินการอื่นที่ต้องกดสองปุ่มนี้ พร้อมกัน

ค่าในปุ่ม  
เมื่อออยู่ในเมนู ค่าในปุ่มจะระบุหน้าที่ของแต่ละปุ่ม




ในตัวอย่างด้านบน ค่าในเหล่านี้บอกเราว่า:

- ใช้ MENU (เมนู) เพื่อเปลี่ยนค่าความสว่าง
- ใช้ SELECT (เลือก) เพื่อบันทึกค่าปัจจุบัน



## 2.4. การเปลี่ยนระหว่างโหมดต่าง ๆ

ค่าตั้งต้นของ Perdix 2 คือ โหมด 3 GasNx



เมนูการตั้งค่าโหมด

DEPTH	TIME	STOP	TIME
28.0	4		
		PPO2	
		.80	
0C	02/HE	NDL	TTS
21/00		12	3

โหมด OC Tec

DEPTH	TIME	STOP	TIME
28.0	4		
		1.3	
0C	02/HE	NDL	TTS
21/00		15	3

โหมด CC/BO

39.0	21:16
MAX	STOPWATCH
47.8	16:56
AVG	
22.5	8:35 AM
22.5	22°C

โหมด Gauge

โหมด OC Tec ได้รับการออกแบบสำหรับการดำน้ำแบบลดความกดอากาศ โหมดนี้รองรับชีล์สไลม์และมีเครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในตัว ไม่สามารถ TTS ออกจากหน้าจอได้

CC/BO ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นนาฬิกาต้าน้ำ off-board สำหรับ Closed Circuit Rebreather

Setpoint ภายใต้ปัจจุบันที่ใช้สำหรับการคำนวณการลดความกดอากาศจะแสดงที่กลางหน้าจอแสดงผลในโหมดนี้

โหมด Gauge จะเปลี่ยน Perdix 2 เป็นนาฬิกาบันทึกเวลาที่อยู่ใต้น้ำแบบพื้นฐาน โหมด Gauge มีรูปแบบเฉพาะตัว

ข้อมูลความลึกและเวลาต้าน้ำจะมีขนาดใหญ่กว่าในโหมด Gauge

โหมดนี้จะไม่มีการติดตามเนื้อเรื่องสำหรับการลดความกดอากาศ




### 3. ตัวเลือกการยึด

Perdix 2 มีจุดยึดสำหรับสายรัดสองเส้นหรือสายบันจี้สองเส้น

#### 3.1. สายรัด

ติดสายรัดตามที่แสดงในภาพด้านล่าง หัวสายรัดมีกลไกการล็อกที่ป้องกันไม่ให้หลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ กดแท็บเพื่อให้หัวสายรัดเคลื่อนที่อย่างอิสระบนสาย ความกว้างของสายคือ 3/4 นิ้ว (19 มม.)




ติดตั้งสายและหัวสายรัดตามรูป

#### 3.2. สายช็อก

สามารถติดตั้งสายบันจี้หรือสายช็อกได้หลายวิธีใน Perdix 2 ขนาดรุ่นของ Perdix 2 มีไว้สำหรับสายขนาด 3/16 นิ้ว

Shearwater แนะนำเงื่อนที่แสดงด้านล่าง เนื่องจากสามารถสร้างห่วงที่กว้างขนะที่ใส่ Perdix 2 และเงื่อนจะไม่หลุดเมื่อถูกดึงด้วยแรงที่มาก



เมื่อใช้สายบันจี้หรือสายช็อก สร้างสองห่วงแยกกันเสมอ เพื่อให้การหลุดของห่วงเดียวจะไม่ทำให้น้ำพิກัดนำต่อสูญหายไป



## 4. อินเตอร์เฟสการดำน้ำ

### 4.1. การตั้งค่าการดำน้ำตั้งต้น

Perdix 2 มีการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการดำน้ำเพื่อสันทนาการ โนมดดำน้ำตั้งต้นคือโนมด 3 Gas Nitrox (3 GasNx)

เพื่อเป็นการอ้างอิงแบบเร็ว การแสดงข้อมูลตั้งต้นของหน้าจอดำน้ำ จะเป็นดังภาพด้านล่างนี้



คุณมีน้ำใช้สำหรับโนมดดำน้ำเชิงเทคนิคเท่านั้น หมายปีเจอร์ของ จอยแสดงผลตั้งต้นที่แสดงด้านบนนี้จะเหมือนกันในทุกโนมดที่ครอบคลุมในคุณมีน้ำ

สำหรับค่าแนะนำในการใช้โนมด Air, Nitrox หรือ 3 GasNx โปรดดู คู่มือโนมดสันทนาการของ Perdix 2

เนื้อหาส่วนต่อไปจะมีรายการโนมดดำน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ใน Perdix 2 เป็นรายละเอียดในเมนู Mode Setup (การตั้งค่าโนมด) ดูรายละเอียดที่หน้า 63

### 4.2. ความแตกต่างของโนมดดำน้ำแต่ละโนมด

โนมดดำน้ำแต่ละโนมดออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการดำน้ำเฉพาะ

#### Air

ออกแบบมาสำหรับใช้ในกิจกรรมดำน้ำเพื่อสันทนาการโดยใช้ถังอากาศเท่านั้นและไม่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ

- อากาศ (ออกซิเจน 21%) เท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนถังได้น้ำ

#### Nitrox (Single Gas)

ออกแบบมาสำหรับใช้ในกิจกรรมดำน้ำเพื่อสันทนาการโดยใช้ถังในตัวรอกซ์และไม่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ

- กําชในตัวรอกซ์เท่านั้น โดยมีออกซิเจนสูงสุด 40%
- ไม่มีการเปลี่ยนถังได้น้ำ

#### 3 GasNx (โนมด 3 กําช)

ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมดำน้ำเชิงเทคนิค รวมถึงการดำน้ำที่ต้องวางแผนการลดความกดอากาศ

- กําชที่โปรเกรสได้ 3 แบบ
- รองรับการเปลี่ยนถังกําช
- ปริมาณในตัวรอกซ์สูงสุด 100%

#### OC Tec

ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมการดำน้ำเชิงเทคนิคแบบ Open Circuit ที่มีการวางแผนการลดความกดอากาศ

- Trimix เต็ม
- ไม่มีการพักเพื่อความปลอดภัย

#### CC/BO

ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Closed Circuit Rebreather

- สลับอย่างรวดเร็วระหว่างโนมดการใช้งานแบบ Closed Circuit เป็น Open Circuit (BO)

#### Gauge

โนมด Gauge จะเปลี่ยน Perdix 2 ให้เป็นหน้าจอแสดงความลึกและเวลาแบบง่าย (ชี้งค์คือ ตัวจับเวลาที่อยู่ใต้น้ำ) ดูรายละเอียดที่หน้า 37

- ไม่มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ
- ไม่มีข้อมูลการลดความกดอากาศ



### 4.3. รูปแบบหน้าจอหลัก

ในโโนมด OC Tec และ CC/BO หน้าจอหลักจะแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินการ เช่น ความลึก เวลา และการพักน้ำ



เนื้อหาในແຄວນและແຄວລ່າງຈະສໍາຮອງໄວ້ສໍາໜັບຂ້ອມຸລສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່  
ຕ້ອງໃຊ້ສໍາໜັບການດໍາເນີນເຫັນເວລີກຕ່າງໆ

เนื้อหาในແຄວລ່າງຈະສາມາດປ່ຽນການດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແສດງຂ້ອມຸລທີ່ຜູ້ໃຊ້  
ຮູ້ສົກວ່າສໍາຄັນທີ່ສຸດໄດ້ ໃນໂโนມດ OC Tec ທັງແຄວຈະສາມາດປ່ຽນ  
ການດ້ານຕ່າງໆ ໃນໂโนມດ CC/BO ສາມາດກຳນົດຕ່າງໆທີ່ຕ່າງໆແນ່ນໆໜ້າ  
ແລະຂ່າວໄດ້ ແຕ່ Setpoint ປັຈຸນນະແສດທີ່ຕ່າງໆແນ່ນໆກ່າວລັງເສນວ  
ແລະໄຟສາມາດລົບອອກໄດ້

ดูหน้า 67 ສໍາໜັບ Center Row (ແຄວລ່າງ) ເພື່ອດັ່ງເລືອກການປ່ຽນ  
ການດ້ານຕ່າງໆ

ການກົດປິ່ນ Select (ຂວາ) ຈະເປັນການເລືອນດູຂ້ອມຸລເພີ່ມເຕີມໃນແຄວລ່າງ  
ໂດຍຈະບັນດັບຂ້ອມຸລນີ້ຂ້າງຄວາມ ດູສ່ວນ ນ້າຈອຂ້ອມຸລ ທີ່ທີ່ນ້າ 16 ສໍາໜັບ  
ຂ້ອມຸລເພີ່ມເຕີມ

ສ່ວນຕ່າງໆ ໑ ຕ້ອໄປນີ້ຈະລົງລຶກເກີ່ມງົບແຕ່ລະອອງປະກອບທີ່ນ້າຈອ

### 4.4. ຄໍາອົບຍາຍອ່າງລະເວີຍດ

#### ແຄວນ

ແຄວນຈະແສດງຄວາມລຶກ ເວລາດໍານັ້ນ ອັດຮາການດໍານັ້ນ ຂ້ອມຸລກາລດ  
ຄວາມກົດອາກາສ ແລະສານະແບດເດວຍ



ຄວາມລຶກ  
ແສດງເປັນຝຸດຫຼືເມືດ



ເປັນຝຸດ ເປັນເມືດ

ເນື້ອແສດງຄວາມລຶກເປັນຝຸດ ຈະໄມ້ມີການໃຫ້ຈຸດທະນີຍົມ ເນື້ອແສດງຄວາມລຶກເປັນ  
ເມືດ ຈະແສດງເປັນຝຸດທະນີຍົມທີ່ຕ່າງໆແນ່ນໆ ສູງສຸດທີ່ 99.9 ມ.

ໜ້າຍເຫດ: ທັກຂ້ອມຸລຄວາມລຶກແສດງເລີຍສູນຢືນແດງກະພຣີບ ຢ້ວືອແສດງ  
ຄວາມລຶກຂະນະທີ່ອ່ອງບັນດູວັນນ້າ ແສດງວ່າເຊື່ອຮ່ວມມືກວ່າຄວາມລຶກຕ່າງໆ

**ການແສດງຂ້ອມຸລອັດຮາການດໍານັ້ນ**  
ແສດງວ່າຄຸນກໍາລັງເຂົ້າສົ່ງຜົວນ້າເວົາເພີ່ມໃດ

1 ລູກສະຈະແສດງອັດຮາການດໍານັ້ນທຸກໆ 3 ເມືດຕ່ອນາທີ (mpm) ຢ້ວືອ  
10 ພຸດຕ່ອນາທີ (fpm)

**ສື່ຂາ** ເນື້ອຍກວ່າ 9 mpm / 30 fpm (1 ຄົງ 3 ລູກສະ)

**ສື່ເລື່ອງ** ເນື້ອມາກກວ່າ 9 mpm /  
30 fpm ແລະນ້ອຍກວ່າ 18 mpm / 60 fpm  
(4 ຢ້ວືອ 5 ລູກສະ)

**ສື່ແດງກະພຣີບ** ເນື້ອມາກກວ່າ  
18 mpm / 60 fpm (6 ລູກສະ)

ຮະບນຄໍາວັນກາລດຄວາມກົດອາກາສຈະຄາດກາຮົນຕາມອັດຮາການດໍານັ້ນ  
ທີ່ 10 mpm (33 fpm)



## ระยะเวลาที่ดำเนิน

TIME  
22

รายการ "TIME" แรกที่ด้านซ้ายของແຄວນคือ  
ระยะเวลาการดำเนินปัจจุบันเป็นนาที

ส่วนวินาทีจะแสดงเป็นແບບได้คำว่า "Time"  
การขึ้นເສັ້ນໄດ້ແຕ່ລະອັກຮະໃນປະຈະໃຫ້ເວລາ 15  
ວິນາທີ ແລະ ວິນາທີຈະໄມ້ແສດງເມື່ອໄມ້ດໍານັ້ນ

TIME  
00

DEPTH TIME STOP TIME  
27.2 62 27 2

ພັກນ້ຳທີ່ 27 ເມື່ອເວລາ 2 ນາທີ

ດໍານັ້ນລຶກແລະເວລາໃນການພັກນ້ຳເພື່ອລັດຄວາມກົດອາກາສ  
ຮາຍການທີ່ສາມໃນແຄວນ "Stop" ຈະຮັບຄວາມລຶກສໍາຫວັບການພັກນ້ຳ  
ເພື່ອລັດຄວາມກົດອາກາສຄັ້ງຕ່ອງໄປເປັນຫວ່າຍປັດຈຸບັນ (ຟຸດຫຼືອເມົດ)  
ນີ້ດໍາວິນາທີທີ່ສຸດທີ່ຄຸນສາມາຄັດຊັ້ນໄດ້ ຮາຍການສຸດທ້າຍ  
ດ້ານຂວາໃນແຄວນ "Time" ອີ່ຮະເວລາເປັນນາທີທີ່ຈະຕ້ອງພັກນ້ຳ

DEPTH TIME STOP TIME  
25.2 62 27 2

ເກີດການໃນປົງປົງຕິດຕາມຂ້ອງກໍານົດການພັກເພື່ອລັດຄວາມກົດອາກາສ

ຂ້ອມລາກລັດຄວາມກົດອາກາສຈະແສດງເປັນສີແດງກະພຣີບຫາກຄຸນດ້ານຊັ້ນ  
ທີ່ຄວາມລຶກທີ່ຕົ້ນກ່າວການພັກນ້ຳປັດຈຸບັນ

Perdix 2 ຈະໃຫ້ຄວາມລຶກຂະໜະພັກນ້ຳເພື່ອລັດຄວາມກົດອາກາສ  
ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ 3 ມ. (10 ພຸດ) ເປັນຄາຕັ້ງຕ່ານ ຄຸນວາຈພັກນ້ຳເພື່ອລັດ  
ຄວາມກົດອາກາສຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ຮະດັບຄວາມລຶກທີ່ນາງກວ່າຫາກຕ້ອງການ  
ຊັ້ນກ່າວການລັດຄວາມກົດອາກາສຈະຢັ້ງຄູກຕ້ອງ ຫາກຄຸນແລ້ວກັບ  
ທີ່ຈະທ່າເຊັ່ນນີ້ ເວລາທີ່ຈະຊັ້ນສຸຜົນນ້ຳທີ່ຄັດກາຣັນໄວ້ຈາກສັນກວ່າເວລາ  
ທີ່ຈະຊັ້ນສຸຜົນນ້ຳຮັງ ໂດຍຂັ້ນອຸຍຸກົບກໍາຊີ້ທີ່ຄຸນໃຫ້ຫ້າຍໃຈ ເພຣະກາຣາຍ  
ກໍາຊີ້ອອກຈາກຮ່າງກ່າຍຈາກເກີດຊັ້ນຂ້າກວ່າທີ່ອັກອວິທີມຄາດກາຣັນໄວ້  
ນອກຈາກນີ້ຢັ້ງສາມາຄັດເລືອກຕັ້ງການພັກນ້ຳຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ 6 ມ. (20 ພຸດ)

## ເວລາພັກທີ່ຜົວນ້ຳ

ເມື່ອຍຸ່ງທີ່ຜົວນ້ຳ ຂ້ອມລົງຄວາມລຶກແລະເວລາຂອງການພັກນ້ຳເພື່ອລັດ  
ຄວາມກົດອາກາສຈະຄຸກແຫນນທີ່ດ້ວຍຂ້ອມລົງເວລາພັກທີ່ຜົວນ້ຳ ທີ່ຈະແສດງ  
ຈຳນວນຂ້າວໂມງແລະນາທີ່ດັ່ງແຕ່ສິ້ນສຸດການດໍານັ້ນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຄຸນ

DEPTH TIME SURFACE  
.0 2 h 15m

ເວລາພັກທີ່ຜົວນ້ຳ 2 ຂ້າໂມງ 15 ນາທີ

ເມື່ອມາກກວ່າ 4 ວັນ ຮະເວລາພັກທີ່ຜົວນ້ຳຈະແສດງເປັນຫນ່ວຍວັນ

ຮະບນຈະຮັບເຫັນເວລາພັກທີ່ຜົວນ້ຳເມື່ອມີການລັງຂ້ອມລົງກີ່ຍ້າກັນເນື້ອເຢືອຈາກ  
ການລັດຄວາມກົດອາກາສ ດູວ່ານຸ່ມກາຣໂໂຫດຂອງເນື້ອເຢືອສໍາຫວັບລັດ  
ຄວາມກົດອາກາສ ທີ່ທັນ 78 ສໍາຫວັບຂ້ອມລົງເພີ່ມເຕີມ

## ຕົ້ນກ່າວການລັງຂ້ອມລາກລັດຄວາມກົດອາກາສ

ເມື່ອຂ້ອມລາກລັດຄວາມກົດອາກາສຄຸກລັງແລ້ວ ຂ້ອມລົງຄວາມລຶກແລະ  
ເວລາຂອງການພັກນ້ຳຈະຄຸກແຫນນທີ່ດ້ວຍຕົ້ນທີ່ຈະເຮັມນັ້ນຂຶ້ນຈາກຄູນຍົງ

DEPTH TIME CLEAR  
.0 2:14

## ໄວຄອນແບຕເຕອຣີ

ພຸດທິກຣົມຕັ້ງຕ່ານຄື້ອງໄວຄອນແບຕເຕອຣີຈະແສດງທີ່ຜົວນ້ຳ ແຕ່ຈະຫາຍໄປ  
ເມື່ອດໍານັ້ນ ກໍາທຳຫຼືອອຸຍຸໃນຂັ້ນວິກຖຸດ ໄວຄອນແບຕເຕອຣີຈະປຣາກງູ  
ຂະະດໍານັ້ນ



**ສີຟ້າ** ເມື່ອແບຕເຕອຣີມີປະຈຸບັນ



**ສີເໜີລົງ** ເມື່ອຕົ້ນກ່າວການພັກນ້ຳຈະມີຄວາມລຶກ



**ສີແດງ** ເມື່ອຕົ້ນກ່າວການພັກນ້ຳຈະມີຄວາມລຶກ

## แก๊กกลาง

MAX 70.7 m PPO2 1.15 SurGF 83%

สามารถปรับแต่งได้ทั้ง 3 ตัวแหน่งในโนมด OC Tec  
ในโนมด OC Tec ข้อมูลแก๊กกลางสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด  
มีสามตำแหน่งที่สามารถปรับแต่งค่าได้ โดยแต่ละตำแหน่งสามารถ  
ขึ้นข้อมูลแยกกันได้

รายการข้อมูลที่เลือกได้จะปรากฏที่ด้านขวา สามารถดูค่าแนะนำ  
การตั้งค่าข้อมูลแก๊กกลางได้ที่หน้า 67

ตำแหน่งกลางของแก๊กกลางจะแสดงข้อมูลกําช ที่เป็นค่าตั้งต้น  
ตำแหน่งนี้มีตัวเลือกข้อมูลน้อยกว่า เพราะมีพื้นที่แคบกว่าช่องข่าย  
และขวาเล็กน้อย

สำหรับรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบบนหน้าจอ โปรดอ้างอิง  
หน้าจอข้อมูล ที่หน้า 17

ในโนมด CC/BO ช่องกลางจะไม่สามารถปรับแต่งได้ โดยจะแสดง  
Rebreather Setpoint ที่เลือกอยู่เสมอโดยไม่มีชื่อรูป แต่ช่องข่าย  
และขวาสามารถปรับแต่งได้

DilP02 .71 1.3 DENSITY 4.4 g/L

สามารถปรับแต่งได้เพียงสอง 2 ตัวแหน่งในโนมด OC Tec



### ค่าตั้งต้นของขีดจำกัด PPO2

ในโนมด CC ข้อมูล PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบ เมื่อ  
น้อยกว่า 0.40 หรือมากกว่า 1.6

ในโนมด OC Tech ข้อมูล PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบ  
เมื่อน้อยกว่า 0.19 หรือมากกว่า 1.65

สามารถปรับเปลี่ยนขีดจำกัดข้างต้นได้ในเมนู Adv. Config 2  
(การกำหนดค่าขั้นสูง 2) ดูรายละเอียดที่หน้า 72



## ตัวเลือกการตั้งค่าหน้าจอหลัก

ตัวเลือก	การแสดงข้อมูล	ตัวเลือก	การแสดงข้อมูล
PPO2	PPO2 1.15	นาฬิกา	CLOCK 12:58
% CNS	CNS 11	นาฬิกา นับถอยหลัง	TIMER 0:58
MOD	MOD 57.3 m	เวลาสิ้นสุด การดําเนิน	DET 1:31
ความหนาแน่น ของกําช	DENSITY 1.3 g/L	อัตรา	RATE ↓ 43 ft/min
GF99	GF99 15 %	อุณหภูมิ	TEMP 18 °C
ค่า GF ที่ผิวน้ำ	SurGF 44 %	เข็มทิศ	319 °
ค่าเพดาน	CEIL 17	ความลึกสูงสุด	MAX 57.0 m
@+5	@+5 20	ความลึกเฉลี่ย	Avg 21.3 m
Δ+5	Δ+5 +8	แรงดันถัง	T1 175 B/R
เวลาที่จะขึ้นสู ผิวน้ำ	TTS 15	การใช้อากาศที่ ผิวน้ำ	SAC T1 1.5 Bar ปกติ
Dil. PPO2	DilP02 .99	เวลา กําชที่เหลือ	GTR T1 37
FiO2	FiO2 .32	เวลาคงเหลือ ของกําชที่ใช้อยู่	RTR T1 16
หน้าจอเล็ก	Δ+5 - 4 GF99 37% SfGF 180		



### หน้าจอเล็ก

หน้าจอเล็กสำหรับช่องที่กำหนดเอง  
ทางข่ายและขวาสามารถมีหน้าจอ  
ข้อมูล 3 หน้าจอ  
ดูรายละเอียดที่หน้า 23

Δ+5 - 4  
GF99 37%  
SfGF 180



## แกลลาร์ง

แกลลาร์งของโนมดการดำเนินการเชิงเทคโนโลยีจะแสดงโนมด Circuit ปั๊จจุบัน, ก้าชที่ใช้อยู่, ชีดจำจัดขั้นต่ำที่ไม่ต้องพกน้ำ (NDL) และเวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ (TTS)

02/HE	NDL	TTS
OC 15/40	0 56	

### โนมด Circuit ปั๊จจุบัน

การกำหนดค่าโนมดการหายใจที่ใช้อยู่จะแสดงที่ด้านข้างสุดของแกลลาร์ง ตัวเลือกประกอบด้วย:

**OC** OC = Open circuit (งจรเปิด)

**CC** CC = Closed circuit (งจรอปิด)

**BO** BO = Bailout  
(จะแสดงเป็นสีเหลืองเพื่อระบุสภาพ Bailout)

#### ก้าชที่ใช้อยู่

ก้าชที่ใช้อยู่ปั๊จจุบันจะแสดงเป็นค่าเบอร์เซ็นต์ของออกซิเจน และไฮเดรน โดยระบบจะสั่นนิษฐานว่าค่าเบอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นในไตรเจน

02/HE  
21/00

Air:  
21% O2  
79% N2

02/HE  
10/50

Trimix:  
10% O2  
50% He  
79% N2

02/HE  
21/00

มีก้าชลดความ  
กดอากาศที่ดี  
กว่าพร้อมใช้

ในโนมด Open Circuit นี้คือสัดส่วนของก้าชที่ใช้หายใจอยู่ ในโนมด Closed Circuit นี้คือก้าชทำเงื่อนไขที่ใช้อยู่

ก้าชที่ใช้อยู่จะแสดงเป็นสีเหลืองเมื่อมีก้าชอื่นที่ดีกว่าที่ใช้ได้โปรดเปิดเฉพาะก้าชที่คุณวางแผนที่จะใช้ในการดำเนินงานนั้น

### ชีดจำจัดที่ไม่ต้องพกน้ำเพื่อลดความกดอากาศ (NDL)

NDL NDL  
20 5

เวลาที่เหลือเป็นหน่วยนาทีที่ความลึกปั๊จจุบัน  
จนกว่าจะจะเป็นต้องพกน้ำเพื่อลดความกดอากาศ  
จะแสดงเป็นสีเหลืองเมื่อ NDL ต่ำกว่าชีดจำจัด  
ขั้นต่ำของ NDL (ค่าตั้งต้น 5 นาที)

#### ตัวเลือกการแทนที่ NDL

เมื่อ NDL สี 0 (นั่นคือ ต้องมีการพักเพื่อลดความกดอากาศ) ข้อมูล NDL จะสามารถถูกแทนที่ด้วยตัวเลือกที่กำหนดเองได้เพื่อใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูรายละเอียดที่หน้า 69 มีการอธิบายตัวเลือก Mini อย่างละเอียดในหน้า 15

#### ตัวเลือกการแทนที่ NDL มีดังนี้:

- ค่าเด่าน
- @+5
- Delta+5
- GF99
- SurGF
- Mini

### เวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ (Time To Surface หรือ TTS)

TTS  
35

เวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำเป็นนาที นี่คือเวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ ณ ปั๊จจุบัน ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินรวมถึงการพักเพื่อลดความกดอากาศที่จำเป็นทั้งหมด



ข้อสำคัญ!

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการพักเพื่อลดความกดอากาศ  
รวมถึง NDL และเวลาในการขึ้นสู่ผิวน้ำเป็นการคาดการณ์  
บนพื้นฐานของปัจจัยต่อไปนี้

- อัตราการดำเนิน 10mpm / 33fpm
- จะมีการปฏิบัติตามค่าแนะนำในการพกน้ำเพื่อลดความกดอากาศ
- จะมีการใช้ก้าชที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้อย่างเหมาะสม

ดูส่วนความแนะนำของข้อมูลการลดความกดอากาศ  
ที่หน้า 29 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



### ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แคลลาร์งเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างการดำน้ำ ข้อมูลในแคลลาร์งเท่านั้นที่จะเปลี่ยน ดังนั้นข้อมูลสำคัญที่อยู่ในແຄວນและແຄวกลางจะแสดงเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถแสดงในแคลลาร์งประกอบด้วย:

#### หน้าจอข้อมูล:

แสดงข้อมูลการดำน้ำเพิ่มเติม

กด SELECT (ปุ่มขวา) เพื่อเลื่อนผ่านหน้าจอข้อมูลต่าง ๆ

#### เมนู:

อนุญาตการเปลี่ยนการตั้งค่า กด MENU (ปุ่มซ้าย) เพื่อเข้าสู่ เมนูต่าง ๆ

#### คำเตือน:

จะแสดงสัญญาณเตือนที่สำคัญ กดปุ่มไดก์ไดเพื่อกดทิ้งคำเตือน



ตัวอย่างหน้าจอข้อมูล



ตัวอย่างเมนู



ตัวอย่างเมนู

### การแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก

ตัวเลือกการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็กจะจัดบบริเวณด้านขวาของ แคลลาร์งใหม่เพื่อให้สามารถแสดง ข้อมูลที่กำหนดเองสองรายการ

DEPTH	TIME	NDL
29.2	5	10

PP02  
0.82  
02/HE TTS 3  
OC 21/00 DEN 5.2  
SfGF 21%

หน้าจอการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก

สามารถกำหนดค่าการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็กได้ที่ System Setup (การตั้งค่าระบบ) > มีการอธิบาย Deco Setup (การตั้งค่าการพักน้ำ) ที่ หน้า 64

เมื่อเลือกให้มีการแสดงผลขนาดเล็ก ข้อมูลที่เลือกจะแสดงตลอดเวลา ตัวเลือกนี้ไม่เหมือนกับตัวเลือก การแสดงผลแทนที่ NDL อื่น ซึ่งจะ ปรากฏต่อเมื่อ NDL เท่ากับศูนย์

เมื่อใช้งาน TTS จะเป็นตัวเลือก สำหรับแคลลาร์งของการแสดงผล ขนาดเล็กนี้เสมอและไม่สามารถ เปลี่ยนได้ NDL จะย้ายไปที่ส่วนข้อมูล การพักเพื่อลดความกดอากาศและ เวลาของແຄວນเมื่อไม่จำเป็นต้องลด ความกดอากาศ

### Mini Setup

Top	TTS
Center	DENSITY
Bottom	Surf GF

TTS 0  
DEN 1.1  
SfGF 0%  
Change Save

เมนูการตั้งค่าการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก



## 4.5. หน้าจอข้อมูล

หน้าจอข้อมูลจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่มีให้ในหน้าจอหลัก

จากหน้าจอหลัก ปุ่ม SELECT (ขวา) จะเลื่อนไปยังหน้าจอข้อมูลต่าง ๆ

เมื่อดูหน้าจอข้อมูลครบทุกหน้าจอแล้ว การกด SELECT อีกครั้งจะนำกลับไปที่หน้าจอหลัก

หน้าจอข้อมูลจะหมดเวลาอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 10 วินาที โดยจะกลับไปที่หน้าจอหลัก การหมดเวลาอัตโนมัติจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลก้าชที่ใช้อยู่กุช่อนเป็นเวลานานเกินไป

โปรดทราบว่าหน้าจอข้อมูลเข้มทิศ เนื้อเยื่อ และ AI จะไม่หมดเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน

การกดปุ่ม MENU (ซ้าย) จะเป็นการกลับไปยังหน้าจอหลักได้ทุกเมื่อ


แม้ว่าหน้าจอเหล่านี้จะเป็นการแสดงข้อมูลโดยทั่วไปของ Perdix แต่เนื้อหาบนหน้าจอข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด ด้วยเช่น หน้าจอข้อมูลในโหมด Gauge จะไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดความกดอากาศ

ส่วนถัดไปจะระบุค่าอธิบายอย่างละเอียดขององค์ประกอบข้อมูลที่แสดงในหน้าจอข้อมูล

DEPTH	TIME	STOP	TIME
16.4	33	9	4
PPO2			
.55			
02/HE	NDL	TTS	
0C	21/00	0	24

กลับสู่หน้าจอหลักได้โดย:

- การกดปุ่มซ้าย (MENU)
- การเลื่อนผ่านหน้าจอสุดท้าย
- การรอ 10 วินาที (หน้าจอส่วนใหญ่)





## 4.6. คำอธิบายหน้าจอข้อมูล

ข้อมูลส่วนนี้จะประกอบด้วยคำอธิบายอย่างละเอียดของทุกองค์ประกอบในหน้าจอข้อมูลและหน้าจอที่ปรับแต่งเอง

### ข้อมูลการดำน้ำล่าสุด

LAST DIVE #1234  
MAX 37.6 0<sub>h</sub>52<sub>m</sub>38<sub>s</sub>

ความลึกสูงสุดและเวลาในการดำน้ำจากการดำน้ำครั้งล่าสุด โดยจะแสดงเมื่อยุบนผู้น้ำเท่านั้น

### Air Integration

ใช้ได้ต่อเมื่อฟีเจอร์ AI เปิดใช้งานอยู่ เนื้อหาของบรรทัดข้อมูล AI จะปรับเข้าหากการตั้งค่าปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น:

T1 [██████] 175 B A R  
T1 [██████] GTR T1 SAC T1

T1 เท่านั้น

175 B A R 37 1.5 Bar min  
T1 [██████] GTR T1 SAC T1

T1 และ GTR/SAC

T1 [██████] 175 B A R T2 [██████] 163 B A R  
T1 [██████] GTR 45 T2 [██████] 163 B A R

T1 และ T2

175 B A R SM 1.5 163 B A R  
T1 [██████] GTR 45 T2 [██████] 163 B A R  
T1 [██████] SAC 1.5 163 B A R

T1, T2 และ GTR/SAC

T1 [██████] T2 [██████] T3 197  
175 B A R 163 B A R T4 203

T1, T2, T3 และ T4

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ AI, ข้อจำกัด และการแสดงผลได้ที่ [ส่วน Air Integration \(AI\)](#) ที่หน้า 39

### Compass



ทิศทางที่ทำเครื่องหมายไว้จะปรากฏเป็นสีเขียวในขณะที่ทิศทางตรงข้ามจะแสดงเป็นสีแดง ลูกศรสีเขียวจะชี้ไปทางเครื่องหมายที่คุณทำไว้มือออกนอกเส้นทาง 5° ขึ้นไป

แล้วข้อมูลเข้มทิศจะไม่หมดเวลา และจะดูได้ด้วยเมื่อเปิดใช้งานเข้มทิศ

ดูส่วน [Compass \(เข้มทิศ\)](#) ที่หน้า 38 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### ความลึกสูงสุด

MAX  
57.0 m

ความลึกสูงสุดของการดำน้ำปัจจุบัน เมื่อไหร่ต้นๆ จะแสดงความลึกสูงสุดของการดำน้ำครั้งล่าสุด

### ความลึกเฉลี่ย

Avg  
21.3 m

แสดงความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งปัจจุบัน โดยจะอัปเดตหนึ่งครั้งต่อวินาที เมื่อไม่ดำน้ำ จะแสดงความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งล่าสุด

### บรรยายกาศเฉลี่ย

AvgATM  
3.13

ความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำปัจจุบัน โดยวัดเป็นหน่วยความดันบรรยายกาศสัมบูรณ์ (มีค่าเท่ากับ 1.0 เมื่อยุบตัวน้ำทะเล) เมื่อไม่ดำน้ำ จะแสดงความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งล่าสุด

### อุณหภูมิ

TEMP  
18 °C

อุณหภูมิปัจจุบันเป็นองศา Fahr ไฮด์หรือองศาเซลเซียสตามที่กำหนดไว้ในส่วนการตั้งค่าการแสดงผล



## ระดับความลึกสูงสุดในการใช้งาน (MOD)

MOD  
**57.0 m**

มีเฉพาะในหน้าจอที่กำหนดเอง ในโนมด OC  
ค่า MOD คือความลึกสูงสุดที่อุณหภูมิส่วนหัว  
ก้าชที่ใช้หายใจอยู่ในขณะนั้น ๆ ตามขีดจำกัด  
PPO2 ที่กำหนดไว้

ในโนมด CC ค่า MOD คือความลึกสูงสุดของสารทำให้เจือจาง

หน้าจอจะแสดงเป็น **สีแดงกะพริบ** เมื่อกินขีดจำกัด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัด PPO2 ได้ที่หน้า 72

## ความดันย่ออยของออกซิเจน (PPO2)

PPO2  
**.36**

ในโนมด CC จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบเมื่อ  
น้อยกว่า 0.40 หรือมากกว่า 1.6 เป็นค่าตั้งต้น

PPO2  
**.16**

ในโนมด OC จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบเมื่อน้อย  
กว่า 0.19 หรือมากกว่า 1.65 เป็นค่าตั้งต้น

## PPO2 ก้าชทำให้เจือจาง

D<sub>1</sub>lPPO2  
**.99**

จะแสดงเฉพาะในโนมด CC จะแสดงเป็น **สีแดงกะพริบ** เมื่อความดันย่ออยของก้าช  
ทำให้เจือจางต่ำกว่า 0.19 หรือสูงกว่า 1.65

D<sub>1</sub>lP02  
**1.77**

เมื่อทำการล้างสารทำให้เจือจางเอง  
คุณสามารถตรวจสอบค่านี้เพื่อดูว่า PPO2  
ที่คาดการณ์จะมีค่าเท่าไรในระดับความลึก  
ปัจจุบัน

## สัดส่วนของออกซิเจนที่หายใจเข้า (FiO2)

FiO2  
**.42**

จะแสดงเฉพาะในโนมด CC  
สัดส่วนของก้าชที่ใช้หายใจที่มีออกซิเจน  
ค่านี้ไม่รวมแรงดัน

## ค่าเบอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของ CNS

CNS  
**11**

ค่าเบอร์เซ็นต์ปริมาณความเป็นพิษของ  
ออกซิเจนที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วน  
กลาง เปลี่ยนเป็น **สีเหลือง** เมื่อสูงกว่า 90%  
เปลี่ยนเป็น **สีแดง** เมื่อสูงกว่า 150%

CNS  
**100**

ค่าเบอร์เซ็นต์ CNS จะมีการคำนวณ  
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอยู่ที่ผิวน้ำและถูกปิด  
เครื่องไว้ก็ตาม เมื่อมีการเรียกดูข้อมูลเนื้อเยื่อ<sup>1</sup>  
จากการลดความกดอากาศ ค่า CNS  
จะถูกเรียกดูตัว

ค่า CNS (ค่ายอสำหรับ Central Nervous System Oxygen Toxicity หรือความเป็นพิษของออกซิเจนที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง) เป็นการวัดว่าคุณอยู่ในภาวะที่จะเกิดแรงดันออกซิเจนในส่วนต่าง ๆ (PPO2) สูงขึ้นเป็นเวลาเท่าไรในรูปแบบค่าเบอร์เซ็นต์ของภาวะสูงสุดที่ยอมรับได้ เมื่อค่า PPO2 สูงขึ้น เวลา สูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับการอยู่ในภาวะนั้นจะลดลง ตารางที่เราใช้มาจาก NOAA Diving Manual (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4) โดยนาฬิกาจะแทรกข้อมูลเชิงเส้นระหว่างจุดเหล่านี้และคาดการณ์ค่าที่เกินจากจุดเหล่านี้เมื่อจำเป็น เมื่อค่า PPO2 สูงกว่า 1.65 ATA อัตรา CNS จะเพิ่มขึ้นที่อัตราคงที่ 1% ทุกๆ 4 วินาที

ในระหว่างดำน้ำ ค่า CNS จะไม่ลดลง แต่เมื่อกลับขึ้นสู่ผิวน้ำ ค่าจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 90 นาที ตัวอย่างเช่น หากสิ้นสุดการดำน้ำขณะที่ค่า CNS อยู่ที่ 80% ใน 90 นาทีต่อมา ค่า CNS จะอยู่ที่ 40% และในอีก 90 นาทีต่อมา ค่า CNS จะอยู่ที่ 20% เป็นต้น โดยปกติแล้ว หลังจากที่มีการลดลงครึ่งหนึ่งประมาณ 6 ครั้ง (9 ชั่วโมง) ทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะใกล้สมดุล (0%)

## อัตรา

RATE  
**↓ 43 ft/min**

อัตราดำเนินหรือดำเนินตัวเลข กฎสีเดียวกับ  
ตัวระบุการดำเนิน  
มีเฉพาะในหน้าจอที่กำหนดเองเท่านั้น

## เข็มทิศขนาดเล็ก

  
**319°**

เข็มทิศขนาดเล็กที่สามารถแสดงได้ทุกเวลา  
ลูกศรสีแดงจะชี้ไปที่ทิศเหนือเสมอ  
มีเฉพาะในหน้าจอที่กำหนดเอง

## Gradient Factor

GF  
30/70

ค่า Conservatism สำหรับการพักน้ำเมื่อตันแบบการพักน้ำตั้งค่าที่ GF Gradient Factor สูงและต่ำจะควบคุมระดับ Conservatism ของอัลกอริทึม Bühlmann GF ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “Clearing up the Confusion About Deep Stops” (คลายความสับสนเกี่ยวกับ “Deep Stops”) โดย Erik Baker

## VPM-B (และ VPM-BG)

VPM-B  
+3  
VPM-BG  
+3/90

ค่า Conservatism สำหรับการพักน้ำเมื่อตันแบบการพักน้ำตั้งค่าที่ VPM-B

หากไม่เดลการพักน้ำคือ VPM-B/GFS จะแสดง Gradient Factor สำหรับการขึ้นสู่ผิวน้ำด้วย

## GF99

GF99  
15%

Gradient Factor ปัจจุบัน ซึ่งแสดงเป็นเบอร์เซ็นต์ (กล่าวคือ Gradient ของเบอร์เซ็นต์ภาวะเกินอีมิตัว)

0% หมายถึง ภาวะเกินอีมิตัวของเนื้อเยื่อเท่ากับค่าแรงดันโดยรอบโดยจะแสดง “On Gas” เมื่อความตึงเครียดของเนื้อเยื่อน้อยกว่าแรงดันกําชีชื่อยิ่หายใจเข้า

100% หมายถึง ภาวะเกินอีมิตัวของเนื้อเยื่อเท่ากับขีดจำกัด M-Value ดังเดิมตามโนมเดล Bühlmann ZHL-16C

GF99 จะแสดงเป็น สีเหลือง เมื่อค่าเกินจาก M-Value ที่ปรับไว้ของ Gradient Factor ปัจจุบัน (GF High)

GF99 จะแสดงเป็น สีแดง เมื่อค่าเกิน (M-Value ที่ไม่ได้ปรับไว้) ที่ 100%



## SurfGF (GF ที่ผิวน้ำ)

SurGF  
62%

ค่า Gradient Factor ที่ผิวน้ำที่คาดไว้หากนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำทันที

สีของ SurfGF จะขึ้นอยู่กับ GF ปัจจุบัน (GF99) หากค่า GF ปัจจุบันสูงกว่า GF High ค่า SurGF จะแสดงเป็น สีเหลือง หากค่า Gradient Factor ปัจจุบันสูงกว่า 100% ค่า SurGF จะแสดงเป็น สีแดง

## ค่าเพดาน

CEIL  
8

ค่าเพดานของการลดความกดอากาศปัจจุบันไม่ได้ปั๊บขึ้นไปที่การพักที่ความลึกเพิ่มขึ้นครั้งต่อไป (กล่าวคือ ไม่ใช่ผลคูณของ 10 พด หรือ 3 ม.)

## @+5

@+5  
20

“At plus 5” คือค่า TTS หากยังคงอยู่ที่ความลึกปัจจุบันเป็นเวลาอีก 5 นาที ค่านี้สามารถใช้วัดว่าคุณรับภาระเข้าสู่ร่างกายหรือภายในร่างกายเพียงใด

## Δ+5

Δ+5  
+8

การเปลี่ยนแปลงที่คาดใน TTS หากคุณต้องการคงอยู่ที่ความลึกปัจจุบันเป็นเวลาอีก 5 นาที

ค่า “Delta plus 5” ที่เป็นばかりนุ่ว่าคุณกำลังรับภาระเข้าสู่เนื้อเยื่อในร่างกาย ขณะที่ตัวเลขที่ติดลบระบุว่าคุณกำลังหายใจออกจากเนื้อเยื่อในร่างกาย

## แบตเตอรี่

BATTERY  
3.7V  
LiIon 3.99V

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ของ Perdix 2 จะแสดงเป็น สีเหลือง เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย และต้องเปลี่ยน จะแสดงเป็น สีแดง กะพริบ เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยขึ้นิกัดและจะต้องเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้จะแสดงประเภทแบตเตอรี่

## การแสดงความหนาแน่นของกําช

DENSITY  
1.3  $\frac{\text{g}}{\text{L}}$

การแสดงความหนาแน่นของกําชจะแสดงเป็นหน่วยที่ปรับแต่งได้เท่านั้น โดยไม่ได้อยู่ในແควาข้อมูล

DENSITY  
5.3  $\frac{\text{g}}{\text{L}}$

สำหรับการดำเนินแบบ Open Circuit การแสดงความหนาแน่นของกําชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่ 6.3 กรัมต่อลิตร โดยจะไม่มีการสร้างค่าเตือนอื่น ๆ

DENSITY  
6.4  $\frac{\text{g}}{\text{L}}$

สำหรับการดำเนินแบบ Closed Circuit การแสดงความหนาแน่นของกําชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่ 5.2 กรัมต่อลิตร และสีแดงที่ 6.3 กรัมต่อลิตร โดยจะไม่มีการสร้างค่าเตือนอื่น ๆ

ความหนาแน่นของกําชเป็นค่าโดยประมาณที่อิงจากกําชทำเจือจางและ PPO2 ของระบบบวกจรปีด

คุณอาจแปลงใจเพื่อสืบของค่าเตือนความหนาแน่นของกําช pragqux ที่ความลึกไม่มาก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่เราเลือกใช้ระดับเหล่านี้ โดยเริ่มที่หน้า 66 นี้ (คำแนะนำในหน้า 73)

[Anthony, T.G and Mitchell, S.J. Respiratory physiology of rebreather diving. In: Pollock NW, Sellers SH, Godfrey JM, eds. Rebreathers and Scientific Diving. Proceedings of NPS/NOAA/DAN/AAUS June 16-19, 2015 Workshop. Durham, NC; 2016.](#)

## เวลาสิ้นสุดการดำเนิน (DET)

DET  
6:42

คล้ายกับ TTS แต่แสดงข้อมูลเป็นช่วงเวลาของวัน

ช่วงเวลาของวันที่คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้องขึ้นสู่ผิวน้ำหากคุณเริ่มออกดำเนินทันที, ดำเนินที่อัตรา 10 mpm หรือ 33 fpm, เปลี่ยนถังกําชเมื่อได้รับการแจ้งเตือน และพกน้ำเพื่อลดความกดอากาศทุกครั้งตามที่ระบบแนะนำ



## แรงดัน

PRESSURE mBar  
SURF 1013 NOW 1011

แรงดันมีหน่วยเป็นมิลลิบาร์ โดยจะมีการแสดง 2 ค่า "ได้แก่ แรงดันที่ผิวน้ำ (surf) และแรงดันปัจจุบัน (now)

โปรดทราบว่าค่าแรงดันปกติที่ระบุต้น้ำที่จะเท่ากับ 1,013 มิลลิบาร์ แต่ค่านี้อาจผันแปรตามสภาพอากาศ (ความกดอากาศ) ยกตัวอย่างเช่น แรงดันที่ผิวน้ำอาจต่ำถึง 980 มิลลิบาร์ในระบบแรงดันต่ำ หรือสูงถึง 1,040 มิลลิบาร์ในระบบแรงดันสูง

ด้วยเหตุนี้ PPO2 ที่แสดงบนผิวน้ำอาจไม่ตรงกับ FO2 (สัดส่วนของ O2) แต่ PPO2 ที่แสดงยังคงถูกต้อง

ระบบจะตั้งค่าแรงดันที่ผิวน้ำตามค่าแรงดันต่ำสุดที่นาฬิกาดำเนินสัมผัสในช่วง 10 นาทีก่อนที่จะเริ่มการดำเนิน ดังนั้น จะมีการคำนวณค่าระดับความสูงโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าระดับความสูงเป็นพิเศษ

## วันที่และเวลา

ในรูปแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง รูปแบบเวลาสามารถเปลี่ยนได้ในเมนูการตั้งค่านาฬิกา

DATE 28-Jun-15	TIME 16:31	DATE 28-Jun-15	TIME 4:31 pm
-------------------	---------------	-------------------	-----------------

## นาฬิกาบันถอยหลัง

TIMER  
5:42

นาฬิกาจับเวลาที่เรียบง่าย นาฬิกาบันถอยหลังจะแสดงในหน้าจอแบบปรับแต่งเองเท่านั้น ไม่มีในແควาข้อมูล



## Stack Timer (นาฬิกานับถอยหลังสารฟอก)

STACK USED	REMAINING
0:00	3:00

ในโภมด CC การเปิดใช้งานนาฬิกานับถอยหลังสารฟอกจะช่วยติดตามการใช้งานถังฟอก CO<sub>2</sub> เมื่อเปิดใช้งานในเมนู Advanced Config 4 (การกำหนดค่าขั้นสูง 4) นาฬิกานับถอยหลังนี้จะแสดงเวลาที่ใช้ไปในการดำเนินหรือเวลาที่เปิดเครื่องไว้ รวมถึงเวลาที่เหลืออยู่

สำหรับตัวเลือกการตั้งค่านาฬิกานับถอยหลังสารฟอกและค่าแนะนำในการติดตั้ง [โปรดดูหน้า 73](#)

เมื่อนาฬิกานับถอยหลังสารฟอกมีเวลาเหลือน้อยกว่า 60 นาที เวลาของสารฟอกที่เหลือจะแสดงเป็นสีเหลืองกลับสี และการแจ้งเตือน STACK TIME WARN จะปรากฏ

STACK USED	REMAINING
2:05	0:55

เมื่อนาฬิกานับถอยหลังสารฟอกมีเวลาเหลือน้อยกว่า 30 นาที เวลาของสารฟอกที่เหลือจะแสดงเป็นสีแดงกะพริบ และการแจ้งเตือน STACK TIME ALARM จะปรากฏ การแจ้งเตือน Stack Time จะคงอยู่บนหน้าจอเพื่อแจ้งว่าเวลาที่เหลือของสารฟอกต้องได้รับความสนใจทันที

STACK USED	REMAINING
2:45	0:15

หากเวลาสารฟอกที่เหลือตกไปต่ำกว่าศูนย์ เวลาจะนับต่อเป็นจำนวนลบและแสดงเป็นสีแดงกะพริบ โปรดทราบว่าการแสดงผลเวลาของสารฟอกที่เหลือขนาดเล็กจะไม่นับต่อเป็นจำนวนลบเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

STACK USED	REMAINING
3:05	-0:05



## กราฟແຄນแสดงข้อมูลเนื้อเยื่อ



กราฟແຄນแสดงข้อมูลเนื้อเยื่อจะแสดงความตึงเครียดของเนื้อเยื่อที่เกิดจากกําชเชื้อยในส่วนของเนื้อเยื่อตามโนมเดล ZHL-16C ของ Bühlmann

โดยส่วนของเนื้อเยื่อที่เร็วที่สุดจะแสดงด้านบน และส่วนที่ช้าที่สุดจะแสดงด้านล่าง แต่ละແຄນคือปริมาณรวมของไนโตรเจนกับความตึงกําชเชื้อยีเลี่ยม ส่วนแรงดันจะเพิ่มไปทางด้านขวา

เส้นแนวตั้งสีฟ้าจะแสดงแรงดันของกําชเชื้อยที่หายใจเข้า เสนสีเหลืองคือแรงดันโดยรอบ เสนสีแดงคือแรงดัน ZHL-16C M-Value

เนื้อเยื่อที่มีภาวะเกินอิ่มตัวสูงกว่าแรงดันโดยรอบจะแสดงเป็นสีเหลือง และเนื้อเยื่อที่มีภาวะเกินอิ่มตัวสูงกว่า M-Value จะแสดงเป็นสีแดง

โปรดทราบว่าระดับของเนื้อเยื่อแต่ละส่วนนั้นแตกต่างกัน ซึ่งเหตุผลที่ແຄນต่าง ๆ มีระดับในลักษณะนี้ก็เพื่อให้มองเห็นถึงความตึงเครียดของเนื้อเยื่อในแบบของความเสี่ยงได้ (กล่าวคือ ใกล้ถึงขีดจำกัดดังเดิมสาหรับภาวะเกินอิ่มตัวตามโนมเดลของ Bühlmann กีเปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ ระดับนี้จะเปลี่ยนไปตามความลึก เนื่องจากเสน M-Value ก็จะเปลี่ยนไปตามความลึกเช่นกัน



## ด้วยร่างกราฟແຄນแสดงข้อมูลเนื้อเยื่อ



ที่ผิวน้ำ (อิ่มตัวด้วยอากาศ)  
หมายเหตุ: กําชเชื้อยที่ N<sub>2</sub> 79% (O<sub>2</sub> หรืออากาศ 21%)



หลังดำลง



ขณะรับกําชเข้าสู่ร่างกาย



ขณะพักน้ำที่ระดับลึก



ขณะพักน้ำครั้งสุดท้าย  
หมายเหตุ: ขณะนี้กําชเชื้อยที่ O<sub>2</sub> 50% และ N<sub>2</sub> 50%



## 4.7. หน้าจอเล็ก

หน้าจอเล็กจะมีตัวเลือกสำหรับการปรับแต่งข้อมูลมากขึ้น โดยต้องแลกกับขนาดตัวอักษรที่เล็กลง

มีหน้าจอเล็กที่ปรับแต่งแยกได้ 2 หน้าจอ ซึ่งจะใช้ร่วมกันในโนมด OC Tec และ CC/BO หน้าจอเล็กจะใช้ได้สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเองในด้านข้างและขวาเท่านั้น

DEPTH	TIME	STOP	TIME
13.2	36	12	2
Δ+5	-4	CEIL	CNS 21%
GF99	37%	11	P02 1.09
SfGF	180		MOD 22m
02/HE		NDL	TTS
OC	50/00	0	27

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งหน้าจอเล็กสามารถดูได้ที่ [หน้า 67](#)

### Mini 1 Setup

► Top	Δ+5
Center	GF99
Bottom	Surf GF
	Δ+5 --
Change	GF99 0%
	SfGF 0%
Save	

สามารถแสดงช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้สูงสุด 9 ช่องพร้อมกันในหน้าจอเล็กที่มีข้อมูลครบถ้วน ตำแหน่งกล่องที่ปรับแต่งเอง และการใช้ตัวเลือกการแทนที่ NDL หากจัดการอย่างไม่เหมาะสมสมอาจทำให้มีข้อมูลมากเกินไป

ควรระวังไม่ให้ข้อมูลที่เพิ่มมาดึงความสนใจของคุณไปจากข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับประเภทการดำเนินการที่คุณทำอยู่

## 4.8. การแจ้งเตือน

ส่วนนี้จะอธิบายการแจ้งเตือนประเภทต่าง ๆ ที่นาฬิกาดำเนินการแสดงแก่นักดำน้ำ

สามารถดูรายการแจ้งเตือนหลักที่นักดำน้ำอาจพบที่ [หน้า 25](#)

### การใช้รหัสสี

การใช้รหัสสีสำหรับข้อความจะช่วยดึงดูดความสนใจมาที่ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

ข้อความ สีขาว ระบุถึงสภาพการณ์ปกติตามค่าตั้งต้น


โปรดทราบว่าคุณสามารถเลือกสีสภาพการณ์ปกติได้จากเมนู การกำหนดค่าขั้นสูง ตามที่อธิบายไว้ใน [หน้า 71](#)

ข้อความ สีเหลือง ใช้สำหรับข้อความแจ้งเตือนที่ไม่ได้อันตรายในทันที แต่ควรได้รับความสนใจ



ตัวอย่างค่าเตือน -  
มีกําชีวิตรักษาในช่อง

ข้อความ สีแดงกะพริบ ใช้สำหรับการแจ้งเตือนขั้นวิกฤตที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับความสนใจในทันที



ตัวอย่างค่าเตือนขั้นวิกฤต -  
การหายใจด้วยกําชีวิตรักษาในช่องที่ต่อไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต



### ผู้ใช้ที่ตอบอดสี

คำเตือนหรือคำเตือนขั้นวิกฤตจะสามารถแยกแยะได้โดยไม่ต้องใช้สี

คำเตือน จะแสดงบนพื้นหลังสีพื้นที่กลับสี



ไม่กะพริบ

คำเตือนขั้นวิกฤต จะกะพริบสลับระหว่างข้อความกลับหัวและข้อความปกติ





## ประเภทของการแจ้งเตือน

นาฬิกาดำน้ำเครื่องนี้จะแสดงการแจ้งเตือนสองประเภท การแจ้งเตือนหลักและการแจ้งเตือนต่อเนื่อง

### การแจ้งเตือนหลัก

การแจ้งเตือนหลักแต่ละครั้งจะแสดงเป็นข้อความสีเหลือง ในแ考核ล่าง จนกว่าจะถูกกดทิ้ง

คุณสามารถกดทิ้งการแจ้งเตือนได้โดยการกดปุ่มใดปุ่มนึง



ตัวอย่างเช่น ข้อความ "HIGH PPO2" จะปรากฏหากค่า PPO2 เฉลี่ย สูงเกินขีดจำกัด PPO2 เป็นเวลานานกว่า 30 วินาที

การแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดจะแสดงขึ้นเป็นอันดับแรก หากเกิด ข้อผิดพลาดหลายรายการในเวลาเดียวกัน การแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุด จะแสดงก่อน ลังการแจ้งเตือนแรกโดยการกดปุ่มเพื่อดูการแจ้งเตือน ถัดไป

หากเปิดสัญญาณเตือนแบบลับๆ เครื่องจะสั่นเมื่อมีการเตือนแรกเกิดขึ้น และจะสั่นทุก ๆ 10 วินาทีจนกว่าจะได้รับความสนใจ

ตารางการแจ้งเตือนหลักที่นักดำน้ำอาจได้รับที่ [หน้า 25](#)


การแจ้งเตือนต่อเนื่อง  
การแจ้งเตือนต่อเนื่องจะเสริม  
การแจ้งเตือนหลัก โดยจะแสดงเมื่อ ประภากฎสภาพการณ์อันตรายจนกว่า สภาพการณ์นั้นจะได้รับการแก้ไข

จะไม่สามารถกดทิ้งการแจ้งเตือน ต่อเนื่องได้มือสภาพการณ์นั้นยังคงอยู่

ตัวอย่างเช่น: เมื่อ PPO2 อยู่ในระดับที่ ไม่ปลอดภัย

- ข้อความแ egal ที่แสดงข้อความ "Low PPO2 (PPO2 ต่ำ)" หรือ "High PPO2 (PPO2 สูง)"
- PPO2 และค่าก้าวจะได้รับ การไฮไลต์และกะพริบ

การแจ้งเตือนต่อเนื่องเหล่านี้จะหายไป โดยอัตโนมัติเมื่อ PPO2 กลับมาอยู่ใน ระดับที่ปลอดภัย



ตัวอย่างการแจ้งเตือนต่อเนื่อง "Low PPO2 (PPO2 ต่ำ)"



ตัวอย่างการแจ้งเตือนต่อเนื่อง "High PPO2 (PPO2 สูง)"

### ข้อจำกัดของสัญญาณเตือน

ระบบการเตือนทุกระบบมีจุดอ่อนที่เหมือนกัน

นั่นคือ ระบบอาจส่งสัญญาณเตือนเมื่อเหตุผิดพลาดนั้น ไม่มีอยู่จริง (ผลบวกลง) หรืออาจไม่ส่งสัญญาณเตือน เมื่อมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้น (ผลบวกลง)

ให้ดูบนส่วนต่อสัญญาณเตือนที่คุณพบ แต่ "อย่าได" วางใจในสัญญาณเตือนเหล่านั้น วิจารณญาณ การศึกษา และประสบการณ์ของคุณต่อกระป้องกันที่ดีที่สุด ให้ เตรียมแผนรับมือกับความผิดพลาดของระบบไว้เสมอ ค่อยๆ สั่งสมประสบการณ์ และดำเนินการอย่างเหมาะสมกับ ประสบการณ์ที่คุณมี



## สัญญาณเตือนแบบสั้น

นอกเหนือจากการแจ้งเตือนที่มองเห็นแล้ว Perdix 2 ยังมีสัญญาณเตือนแบบสั้นเพื่อแจ้งนักดำน้ำถึงค่าเตือน ข้อผิดพลาด และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการดำน้ำได้อย่างรวดเร็ว

หากเปิดใช้งาน สัญญาณเตือนแบบสั้นจะเกิดขึ้นเมื่อระยะเวลาพักเพื่อความปลอดภัยเริ่มขึ้น หยุดชั่วคราว หรือเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ สัญญาณเตือนแบบสั้นยังจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการกระตุนให้มีการแจ้งเตือนหลัก และจะเกิดข้ามๆ กัน 10 วินาทีจนกว่าจะมีการตอบสนอง

มีสภาวะต่อเนื่องบางประการ เช่น PPO2 ต่ำที่จะทำให้สั้นต่อเนื่องจนกว่าสภาวะดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

สามารถเปิดปิดสัญญาณเตือนแบบสั้นได้ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ตามที่อธิบายใน มีการอธิบาย Alerts Setup (การตั้งค่าสัญญาณเตือน) ที่หน้า 68, หรือใน มีการอธิบาย Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ที่หน้า 55

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทดสอบระบบสั้นในเมนู การตั้งค่าการดำน้ำ และควรใช้เป็นประจำก่อนการดำน้ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสั้นทำงานอย่างถูกต้อง

### ระบบสั้นใช้แบตเตอรี่

สัญญาณเตือนแบบสั้นจะใช้ได้ต่อเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 1.5V หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอโอดอนชนิดชาาร์จช้าได้ 3.7V

### ข้อควรระวัง

แม้ว่าสัญญาณเตือนแบบสั้นจะมีประโยชน์มาก แต่ได้ใช้พึงพาในเรื่องของความปลอดภัย อุปกรณ์เกลิกไกและไฟฟ้าอาจทำงานบกพร่องและจะทำงานบกพร่องได้อย่างแน่นอน

ให้ตระหนักอยู่เสมอถึงระดับความลึกที่คุณอยู่ ขีดจำกัดที่ไม่ต้องพกน้ำ ปริมาณกําช และความต้องการดำเนินการที่สำคัญอื่น ๆ เพราะในท้ายที่สุดแล้ว คุณคือผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของตัวคุณเอง

## 4.9. รายการแจ้งเตือนหลัก

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการแจ้งเตือนหลัก ๆ ที่คุณอาจเห็น ความหมาย และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

หากมีการกระตุนให้แสดงคำเตือนพร้อมกันหลายรายการ ค่าเตือนที่มีความสำคัญสูงสุดจะปรากฏขึ้น คุณสามารถล้างการแจ้งเตือนดังกล่าวโดยการกดปุ่มได้ก็ได้เพื่อดูการแจ้งเตือนถัดไป

### ติดต่อ Shearwater

รายการแจ้งเตือนต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุมการแจ้งเตือนทั้งหมด หากคุณพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดหมาย โปรดติดต่อ Shearwater ที่ info@shearwater.com

การแสดงผล	ความหมาย	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
Warning <b>LOW PPO2</b> Confirm	ค่า PPO2 ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ในเมนูขีดจำกัด PPO2	เปลี่ยนกําชที่คุณໃใช้หายใจ เป็นกําชที่ปลอดภัยสำหรับความลึกปัจจุบัน
Warning <b>HIGH PP02</b> Confirm	ค่า PPO2 สูงกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ในเมนูขีดจำกัด PPO2	เปลี่ยนกําชที่คุณใช้หายใจ เป็นกําชที่ปลอดภัยสำหรับความลึกปัจจุบัน
Warning <b>MISSED DECO STOP</b> Confirm	มีการละเมิดค่าแนะนำให้พักน้ำเพื่อลดความกดอากาศที่จะเป็น	มีการตั้งค่าความลึกเกินกว่าระดับความลึกของจุดพักที่แสดงในปัจจุบัน ค่อยสังเกตอาการของ DCS และใช้ Conservatism มากขึ้นสำหรับการดำเนินช้าในอนาคต
Warning <b>FAST ASCENT</b> Confirm	การดำเนินชั้นคงระดับความเร็วอยู่ที่อัตราเร็วกว่า 10 ม./นาที (33 ฟต./นาที)	ดำเนินอัตราที่ช้าลง ค่อยสังเกตอาการของ DCS และใช้ Conservatism มากขึ้นสำหรับการดำเนินช้าในอนาคต



การแสดงผล	ความหมาย	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
Warning Confirm <b>LOW BATTERY INT</b>	แบตเตอรี่ภายในเครื่องด่า	เปลี่ยนแบตเตอรี่
Warning Confirm <b>TISSUES CLEARED</b>	ปริมาณกําชีชื่อยในเนื้อเยื่อ ระดับที่ต้องลดความกด อากาศได้รับการดึงค่าให้อ่อนยุทธ์ ระดับดังต่อไป	วางแผนการดำเนินขั้นตอน ข้อมูลที่ได้รับ
Warning Confirm <b>VERY HIGH CNS</b>	นาฬิกาบอกเวลาแสดง ความเป็นพิษที่ส่งผลต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เกิน 150%	สลับเป็นกําชีชื่ม PPO2 ต่ำกว่า หรือตัวชี้สูงสุดที่ ตันกว่า (ตามค่าเพดานที่ อนุญาตสำหรับการลด ความกดอากาศ)
Warning Confirm <b>HIGH CNS</b>	นาฬิกาบอกเวลาแสดง ความเป็นพิษที่ส่งผลต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เกิน 90%	สลับเป็นกําชีชื่ม PPO2 ต่ำ กว่า หรือตัวชี้สูงสุดที่ ตันกว่า (ตามค่าเพดานที่ อนุญาตสำหรับการลด ความกดอากาศ)
Alert Confirm <b>Low NDL Alert</b>	ค่า NDL ต่ำกว่าค่าสัญญาณ เตือน NDL ต่ำ (เฉพาะเมื่อ สัญญาณเตือนเปิดใช้งานอยู่)	ดำเนินทันทีเพื่อล็อกเลี้ยง การบังคับลดความกดอากาศ
Alert Confirm <b>Depth Alert</b>	ระดับความลึกเกินกว่าค่า สัญญาณเตือนระดับความลึก (เฉพาะเมื่อสัญญาณเตือนเปิด ใช้งานอยู่)	ดำเนินให้สูงกว่าขีดจำกัด ระดับความลึก
Alert Confirm <b>Time Alert</b>	เวลาในการดำเนินกิจกรรม สัญญาณเตือนเวลา (เฉพาะ เมื่อสัญญาณเตือนเปิดใช้ งานอยู่)	ยุติการดำเนินอย่างปลอดภัย
No Comms 210 ----- B A R ----- B A R	ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลา 30 ถึง 90 วินาที	ดูส่วน ปัญหาการเชื่อมต่อ เครื่องส่งสัญญาณ ที่หน้า 49 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
No Comms ----- B A R ----- B A R	ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลา 90 วินาทีขึ้นไป	ดูส่วน ปัญหาการเชื่อมต่อ เครื่องส่งสัญญาณ ที่หน้า 49 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Warning Confirm <b>AI LOST COMMS</b>		

การแสดงผล	ความหมาย	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
Low Bat 3042 ----- S S ----- S S	แบตเตอรี่ของเครื่องส่ง สัญญาณเหลืออยู่	เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส่ง สัญญาณ
Warning Confirm <b>T1 LOW BATTERY</b>		
T1 260 ----- B A R ----- B A R	แรงดันของถังเก็บแรงดันที่วัด ได้มากกว่า 10%	ตั้งค่าแรงดันที่วัดได้อย่าง ถูกต้องในเมนู AI Setup (การตั้งค่า AI) หน้า 65
T1 24 ----- B A S ----- B A S	+ Warning Confirm <b>T1 CRITICAL PRES</b>	ระดับแรงดันสูงลดลงต่ำกว่า แรงดันวิกฤต ระวังกําชีชื่อเหลืออยู่เรื่ม ลื้นสุดการดำเนินขั้นตอนคุณ และตัวชี้สูงผ่านไปโดยมี การควบคุม
GTR T1 ----- ---		ไม่มี GTR เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ ไม่มี GTR จะปรากฏขณะ ดำเนิน
GTR T1 wait		ไม่มี GTR เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ ไม่มี หลังผ่านไปสองสาม นาที จะมีการรวมรวมข้อมูล ที่พิจารณาสำหรับการ การแสดงผล
Error Confirm <b>WATCHDOG RESET</b>		หากเกิดขึ้นมากกว่านี้ครั้ง เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้ง กับ Shearwater Research Inc.
Error Confirm <b>UPGRADE RESET</b>		การรีเซ็ตเมื่อประกายขึ้นหลัง การอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่ง เป็นเหตุการณ์ปกติที่แสดงว่า <sup>†</sup> นาฬิกาดำเนินໄດ้รับการรีบูต หลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์
Error Confirm <b>UPGRADE FAIL</b>		การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว ซึ่งอาจเนื่องมาจาก ข้อผิดพลาดทาง การสื่อสารหรือไฟล์ ที่เสียหาย
		โปรดลองอัปเกรดเฟิร์มแวร์ อีกครั้ง ติดต่อ Shearwater หากยังประสบปัญหาอยู่



## 4.10. การพักเพื่อลดความกดอากาศ

ไม่มีการพักเพื่อความปลดภัยในโหมดการดำน้ำชิงเทคนิค การพักเพื่อลดความกดอากาศ หรือ Decompression Stop เป็นการพักที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเนื่องมาจากการลดความกดอากาศ (DCI)



ห้ามดำน้ำเกินระดับที่คุณได้รับการฝึกอบรม

ดำเนินแบบต้องพักเพื่อลดความกดอากาศต่อเมื่อคุณได้ผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมเท่านั้น

การดำเนินโดยมีสิ่งกีดขวางหนึ่งอื่นๆ ระหว่างภาระและกระดูกได้ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินในถ้ำหรือเรือจม หรือมีข้อกำหนดในการพักเพื่อลดความกดอากาศ จะมีความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ให้เตรียมแผนรับมือกับความผิดพลาดของระบบ ไว้เสมอและอย่าพึงพาข้อมูลจากเพียงแหล่งเดียว

การพักเพื่อลดความกดอากาศจะเกิดขึ้นทุก ๆ 10 ฟุต (3 ม.)

หน้าจอการพักเพื่อลดความกดอากาศจะแสดงดังนี้

การแสดงข้อมูลการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ  
เมื่อ NDL ถึงศูนย์ ข้อมูลการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศจะเริ่มปรากฏที่ด้านขวาของແຄວນ

DEPTH	TIME	STOP	TIME
27.2	62	27	2

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการพักเพื่อลดความกดอากาศ หากคุณดำเนินเห็นใจดูพักน้ำปั๊บจนบันของคุณ ข้อมูลการลดความกดอากาศจะแสดงเป็น **สีแดงกะพริบ**

DEPTH	TIME	STOP	TIME
25.2	62	27	2

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ ที่สำคัญจะส่งผลให้มีการแจ้งเตือน “MISSED STOP” (พลาดการพัก) กดปุ่มไดก์ไดเพื่อกดทิ้งการแจ้งเตือนนี้

Warning	Confirm
MISSED DECO STOP	

การพักเพื่อลดความกดอากาศเสร็จสิ้น

ตัวนับ Deco Clear (การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ) จะเปิดใช้งานเป็นค่าดั้งเดิม เมื่อมีการพักเพื่อลดความกดอากาศครบห้องหมัดแล้ว ตัวนับ Deco Clear (การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ) จะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์

หากปิดการใช้งานตัวนับ Deco Clear (การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ) หน้าจอจะแสดงว่า “Clear”



ไม่มีการล็อกการเข้าใช้งานเมื่อละเมิดจุดพักเพื่อลดความกดอากาศ

ไม่มีการล็อกการเข้าใช้งานเครื่องหรือการลงโทษอื่นใดเมื่อละเมิดจุดพักเพื่อลดความกดอากาศ

นโยบายของ Shearwater คือการให้คำเตือนที่ชัดเจนว่ามีการไม่ปฏิบัติตามการพักเพื่อลดความกดอากาศที่กำหนด เพื่อให้คุณตัดสินใจตามที่คุณได้รับการฝึกอบรมมา

คุณอาจติดต่อผู้ให้บริการประภากับยจาก การดำเนินของคุณ ติดต่อเชมเบอร์เพิ่มความกดกลับ (re-compression chamber) ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือให้การรักษาพยาบาลตามที่คุณได้รับการฝึกอบรมมา



## 5. การลดความกดอากาศและ Gradient Factor

นาฬิกาดำน้ำที่ใช้อัลกอริทึมสำหรับลดความกดอากาศพื้นฐานของ Bühlmann ZHL-16C ซึ่งมีการปรับแก้โดยใช้ Gradient Factors ที่พัฒนาโดย Erik Baker เราได้นำมาอธิบายของเขามาสร้างโภคด์ของเราเองเพื่อนำไปใช้ เราขอขอบคุณ Erik สำหรับงานด้านการศึกษาของเขาก่อนอัลกอริทึมการลดความกดอากาศ แต่เขามีมีส่วนรับผิดชอบได้ ฯ สำหรับโภคด์ที่เราเขียน

นาฬิกาดำน้ำจะใช้ Gradient Factor ซึ่งจะคำนวณ Conservatism หล่ายระดับ ระดับ Conservatism จะเป็นคู่ตัวเลข เช่น 30/70 สำหรับค่าอธิบายโดยละเอียด โปรดดูหนทางความที่ยอดเยี่ยมของ Erik Baker ได้ที่ “Clearing Up The Confusion About Deep Stops” และ “Understanding M-values” บทความเหล่านี้มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยคุณอาจลองสืบค้นคำว่า “Gradient Factors” บนเว็บ


ค่า Conservatism ตั้งต้นของระบบจะขึ้นอยู่กับ荷模การดำน้ำ

สำหรับ荷模 OC Rec การตั้งค่า Conservatism ตั้งต้นจะอยู่ที่ระดับปานกลาง (40/85)

สำหรับ荷模 OC Tec และ CC/BO ซึ่งมีการสันนิชฐานว่าจะมีการลดความกดอากาศบ้าง ค่าตั้งต้นจะอยู่ในระดับที่รวมตั้งไว้ที่ 30/70 ระบบมีตัวเลือกการตั้งค่าที่เป็นเชิงรุกกว่าค่าตั้งต้น

อย่างไรก็ตาม GF จะกว่าคุณจะเข้าใจผลที่ตามมา

กราฟจาก “Clearing Up The Confusion About Deep Stops” โดย Erik Baker  
กราฟความตัน: Gradient Factors



แรงตันโดยรอบ, ค่าสัมบูรณ์ (ความลึกเพิ่มขึ้น > )

- Gradient Factor เป็นเพียงเศษส่วน (หรือเปอร์เซ็นต์) ของ M-value Gradient
- Gradient Factor (GF) มีค่าตั้งแต่ 0% ถึง 100%
- Gradient Factor 0% จะแทนเส้นแรงตันโดยรอบ
- Gradient Factor 100% จะแทนเส้น M-value
- Gradient Factor จะปรับสมการ M-value เดิมสำหรับ Conservatism ภายใต้เงื่อนไขของการลดความกดอากาศ
- ค่า Gradient Factor ที่ต่ำกว่า (GF Lo) ระบุระดับความลึกของการพักครั้งแรก ใช้เพื่อคำนวณ Deep Stop ถึงความลึกของ “Deco Stop” ที่ลึกที่สุดที่เป็นไปได้”
- ค่า Gradient Factor ที่สูงกว่า (GF Hi) ระบุภาวะเกินอัมตัวของเนื้อเยื่ออเมืองสู่ผิวน้ำ



## 5.1. ความแม่นยำของข้อมูลการลดความกดอากาศ

ข้อมูลการลดความกดอากาศที่นาฬิกาดำเนินน้ำนี้แสดง รวมทั้ง NDL ระดับความลึกสำหรับการพัก เวลาในพัก และ TTS ล้วนเป็นการคาดคะเนทั้งสิ้น ค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณใหม่อย่างต่อเนื่อง และจะเปลี่ยนไปเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ความแม่นยำของการคาดคะเนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่สร้างขึ้น โดยอัลกอริทึมสำหรับการลดความกดอากาศ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจสมมติฐานเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการคาดคะเนการลดความกดอากาศที่แม่นยำ

ระบบจะสั่นนิษฐานว่านักดำน้ำจะดำเนินการในอัตราความเร็ว 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที) การดำเนินการในอัตราที่เร็วกว่ามากหรือช้ากว่ามาก จะส่งผลต่อการลดความกดอากาศ นอกจากนี้ ระบบจะสั่นนิษฐานว่า นักดำน้ำนำก้าชนาด้วยแล้วและมีแผนจะใช้ทุก ก้าชที่ปิดใช้งานอยู่ การปิดใช้งานก้าชที่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ทั้งไว้จะส่งผลให้ข้อมูลเวลาในการขึ้นสูบวัน ข้อมูลการพักเพื่อลดความกดอากาศ และเวลาในการลดความกดอากาศที่แสดงนั้นคลาดเคลื่อน

ระหว่างที่ดำเนิน ระบบจะสั่นนิษฐานว่านักดำน้ำจะพักเพื่อลดความกดอากาศโดยใช้ก้าชที่มี PPO2 สูงสุดที่ต่ำกว่าค่า OC Deco PPO2 (ค่าตั้งต้น 1.61) หากมีก้าชที่ต่ำกว่าที่ใช้ได้ ก้าชปั๊จุบันจะแสดงเป็นสีเหลือง ซึ่งระบุว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนก้าชเกิดขึ้น การคาดคะเนการลดความกดอากาศที่แสดงจะสั่นนิษฐานว่าจะมีการใช้ก้าชที่ต่ำกว่าที่สุดเสมอ แม้ว่าจะยังไม่ได้สัมภัยไปใช้ก้าชที่ต่ำกว่า การคาดคะเนการลดความกดอากาศจะแสดงเสมือนว่าการสัมภัยจะเกิดขึ้นภายในอีก 5 วินาทีข้างหน้า

นักดำน้ำอาจต้องพักลดความกดอากาศนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งอาจได้รับการคาดคะเนเวลาขึ้นสูบวันคลาดเคลื่อน หากนักดำน้ำไม่สัมภัยไปใช้ก้าชที่ต่ำกว่าตามการแจ้งเตือนของนาฬิกาดำเนิน

ตัวอย่าง: นักดำน้ำที่ตั้งแบบต้องลดความกดอากาศไปที่ระดับ 40 ม./131 ฟุต เป็นเวลา 40 นาทีด้วยการตั้งค่า GF ที่ 45/85 มีสองก้าชที่ตั้งโปรแกรมไว้ในนาฬิกาดำเนินและเปิดใช้งานอยู่ นั่นคือ 21/00 และ 99/00 ตารางลดความกดอากาศของนักดำน้ำ จะคำนวณจากการหายใจด้วยออกซิเจน 21% สำหรับช่วงเวลา ที่ดำเนิน ช่วงเวลาที่อยู่ใต้น้ำ และช่วงเวลาที่ดำเนินจนกว่านักดำน้ำ จะดำเนินถึงระดับ 6 ม./20 ฟุต ที่ระดับ 6 ม./20 ฟุต ค่า PPO2 ของก้าช 99/00 จะอยู่ที่ 1.606 (ต่ำกว่า 1.61) จึงเป็นก้าชสำหรับลดความกดอากาศที่ต้องใช้ได้

ข้อมูลสำหรับการพักเพื่อลดความกดอากาศที่เหลือจะได้รับ การคำนวณและแสดงโดยสั่นนิษฐานว่านักดำน้ำจะเปลี่ยนไปใช้ ก้าชที่ต่ำกว่า โปรไฟล์ดำเนินน้ำร่างกายพักเหล่านี้จะใช้เวลา 8 นาที ที่ 6 ม./20 ฟุต และ 12 นาทีที่ 3 ม./10 ฟุต หากนักดำน้ำไม่ได้สัมภัย 99/00 นาฬิกาดำเนินน้ำจะไม่อนุญาตให้ขึ้นสูบวันก่อนกว่าจะมีการพยายามออกจากร่างกายอย่างเพียงพอ แต่นาฬิกาดำเนินจะยังคงสั่นนิษฐานว่านักดำน้ำกำลังจะเปลี่ยนก้าช และเวลาการลดความกดอากาศที่แสดงจะคลาดเคลื่อนอย่างมาก การพักที่ระดับ 6 ม./20 ฟุต จะใช้เวลา 19 นาที และการพักที่ 3 ม./10 ฟุต จะใช้เวลา 38 นาที ส่วนต่างของเวลารวมในการขึ้นสูบวันจะเท่ากับ 37 นาที

ในสถานการณ์ที่สูญเสียก้าชหรือในกรณีที่นักดำน้ำลืมปิดใช้งาน ก้าชที่ไม่ได้นำไปด้วยก่อนดำเนิน สามารถปิดใช้งานก้าชได้ในระหว่างดำเนินโดยไปที่ Main Menu (เมนูหลัก) -> Edit Gases (แก้ไขก้าช)



## 6. ตัวอย่างการดำเนินการ

### 6.1. ตัวอย่างการดำเนินการ OC Tec แบบง่าย

นี่คือตัวอย่างของหน้าจอที่อาจแสดงในการดำเนินการลดความกดอากาศแบบง่ายในโนมด OC Tec

1. การตั้งค่ากําช - วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการตรวจสอบรายการกําชก่อนการดำเนินการครั้ง หน้าจอจะมีอยู่ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) การดำเนินการนี้จะใช้อากาศเท่านั้น ปิดกําชทั้งหมดที่คุณไม่คิดที่จะใช้ในการดำเนินการครั้งนี้

2. ตรวจยืนยันการตั้งค่า - เพื่อความรอบคอบ ควรตรวจสอบ รายการตั้งค่าให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกต้องก่อนเริ่มการดำเนินการ ตั้งค่าบางส่วนจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่ออยู่ใต้น้ำ

3. วางแผนการดำเนินการ - ใช้เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศเพื่อตรวจสอบเวลาดำเนินการรวม กำหนดการสำหรับการลดความกดอากาศ และประเมินกําชที่ต้องใช้

เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในด้านมาพิกัดดำเนินการมีข้อจำกัดในการใช้งาน สำหรับการดำเนินการที่ซับซ้อน เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการดำเนินการในเดสก์ท็อปหรือสมาร์ทโฟน

4. ก่อนดำเนินการ - นี่คือหน้าจอที่ผู้นำก่อนที่จะดำเนิน หน้าจอนี้จะแสดงว่านาฬิกาดำเนินอยู่ในโนมด OC และมีการเลือก O2 21%

5. การดำเนินการ - ขณะที่ผ่านจุด 10 เมตร เวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ (TTS) จะแสดงหนึ่งนาที ซึ่งแสดงว่านาฬิกาดำเนินการคาดว่าดำเนินการจะดำเนินในอัตรา 10 เมตรต่อนาทีหรือ 33 ฟุตต่อนาที การคาดคะเนการลดความกดอากาศจะขึ้นอยู่กับอัตราการดำเนินการนี้

6. การลดลงของ NDL - ขีดจำกัดที่ไม่ต้องพักเพื่อลดความกดอากาศ (NDL) จะเริ่มด้วยตัวเลข 99 แต่ตัวเลขนี้จะเริ่มน้อยลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น หน้าจอนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องลดความกดอากาศในอีก 12 นาที

(อ่านต่อในหน้าถัดไป)

### ► OC Gases

A1	OC	On	21/00
2	OC	Off	00/00
3	OC	Off	00/00
4	OC	Off	00/00
5	OC	Off	00/00

Next Edit

### 1. การตั้งค่ากําช

### ► Deco Setup

Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	NDL
Clear Cntr	On

Next Edit

### 2. ตรวจยืนยันการตั้งค่า

OC	Depth	Time	RMV
Stp	030	030	14
30	bot	30	21/00 1640
12	asc	32	21/00 78
12	1	33	21/00 31
9	4	37	21/00 106
6	7	44	21/00 156

Quit Next

### 3. วางแผนการดำเนินการ

DEPTH	TIME	SURFACE
.0	10h58m	
PPO2	.21	
02/HE	NDL	TTS
OC 21/00	0	0

4. ก่อนดำเนินการ

DEPTH	TIME	STOP TIME
10.0	1	
PPO2	.42	
02/HE	NDL	TTS
OC 21/00	99	1

### 5. การดำเนินการ

DEPTH	TIME	STOP TIME
28.0	4	
PPO2	.80	
02/HE	NDL	TTS
OC 21/00	12	3

### 6. การลดลงของ NDL



7. ความลึกสูงสุด - ตอนนี้เรามีข้อกำหนดการลดความกดอากาศ การพักน้ำครั้งแรกของเราต่อที่ 12 เมตร โดยเราต้องอยู่ที่ความลึกนี้ไม่เกินหนึ่งนาที แม้ว่าจะมีการแสดงระยะเวลาการพักน้ำเป็นนาที แต่น้ำพิกัดต่ำน้ำจะคำนวณและเปลี่ยนเพดานตามเวลาจริง ซึ่งการพักน้ำอาจใช้เวลาและก่อนหน้านี้นาที

ตอนนี้เวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ (TTS) จะบว่าจะต้องใช้เวลา 26 นาทีในการดำเนินขึ้นสู่ผิวน้ำตามกำหนดการลดความกดอากาศที่คำนวณได้ในปัจจุบัน

8. อัตราการดำเนิน - ขณะที่ดำเนิน ตัวรับอัตราการดำเนินจะแสดง ลูกศรสองอัน หรือประมาณ 6 mpm / 20 fpm อัตราที่จะมากกว่า 10 mpm / 33 fpm ที่การคำนวณการลดความกดอากาศสันนิษฐาน เมื่อการดำเนินเป็นไปในอัตราที่มาก ข้อมูลจุดพักเพื่อลดความกดอากาศต้น ๆ อาจถูกล้างไปก่อนที่เราจะไปถึง

9. การพลาดจุดพักน้ำ - เมื่อเราดำเนินตื้นกว่าจุดพัก 6 เมตรของเรา ข้อมูลการพักเพื่อลดความกดอากาศจะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง การละเมิดข้อกำหนดในการพักที่สำคัญจะส่งผลให้มีการแจ้งเตือนการพลาดการพัก

10. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ - เมื่อเราทำการพักครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้น ความลึกและเวลาของการพักจะถูกแทนที่ด้วยตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ ซึ่งจะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์ นอกเหนือจากนี้ เราจะเห็นค่า NDL เป็น 99 นาทีอีกรัง เมื่อเราขึ้นสู่ผิวน้ำ ความลึกจะคืนค่าไปที่ 0 และหนึ่งนาทีต่อมาเมื่อน้ำพิกัดต่ำน้ำออก จากโนมดการดำเนิน ค่า NDL จะคืนค่าไปที่ 0 เช่นกัน

DEPTH	TIME	STOP	TIME
29.6	30	12	1
		PP02	
		.83	
0C	02/HE	NDL	TTS
21/00	0	26	

#### 7. ความลึกสูงสุด

DEPTH	TIME	STOP	TIME
16.4	33	9	4
		PP02	
		.55	
0C	02/HE	NDL	TTS
21/00	0	24	

#### 8. การดำเนิน

DEPTH	TIME	STOP	TIME
5.8	44	6	1
		PP02	
		.33	
0C	02/HE	NDL	TTS
21/00	0	14	

#### 9. การพลาดจุดพักน้ำ

DEPTH	TIME	CLEAR
3.0	61	2:14
		PP02
		.27
0C	02/HE	NDL
21/00	99	0

#### 10. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ



ไม่มีการนับถอยหลังการพักเพื่อความปลอดภัยในโนมดการดำเนินน้ำเชิงเทคโนโลยี

เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าการใช้เวลาเพิ่มที่จุดพักเพื่อลดความกดอากาศสุดท้ายจะลดความเสี่ยงต่อโรคจากการลดความกดอากาศโดยรวม

การตัดสินใจที่จะไม่เพิ่มการนับถอยหลังการพักเพื่อความปลอดภัยในโนมดการดำเนินน้ำเชิงเทคโนโลยีเกิดจากความตระหนักรู้ว่านักดำน้ำเชิงเทคโนโลยีจะวางแผนการลดความกดอากาศศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินเพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลดความกดอากาศ

ตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ โดยจะช่วยให้นักดำน้ำเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ที่จุดพักเพื่อความปลอดภัยสุดท้ายเพื่อยกระดับความระมัดระวัง



## 6.2. ตัวอย่างการดำเนินการ OC Tec แบบขั้นตอน

นี่คือตัวอย่างของหน้าจอที่อาจแสดงในการดำเนินการลดความกดอากาศด้วยหลัก Trimix ในโนมด OC Tec

ความลึกสูงสุด: 60 เมตร ก๊าซสำหรับใช้ใต้น้ำ: Trimix (18/45)  
เวลาที่อยู่ใต้น้ำ: 20 นาที ก๊าซสำหรับพกน้ำ: O2 50% และ 99%

1. การตั้งค่าก๊าซ OC - วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการตรวจสอบรายการก๊าซก่อนการดำเนินการแต่ละครั้ง หน้าจอจะมีอยู่ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ทุกก๊าซที่เปิดอยู่จะถูกนำมารายงานตามตารางการลดความกดอากาศ อย่าลืมปิดก๊าซที่คุณไม่ได้นำไปด้วยหรือไม่ได้วางแผนที่จะใช้

2. ตรวจสอบการตั้งค่า - เพื่อความรอบคอบ ควรตรวจสอบว่าการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกต้องก่อนเริ่มการดำเนินการทุกครั้ง นอกเหนือจาก การตรวจสอบก๊าซแล้ว เราแนะนำให้ยืนยันความถูกต้องของค่าต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่าระบบทุกหน้าด้วย

3. วางแผนการดำเนินการ - ใช้เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศ ในส่วน Dive Setup (การตั้งค่าการดำเนินการ) เพื่อตรวจสอบเวลาดำเนินการรวม กำหนดการสำหรับการลดความกดอากาศ และข้อกำหนดการใช้ก๊าซสำหรับการดำเนินการ

เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนการดำเนินการในเดสก์ท็อปหรือสมาร์ทโฟนสำหรับการดำเนินการแบบขั้นตอน เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในตัวนาฬิกาดำเนินการ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการยืนยันว่าการตั้งค่าของนาฬิกาดำเนินการจะดำเนินการอย่างไร กับความคาดหมายของคุณ

4. ก่อนดำเนินการ - ก่อนเริ่มการดำเนินการ เราจะเห็นว่าก๊าซที่ใช้อยู่ของเรามีอยู่ที่ 18/45 และแบตเตอรี่ของเรายังคงสามารถใช้งานได้ดี จุดที่นิยมที่แสดงเป็นการระบุว่ามีการใช้หน่วยเป็นเมตรอยู่

5. ต่อไป - เมื่อเราเริ่มต่อไป ระยะเวลาที่ดำเนินการจะเริ่มนับขึ้น PPO2 จะเพิ่มขึ้น และค่า NDL ที่แสดงจะลดลง

(อ่านต่อในหน้าถัดไป)

### ▶ OC Gases

1 OC	On	99/00
2 OC	On	50/00
A3 OC	On	18/45
4 OC	Off	00/00
5 OC	Off	00/00

Next

Edit

### 1. การตั้งค่าก๊าซ OC

### ▶ Deco Setup

Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	NDL
Clear Cntr	On
Next	Edit

### 2. การตั้งค่าการยืนยันการตั้งค่า

OC	Depth	Time	RMV
Stp	060	020	15
bot	20	18/45	
asc	23	18/45	
1	24	18/45	
1	25	18/45	
1	27	18/45	

Quit

Next

### 3. วางแผนการดำเนินการ - การพกน้ำที่กำหนดไว้

OC	Depth	Time	RMV
Gas Usage, in Liters	060	020	15
99/00: 461			
50/00: 518			
18/45: 2411			

Quit

Next

### 3. วางแผนการดำเนินการ - ความจำเป็นในการใช้ก๊าซ

DEPTH	TIME	SURFACE
.0		10h 58m
		PPO2
	.18	
	02/HE	NDL
OC	18/45	TTS

### 4. ก่อนดำเนินการ

DEPTH	TIME	STOP TIME
33.0	3	
		PPO2
	.73	
02/HE	NDL	TTS
OC	18/45	5
		4

### 5. การดำเนินการ



6. ความลึกสูงสุด - เมื่อ NDL ถึง 0 จะต้องมีการพักเพื่อลดความกดอากาศ ตอนนี้ข้อกำหนดการพักจะแสดงที่ด้านขวาบนของหน้าจอ โดย TTS ได้เพิ่มขึ้นเพื่อร่วมเวลา Deco Stop

7. การดำขึ้น - สามารถดำขึ้นไปที่ระดับ 24 เมตรได้อย่างปลอดภัย โดยต้องใช้เวลาที่จุดพักน้ำหนัก 2 นาที กราฟแบบทางด้านขวาของความลึกแสดงให้เห็นอัตราการดำขึ้น (10 mpm) ทั้งนี้ข้อมูลการลดความกดอากาศทั้งหมดคาดคะเนโดยสันนิษฐานว่าอัตราการดำขึ้นอยู่ที่ 10 เมตรต่อนาที

8. การเปลี่ยนกําช - ข้อมูลการลดความกดอากาศทั้งหมดคาดคะเนโดยสันนิษฐานว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นกําชที่ดีที่สุดเมื่อดำขึ้น ที่จุดพัก 21 ม. กําชที่ใช้หายใจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งระบุว่ามีกําชสำหรับหายใจที่ดีกว่าที่ใช้ได้ หากไม่มีการเปลี่ยนกําช การโหลดของเนื้อเยื่อจะได้รับการค่านวนโดยใช้กําชที่ใช้อยู่ แต่การพักเพื่อลดความกดอากาศที่คาดการณ์และการค่านวนเวลาจะสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนกําชจะเกิดขึ้นภายใน 5 วินาที สามารถเพิ่มหรือลบกําชที่ใช้ได้ขณะดำน้ำในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) > Define Gas (ระบุกําช)

9. PPO2 สูง - หลังจากที่เปลี่ยนเป็น O2 50% นักดำน้ำได้ดำลงสองสามเมตร PPO2 ที่หายใจเข้าได้เพิ่มขึ้นจนเกินค่าค่าเตือนตั้งต้น และค่าเตือน PPO2 สูงปรากฏขึ้น การกดปุ่มใด ๆ ก็ตามจะลบการแจ้งเตือนหลัก แต่สำหรับค่าเตือน PPO2 นาฬิกาดำน้ำจะยังคงสั่นต่อเพื่อเรียกความสนใจของนักดำน้ำจนกว่าสภาพการณ์ที่กระตุ้นค่าเตือน PPO2 จะได้รับการแก้ไข

10. การพลาดจุดพักน้ำ - นักดำน้ำได้ดำขึ้นไปที่ระดับที่ดีกว่าเพดานการลดความกดอากาศ ข้อมูลการลดความกดอากาศจะแสดงเป็นสีแดงกะพริบไม่นานหลังจากที่ค่าเตือนการพลาดจุดพักน้ำปรากฏขึ้น กดทึบค่าเตือนและหยุดสัญญาณเตือนแบบสั้นโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ให้ดำเนินอีกรอบในระดับที่ลึกกว่าความลึกของจุดพักเพื่อให้ข้อความกระปริบหายไป

11. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ - เมื่อลดความกดอากาศทั้งหมดตามที่กำหนดแล้ว ตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศจะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์

DEPTH	TIME	STOP	TIME
59.3	19 27	1	
	PPO2		
	1.73		
	02/HE	NDL	TTS
OC	18/45	0	58

6. ความลึกสูงสุด

DEPTH	TIME	STOP	TIME
42.4	22 24	2	
	PPO2		
	.93		
	02/HE	NDL	TTS
OC	18/45	0	54

7. การดำขึ้น

DEPTH	TIME	STOP	TIME
21.2	28 21	1	
	PPO2		
	.56		
	02/HE	NDL	TTS
OC	18/45	0	44

8. การเปลี่ยนกําช

DEPTH	TIME	STOP	TIME
23.1	29 18	1	
	PPO2		
	1.65		
	Warning	Confirm	
	HIGH PPO2		

9. High PPO2

DEPTH	TIME	STOP	TIME
7.2	40 9	6	
	PPO2		
	.86		
	Warning	Confirm	
	MISSED DECO		

10. การพลาดจุดพักน้ำ

DEPTH	TIME	CLEAR
3.0	67	5:03
	PPO2	
	1.30	
	02/HE	NDL
OC	99/00	99
		1

11. ล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ



## 6.3. ตัวอย่างการดำน้ำ CC

นี่คือตัวอย่างของหน้าจอที่อาจแสดงในการดำน้ำแบบลดความกดอากาศด้วยหลายกําชในโนมด CC/BO

ความลึกสูงสุด: 90 เมตร	กําชทำเจือจาง: Trimix (10/50)
เวลาที่อยู่ได้น้ำ: 20 นาที	กําช Bailout: 14/55, 21%, 50%

1. การตั้งค่ากําช CC - วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการตรวจสอบรายการ กําชก่อนการดำน้ำแต่ละครั้ง หน้าจอการตั้งค่ากําชจะอยู่ในส่วน System Setup (การตั้งค่าระบบ) ในโนมด CC สำหรับการดำน้ำ ครั้งนี้ กําชทำเจือจางเดียวคือ Trimix 10/50 (O2 10% , He 50%, N2 40%)

2. การตั้งค่ากําช BO - ต้องใช้กําช Bailout หลายกําชสำหรับ การดำน้ำนี้ นอกเหนือไปจากนี้ เมื่อเราลับเป็นโนมด BO เราจะสามารถใช้ เมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) > Define Gas (ระบุกําช) เพื่อแก้ไข เปิด หรือปิดกําช Bailout

เราจะยืนยันว่าเรานำกําช Bailout ติดตัวอย่างเพียงพอเมื่อเรา วางแผนการดำน้ำ

3. ตรวจสอบการตั้งค่า - เพื่อความรอบคอบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกต้องก่อนเริ่มการดำน้ำทุกครั้ง สำหรับการดำน้ำ เชิงเทคนิคขั้นสูง เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบค่าต่าง ๆ อีกครั้งในทุกหน้าจอของเมนูการตั้งค่าระบบ

4. วางแผนการดำน้ำ - ใช้เครื่องมือวางแผนการดำน้ำในส่วน Dive Tools (เครื่องมือการดำน้ำ) เพื่อตรวจสอบเวลาดำเนินการรวม กำหนดการลดความกดอากาศ และข้อกำหนดด้านกําช Bailout สำหรับการดำนาครั้งนี้

สำหรับการดำน้ำแบบวงจรปิด ระบบจะสร้างตารางลดความกดอากาศ ส่องตาราง โดยมีตารางหลักสำหรับการลดความกดอากาศของ วงจรปิด และอีกตารางสำหรับ Bailout

เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในเครื่องมือพิฟ์ก์ชันที่จำกัด ตั้งนั้นสำหรับการดำน้ำที่ขับข้อน เรายังไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ วางแผนการดำน้ำในเดสก์ท็อปหรือสมาร์ทโฟน การใช้เครื่องมือ วางแผนในตัวนาฬิกาดำน้ำเพื่อตรวจสอบยืนยันแผนการดำน้ำของ คุณเป็นวิธีที่ดีในการยืนยันการตั้งค่าสำหรับการลดความกดอากาศ

(อ่านต่อในหน้าถัดไป)

## ► CC Gases

A1 CC	On	10 / 50
2 CC	Off	00 / 00
3 CC	Off	00 / 00
4 CC	Off	00 / 00
5 CC	Off	00 / 00

Next Edit

## 1. การตั้งค่ากําช CC

## ► BO Gases

1 OC	On	99 / 00
2 OC	On	50 / 00
3 OC	On	14 / 55
4 OC	Off	00 / 00
5 OC	Off	00 / 00

Next Edit

## 2. การตั้งค่ากําช OC

## ► Deco Setup

Deco Model	GF
Conserv (GF)	30 / 70
Last Stop	6m
NDL Display	GF99
Clear Cntr	On

Next Edit

## 3. การตั้งค่าการยืนยัน การตั้งค่า

CC	Depth	Time	RMV	P02
Stp	Tme	Run	Gas	
90	bot	20	10 / 50	
48	asc	25	10 / 50	
48	1	26	10 / 50	
45	1	27	10 / 50	
42	1	28	10 / 50	

Quit Next

## 4. วางแผนการดำน้ำ - สร้างกำหนดการ CC และ

## ► BO Depth Time RMV P02

BO	Depth	Time	RMV	P02
Stp	Tme	Run	Gas	Oty
66	bot	23	14 / 55	316
42	asc	25	21 / 00	230
42	1	26	21 / 00	78
39	1	27	21 / 00	74
36	1	28	21 / 00	69

Quit Next

## 4. วางแผนการดำน้ำ - สร้างกำหนดการ BO และ

## ► BO Depth Time RMV

BO	Depth	Time	RMV
Gas Usage, in Liters			
50 / 00 : 2300			
21 / 00 : 840			
14 / 55 : 316			

Quit Next

## 4. วางแผนการดำน้ำ - ข้อกำหนดกําช Bailout



## ตัวอย่างการดำเนิน CC (ต่อ)



### หมายเหตุเกี่ยวกับ Hypoxic Diluent

Hypoxic Diluent ต่าง ๆ อย่าง 10/50 ในตัวอย่างนี้จะต้องอาศัยการฝึกอบรมพิเศษเฉพาะ เพราะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อใกล้ผิวน้ำ

5. ก่อนดำเนิน - ก่อนเริ่มการดำเนิน เราสามารถดูได้จากตัวระบุโนมดว่าเราอยู่ในโนมด CC กำชับทำเจือจางที่เข้มข้นของเรารั้งค่าไว้ที่ 10/50, Setpoint ของเราคือ 0.7 และแบตเตอรี่ของ Perdix 2 ได้รับการชาร์จมาอย่างเพียงพอ

6. การตรวจสอบกำชับทำเจือจาง - การกดปุ่มขวา 2-3 ครั้งจะเรียกข้อมูล PPO2 ของกำชับทำเจือจาง สีแดงระบุว่าไม่ปลอดภัยที่จะหายใจกำชับทำเจือจางเข้าโดยตรง

สามารถดูข้อมูลนี้ได้ทุกเวลาเพื่อตรวจสอบว่ากำชับทำเจือจางปลอดภัยหรือไม่ หรือเพื่อตรวจสอบว่า PPO2 ที่คาดการณ์จะเท่ากับเท่าไรเมื่อลังด์วยกำชับทำเจือจางที่ความลึก

7. การเปลี่ยน Setpoint อัตโนมัติ - มีการเปิดใช้งานการเปลี่ยน Setpoint อัตโนมัติ (ไม่นั่งคบ) โดยตั้งค่าความลึกไว้ที่ 15 m. ตั้งนั้นขณะที่เราดำลงผ่านจุด 15 m. Setpoint จะเปลี่ยนจาก 0.7 เป็น 1.3 โดยอัตโนมัติ

8. การลดลงของ NDL - ยิ่งเราดำลง NDL จะยิ่งลดลง TTS จะแสดงว่าต้องใช้เวลา 5 นาทีเพื่อดำขึ้นที่ผิวน้ำที่ 10 m./นาที (33 ฟุต/นาที)

9. เวลาที่อยู่ใต้น้ำ - เรายู่ครบเวลาที่อยู่ใต้น้ำแล้ว TTS ระบุว่าเราต้องทำการลดความกดอากาศรวมแล้วประมาณ 1.5 ชั่วโมง จุดพักแรกจะอยู่ที่ 48 m. เป็นเวลา 1 นาที เราได้ตั้งค่าให้ GF99 แทนที่ NDL เมื่อเราต้องทำการลดความกดอากาศ

10. การดำเนินสู่จุดพักแรก - ตอนนี้เราจะลังดำเนินที่อัตรา 3 m./นาที อัตราเนื้าผ้ากาวอัตราการดำเนิน 10 m./นาทีที่คาดหวัง การดำเนินอย่างช้า ๆ นี้ทำให้ TTS สูงขึ้น เพราะเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ยังคงรับกำชับเข้ามามากยู

(อ่านต่อในหน้าถัดไป)

DEPTH	TIME	SURFACE
.0		10h58m
	.7	
CC	02/HE	NDL TTS
10/50	0	0

5. ก่อนดำเนิน

DEPTH	TIME	SURFACE
.0		10h58m
	.7	
DilP02	CNS	SP AvgP02
.10	0	.7 .98

6. การตรวจสอบกำชับทำเจือจาง

DEPTH	TIME	STOP	TIME
16.4	1		
		1.3	
CC	02/HE	NDL	TTS
10/50	95	2	

7. การเปลี่ยน Setpoint อัตโนมัติ

DEPTH	TIME	STOP	TIME
48.4	3		
		1.3	
CC	02/HE	NDL	TTS
10/50	4	5	

8. การลดลงของ NDL

DEPTH	TIME	STOP	TIME
90.2	20	48	1
			1.3
CC	02/HE	GF99	TTS
10/50	Gas	92	

9. เวลาที่อยู่ใต้น้ำ

DEPTH	TIME	STOP	TIME
61.6	29	48	1
			1.3
CC	02/HE	GF99	TTS
10/50	6%	96	

10. การดำเนินสู่จุดพักแรก



## ตัวอย่างการดำเนินการ CC (ต่อ)

11. จุดพักน้ำแรก - การดำเนินการที่ขึ้นทำให้มีการล้างข้อมูลของจุดแรก ก่อนที่เราจะไปถึง เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับการดำเนินช้า

12. เกิดปัญหา - ค่า O2 มีปัญหาในตัวควบคุม Rebreather และ การตัดสินใจคือ Bailout หลังจากการเปลี่ยน BOV หรือยางกั๊ด แล้ว จะต้องดึงค่าน้ำพิกัดเป็นโนมด BO เพื่อให้น้ำพิกัดดำเนิน สามารถคำนวณการลดความกดอากาศอย่างถูกต้อง

13. Bailout - กดปุ่มข้าย (MENU) จนกว่าจะเห็น "SWITCH CC -> BO" กดปุ่มขวา (SELECT) เพื่อทำการเปลี่ยน

โปรดทราบว่าตัวระบุโนมดการดำเนินน้ำได้เปลี่ยนเป็น BO เพื่อรับถึง สภาพการณ์ Bailout และ Setpoint ได้หายไปจากແກ້ວຂໍ້ອມລ ระบบ จะเลือกກ๊าซ BO ที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ และปรับกำหนดการลด ความกดอากาศตามก๊าซ BO ทั้งหมดที่ใช้ได

14. ต้องเปลี่ยนก๊าซ - ตอนนี้เรารออยู่ที่ 21 m. โดยเราได้พักน้ำเพิ่มอีก ส่องสามครั้งแล้ว ก๊าซจะปรากฏเป็นสีเหลือง ซึ่งระบุว่ามีก๊าซที่ดีกว่า พร้อมใช้

15. เปลี่ยนก๊าซ - การกดปุ่มข้าย (MENU) จะเรียกดูเลือก "SELECT GAS (เลือกก๊าซ)" จากเมนูหลัก ตัวอย่างนี้จะใช้เมนูการ เลือกก๊าซ "แบบใหม่" (หน้า 54) ก๊าซที่ดีที่สุดจะเป็นตัวเลือกแรก เมื่อเข้าสู่เมนูการเลือกก๊าซ เพียงกด SELECT อีกหนึ่งครั้งเพื่อทำให้ เป็นก๊าซที่ใช้อยู่

16. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ - พักน้ำตามค่าแนะนำจน ครบ จากนั้นดับเบิลการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศจะเริ่มนับขึ้น จากศูนย์

สิ้นสุดตัวอย่าง

DEPTH	TIME	STOP	TIME
45.3	34	45	1
		1.3	
		02/HE	GF99
CC	10/50	28%	96

11. จุดพักน้ำเพื่อลดความกด อากาศจุดแรก

DEPTH	TIME	STOP	TIME
30.4	42	30	2
		1.3	
		02/HE	GF99
BO	10/50	28%	96

12. เกิดปัญหา

DEPTH	TIME	STOP	TIME
30.4	42	30	2
		02/HE	GF99
BO	21/00	45%	92

13. Bailout

DEPTH	TIME	STOP	TIME
21.2	53	21	5
		02/HE	GF99
BO	21/00	58%	80

14. ต้องมีการเปลี่ยนก๊าซ

DEPTH	TIME	STOP	TIME
21.2	53	21	5
		02/HE	GF99
BO	50/00	99	1

15. การเปลี่ยนก๊าซ

DEPTH	TIME	CLEAR
3.1	136	3:03
		02/HE
BO	50/00	NDL
		TTS
		1

16. การล้างข้อมูล การลดความกดอากาศ



## 7. โหนด Gauge

โหนด Gauge จะเปลี่ยน Perdix 2 ให้เป็นหน้าจอแสดงความลึกและเวลาแบบง่าย (ซึ่งก็คือ ตัวจับเวลาที่อยู่ใต้น้ำ)



เนื่องจากไม่มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศในโหนด Gauge การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากโหนด Gauge จะเป็นการรีเซ็ตข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ

เปลี่ยนเป็นโหนด Gauge ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ)  
> Mode Setup (การตั้งค่าโหนด) หน้า 51

### คุณสมบัติของโหนด Gauge:

- แสดงข้อมูลความลึกแบบใหญ่พิเศษ (เมตรหรือฟุต)
- แสดงข้อมูลเวลาแบบใหญ่พิเศษ (นาทีหรือวินาที)
- แสดงความลึกสูงสุดและความลึกโดยเฉลี่ยในหน้าจอหลัก
- ความลึกเฉลี่ยที่รีเซ็ตได้
- Stopwatch

### หน้าจอ Gauge มีรูปแบบดังนี้

- ระดับความลึกอยู่ด้านข้าง
- เวลาอยู่ด้านขวา
- ความลึกและระยะเวลาที่ด้านล่างในแบบ

### Stopwatch

ขณะดำเนินการเริ่มหรือหยุด Stopwatch (นาฬิกาจับเวลา) จะเป็นตัวเลือกเมนูแรก

เมื่อหยุด คำว่า "Stopwatch" จะปรากฏเป็นสีแดง

เมื่อไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ สามารถรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลาได้ พฤติกรรมการรีเซ็ตขึ้นอยู่กับสถานะ:

- หากนาฬิกานับอยู่ตอนรีเซ็ต นาฬิกาจะนับต่อไปเรื่อยๆ โดยนับขึ้นจาก 0 อีกครั้ง
- หากมีการหยุดนาฬิกาตอนรีเซ็ต นาฬิกาจะอยู่ที่ 0 และจะไม่นับต่อ

ความลึกเฉลี่ยที่รีเซ็ตได้ ในระหว่างการดำเนินการ รีเซ็ตความลึกเฉลี่ยได้

เมื่อยู่ที่ผิวน้ำ ค่า MAX และ AVG จะแสดงความลึกสูงสุดและความลึกโดยเฉลี่ยของการดำเนินการครั้งล่าสุด ความลึก AVG ที่แสดงที่ผิวน้ำคือความลึกสำหรับการดำเนินการลอดคล้องนั้น ไม่ว่าจะใช้การรีเซ็ตตัวเลือกความลึกเฉลี่ยหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ บันทึกการดำเนินการบันทึกความลึกเฉลี่ยสำหรับการดำเนินการลอดคล้องนั้น





## 8. Compass (เข็มทิศ)

Perdix 2 มีเข็มทิศติดจัลล์ที่ชัดเจนความเอียง

### คุณลักษณะของเข็มทิศ

- ความละเอียด  $1^\circ$
- ความแม่นยำ  $\pm 5^\circ$
- อัตราการรีเฟรชความเร็วสูง
- เครื่องหมายทิศทางที่ผู้ใช้ตั้งค่า พร้อมเครื่องหมายตรงข้าม
- การปรับทิศเหนือจริง (การบ่ายเบน)
- การชัดเจนความเอียง  $\pm 45^\circ$



### การดูเข็มทิศ

เมื่อเปิดใช้งาน สามารถดูเข็มทิศได้โดยการกดปุ่ม SELECT (ขวา)  
หนึ่งครั้ง กด SELECT อีกครั้งเพื่อดูหน้าจอข้อมูลปกติ

เข็มทิศต่างจากหน้าจอข้อมูลปกติตรงที่จะไม่หมุนเวลาและกลับสู่หน้าจอหลัก กดปุ่ม MENU (ซ้าย) เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

### การทำเครื่องหมายทิศที่จะไป

หากต้องการทำเครื่องหมายทิศที่จะไป เมื่อเปิดเข็มทิศ ให้กด ปุ่ม MENU (ซ้าย) เมนู "Exit/Mark (ออก/ทำเครื่องหมาย)" จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม SELECT (ขวา) อีกครั้ง เพื่อทำเครื่องหมายทิศที่จะไป

ทิศที่ทำเครื่องหมายไว้จะปรากฏเป็นลูกศร สีเขียว เมื่อยื่นใน  $\pm 5^\circ$  ของทิศที่จะไป การแสดงองศาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ทิศตรงข้าม ( $180^\circ$  จากทิศที่จะไปที่ทำเครื่องหมายไว้) จะแสดงเป็นลูกศรสีแดง เมื่อยื่นใน  $\pm 5^\circ$  ของทิศตรงข้าม การแสดงองศาจะเปลี่ยนเป็นสีแดง



เมื่อยื่นกว่า  $5^\circ$  ของทิศที่ทำเครื่องหมายจะไป ลูกศรสีเขียวจะแสดงทิศกลับไปสูทิศที่จะไปที่ทำเครื่องหมายไว้



นอกจากนี้ องศาสิดเพียงจากทิศที่ต้องการจะไปจะแสดงขึ้น ( $16^\circ$  ในภาพด้านล่าง) องศาสิดเพียงนี้จะมีประโยชน์ในการเคลื่อนตัวในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น รูปแบบกล่องจะต้องหัน  $90^\circ$  เป็นระยะขณะที่รูปแบบสามเหลี่ยมจะต้องหัน  $120^\circ$  เป็นระยะ

### i ข้อจำกัดของเข็มทิศ

การปรับเทียบ - เข็มทิศติดจัลล์ต้องได้รับการปรับเทียบอยู่เป็นประจำ สามารถทำได้ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) → Compass (เข็มทิศ) ดูรายละเอียดที่หน้า 69

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ - เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จะต้องปรับเทียบเข็มทิศ

การรักษา - เนื่องจากเข็มทิศทำงานจากการอ่านค่าสนามแม่เหล็กของโลก ทิศที่จะไปของเข็มทิศจะได้รับผลกระทบจากสิ่งใดก็ตามที่รบกวนสนามแม่เหล็กโลกหรือมีการสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเอง ควรอยู่ห่างจากวัสดุเหล็กและเครื่องยนต์หรือสายไฟ (เช่น จัฟไฟต์น้ำ) นอกจากนี้ การอยู่ใกล้หรืออยู่ภายใต้เรือจะอาจส่งผลต่อเข็มทิศ

ค่าบ่ายเบนแม่เหล็กโลก (หรือเรียกว่าองศาค่าผันแปรแม่เหล็กโลก) คือความแตกต่างระหว่างทิศเหนือบนเข็มทิศและทิศเหนือจริง สามารถชดเชยค่านี้ได้ในเมนู Compass Setup (การตั้งค่าเข็มทิศ) โดยใช้การตั้งค่า True North (ทิศเหนือจริง) ค่าบ่ายเบนแม่เหล็กโลกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก ดังนั้นจำเป็นต้องปรับใหม่เมื่อเดินทาง

มุมเอียงแม่เหล็กโลก (หรือมุมเทแม่เหล็กโลก) ระบุว่าสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งหัวโลหองมากน้อยเพียงใด เข็มทิศจะชดเชยค่าการเอียงนี้โดยอัตโนมัติ แต่เมื่อยื่นใกล้หัวโลหองมากกว่า  $80^\circ$  (นั่นคือ สนามแม่เหล็กซึ่งหัวโลหองเกือบเป็นเส้นตรง) ทำให้เข็มทิศอาจไม่แม่นยำ



## 9. Air Integration (AI)

Perdix 2 มาพร้อมการรองรับการส่งสัญญาณ Air Integration 4 ถัง

ข้อมูลส่วนนี้ครอบคลุมการทำงานของคุณลักษณะ AI

### คุณสมบัติของ AI

- การควบคุมแรงดันไร์สายพร้อมกันสูงสุด 4 ถัง
- หน่วยเป็น psi หรือ bar
- อัตรา Gas Time Remaining (เวลาที่เหลือหรือ GTR) และ Surface Air Consumption (การใช้อากาศที่ผิวน้ำ หรือ SAC) จะอิงถังเดียว
- รองรับถังแบบติดด้านข้างสำหรับ SAC, GTR และ Redundant Time Remaining (RTR)
- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถังติดด้านข้าง
- การบันทึกแรงดัน GTR และ SAC
- ค่าเตือนแรงดันกําชسارองและวิกฤต

### 9.1. AI คืออะไร

AI ย่อมาจาก Air Integration ใน Perdix 2 ค่านี้หมายถึงระบบที่ใช้เครื่องส่งสัญญาณไร์สายเพื่อวัดแรงดันกําชในการถัง SCUBA และส่งข้อมูลนี้ไปยังนาฬิกาดำน้ำ Perdix 2 เพื่อแสดงผลและบันทึก

ข้อมูลจะถูกส่งผ่านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ (38kHz)  
ตัวรับใน Perdix 2 จะรับข้อมูลและปรับรูปแบบเพื่อแสดงผล

การสื่อสารเป็นการสื่อสารทางเดียว เครื่องส่งสัญญาณจะส่งข้อมูลไปยัง Perdix 2 แต่นาฬิกาดำน้ำนี้จะไม่ส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังเครื่องส่งสัญญาณ




เครื่องส่งสัญญาณไร์สาย Shearwater Swift



ใช้ SPG อนาล็อกสำรอง

ใช้เกจวัดความดันระบบอนาล็อกที่ใช้  
ได้น้ำได้เป็นแหล่งข้อมูลสำรองสำหรับ  
แรงดันกําชเมื่อ






## 9.2. การตั้งค่า AI พื้นฐาน

เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของ AI ใน Perdix 2 การตั้งค่าขั้นสูงและคำอธิบายโดยละเอียดจะอยู่ในเนื้อหาที่จะตามมาในภายหลัง

### ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ

ก่อนใช้ระบบ AI คุณต้องติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณหนึ่งหรือสองเครื่องใน First Stage Regulator สำหรับถังดำน้ำลึก



โดยจะต้องติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณในช่อง First Stage ที่กำกับว่า "HP" (High Pressure หรือแรงดันสูง) ใน First Stage Regulator กับช่อง HP อย่างน้อยสองช่อง เพื่อให้สามารถใช้งานเจาะแรงดันระบบอนาคตอีกด้วยที่ใช้ได้น้ำได้ (SPG)



แนะนำให้มี SPG สำรอง

จัดวางตำแหน่งเครื่องรัดความตันให้อยู่บนร่างกายข้างเดียวกันข้างที่คุณใส่อุปกรณ์ Perdix 2 ของคุณ ระยะจะจำกัดที่ประมาณ 1 m. (3 ฟุต)

อาจใช้สายแรงดันสูงเพื่อบาตเตอรี่แห้งเครื่องส่งสัญญาณอีกครั้งเพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณหรือเพื่อความสะดวก ใช้สายที่สามารถรองรับแรงดัน 300 bar (4,500 psi) ขึ้นไป



**i** เครื่องส่งสัญญาณบางเครื่องจะต้องใช้ประแจ (11/16" หรือ 17 มม.) เพื่อขันให้แน่นขึ้นหรือหัวลุมลง

หลักเลี้ยงการขันให้แน่นหรือหัวลุมด้วยมือ นอกเสียจากว่าได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิต เครื่องส่งสัญญาณ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้



ผู้ใช้สามารถติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Shearwater Swift ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ

**ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณในช่อง First Stage HP**  
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณบนด่วนคุณ โดยติดที่ข้างเดียวกับอุปกรณ์มือ ระยะห่างประมาณ 3 ฟุต (1 m.)



## เปิดเครื่องส่งสัญญาณ

เปิดเครื่องส่งสัญญาณโดยการเปิดวาล์วถัง เครื่องส่งสัญญาณจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติหากตรวจสอบแจ้งดันได้

ข้อมูลแรงดันจะถูกส่งทุก 5 วินาที

## ปิดเครื่องส่งสัญญาณ

หากต้องการปิดเครื่องส่งสัญญาณ ให้ปิดวาล์วถังและล้าง Second Stage Regulator เพื่อไม่讓แรงดันออกจากสาย เครื่องส่งสัญญาณจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ตรวจพบแรงดัน 2 นาที

## เปิดใช้งาน AI ใน Perdix 2

ใน Perdix 2 ไปที่ System Setup (การตั้งค่าระบบ) > AI Setup (การตั้งค่า AI) เปลี่ยนการตั้งค่า **AI Mode (โหมด AI)** เป็น **On (เปิด)**

### AI Setup

► AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1
GTR Mode	Off
<b>Next</b>	<b>Edit</b>

เมื่อ **AI Mode (โหมด AI)** ได้รับการตั้งค่าเป็น **Off (ปิด)** ระบบย่อ AI จะปิดการทำงานทั้งหมดและจะไม่ใช้พลังงานใด ๆ เมื่อเปิดใช้งาน ระบบ AI จะเพิ่มอัตราการใช้พลังงานประมาณ 10%

โปรดทราบว่า AI จะไม่เปิดใช้งานเมื่อ Perdix 2 ปิดอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วน AI Setup (การตั้งค่า AI) ที่หน้า 65

## จับคู่เครื่องส่งสัญญาณ

เครื่องส่งสัญญาณแต่ละตัวมีหมายเลขซีเรียลเฉพาะที่สักไว้บนตัวเครื่อง การสื่อสารทั้งหมดจะใช้รหัสนี้เพื่อที่จะได้รู้แหล่งของแรงดันที่อ่านได้ในแต่ละครั้ง



จับคู่เครื่องส่งสัญญาณนี้โดยการไปที่ตัวเลือกเมนู **Tx Setup** และเลือก T1 เปิด T1 จากนั้นป้อนหมายเลขเครื่องส่งสัญญาณ 6 หลักในการตั้งค่า **T1 Serial #** คุณต้องตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจะบันทึกไว้อย่างถาวรในหน่วยความจำการตั้งค่า

## Transmitters

#	On	Serial
► T1	On	285817
T2	Off	000000
T3	Off	000000
T4	Off	000000
<b>Next</b>	<b>Setup</b>	<b>Edit</b>

## Tank Setup


► T1 Serial#	285817
Rated	207 Bar
Reserve	048 Bar
Rename	T1
Unpair	
<b>Next</b>	<b>Edit</b>



## เพิ่มการแสดงผล AI ในหน้าจอหลัก

ข้อมูล AI จะแสดงโดยอัตโนมัติเป็นหน้าจอข้อมูลเมื่อคุณสมบัติ AI เปิดใช้งานอยู่ แต่หน้าจอหลักจะไม่แสดงข้อมูล AI จนกว่าผู้ใช้จะเพิ่มเข้ามาเอง

ในโหมดการดำน้ำเชิงเทคนิค เพิ่ม AI เข้าหน้าจอหลักในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Center Row (แกวกลาง)



สามารถปรับแต่งแกวกลางได้มากเพื่อแสดงข้อมูลที่หลากหลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแกวกลางที่หน้า [67](#)



### ตรวจสอบว่าวาล์วสั้งของคุณเปิดอยู่

ก่อนลงน้ำ ให้หายใจสองสามครั้งจาก Regulator ของคุณหรือเคลียร์อากาศออกจาก Regulator ที่เป็น Second Stage ออกให้หมด พร้อมทั้งสังเกตแรงดันในถังของคุณเป็นเวลา 10-15 วินาทีเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดวาล์วสั้งไว้แล้ว

หากมีอาการசอยู่ใน First Stage Regulator แต่วาล์วสั้งปิดอยู่ ก็อาจที่นักดำน้ำใช้หายใจได้จะลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อหายใจไม่กี่ครั้ง นักดำน้ำจะเผชิญกับสถานการณ์ “อากาศหมด” สิ่งที่ต่างจากเกจอนาล็อกคือแรงดันที่รายงานใน Perdix 2 จะอัปเดตทุก 5 วินาที ตั้งนั้นจะต้องติดตามแรงดันที่ Perdix 2 รายงานให้นานกว่าหนึ่ง (เราระนาด 10-15 วินาที) เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วสั้งปิดอยู่


การทดสอบเคลียร์อากาศออกจาก Regulator ตามด้วยการสังเกตแรงดันเป็นเวลา 10-15 วินาทีก่อนลงน้ำโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการดำน้ำด้วยน้ำเป็นวิธีที่ดีในการลดความเสี่ยงนี้



## 9.3. การแสดงข้อมูล AI

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการแสดงข้อมูล AI ประเภทข้อมูลได้แก่:


- 1) แรงดันของถัง
- 2) SAC
- 3) GTR
- 4) RTR (เฉพาะถังแบบติดด้านข้าง)
- 5) หน้าจอ AI แบบผสม




แรงดันของถัง



เวลา ก้าวที่เหลือ



การใช้อากาศที่  
ผิวน้ำ



AI แบบผสม

สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้สองวิธีดังนี้

- 1) เพิ่มเขตข้อมูลที่ปรับแต่งได้ในหน้าจอหลัก
- 2) ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถดูได้จากหน้าจอข้อมูล AI

### การเปลี่ยนชื่อเครื่องส่งสัญญาณ

สามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องส่งสัญญาณได้ในเมนูการตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการติดตามว่าเครื่องส่งสัญญาณได้รายงานแรงดันของถังได้

ชื่อเครื่องส่งสัญญาณแต่ละชื่อมีอักษร 2 ตัวที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูล AI ทั้งหมด โดยมีตัวเลือกตั้งต่อไปนี้

อักษรแรก: T, S, B, O หรือ D  
อักษรที่สอง: 1, 2, 3 หรือ 4



การตั้งค่าแบบติดด้าน  
ข้าง 4 ถัง

การเปลี่ยนชื่อมีจุดประสงค์เพื่อการแสดงผลเท่านั้น ชื่อเครื่องส่งสัญญาณไม่มีผลใด ๆ ต่อเศษส่วนก้าวเพื่อจุดประสงค์ของ การคำนวณการลดความกดอากาศ

### การแสดงแรงดันของถัง

การแสดงแรงดันเป็นการแสดงข้อมูล AI พื้นฐานที่สุด โดยแสดงแรงดันในหน่วยบาร์ (psi หรือ bar)


ที่ด้านบนของการแสดงข้อมูลแรงดันแต่ละรายการ กราฟແຄบจะแสดงแรงดันเป็นภาพ กราฟແคนี้เริ่มจากแรงดันศูนย์จนถึงแรงดันที่วัดได้ที่ตั้งไว้ กราฟนี้ไม่ได้ระบุระดับแบบเดอร์



การแสดงหน่วย bar



การแสดงหน่วย psi



ค่าเตือนแรงดันต่า:



แรงดัน  
ส่าของ



แรงดัน  
วิกฤต

สามารถกำหนดระดับแรงดันสำรองได้ในเมนูการตั้งค่า AI รายละเอียดที่หน้า 65

ค่าเตือนไม่มีการสื่อสาร:



ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลา 30 ถึง 90  
วินาที



ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลามากกว่า  
90 วินาที

ค่าเตือนแบบเดอร์เครื่องส่งสัญญาณเหลือ้น้อย:



ควรเปลี่ยนแบบเดอร์  
เครื่องส่งสัญญาณเร็ว ๆ นี้



ควรเปลี่ยนแบบเดอร์  
เครื่องส่งสัญญาณทันที



## การแสดง SAC

ข้อมูล Surface Air Consumption (SAC) จะแสดงอัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงแรงดันในช่วงสองนาทีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันเป็นค่ามาตรฐานและมีอนุว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA SAC จะแสดงเป็น  $\text{psi}/\text{นาที}$  หรือ  $\text{bar}/\text{นาที}$  โดยขึ้นอยู่กับหน่วยที่ตั้งไว้

SAC T1  
1.1 Bar  
min

SAC สามารถแสดงข้อมูลสำหรับถังเดียวหรือสำหรับถังแบบติดด้านข้างสองถังที่มีปริมาตรเท่ากัน

SAC SM  
0.8 PSI  
min



โปรดทราบว่า SAC ที่เป็นแรงดันต่อนาทีจะไม่สามารถใช้ได้กับถังที่มีขนาดต่างกัน

ข้อจะระบุว่ามีการใช้เครื่องส่งสัญญาณได้สำหรับการคำนวณ SAC โดยจะเป็นตัวอักษรสีเทาเข้ม ขณะที่ "SM" จะระบุว่ามีการเลือก Sidemount SAC (SAC สำหรับถังแบบติดด้านข้าง)

สามารถเลือกถังที่รวมอยู่ในการคำนวณ SAC ได้ในเมนู AI Setup (หน้า 65)

ในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการดำเนิน ค่า SAC จะไม่สามารถใช้ได้ขณะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ย โดยข้อมูล SAC จะแสดงคำว่า "wait" (รอ) ในระหว่างช่วงเวลา này

SAC T1  
wait



ที่ผิวน้ำ ค่า SAC คือค่าเฉลี่ยจากการดำเนิน  
ครั้งล่าสุด

ค่า SAC เฉลี่ยจากการดำเนินครั้งล่าสุดจะแสดงเมื่อยู่ที่ผิวน้ำ เมื่อสิ้นสุดการดำเนิน คุณอาจเห็นค่า SAC เป็นไปตามที่นั่น นั่นเป็นเพราะข้อมูล SAC จะเปลี่ยนจากค่า SAC ในช่วงสองนาทีที่ผ่านมา (เมื่อยู่ในโนมดดำเนิน) เพื่อแสดงค่า SAC เฉลี่ยตลอดการดำเนิน

## การแสดง GTR

การแสดงผล Gas Time Remaining (เวลาที่เหลืออยู่) จะแสดงเวลาเป็นนาทีว่าคุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันได้นานเท่าไร จนกว่าการดำเนินตรงสู่ผิวน้ำที่อัตราความเร็ว 33 พต./นาที ( $10 \text{ m.}/\text{นาที}$ ) จะเป็นการดำเนินด้วยแรงดันกํากล้าร่องที่เหลืออยู่

GTR T1  
45

GTR T1  
5

GTR T1  
2

ค่าจะแสดงเป็นสีเหลืองเมื่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 นาที ค่าจะแสดงเป็นสีแดงเมื่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาที

GTR จะอิงได้เพียงถังเดียวหรือเมื่อเลือกถังแบบติดด้านข้าง โดยมี 2 ถังที่มีปริมาณเท่ากัน

ข้อจะระบุว่ามีการใช้เครื่องส่งสัญญาณได้สำหรับการคำนวณ GTR โดยจะเป็นตัวอักษรสีเทาเข้ม ขณะที่ "SM" จะระบุว่ามีการเลือก Sidemount GTR (SAC สำหรับถังแบบติดด้านข้าง)

เมื่อยู่ที่ผิวน้ำ GTR จะแสดง “---” GTR จะไม่แสดงเมื่อต้องมีการพักเพื่อลดความกดอากาศ และจะแสดงเป็น “deco”

ข้อมูล SAC จากช่วง 30 วินาทีแรกของการดำเนินแต่ละครั้ง จะถูกกลบทิ้ง จากนั้นจะใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อคำนวณ SAC โดยเฉลี่ย ถังนั้น ในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการดำเนิน GTR จะแสดง “Wait” (รอ) จนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเริ่มคำนวณ GTR

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ GTR ได้ที่ ส่วนการคำนวณ GTR ที่หน้า 48

ไม่มี GTR  
ที่ผิวน้ำ

GTR T1  
---

GTR T1  
Wait

เมื่อเริ่มดำเนินการดำเนิน  
รอให้ข้อมูลเสถียรก่อน



## การแสดง RTR (เฉพาะแบบติดด้านข้าง)

การแสดงผล Redundant Time Remaining (RTR) จะระบุว่าเหลือเวลา ก้าวเท่าไรหากค่านวนโดยการใช้แรงดันของสั่งแบบติดด้านข้างที่มีแรงดันน้อยกว่า (นั่นคือการสูญเสียก้าวทั้งหมดในสั่งที่มีแรงดันสูงกว่า)

RTR T1  
45

RTR จะใช้กับเกณฑ์เหมือนกับ GTR ทุกประการ และจะค่านวนด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อจะระบุถึงที่ก้าวสั่งใช้อยู่สำหรับการค่านวน RTR โดยจะเป็นสีเทาเข้ม

## หน้าจอ AI แบบผสม

หน้าจอ AI แบบผสมจะแสดงข้อมูลในแควร์ข้อมูล AI โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มข้อมูลที่แสดงในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด รูปแบบการแสดงข้อมูล AI แบบผสมจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า AI สามารถดูตัวอย่างได้ด้านล่าง ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ครอบคลุมรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ดูส่วนของเมนูแรกกลางในหน้า 67 เพื่อเรียนรู้วิธีจัดวางการแสดงข้อมูล AI ในหน้าจอหลักของคุณ

เนื่องด้วยพื้นที่ที่จำกัด GTR, RTR และ SAC อาจไม่แสดงข้อมูลว่า อ้างอิงถึงใดอยู่

## 9.4. AI ติดด้านข้าง

Perdix 2 มีคุณสมบัตินางประการที่ทำให้การติดตามก้าวสะดวกขึ้น ขณะที่ดำเนินแบบติดสั่งด้านข้าง โดยประกอบด้วย:

- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนสั่งแบบติดด้านข้าง
- การค่านวน SAC แบบติดสั่งด้านข้าง
- GTR และ RTR สำหรับสั่งแบบติดด้านข้าง

► AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1 T2
GTR Mode	SM:T1+T2
SM Switch	21 Bar
Next	Edit

สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติของสั่งแบบติดด้านข้างได้ในเมนูการตั้งค่า AI โดยการตั้งตัวเลือกโนมด GTR เป็นรูปแบบการผสมผสาน SM ที่ต้องการ



### ใช้สั่งที่เหมือนกับสำหรับสั่งแบบติดด้านข้าง

คุณสมบัติของสั่งแบบติดด้านข้างได้รับการออกแบบมาโดยสืบเนื่องฐานว่าสั่งที่ติดด้านข้างมีปริมาณต่ำที่เท่ากัน คุณสมบัตินี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องป้อนปริมาณของสั่งในนาฬิกาด้านหน้า ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด

อย่าใช้คุณสมบัติ AI สำหรับสั่งแบบติดด้านข้างสำหรับสั่งที่มีปริมาณต่ำที่เท่ากัน

## การแจ้งเตือนการเปลี่ยนสั่งติดด้านข้าง

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติของสั่งแบบติดด้านข้าง การแจ้งเตือนการเปลี่ยนสั่งจะปรากฏเป็นกล่องสีเขียว โดยจะใช้ไลด์ช่องของสั่งที่คุณควรใช้หายใจ คุณสมบัตินี้จะเป็นการย้ำเตือนเล็ก ๆ ให้สั่นสั่งเมื่อแรงดันของสั่งแตกต่างกันเกินที่ตั้งไว้สำหรับ SM Switch

การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสั่งมีช่วงที่เลือกได้ระหว่าง 7 bar - 69 bar หรือ 100 psi - 999 psi

DEPTH	TIME	STOP TIME
24.0	14	
T1	T2	SAC 1.2
175	153	GTR 56
O2/HE	NDL	RTR 26
00	32/00	TTS 12
		3

การตั้งค่า AI		การแสดงผล			
Tx Setup	T1	T1	GTR	T1	SAC T1
GTR Mode	T1	210	45	1.1	Bar
Tx Setup	T1 T2	T1	GTR	45	T2
GTR Mode	SM:T1+T2	210	SM	207	SAC 1.1
Tx Setup	T1 T2 T3 T4	T1	210	GTR	45
GTR Mode	SM:T1+T2	T2	207	SM	T3 198
				SAC	T4 180



## SAC และ GTR สำหรับถังแบบติดด้านข้าง

SAC และ GTR สำหรับถังแบบติดด้านข้างจะคำนวณเดียวกันกับ SAC และ GTR สำหรับถังเดียว แต่จะรวมแรงดันของถังทั้งสองก่อนการคำนวณแต่ละครั้ง นั่นคือถังสองถังจะได้รับการคำนวณเสมือนว่าเป็นถังใหญ่เพียงถังเดียว

การคำนวณ SAC และ GTR สำหรับถังแบบติดด้านข้างจะสันนิษฐานว่าถังที่ติดด้านข้างทั้งสองนั้นมีปริมาตรเท่ากัน

โปรดทราบว่าอัตรา SAC จะไม่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างถังที่มีขนาดต่างกัน คุณต้องแปลง SAC เป็น RMV เพื่อเปรียบเทียบการใช้ก้าชในการกำหนดค่าถังที่ต่างกัน

เพื่อจุดประสงค์ของการคำนวณ RMV โดยใช้ SAC สำหรับถังแบบติดด้านข้าง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับสำหรับถังเดียวใน ส่วนการคำนวณ SAC ที่หน้า 47 แต่รวมคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับถังไว้ด้วยกันและมีอนุญาตให้ถังขนาดใหญ่ถังเดียว

$$\text{ปริมาตรรวม} = \text{ปริมาตร}_{\text{ถัง 1}} + \text{ปริมาตร}_{\text{ถัง 2}}$$

$$\text{แรงดันรวมที่รัดได้} = \text{แรงดันที่รัดได้}_{\text{ถัง 1}} + \text{แรงดันที่รัดได้}_{\text{ถัง 2}}$$

## 9.5. ใช้เครื่องส่งสัญญาณ helyay เครื่อง

เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณ helyay เครื่อง เราจะสามารถวางแผนใช้ประสิทธิภาพของการรับสัญญาณได้เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีระบบการหลีกเลี่ยง การชนกันของสัญญาณอย่างเครื่องส่งสัญญาณ Shearwater Swift

เมื่อเครื่องส่งสัญญาณใช้รอบการส่งสัญญาณเดียวกัน มีความเป็นไปได้ที่จังหวะการส่งสัญญาณของทั้งสองเครื่องจะตรงกัน เมื่อจังหวะตรงกัน อาจเกิดการสูญเสียข้อมูล ซึ่งอาจมีระยะเวลาถึง 20 นาทีหรือมากกว่า

เครื่องส่งสัญญาณ Shearwater รุ่นเก่าที่มีสีแตกต่างกันจะมีจังหวะการส่งสัญญาณที่ต่างกัน ซึ่งลดโอกาสการชนกันของสัญญาณที่อาจทำให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อ

เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณมากกว่าสองเครื่อง Shearwater แนะนำให้ใช้เครื่องส่งสัญญาณ Swift ซึ่งจะเคย “ฟัง” เครื่องส่งสัญญาณอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงและจะปรับจังหวะการส่งสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน

ไม่มีข้อจำกัดจำนวนเครื่องส่งสัญญาณ Swift ที่สามารถทำงานพร้อมกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Swift Operating Instructions Manual (คู่มือแนะนำการใช้งาน Swift)



การใช้เครื่องส่งสัญญาณ helyay เครื่องด้วยรอบการส่งสัญญาณเดียวกันอาจทำให้ได้รับข้อมูลที่สื่อสารไม่ครบ

เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณมากกว่านั้นเครื่อง ควรใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีระบบปรับเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณชนกันหรือเครื่องส่งสัญญาณรุ่นเก่าต่างสีเพื่อป้องกันการชนกันของสัญญาณ (ดูข้างบน)



## 9.6. การคำนวณ SAC

Surface Air Consumption (SAC) คืออัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันสั่ง โดยปรับเป็นค่ามาตรฐานสมมุติว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA หน่วยเป็น psi/นาที หรือ bar/นาที

Perdix 2 จะคำนวณ SAC เฉลี่ยในช่วงสองนาทีที่ผ่านมา ข้อมูลจากช่วง 30 วินาทีแรกของการต้านน้ำจะถูกลบ去ทิ้งไปเพื่อให้มีต้องสนใจก้าวที่เพิ่มมา ซึ่งมักจะถูกไข้ไปในช่วงเวลาหนึ่ง (Inflating BCD, Wing หรือรายสูญ)

### SAC เทียบกับ RMV

เนื่องจาก SAC จะอิงเพียงอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันสั่ง การคำนวณจึงไม่จำเป็นต้องทราบขนาดถัง แต่นั่นหมายความว่าจะไม่สามารถใช้ค่า SAT ร่วมกับถังที่มีขนาดต่างกันได้

ลองเปรียบเทียบกับ Respiratory Minute Volume (RMV) ซึ่งเป็นปริมาณของก้าวที่ปอดของคุณสั่นผัสดูนาที โดยวัดเป็น Cuft/นาที หรือ L/นาที ค่า RMV จะบ่งบอกถึงอัตราการหายใจของคุณ จึงไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของถัง

### ทำไมจึงใช้ SAC แทน RMV

เนื่องจาก RMV ใช้ร่วมกับถังที่มีขนาดต่างกันได้ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการใช้อ้างอิงสำหรับการคำนวณ GTR แต่ขอเสียหลักของ การใช้ RMV คือจะต้องตั้งค่าขนาดถังอย่างถูกต้องสำหรับถังแต่ละถัง นั่นว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมทำการตั้งค่านี้ และการตั้งค่าผิดก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

ข้อดีของ SAC คือไม่ต้องทำการตั้งค่าใด ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายที่สุดและวางใจได้มากที่สุด ขอเสียคือไม่สามารถใช้ร่วมกับถังที่มีขนาดต่างกันได้

### สูตร SAC

ค่า SAC จะคำนวณดังนี้:

$$SAC = \frac{P_{tank}(t_1) - P_{tank}(t_2)}{t_2 - t_1} / P_{amb,ATA}$$

$P_{tank}(t) = \text{แรงดันถัง ณ เวลา } t [\text{PSI}] \text{ หรือ [Bar]}$   
 $t = \text{เวลา [นาที]}$   
 $P_{amb,ATA} = \text{แรงดันโดยรอบ [ATA]}$

ตัวอย่างเวลาที่สูมมานั้นห่างกัน 2 นาที และ  $P_{amb,ATA}$  คือแรงดันโดยรอบโดยเฉลี่ย (นั่นคือ ความลึก) ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

ด้วยความที่ Perdix 2 จะแสดงผลและบันทึก SAC สูตรสำหรับ การคำนวณ RMV จาก SAC จึงมีประโยชน์ การทราบ RMV ของตัวเองสามารถช่วยในการวางแผนการดำน้ำโดยใช้ถังหลายขนาด

### การคำนวณ RMV จาก SAC - หน่วยวัดอิมพีเรียล

ในระบบอิมพีเรียล ขนาดถังจะได้รับการอธิบายด้วยค่าสองค่า นั่นคือ ความจุเป็น Cuft ที่ระดับแรงดัน psi

ยกตัวอย่างเช่น ขนาดถังที่พบบ่อยคือ 80 Cuft ที่ 3,000 psi

หากต้องการแปลง SAC [psi/นาที] เป็น RMV [Cuft/นาที] ให้คำนวณว่ามีการจัดเก็บ Cuft เท่าไรต่อหนึ่ง psi จากนั้นคูณด้วย SAC เพื่อที่จะได้ RMV

ยกตัวอย่างเช่น SAC 23 psi/นาทีด้วยถัง 80 Cuft 3,000 psi จะเท่ากับ RMV  $(23 \times (80/3,000)) = 0.61 \text{ Cuft/นาที}$

### การคำนวณ RMV จาก SAC - หน่วยวัดเมตริก

ในระบบเมตริก ขนาดของถังจะได้รับการอธิบายด้วยตัวเลขเดียว นั่นคือ ขนาดของถังเป็นลิตร [L] นี่คือปริมาณก้าวที่สามารถจัดเก็บได้ที่แรงดัน 1 bar ดังนั้นหน่วยของขนาดถังคือ [L/bar]

ทำการแปลง SAC เป็น RMV นั้นทำได้ง่าย เมื่อใช้หน่วยวัดเมตริก เพียงคูณ SAC ด้วยขนาดของถัง

ยกตัวอย่างเช่น SAC 2.1 bar/นาทีด้วยถัง 10 L จะเท่ากับ RMV  $(2.1 \times (80/10)) = 21 \text{ L/นาที}$



## 9.7. การคำนวณ GTR

Gas Time Remaining (เวลาที่เหลืออยู่) คือระยะเวลาเป็นนาทีที่คุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันจนกว่าการดำดิ่งสู่ผิวน้ำที่อัตราความเร็ว 10 ม./นาที (33 ฟต./นาที) จะเป็นการดำเนินด้วยแรงดันกําชสำรองที่เหลืออยู่ โดยจะคำนวณโดยใช้ค่า SAC ปัจจุบัน

การพักเพื่อความปลอดภัยและการพักเพื่อลดความกดอากาศจะไม่มีส่วนในการคำนวณ GTR

ในการคำนวณ GTR เริ่มจากแรงดันของถังที่รู้  $P_{ถัง}$  แรงดันกําชที่เหลืออยู่  $P_{เหลืออยู่}$  จะกำหนดโดยการลบแรงดันสำรองและแรงดันที่ใช้สำหรับการดำเนิน

$$P_{เหลืออยู่} = P_{ถัง} - P_{สำรอง} - P_{ช่วงดำเนิน}, \text{ แรงดันถังทั้งหมดเป็น [psi] หรือ [bar]}$$

การรู้  $P_{เหลืออยู่}$  หารด้วย SAC ที่ได้รับการปรับให้เข้ากับแรงดันโดยรอบปัจจุบันเพื่อให้ได้ค่า GTR เป็นนาที

$$GTR = P_{เหลืออยู่} / (SAC \times P_{amb,ATA})$$

### ทำไร่ไม่รวมการพักเพื่อความปลอดภัย

ไม่มีการนำการพักเพื่อความปลอดภัยมาคำนวณเพื่อลดความชันช้อนของค่า GTR และเพื่อให้ค่านี้สอดคล้องกันระหว่างโนมดการทำงานต่าง ๆ ที่ไม่มีการพักเพื่อความปลอดภัย

การนับริหารกําชให้เพียงพอสำหรับการพักเพื่อความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องง่าย เพราะการพักเพื่อความปลอดภัยใช้กําชไม่นาน ยกตัวอย่างเช่น หาก SAC ของคุณอยู่ที่ 1.4 bar/นาที (20 psi/นาที) ที่ความลึก 4.5 ม./15 ฟต. แรงดันจะเท่ากับ 1.45 ATA ดังนั้นการพักเพื่อความปลอดภัยจะใช้กําช  $1.4 \times 1.45 \times 3 = 6.1$  bar (87 psi) กําชปริมาณน้อยนี้ทำให้ง่ายต่อการคำนวณการตั้งค่าแรงดันสำรอง

### ทำไร่ GTR จึงจำกัดเฉพาะการดำเนินที่ไม่ต้องพักเพื่อลดความกดอากาศ

ในเวลานี้ Shearwater ไม่เชื่อว่า GTR เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินที่ต้องพักเพื่อลดความกดอากาศ โดยเฉพาะการดำเนินที่ต้องใช้หล่ายกําช แต่ไม่ได้จะบอกว่า AI โดยรวมไม่เหมาะสมกับการดำเนิน เชิงเทคโนโลยี แต่ฟังก์ชัน GTR จะเริ่มขึ้นช้อนขึ้นในการจัดการและเข้าใจเมื่อใช้หล่ายกําช

โดยรวมแล้ว ความชันช้อนของเมนูและการตั้งค่าที่จำเป็นซึ่งสร้างความลำบากกับผู้ใช้จะทำให้ระบบเสี่ยงต่อการผิดพลาดและการใช้งานผิดได้ง่าย จึงไม่เหมาะสมกับแนวทางการออกแบบของ Shearwater

การจัดการกําชเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากและชันช้อนด้วย โดยเฉพาะสำหรับการดำเนินเชิงเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรม และการวางแผนล้วนสำคัญในการจัดการกําชอย่างถูกต้องสำหรับการดำเนิน เชิงเทคโนโลยี Shearwater รู้สึกว่าคุณสมบัติเพื่อการใช้งานที่สอดคล้องอย่าง GTR ไม่ใช้การใช้เทคโนโลยีในทางที่ดีในกรณีนี้ เนื่องจากมีความชันช้อนและโอกาสที่จะใช้ผิดวิธีนั้นสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

### ไม่มีการขาดเชยสำหรับการเบี่ยงเบนจากกฎกําชสมบูรณ์แบบ

โปรดทราบว่าการคำนวณ SAC และ GTR ทั้งหมดสันนิษฐานว่ามีกฎกําชสมบูรณ์แบบ เป็นการประมาณที่เหมาะสมบนถึงประมาณ 207 bar (3,000 psi) ถ้าหากว่าแรงดันนี้ การเปลี่ยนแปลงระดับการบีบอัดของกําชเมื่อความดันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วจะเป็นปัญหาสำหรับนักดำน้ำชาวยูโรปที่ใช้ถัง 300 bar ผลลัพธ์คือในช่วงต้นของการดำเนิน เมื่อแรงดันสูงกว่า 207 bar/3,000 psi ค่า SAC จะประมาณเกิน ทำให้ GTR ประมาณต่ำไป (แต่บันทึกเป็นชื่อผิดพลาดในทางที่ดี เพราะมีระดับความระบั้งสูงกว่า) เมื่อดำเนินต่อและแรงดันลดลง ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขด้วยตัวเอง และตัวเลขจะแปรผันยามากขึ้น



## 9.8. ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด “No Comms” (ไม่มีการสื่อสาร) โปรดทำตามขั้นตอนด้านไปนี้:

หากข้อความ “No Comms” ยังไม่หายไป:

- โปรดตรวจสอบว่ามีการป้อนหมายเลขอVERRIDEองที่ถูกต้อง หรือไม่ในเมนู AI Setup Transmitter Setup (การตั้งค่า เครื่องส่งสัญญาณในการตั้งค่า AI)
- ดูให้แน่ใจว่าเบนเดตเตอร์ของเครื่องส่งสัญญาณยังไม่หมด
- ดูให้แน่ใจว่าเครื่องส่งสัญญาณเปิดอยู่โดยการเชื่อมต่อกับ First Stage และเปิดวาล์วถัง การใช้แรงดันสูง > 3.5 bar (50 psi) เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดเครื่องส่งสัญญาณ

แสงระบุในเครื่องส่งสัญญาณ Swift จะกะพริบเพื่อบรุ่งว่ากำลัง ส่งสัญญาณอยู่

เครื่องส่งสัญญาณที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดจะปิดหลังจากไม่ตรวจพบแรงดัน 2 นาที

- นำอุปกรณ์ถือมาอยู่ในระยะ (1 ม./3 ฟต.) ของเครื่องส่งสัญญาณ การที่เครื่องส่งสัญญาณอยู่ใกล้เกินไป (น้อยกว่า 5 ซม./2 นิ้ว) อาจทำให้สัญญาณขาดได้

หากข้อความ “No Comms” แสดงเป็นบางครั้ง:

- ให้ตรวจสอบแหล่งการรบกวนความถี่วิทยุ (RF) เช่น แสง HID, สกูตเตอร์, ชุดทำความร้อน หรือแฟลชถ่ายรูป ลงน้ำรัวเหล่านี้ ออกไปแล้วดูว่าช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อหรือไม่
- ตรวจสอบระยะทางระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและอุปกรณ์ถือ หากเกิดสัญญาณหลุดเนื่องจากระยะทางขณะดำเนินการค้นหา เครื่องส่งสัญญาณด้วยสายแรงดันสูงขนาดลั่นสามารถลด ระยะทางระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและอุปกรณ์ถือ
- หากมีเครื่องส่งสัญญาณรุ่นเก่าหรือเครื่องของบริษัทอื่นที่ใช้ร่วมกันได้อยู่ในระยะของนาฬิกาดำเนิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อเวลา การส่งสัญญาณที่ต่างกัน (เครื่องส่งสัญญาณสีเทาหรือสีเหลือง) เพื่อลดสัญญาณรบกวนให้น้อยที่สุด ปัญหานี้มักไม่เกิดกับ เครื่องส่งสัญญาณ Shearwater Swift



## 10. เมนู

เมนูจะดำเนินการต่าง ๆ และอนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าได้

หากไม่มีการกดปุ่มเป็นเวลา 10 วินาที ระบบเมนูจะหมดเวลาและกลับไปสู่หน้าจอหลัก ทุกอย่างที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะคงไว้ ทุกอย่างที่อยู่ระหว่างการแก้ไขจะถูกลบ去

สามารถเข้าสู่เมนูหลักของ Perdix ได้โดยการใช้ปุ่มข้าง (Menu) จากหน้าจอหลัก

รายการเมนูหลักจะแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด รวมถึงเวลาที่อยู่ใต้น้ำและขณะดำน้ำ รายการเมนูที่ใช้บ่อยที่สุดจะขึ้นเป็นรายการแรกในเมนูหลักเพื่อลดจำนวนครั้งที่ต้องกดปุ่ม

ในส่วนต่อไปจะมีคำอธิบายแต่ละรายการอย่างละเอียด




### เมนูแบบปรับได้

แสดงเฉพาะเมนูที่จำเป็นสำหรับโหมดปัจจุบันเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานเรียบง่าย ป้องกันความผิดพลาด และลดจำนวนครั้งที่ต้องกดปุ่ม

## 10.1. โครงสร้างเมนู

### โครงสร้างเมนูของ Open Circuit


#### เมนูหลัก






## โครงสร้างเมนูของ Closed Circuit (int PPO2)

เมนูหลัก



## โครงสร้างเมนู Gauge

เมนูหลัก





## 10.2. คำอธิบายเมนูหลัก

### Turn Off (ปิดเครื่อง)

รายการ “Turn Off (ปิดเครื่อง)” จะทำให้นาฬิกาดำเนินเข้าสู่โหมด สลับ ขณะที่สลับ หน้าจอจะว่างเปล่า และข้อมูลเนื้อเยื่อจะยังคงไว้ สำหรับการดำเนิน รายการเมนู “Turn Off (ปิดเครื่อง)” จะไม่ปรากฏ ระหว่างการดำเนิน อีกทั้งจะไม่ปรากฏหลังการดำเนินจนกว่าเวลา End Dive Delay (ความล่าช้าของการสั่นสุดการดำเนิน) (60 วินาที) ได้ หมดลงเพื่อให้สามารถดำเนินต่อได้

Turn Off

### End Dive (สิ้นสุดการดำเนิน)

ไอเท็มเมนูนี้จะแทนที่ Turn Off (ปิดเครื่อง) เมื่อยุที่ผิวน้ำและยัง อยู่ในโหมดดำเนิน

Perdix 2 จะออกจากโหมดดำเนินโดยอัตโนมัติเมื่อยุที่ผิวน้ำครบ 1 นาที ใช้ค่าสั่งเมนูนี้เพื่ออกจากโหมดดำเนินเร็วขึ้น

End Dive

### Start Timer / Stop Timer (เริ่ม/หยุดนาฬิกานับ ถอยหลัง)

รายการเมนูนี้จะปรากฏต่อเมื่อมีการเพิ่มนากาหนันถอยหลังไปยัง หน้าจอหลัก รายการเมนูนี้จะปรากฏในโหมด Gauge เสมอ

Start Timer

Stop Timer

### Reset Timer (รีเซ็ตนาฬิกานับถอยหลัง)

รายการเมนูนี้จะปรากฏต่อเมื่อนากาหนันถอยหลังไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ หากนาฬิกานับถอยหลังยังคงเดินอยู่ จะรีเซ็ตกลับไปที่ศูนย์และเดินต่อ

Reset Timer

### Setpoint Switch (การเปลี่ยน Setpoint) CC เท่านั้น

เมนูนี้จะมีเฉพาะในโหมด CC

DEPTH	TIME	SURFACE	DEPTH	TIME	SURFACE
0.0		2 h 45 m	0.0		2 h 45 m
	.7			1.3	
		02/HE			NDL TTS
		CC 10/50		0	00

สำหรับการดำเนิน Closed Circuit นาฬิกาดำเนิน Perdix 2 จะปฏิบัติการ ในโหมด PPO2 ภายใต้ โหมดนี้จะใช้เพื่อคำนวณการลดความกดอากาศ สำหรับถังวนอากาศที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

เมนูการเปลี่ยน Setpoint จะใช้เพื่อสลับระหว่าง Setpoint ต่ำ (ค่าตั้งต้น 0.7) และสูง (ค่าตั้งต้น 1.3) สามารถเปลี่ยนค่าตั้งต้น เหล่านี้ในเมนูการตั้งค่าโหมดเพื่อประมาณการ Setpoint สำหรับถังวนอากาศ

ขณะดำเนิน รายการเมนู “Switch Setpoint (เปลี่ยน Setpoint)” จะ เป็นรายการแรกที่แสดง เนื่องจากรายการ “Turn Off (ปิดเครื่อง)” จะถูกปิดใช้งานขณะดำเนิน

การกด SELECT (เลือก) เมื่อเมนูนี้แสดงจะเป็นการเปลี่ยน PPO2 Setpoint จาก Setpoint ต่ำเป็น Setpoint สูงหรือกลับกัน ในการระบบ ค่า PPO2 ของ Setpoint ขณะดำเนิน ให้ใช้เมนู Dive Setup (การตั้ง ค่าการดำเนิน)

คุณสามารถเปลี่ยน PPO Setpoint ด้วยตนเองได้ด้วยรายการเมนูนี้ สามารถตั้งค่าให้ Perdix 2 เปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติที่ความลึก ที่กำหนดเองได้ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Auto SP Switch (การเปลี่ยน SP โดยอัตโนมัติ) เมื่อเปิดใช้งาน การเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ ยังสามารถใช้รายการเมนูนี้เพื่อ ควบคุมด้วยตนเองได้

## Select Gas (เลือกกําช)

รายการเมนูนี้จะช่วยให้คุณเลือกกําช จากกําชต่าง ๆ ที่คุณได้สร้างไว้ กําชที่เลือกจะถูกใช้เป็นกําชที่ใช้หายใจในโนมด Open Circuit และ Bailout หรือ เป็นกําชท่าเจือจางในโนมด Closed Circuit อย่างได้อย่างหนึ่ง

ค่าตั้งต้นจะเปิดใช้งานเมนูการเลือก กําชแบบ Classic (คลาสสิก)

หากข่ายไปขวา แต่ละกําชจะแสดง หมายเลขกําช, โนมด Circuit (OC หรือ CC, เปิดหรือปิด, สัดส่วน ออกชีเจน และสัดส่วนอีเลี่ยม

กําชจะถูกการเรียงลำดับตามปริมาณ ออกชีเจนจากสูงไปต่ำเสมอ


ໃນปุ่มข้าย (Next) เพื่อเพิ่มกําช ทำเรือจาง/กําชที่ต้องการ จากนั้นกด ปุ่มขวา (Select) เพื่อเลือก กําชท่าเจือจาง/กําชนั้น

สัญลักษณ์ "A" จะปรากฏขึ้นข้างกําช ที่ใช้อยู่ นี้คือกําชที่ใช้อยู่สໍาหรับ การอัปเดตส่วนของเนื้อเยื่อ

กําชที่ปิดอยู่จะแสดงเป็น **สีม่วงแดง** และยังสามารถเลือกได้อยู่ โดยกําชจะเปิดอัตโนมัติเมื่อถูกเลือก

กําชที่ปิดอยู่จะไม่ถูกใช้ในการค่านวนการลดความกดอากาศ ทุกกําชที่ปิดอยู่จะถูกนำมาระบุในการค่านวนการลดความกดอากาศ ตามสมควร ดูส่วน ความแม่นยำของข้อมูลการลดความกดอากาศ ที่หน้า 29 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเพิ่มกําชเกินจำนวนที่มีอยู่ หน้าจอจะออกจากหน้า "Select Gas (เลือกกําช)"



## กําชสถานีวิทยุ



ระบบ Closed Circuit จะมีกําชสองชุด นันคือ หนึ่งชุดสำหรับ Open Circuit (Bailout) และหนึ่งชุดสำหรับ Closed Circuit

วิธีการทำงานจะคล้ายกับวิธีการทำงานของวิทยุในรถยนต์กับสถานี AM และ FM หาก

เมื่อคุณฟังสถานี FM และกดปุ่มเลือกสถานี วิทยุจะพากลับไปยัง สถานี FM อื่น หากคุณเพิ่มสถานีใหม่ ก็จะเป็นสถานี FM

ในทำนองเดียวกัน หากคุณอยู่ในโนมด AM การเพิ่มหรือลบสถานีจะ เป็นการเพิ่มหรือลบสถานี AM

ด้วยกําชสถานีวิทยุ เมื่อคุณอยู่ในระบบ Open Circuit การเพิ่ม ลบ หรือเลือก กําชจะเป็น กําช Open Circuit เช่นเดียวกับการเลือก สถานี FM เมื่อวิทยุของคุณอยู่ในโนมด FM กําช Closed Circuit จะ ใช้ได้ในโนมด Closed Circuit เมื่อคุณเปลี่ยนเป็น Open Circuit กําชที่ใช้ได้จะเป็น กําช Open Circuit



### ⚠ กําชจะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ


การเลือก กําช ใหม่จะเป็นการเปิดใช้งาน กําช นั้นหากปิดใช้งานอยู่  
แต่ กําช จะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปิดใช้งาน กําช ทั้งหมดที่คุณไม่ได้นำไปด้วย  
หรือไม่ได้วางแผนที่จะใช้ในการดำน้ำครั้งนั้นในเมนู Define Gas  
(ระบุ กําช) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลการลดความกดอากาศ  
ที่แม่นยำ

### ตัวเลือกรูปแบบเมนู Select Gas (เลือก กําช)

สามารถเลือกรูปแบบเมนู Select Gas (เลือก กําช) ได้สองแบบ นั่นคือ Classic (คลาสสิก ซึ่งเป็นค่าตั้งต้น) และ New (ใหม่)

สามารถสับเปลี่ยนระหว่างสองสไตล์ได้ที่  
เมนู Adv. Config 1 (การกำหนดค่า  
ขั้นสูง 1) รายละเอียดที่หน้า 71



เปลี่ยนรูปแบบเมนูการเลือก กําช ในส่วน  
การกำหนดค่าขั้นสูง 1

### Classic Style Select Gas (เลือก กําช รูปแบบคลาสสิก)

รูปแบบคลาสสิกของ Select Gas (เลือก กําช) ที่กล่าวถึงในหน้า  
ก่อนหน้า เป็นค่าตั้งต้น

สรุป:

- จะมีการแสดง กําช ร่วงลงหนึ่ง กําช
- กด Next (ถัดไป) เพื่อเลื่อนผ่าน  
กําช ต่าง ๆ และกด Select (เลือก)  
เพื่อเลือก กําช ที่แสดง
- กําช จะได้รับการจัดเรียงจาก O2%  
สูงสุดไป O2% ต่ำสุด
- การเลื่อนผ่าน กําช สุดท้ายจะทำให้  
ออกจากเมนูโดยไม่มีการเปลี่ยน  
กําช ที่ใช้อยู่
- เมื่อเข้าสู่เมนู Select Gas (เลือก  
กําช) กําช แรกที่แสดงจะเป็น กําช  
ที่มี O2% สูงสุดเสมอ



รูปแบบคลาสสิกของเมนูการเลือก กําช

### New Style Select Gas (เลือก กําช รูปแบบใหม่)

รูปแบบใหม่นี้จะทำให้การดูรายการ  
กําชง่ายขึ้น อีกทั้งยังลดจำนวนครั้ง  
การกดปุ่มเมื่อต้องการเปลี่ยน กําช  
สำหรับการลดความกดอากาศ

สรุป:

- แสดง กําช ทั้งหมดพร้อมกันใน  
หน้าจอ
- กด Next (ถัดไป) เพื่อเลื่อน  
ผ่าน กําช ต่าง ๆ และกด Select  
(เลือก) เพื่อเลือก กําช ที่มีลูกศรชี้
- จะต้องเลือก กําช เพื่อออกจาก  
เมนู (การเลื่อนผ่าน กําช สุดท้าย  
จะวนกลับไปที่ กําช แรก)
- กําช ที่ใช้อยู่จะแสดงด้วยพื้นหลัง  
สีขาว
- กําช ที่ปิดอยู่จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน  
แดง (สีม่วง)
- กําช จะได้รับการจัดเรียงจาก  
O2% สูงสุดไป O2% ต่ำสุด
- เมื่อดำเนินและมีจุดพักเพื่อลด  
ความกดอากาศ กําช แรกที่ลูกศร  
ชี้จะเป็น กําช ที่เหมาะสมที่สุด  
(PPO2 สูงสุดต่ำกว่า 1.61) ใน  
กรณีส่วนใหญ่ จำนวนครั้งที่ต้องกด  
ปุ่มจะลดลง
- เมื่ออยู่ที่คิวน้ำหนึ่หรือเมื่อไม่ต้องมี  
การพักเพื่อลดความกดอากาศ  
กําช แรกที่มีลูกศรชี้จะเป็น กําช  
ที่ใช้อยู่

DEPTH	TIME	STOP TIME	TIME
21.4	22	21	2
		PPO2	1.10
99/00	► 50/00	21/00	
20/40	10/50		Select
Next			

รูปแบบใหม่ของเมนูการเลือก กําช ที่ 5  
กําช ที่ปรับแต่งไว้และเปิดอยู่

99/00	► 50/00	21/00	
20/40	10/50		Select
Next	Off		
O2 50%	ปิดอยู่	เลือกเพื่อเปลี่ยนเป็น 50% แล้วเปิด กําช	

99/00	50/00	► 21/00	
20/40	10/50		Select
Next	Active		
O2 21%	คือ กําช ที่ใช้อยู่ เลือกเพื่อออก จากเมนู โดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ		

## สับเปลี่ยน CC/BO **CC เท่านั้น**

เมนูนี้จะมีเฉพาะในโนมด CC/BO



การเลือกนี้จะแสดงเป็น “Switch CC > BO” หรือ “Switch BO > CC” โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปัจจุบันของนาฬิกาดำน้ำ

การกดปุ่มขวา (SELECT) จะเปลี่ยนโนมดสำหรับการคำนวณการลดความกดอากาศ เมื่อสับเปลี่ยน Bail Out ขณะดำน้ำ ก้าช Bail Out จะกลายเป็นก้าชที่ใช้หายใจสำหรับการคำนวณ

ในเวลานี้ นักดำน้ำอาจต้องการเปลี่ยนเป็นก้าชอื่น แต่เนื่องจาก นักดำน้ำอาจมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการ นาฬิกาดำน้ำจะ “เดาอย่างดีที่สุด” ว่านักดำน้ำจะเลือกก้าชใด



## 10.3. Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)

เมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ทั้งหมดจะใช้ได้ทั้งที่ผิวน้ำ และขณะดำน้ำ

ค่าต่าง ๆ ใน Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) จะเข้าถึงได้ผ่านเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) และไม่สามารถใช้ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ขณะดำน้ำ

การกดปุ่มขวา (SELECT) จะเข้าสู่เมนูย่อย Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)



### แก้ไข Low Setpoint (Setpoint ต่ำ) **CC เท่านั้น**

ในรายการนี้ คุณสามารถแก้ไขค่า Setpoint ต่ำได้ ในเมื่อต้นจะแสดงค่าที่เลือกอยู่

กดปุ่มขวา (Edit) เพื่อเปิดหน้าจอ การแก้ไข กดปุ่มซ้าย (Change) เพื่อเพิ่มค่า Setpoint

โดยค่าที่ตั้งได้คือ 0.4 ถึง 1.5 การเพิ่มค่าเกิน 1.5 จะทำให้ค่าวนกลับไปที่ 0.4 กดปุ่มขวา (Save) เพื่อสักลูกค่า Setpoint ต่ำใหม่



### แก้ไข High Setpoint (Setpoint สูง)

ใช้งานเหมือนกับฟังก์ชันการแก้ไข Setpoint ต่ำข้างต้น





## Define Gas (ระบุกําช)

ในฟังก์ชันระบุกําช คุณสามารถตั้งค่า 5 กําชใน Closed Circuit และ 5 กําชใน Open Circuit คุณจะต้องอยู่ในโหมด Open Circuit เพื่อแก้ไขกําช Open Circuit และต้องอยู่ในโหมด Closed Circuit เพื่อแก้ไขกําชท่า เจือจางของ Closed Circuit สำหรับแต่ละกําช คุณสามารถเลือก เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนและไฮเดรย์ในกําช โดยระบบจะสั่นนิษฐานว่าค่า เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นในโปรดเจน

การกดปุ่มขวา (Define Gas) จะเปิดฟังก์ชันเพื่อระบุกําชหมายเลข 1

การกดปุ่มซ้าย (Next) จะไปยังกําชถัดไป

กดปุ่มขวา (Edit) เพื่อแก้ไขกําช

ตัวเลือกแรกคือการเปิดหรือปิดกําช ตามขีดเส้นใต้ที่ระบุ ใช้ปุ่มซ้าย (Change) เพื่อเปิดกําช

ต่อจากนั้น รายละเอียดของกําชจะได้รับการแก้ไขทีละหนึ่งตัวเลข ขีดเส้นใต้จะแสดงตัวเลขที่กำลังได้รับ การแก้ไข

การกดปุ่มซ้าย (Change) แต่ละครั้ง จะเพิ่มตัวเลขที่กำลังได้รับการแก้ไข เมื่อตัวเลขถึง 9 จะวนกลับไปที่ 0

DEPTH	TIME	SURFACE
0.0	PP02	2 h 45 m
	.21	
Define Gas		
Next	Define	
เมนู Define Gas (ระบุกําช)		

1	OC	On	99/00
Next		Edit	

2	OC	Off	50/00
Next		Edit	

2	OC	On	50/00
Change	On/Off		Next

2	OC	On	50/00
Change	02%		Next

2	OC	On	70/00
Change	02%		Next
กด Change (เปลี่ยน) เพื่อเพิ่มตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่			

การกดปุ่มขวา (Next) จะล็อกตัวเลขหลักปัจจุบัน และไปต่อที่ตัวเลขหลักถัดไป

โดยที่บริเวณกลางล่างจะมีตัวระบุว่า กำลังแก้ไขอะไรอยู่

การกดปุ่มขวา (Save) ที่ตัวเลขสุดท้ายจะลื้นสุดการแก้ไขกําชดังกล่าว และคุณจะกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถเรียกใช้ยังกําชต่าง ๆ ได้โดยการกดปุ่มซ้าย (Next)

สัญลักษณ์ "A" หมายถึงกําชที่ใช้อยู่ใน คุณจะไม่สามารถปิดกําชที่ใช้อยู่ใน เมนู Define Gas (ระบุกําช) หากคุณพยายามลบ ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถตั้งค่าห้อง O2 และ HE เป็น 00

การตั้งค่ากําชได้ก็ตามที่ 00/00 จะปิดกําชดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

นาฬิกาดำเนินจะแสดงกําชทั้ง 5 รายการที่มีเพื่อให้คุณป้อนกําชใหม่ ได้

การกด MENU อีกหนึ่งครั้งเมื่อกําชที่ห้าแสดงจะพาคุณกลับสู่ รายการเมนู "Define Gas (ระบุกําช)"

2	OC	On	70/00
Change	He%		Next

ตัวระบุ "He%" แสดงว่าเรากำลังแก้ไข สัดส่วนของไฮเดรย์อยู่

2	OC	On	70/00
Change	He%		Save

กด Save (บันทึก) หลังจากแก้ไขตัวเลข หลักสุดท้าย

A3	OC	On	21/00
Next	He%		Edit

สัญลักษณ์ "A" หมายถึงกําชที่กำลังใช้อยู่

 โหมด OC Tec และ Bailout จะใช้กําชร่วมกัน

รายการกําชสำหรับ OC Tec และ Bailout เป็นรายการเดียวกัน เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องตรวจสอบกําชที่คุณปิดก่อนการดำเนิน ทุกครั้ง โดยเฉพาะหากคุณมักใช้นาฬิกาดำเนิน ของคุณสำหรับ การดำเนินทั้งแบบ Open Circuit และ Closed Circuit



## รูปแบบเมนู Define Gas (ระบุกําช) ใหม่

คล้ายกับรูปแบบเมนู Select Gas (เลือก กําช) ใหม่ รูปแบบเมนู Define Gas (ระบุ กําช) ใหม่ จะแสดง กําช ทั้งหมดพร้อมกันในหน้าจอ โดยแยก กําช ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

หากตั้งค่ารูปแบบ Gas Select (การเลือก กําช) เป็น New (ใหม่) นาฬิกาดำเนินจะแสดงเมนู Define Gas (ระบุ กําช) เป็นรูปแบบใหม่ เช่น กําช

เมื่อเปิดเมนู Define Gas (ระบุ กําช) กําช ทั้งหมดจะแสดง กําช ที่เปิดอยู่จะ เป็นสีขาว กําช ที่ปิดอยู่จะเป็นสีม่วง แดง และ กําช ที่ไข้อยู่จะมีการไฮไลต์

กดปุ่มซ้าย (Next) จนกว่าลูกศรจะชี้ กําช ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่มขวา (Edit)

คล้ายกับเมนู Define Gas (ระบุ กําช) รูปแบบ Classic (คลาสสิก) คุณสามารถ ที่เปลี่ยนจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

สามารถเปิดปิด กําช ได้ และสามารถ เปลี่ยนตัวเลขสัดส่วนออกชิ้นเงินและ สีเลียนใน กําช ได้ ทีละหนึ่งหลัก

เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกศรไป ยังตัวเลือก Exit (ออก) และกดปุ่มขวา Exit (ออก) เพื่ออกจากเมนู Define Gas (ระบุ กําช)

Adv. Config 1		
Main Color	White	
Title Color	Cyan	
End Dive Delay	060s	
Bat Icon	Surf + Warn	
Gas Select	New	
Change	Edit	

ตั้งค่า Gas Select (การเลือก กําช) เป็น "New (ใหม่)" ใน Adv.1 (ขั้นสูง 1) เพื่อใช้เมนู Define Gas รูปแบบใหม่

99/00	50/00	21/00
20/40	10/50	Exit
Change	On/Off	Next

กด Next (ถัดไป) เพื่อไปที่ กําช ถัดไป

99/00	50/00	21/00
20/40	10/50	Exit
Change	On/Off	Next

กด Change (เปลี่ยน) เพื่อเปลี่ยน กําช

99/00	50/00	21/00
20/40	10/50	Exit
Change	02%	Next

กด Change (เปลี่ยน) เพื่อเพิ่มตัวเลข สัดส่วน กําช ทีละหลัก

99/00	50/00	21/00
20/40	10/50	Exit
Change	He%	Save

กด Save (บันทึก) เมื่อแก้ไขเลขหลัก สุดท้ายเสร็จแล้ว

99/00	50/00	21/00
20/40	10/50	Exit
Next		Exit

เลือกรายการ Exit (ออก) เพื่อออกจากเมนู Define Gas (ระบุ กําช) เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว



### ปิดใช้งาน กําช ที่คุณไม่ได้นำไปด้วย

เปิด กําช ที่คุณจะนำติดตัวไปจริงและวางแผนที่จะใช้ใน การดำเนินการนี้เท่านั้น การไม่ปิด กําช ตามค่าเดือนนี้อาจส่งผล ให้มีการแสดงผลข้อมูลการลดความกดอากาศที่ไม่ถูกต้อง

สำหรับ กําช สถานีวิทยุ นาฬิกาดำเนิน มีข้อมูลทั้งหมดของ กําช OC และ CC ที่คุณปิดตัวและสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อ คาดการณ์เวลาการลดความกดอากาศได้ ไม่จำเป็นต้องปิด และเปิด กําช เมื่อคุณเปลี่ยนจาก CC เป็น OC เพราะนาฬิกา ดำเนินรู้การตั้งค่า กําช อยู่แล้ว คุณควรปิด กําช CC และ OC ที่คุณนำติดตัวไปจริงเท่านั้น

หากคุณใช้ กําช อื่นบ่อย คุณสามารถป้อนข้อมูล กําช เหล่านั้น และปิดไว้ คุณสามารถปิดและปิด กําช ได้ขณะที่ดำเนิน วิ่ง สามารถเพิ่มหรือลบ กําช ได้ขณะดำเนินการ

## Deco Planner รุ่นแบบใหม่

### ข้อมูลเบื้องต้น

- คำวณโปรไฟล์การลดความกด  
สำหรับการดำน้ำแบบง่าย
- คำวณการใช้กําชตัว RMV
- สามารถใช้ได้ทั้งที่ผิวน้ำและใน  
ขณะดำน้ำ

นอกจากนี้ Perdix 2 ยังมี NDL Planner (เครื่องมือวางแผน NDL)  
แบบด่วนแยกต่างหาก ซึ่งดูได้ในเมนู Dive Setup (การตั้งค่า  
การดำน้ำ) ของโนมดสันทนาการ โปรดดูคู่มือโนมดสันทนาการของ  
Perdix 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### การตั้งค่า


เครื่องมือวางแผนจะใช้กําชปั๊บันที่ได้โปรแกรมไว้ในโนมดการดำน้ำ  
ปั๊บัน รวมถึงการตั้งค่า Conservatism ปั๊บัน (GF Low/High)  
สามารถใช้การวางแผนการดำน้ำ VPM-B ได้ในเครื่องที่สามารถเลือก  
ปลดล็อก VPM-B ได้

### เมื่อใช้ที่ผิวน้ำ

ป้อนความลึกใต้น้ำ เวลาที่อยู่ใต้น้ำ ปริมาตรการหายใจต่อนาที  
(RMV) และ PPO2 (Closed Circuit เท่านั้น)

หมายเหตุ: ปริมาณที่เหลือสำหรับการโหลดกําชเข้าสู่เนื้อเยื่อ  
(และ % ของ CNS) จากการดำน้ำครั้งล่าสุดจะถูกใช้ในการคำนวณ  
โปรไฟล์

เมื่อป้อนค่าที่ถูกต้องแล้ว ให้ยืนยันการตั้งค่าการลดความกดอากาศ  
และ CNS เริ่มต้น จากนั้นเลือก "Plan (วางแผน)"



ป้อนรายละเอียดการดำน้ำ



เมนู Deco Planner (เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศ)

### เมื่อใช้ขณะดำน้ำ

ระบบจะคำนวณโปรไฟล์การลดความกดอากาศ โดยสัมนิชฐาน  
ว่าการดำเนินจะเริ่มน้ำที่ โดยไม่มีการตั้งค่าให้ป้อน (RMV คือค่าที่ใช้  
ครั้งล่าสุด)

### ข้อจำกัดของเครื่องมือวางแผนการพักน้ำ

Deco Planner ของ Perdix 2 ออกแบบมาเพื่อการดำน้ำ  
แบบง่าย

ไม่ได้รองรับการดำน้ำหลายระดับ

Deco Planner จะไม่ตรวจสอบโปรไฟล์อย่างละเอียด  
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือวางแผนไม่ได้ตรวจสอบว่าจะจำกัดด้าน<sup>กําช</sup>มากไปในตัวเอง ข้อจำกัดการใช้กําช หรือการลดเม็ดค่า<sup>กําช</sup> เปอร์เซ็นต์ของ CNS


ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามโปรไฟล์ที่ปลดภัย

### ข้อสำคัญ!

Deco Planner ของ Perdix 2 มีข้อสัมนิชฐานดังต่อไปนี้:

- อัตราการดำลงคือ 18 ม./นาที (60 ฟุต/นาที) และอัตรา<sup>กําช</sup> 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที)
- กําชที่ใช้อยู่คือกําชที่มี PPO2 สูงสุดภายในขอบเขต<sup>กําช</sup> ของ PPO2 เสมอ
- เครื่องมือวางแผนจะใช้ความลึกของการพักครั้งล่าสุดที่<sup>กําช</sup> ตั้งค่าไว้
- RMV ในช่วงที่ดำเนินอยู่ใต้น้ำจะเท่ากับช่วงที่เดินทางและ<sup>กําช</sup> ระหว่างการพักน้ำ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัด PPO2 ได้ที่หน้า 72



กด Plan (วางแผน) เมื่อพร้อม



### ໜ້າຈອພລສັບຝົດ

ຜລສັບຝົດຈະແສດງໃນຕາຮາງທີ່ນໍາເສນອ:

Stp: ຄວາມລຶກຂອງ เป็นເມຕຣ໌ຫຣື່ອຟຸດ  
ຈຸດພັກ

Tme เวລາພັກ เป็นນາທີ

Run เວລາດໍາເນີນການ เป็นນາທີ

Gas ກໍາໜີທີ່ໃຊ້ %O2

Qty ປຽມານ ເປັນລືດຣ໌ຫຣື່ອລູກບາສກົດ  
ທີ່ໃຊ້

ແກວແຮກ ມາຈະແສດງເວລາທີ່ອຸຍືໄດ້ນ້ຳ (bot) ແລະເວລາດໍາເຂື້ນ (asc)  
ເພື່ອດໍາເຂື້ນຄົງຈຸດພັກແຮກ ກາຣດໍາເຂື້ນຂ່າງແຮກອາຈາແສດງເປັນຫລາຍຂ່າງ  
ໜ້າກໍາຈະເປັນຕົ້ນຕ່ອງເປົ່າຍືນກໍາໜີ

OC	Depth	Time	RMV	
	040	020	15	
Stp	Tme	Run	Gas	Qty
40	bot	20	28%	1419
21	asc	22	28%	115
12	asc	23	50%	36
12	1	24	50%	33
9	1	25	50%	29

OC	Depth	Time	RMV	
	040	020	15	
Stp	Tme	Run	Gas	Qty
6	3	28	50%	73
3	6	34	50%	118

ແຜນກາຣດຄວາມກົດອາກາສ Open Circuit  
ໜ້າ 1

ໜ້າດັ່ງພັກນາກກວ່າ 2 ຄັ້ງ ຜລສັບຝົດຈະຖຸກແປ່ງເປັນຫລາຍໜ້າຈອ

ຫລັງຈາກໜ້າສຸດທ້າຍຂອງກໍາໜີດກາຣດຄວາມກົດອາກາສ ໜ້າຈອ  
ກາຣໃຫ້ກໍາໜີແລະໜ້າຈອສຽບປະເທດປົກກົດກາຣດຄວາມກົດອາກາສ  
ດໍາເນີນການໃຫ້ກໍາໜີທີ່ໃຊ້ໃນຕາຮາງ ເວລາດໍານ້າຮ່ວມ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນກາຣດ  
ຄວາມກົດອາກາສ ແລະ CNS% ສຸດທ້າຍ

OC	Depth	Time	RMV
	040	020	15
Gas Usage, in Liters	50%:	287	
28%:	1534		

OC	Depth	Time	RMV
	040	020	15
OC Summary	Run:	34 minutes	
Deco:	14 minutes		
CNS:	16 %		

ໜ້າ 59

ສ່າຮັບແຜນກາຣ ທີ່ຈະມີກາຣສ້າງແຜນກາຣ Bailout ທີ່ອີງ  
ຕາມກໍາໜີ Bailout ທີ່ໂປຣແກຣມໄວ້ໂດຍອັດໂນມັດຫລັງຈາກສຽບປາກລັດ  
ຄວາມກົດອາກາສສໍາໜັ້ນ Closed Circuit

CC	Depth	Time	RMV	P02
	045	030	15	1.3
Stp	Tme	Run	Gas	
45	bot	30	10/50	
21	asc	33	10/50	
21	1	34	10/50	
18	2	36	10/50	
15	2	38	10/50	

Quit Next  
ແຜນກາຣດຄວາມກົດອາກາສ Closed Circuit  
ໜ້າ 1

BO	Depth	Time	RMV	P02
	045	030	15	1.3
Stp	Tme	Run	Gas	Qty
6	6	53	99/00	242
3	11	64	99/00	212

Quit Next  
ແຜນກາຣດຄວາມກົດອາກາສ Bailout ໜ້າ 2

BO	Depth	Time	RMV	P02
	045	030	15	1.3
Gas Usage, in Liters	99/00:	354		
36/00:	619			

Quit Next  
ສ່າງຂ່ອມລາກາຣໃຫ້ກໍາໜີ Bailout

BO	Depth	Time	RMV	P02
	045	030	15	1.3
OC Summary	Run:	64 minutes		
Deco:	34 minutes			
CNS:	34 %			

Quit Next  
ສ່າງຂ່ອມລາກາຣລັດຄວາມກົດອາກາສ Bailout

ຫາກໄມ່ຈໍາເປັນຕົ້ນຕ່ອງລັດຄວາມກົດອາກາສ ຈະໄນ້ມີຕາຮາງແສດງ ແຕ່ຈະ  
ແສດງເວລາຂຶ້ນຈໍາກັດທີ່ໄມ່ຕົ້ນພັກນ້ຳເພື່ອລັດຄວາມກົດອາກາສ (NDL) ທີ່  
ຄວາມກົດອາກາສ ດັ່ງນີ້ ຈະມີກາຣຍາງນາ  
ປຽມານກໍາໜີທີ່ຕັ້ງໃຫ້ເປົ່າຍືນສຸດໃໝ່ນ້ຳ (Bailout ໃນ CC)

CC	Depth	Time	RMV	P02
	024	030	14	1.3
No Deco Stops.	Total NDL at 24m	is 30 minutes		
Bailout gas quantity	is 73 Liters.			

Quit Done  
ໄມ່ຕົ້ນຕ່ອງລັດຄວາມກົດອາກາສ

## Conservatism

สามารถแก้ไขการตั้งค่า Conservatism (GF High และ GF Low) ได้ในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ขณะเดียวจะแก้ไขได้เฉพาะค่า GF High ซึ่งจะทำให้สามารถเปลี่ยนค่า Conservatism สำหรับการขึ้นสผีวันน้า ขณะเดียวได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณออกแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อยู่ใต้น้ำ คุณอาจต้องการเพิ่ม Conservatism โดยการลดค่า GF High

CONSERV. 30/70  
Next Edit

## การแสดงผลแทนที่ NDL

ขณะที่ลดความกดอากาศ NDL จะเท่ากับ 0 ซึ่งทำให้พื้นที่ NDL นั้น ไร้ประโยชน์จนกว่าการลดความกดอากาศจะเสร็จสิ้น

NDL Display CEIL  
Change Save

ตัวเลือก NDL Display (การแสดงผล NDL) เปิดโอกาสให้คุณแทนที่ข้อมูล NDL ด้วยข้อมูลอื่นเมื่อต้องทำการลดความกดอากาศ และ NDL มีค่าเท่ากับ 0

ตัวเลือก NDL Display ต่างจากการแสดงผลที่กำหนดเองได้ ส่วนอื่น ๆ ตรงที่สามารถเปลี่ยนได้ขณะดำเนินการในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)

มี 6 ตัวเลือกสำหรับ NDL Display (การแสดงผล NDL):

1. NDL
2. CEIL
3. GF99
4. SurfGF (GF ที่ผิวน้ำ)
5. @+5
6. Δ+5
7. Mini

โปรดทราบว่าผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็กได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดค่าในเมนูนี้ นอกจากรูปแบบนี้ จึงจำกัดในรูปแบบพิเศษ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก ในหน้า 15



## Brightness (ความสว่าง)

ความสว่างของหน้าจอสามารถปรับการตั้งค่าได้สี่ระดับ และมีโหมด Auto

ตัวเลือกที่มีได้แก่:

- Cave (ถ้า): แบตเตอรี่อยู่ได้นานที่สุด
- Low (ต่ำ): แบตเตอรี่อยู่ได้นานที่สุดเป็นอันดับสอง
- Med (ปานกลาง): ลงตัวที่สุดสำหรับการประยัดแบตเตอรี่และความสามารถในการอ่าน
- High (สูง): อ่านได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะเมื่อมีแสงแดดจ้า

โหมด Auto จะใช้เซ็นเซอร์แสงเพื่อกำหนดความสว่างของหน้าจอ ยิ่งมีแสงโดยรอบมากเท่าไร หน้าจอ ก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น ที่ระดับน้ำลึก หรือน้ำที่มีดีไม่ต้องใช้แสงสว่างมากในการมองเห็นหน้าจอ

การตั้งค่าโหมด Auto ให้ผลลัพธ์ที่ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่

ความสว่างของหน้าจอเป็นปัจจัยสำคัญต่อระยะการใช้งานของแบตเตอรี่ การใช้พลังงานถึง 80% ใช้ไปกับการแสดงหน้าจอ เมื่อมีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย ความสว่างของหน้าจอจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้น

### Vibration on/off (การเปิด/ปิดระบบสั่น)

จะแสดงสถานะปัจจุบันของฟังก์ชัน การสั่น กดปุ่มขวา (Edit) เพื่อเปิด หรือปิดฟังก์ชันการสั่น

Vibration On  
Next Edit

### Test Vibration (ทดสอบระบบสั่น)

กดปุ่มขวา (Ok) เพื่อทดสอบระบบสั่น ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานอย่างถูกต้อง

Test Vibration Ok  
Next



ทดสอบสัญญาณเตือนแบบสั่นเป็นประจำด้วย เครื่องมือ Test Vibration เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบทำงานอย่างถูกต้องและคุณได้ยิน/สัมผัส ได้ถึงการสั่นเหล่านั้นผ่านชุดดำเนินการคุณ

## 10.4. Dive Log (บันทึกการดำน้ำ)

ในเมนู Dive Log (บันทึกการดำน้ำ) เพื่อตรวจสอบข้อมูลบันทึกที่จัดเก็บไว้บน Perdix 2 สามารถเก็บบันทึก อย่างละเอียดสูงสุด 1000 ชั่วโมงที่อัตรา การสูบด้วยตั้งแต่ 10 วินาที

สามารถใช้เมนู Dive Log เมื่ออุปกรณ์ผิวน้ำเท่านั้น

Dive Log




### Display Log (แสดงบันทึก)

ใช้เมนูนี้เพื่อแสดงรายการการดำเนินการ บันทึกไว้และดูรายละเอียด

Display Log  
Next Display

Dive Log  
1 22m 43min 01-Jan  
2 18m 50min 01-Jan  
Next View



เลือกการดำเนินการที่จะดูได้จากรายการบันทึกการดำเนิน

ไฟล์ของการดำเนินการจะแสดงเป็นสีฟ้า ส่วนการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศจะแสดงเป็นสีแดง ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงโดยการเลื่อนผ่านหน้าจอบันทึกการดำเนินต่าง ๆ:

- ความลึกสูงสุดและความลึกโดยเฉลี่ย
- หมายเลขการดำเนิน
- วันที่ (วว-เดด-ปปปป)
- เริ่ม - เวลาที่เริ่มนับการดำเนิน
- สิ้นสุด - เวลาที่สิ้นสุดการดำเนิน
- ระยะเวลาการดำเนินนาที
- อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย
- โนมดดำเนิน (Air, Nitrox เป็นต้น)
- เวลาพักที่ผิวน้ำก่อนการดำเนิน
- แรงดันที่ผิวน้ำที่บันทึกไวเมื่อเริ่มการดำเนิน
- การตั้งค่า Gradient Factor ที่ใช้
- CNS เริ่มต้นและสิ้นสุด
- แรงดันที่เริ่มและสิ้นสุดสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ AI สูงสุด 4 เครื่อง
- อัตราการใช้อากาศที่ผิวน้ำเฉลี่ย

### Edit Log (แก้ไขบันทึก)

การเลื่อนผ่านหน้าจอทั้งหมดของบันทึกเดี่ยวจะทำให้หน้า Edit Log (แก้ไขบันทึก) ปรากฏ ซึ่งสามารถเปลี่ยนหมายเลขการดำเนิน วันที่ และเวลาได้ หรือสามารถลบบันทึกการดำเนินได้

### Next Log (บันทึกถัดไป)

หมายเลขอั้นที่การดำเนินสามารถ  
แก้ไขได้ ข้อมูลนี้มีประโยชน์  
หากคุณต้องการให้หมายเลขบันทึก  
ของพิกิตาดำเนินต่องกับจำนวนครั้ง  
ที่ดำเนินมาต่อตัวทั้งชีวิตของคุณ

หมายเลขอั้นจะถูกนำไปปรับใช้กับการดำเนินครั้งถัดไป

Next Log = 0004  
Next Exit

### Restore Mode (โหมดคืนค่า)

โหมดคืนค่าสามารถลับเปิดและปิด  
ได้ เมื่อสับเป็นปิด ระบบจะแสดง  
บันทึกที่ลบไปแล้ว โดยจะเป็นสีเทา  
ในเมนูอย่าง "Display Log" (แสดง  
บันทึก) คุณสามารถคืนค่าการดำเนิน  
เหล่านี้กลับสู่บันทึกการดำเนินได้

เมื่อเปิดใช้งาน Restore Mode (โหมดคืนค่า) ตัวเลือก Delete All  
Logs (ลบบันทึกทั้งหมด) ก็จะเปลี่ยนเป็น Restore All Logs (คืนค่า  
บันทึกทั้งหมด)

Restore Mode On  
Next Edit

### Delete All Logs (ลบบันทึกทั้งหมด)

ตัวเลือกนี้จะเป็นการลบบันทึกทั้งหมด

สามารถคืนค่าบันทึกที่ถูกลบได้  
โดยการปิด Restore Mode  
(โหมดคืนค่า)

Delete All Logs  
Next Delete

### Start Bluetooth (เปิดบลูทูธ)

บลูทูธใช้สำหรับทั้งการอัปโหลด  
ไฟร์มแวร์และการดาวน์โหลดบันทึก  
การดำเนิน

 Start Bluetooth

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธในนาฬิกาดำเนินของคุณ



## 11. ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าระบบ

ส่วน System Setup (การตั้งค่าระบบ)  
ประกอบด้วยการตั้งค่าการกำหนดค่า  
ต่าง ๆ ที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบที่  
สะดวกสำหรับการอัปเดตการกำหนด  
ค่าก่อนการดำเนิน

System Setup

เมนูย่อย หน้า และตัวเลือกการปรับแต่งต่าง ๆ จะแตกต่างกัน  
ค่อนข้างมากในโหมดดำเนินแต่ละโหมด คุณมีอิสระในการใช้พาระ  
โหมดดำเนินเชิงเทคนิคเท่านั้น โปรดดูคู่มือสั้นทนาการของ Perdix 2  
สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของเมนูต่าง ๆ ใน  
โหมดสั้นทนาการ

คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนของการตั้งค่าระบบในขณะที่ดำเนิน



## 11.1. Mode Setup (การตั้งค่าโหมด)

เมนูย่อของ การตั้งค่าระบบคือการตั้งค่าโหมด

การแสดงผลของหน้าจะเปลี่ยนแปลงตามโหมดที่เลือก

### Mode (โหมด)

มีโหมดการดำน้ำให้ใช้งาน 6 โหมด

- Air
- Nitrox
- 3 GasNx (ค่าตั้งตัน)
- OC Tec
- CC/BO
- Gauge  
(เช่น โหมดจับเวลาใต้น้ำ)

Mode Setup	
Mode	CC/BO
Salinity	EN13319
PPO2 Mode	Int.
Low SP	0.7
High SP	1.3
Next	Edit

คุณจะครอบคลุมโหมด OC Tec, CC/BO และ Gauge เท่านั้น สำหรับโหมดอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการดำน้ำสันทนาการของ Perdix 2

เมื่อเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากโหมด Gauge ระบบจะล้างข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ เนื่องจาก Perdix 2 ไม่ทราบว่าคุณกำลังใช้ก้าช์ให้หายใจอยู่ในโหมดนี้ จึงไม่สามารถติดตามข้อมูลการโหลดก้าช์เนื่อย์ได้ วางแผนการดำน้ำช้า ตามข้อมูลที่ได้รับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเลือกใช้โหมดใด โปรดดู ความแตกต่างของโหมดดำน้ำแต่ละโหมด ที่หน้า 10

### Salinity (ระดับความเค็ม)

ประเภทของน้ำ (ระดับความเค็ม) ส่งผลต่อการแปลงผลแรงดันที่รัดได้เป็นความลึก

การตั้งค่ามีดังนี้

- Fresh (น้ำจืด)
- EN13319 (ค่าตั้งตัน)
- Salt (น้ำเค็ม)

ความหนาแน่นของน้ำจืดและน้ำเค็มจะแตกต่างกันประมาณ 3% เนื่องจากน้ำเค็มมีความหนาแน่นสูงกว่า น้ำเค็มจึงจะแสดงระดับความลึกที่ตื้นกว่าเมื่อเทียบกับการตั้งค่าของน้ำจืดในแรงดันที่เท่ากัน

ค่า EN13319 อยู่ระหว่าง Fresh (น้ำจืด) กับ Salt (น้ำเค็ม) ซึ่งเป็นมาตรฐาน CE ของยุโรปสำหรับนาฬิกาดำน้ำและเป็นค่าตั้งตันของ Perdix 2

โปรดทราบว่าการตั้งค่าจะส่งผลต่อความลึกที่แสดงในนาฬิกาดำน้ำ แต่ไม่ส่งผลต่อการคำนวณการลดความกดอากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับความดันสัมบูรณ์

### โหมด PPO2 CC เท่านั้น

โหมด PPO2 จะปรากฏในโหมด CC/BO เท่านั้น

ใน Perdix 2 ค่านี้จะแสดงเป็น "Int." (Internal fixed PPO2) เสมอ ในนาฬิกาดำน้ำ Shearwater รุ่นอื่น ๆ ค่านี้สามารถเปลี่ยนเป็น "ext." ได้เมื่อมีการใช้เซลล์ O2 ภายนอกสำหรับการคำนวณการลดความกดอากาศ

### Setpoint ต่ำและสูง CC เท่านั้น

PPO2 Setpoint ทั้ง Low (ต่ำ) และ High (สูง) จะสามารถใช้ได้ ต่อเมื่อมีการปิดใช้งาน CC และ

สามารถตั้งค่าแต่ละ Setpoint ได้ตั้งแต่ 0.4 ถึง 1.5

สามารถแก้ไข Setpoint ได้ขณะดำน้ำในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)



## 11.2. Deco Setup (การตั้งค่าการพักน้ำ)

### Deco Model (โนเดลการพักน้ำ)

ค่าตั้งต้นคือข้อมูลนี้จะแสดง "Buhlmann ZHL16C GF" เพื่อระบุว่า มีการใช้โนเดล Bühlmann ZHL-16C กับ Gradient Factor

มีอัลกอริทึมการลดความกดอากาศ VPM-B และ DCIEM ที่สามารถเลือกชื้อเพื่อปลดล็อกได้ หากมีการใช้งานรายการโนเดลการลดความกดอากาศ จะทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งระหว่าง อัลกอริทึมที่มีได้

Deco Setup	
Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	NDL
Clear Cntr	On
Next	Edit

### Conservatism

ในโนมดการดำน้ำเชิงเทคนิค จะสามารถเลือกปรับ Conservatism ได้ในโนเดล GF หรือ VPM

สำหรับค่าอธิบายอย่างละเอียดสำหรับอัลกอริทึม GF โปรดดูบทความที่ยอดเยี่ยมของ Erik Baker 'ได้ที่ Clearing Up The Confusion About "Deep Stops"' (คลายความสับสนเกี่ยวกับ "Deep Stops") และ Understanding M-values (การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ M-Value) บทความเหล่านี้มีอยู่บนเว็บไซต์

VPM-B มีการตั้งค่า Conservatism ตั้งแต่ 0 ถึง +5 โดยยิ่งตัวเลข สูงเท่าไร ระดับ Conservatism จะยิ่งสูงเท่านั้น

นอกจากนี้ โปรดดู การลดความกดอากาศและ Gradient Factor ที่หน้า 28

### Last Stop (จุดพักสุดท้าย)

โดยคุณสามารถเลือกว่าจะพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศครั้งสุดท้าย ที่ระดับความลึกใด

ตัวเลือกคือ 3 m./10 ฟุต หรือ 6 m./20 ฟุต

### NDL Display (การแสดงผล NDL)

มีการอธิบายตัวเลือกเหล่านี้แล้วในส่วน Dive Setup (การตั้งค่า การดำน้ำ) ดู การแสดงผลแทนที่ NDL ที่หน้า 60 สำหรับรายละเอียด

### Clear Cntr (ตัวนับการล้างข้อมูล)

ด้วยตัวเลือกนี้ คุณสามารถเปิดปิดตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศได้

เมื่อเปิด ตัวนับจะนับขึ้นจากศูนย์ในส่วนการลดความกดอากาศ โดยจะเริ่มเมื่อทำการลดความกดอากาศที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพักเพื่อลดความกดอากาศ ที่หน้า 27



## 11.3. AI Setup (การตั้งค่า AI)

การตั้งค่า AI ทั้งหมดต้องได้รับ การกำหนดค่าที่ผิวน้ำก่อนการตั้งค่า เพราะจะไม่สามารถเข้าถึงเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ขณะตั้งค่า

### AI Mode (โหมด AI)

โหมด AI จะใช้เพื่อให้เปิดใช้งานและปิดใช้งาน AI ได้ง่าย ๆ

### AI Setup

► AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1 T2
GTR Mode	SM:T1+T2
SM Switch	21Bar

Next

Edit

### การตั้งค่าโหมด AI คำอธิบาย

Off (ปิด)	ระบบย่อของ AI จะปิดการทำงานโดยสมบูรณ์ และจะไม่ใช้พลังงาน
On (เปิด)	AI เปิดใช้งานอยู่ เมื่อเปิดใช้งาน AI จะเพิ่ม อัตราการใช้พลังงานขึ้นประมาณ 10%

### Units (หน่วยอุณหภูมิ)

ตัวเลือกจะเป็น bar หรือ psi

### TX Setup (การตั้งค่า TX)

เมนูการตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ (TX Setup) จะใช้เพื่อตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ เครื่องส่งสัญญาณที่ใช้อยู่ จะแสดงข้าง TX Setup (การตั้งค่า TX) ในเมนูระดับบนสุดของ AI

สามารถกำหนดค่าเครื่องส่งสัญญาณ ได้สูงสุด 4 เครื่องในเมนูนี้ โดยให้เลือกเครื่องส่งสัญญาณที่จะปรับค่า คุณสมบัติ

Transmitter On/Off (เครื่องส่งสัญญาณ เปิด/ปิด)  
ปิดเครื่องส่งสัญญาณที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงานแบบเตอร์

### Transmitters

#	On	Serial
► T1	On	285817
T2	On	005752
T3	Off	000000
T4	Off	000000

Next      Setup      Edit

### Transmitters

#	On	Serial
► T1	On	285817
T2	On	005752
T3	Off	000000
T4	Off	000000

Change      Next

### i ตั้งค่าโหมด AI เป็น OFF (ปิด) เมื่อไม่ได้ใช้ AI

การเปิดใช้งาน AI ทั้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้จะส่งผลเสียต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อเปิดนาฬิกาดำเนินการ เมื่อเครื่องส่งสัญญาณที่จับคู่ไว้ไม่ส่งสัญญาณ Perdix 2 จะเข้าสู่สภาวะการสแกนโดยใช้พลังงานสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการใช้พลังงานสูงกว่าตอนที่ปิด AI ประมาณ 25% เมื่อตั้งค่าการสื่อสารแล้ว พลังงานจะตกเหลือประมาณ 10% สูงกว่าตอนที่ปิด AI

โปรดทราบว่า AI จะไม่ทำงานเมื่อนานาพื้นที่ดำเนินการปิดอยู่ จึงไม่จำเป็นต้องปิด AI เมื่อนานาพื้นที่ดำเนินการปิดอยู่

### การตั้งค่าถัง

ไปที่เมนูการตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ และเลือกหมายเลขประจำเครื่องของ เครื่องส่งสัญญาณเพื่อเข้าสู่เมนู การตั้งค่าถังสำหรับเครื่องส่งสัญญาณนั้น

### Tank Setup


► T1 Serial#	285817
Rated	207Bar
Reserve	048Bar
Rename	T1
Unpair	
Next	
Edit	



ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อจับคู่ เครื่องส่งสัญญาณกับ T1 ผู้ใช้จะต้อง ป้อนหมายเลขนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับการตั้งค่าทั้งหมด จะมี การจัดเก็บข้อมูลนี้ในหน่วยความจำ ดาวร การตั้งค่าของเครื่องส่งสัญญาณ จะบันทึกไว้ในโหมดดำเนินทุกโหมด



แรงดันที่รัดได้  
ใส่แรงดันที่รัดได้ของถังที่ติดตั้ง  
เครื่องสูญญากาศ



ค่าที่ถูกต้องจะเริ่มตั้งแต่ 69 ถึง 300 bar (1000 ถึง 4350 psi)

ประโยชน์เดียวของ การตั้งค่าดังนี้คือการเห็นสัดส่วนในระยະเต็มของ กราฟແຄນแรงดันกําชที่ปรากฏหนึ่งหมายเลขอรับแรงดันถัง

### Reserve Pressure (แรงดันสำรอง)

ป้อนค่าแรงดันสำรอง

ค่าที่ถูกต้องจะเริ่มตั้งแต่ 28 ถึง 137 bar (400 ถึง 2,000 psi)

การตั้งค่าแรงดันสำรองจะใช้สำหรับ:

1. ค่าเตือนแรงดันต่ำ
2. การคำนวณเวลา กําชที่เหลืออยู่ (GTR)

ระบบจะส่งค่าเตือน "Reserve Pressure" (แรงดันสำรอง) เมื่อ แรงดันถังเหลือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้นี้

ระบบจะส่งค่าเตือน "Critical Pressure" (แรงดันวิกฤต)

เมื่อแรงดันถังเหลือน้อยกว่า 21 bar (300 psi) หรือครึ่งหนึ่งของ แรงดันสำรอง

ยกตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าแรงดันสำรองไว้ที่ 48 bar ระบบจะส่ง ค่าเตือนวิกฤตที่ 24 bar (48/2) หากตั้งค่าแรงดันสำรองไว้ที่ 27 bar ระบบจะส่งค่าเตือนวิกฤตที่ 21 bar

### Rename (เปลี่ยนชื่อ)

คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องสูญญากาศที่จะปรากฏ ในเมนูและหน้าจอต่าง ๆ ในนาฬิกาดำเนินได้ โดยสามารถเลือกใช้ อักษรสองตัวต่อตั้ง ตัวเลือกประกอบด้วย:

อักษรแรก: T, S, B, O หรือ D

อักษรที่สอง: 1, 2, 3 หรือ 4

### Unpair (ยกเลิกการจับคู่)

ตัวเลือกการยกเลิกการจับคู่เป็นเพียงทางลัดในการรีเซ็ตหมายเลขประจำเครื่องกลับไปที่ 000000

เมื่อไม่ได้ใช้ T1 หรือ T2 ให้ยกเลิกการรับสัญญาณโดยลิ้นเชิง โดยการตั้งค่า AI Mode (โหมด AI) เป็น Off (ปิด) เพื่อลดการใช้ พลังงานให้มากที่สุด

### GTR Mode (โหมด GTR)

#### AI Setup

Gas Time Remaining (GTR หรือ เวลา กําชที่เหลืออยู่) คือระยะเวลา เป็นนาทีที่คุณสามารถอยู่ที่ความลึก ปัจจุบันและอัตรา SAC ปัจจุบันนั้นกว่า การดำเนินต่องสูงวันนี้ที่อัตราความเร็ว 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที) จะเป็น การดำเนินด้วยแรงดันกําชสำรองที่เหลือ อยู่ อัตรา SAC คืออัตราเฉลี่ยจากช่วง ส่องนาทีล่าสุดในการดำเนินสำหรับ การคำนวณ GTR

AI Mode	On
Units	Bar
Tx Setup	T1 T2
► GTR Mode	SM:T1+T2
SM Switch	21Bar
Next	Edit

GTR และ SAC จะอิงเพียงถังเดียว หรือสองถังในการกำหนดค่าแบบ ติดถังด้านข้าง โปรดทราบว่าสำหรับการติดถังด้านข้าง ถังจะต้องมี ขนาดเท่ากัน SAC จึงจะแสดงค่าที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ การตั้งค่า GTR/SAC ยังใช้เพื่อรับโหมดการติดถัง ด้านข้าง การเลือก SM (การติดถังด้านข้าง) ในส่วนนี้จะเป็น การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเปลี่ยนถัง

### การตั้งค่าโหมด คำอธิบาย GTR


Off (ปิด)	GTR ปิดใช้งานอยู่ และ SAC ปิดใช้งานอยู่ เช่นกัน
T1, T2, T3 หรือ T4	เครื่องสูญญากาศที่เลือกจะใช้ในการคำนวณ GTR และ SAC
SM:T1+T2 (หรือใกล้เคียง)	SAC รวมสำหรับเครื่องสูญญากาศที่เลือกไว้ จะได้รับการคำนวณและใช้สำหรับ GTR การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถังด้านข้างจะเปิด ใช้งาน



## 11.4. Center Row (แຄกกลาง)



ตั้งค่าและดูตัวอย่างแຄกกลางในเมนูนี้

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งต่าแห่งทิ้งสามของแຄกกลางได้ในโนมด OC Tec ในโนมด CC/BO จะสามารถปรับแต่งได้เฉพาะต่าแห่งชั้ยและข่าวเท่านั้น เพราะต่าแห่งกล่องจะสำรองไว้สำหรับ PPO2 Setpoint



สำหรับรายการตัวเลือกการกำหนดค่าทิ้งหมวด โปรดดู ส่วนตัวเลือกการตั้งค่าหน้าจอหลักที่หน้า 13

การตั้งค่าหน้าจอเล็ก



Perdix 2 มีฟังก์ชันหน้าจอขนาดเล็กที่สามารถแสดงข้อมูล 3 รายการในช่องที่กำหนดเองทั้งชั้ยและข่าว โดยแยกกับขนาดแบบอักษรที่เล็กลง

การเลือกหนึ่งในสองรายการจากหน้าจอขนาดเล็กในเมนูการตั้งค่า แຄกกลางจะพากุณไปยังเมนูการตั้งค่าหน้าจอเล็กสำหรับหน้าจอเล็กตั้งก้าว

โปรดทราบว่าไม่ใช่หน้าจอเล็กทั้งหมดที่จะแสดงหน่วยอันเนื่องมาจากการพื้นที่ที่จำกัด

## 11.5. กําช OC (กําช BO)

ในเมนูนี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการ กําช Open Circuit ตัวเลือกในส่วนนี้จะเหมือนกับตัวเลือกในส่วนย่อย "Define Gas (ระบุกําช)" ของส่วน "Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)" ในหน้า 55 หน้าเมนูนี้จะแสดงกําชทั้งห้าพร้อมกัน เพื่อให้ดูง่าย

OC Gases			
1	OC	On	99/00
2	OC	On	50/00
A3	OC	On	14/55
4	OC	Off	00/00
5	OC	Off	00/00
Next			Edit

แต่ละกําชสามารถเปิดหรือปิดได้ และสามารถตั้งความเข้มข้นของออกซิเจนและยีเลียมได้ตามต้องการ โดยระบบจะสั่นนิษฐานว่าค่าเบอร์เรียนต์ที่เหลือคือในโตรเจน

กําชที่ใช้อยู่จะแสดงโดยมีตัวอักษร "A" นำหน้า กําชทิ้งหมวดที่ปิดอยู่จะเป็นสีน้ำเงิน (สีม่วง)

ในโนมด CC/BO เมนูนี้มีชื่อว่า "BO Gases (กําช BO)" โปรดทราบว่า โนมด OC Tec และ Bailout จะใช้รายการกําชร่วมกัน

## 11.6. CC Gases (กําช CC) cc เท่านั้น

ในเมนูนี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการกําช ทำเงื่อนไขทางสำหรับ Closed Circuit ตัวเลือกในส่วนนี้จะเหมือนกับตัวเลือกในเมนูการตั้งค่ารายการ กําช OC

CC Gases			
A1	CC	On	10/00
2	CC	Off	00/00
3	CC	Off	00/00
4	CC	Off	00/00
5	CC	Off	00/00
Next			Edit



## 11.7. Auto Setpoint Switch cc เท่านั้น (การเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ)

หน้าเมนูนี้จะมีเฉพาะในโหมด CC


หน้านี้จะตั้งค่าการเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดค่านาฬิกาดำเนินการให้ปรับ Setpoint โดยอัตโนมัติได้ โดยสามารถเลือกให้ปรับขึ้นเท่านั้น ปรับลงเท่านั้น ทั้งปรับขึ้นและปรับลง หรือไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

อันดับแรก คุณต้องตั้งว่า “Up (การปรับขึ้น)” จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือต้องปรับด้วยตัวเอง หากตั้งค่า “Up (การปรับขึ้น)” เป็น “Auto (อัตโนมัติ)” คุณสามารถตั้งค่าความลึกที่การปรับอัตโนมัติจะทำงาน

ตัวเลือกเมนูจะเหมือนกันกับการปรับ Setpoint ลง

เมื่อตั้งค่าการปรับให้เป็น “Auto” (อัตโนมัติ) และ คุณสามารถปรับค่าใหม่ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อในระหว่างการดำเนินการ

การปรับค่าอัตโนมัติจะทำงานต่อเมื่อผ่านความลึกที่ระบุไว้ ยกตัวอย่างเช่น ความลึกที่ปรับขึ้นอัตโนมัติตั้งไว้ที่ 15 m. คุณจะเริ่มดำเนินการที่ Setpoint ต่ำ จากนั้นเมื่อคุณดำเนินการลึก 15 m. Setpoint จะปรับขึ้นอัตโนมัติ ถ้าที่ประมาณ 24 m. คุณเปลี่ยนกลับไปที่ Setpoint ต่ำ Setpoint จะคงที่ที่ระดับต่ำ หากคุณดำเนินการลึกกว่า 24 m. จากนั้นดำเนินการครั้งต่อกว่า 24 m. การเปลี่ยน Setpoint อัตโนมัติจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Perdix 2 จะบังคับให้มีระยะเวลา 6 m. (20 ฟด.) ระหว่างการปรับความลึกขึ้นและลงเพื่อป้องกันการเปลี่ยนของ Setpoint เมื่อมีระดับความลึกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ค่า 0.7 และ 1.3 จะแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น สามารถปรับค่าอื่น ๆ สำหรับ Setpoint ต่ำและสูงได้ในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำเนินการ) หรือ Mode Setup (การตั้งค่าโหมด)



ตัวอย่างการเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ:

การตั้งค่าที่แสดงด้านข่ายจะทำให้นาฬิกาดำเนินการตามต่อไปนี้

มีการเปิดใช้งานการเปลี่ยน Setpoint ต่ำไปสูงโดยอัตโนมัติที่ความลึก 21 เมตร

Up: 0.7>1.3 Auto  
Up Depth 021m

การดำเนินการที่ Setpoint 0.7 เมื่อคุณดำเนินการลึก 21 m. Setpoint จะปรับ “ขึ้น” เป็น 1.3

เมื่ออยู่ครบเวลาได้น้ำแล้ว จากนั้นเริ่มดำเนินการ

มีการเปิดใช้งานการเปลี่ยน Setpoint สูงไปต่ำโดยอัตโนมัติที่ความลึก 12 เมตร

Down: 1.3>0.7 Auto  
Down Depth 012m

เมื่อคุณดำเนินการลึกกว่า 12 m. Setpoint จะปรับ “ลง” เป็น 0.7

## 11.8. Alerts Setup (การตั้งค่าสัญญาณเตือน)

หน้านี้ใช้สำหรับตั้งค่าสัญญาณเตือน การดำเนินการแบบปรับแต่งของสำหรับ Maximum Depth (ความลึกสูงสุด), Time (เวลา) และ Low NDL (NDL ต่ำ) โดยระบบจะกระตุ้นให้มี การแจ้งเตือนเมื่อค่าเหล่านี้เกิน ขีดจำกัดที่กำหนด

**Alerts Setup**

Depth	On	m
Time	On	min
Low NDL	On	min
Vibration	On	
Next	Edit	

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ 설정เปิดปิดการทำงานของระบบสั่นได้จากหน้าจอ

จากการแจ้งเตือนที่หน้า 23 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงสัญญาณเตือน



## 11.9. Display Setup (การตั้งค่าการแสดงผล)

### ความลึกและอุณหภูมิ

ความลึก: ฟุตหรือเมตร  
อุณหภูมิ: °F หรือ °C

### Brightness (ความสว่าง)

ดูด้าเลือกความสว่างที่ [หน้า 60](#)

### ระดับความสูง

การตั้งค่าตั้งต้นของ Altitude (ระดับความสูง) ใน Perdix 2 จะเป็นค่าคงที่ที่ Auto (อัตโนมัติ) ในโนมดนี้ นาฬิกาดำเนินเวลาจะชดเชยค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อตัวน้ำที่ระดับความสูงหนึ่ง ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตั้งค่านาฬิกาดำเนินที่ SeaLvl (ระดับน้ำทะเล) เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคโนโลยี


### Flip Screen (กลับหน้าจอ)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงเนื้อหาของหน้าจอแบบกลับหัว



#### การระบุความดันที่ผิวน้ำ

ในการตั้งค่าความลึกและการคำนวณการลดความกดอากาศที่ถูกต้องจะต้องรู้ความดันบรรยากาศโดยรอบที่ผิวน้ำ ไม่ว่าจะเปิดด้วยวิธีใดความดันที่ผิวน้ำจะกำหนดด้วยวิธีเดียวกัน ขณะอยู่ในสถานะปิด ระบบจะวัดและบันทึกความดันที่ผิวน้ำทุก 15 วินาที จะมีการเก็บประวัติตัวอย่างความดันของ 10 นาทีที่ผ่านมา ทันทีหลังเปิด จะมีการพิจารณาประวัตินี้และความดันขั้นต่ำจะถูกใช้เป็นความดันผิวน้ำ ความดันที่ผิวน้ำจะได้รับการจัดจำ และจะไม่อัปเดตอีกจนกว่าจะเปิดอีกครั้ง



## 11.10. Compass (เข็มทิศ)

### Compass View

#### (มุมมองเข็มทิศ)

การตั้งค่า Compass View (มุมมองเข็มทิศ) สามารถตั้งเป็นค่าตั้งต่อไปนี้:

Off (ปิด): เข็มทิศปิดใช้งานอยู่

### Compass

Compass View	90°
Calibrate	
True North	+0°
	188°
Next	Edit

60°, 90° หรือ 120°: ตั้งค่าระยะของหน้าปัดเข็มทิศที่มองเห็นได้ในหน้าจอหลัก หน้าจอ มีพื้นที่สำหรับเลื่อนโคลงเพียง 60° ตั้งนั้นองศานี้จะช่วยให้เข็มทิศเป็นธรรมชาติมากที่สุด การตั้งค่า 90° หรือ 120° จะทำให้มองเห็นระยะที่กว้างขึ้นในเวลาเดียวกัน ค่าตั้งต้นคือ 90°

### ทิศเหนือจริง (ค่าบ่ายเบน)

ใส่ค่าบ่ายเบนของตัวแหน่งปั๊บจุบันเพื่อแก้ไขเข็มทิศให้ชัดเจน  
ทิศเหนือตามจริง

สามารถตั้งค่านี้ได้ตั้งแต่ -99° ถึง +99°

หากต้องการจับคู่เข็มทิศที่ไม่ได้ชัดเจนบ่ายเบนหรือการนำทางของคุณอิงเฉพาะทิศที่เกี่ยวเนื่องเท่านั้น สามารถปล่อยการตั้งค่านี้ไว้ที่ 0°



## Calibrate (ปรับเทียบ)

คุณอาจต้องปรับเทียบเข็มทิศหากความแม่นยำเคลื่อนเมื่อเวลาผ่านไป หรือหากมีแม่เหล็กการหักหรือวัตถุโลหะที่ไวต่อแรงดูดจากกระแสแม่เหล็ก (เช่น เหล็ก นิเกล) ติดอยู่ใกล้กับ Perdix 2 มาก ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการปรับเทียบ วัตถุดังกล่าวจะต้องยึดติดกับ Perdix 2 ในลักษณะที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ Perdix 2 ได้



### ปรับเทียบเข็มทิศทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แต่ละอันมีลายเซ็นแม่เหล็กเฉพาะตัว ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากการผลิตที่ห้องหุ้ม ดังนั้นจึงแนะนำให้ปรับเทียบเข็มทิศเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

เบรย์บัน Perdix 2 กับเข็มทิศที่ทราบว่าใช้งานได้ดีหรือค่าอ้างอิงที่คงที่เพื่อตรวจสอบว่าต้องปรับเทียบทิศอีกไม่ หากเบรย์บันเทียบกับค่าอ้างอิงที่คงที่อย่างล้มค่าเริ่มถึงค่าเบี่ยงเบนระหว่างทิศเหนือนอน เข็มทิศและทิศเหนือตามจริง (มุมบ่ายเบน) โดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในการนี้ การปรับที่จำเป็นคือการปรับทิศเหนือตามจริง (มุมบ่ายเบน)

เมื่อปรับเทียบให้หมุน Perdix 2 ไปมาอย่างรอบริ้วทั้ง 3 มิติโดยรอบให้มากที่สุดในเวลา 15 วินาที



### คำแนะนำการปรับเทียบเข็มทิศ

คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปรับเทียบที่ดี:

- อยู่ห่างจากวัตถุโลหะ (โดยเฉพาะเหล็กกล้าหรือเหล็ก) ตัวอย่างเช่น นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ ทำงานเหล็ก ดาดฟ้าหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ฯลฯ ทั้งหมดนี้อาจรบกวนสนามแม่เหล็กโลก
- หมุนให้รอบตัวแน่นทั้ง 3 มิติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พลิกกลับบันล่าง หมุนด้านข้าง ที่ขอบ ฯลฯ
- เทียบกับเข็มทิศของนาฬิกาเพื่อตรวจสอบการปรับเทียบ

## 11.11. System Setup (การตั้งค่าระบบ)

### Date (วันที่)

ผู้ใช้สามารถตั้งวันที่ปัจจุบัน

### Clock (นาฬิกา)

ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาปัจจุบัน สามารถตั้งรูปแบบการแสดงเวลาเป็น AM, PM หรือแบบ 24 ชั่วโมง

### System Setup

Date	8-Aug-2015
Clock	08:08AM
Unlock	
Log Rate	10 Sec
Reset to Defaults	

Next Edit

### Unlock (ปลดล็อก)

ใช้ค่าแนะนำของฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Shearwater เท่านั้น

### Log Rate (อัตราการบันทึก)

ตั้งค่าความถี่ในการเพิ่มข้อมูลตัวอย่างการดำเนินการในบันทึกของนาฬิกาดำเนินการ มีข้อมูลตัวอย่างมากซึ่งจะให้บันทึกการดำเนินการที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งจะใช้หน่วยความจำสำหรับบันทึกมากขึ้น เช่น กันตัวดำเนินการ 10 วินาที ความละเอียดสูงสุดคือ 2 วินาที

### Reset to Defaults (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าตั้งต้น)

ตัวเลือกสุดท้ายของ "System Setup" (การตั้งค่าระบบ) คือ "Reset to Defaults" (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าตั้งต้น) ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตตัวเลือกที่ผู้ใช้เปลี่ยนทั้งหมดกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และ/หรือ ล้างข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อในนาฬิกาดำเนินการ การดำเนินการ "Reset to Defaults" (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าตั้งต้น) นี้ไม่สามารถยก้อนกลับได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่ลบบันทึกการดำเนินการหรือรีเซ็ตหมายเลขบันทึกการดำเนินการ



## 11.12. Advanced Config (การกำหนดค่าขั้นสูง)

การกำหนดค่าขั้นสูงประกอบด้วยรายการที่ไม่ได้ใช้บ่อยและผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจไม่ต้องสนใจได้ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดค่าที่ละเอียดมากขึ้น

ในหน้าจอแรก คุณสามารถเข้าสู่ส่วนของการกำหนดค่าขั้นสูง หรือดังค่าส่วนของการกำหนดค่าขั้นสูงให้เป็นค่าตั้งต้น



### Reset Adv. Config (รีเซ็ตการกำหนดค่าขั้นสูง)

ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตค่าการกำหนดค่าขั้นสูงทั้งหมดกลับไปสู่การตั้งค่าตั้งต้น

หมายเหตุ: การรีเซ็ตนี้จะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าอื่น ๆ ในนาฬิกาดำเนินไปในบันทึกการดำเนิน และไม่รีเซ็ตหมายเลขบันทึกการดำเนิน

### System Info (ข้อมูลระบบ)

ส่วนของ System Info (ข้อมูลระบบ) จะแสดงหมายเลขประจำเครื่องรวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคอาจขอจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา

### ข้อมูลแบบเตอร์

เนื้อหาส่วนนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแบบเตอร์ที่ใช้และประสิทธิภาพของแบบเตอร์

### ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถดูหมายเหลาที่รุ่นของนาฬิกาดำเนินการรวมถึงข้อมูลระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม

### Advanced Config 1 (การกำหนดค่าขั้นสูง 1)

#### Main Colour (สีหลัก)

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีหลักเพื่อเพิ่มความต่างของสี สีตั้งต้นคือสีขาว แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีแดง

Adv. Config 1	
Main Color	White
Title Color	Cyan
End Dive Delay	060s
Bat Icon	Surf + Warn
Gas Select	Classic
Next	Edit

#### Title Colour (สีหัวข้อ)

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีหัวข้อเพื่อเพิ่มความต่างของสีหรือเพิ่มความดึงดูดตา สีตั้งต้นคือ Cyan (ฟ้าอ่อน) โดยสามารถเปลี่ยนเป็นสีเทา ขาว เขียว แดง ชมพู และน้ำเงิน

#### End Dive Delay (ความล่าช้าของการสิ้นสุดการดำเนิน)

ตั้งค่าเวลาเป็นวินาทีหลังจากขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อรอ ก่อนจะสิ้นสุดการดำเนินปัจจุบัน

สามารถตั้งค่านี้ตั้งแต่ 20 วินาทีถึง 600 วินาที (10 นาที) ค่าตั้งต้นคือ 60 วินาที

สามารถตั้งค่านี้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นได้หากคุณต้องการรวมรอบเวลาการพักบนผิวน้ำสั้น ๆ หลายครั้งเข้าไว้ด้วยกันในการดำเนินหนึ่งครั้ง หรืออาจเลือกใช้ระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อออกจากโนมดดำเนินเร็วขึ้นเมื่อขึ้นสู่ผิวน้ำ

#### ไอคอนแบบเตอร์

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานของไอคอนแบบเตอร์ได้ที่นี่ ตัวเลือกคือ:

- Surf+Warn (ที่ผิวน้ำและคำเตือน):** ไอคอนแบบเตอร์จะแสดงเสมอเมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ ในขณะดำเนิน ไอคอนนี้จะแสดงต่อเมื่อมีคำเตือนว่าแบบเตอร์เหลือน้อย
- Always (เสมอ):** ไอคอนแบบเตอร์จะแสดงเสมอ
- Warn Only (คำเตือนเท่านั้น):** ไอคอนแบบเตอร์จะแสดงก็ต่อเมื่อมีคำเตือนว่าแบบเตอร์เหลือน้อย

#### Gas Select (การเลือกแก๊ส)

มีการอธิบายไฟเจอลน์ในส่วน ตัวเลือกรูปแบบเมนู Select Gas (เลือกแก๊ส) ที่หน้า 54



## Advanced Config 2 (การกำหนดค่าขั้นสูง 1)

### PPO2 Limits (ชีดจำกัด PPO2)

ในส่วนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนชีดจำกัด PPO2 ได้



คำเตือน

อย่าเปลี่ยนค่าเหล่านี้ออกเสียจากว่าคุณเข้าใจ  
ผลที่จะตามมาอย่างแจ่มแจ้ง

ทุกค่าเป็นหน่วยความดันบรรยากาศ  
สัมบูรณ์ (absolute atmospheres  
[ATA]) (1 ATA = 1.013 bar)

#### OC Low PPO2

PPO2 ของกําชทั้งหมดที่แสดงจะ  
คงพริบเป็นสีแดงเมื่อน้อยกว่าค่า  
นี้ (ค่าตั้งต้น 0.18)

#### OC MOD PPO2

นี่คือ PPO2 สูงสุดที่อนุญาตเมื่อยุ่งในช่วงใต้น้ำของการดำน้ำ -  
**Maximum Operating Depth** (ความลึกสูงสุดในการใช้งาน)  
(ค่าตั้งต้น 1.4)

#### OC Deco PPO2

การคาดคะเนการลดความกดอากาศทั้งหมด (ตารางการพักน้ำและ  
TTS) อยู่บนข้อสันนิษฐานว่ากําชที่ใช้สำหรับการลดความกดอากาศ  
ในความลึกที่ระบุจะเป็นกําชที่มี PPO2 สูงสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
ค่านี้ (ค่าตั้งต้น 1.61)

การแนะนำให้สับกําช (เมื่อกําชปั๊มน้ำแสดงเป็นสีเหลือง) จะ  
กำหนดจากค่านี้ หากคุณเปลี่ยนค่านี้ โปรดมั่นใจว่าคุณเข้าใจผลของ  
การเปลี่ยนนี้

ยกตัวอย่างเช่น หากลดเหลือ 1.50 จะไม่มีการสับนิษฐานว่าต้อง<sup>1</sup>  
สับเป็นอกรชีเจน (99/00) ที่ความลึก 6 ม./20 ฟุต

Adv. Config 2		
OC Min.	PPO2	0.18
OC Mod.	PPO2	1.40
OC Deco	PPO2	1.61
CC Min.	PPO2	0.40
CC Max.	PPO2	1.60
Next		Edit

### CC Min PPO2

PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงจะพริบเมื่อต่ำกว่าค่านี้ (ค่าตั้งต้น 0.40)

### CC Max PPO2

PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงจะพริบเมื่อสูงกว่าค่านี้ (ค่าตั้งต้น 1.60)

หมายเหตุ: ทั้งในโนมด OC และ CC สัญญาณเตือน "Low PPO2"  
(PPO2 ต่ำ) หรือ "High PPO2" (PPO2 สูง) จะปรากฏเมื่อมี  
การละเมิดชีดจำกัดนานกว่า 30 วินาที

## Bottom Gases (กําชที่ใช้ใต้น้ำ) เทียบกับ Deco Gases (กําชที่ใช้ลดความกดอากาศ)

ในโนมด OC Tec และ 3 GasNx กําชที่ผลมอกชีเจนน้อยที่สุดจะ  
ถือว่าเป็นกําชที่ใช้ใต้น้ำและจะใช้ชีดจำกัด OC MOD PPO2  
กําชอื่น ๆ จะถือว่าเป็นกําชสำหรับลดความกดอากาศและจะ  
เป็นไปตามชีดจำกัด Deco PPO2

นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่การปิดกําชทั้งหมดที่ไม่ได้นำติดตัวไป  
เป็นเรื่องสำคัญ

ในโนมด Air Only และ Nitrox (ไม่มีอิธินายไว้ในคุณมีอื่น) กําช  
ทั้งหมดถือว่าเป็นกําชที่ใช้ใต้น้ำและจะใช้ชีดจำกัด OC MOD PPO2  
แม้แต่ในช่วงลดความกดอากาศ

## Advanced Config 3 (การกำหนดค่าขั้นสูง 3)

### Button Sensitivity (ความไวของปุ่ม)

เมนูนี้เปิดโอกาสให้ปรับความไวของปุ่ม การปรับลงอาจมีประโยชน์หากคุณพบว่ามีการกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจบ่อยครั้ง

► Adv. Config 3

Button Sensitivity	
Left	Med
Right	Med

Next      Edit

## Advanced Config 4 (การกำหนดค่าขั้นสูง 4)

### Stack Timer (นาฬิกานับถอยหลังสำรองที่เหลืออยู่)

สามารถใช้ Stack Timer ในการติดตามเวลาที่ใช้ในการดำน้ำด้วยถังฟอก CO2

► Adv. Config 4

Stack Timer	On
Total Time	3:00
Count When	Diving
Warn at	1:00
Alarm at	0:30

Done      Edit

สามารถเปิดปิดได้ที่เมนู Advanced Config 4 (การกำหนดค่าขั้นสูง 4) สามารถตั้งเวลารวมตั้งแต่ 1 ชม. จนถึง 9 ชม. 59 นาที สามารถตั้ง Stack Timer ให้นับถอยหลังขณะดำน้ำหรือเมื่อเปิดนาฬิกาดำน้ำ คำเตือนจะแจ้งเตือนนักดำน้ำเมื่อ Stack Timer เหลือเวลา 1 ชม. และจะมีสัญญาณเตือนประกายเมื่อ Stack Timer เหลือเวลา 30 นาที

ตัวนับ Stack Timer ที่ใช้แล้วและเหลืออยู่จะปรากฏเป็นหน้าจอ ข้อมูลเมื่อเปิดใช้งาน Stack Timer นอกจากนี้ สามารถรีเซ็ต Stack Timer ได้จากเมนูหลัก ไม่สามารถรีเซ็ต Stack Timer ขณะดำน้ำ



หมายเหตุ: ข้อมูล Stack Timer จะรีเซ็ตเมื่อมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์



## 12. การอัปเดตเฟิร์มแวร์ และการดาวน์โหลดบันทึก

เป็นเรื่องสำคัญที่เฟิร์มแวร์ในนาฬิกาดำเนินการของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ นอกเหนือจากคุณสมบัติและการปรับปรุงใหม่ ๆ การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะแก้ไขบั๊กที่สำคัญ

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Perdix 2 สามารถทำได้สองวิธี:

- 1) ด้วย Shearwater Cloud Desktop
- 2) ด้วย Shearwater Cloud Mobile



การอัปเกรดเฟิร์มแวร์จะรีเซ็ตข้อมูลการโหลด  
เนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ วางแผนการ  
ดำน้ำข้ามข้อมูลที่ได้รับ



ในกระบวนการอัปเดต หน้าจออาจกะพริบหรือ  
ว่างเปล่าเป็นเวลาสองสามวินาที

### 12.1. Shearwater Cloud Desktop (Shearwater Cloud สำหรับเดสก์ท็อป)

ดูให้แน่ใจว่าคุณมี Shearwater Cloud Desktop เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถรับเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่


#### เชื่อมต่อ กับ Shearwater Cloud Desktop

ใน Perdix 2 ของคุณ เริ่มใช้บลูทูธโดยการเลือกรายการเมนู Bluetooth จากเมนูหลัก



ใน Shearwater Cloud Desktop:

1. คลิกไอคอนการเชื่อมต่อเพื่อเปิดแท็บการเชื่อมต่อ
2. สแกนหน้าฟ้าดำเนินการ
3. เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับนาฬิกาดำเนินมาแล้วครั้งหนึ่ง ให้ใช้แท็บ Perdix 2 เพื่อเชื่อมต่อเร็วขึ้นในครั้งถัดไป



แท็บเชื่อมต่อของ Shearwater Cloud Desktop

เมื่อเชื่อมต่อ Perdix 2 แล้ว แท็บเชื่อมต่อจะแสดงภาพของนาฬิกาดำน้ำ


## Download Dives (ดาวน์โหลดการดำน้ำ)

เลือก “Download Dives” (ดาวน์โหลด การดำน้ำ) จากแท็บเชื่อมต่อ

รายการดำน้ำจะปรากฏ คุณสามารถยกเลิก การลือกบันทึกดำน้ำได ๆ ที่คุณไม่ต้องการ ดาวน์โหลด จากนั้นกด OK (ตกลง)

Shearwater Cloud Desktop จะถ่ายโอน ข้อมูลการดำน้ำของคุณเข้าสู่นาฬิกาดำน้ำ ของคุณ

จากแท็บเชื่อมต่อ คุณสามารถดึงชื่อให้ Perdix 2 ของคุณ หากคุณมีนาฬิกา ดำน้ำของ Shearwater หลายเครื่อง คุณจะสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า การดำน้ำครั้งใดได้รับการดาวน์โหลดจาก นาฬิกาดำน้ำเครื่องใด



เลือกการดำน้ำที่คุณต้องการดาวน์โหลด และกด OK



## Update Firmware (อัปเดตเฟิร์มแวร์)

เลือก “Update Firmware” (อัปเดตเฟิร์มแวร์) จากแท็บเชื่อมต่อ

Shearwater Cloud Desktop จะเลือกเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มี โดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบดำเนินการ โปรดเลือกภาษาของคุณและยืนยันการอัปเดต


หน้าจอ Perdix 2 จะแสดงเปอร์เซ็นต์การอัปเดตหลังจากรับเฟิร์มแวร์ จนกว่าจะสำเร็จ “Firmware successfully sent to the computer” (เฟิร์มแวร์ถูกส่งไปยังนาฬิกาดำน้ำสำเร็จแล้ว) เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น



การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาถึง 15 นาที

## Update Start-up Text (อัปเดต ข้อความเริ่มต้น)

Start-Up Text (ข้อความเริ่มต้น) จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของ Splash Screen (หน้าจอเริ่มต้น) เมื่อเปิด Perdix 2 คุณสามารถใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ผู้ที่พบเครื่องสามารถนำมารีบุ๊คได้ง่ายขึ้นหากคุณทำหาย



## Update Start-up Image (อัปเดตภาพเริ่มต้น)

นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาพเริ่มต้นที่ปรากฏเมื่อ Perdix 2 เปิดเครื่องเพื่อแยกแยะว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องของคุณ

Update Start-up Image  
(อัปเดตภาพเริ่มต้น)



## 12.2. Shearwater Cloud Mobile (Shearwater Cloud สำหรับมือถือ)

ดูให้แน่ใจว่าคุณมี Shearwater Cloud Mobile เวอร์ชันล่าสุด



ดาวน์โหลดจาก [Google Play](#) หรือ [Apple App Store](#)

เชื่อมต่อ กับ Shearwater Cloud Mobile ใน Perdix 2 ของคุณ เริ่มใช้บลูทูธโดยการเลือกรายการเมนู Bluetooth จากเมนูหลัก



ใน Shearwater Cloud Mobile:

- กดไอคอนเชื่อมต่อที่ด้านล่างของหน้าจอ
- เลือก Perdix 2 จากรายการอัปเกรดบลูทูธทั้งหมด




### Download Dives (ดาวน์โหลดการดำน้ำ)

เลือก “Download Dives” (ดาวน์โหลดการดำน้ำ)

รายการดำน้ำจะปรากฏ คุณสามารถยกเลิกการเลือกบันทึกดำเนินได้ ฯ ที่คุณไม่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นกด OK (ตกลง)

Shearwater Cloud จะถ่ายโอนข้อมูลการดำน้ำไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ



### Update Firmware (อัปเดตเฟิร์มแวร์)

เมื่อ Perdix 2 เชื่อมต่อ กับ Shearwater Cloud Mobile และเลือก “Update Firmware” (อัปเดตเฟิร์มแวร์) จากแท็บเชื่อมต่อ

Shearwater Cloud Mobile จะเลือกเฟิร์มแวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบตาม โปรดเลือกภาษาของคุณและยืนยันการอัปเดต

หน้าจอ Perdix 2 จะแสดงเปอร์เซ็นต์การอัปเดตหลังจากรับเฟิร์มแวร์ จากนั้นแอปมือถือจะระบุว่า “Firmware successfully sent to the computer” (เฟิร์มแวร์ถูกส่งไปยังนาฬิกาดำน้ำสำเร็จแล้ว) เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น

การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาถึง 15 นาที



## 13. การเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องใช้เครื่องมือที่อยู่หัวของหัว

### ทดสอบปลอกแบตเตอรี่

เสียงเครื่องหรือหัวของหัวในช่องฝาแบตเตอรี่ ข้ออก โดยการหมุนหัวเข็มนาฬิกาจะเปิดออก โปรดเก็บฝาแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่แห้งและสะอาด

### สลับแบตเตอรี่

ทดสอบแบตเตอรี่ที่มีอยู่โดยการเอียง Perdix 2 ให้แบตเตอรี่เก่าเลื่อนออกมา ใส่แบตเตอรี่ใหม่ โดยให้หัวของหัวก่อน แผนภูมิขนาดเล็กด้านล่างของ Perdix 2 จะแสดงทิศทางที่ถูกต้อง

### ใส่ฝาแบตเตอรี่กลับคืนที่เดิม

สำคัญมากที่ยางกันรั่วของฝาแบตเตอรี่ไม่มีผุนผางติดอยู่ ตรวจสอบยางกันรั่วให้แน่ใจว่าไม่มีผุนผาง และทำความสะอาดอย่างระดับวัง แนะนำให้หล่อสียางกันรั่วของฝาแบตเตอรี่เป็นประจำด้วยน้ำยา หล่อสีสำหรับยางกันรั่วที่ใช้ได้กับยางกันรั่ว Buna-N (Nitrile) การหล่อสีจะช่วยให้ยางกันรั่วอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่บิดหรือย่น

ใส่ฝาแบตเตอรี่ใน Perdix 2 และทดสอบปริมาณแบตเตอรี่ ขณะที่กด สปริง หมุนฝาแบตเตอรี่ตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เส้นแบตเตอรี่แตะกัน ระมัดระวังไม่ให้เส้นของฝาแบตเตอรี่ไขว้กัน ไข่ฝาแบตเตอรี่ให้แน่น และ Perdix 2 จะเปิดขึ้นอย่างไรฝาแบตเตอรี่แน่นเกิน

หมายเหตุ: ยางกันรั่วของแบตเตอรี่คือ Type 112 Buna-N 70 durometer

### การเลือกประเภทแบตเตอรี่

หลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เลือกประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้

Perdix 2 จะพยายามเดาว่ามีการใช้ แบตเตอรี่ประเภทใดอยู่ หากประเภทแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ควรแก้ไขด้วยตนเอง

**Battery Changed**  
Check Battery Type

**Voltage:** 1.53V

**Battery Type:**

1.5V Lithium

Edit

Confirm

Perdix 2 สามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ส่วนใหญ่ (ขนาด 14500) ที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 0.9V และ 4.3V แต่แบตเตอรี่บางประเภทจะดีกว่าแบตเตอรี่อื่น ๆ

- แบตเตอรี่บางประเภทอาจไม่รองรับระบบสั่นสะเทือน
- แบตเตอรี่ที่รองรับที่เจอร์มาร์ตวัดนำ้มันเชือเพลิงจะแจ้งเตือนล่วงหน้าหากกว่าก่อนที่นาฬิกาดำเนินจะดับ
- แบตเตอรี่บางประเภททำงานได้ดีกว่าในน้ำเย็น

**Shearwater** แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ **Energizer Ultimate Lithium** เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทแบตเตอรี่ที่รองรับ:

ประเภท แบตเตอรี่	ระยะเวลา การใช้งาน ของแบตเตอรี่ โดยประมาณ	การรองรับ ระบบสั่น	Gauge	ประสิทธิภาพ ในน้ำเย็น
ลิเธียม 1.5V <b>แนะนำ</b>	60 ชั่วโมง	รองรับ	รองรับ	ดีมาก
อัลคาไลน์ 1.5V	45 ชั่วโมง	ไม่รองรับ	รองรับ	พอใช้
NiMh 1.2V ชนิดชาร์จช้าได้	30 ชั่วโมง	ไม่รองรับ	ไม่ รองรับ	แย่
Saft LS14500 3.6V	100 ชั่วโมง	ไม่รองรับ	ไม่ รองรับ	แย่
ลิเธียมไอโอดีน 3.7V ชนิดชาร์จช้าได้	35 ชั่วโมง	รองรับ	รองรับ	ดี

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ในกรณีความสวยงามกลาง



แบตเตอรี่อัลคาไลน์มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษที่จะร้าว นี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้นาฬิกาดำเนินทำงานล้มเหลว **ไม่แนะนำให้ใช้**  
**แบตเตอรี่อัลคาไลน์**



## 13.1. พฤติกรรมเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

### การตั้งค่า

การตั้งค่าทั้งหมดจะคงไว้ถาวร จะไม่มีการสูญเสียการตั้งค่าเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

### นาฬิกา

นาฬิกา (เวลาและวันที่) จะได้รับการบันทึกสุ่นอย่างความจำถาวรทุก 16 วินาทีเมื่อนานาพื้นที่ตั้งค่าเปิดอยู่ และทุก 5 นาทีเมื่อปิดอยู่ เมื่อคัดแบตเตอรี่ นาฬิกาจะหยุดเดิน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว นาฬิกาจะเริ่มเดินต่อไปในทันทีที่ตั้งค่าเป็นค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด (ตั้งหนึ่งเดือนที่สุด หากคัดแบตเตอรี่ขณะที่นาฬิกาตั้งค่าเปิดอยู่ เพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วจะไม่ต้องมีการปรับน้ำหนัก เวลาหากแบตเตอรี่ถูกคัดถอนนานกว่าสองสามนาที

ความคลาดเคลื่อนที่คาดการณ์ของนาฬิกาคือประมาณ 4 นาที ต่อเดือน หากมีการคลาดเคลื่อน

สูงกว่า เป็นไปได้ว่ามีผลเนื่องมาจากการที่นาฬิกายุดเดินระหว่างที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ และสามารถแก้ไขได้ง่าย เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

นอกจากนี้ นาฬิกายังได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่นาฬิกาตั้งค่าซึ่งต้องกับ Shearwater Desktop หรือ Shearwater Mobile



หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ หน้าจอจะปรากฏเพื่อให้ปรับเวลาได้เร็ว

### ข้อมูลการโหลดของเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ

สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัยระหว่างการดำน้ำช้า

เช่นเดียวกับนาฬิกาของเวลา ข้อมูลการโหลดของเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศจะได้รับการบันทึกไปยังหน่วยความจำถาวรทุก 16 วินาทีเมื่อปิดอยู่ และทุก 5 นาทีเมื่อปิดอยู่

เมื่อคัดแบตเตอรี่ ข้อมูลเนื้อเยื่อจะเก็บไว้ที่หน่วยความจำถาวรและจะคืนค่าเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ทำให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ระหว่างการดำน้ำช้า แต่นานาพื้นที่ตั้งค่าตั้งค่าจะไม่รีวิวแบตเตอรี่ถูกคัดถอนนานเท่าไร ดังนั้นจะไม่มีการปรับเวลาพักที่ผิวน้ำในช่วงที่แบตเตอรี่ถูกคัดถอน

สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาในช่วงที่ไม่มีแบตเตอรี่นั้นไม่สำคัญ แต่หากแบตเตอรี่ถูกคัดถอนหลังการดำน้ำไม่นานและไม่มีการใส่แบตเตอรี่ใหม่เป็นเวลานาน ข้อมูลปริมาณที่เหลือสำหรับการโหลดก้าชเข้าสู่เนื้อเยื่อจะยังคงอยู่เมื่อใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป

ในขณะที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากข้อมูลเนื้อเยื่อได้ 1 มิตาต่ำกว่าความอิ่มตัวของอากาศที่แรงดันในขณะนั้น ข้อมูลเนื้อเยื่อดังกล่าวจะถูกทำให้มีค่าเท่ากับความอิ่มตัวของอากาศ เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นหลังการดำน้ำแบบลดความกดอากาศที่ใช้ O<sub>2</sub> 100% โดยเนื้อเยื่อที่เร็วกว่านักไม่เหลือก้าชเหลือ การทำให้ข้อมูลเนื้อเยื่อมีค่าเท่ากับความอิ่มตัวของอากาศหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นวิธีที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด

เมื่อมีการรีเซ็ตข้อมูลเนื้อเยื่อจากการลดความกดอากาศ:

- การโหลดก้าชเหลือของเนื้อเยื่อจะตั้งค่าที่อิ่มตัวด้วยอากาศที่ความดันบรรยายศักดิ์จุบัน
- CNS Oxygen Toxicity (ความเป็นพิษของออกซิเจนต่อระบบประสาทส่วนกลาง) จะอยู่ที่ 0%
- Surface Interval Time (เวลาพักที่ผิวน้ำ) จะอยู่ที่ 0
- ค่า VPM-B ทั้งหมดจะคืนสู่ค่าตั้งต้น



## 14. การจัดเก็บและการดูแลรักษา

ควรจัดเก็บนาฬิกาดำน้ำ Perdix 2 ในสถานที่ที่แห้งและสะอาด

อย่าให้มีตะกอนเกลือสะสมบนตัวนาฬิกาดำน้ำ ล้างนาฬิกาดำน้ำด้วยน้ำจืดเพื่อขจัดเกลือและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ

อย่าล้างด้วยน้ำที่มีแรงดันสูง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซ็นเซอร์วัดความลึก

ห้ามใช้น้ำยาล้างหรือสารเคมีใด ๆ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนาฬิกาดำน้ำได้ ตากอากาศให้แห้งก่อนจัดเก็บ

จัดเก็บนาฬิกาดำน้ำในสถานที่ที่ไม่โดนแดดโดยตรง โดยเป็นสถานที่ที่เย็น แห้ง และไม่มีฝุ่น หลีกเลี่ยงการโดนรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตและรังสีความร้อน

## 15. Servicing (บริการบำรุงรักษา)

ไม่มีชั้นส่วนใดๆ ภายใน Perdix 2 ที่ผู้ใช้สามารถบานสูงรักษาเองได้ อย่าใช้สักเกลียวจนแน่นหรือถอดสักเกลียวใด ๆ ออก

ทำความสะอาดด้วยน้ำเท่านั้น สารละลายต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนาฬิกาดำน้ำ Perdix 2 ได้

การบานสูงรักษา Shearwater Perdix 2 สามารถทำได้ที่ Shearwater Research เท่านั้น หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของเรารับรอง

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ [Info@shearwater.com](mailto:Info@shearwater.com)

Shearwater แนะนำให้นำนาฬิกาดำน้ำทั้งหมดเข้ารับบริการบำรุงรักษาทุก 2 ปีจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง

ร่องรอยของการแกะกรอบจะทำให้ประกันของคุณเป็นโมฆะ

## 16. อกีธานศัพท์

**CC** - Closed circuit (วงจรปิด) การดำเนินการโดยใช้ถังงานอากาศ โดยกําชที่หายใจออกจะวนกลับมาใช้ใหม่เมื่อกําจัดกําชคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว

**GTR** - Gas Time Remaining (เวลา กําชที่เหลืออยู่) ระยะเวลาที่คุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันและอัตรา SAC ปัจจุบันจนกว่าการดำเนินต่องสูงน้ำจะเป็นการดำเนินด้วยแรงดันกําชสำรอง

**NDL** - No Decompression Limit (ชีดจำกัดที่ไม่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ) ระยะเวลา ซึ่งมีหน่วยเป็นนาที ที่สามารถอยู่ที่ความลึกหนึ่งจนกว่าจะต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ

**O<sub>2</sub>** - กําชออกซิเจน

**OC** - Open circuit (วงจรเปิด) การดำเนินการโดยที่หายใจเอา กําชออกสูน้ำ (การดำเนินกําชส่วนใหญ่)

**PPO<sub>2</sub>** - Partial Pressure of Oxygen (ความดันย่อยของออกซิเจน) บางครั้งใช้ว่า PPO2

**RMV** - Respiratory Minute Volume (ปริมาตรการหายใจต่อนาที) อัตราการใช้กําชจะวัดเป็นปริมาณกําชที่ใช้ไป โดยปรับเป็นค่ามาตรฐานสมมุติว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA หน่วยเป็น Cuft/นาที หรือ L/นาที

**SAC** - Surface Air Consumption (การใช้อากาศที่ผิวน้ำ) อัตราการใช้กําชจะวัดเป็นอัตราการเปลี่ยนแรงดันกําช โดยปรับเป็นค่ามาตรฐานสมมุติว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA (นั่นคือ แรงดันที่ผิวน้ำ) หน่วยเป็น psi/นาที หรือ bar/นาที



## 17. ข้อมูลจำเพาะของ Perdix 2

ข้อมูลจำเพาะ	รุ่น Perdix 2
โนมดการทำงาน	Air Nitrox 3 GasNx (Nitrox 3 ถ้าข)
การแสดงผล	QVGA LCD เต็มช่วงสี ขนาด 2.2" พร้อมแบล็คไลท์ LED แบบติดตลอด
เซ็นเซอร์ความดัน (ความลึก)	Piezo-resistive
ความแม่นยำ	+/-20 mbar (ที่ผิวน้ำ) +/-100 mbar (ที่ 14 bar)
ระยะเซ็นเซอร์ความลึกที่ได้รับการปรับเทียบ (ระดับความลึกสูงสุดในการใช้งาน)	0 bar ถึง 14 bar (130 msrw, 426 fsw)
ชีวิตจ้าว กดความลึกสูงสุดที่จะไม่ทำให้เครื่องเสียหาย	27 bar (~260msw) หมายเหตุ: ค่าที่เก็บระยะเซ็นเซอร์ความลึกที่ได้รับการปรับเทียบ
ระยะความดันผิวน้ำ	500 mbar ถึง 1,040 mbar
ความลึกเมื่อเริ่มดำน้ำ	น้ำทะเล 1.6 ม.
ความลึกเมื่อสิ้นสุดการดำน้ำ	น้ำทะเล 0.9 ม.
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	+4°C ถึง +32°C
ช่วงอุณหภูมิระยะสั้น (ชั่วโมง)	-10°C ถึง +50°C
ช่วงอุณหภูมิระยะยาว (ชั่วโมง)	+5°C ถึง +20°C
แบตเตอรี่	ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ ขนาด AA, 0.9V ถึง 4.3V
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ความสว่างหน้าจอปานกลาง)	45 ชั่วโมง (อัลคาไลน์ AA 1.5V) 60 ชั่วโมง (ลิเธียม 1.5V) 100 ชั่วโมง (SAFT LS14500)
การสื่อสาร	บลูทูธพลังงานต่ำ (4.0)
ความละเอียดของเข็มทิศ	1°
ความแม่นยำของเข็มทิศ	5±5°
การขาดเชือกการอ้างอิงของเข็มทิศ	มี เกิน ±45° ในแนวตั้งและด้านข้าง
ความจุของบันทึกการดำน้ำ	ประมาณ 1,000 ชั่วโมง
ยางกันรั่วไฟเบอร์กลาส	ยางกันรั่วคู่ ขนาด: AS568-112 รั่สตด: Nitrile Durometer: 70A
การติดยึดกับข้อมือ	สายรัดพร้อมหัวสายรัดขนาด 2 x 3/4 นิ้ว หรือ สายบันจี้ 2 อัน (สายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 3/16 นิ้ว)
น้ำหนัก	190 กรัม
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	81 มม. x 71 มม. x 38 มม.

## 18. ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

ก.) คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหราชอาณาจักร (USA-Federal Communications Commission หรือ FCC)

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าต้องตามข้อจำกัดของอุปกรณ์เดิมที่ Class B ตามส่วนที่ 15 ของกฎเกณฑ์ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้สามารถปิดป้องสัญญาณสอดแทรกที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถส่งพลังงานความถี่วิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามค่าแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณสอดแทรกที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ แต่ไม่มีการรับประทานใด ๆ ว่าสัญญาณสอดแทรกจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งครั้งหนึ่ง

ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณสอดแทรกที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถรู้ได้โดยการเปิดปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้อาจพยายามแก้ไขสัญญาณสอดแทรกด้วยอย่างน้อยหนึ่งวิธีดังนี้:

- ปรับหรือย้ายเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์กับปลั๊กในวงจรที่ไม่ใช่ปลั๊กที่ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาผู้จัดจำหน่ายหรือซื้อช่าวิทยุ/ทีวีผู้มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่ฝ่ายผู้รับผิดชอบไม่ได้อนุมัติอาจทำให้ผู้ใช้เสียสิทธิในการใช้งานอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: การสัมผัสรับสัญญาณความถี่วิทยุ

อุปกรณ์นี้ต้องไม่อยู่ร่วมหรือใช้งานร่วมกับสถานีเครื่องส่งสัญญาณอื่น ๆ นาฬิกาดำเนินของ Perdix 2 มี TX FCC ID: **2AA9B04**



#### ข.) แคนาดา - Industry Canada (IC)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด RSS 210 ของ Industry Canada  
การใช้งานต้องเป็นไปตามส่วนเงื่อนไขต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่เกิดสัญญาณสอดแทรก และ
- (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณสอดแทรกได้ รวมถึงสัญญาณสอดแทรกที่อาจส่งผลเสียต่อการใช้งานของอุปกรณ์นี้

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas produire d'interférence, et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter toute interférence radioélectrique reçue, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

#### ข้อควรระวัง: การล้มฟันสัมภาระความถี่วิทยุ

ผู้ดูแลอุปกรณ์วิทยุที่จะต้องดูให้แน่ใจว่าสามารถอยู่ในจุดหรือชั้นในที่ศพทางที่ไม่ล้มฟันสัมภาระที่เกินขีดจำกัดของ Health Canada สำหรับประชาชนทั่วไป โปรดดู Safety Code 6 ได้จาก [เว็บไซต์](#) ของ Health Canada  
นาฬิกาดำน้ำ Perdix 2 มี TX IC: I2208A-04

#### C) คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU และ UK

- การตรวจสอบประเทศ EU EC ดำเนินการโดย: SGS Fimko Oy Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No. 0598.
- การตรวจสอบประเทศ UK EC ดำเนินการโดย: SGS United Kingdom Ltd, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Approved Body No. 0120.
- อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ REGULATION (EU) 2016/425 ว่าด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ส่วนประกอบการตรวจจับกําชแรงดันสูงเป็นไปตามข้อกำหนดของ EN 250:2014 – respiratory equipment – open circuit self-contained compressed air diving apparatus – requirements, testing and marking – clause 6.11.1 Pressure Indicator การระบุแรงดันได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องนักดำน้ำที่ฝ่านการฝึกอบรมแล้วจากความเสี่ยงที่จะจนน้ำ
- EN 250:2014 คือมาตรฐานที่อธิบายข้อกำหนดด้านการทำงานขั้นต่ำของประการของ SCUBA Regulator ที่ใช้กับสัมภาระเท่านั้นที่ขายในสภาพญี่ปุ่น การทดสอบ EN 250:2014 จะทำที่ความลึกสูงสุด 50 ม. (165 FSW) องค์ประกอบของอุปกรณ์หายใจในตัวตามความหมายของ EN 250:2014 คือ: ตัวระบุแรงดัน ใช้กับสัมภาระเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย EN250 นั้นต้องใช้กับสัมภาระเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย EN 13949 มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับกําชที่มีอุกซี่เจนเกิน 22% และจะต้องไม่ใช้สำหรับสัมภาระ
- ระบบวัดความลึกและเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดของ EN 13319:2000 - Diving Accessories - depth gauges and combined depth and time monitoring devices
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดของ:

- ETSI EN 301 489-1, v2.2.3: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.

- ETSI 301 489-17 V3.2.4:2020 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems.

- EN 55035:2017/A11:2020 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Immunity requirements.

- CISPR32/EN 55032, 2015. A11:2020 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Emission requirements.

- DIRECTIVE 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS)

• สามารถดู Declarations of Conformity ได้ที่: <https://www.shearwater.com/iso-9001-2015-certified/>

**คำเตือน:** เครื่องส่งสัญญาณที่มีเครื่องหมาย EN 250 ได้รับการรับรองให้ใช้กับอากาศเท่านั้น เครื่องส่งสัญญาณที่มีเครื่องหมาย EN 13949 ได้รับการรับรองให้ใช้กับ Nitrox เท่านั้น





## 19. ติดต่อ

[www.shearwater.com/contact](http://www.shearwater.com/contact)

สำนักงานใหญ่  
100-10200 Shellbridge Way,  
Richmond, BC  
V6X 2W7  
โทร: +1.604.669.9958  
info@shearwater.com