



# PETREL • 3



คำแนะนำการใช้งานโหมดเทคนิค



Powerful • Simple • Reliable



# สารบัญ

สารบัญ.....	2
ระบบที่ใช้ในคู่มือนี้ .....	3
<b>1. ข้อมูลเบื้องต้น .....</b>	<b>4</b>
1.1. หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือนี้.....	5
1.2. รุ่นต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ .....	5
1.3. โหมดต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้.....	5
<b>2. การใช้งานพื้นฐาน .....</b>	<b>6</b>
2.1. การเปิดเครื่อง .....	6
2.2. ปุ่ม .....	7
2.3. การเปลี่ยนระหว่างโหมดต่าง ๆ .....	8
2.4. ความแตกต่างของโหมดดำน้ำแต่ละโหมด .....	8
<b>3. อินเตอร์เฟซการดำน้ำ .....</b>	<b>9</b>
3.1. การตั้งค่าการดำน้ำตั้งต้น .....	9
3.2. รูปแบบหน้าจอหลัก .....	10
3.3. คำอธิบายอย่างละเอียด.....	11
3.4. หน้าจอข้อมูล.....	16
3.5. คำอธิบายหน้าจอข้อมูล.....	17
3.6. หน้าจอเล็ก.....	23
3.7. การแจ้งเตือน.....	23
3.8. รายการแจ้งเตือนหลัก.....	25
3.9. การพักเพื่อลดความกดอากาศ .....	28
<b>4. การลดความกดอากาศและ Gradient Factor 29</b>	
4.1. ความแม่นยำของข้อมูลการลดความกดอากาศ.....	30
<b>5. ตัวอย่างการดำน้ำ .....</b>	<b>31</b>
5.1. ตัวอย่างการดำน้ำ OC Tec แบบง่าย .....	31
5.2. ตัวอย่างการดำน้ำ OC Tec แบบซับซ้อน .....	33
5.3. ตัวอย่างการดำน้ำ CC .....	35
<b>6. โหมดดำน้ำพิเศษ .....</b>	<b>38</b>
6.1. โหมด Gauge.....	38
6.2. โหมด Semi-Closed.....	39
6.3. โหมด Bailout Rebreather .....	39
<b>7. Compass (เข็มทิศ).....</b>	<b>40</b>
<b>8. Air Integration (AI).....</b>	<b>41</b>
8.1. AI คืออะไร .....	41
8.2. การตั้งค่า AI พื้นฐาน.....	42

8.3. การแสดงข้อมูล AI .....	45
8.4. AI ติดด้านข้าง .....	47
8.5. ใช้เครื่องส่งสัญญาณหลายเครื่อง .....	48
8.6. การคำนวณ SAC .....	49
8.7. การคำนวณ GTR .....	50
8.8. ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ .....	51
<b>9. เมนู.....</b>	<b>52</b>
9.1. โครงสร้างเมนู.....	52
9.2. คำอธิบายเมนูหลัก.....	55
9.3. Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) .....	61
9.4. Dive Log (บันทึกการดำน้ำ) .....	68
<b>10. ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าระบบ .....</b>	<b>70</b>
10.1.Mode Setup (การตั้งค่าโหมด) .....	71
10.2.Deco Setup (การตั้งค่าการพักน้ำ).....	72
10.3.AI Setup (การตั้งค่า AI) .....	73
10.4.Center Row (แถวกลาง).....	75
10.5.ก๊าซ OC (ก๊าซ BO) .....	75
10.6.CC Gases (ก๊าซ CC).....	75
10.7.การตั้งค่า O2.....	76
10.8.Auto Setpoint Switch (การเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ).....	77
10.9.Alerts Setup (การตั้งค่าสัญญาณเตือน).....	77
10.10.Display Setup (การตั้งค่าการแสดงผล).....	78
10.11.Compass (เข็มทิศ) .....	78
10.12.System Setup (การตั้งค่าระบบ) .....	79
10.13.Advanced Config (การกำหนดค่าขั้นสูง) .....	80
<b>11. การอัปเดตเฟิร์มแวร์และการดาวน์โหลดบันทึก 83</b>	
11.1.Shearwater Cloud Desktop (Shearwater Cloud สำหรับเดสก์ท็อป) .....	83
11.2.Shearwater Cloud Mobile (Shearwater Cloud สำหรับมือถือ) ...	85
<b>12. การเปลี่ยนแบตเตอรี่.....</b>	<b>86</b>
12.1.พฤติกรรมเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ .....	87
<b>13. การจัดเก็บและการดูแลรักษา.....</b>	<b>88</b>
<b>14. Servicing (บริการบำรุงรักษา).....</b>	<b>88</b>
<b>15. อภิธานศัพท์.....</b>	<b>88</b>
<b>16. ข้อมูลจำเพาะของ Petrel 3.....</b>	<b>89</b>
<b>17. ข้อมูลเปรียบเทียบข้อบังคับ .....</b>	<b>89</b>
<b>18. ติดต่อ .....</b>	<b>91</b>



# อันตราย

นาฬิกาดำน้ำสามารถคำนวณการพักเพื่อลดความกดอากาศที่จำเป็น ซึ่งการคำนวณเหล่านี้เป็นการคาดเดาที่ดีที่สุดถึงความจำเป็นที่แท้จริงของร่างกายในการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ การดำน้ำที่ต้องใช้การลดความกดอากาศเป็นระยะมีความเสี่ยงสูงกว่าการดำน้ำที่อยู่ภายในขีดจำกัดที่ไม่ต้องพัก

การดำน้ำโดยใช้ถังวนอากาศ และ/หรือการดำน้ำโดยใช้ก๊าซผสม และ/หรือการดำน้ำที่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศเป็นระยะ และ/หรือการดำน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งขวางกั้นเนื้อศีรษะ เหล่านี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการดำน้ำสกุณา

**คุณกำลังเสี่ยงชีวิตกับกิจกรรมนี้**

# ! คำเตือน

นาฬิกาดำน้ำเครื่องนี้มีข้อบกพร่อง แม้ว่าเราจะไม่พบข้อบกพร่องทั้งหมด แต่ก็ยังคงมีอยู่แน่นอนว่ามีบางสิ่งที่นาฬิกาดำน้ำเครื่องนี้จะทำโดยที่เราไม่คาดคิดหรือวางแผนให้ทำสิ่งในที่ตั้งออกไป อย่าได้ฝากชีวิตไว้กับแหล่งข้อมูลเดียวโดยเด็ดขาด และให้ใช้นาฬิกาดำน้ำหรือตารางดำน้ำสำรอง หากคุณเลือกที่จะดำน้ำที่มีความเสี่ยงมากขึ้น คุณควรต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมและค่อย ๆ ยกระดับเพื่อสิ่งสมประสงค์

นาฬิกาดำน้ำนี้จะทำงานผิดพลาด สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าจะทำงานผิดพลาดหรือไม่ แต่อยู่ที่ทำงานผิดพลาดเมื่อไร อย่าฝากชีวิตไว้กับนาฬิกาดำน้ำเครื่องนี้ และมีแผนไว้เสมอเพื่อรับมือในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด ระบบอัตโนมัติไม่สามารถแทนที่ความรู้และการฝึกฝนได้

ไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะช่วยชีวิตคุณได้ แต่ความรู้ ทักษะ และขั้นตอนที่มี การฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ (เว้นแต่ว่าคุณจะไม่ออกไปดำน้ำ)

## ระเบียบที่ใช้ในคู่มือนี้

คู่มือนี้ใช้ระเบียนดังต่อไปนี้เพื่อเน้นย้ำข้อมูลที่สำคัญ



**ข้อมูล**

กล่องข้อความข้อมูลมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ Petrel 3 ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด



**ข้อควรระวัง**

กล่องข้อความข้อควรระวังมีคำแนะนำการใช้งานที่สำคัญสำหรับนาฬิกาดำน้ำของคุณ



**คำเตือน**

กล่องคำเตือนมีข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของคุณ



## 1. ข้อมูลเบื้องต้น

Shearwater Petrel 3 เป็นนาฬิกาดำน้ำเชิงเทคนิคขั้นสูง

โปรดใช้เวลาในการอ่านคู่มือนี้ ความปลอดภัยของคุณอาจขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการอ่านและทำความเข้าใจหน้าจอนาฬิกาดำน้ำ

การดำน้ำมีความเสี่ยง และการศึกษาคือเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณในการจัดการกับความเสี่ยงนี้

อย่าใช้คู่มือนี้เพื่อทดแทนการฝึกฝนดำน้ำอย่างเหมาะสม และอย่าดำน้ำเกินระดับที่คุณได้รับการฝึกฝนมา สิ่งที่คุณไม่รู้อาจทำร้ายคุณได้

## คุณสมบัติ

- จอ AMOLED ความคมชัดสูง ขนาด 2.6" นิ้ว
- กรรมวิธีการผลิตนาฬิกาที่ทนทาน
- ตัวเรือนไทเทเนียม
- แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้
- การเตือนแบบสั่นที่มีพลัง
- อัตราการสูมตัวอย่างความลึกที่ตั้งโปรแกรมได้
- เซนเซอร์ความลึกปรับเทียบเป็น 130 msw
- ฟังก์ชันเซนเซอร์ความลึกเกิน 300 msw
- แรงดันสูงสุดที่เครื่องจะไม่เสียหาย 290 msw
- ก๊าซที่ปรับแต่งได้ 5 ก๊าซในโหมดดำน้ำเชิงเทคนิค
- การผสมใด ๆ ของออกซิเจน ไนโตรเจน และฮีเลียม (Air, Nitrox, Trimix)
- การลดความกดอากาศเต็มรูปแบบและการรองรับ CCR
- ระบบการติดตาม PPO2 ภายนอกของเซลล์ออกซิเจน 1, 2 หรือ 3 เซลล์ (รุ่นติดตาม PO2 เท่านั้น)
- โหมด Bailout Rebreather (รุ่นติดตาม PO2 เท่านั้น)
- Bühlmann ZHL-16C พร้อมมาตรฐาน Gradient Factor
- สามารถเลือกรุ่นที่มีการคำนวณการลดความกดอากาศ VPM-B และ DCIEM ได้
- ไม่มีการล็อกการเข้าใช้งานเมื่อละเมิดจุดพักเพื่อลดความกดอากาศ
- ระบบติดตาม CNS
- ระบบติดตามความหนาแน่นของก๊าซ
- NDL แบบเร็วและระบบวางแผนลดความกดอากาศเต็มรูปแบบภายในเครื่อง
- การติดตามความดันไร้สายพร้อมกันสูงสุด 4 กระบอก
- คุณสมบัติการดำน้ำแบบติดถังด้านข้าง
- เข็มทิศดิจิทัลที่ชัดเจนค่าความเอียง พร้อมตัวเลือกการแสดงผลหลายแบบ
- การอัปเดตบันทึกการดำน้ำไปยัง Shearwater Cloud ผ่านบลูทูธ
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ฟรี





## 1.1. หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือนี้มีคำแนะนำการใช้งานสำหรับนาฬิกาดำน้ำ Petrel 3 ในโหมดการใช้งานเชิงเทคนิคเท่านั้น

คู่มือนี้มีการอ้างอิงข้ามระหว่างส่วนต่าง ๆ เพื่อการนำทางที่ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อความที่ขีดเส้นใต้จะระบุลิงก์ไปยังเนื้อหาส่วนอื่น

**อย่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ใน Petrel 3 หากคุณยังไม่เข้าใจถึงผลที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ หากไม่แน่ใจโปรดศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เพื่ออ้างอิง**

คู่มือนี้ไม่สามารถทดแทนการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมได้



**เวอร์ชันเฟิร์มแวร์: V91**

คู่มือนี้สอดคล้องกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V91

อาจมีการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติต่าง ๆ หลังจากการเผยแพร่ ซึ่งอาจยังไม่ได้บันทึกไว้ในคู่มือนี้

โปรดตรวจสอบหมายเหตุการเผยแพร่ใน [Shearwater.com](http://Shearwater.com) เพื่อดูรายการความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด นับตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่ครั้งล่าสุด

## 1.2. รุ่นต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้

คู่มือนี้มีคำแนะนำการใช้งานสำหรับรุ่น Petrel 3 ดังต่อไปนี้:

- Stand Alone Model SA
- Fischer Connector Model FC
- Analog Cable Gland Model ACG
- DiveCAN Rebreather Monitor Model DCM

บางส่วนของคู่มือนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ Petrel 3 บางรุ่นเท่านั้น หากต้องการดูว่าข้อมูลส่วนใดเป็นข้อมูลของนาฬิกาดำน้ำของคุณ โปรดดูที่ไอคอนรุ่นที่ตรงกับรุ่นนาฬิกาดำน้ำของคุณตลอดคู่มือนี้ ส่วนข้อมูลที่ไม่มีไอคอนรุ่นจะเป็นข้อมูลสำหรับ Petrel 3 ทุกรุ่น

## 1.3. โหมดต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้

คู่มือนี้มีคำแนะนำการใช้งานสำหรับนาฬิกาดำน้ำ Petrel 3 ในโหมดการใช้งานเชิงเทคนิคดังต่อไปนี้:

- Open Circuit Technical (OC Tec)
- Closed Circuit / Bail Out (CC/BO)
- Semi-closed / Bail Out (SC/BO)
- Gauge
- PPO2

อ่านเกี่ยวกับความแตกต่างของโหมดดำน้ำแต่ละโหมด ที่หน้า 8

นอกจากนี้ Shearwater Petrel 3 ยังมี 3 โหมดที่ออกแบบมาเพื่อการดำน้ำสันทนการแบบ Open Circuit

สำหรับคำแนะนำในการใช้งานโหมดการดำน้ำเพื่อสันทนการ โปรดดูคู่มือโหมดสันทนการของ Petrel 3

ทั้งนี้บางคุณสมบัติของ Petrel 3 จะใช้ได้กับโหมดดำน้ำบางโหมดเท่านั้น หากไม่ได้รับไว้ คุณสมบัติที่อธิบายจะใช้ได้กับโหมดดำน้ำทุกโหมด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mode Setup (การตั้งค่าโหมด) ในหน้า 71



## 2. การใช้งานพื้นฐาน

### 2.1. การเปิดเครื่อง

กดทั้งสองปุ่มพร้อมกันเพื่อเปิดเครื่อง Petrel 3



#### เปิดเครื่องอัตโนมัติ

Petrel 3 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ใต้น้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่การสัมผัสกับน้ำ เมื่อเปิดใช้งานการเปิดเครื่องอัตโนมัติ Petrel 3 จะเข้าสู่โหมดดำน้ำที่ตั้งค่าไว้ล่าสุด



#### อย่าวางใจคุณสมบัติการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้เป็นระบบสำรองสำหรับกรณีที่คุณลืมเปิดเครื่อง Petrel 3

Shearwater แนะนำให้เปิดเครื่องนาฬิกาดำน้ำด้วยตนเองก่อนการดำน้ำแต่ละครั้งเพื่อยืนยันการทำงานที่ถูกต้องและเพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และการตั้งค่าอีกครั้ง

#### รายละเอียดการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

Petrel 3 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดดำน้ำเมื่อแรงดันสัมบูรณ์สูงกว่า 1,100 มิลลิบาร์ (mbar)

สำหรับข้อมูลอ้างอิง แรงดันระดับน้ำทะเลปกติอยู่ที่ 1,013 mbar และแรงดัน 1 mbar เท่ากับน้ำประมาณ 1 ซม. (0.4") ดังนั้น เมื่ออยู่ที่ระดับน้ำทะเล Petrel 3 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดดำน้ำเมื่ออยู่ใต้น้ำประมาณ 0.9 ม. (3 ฟุต)

หากอยู่ที่ระดับความสูงที่มากกว่า Petrel 3 จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติที่ระดับความลึกที่มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ที่ความสูง 2,000 ม. (6,500 ฟุต) ความกดอากาศจะอยู่ที่เพียง 800 mbar ที่ความสูงนี้ Petrel 3 จะต้องอยู่ใต้น้ำที่ 300 mbar จึงจะมีแรงดันสัมบูรณ์ที่ 1,100 mbar ซึ่งหมายความว่า การเปิดเครื่องอัตโนมัติจะเกิดขึ้นที่ 3 เมตร (10 ฟุต) ใต้น้ำเมื่ออยู่ที่ความสูง 2,000 ม.



## 2.2. ปุ่ม

มีปุ่ม Piezo ไฟฟ้าจากไททาเนียมสองปุ่มที่ใช้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าและดูเมนู

ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Petrel 3 นั้นเรียบง่ายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว



ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องจดจำปุ่มคำสั่งด้านล่าง เนื่องจากมีค่าไม้ของปุ่มต่าง ๆ ที่ทำให้ใช้งาน Petrel 3 ได้ง่าย

### ปุ่ม MENU (ซ้าย)

จากหน้าจอหลัก	เปิดเมนู
ในเมนู	เลื่อนไปยังรายการเมนูถัดไป
การแก้ไขการตั้งค่า	เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้

### ปุ่ม SELECT (ขวา)


จากหน้าจอหลัก	กดผ่านหน้าจอข้อมูลต่าง ๆ
ในเมนู	ทำตามคำสั่งหรือเริ่มแก้ไข
การแก้ไขการตั้งค่า	บันทึกค่าที่ตั้งไว้

### ทั้งสองปุ่ม

เมื่อ Petrel 3 ปิดอยู่ การกด MENU (เมนู) และ SELECT (เลือก) พร้อมกันจะเปิด Petrel 3 ไม่มีการดำเนินการอื่นที่ต้องกดสองปุ่มนี้พร้อมกัน

## ค่าไม้ปุ่ม

เมื่ออยู่ในเมนู ค่าไม้ปุ่มจะระบุหน้าที่ของแต่ละปุ่ม



ในตัวอย่างด้านบน ค่าไม้เหล่านี้มีออกเราว่า:

- ใช้ MENU (เมนู) เพื่อเปลี่ยนค่าความสว่าง
- ใช้ SELECT (เลือก) เพื่อบันทึกค่าปัจจุบัน




## 2.3. การเปลี่ยนระหว่างโหมดต่าง ๆ

ค่าตั้งต้นของ Petrel 3 คือโหมด 3 GasNx



รูปแบบโหมดสันทนาการ



เมนูการตั้งค่าโหมด



โหมด OC Tec

สามารถแยกแยะโหมดที่เน้น  
สันทนาการได้จากรูปแบบ  
แบบอักษรขนาดใหญ่

สำหรับคำแนะนำในการใช้  
โหมดสันทนาการใน Petrel 3  
โปรดดู คู่มือโหมดสันทนาการ  
ของ Petrel 3

คู่มือนี้จะกล่าวถึงการใช้งาน  
ในโหมดดำน้ำเชิงเทคนิค  
สลับเป็นหนึ่งในโหมดเหล่านี้  
ในเมนูการตั้งค่าโหมด  
ดูรายละเอียดที่หน้า 71

โหมดเชิงเทคนิคจะมีรูปแบบ  
ที่แน่นกว่าและสามารถแสดง  
ข้อมูลในหน้าจอได้มากกว่า

โหมด Circuit จะระบุที่ด้าน  
ซ้ายล่างของหน้าจอโหมด  
ดำน้ำเชิงเทคนิค

## 2.4. ความแตกต่างของโหมดดำน้ำ แต่ละโหมด

โหมดดำน้ำแต่ละโหมดออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับประเภท  
การดำน้ำเฉพาะ ใช้โหมดที่ถูกต้องเพื่อรับประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุด  
จาก Petrel 3

Mode (โหมด)	รุ่นที่มี	คำอธิบาย
Air	SA FC ACG	ออกแบบมาสำหรับใช้ในกิจกรรมดำน้ำเพื่อ สันทนาการที่ใช้ถึงอากาศเท่านั้นและไม่ต้อง ลดความกดอากาศ <ul style="list-style-type: none"> <li>อากาศ (ออกซิเจน 21%) เท่านั้น ไม่มีการ เปลี่ยนถึงได้น้ำ</li> </ul>
Nitrox	SA FC ACG	ออกแบบมาสำหรับใช้ในกิจกรรมดำน้ำเพื่อ สันทนาการที่ใช้ถึง Nitrox และไม่ต้องลด ความกดอากาศ <ul style="list-style-type: none"> <li>ก๊าซไนโตรออกซ์เท่านั้น โดยมีออกซิเจน สูงสุด 40%</li> <li>ไม่มีการเปลี่ยนถึงได้น้ำ</li> </ul>
3GasNx	SA FC ACG	ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมดำน้ำเชิงเทคนิค รวมถึงการดำน้ำที่ต้องวางแผนการลด ความกดอากาศ <ul style="list-style-type: none"> <li>ก๊าซที่โปรแกรมได้ 3 แบบ</li> <li>รองรับการเปลี่ยนถึงก๊าซ</li> <li>ปริมาณไนโตรออกซ์สูงสุด 100%</li> </ul>
OC Tec	SA FC ACG	Open Circuit Technical ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมการดำน้ำเชิง เทคนิคแบบ Open Circuit ที่มีการวางแผน การลดความกดอากาศ <ul style="list-style-type: none"> <li>Trimix เต็ม</li> <li>ไม่มีการพักเพื่อความปลอดภัย</li> </ul>



Mode (โหมด)	รุ่นที่มี	คำอธิบาย
CC/BO	<div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">SA</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">FC</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">ACG</div> <div style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">DCM</div>	Closed Circuit ที่มี Open Circuit Bailout ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Closed Circuit Rebreather <ul style="list-style-type: none"> <li>• สลับอย่างรวดเร็วระหว่างโหมดการใช้งานแบบ Closed Circuit เป็น Open Circuit (BO)</li> <li>• บางรุ่นจะมีระบบติดตาม PPO2 ภายนอก</li> </ul>
SC/BO	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">FC</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">ACG</div>	Semi-Closed Circuit ที่มี Open Circuit Bailout ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Semi-closed Circuit Rebreather <ul style="list-style-type: none"> <li>• การลดความกดอากาศจะมีวิธีการคำนวณที่ต่างกันไปในโหมด SC เมื่อเทียบกับ CC เพราะ PPO2 ที่คาดการณ์สำหรับความลึกที่ตื้นกว่าจะต่างกัน</li> <li>• มีระบบการติดตาม PPO2 ภายนอกเท่านั้น</li> </ul>
Gauge	<div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">SA</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">FC</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">ACG</div>	การแสดงผลความลึกและเวลาแบบง่ายที่มีรูปแบบเฉพาะ ดูรายละเอียดที่หน้า 38 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ</li> <li>• ไม่มีข้อมูลการลดความกดอากาศ</li> </ul>
PPO2	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">FC</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">ACG</div> <div style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">DCM</div>	เหมือน Gauge แต่มีการแสดงข้อมูล PPO2 ไม่มี การลดความกดอากาศ

### 3. อินเตอร์เฟซการดำน้ำ

#### 3.1. การตั้งค่าการดำน้ำตั้งต้น

Petrel 3 มีการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการดำน้ำเพื่อสนับสนุนการ โหมดดำน้ำตั้งต้นคือโหมด 3 Gas Nitrox (3 GasNx)

เพื่อเป็นการอ้างอิงแบบเร็ว การแสดงข้อมูลตั้งต้นของหน้าจอดำน้ำ จะเป็นดังภาพด้านล่างนี้

อัตราการดำขึ้น → SAFETY STOP  
 ความลึก → 15.7 m  
 ระยะเวลาที่ดำน้ำ → 35:51  
 ก๊าซที่ใช้อยู่ → Air 21 m  
 การพักเพื่อความปลอดภัย → 3:00  
 ชัดจำกัดที่ไม่ต้องพักน้ำ → NDL 22  
 การไหลในโตรเจน → 23 °C  
 อุณหภูมิ → 23 °C  
 เวลา → 10:55am

จอแสดงผลการดำน้ำตั้งต้น - โหมด 3 GasNx

คู่มือนี้ใช้สำหรับโหมดดำน้ำเชิงเทคนิคเท่านั้น หลายฟีเจอร์ของจอแสดงผลตั้งต้นที่แสดงด้านบนนี้จะเหมือนกันในทุกโหมดที่ครอบคลุมในคู่มือนี้


สำหรับคำแนะนำในการใช้โหมด Air, Nitrox หรือ 3 GasNx โปรดดู [คู่มือโหมดสนับสนุนการของ Petrel 3](#)



### 3.2. รูปแบบหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำน้ำเชิงเทคนิค

#### Open Circuit



โหมด OC Tec

ในทุกโหมด แถวบนจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความลึก เวลา และการลดความกดอากาศ แถวล่างจะแสดงตัวระบุโหมด ก๊าซที่ใช้อยู่ ชัดจำกัดที่ไม่ต้องพิกน้ำ และเวลาที่ขิ้นสู่วิน้ำ

การกดปุ่ม Select (ขวา) จะเป็นการเลื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมในแถวล่าง โดยจะบดบังข้อมูลนี้ชั่วคราว ดูส่วน หน้าจอข้อมูล ที่หน้า 16 สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

ในโหมด OC Tec เนื้อหาในแถวล่างทั้งแถวจะสามารถปรับ การตั้งค่าให้แสดงข้อมูลที่ใช้รู้สึกว่าคุณค่าที่สำคัญที่สุดได้

ดูหน้า 75 สำหรับ Center Row (แถวล่าง) เพื่อตัวเลือกการปรับ การตั้งค่า

#### Closed Circuit ที่มี Setpoint ภายใน

ทุกรุ่นสามารถใช้ได้ในโหมด CC/BO ที่มีการใช้ Setpoint "ภายใน" ที่ผู้ใช้ระบุ ในโหมดนี้ สามารถกำหนดค่าตำแหน่งซ้ายและขวาได้ แต่ Setpoint ปัจจุบันจะแสดงที่ตำแหน่งกลางเสมอและไม่สามารถ ลบออกได้



โหมด CC/BO, PPO2 ภายใน = 1.3

#### Closed Circuit ที่มี Setpoint ภายนอก



รุ่นที่มีระบบการติดตามเซนเซอร์ภายนอกจะสามารถใช้งานได้ใน โหมด CC/BO ที่มีระบบการติดตาม PPO2 ภายนอก ในโหมดนี้ แถวล่างจะให้ความสำคัญกับการแสดงค่า PPO2 ของเซลล์ หากใช้งานในโหมด 3 เซลล์ จะไม่มีพื้นที่สำหรับข้อมูลที่ปรับ แต่งเองในแถวล่าง



โหมด CC/BO, PPO2 ภายนอก



### 3.3. คำอธิบายอย่างละเอียด

#### แถบวน

แถบวนจะแสดงความลึก เวลาดำน้ำ อัตราการดำขึ้น ข้อมูลการลดความกดดันอากาศ และสถานะแบตเตอรี่



ความลึก  
แสดงเป็นฟุตหรือเมตร



เมื่อแสดงความลึกเป็นฟุต จะไม่มีการใช้จุดทศนิยม เมื่อแสดงความลึกเป็นเมตร จะแสดงเป็นจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สูงสุดที่ 99.9 ม.

หมายเหตุ: หากข้อมูลความลึกแสดงเลขศูนย์สี่แดงกะพริบ หรือแสดงความลึกขณะที่อยู่บนผิวน้ำ แสดงว่าเซ็นเซอร์ความลึกควรเข้ารับการบริการ

การแสดงผลข้อมูลอัตราการดำขึ้น  
แสดงว่าคุณกำลังขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเพียงใด

1 ลูกศรจะแสดงอัตราการดำขึ้นทุกๆ 3 เมตรต่อนาที (mpm) หรือ 10 ฟุตต่อนาที (fpm)

**สีเขียว** เมื่อน้อยกว่า 9 mpm / 30 fpm (1 ถึง 3 ลูกศร)

**สีเหลือง** เมื่อมากกว่า 9 mpm / 30 fpm และน้อยกว่า 18 mpm / 60 fpm (4 หรือ 5 ลูกศร)

**สีแดงกะพริบ** เมื่อมากกว่า 18 mpm / 60 fpm (6 ลูกศร)

ระบบคำนวณการลดความกดดันอากาศจะคาดการณ์ตามอัตราการดำขึ้นที่ 10 mpm (33 fpm)

#### ระยะเวลาที่ดำน้ำ



รายการ "TIME" แรกที่ด้านซ้ายของแถบวนคือระยะเวลาการดำน้ำปัจจุบันเป็นนาที



ส่วนวินาทีจะแสดงเป็นแถบใต้คำว่า "Time" การขีดเส้นใต้แต่ละอักขระในค่าจะใช้เวลา 15 วินาที แถบวินาทีจะไม่แสดงเมื่อไม่ดำน้ำ

#### ความลึกและเวลาในการพักน้ำเพื่อลดความกดดันอากาศ



พักน้ำที่ 27 เมตรเป็นเวลา 2 นาที

รายการที่สามในแถบวน "Stop" จะระบุความลึกสำหรับการพักน้ำเพื่อลดความกดดันอากาศครั้งต่อไปเป็นหน่วยปัจจุบัน (ฟุตหรือเมตร) นี่คือการดำขึ้นที่ตื้นที่สุดที่คุณสามารถดำขึ้นได้ รายการสุดท้ายด้านขวาในแถบวน "Time" คือระยะเวลาเป็นนาทีที่จะต้องพักน้ำ



เกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการพักเพื่อลดความกดดันอากาศ

ข้อมูลการลดความกดดันอากาศจะแสดงเป็นสีแดงกะพริบหากคุณดำขึ้นที่ความลึกที่ตื้นกว่าการพักน้ำปัจจุบัน


Petrel 3 จะใช้ความลึกขณะพักน้ำเพื่อลดความกดดันอากาศครั้งสุดท้ายที่ 3 ม. (10 ฟุต) เป็นค่าตั้งต้น คุณอาจพักน้ำเพื่อลดความกดดันอากาศครั้งสุดท้ายที่ระดับความลึกที่มากกว่าหากต้องการ ซึ่งการคำนวณการลดความกดดันอากาศจะยังคงถูกต้อง หากคุณเลือกที่จะทำเช่นนี้ เวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำที่คาดการณ์ไว้อาจสั้นกว่าเวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำจริง โดยขึ้นอยู่กับก๊าซที่คุณใช้หายใจ เพราะการคายก๊าซออกจากร่างกายอาจเกิดขึ้นช้ากว่าที่อัลกอริทึมคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกตั้งการพักน้ำครั้งสุดท้ายที่ 6 ม. (20 ฟุต)





### เวลาพักที่ผิวน้ำ

เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ ข้อมูลความลึกและเวลาของการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลเวลาพักที่ผิวน้ำ ซึ่งจะแสดงจำนวนชั่วโมงและนาทีตั้งแต่สิ้นสุดการดำน้ำครั้งสุดท้ายของคุณ



เวลาพักที่ผิวน้ำ 2 ชั่วโมง 15 นาที

เมื่อมากกว่า 4 วัน ระยะเวลาพักที่ผิวน้ำจะแสดงเป็นหน่วยวัน

ระบบจะรีเซ็ตเวลาพักที่ผิวน้ำเมื่อมีการล้างข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อจากการลดความกดอากาศ ดูส่วน ข้อมูลการไหลของเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ ที่หน้า 87 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### ตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ

เมื่อข้อมูลการลดความกดอากาศถูกล้างแล้ว ข้อมูลความลึกและเวลาของการพักน้ำจะถูกแทนที่ด้วยตัวนับที่จะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์



### ไอคอนแบตเตอรี่

พฤติกรรมเริ่มต้นคือไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงที่ผิวน้ำ แต่จะหายไปเมื่อดำน้ำ หากดำหรืออยู่ในชั้นวิกฤต ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏขณะดำน้ำ



**สีเขียว** เมื่อแบตเตอรี่มีประจุเพียงพอ



**สีเหลือง** เมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่



**สีแดง** เมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที

### แกวกลาง

รูปแบบแกวกลางจะขึ้นอยู่กับโหมดปัจจุบัน



สามารถปรับแต่งได้ทั้ง 3 ตำแหน่งในโหมด OC Tec

ในโหมด OC Tec ข้อมูลแกวกลางสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด มีสามตำแหน่งที่สามารถปรับแต่งค่าได้ โดยแต่ละตำแหน่งสามารถขึ้นข้อมูลแยกกันได้

รายการข้อมูลที่เลือกได้จะปรากฏในหน้าถัดไป สามารถดูคำแนะนำการตั้งค่าข้อมูลแกวกลางได้ที่หน้า 75

ตำแหน่งกลางของแกวกลางจะแสดงข้อมูลก๊าซ PPO2 เป็นค่าตั้งต้น ตำแหน่งนี้มีตัวเลือกข้อมูลน้อยกว่า เพราะมีพื้นที่แคบกว่าช่องซ้ายและขวาเล็กน้อย

สำหรับรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบหน้าจอ โปรดดูคำอธิบายหน้าจอข้อมูล ที่หน้า 17

ในโหมด CC/BO เมื่อใช้ **Setpoint PPO2** ภายใน ช่องกลางจะปรับแต่งไม่ได้ โดยจะแสดง Rebreather Setpoint ที่เลือกอยู่เสมอ โดยไม่มีชื่อระบุ แต่ช่องซ้ายและขวาสามารถปรับแต่งได้



ตำแหน่งซ้ายและขวาวจะปรับแต่งได้ในโหมด CC/BO เมื่อใช้ Setpoint ภายใน



**ในโหมด CC/BO เมื่อใช้การติดตาม PPO2 ภายนอก ค่า Cell PPO2 จะอยู่ในแถวกลาง**

1.23 1.25 1.27

ตำแหน่งแถวกลางทั้งหมดจะแสดงข้อมูล PPO2 ในโหมด CC/BO 3 เซนเซอร์ PPO2 ภายนอก

นอกเหนือจากโหมดสามเซลล์ปกติ นาฬิกาตัวน้ำยังสามารถใช้งานได้ ในโหมดเซลล์เดียวหรือสองเซลล์ ตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้สามารถปรับแต่งได้ในโหมดการใช้งานเหล่านี้ ดูรายละเอียดที่หน้า 57

สลับระหว่างโหมดการติดตาม Setpoint PPO2 ภายในและ PPO2 ภายนอกที่ผิวน้ำในเมนู Mode Setup (การตั้งค่าโหมด) (หน้า 71) หรือในเมนูการตั้งค่าการดำน้ำ (หน้า 61)

เมื่อใช้เซนเซอร์ภายนอกและคุณได้ Bailout เป็น OC แถวกลางจะยังแสดงค่า PPO2 ภายนอกที่วัดได้

โปรดทราบว่าหน่วย PPO2 ทั้งหมดจะเป็นหน่วยความดันบรรยากาศสัมบูรณ์ (1 ata = 1,013 mbar)

**ค่าตั้งต้นของขีดจำกัด PPO2**

ในโหมด CC ข้อมูล PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบ เมื่อน้อยกว่า 0.40 หรือมากกว่า 1.6

ในโหมด OC Tech ข้อมูล PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบ เมื่อน้อยกว่า 0.19 หรือมากกว่า 1.65

สามารถปรับเปลี่ยนขีดจำกัดข้างต้นได้ในเมนู Adv. Config 2 (การกำหนดค่าขั้นสูง 2) ดูรายละเอียดที่หน้า 81

**ตัวเลือกการกำหนดค่าหน้าจอหลัก**

ตัวเลือก	การแสดงผลข้อมูล	ตัวเลือก	การแสดงผลข้อมูล
PPO2	PPO2 1.15	นาฬิกา	CLOCK 12:58
% CNS	CNS 11	นาฬิกา นับถอยหลัง	TIMER 0:58
MOD	MOD 57.3 m	เวลาสิ้นสุด การดำน้ำ	DET 1:31
ความหนาแน่น ของก๊าซ	DENSITY 1.3 g/L	อัตรา	RATE 43 ft/min
GF99	GF99 15%	อุณหภูมิ	TEMP 18°C
ค่า GF ที่ผิวน้ำ	SurGF 44%	เข็มทิศ	319°
ค่าเพดาน	CEIL 17	ความลึกสูงสุด	MAX 57 m
@+5	@+5 20	ความลึก เฉลี่ย	AVG 21.3 m
Δ+5	Δ+5 +8	เวลาสารฟอก ที่เหลือ	Stack 2:55
เวลาที่จะขึ้นสู่ ผิวน้ำ	TTS 15	แรงดันถัง	T1 175 BAR
Dil. PPO2	DilPPO2 .99	การใช้อากาศ ที่ผิวน้ำ	SAC T1 1.5 Bar/min
FiO2	FiO2 .32	เวลาก๊าซ ที่เหลือ	GTR T1 37
หน้าจอเล็ก	Δ+5 -4 GF99 37% SfGF 180	เวลาคงเหลือ ของก๊าซ ที่ใช้อยู่	RTR T1 16

**หน้าจอเล็ก**

หน้าจอเล็กสำหรับช่องที่กำหนดเองทางซ้ายและขวาสามารถมีหน้าจอข้อมูล 3 หน้าจอ ดูรายละเอียดที่หน้า 23

Δ+5 -4  
GF99 37%  
SfGF 180



### แฉวล่าง

แฉวล่างของโหมดการดำน้ำเชิงเทคนิคจะแสดงโหมด Circuit ปัจจุบัน, ก๊าซที่ใช้อยู่, ชิดจำกัดชั้นดำที่ไม่ต้องพักน้ำ (NDL) และ เวลาที่จะขึ้นสูผิวน้ำ (TTS)



#### โหมด Circuit ปัจจุบัน

การกำหนดค่าโหมดการหายใจที่ใช้อยู่จะแสดงที่ด้านซ้ายสุดของ แฉวล่าง ตัวเลือกประกอบด้วย:


**0C** 0C = Open circuit (วงจรเปิด)

**CC** CC = Closed circuit (วงจรปิด)


**BO** BO = Bailout  
(จะแสดงเป็นสีเหลืองเพื่อระบุสภาพ Bailout)

#### ก๊าซที่ใช้อยู่

ก๊าซที่ใช้อยู่ปัจจุบันจะแสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจน และฮีเลียม โดยระบบจะสันนิษฐานว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็น ไนโตรเจน



Air:  
21% O2  
79% N2



Trimix:  
10% O2  
50% He  
79% N2




มีก๊าซลดความ  
กดอากาศที่ดี  
กว่าพร้อมใช้

ในโหมด Open Circuit นี้คือสัดส่วนของก๊าซที่หายใจอยู่ใน โหมด Closed Circuit นี้คือก๊าซทำเจือจางที่ใช้อยู่

ก๊าซที่ใช้อยู่จะแสดงเป็นสีเหลืองเมื่อมีก๊าซอื่นที่ดีกว่าที่ให้ได้ โปรด เปิดเฉพาะก๊าซที่คุณวางแผนที่จะใช้ในการดำน้ำเท่านั้น

### ขีดจำกัดที่ไม่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ (NDL)



เวลาที่เหลือเป็นหน่วยนาทีที่ความลึกปัจจุบัน จนกว่าจะจำเป็นต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ จะแสดงเป็นสีเหลืองเมื่อ NDL ต่ำกว่า ขีดจำกัดชั้นดำของ NDL (ค่าตั้งต้น 5 นาที)

#### ตัวเลือกการแทนที่ NDL

เมื่อ NDL ถึง 0 (นั่นคือ ต้องมีการพักเพื่อลดความกดอากาศ) ข้อมูล NDL จะสามารถถูกแทนที่ด้วยตัวเลือกที่กำหนดเองได้เพื่อใช้พื้นที่นี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูรายละเอียดที่หน้า 78 มีการอธิบายตัวเลือก Mini อย่างละเอียดในหน้า 15

#### ตัวเลือกการแทนที่ NDL:

- ค่าเพดาน
- @+5
- Delta+5
- GF99
- SurGF
- Mini

### เวลาที่จะขึ้นสูผิวน้ำ (Time To Surface หรือ TTS)



เวลาที่จะขึ้นสูผิวน้ำเป็นนาที นี้คือเวลาที่จะขึ้นสูผิวน้ำ ณ ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยค่าขึ้น รวมถึง การพักเพื่อลดความกดอากาศที่จำเป็นทั้งหมด



#### ข้อสำคัญ!

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการพักเพื่อลดความกดอากาศ รวมถึง NDL และเวลาในการขึ้นสูผิวน้ำนั้นเป็นการคาดการณ์บนพื้นฐานของปัจจัยต่อไปนี้

- อัตราการดำขึ้น 10mpm / 33fpm
- จะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำในการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ
- จะมีการใช้ก๊าซที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้อย่างเหมาะสม

ดูส่วน ความแม่นยำของข้อมูลการลดความกดอากาศที่หน้า 30 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



**ข้อมูลเพิ่มเติม**

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แถบล่างเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างการดำน้ำ ข้อมูลในแถบล่างเท่านั้นที่จะเปลี่ยน ดังนั้นข้อมูลสำคัญที่อยู่ในแถบบนและแถวกกลางจะแสดงเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถแสดงในแถบล่างประกอบด้วย:

**หน้าจอข้อมูล:**

แสดงข้อมูลการดำน้ำเพิ่มเติม


กด SELECT (ปุ่มขวา) เพื่อเลื่อนผ่านหน้าจอข้อมูลต่าง ๆ

**เมนู:**

อนุญาตการเปลี่ยนการตั้งค่า กด MENU (ปุ่มซ้าย) เพื่อเข้าสู่เมนูต่าง ๆ

**คำเตือน:**


จะแสดงสัญญาณเตือนที่สำคัญ กดปุ่มใดก็ได้เพื่อกดทั้งคำเตือน



ตัวอย่างหน้าจอข้อมูล



ตัวอย่างเมนู



ตัวอย่างคำเตือน

**การแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก**

ตัวเลือกการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็กจะจัดบริเวณด้านขวาของแถบล่างใหม่เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลที่กำหนดเองสองรายการ


สามารถกำหนดค่าการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็กได้ที่ System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Deco Setup (การตั้งค่าการพักน้ำ) หน้าที่ 72

เมื่อเลือกให้มีการแสดงผลขนาดเล็ก ข้อมูลที่เลือกจะแสดงตลอดเวลา ตัวเลือกนี้ไม่เหมือนกับตัวเลือกการแสดงผลแทนที่ NDL อื่น ซึ่งจะปรากฏต่อเมื่อ NDL เท่ากับศูนย์

เมื่อใช้งาน TTS จะเป็นตัวเลือกสำหรับแถวแรกของการแสดงผลขนาดเล็กนี้เสมอและไม่สามารถเปลี่ยนได้ NDL จะย้ายไปที่ส่วนข้อมูลการพักเพื่อลดความกดอากาศและเวลาของแถบบนเมื่อไม่จำเป็นต้องลดความกดอากาศ



หน้าตาการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก



เมนูการตั้งค่าการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก



### 3.4. หน้าจอข้อมูล

หน้าจอข้อมูลจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าจอหลัก

จากหน้าจอหลัก ปุ่ม SELECT (ขวา) จะเลื่อนไปยังหน้าจอข้อมูลต่าง ๆ

เมื่อดูหน้าจอข้อมูลครบทุกหน้าจอแล้ว การกด SELECT อีกครั้งจะนำกลับไปหน้าจอหลัก

หน้าจอข้อมูลจะหมดเวลาอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 10 วินาที โดยจะกลับไปหน้าจอหลัก การหมดเวลาอัตโนมัติจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลเก่าที่ใช้อยู่ถูกซ่อนเป็นเวลานานเกินไป

โปรดทราบว่าหน้าจอข้อมูลเข็มทิศ เนื้อเยื่อ และ AI จะไม่หมดเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน

การกดปุ่ม MENU (ซ้าย) จะเป็นการกลับไปยังหน้าจอหลักได้ทุกเมื่อ


แม้ว่าหน้าจอเหล่านี้จะเป็นการแสดงผลโดยทั่วไปของ Petrel 3 แต่เนื้อหาของหน้าจอข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด ตัวอย่างเช่น หน้าจอข้อมูลในโหมด Gauge จะไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดความกดอากาศ

ส่วนถัดไปจะระบุคำอธิบายอย่างละเอียดขององค์ประกอบข้อมูลที่แสดงในหน้าจอข้อมูล

DEPTH	TIME	STOP	TIME
16.4	33	9	4
PP02			
.55			
02/HE	NDL	TTS	
00	21/00	0	24

กลับสู่หน้าจอหลักได้โดย:

- การกดปุ่มซ้าย (MENU)
- การเลื่อนผ่านหน้าจอสุดท้าย
- การรอ 10 วินาที (หน้าจอส่วนใหญ่)



กดปุ่มขวา (FUNC) เพื่อเลื่อนผ่านหน้าจอข้อมูลต่าง ๆ



### 3.5. คำอธิบายหน้าจอข้อมูล

ข้อมูลส่วนนี้จะประกอบด้วยคำอธิบายอย่างละเอียดของ  
ทุกองค์ประกอบในหน้าจอข้อมูลและหน้าจอที่ปรับแต่งเอง


#### ข้อมูลการดำน้ำล่าสุด




ความลึกสูงสุดและเวลาในการดำน้ำจากการดำน้ำครั้งล่าสุด โดยจะ  
แสดงเมื่ออยู่บนผิวน้ำเท่านั้น

#### Air Integration


ใช้ได้ต่อเมื่อพีเจอร์ AI เปิดใช้งานอยู่ เนื้อหาของบรรทัดข้อมูล AI  
จะปรับเข้าหาการตั้งค่าปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น:




T1 เท่านั้น



T1 และ GTR/SAC



T1 และ T2




T1, T2 และ  
GTR/SAC



T1, T2, T3  
และ T4

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพีเจอร์ AI, ข้อจำกัด  
และการแสดงผลได้ที่ [ส่วน Air Integration \(AI\) ที่หน้า 41](#)

### Compass




ทิศทางที่ทำเครื่องหมายไว้จะปรากฏเป็นสีเขียวในขณะที่ทิศทาง  
ตรงข้ามจะแสดงเป็นสีแดง ลูกศรสีเขียวจะชี้ไปทางเครื่องหมายที่  
คุณทำไว้เมื่อออกนอกเส้นทาง 5° ขึ้นไป

แถวข้อมูลเข็มทิศจะไม่หมดเวลา และจะดูได้ต่อเมื่อเปิดใช้งาน  
เข็มทิศ

[ดูส่วน Compass \(เข็มทิศ\) ที่หน้า 40 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม](#)

#### มิลลิโวลต์



จะแสดงข้อมูลดิบของมิลลิโวลต์ขาออกของเซลล์ PPO2 ภายนอก  
นี่คือข้อมูลสำคัญที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมข้อมูลขาออกของ  
เซลล์ O2 ในระยะยาว



### ความลึกสูงสุด

MAX  
57<sup>m</sup>

ความลึกสูงสุดของการดำน้ำปัจจุบัน เมื่อไม่ดำน้ำ จะแสดงความลึกสูงสุดของการดำน้ำครั้งล่าสุด

### ความลึกเฉลี่ย

AVG  
21<sup>m</sup>

แสดงความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งปัจจุบัน โดยจะอัปเดตหนึ่งครั้งต่อวินาที เมื่อไม่ดำน้ำ จะแสดงความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งล่าสุด

### บรรยากาศเฉลี่ย

AvgATM  
3.13

ความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำปัจจุบัน โดยวัดเป็นหน่วยความดันบรรยากาศสัมบูรณ์ (มีค่าเท่ากับ 1.0 เมื่ออยู่ที่ระดับน้ำทะเล) เมื่อไม่ดำน้ำ จะแสดงความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งล่าสุด

### อุณหภูมิ

TEMP  
18<sup>°C</sup>

อุณหภูมิปัจจุบันเป็นองศาฟาเรนไฮต์หรือองศาเซลเซียสตามที่กำหนดไว้ในส่วนการตั้งค่าการแสดงผล)

### ระดับความลึกสูงสุดในการใช้งาน (MOD)

MOD  
57<sup>m</sup>

มีเฉพาะในหน้าจอที่กำหนดเอง ในโหมด OC ค่า MOD คือความลึกสูงสุดที่อนุญาตสำหรับก๊าซที่ใช้หายใจอยู่ในขณะนั้น ๆ ตามขีดจำกัด PPO2 ที่กำหนดไว้

ในโหมด CC ค่า MOD คือความลึกสูงสุดของสารทำให้เจือจาง

หน้าจอจะแสดงเป็นสีแดงกะพริบเมื่อเกินขีดจำกัด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัด PPO2 ได้ที่หน้า 81

### ความดันย่อยของออกซิเจน (PPO2)

PPO2  
.36

ในโหมด CC จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบเมื่อน้อยกว่า 0.40 หรือมากกว่า 1.6 เป็นค่าตั้งต้น

PPO2  
.16

ในโหมด OC จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบเมื่อน้อยกว่า 0.19 หรือมากกว่า 1.65 เป็นค่าตั้งต้น

### PPO2 ก๊าซทำเจือจาง

DilPPO2  
.99

จะแสดงเฉพาะในโหมด CC จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบ เมื่อความดันย่อยของก๊าซทำเจือจางต่ำกว่า 0.19 หรือสูงกว่า 1.65

DilPPO2  
1.77

เมื่อทำการล้างสารทำให้เจือจางเอง คุณสามารถตรวจดูค่านี้เพื่อดูว่า PPO2 ที่คาดการณ์จะมีค่าเท่าไรในระดับความลึกปัจจุบัน

### สัดส่วนของออกซิเจนที่หายใจเข้า (FiO2)

FiO2  
.42

จะแสดงเฉพาะในโหมด CC สัดส่วนของก๊าซที่ใช้หายใจที่มีออกซิเจนค่านี้ไม่รวมแรงดัน






## ค่าเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของ CNS



ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณความเป็นพิษของออกซิเจนที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง เปลี่ยนเป็น **สีเหลือง** เมื่อสูงกว่า 90% เปลี่ยนเป็น **สีแดง** เมื่อสูงกว่า 150%




ค่าเปอร์เซ็นต์ CNS จะมีการคำนวณอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอยู่ที่ผิวหน้าและถูกปิดเครื่องไว้ก็ตาม เมื่อมีการรีเซ็ตข้อมูลเนื้อเยื่อจากการลดความกดอากาศ ค่า CNS จะถูกรีเซ็ตด้วย

ค่า CNS (ค่าย่อสำหรับ Central Nervous System Oxygen Toxicity หรือความเป็นพิษของออกซิเจนที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง) เป็นการวัดว่าคุณอยู่ในภาวะที่จะเกิดแรงดันออกซิเจนในส่วนต่าง ๆ (PPO2) สูงขึ้นเป็นเวลานานเท่าไรในรูปแบบค่าเปอร์เซ็นต์ของภาวะสูงสุดที่ยอมรับได้ เมื่อค่า PPO2 สูงขึ้น เวลาสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับการอยู่ในภาวะนั้นจะลดลง ตารางที่เราใช้มาจาก NOAA Diving Manual (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4) โดยนาฬิกาจะแทรกข้อมูลเชิงเส้นระหว่างจุดเหล่านี้และคาดการณ์ค่าที่เกินจากจุดเหล่านี้เมื่อจำเป็น เมื่อค่า PPO2 สูงกว่า 1.65 ATA อัตรา CNS จะเพิ่มขึ้นที่อัตราคงที่ 1% ทุกๆ 4 วินาที

ในระหว่างดำน้ำ ค่า CNS จะไม่ลดลง แต่เมื่อกลับขึ้นสู่ผิวหน้า ค่าจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 90 นาที ตัวอย่างเช่น หากสิ้นสุดการดำน้ำขณะที่ค่า CNS อยู่ที่ 80% ใน 90 นาทีต่อมา ค่า CNS จะอยู่ที่ 40% และในอีก 90 นาทีต่อมา ค่า CNS จะอยู่ที่ 20% เป็นต้น โดยปกติแล้ว หลังจากที่มีการลดลงครึ่งหนึ่งประมาณ 6 ครั้ง (9 ชั่วโมง) ทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะใกล้เคียงสมดุลง (0%)

## อัตรา



อัตราดำขึ้นหรือต่ำลงเป็นตัวเลข กฏสี่เดียวกับตัวระบุการดำขึ้น มีเฉพาะในหน้าจอที่กำหนดเองเท่านั้น

## เข็มทิศขนาดเล็ก



เข็มทิศขนาดเล็กที่สามารถแสดงได้ทุกเวลา ลูกศรสีแดงจะชี้ไปที่ทิศเหนือเสมอ มีเฉพาะในหน้าจอที่กำหนดเอง

## Gradient Factor



ค่า Conservatism สำหรับการพักน้ำเมื่อต้นแบบการพักน้ำตั้งค่าที่ GF Gradient Factor สูงและต่ำจะควบคุมระดับ Conservatism ของอัลกอริทึม Bühlmann GF ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "Clearing up the Confusion About Deep Stops" (คลายความสับสนเกี่ยวกับ "Deep Stops") โดย Erik Baker

## VPM-B (และ VPM-BG)



ค่า Conservatism สำหรับการพักน้ำเมื่อต้นแบบการพักน้ำตั้งค่าที่ VPM-B



หากโมเดลการพักน้ำคือ VPM-B/GFS จะแสดง Gradient Factor สำหรับการขึ้นสู่ผิวหน้าด้วย

## GF99



Gradient Factor ปัจจุบัน ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (กล่าวคือ Gradient ของเปอร์เซ็นต์ภาวะเกินอิมมิตัว)

0% หมายถึง ภาวะเกินอิมมิตัวของเนื้อเยื่อเท่ากับค่าแรงดันโดยรวม โดยจะแสดง "On Gas" เมื่อความตึงเครียดของเนื้อเยื่อน้อยกว่าแรงดันก๊าซเฉื่อยที่หายใจเข้า

100% หมายถึง ภาวะเกินอิมมิตัวของเนื้อเยื่อเท่ากับขีดจำกัด M-Value ตั้งเดิมตามโมเดล Bühlmann ZHL-16C

GF99 จะแสดงเป็น **สีเหลือง** เมื่อค่าเกินจาก M-Value ที่ปรับไว้ของ Gradient Factor ปัจจุบัน (GF High)

GF99 จะแสดงเป็น **สีแดง** เมื่อค่าเกิน (M-Value ที่ไม่ได้ปรับไว้) ที่ 100%



## SurfGF (GF ที่ผิวน้ำ)

SurfGF  
62%

ค่า Gradient Factor ที่ผิวน้ำที่คาดไว้  
หากนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำทันที

สีของ SurfGF จะขึ้นอยู่กับ GF ปัจจุบัน (GF99)  
หากค่า GF ปัจจุบันสูงกว่า GF High ค่า SurfGF จะแสดงเป็น **สีเหลือง**  
หากค่า Gradient Factor ปัจจุบันสูงกว่า 100% ค่า SurfGF  
จะแสดงเป็น **สีแดง**

## ค่าเพดาน

CEIL  
17

ค่าเพดานของการลดความกดอากาศปัจจุบัน  
ไม่ได้เปิดขึ้นไปทำการพักที่ความลึกเพิ่มขึ้นครั้ง  
ต่อไป (กล่าวคือ ไม่ใช่ผลคูณของ 10 ฟุต  
หรือ 3 ม.)

## @ +5

@+5  
20

"At plus 5" คือค่า TTS หากยังคงอยู่ที่  
ความลึกปัจจุบันเป็นเวลาอีก 5 นาที ค่านี้  
สามารถใช้วัดว่าคุณรับก๊าซเข้าสู่ร่างกายหรือ  
คายก๊าซออกจากร่างกายเร็วเพียงใด

## Δ+5

Δ+5  
+8

การเปลี่ยนแปลงที่คาดใน TTS หากคุณ  
ต้องการคงอยู่ที่ความลึกปัจจุบันเป็นเวลาอีก  
5 นาที

ค่า "Delta plus 5" ที่เป็นบวกระบุว่าคุณกำลังรับก๊าซเข้าสู่เนื้อเยื่อ  
ในร่างกาย ขณะที่ตัวเลขที่ติดลบระบุว่ากำลังคายก๊าซออกจาก  
เนื้อเยื่อในร่างกาย

## แบตเตอรี่

BATTERY  
3.7V  
LiIon 3.99V

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ของ Petrel 3 จะ  
แสดงเป็น **สีเหลือง** เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย  
และต้องเปลี่ยน จะแสดงเป็น **สีแดงกะพริบ**  
เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยขั้นวิกฤตและจะ  
ต้องเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้จะแสดง  
ประเภทแบตเตอรี่

## การแสดงความหนาแน่นของก๊าซ

DENSITY  
1.3 g/L

การแสดงความหนาแน่นของก๊าซจะแสดงเป็น  
หน้าจอบที่ปรับแต่งได้เท่านั้น โดยไม่ได้อยู่ใน  
แถวข้อมูล

DENSITY  
5.3 g/L

สำหรับการดำน้ำแบบ Open Circuit  
การแสดงความหนาแน่นของก๊าซจะเปลี่ยน  
เป็นสีเหลืองที่ 6.3 กรัมต่อลิตร โดยจะไม่มี  
การสร้างค่าเตือนอื่น ๆ

DENSITY  
6.4 g/L

สำหรับการดำน้ำแบบ Closed Circuit  
การแสดงความหนาแน่นของก๊าซจะเปลี่ยนเป็น  
สีเหลืองที่ 5.2 กรัมต่อลิตร และสีแดงที่ 6.3  
กรัมต่อลิตร โดยจะไม่มีการสร้างค่าเตือนอื่น ๆ

ความหนาแน่นของก๊าซเป็นค่าโดยประมาณ โดยอิงตามก๊าซ  
ทำให้อาจและ PPO2 ในระบบ

คุณอาจแปลกใจเมื่อสีของค่าเตือนความหนาแน่นของก๊าซปรากฏขึ้น  
ที่ความลึกไม่มาก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่เราเลือกใช้ระดับเหล่านี้ โดยเริ่มที่หน้า  
66 นี้ (คำแนะนำในหน้า 73)

[Anthony, T.G and Mitchell, S.J. Respiratory physiology of rebreatherdiving. ใน: Pollock NW, Sellers SH, Godfrey JM, eds. Rebreathers and Scientific Diving. Proceedings of NPS/NOAA/DAN/AAUS June 16-19, 2015 Workshop. Durham, NC; 2016.](#)

## เวลาสิ้นสุดการดำน้ำ (DET)

DET  
1:31

คล้ายกับ TTS แต่แสดงข้อมูลเป็นช่วงเวลา  
ของวัน

ช่วงเวลาของวันที่คุณสามารถคาดการณ์ได้  
ว่าจะต้องขึ้นสู่ผิวน้ำหากคุณเริ่มออกดำน้ำใน  
ทันที, ดำขึ้นที่อัตรา 10 mpm หรือ 33 fpm,  
เปลี่ยนถึงก๊าซเมื่อได้รับการแจ้งเตือน และพัก  
น้ำเพื่อลดความกดอากาศทุกครั้งตามที่ระบบ  
แนะนำ



## วิกฤต

PRESSURE mBar  
SURF 1013 NOW 1011

แรงดันมีหน่วยเป็นมิลลิบาร์ โดยจะมีการแสดง 2 ค่า ได้แก่ แรงดันที่ผิวหน้า (surf) และแรงดันปัจจุบัน (now)

โปรดทราบว่าค่าแรงดันปกติที่ระดับน้ำทะเลจะเท่ากับ 1,013 มิลลิบาร์ แต่ค่านี้อาจผันแปรตามสภาพอากาศ (ความกดอากาศ) ยกตัวอย่างเช่น แรงดันที่ผิวหน้าอาจต่ำถึง 980 มิลลิบาร์ในระบบแรงดันต่ำ หรือสูงถึง 1,040 มิลลิบาร์ในระบบแรงดันสูง

ด้วยเหตุนี้ PPO2 ที่แสดงบนผิวหน้าอาจไม่ตรงกับ FO2 (สัดส่วนของ O2) แต่ PPO2 ที่แสดงยังคงถูกต้อง

ระบบจะตั้งค่าแรงดันที่ผิวหน้าตามค่าแรงดันต่ำสุดที่นาฬิกาดำน้ำสัมผัสในช่วง 10 นาทีก่อนที่จะเริ่มการดำน้ำ ดังนั้น จะมีการคำนวณค่าระดับความสูงโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าระดับความสูงเป็นพิเศษ

## วันที่และเวลา

ในรูปแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง รูปแบบเวลาสามารถเปลี่ยนได้ในเมนูการตั้งค่านาฬิกา

DATE TIME DATE TIME  
28-Jun-15 16:31 28-Jun-15 4:31pm

## Timer

TIMER  
5:42

นาฬิกาจับเวลาที่เรียบง่าย นาฬิกาจับเวลาหลังจะแสดงในหน้าจอแบบปรับแต่งเองเท่านั้น ไม่มีในแถวข้อมูล

## Stack Timer (นาฬิกาจับเวลาหลังสารฟอก)

STACK USED REMAINING  
0:00 3:00

ในโหมด CC การเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลาหลังสารฟอกจะช่วยติดตามการใช้งานถังฟอก CO2 เมื่อเปิดใช้งานในเมนู Advanced Config 4 (การกำหนดค่าชั้นสูง 4) นาฬิกาจับเวลาหลังนี้จะแสดงเวลาที่ใช้ไปในการดำน้ำหรือเวลาที่เปิดเครื่องไว้ รวมถึงเวลาที่เหลืออยู่

สำหรับตัวเลือกการตั้งค่านาฬิกาจับเวลาหลังสารฟอกและคำแนะนำในการติดตั้ง โปรดดูหน้า 82

เมื่อนาฬิกาจับเวลาหลังสารฟอกมีเวลาเหลือน้อยกว่า 60 นาที เวลาของสารฟอกที่เหลือจะแสดงเป็นสีเหลืองกลับสี และการแจ้งเตือน STACK TIME WARN จะปรากฏ

STACK USED REMAINING  
2:05 0:55

เมื่อนาฬิกาจับเวลาหลังสารฟอกมีเวลาเหลือน้อยกว่า 30 นาที เวลาของสารฟอกที่เหลือจะแสดงเป็นสีแดงกะพริบ และการแจ้งเตือน STACK TIME ALARM จะปรากฏ การแจ้งเตือน Stack Time จะคงอยู่บนหน้าจอเพื่อแจ้งว่าเวลาที่เหลือของสารฟอกต้องได้รับความสนใจทันที

STACK USED REMAINING  
2:45 0:15

หากเวลาสารฟอกที่เหลือตกไปต่ำกว่าศูนย์ เวลาจะนับต่อเป็นจำนวนลบและแสดงเป็นสีแดงกะพริบ โปรดทราบว่าผลการแสดงผลเวลาของสารฟอกที่เหลือขนาดเล็กจะไม่นับต่อเป็นจำนวนลบเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

STACK USED REMAINING  
3:05 -0:05



## กราฟแถบแสดงข้อมูลเนื้อเยื่อ




กราฟแถบแสดงข้อมูลเนื้อเยื่อจะแสดงความถี่ของเนื้อเยื่อที่เกิดจากก๊าซเฉื่อยในส่วนของเนื้อเยื่อตามโมเดล ZHL-16C ของ Bühlmann

โดยส่วนของเนื้อเยื่อที่เร็วที่สุดจะแสดงด้านบน และส่วนที่ช้าที่สุดจะแสดงด้านล่าง แต่ละแถบคือปริมาณรวมของไนโตรเจนกับความถี่ของก๊าซเฉื่อยฮีเลียม ส่วนแรงดันจะเพิ่มไปทางด้านขวา

เส้นแนวตั้งสีฟ้าจะแสดงแรงดันของก๊าซเฉื่อยที่หายใจเข้า เส้นสีเหลืองคือแรงดันโดยรอบ เส้นสีแดงคือแรงดัน ZHL-16C M-Value

เนื้อเยื่อที่มีภาวะเกินอิ่มตัวสูงกว่าแรงดันโดยรอบจะแสดงเป็นสีเหลือง และเนื้อเยื่อที่มีภาวะเกินอิ่มตัวสูงกว่า M-Value จะแสดงเป็นสีแดง

โปรดทราบว่าระดับของเนื้อเยื่อแต่ละส่วนนั้นแตกต่างกัน ซึ่งเหตุผลที่แถบต่าง ๆ มีระดับในลักษณะนี้ก็เพื่อให้เห็นถึงความถี่ของเนื้อเยื่อในแง่ของความเสี่ยงได้ (กล่าวคือ ไกลถึงขีดจำกัดดั้งเดิมสำหรับภาวะเกินอิ่มตัวตามโมเดลของ Bühlmann ก็เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ ระดับนี้จะเปลี่ยนไปตามความลึกเนื่องจากเส้น M-Value ก็จะเปลี่ยนไปตามความลึกเช่นกัน



## ตัวอย่างกราฟแถบแสดงข้อมูลเนื้อเยื่อ



ที่ผิวน้ำ (อิ่มตัวด้วยอากาศ)  
หมายเหตุ: ก๊าซอยู่ที่  $N_2$  79% ( $O_2$  หรืออากาศ 21%)



หลังดำลง



ขณะรับก๊าซเข้าสู่ร่างกาย



ขณะพักน้ำที่ระดับลึก




ขณะพักน้ำครั้งสุดท้าย  
หมายเหตุ: ขณะนี้ก๊าซอยู่ที่  $O_2$  50% และ  $N_2$  50%




### 3.6. หน้าจอเล็ก

หน้าจอเล็กจะมีตัวเลือกสำหรับการปรับแต่งข้อมูลมากขึ้น โดยต้องแลกกับขนาดตัวอักษรที่เล็กลง

มีหน้าจอเล็กที่ปรับแต่งแยกได้ 2 หน้าจอ ซึ่งจะใช้ร่วมกันในโหมด OC Tec และ CC/BO หน้าจอเล็กจะใช้ได้สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเองในด้านซ้ายและขวาเท่านั้น



รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งหน้าจอเล็กสามารถดูได้ที่ [หน้า 75](#)



สามารถแสดงช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้สูงสุด 9 ช่องพร้อมกันในหน้าจอเล็กที่มีข้อมูลครบถ้วน ตำแหน่งกลางที่ปรับแต่งเอง และการใช้ตัวเลือกการแทนที่ NDL หากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้มีข้อมูลมากเกินไป

ควรระวังไม่ให้ข้อมูลที่เพิ่มมาดึงความสนใจของคุณไปจากข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับประเภทการดำน้ำที่คุณทำอยู่

### 3.7. การแจ้งเตือน

ส่วนนี้จะอธิบายการแจ้งเตือนประเภทต่าง ๆ ที่หน้าพิกาดำน้ำอาจแสดงแก่นักดำน้ำ

สามารถดูรายการแจ้งเตือนหลักที่นักดำน้ำอาจพบที่ [หน้า 25](#)

#### การใช้รหัสสี

การใช้รหัสสีสำหรับข้อความจะช่วยดึงดูดความสนใจไปที่ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย


ข้อความ **สีเขียว** ระบุถึงสภาวะการปกติตามค่าตั้งต้น

โปรดทราบว่าคุณสามารถเลือกสีสภาวะการปกติได้จากเมนูการกำหนดค่าขั้นสูง ตามที่อธิบายไว้ใน [หน้า 80](#)

ข้อความ **สีเหลือง** ใช้สำหรับข้อความแจ้งเตือนที่ไม่ได้อันตรายในทันที แต่ควรได้รับความสนใจ



ข้อความ **สีแดงกะพริบ** ใช้สำหรับการแจ้งเตือนขั้นวิกฤตที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับความสนใจในทันที



#### ผู้ใช้ที่ดาบอดสี

ค่าเตือนหรือค่าเตือนขั้นวิกฤตจะสามารถแยกแยะได้โดยไม่ต้องใช้สี

ค่าเตือน จะแสดงบนพื้นหลังสีพื้นที่กลับสี



ค่าเตือนขั้นวิกฤต จะกะพริบสลับระหว่างข้อความกลับหัวและข้อความปกติ





## ประเภทของการแจ้งเตือน

นาฬิกาดำน้ำเครื่องนี้จะแสดงการแจ้งเตือนสองประเภท การแจ้งเตือนหลักและการแจ้งเตือนต่อเนื่อง

### การแจ้งเตือนหลัก

การแจ้งเตือนหลักแต่ละครั้งจะแสดงเป็นข้อความสีเหลืองในแถวล่างจนกว่าจะถูกกดทิ้ง

คุณสามารถละทิ้งการแจ้งเตือนได้โดยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง



ตัวอย่างการแจ้งเตือนหลัก - ค่าเตือน PPO2 สูง

ตัวอย่างเช่น ข้อความ "HIGH PPO2" จะปรากฏหากค่า PPO2 เฉลี่ยสูงเกินขีดจำกัด PPO2 เป็นเวลานานกว่า 30 วินาที

การแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดจะแสดงขึ้นเป็นอันดับแรก หากเกิดข้อผิดพลาดหลายรายการในเวลาเดียวกัน การแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดจะแสดงก่อน ล้างการแจ้งเตือนแรกโดยการกดปุ่มเพื่อดูการแจ้งเตือนถัดไป

หากเปิดสัญญาณเตือนแบบสั้น เครื่องจะสั้นเมื่อมีการเตือนแรกเกิดขึ้นและจะสั้นทุก ๆ 10 วินาทีจนกว่าจะได้รับความสนใจ

ดูรายการแจ้งเตือนหลักที่นักดำน้ำอาจได้รับที่หน้า 25

## การแจ้งเตือนต่อเนื่อง


การแจ้งเตือนต่อเนื่องจะเสริมการแจ้งเตือนหลัก โดยจะแสดงเมื่อปรากฏสภาพการณั้เกินกว่าสภาพการณั้ที่ได้รับการแก้ไข

จะไม่สามารถกดทิ้งการแจ้งเตือนต่อเนื่องได้เมื่อสภาพการณั้ยังคงอยู่

ตัวอย่างเช่น: เมื่อ PPO2 อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย

- ข้อความแถวกลางที่แสดงข้อความ "Low PPO2 (PPO2 ต่ำ)" หรือ "High PPO2 (PPO2 สูง)"
- PPO2 และค่าก๊าซจะได้รับการไฮไลต์และกะพริบ

การแจ้งเตือนต่อเนื่องเหล่านี้จะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อ PPO2 กลับมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัย



ตัวอย่างการแจ้งเตือนต่อเนื่อง "Low PPO2 (PPO2 ต่ำ)"



ตัวอย่างการแจ้งเตือนต่อเนื่อง "High PPO2 (PPO2 สูง)"



## ข้อจำกัดของสัญญาณเตือน

ระบบการเตือนทุกระบบมีจุดอ่อนที่เหมือนกัน

นั่นคือ ระบบอาจส่งสัญญาณเตือนเมื่อเหตุผิดพลาดนั้นไม่มีอยู่จริง (ผลบวกлож) หรืออาจไม่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้น (ผลลบлож)

ให้ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนที่คุณพบ แต่ "อย่าได้" วางใจในสัญญาณเตือนเหล่านั้น วิจารณ์ญาณ การศึกษา และประสบการณ์ของคุณคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความผิดพลาดของระบบไว้เสมอค่อย ๆ สังเกตประสบการณ์ และดำน้ำอย่างเหมาะสมกับประสบการณ์ที่คุณมี



## สัญญาณเตือนแบบสั้น

นอกเหนือจากการแจ้งเตือนที่มองเห็นแล้ว Petrel 3 ยังมีสัญญาณเตือนแบบสั้นเพื่อแจ้งนักดำน้ำถึงค่าเตือน ข้อผิดพลาด และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการดำน้ำได้อย่างรวดเร็ว

หากเปิดใช้งาน สัญญาณเตือนแบบสั้นจะเกิดขึ้นเมื่อระยะเวลาพักเพื่อความปลอดภัยเริ่มขึ้น หยุดชั่วคราว หรือเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้สัญญาณเตือนแบบสั้นยังจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการกระตุ้นให้มีการแจ้งเตือน และจะเกิดซ้ำทุก 10 วินาทีจนกว่าจะมีการตอบสนอง

มีสถานะต่อเนื่องบางประการ เช่น PPO2 ค่าที่จะทำให้สั้นต่อเนื่องจนกว่าสถานะดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

สามารถเปิดปิดสัญญาณเตือนแบบสั้นได้ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ตามที่อธิบายใน Alerts Setup (การตั้งค่าสัญญาณเตือน) ที่หน้า 77, หรือใน Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ที่หน้า 61

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทดสอบระบบสั้นในเมนู การตั้งค่าการดำน้ำ และควรใช้เป็นประจำก่อนการดำน้ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสั้นทำงานอย่างถูกต้อง



### ระบบสั้นใช้แบตเตอรี่

สัญญาณเตือนแบบสั้นจะใช้ได้ต่อเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 1.5V หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ 3.7V



### ข้อควรระวัง

แม้ว่าสัญญาณเตือนแบบสั้นจะมีประโยชน์มาก แต่อย่าได้ใช้พึ่งพาในเรื่องของความปลอดภัย อุปกรณ์กลไกและไฟฟ้าอาจทำงานบกพร่องและจะทำงานบกพร่องได้อย่างแน่นอน

ให้ตระหนักอยู่เสมอถึงระดับความลึกที่คุณอยู่ ชีตจำกัดที่ไม่ต้องพักน้ำ ปริมาณก๊าซ และข้อมูลการดำน้ำที่สำคัญอื่น ๆ เพราะในท้ายที่สุดแล้ว คุณคือผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของตัวเอง

## 3.8. รายการแจ้งเตือนหลัก

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการแจ้งเตือนหลัก ๆ ที่คุณอาจเห็น ความหมาย และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

หากมีการกระตุ้นให้แสดงค่าเตือนพร้อมกันหลายรายการ ค่าเตือนที่มีความสำคัญสูงสุดจะปรากฏขึ้น คุณสามารถล้างการแจ้งเตือนดังกล่าวโดยการกดปุ่มใดก็ได้เพื่อดูการแจ้งเตือนถัดไป



### ติดต่อ Shearwater

รายการแจ้งเตือนต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุมการแจ้งเตือนทั้งหมด หากคุณพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดหมาย โปรดติดต่อ Shearwater ที่ [info@shearwater.com](mailto:info@shearwater.com)

การแสดงผล	ความหมาย	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
Warning Confirm <b>LOW PPO2</b>	ค่า PPO2 ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ในเมนูขีดจำกัด PPO2	เปลี่ยนก๊าซที่คุณใช้หายใจ เป็นก๊าซที่ปลอดภัยสำหรับความลึกปัจจุบัน
Warning Confirm <b>HIGH PPO2</b>	ค่า PPO2 สูงกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ในเมนูขีดจำกัด PPO2	เปลี่ยนก๊าซที่คุณใช้หายใจ เป็นก๊าซที่ปลอดภัยสำหรับความลึกปัจจุบัน
Warning Confirm <b>MISSED DECO STOP</b>	มีการละเมิดคำแนะนำให้พักน้ำเพื่อลดความกดอากาศที่จำเป็น	มีการต่ำลงลึกเกินกว่าระดับความลึกของจุดพักที่แสดงในปัจจุบัน คอยสังเกตอาการของ DCS และใช้ Conservatism มากขึ้นสำหรับการดำน้ำซ้ำในอนาคต
Warning Confirm <b>FAST ASCENT</b>	การดำขึ้นคงระดับความเร็วอยู่ที่อัตราเร็วกว่า 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที)	ดำขึ้นในอัตราที่ช้าลง คอยสังเกตอาการของ DCS และใช้ Conservatism มากขึ้นสำหรับการดำน้ำซ้ำในอนาคต





การแสดงผล	ความหมาย	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
	แบตเตอรี่ภายในเครื่องต่ำ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ปริมาณก๊าซเฉื่อยในเนื้อเยื่อระดับที่ต้องลดความกดอากาศได้รับการตั้งค่าให้อยู่ที่ระดับตั้งต้น	วางแผนการดำน้ำซ้ำตามข้อมูลที่ได้รับ
	นาฬิกาบอกเวลาแสดงความเป็นพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เกิน 150%	สลับเป็นก๊าซที่มี PPO2 ต่ำกว่า หรือดำขึ้นสู่ระดับที่ตื้นกว่า (ตามค่าเพดานที่อนุญาตสำหรับการลดความกดอากาศ)
	นาฬิกาบอกเวลาแสดงความเป็นพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เกิน 90%	สลับเป็นก๊าซที่มี PPO2 ต่ำกว่า หรือดำขึ้นสู่ระดับที่ตื้นกว่า (ตามค่าเพดานที่อนุญาตสำหรับการลดความกดอากาศ)
	ค่า NDL ต่ำกว่าค่าสัญญาณเตือน NDL ต่ำ (เฉพาะเมื่อสัญญาณเตือนเปิดใช้งานอยู่)	ดำขึ้นทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับลดความกดอากาศ
	ระดับความลึกเกินกว่าค่าสัญญาณเตือนระดับความลึก (เฉพาะเมื่อสัญญาณเตือนเปิดใช้งานอยู่)	ดำขึ้นให้สูงกว่าขีดจำกัดระดับความลึก
	เวลาในการดำน้ำเกินกว่าค่าสัญญาณเตือนเวลา (เฉพาะเมื่อสัญญาณเตือนเปิดใช้งานอยู่)	ยุติการดำน้ำอย่างปลอดภัย
	ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลา 30 ถึง 90 วินาที	<u>ดูส่วนปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ ที่หน้า 51 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</u>
	ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลา 90 วินาทีขึ้นไป	<u>ดูส่วนปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ ที่หน้า 51 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</u>

การแสดงผล	ความหมาย	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
	แบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณเหลือน้อย	เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส่งสัญญาณ
	แรงดันของถังเกินแรงดันที่วัดได้มากกว่า 10%	ตั้งค่าแรงดันที่วัดได้อย่างถูกต้องในเมนู <b>AI Setup (การตั้งค่า AI) หน้า 73</b>
	ระดับแรงดันถังลดลงต่ำกว่าแรงดันวิกฤต	ระวังว่าก๊าซเหลือน้อย เริ่มสิ้นสุดการดำน้ำของคุณและดำขึ้นสู่น้ำโดยมีการควบคุม
	ไม่มี GTR เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ	ไม่มี GTR จะปรากฏขณะดำน้ำ
	ไม่มี GTR เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ	ไม่มี หลังจากผ่านไปสองสามนาที จะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการแสดงผล
	เหลือเวลาสำรองน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง	ยุติการดำน้ำอย่างปลอดภัย
	เหลือเวลาสำรองน้อยกว่า 30 นาที	ยุติการดำน้ำอย่างปลอดภัย
	มีการรีเซ็ตนาฬิกาดำน้ำเพื่อกู้คืนสถานะของซอฟต์แวร์ที่ไม่คาดคิด	หากเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งกับ Shearwater Research Inc.



การแสดงผล	ความหมาย	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
<p>Error Confirm</p> <p><b>UPGRADE RESET</b></p>	<p>การรีเซ็ตนี้จะปรากฏขึ้นหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่แสดงว่านาฬิกาตัวนำได้รับการรีบูตหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>Error Confirm</p> <p><b>UPGRADE FAIL</b></p>	<p>การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลวซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางการสื่อสารหรือไฟล์ที่เสียหาย</p>	<p>โปรดลองอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้ง ติดต่อ Shearwater หากยังประสบปัญหาอยู่</p>



### 3.9. การพักเพื่อลดความกดอากาศ

ไม่มีการพักเพื่อความปลอดภัยในโหมดการดำน้ำเชิงเทคนิค การพักเพื่อลดความกดอากาศ หรือ Decompression Stop เป็นการพักที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเนื่องมาจากการลดความกดอากาศ (DCI)



**ห้ามดำน้ำเกินระดับที่คุณได้รับการฝึกอบรม**

ดำน้ำแบบต้องพักเพื่อลดความกดอากาศต่อเมื่อคุณได้ผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมเท่านั้น

การดำน้ำโดยมีสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำในถังหรือเรือจม หรือมีข้อกำหนดในการพักเพื่อลดความกดอากาศ จะมีความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ให้เตรียมแผนรับมือกับความผิดพลาดของระบบไว้เสมอและอย่าพึ่งพาข้อมูลจากเพียงแหล่งเดียว

การพักเพื่อลดความกดอากาศจะเกิดขึ้นทุก ๆ 10 ฟุต (3 ม.)

หน้าจอการพักเพื่อลดความกดอากาศจะแสดงดังนี้

**การแสดงผลการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ**

เมื่อ NDL ถึงศูนย์ ข้อมูลการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศจะเริ่มปรากฏที่ด้านขวาของแถบ

DEPTH	TIME	STOP	TIME
27.2	62	27	2

การละเมิดข้อกำหนดในการพักเพื่อลดความกดอากาศ หากคุณดำขึ้นเหนือจุดพักน้ำปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการลดความกดอากาศจะแสดงเป็น **สีแดงกะพริบ**

DEPTH	TIME	STOP	TIME
25.2	62	27	2

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศที่สำคัญจะส่งผลให้มีการแจ้งเตือน "MISSED STOP" (พลาดการพัก) กดปุ่มใดก็ได้เพื่อกดทิ้งการแจ้งเตือนนี้

Warning	Confirm
MISSED	DECO STOP

**การพักเพื่อลดความกดอากาศเสร็จ**

**สิ้นสุดการพักเพื่อลดความกดอากาศ**

ตัวนับ Deco Clear (การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ) จะเปิดใช้งานเป็นค่าตั้งต้น เมื่อมีการพักเพื่อลดความกดอากาศครบทั้งหมดแล้ว ตัวนับ Deco Clear (การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ) จะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์

หากปิดการใช้งานตัวนับ Deco Clear (การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ) หน้าจอจะแสดงว่า "Clear"



**ไม่มีการล็อกการเข้าใช้งานเมื่อละเมิดจุดพักเพื่อลดความกดอากาศ**

ไม่มีการล็อกการเข้าใช้งานเครื่องหรือการลงโทษอื่นใดเมื่อละเมิดจุดพักเพื่อลดความกดอากาศ

นโยบายของ Shearwater คือการให้คำเตือนที่ชัดเจนว่ามีการไม่ปฏิบัติตามการพักเพื่อลดความกดอากาศที่กำหนด เพื่อให้คุณตัดสินใจตามที่คุณได้รับการฝึกอบรมมา

คุณอาจติดต่อผู้ให้บริการประกันภัยจากการดำน้ำของคุณ ติดต่อเซมเบอร์เพิ่มความกดกลับ (re-compression chamber) ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือให้การปฐมพยาบาลตามที่คุณได้รับการฝึกอบรมมา



## 4. การลดความกดอากาศและ Gradient Factor

นาฬิกาต่านี้ใช้อัลกอริทึมสำหรับลดความกดอากาศพื้นฐานของ Bühlmann ZHL-16C ซึ่งมีการปรับแก้โดยใช้ Gradient Factors ที่พัฒนาโดย Erik Baker เราได้นำเอาไอเดียของเขามาสร้างโค้ดของเราเองเพื่อนำไปใช้ เราขอขอบคุณ Erik สำหรับงานด้านการศึกษาของเขาเกี่ยวกับอัลกอริทึมการลดความกดอากาศ แต่เขาไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ สำหรับโค้ดที่เราเขียน

นาฬิกาต่าจะใช้ Gradient Factor ซึ่งจะคำนวณ Conservatism หลายระดับ ระดับ Conservatism จะเป็นคู่ตัวเลข เช่น 30/70 สำหรับค่าอธิบายโดยละเอียด โปรดดูบทความที่ยอดเยี่ยมของ Erik Baker ได้ที่ "Clearing Up The Confusion About Deep Stops" และ "Understanding M-values" บทความเหล่านี้มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยคุณอาจลองสืบค้นคำว่า "Gradient Factors" บนเว็บ


ค่า Conservatism ตั้งต้นของระบบจะขึ้นอยู่กับโหมดการต่า

สำหรับโหมด OC Rec การตั้งค่า Conservatism ตั้งต้นจะอยู่ที่ระดับปานกลาง (40/85)

สำหรับโหมด OC Tec และ CC/BO ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าจะมีการลดความกดอากาศบ้าง ค่าตั้งต้นจะอยู่ในระดับที่ระมัดระวังกว่าที่ 30/70 ระบบมีตัวเลือกการตั้งค่าที่เป็นเชิงรุกกว่าค่าตั้งต้น

อย่าแก้ไขค่า GF จนกว่าคุณจะเข้าใจผลที่ตามมา

กราฟจาก "Clearing Up The Confusion About Deep Stops" โดย Erik Baker  
กราฟความดัน: Gradient Factors



- Gradient Factor เป็นเพียงเศษส่วน (หรือเปอร์เซ็นต์) ของ M-value Gradient
- Gradient Factor (GF) มีค่าตั้งแต่ 0% ถึง 100%
- Gradient Factor 0% จะแทนเส้นแรงดันโดยรวม
- Gradient Factor 100% จะแทนเส้น M-value
- Gradient Factor จะปรับสมการ M-value เดิมสำหรับ Conservatism ภายในโซนของการลดความกดอากาศ
- ค่า Gradient Factor ที่ต่ำกว่า (GF Lo) ระบุระดับความลึกของการพักครั้งแรก ใช้เพื่อคำนวณ Deep Stop ถึงความลึกของ "Deco Stop" ที่ลึกที่สุดที่เป็นไปได้
- ค่า Gradient Factor ที่สูงกว่า (GF Hi) ระบุภาวะเกินอิมิตัวของเนื้อเยื่อเมื่อขึ้นสู่ผิวน้ำ



## 4.1. ความแม่นยำของข้อมูลการลด ความกดอากาศ

ข้อมูลการลดความกดอากาศที่นาฬิกาตัวนี้นั้นแสดง รวมทั้ง NDL ระดับความลึกสำหรับการพัก เวลาในพัก และ TTS ส่วนเป็น การคาดคะเนทั้งสิ้น ค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณใหม่อย่างต่อเนื่อง และจะเปลี่ยนไปเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ความแม่นยำ ของการคาดคะเนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายข้อที่สร้างขึ้น โดยอัลกอริทึมสำหรับการลดความกดอากาศ สิ่งสำคัญคือต้อง ทำความเข้าใจสมมติฐานเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจได้ถึง การคาดคะเน การลดความกดอากาศที่แม่นยำ

ระบบจะสันนิษฐานว่านักดำน้ำจะดำขึ้นในอัตราความเร็ว 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที) การดำขึ้นในอัตราที่เร็วกว่ามากหรือช้ากว่ามากจะ ส่งผลต่อการลดความกดอากาศ นอกจากนี้ ระบบจะสันนิษฐานว่า นักดำน้ำนำก๊าซมาด้วยแล้วและมีแผนจะใช้ทุกก๊าซที่เปิดใช้งานอยู่ การเปิดใช้งานก๊าซที่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ทั้งไว้จะส่งผลให้ข้อมูลเวลา ในการขึ้นสู่ผิวน้ำ ข้อมูลการพักเพื่อลดความกดอากาศ และเวลา ในการลดความกดอากาศที่แสดงนั้นคลาดเคลื่อน

ระหว่างที่ดำขึ้น ระบบจะสันนิษฐานว่านักดำน้ำจะพักเพื่อลด ความกดอากาศโดยใช้ก๊าซที่มี PPO2 สูงสุดที่ต่ำกว่าค่า OC Deco PPO2 (ค่าตั้งต้น 1.61) หากมีก๊าซที่ดีกว่าที่ใช้ได้ ก๊าซปัจจุบัน จะแสดงเป็นสีเหลือง ซึ่งระบุว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนก๊าซ เกิดขึ้น การคาดคะเนการลดความกดอากาศที่แสดงจะสันนิษฐาน ว่าจะมีการใช้ก๊าซที่ดีที่สุดเสมอ แม้ว่าจะยังไม่ได้สลับไปใช้ ก๊าซที่ดีกว่า การคาดคะเนการลดความกดอากาศจะแสดงเสมือนว่า การสลับก๊าซจะเกิดขึ้นภายในอีก 5 วินาทีข้างหน้า

นักดำน้ำอาจต้องพักลดความกดอากาศนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งอาจได้รับการคาดคะเนเวลาขึ้นสู่ผิวน้ำคลาดเคลื่อนหาก นักดำน้ำไม่สลับไปใช้ก๊าซที่ดีกว่าตามการแจ้งเตือนของนาฬิกาตัวนี้

**ตัวอย่าง:** นักดำน้ำที่ดำแบบต้องลดความกดอากาศไปที่ระดับ 40 ม./131 ฟุต เป็นเวลา 40 นาทีด้วยการตั้งค่า GF ที่ 45/85 มีสองก๊าซที่ตั้งโปรแกรมไว้ในนาฬิกาตัวนี้และเปิดใช้งานอยู่ นั่นคือ 21/00 และ 99/00 ตารางลดความกดอากาศของนักดำน้ำ จะคำนวณจากการหายใจด้วยออกซิเจน 21% สำหรับช่วงเวลา ที่ต่ำลง ช่วงเวลาที่อยู่ที่ใต้น้ำ และช่วงเวลาที่ดำขึ้นจนกว่านักดำน้ำ จะดำขึ้นถึงระดับ 6 ม./20 ฟุต ที่ระดับ 6 ม./20 ฟุต ค่า PPO2 ของก๊าซ 99/00 จะอยู่ที่ 1.606 (ต่ำกว่า 1.61) จึงเป็นก๊าซ สำหรับลดความกดอากาศที่ดีที่สุดที่ใช้ได้

ข้อมูลสำหรับการพักเพื่อลดความกดอากาศที่เหลือจะได้รับ การคำนวณและแสดงโดยสันนิษฐานว่านักดำน้ำจะเปลี่ยนไปใช้ ก๊าซที่ดีกว่า โปรไฟล์ดำน้ำระบุว่าการพักเหล่านี้จะใช้เวลา 8 นาที ที่ 6 ม./20 ฟุต และ 12 นาทีที่ 3 ม./10 ฟุต หากนักดำน้ำไม่ ได้สลับเป็น 99/00 นาฬิกาตัวนี้จะไม่อนุญาตให้ขึ้นสู่ผิวน้ำจนกว่า จะมีการคายก๊าซออกจากร่างกายอย่างเพียงพอ แต่นาฬิกาตัวนี้ จะยังคงสันนิษฐานว่านักดำน้ำกำลังจะเปลี่ยนก๊าซ และเวลา การลดความกดอากาศที่แสดงจะคลาดเคลื่อนอย่างมาก การพัก ที่ระดับ 6 ม./20 ฟุต จะใช้เวลา 19 นาที และการพักที่ 3 ม./10 ฟุต จะใช้เวลา 38 นาที ส่วนต่างของเวลารวมในการขึ้นสู่ผิวน้ำ จะเท่ากับ 37 นาที

ในสถานการณ์ที่สูญเสียก๊าซหรือในกรณีที่นักดำน้ำลืมนำปิดใช้งาน ก๊าซที่ไม่ได้นำไปด้วยก่อนดำน้ำ สามารถปิดใช้งานก๊าซได้ใน ระหว่างดำน้ำโดยไปที่ Main Menu (เมนูหลัก) -> Edit Gases (แก้ไขก๊าซ)



## 5. ตัวอย่างการดำน้ำ

### 5.1. ตัวอย่างการดำน้ำ OC Tec แบบง่าย

นี่คือตัวอย่างของหน้าจอที่อาจแสดงในการดำน้ำแบบลดความกดอากาศแบบง่ายในโหมด OC Tec

1. การตั้งค่าก๊าซ - วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่รวมถึงการตรวจดูรายการก๊าซก่อนการดำน้ำแต่ละครั้ง หน้าจอนี้จะมีอยู่ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) การดำน้ำนี้จะใช้อากาศเท่านั้น ปิดก๊าซทั้งหมดที่คุณไม่คิดที่จะใช้ในการดำน้ำครั้งนี้
  2. ตรวจสอบยืนยันการตั้งค่า - เพื่อความรอบคอบ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกต้องก่อนเริ่มการดำน้ำ การตั้งค่าบางส่วนจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่ออยู่ในน้ำ
  3. วางแผนการดำน้ำ - ใช้เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศเพื่อตรวจสอบเวลาดำน้ำรวม กำหนดการสำหรับการลดความกดอากาศ และปริมาณก๊าซที่ต้องใช้
- เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในตัวนาฬิกาดำน้ำมีข้อจำกัดในการใช้งาน สำหรับการดำน้ำที่ซับซ้อน เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนการดำน้ำในเดสก์ท็อปหรือสมาร์ทโฟน
4. ก่อนดำน้ำ - นี่คือนาฬิกาที่ผิวน้ำก่อนที่จะดำลง หน้าจอนี้จะแสดงว่านาฬิกาได้อายุในโหมด OC และมีการเลือก O2 21%
  5. การดำลง - ขณะที่ผ่านจุด 10 เมตร เวลาที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ (TTS) จะแสดงหนึ่งนาที ซึ่งแสดงว่านาฬิกาคาดว่านักดำน้ำจะดำขึ้นในอัตรา 10 เมตรต่อนาทีหรือ 33 ฟุตต่อนาที การคาดการณ์การลดความกดอากาศจะขึ้นอยู่กับอัตราการดำขึ้นนี้
  6. การลดลงของ NDL - ชีตจำกัดที่ไม่ต้องพักเพื่อลดความกดอากาศ (NDL) จะเริ่มด้วยตัวเลข 99 แต่ตัวเลขนี้จะเริ่มน้อยลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น หน้าจอนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องลดความกดอากาศในอีก 12 นาที

(อ่านต่อในหน้าถัดไป)

OC Gases			
A1 OC	On	21/00	
2 OC	Off	00/00	
3 OC	Off	00/00	
4 OC	Off	00/00	
5 OC	Off	00/00	
Next			Edit

1. การตั้งค่าก๊าซ

Deco Setup	
Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	NDL
Clear Cntr	On
Next	Edit

2. ตรวจสอบยืนยันการตั้งค่า

OC	Depth	Time	RMV
	030	030	14
Stp	Tme	Run	Gas
			Ont
30	bot	30	21/00 1640
12	asc	32	21/00 78
12	1	33	21/00 31
9	4	37	21/00 106
6	7	44	21/00 156
Quit			Next

3. วางแผนการดำน้ำ

DEPTH	TIME	SURFACE
.0		10h58m
	PP02	
	.21	
	O2/HE	NDL TTS
OC	21/00	0 0

4. ก่อนดำน้ำ

DEPTH	TIME	STOP	TIME
10.0	1		
	PP02		
	.42		
	O2/HE	NDL	TTS
OC	21/00	99	1

5. การดำลง

DEPTH	TIME	STOP	TIME
28.0	4		
	PP02		
	.80		
	O2/HE	NDL	TTS
OC	21/00	12	3

6. การลดลงของ NDL



7. ความลึกสูงสุด - ตอนนี้เรามีข้อกำหนดการลดความกดอากาศ การพักน้ำครั้งแรกของเราคือที่ 12 เมตร โดยเราต้องอยู่ที่ความลึกนี้ ไม่นเกินหนึ่งนาที แม้ว่าจะมีการแสดงระยะเวลาการพักน้ำเป็นนาที แต่หน้าที่กำหนดค่าจะคำนวณและเปลี่ยนไปตามเวลาจริง ซึ่งการพักน้ำอาจใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที

ตอนนี้เวลาที่ขี้นสู่วินาที (TTS) ระบุว่าจะต้องใช้เวลา 26 นาทีในการดำขี้นสู่วินาทีตามกำหนดการการลดความกดอากาศที่คำนวณได้ในปัจจุบัน

8. อัตราการดำขี้น - ขณะที่ดำขี้น ตัวระบุอัตราการดำขี้นจะแสดง ลูกศรสองอัน หรือประมาณ 6 mpm / 20 fpm อัตรานี้จะช้ากว่า 10 mpm / 33 fpm ที่การคำนวณการลดความกดอากาศสันนิษฐาน เมื่อการดำขี้นเป็นไปในอัตราที่ช้า ข้อมูลจุดพักเพื่อลดความกดอากาศต้น ๆ อาจถูกส่งไปก่อนที่จะเราจะไปถึง

9. การพลาดจุดพักน้ำ - เมื่อเราดำขี้นตื้นกว่าจุดพัก 6 เมตรของเรา ข้อมูลการพักเพื่อลดความกดอากาศจะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง การละเมิดข้อกำหนดในการพักที่สำคัญจะส่งผลให้มีการแจ้งเตือน การพลาดการพัก

10. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ - เมื่อเราทำการพัก ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้น ความลึกและเวลาของการพักจะถูกแทนที่ด้วยตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ ซึ่งจะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์ นอกจากนี้ เราจะเห็นค่า NDL เป็น 99 นาทีอีกครั้ง เมื่อเราขี้นสู่วินาที ความลึกจะคืนค่าไปที่ 0 และหนึ่งนาทีต่อมาเมื่อนาฬิกา ดำน้ำออกจากโหมดการดำน้ำ ค่า NDL จะคืนค่าไปที่ 0 เช่นกัน

DEPTH	TIME	STOP	TIME
29.6	30	12	1
PP02			
.83			
02/HE		NDL	TTS
0C	21/00	0	26

7. ความลึกสูงสุด

DEPTH	TIME	STOP	TIME
16.4	33	9	4
PP02			
.55			
02/HE		NDL	TTS
0C	21/00	0	24

8. การดำขี้น

DEPTH	TIME	STOP	TIME
5.8	44	6	1
PP02			
.33			
02/HE		NDL	TTS
0C	21/00	0	14

9. การพลาดจุดพักน้ำ

DEPTH	TIME	CLEAR
3.0	61	2:14
PP02		
.27		
02/HE		NDL
0C	21/00	99
TTS		
0		

10. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ



**ไม่มีการนับถอยหลังการพักเพื่อความปลอดภัย ในโหมดการดำน้ำเชิงเทคนิค**

เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าการใช้เวลาเพิ่มที่จุดพักเพื่อลดความกดอากาศสุดท้ายจะลดความเสี่ยงต่อโรคจากการลดความกดอากาศโดยรวม

การตัดสินใจที่จะไม่เพิ่มการนับถอยหลังการพักเพื่อความปลอดภัย ในโหมดการดำน้ำเชิงเทคนิคเกิดจากความตระหนักที่ว่านักดำน้ำเชิงเทคนิคจะวางแผนการลดความกดอากาศ ก่อนหน้าการดำน้ำเพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลดความกดอากาศ

ตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ โดยจะช่วยให้นักดำน้ำเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ที่จุดพัก เพื่อความปลอดภัยสุดท้ายเพื่อยกระดับความระมัดระวัง





## 5.2. ตัวอย่างการดำน้ำ OC Tec แบบซับซ้อน

นี่คือตัวอย่างของหน้าจอที่อาจแสดงในการดำน้ำแบบลดความกดอากาศด้วยหลายก๊าซ Trimix ในโหมด OC Tec


ความลึกสูงสุด: 60 เมตร    ก๊าซสำหรับใช้ใต้น้ำ: Trimix (18/45)  
 เวลาที่อยู่ใต้น้ำ: 20 นาที    ก๊าซสำหรับพิกน้ำ: O2 50% และ 99%

1. การตั้งค่าก๊าซ OC - วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการตรวจดูรายการก๊าซก่อนการดำน้ำแต่ละครั้ง หน้าจอนี้จะมีอยู่ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ทุกก๊าซที่เปิดอยู่จะถูกนำมาคำนวณตารางการลดความกดอากาศ อย่าลืมปิดก๊าซที่คุณไม่ได้นำไปด้วยหรือไม่ได้วางแผนที่จะใช้
2. ตรวจสอบการตั้งค่า - เพื่อความรอบคอบ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกต้องก่อนเริ่มการดำน้ำทุกครั้ง นอกเหนือจากการตรวจสอบก๊าซแล้ว เราแนะนำให้ยืนยันความถูกต้องของค่าต่าง ๆ ในหน้าการตั้งค่าระบบทุกหน้าด้วย
3. วางแผนการดำน้ำ - ใช้เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในส่วน Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) เพื่อตรวจสอบเวลาดำเนินการรวม กำหนดการสำหรับการลดความกดอากาศ และข้อกำหนดการใช้ก๊าซสำหรับการดำน้ำ


เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนการดำน้ำในเดสก์ท็อปหรือสมาร์ตโฟนสำหรับการดำน้ำแบบซับซ้อน เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในตัวนาฬิกาดำน้ำเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการยืนยันว่าการตั้งค่าของนาฬิกาดำน้ำจะนำเสนอแผนที่ตรงกับความต้องการของคุณ

4. ก่อนดำน้ำ - ก่อนเริ่มการดำน้ำ เราจะเห็นว่าก๊าซที่ใช้ของเรายู่ที่ 18/45 และแบตเตอรี่ของเราได้รับการชาร์จมาเพียงพอ จุดดัดนิยมที่แสดงเป็นการระบุว่ามีการใช้หน่วยเป็นเมตรอยู่
5. ดำลง - เมื่อเราเริ่มดำลง ระยะเวลาที่ดำน้ำของเราจะเริ่มนับขึ้น PPO2 จะเพิ่มขึ้น และค่า NDЛ ที่แสดงจะลด


(อ่านต่อในหน้าถัดไป)




1. การตั้งค่าก๊าซ OC



2. การตั้งค่าการยืนยันการตั้งค่า



3. วางแผนการดำน้ำ - การพิกน้ำที่กำหนดไว้



3. วางแผนการดำน้ำ - ความจำเป็นในการใช้ก๊าซ



4. ก่อนดำน้ำ



5. การดำลง



6. ความลึกสูงสุด - เมื่อ NDL ถึง 0 จะต้องมีการพักเพื่อลดความกดอากาศ ตอนนี้ข้อกำหนดการพักจะแสดงที่ด้านขวาบนของหน้าจอ โดย TTS ได้เพิ่มขึ้นเพื่อรวมเวลา Deco Stop

7. การดำขึ้น - สามารถดำขึ้นไปในระดับ 24 เมตรได้อย่างปลอดภัย โดยต้องใช้เวลาที่จุดพักนั้น 2 นาที กราฟแถบทางด้านขวาของความลึกแสดงให้เห็นอัตราการดำขึ้น (10 mpm) ทั้งนี้ข้อมูลการลดความกดอากาศทั้งหมดคาดคะเนโดยสันนิษฐานว่าอัตราการดำขึ้นอยู่ที่ 10 เมตรต่อนาที

8. การเปลี่ยนก๊าซ - ข้อมูลการลดความกดอากาศทั้งหมดคาดคะเนโดยสันนิษฐานว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นก๊าซที่ดีที่สุดเมื่อดำขึ้น ที่จุดพัก 21 ม. ก๊าซที่หายใจจะเปลี่ยนเป็นฮีเลียม ซึ่งระบุว่ามีก๊าซสำหรับหายใจที่ดีกว่าที่ใช้ได้ หากไม่มีการเปลี่ยนก๊าซ การไหลของเนื้อเยื่อจะได้รับการคำนวณโดยใช้ก๊าซที่ใช้อยู่ แต่การพักเพื่อลดความกดอากาศที่คาดการณ์และการคำนวณเวลาจะสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนก๊าซจะเกิดขึ้นภายใน 5 วินาที สามารถเพิ่มหรือลบก๊าซที่หายใจขณะดำน้ำในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) > Define Gas (ระบุก๊าซ)

9. PPO2 สูง - หลังจากเปลี่ยนเป็น O2 50% นักดำน้ำได้ต่ำลงสองสามเมตร PPO2 ที่หายใจเข้าได้เพิ่มขึ้นจนเกินค่าค่าเตือนตั้งต้น และค่าเตือน PPO2 สูงปรากฏขึ้น การกดปุ่มใด ๆ ก็ตามจะลบการแจ้งเตือนหลัก แต่สำหรับค่าเตือน PPO2 นาฬิกาดำน้ำจะยังคงสั้นต่อเพื่อเรียกความสนใจของนักดำน้ำจนกว่าสภาพการณ์ที่กระตุ้นค่าเตือน PPO2 จะได้รับการแก้ไข

10. การพลาดจุดพักน้ำ - นักดำน้ำได้ดำขึ้นไปในระดับที่ตื้นกว่าเพดานการลดความกดอากาศ ข้อมูลการลดความกดอากาศจะแสดงเป็นสีแดงกะพริบไม่นานหลังจากที่ค่าเตือนการพลาดจุดพักน้ำปรากฏขึ้น กดทั้งค่าเตือนและหยุดสัญญาณเตือนแบบสั้นโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ให้ต่ำลงอีกครั้งในระดับที่ลึกกว่าความลึกของจุดพักเพื่อให้ข้อความกะพริบหายไป

11. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ - เมื่อลดความกดอากาศทั้งหมดตามที่กำหนดแล้ว ตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศจะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์



6. ความลึกสูงสุด




7. การดำขึ้น



8. การเปลี่ยนก๊าซ



9. High PPO2



10. การพลาดจุดพักน้ำ



11. ล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ



## 5.3. ตัวอย่างการดำน้ำ CC

นี่คือตัวอย่างของหน้าจอที่อาจแสดงในการดำน้ำแบบลดความกดอากาศด้วยหลายก๊าซในโหมด CC/BO

ความลึกสูงสุด: 90 เมตร ก๊าซทำเจ็จาง: Trimix (10/50)  
 เวลาที่อยู่ใต้น้ำ: 20 นาที ก๊าซ Bailout: 14/55, 21%, 50%

1. การตั้งค่าก๊าซ CC - วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการตรวจดูรายการก๊าซก่อนการดำน้ำแต่ละครั้ง หน้าจอการตั้งค่าก๊าซ CC และ BO จะอยู่ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) สำหรับการดำน้ำครั้งนี้ ก๊าซทำเจ็จางเดี่ยวคือ Trimix 10/50 (O2 10% , He 50%, N2 40%)

2. การตั้งค่าก๊าซ BO - ต้องใช้ก๊าซ Bailout หลายก๊าซสำหรับการดำน้ำนี้ นอกจากนี้ เมื่อเราสลับเป็นโหมด BO เราจะสามารถใช้เมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) > Define Gas (ระบุก๊าซ) เพื่อแก้ไข เปิด หรือปิดก๊าซ Bailout

เราจะยืนยันว่าเรานำก๊าซ Bailout ติดตัวอย่างเพียงพอเมื่อเราวางแผนการดำน้ำ

3. ตรวจสอบการตั้งค่า - เพื่อความรอบคอบ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกต้องก่อนเริ่มการดำน้ำทุกครั้ง สำหรับการดำน้ำเชิงเทคนิคขั้นสูง เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบค่าต่าง ๆ อีกครั้งในทุกหน้าจอนำของเมนูการตั้งค่าระบบ

4. วางแผนการดำน้ำ - ใช้เครื่องมือวางแผนการดำน้ำในส่วน Dive Tools (เครื่องมือการดำน้ำ) เพื่อตรวจสอบเวลาดำเนินการรวม กำหนดการลดความกดอากาศ และข้อกำหนดด้านก๊าซ Bailout สำหรับการดำน้ำครั้งนั้น

สำหรับการดำน้ำแบบวงจรรปิด ระบบจะสร้างตารางลดความกดอากาศสองตาราง โดยมีตารางหลักสำหรับการลดความกดอากาศของวงจรรปิด และอีกตารางสำหรับ Bailout

เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศในเครื่องมือฟังก์ชันที่จำกัด ดังนั้นสำหรับการดำน้ำที่ซับซ้อน เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนการดำน้ำในเดสก์ท็อปหรือสมาร์ตโฟน การใช้เครื่องมือวางแผนในตัวนาฬิกาดำน้ำเพื่อตรวจสอบยืนยันแผนการดำน้ำของคุณเป็นวิธีที่ดีในการยืนยันการตั้งค่าสำหรับการลดความกดอากาศ

(อ่านต่อในหน้าถัดไป)

CC Gases			
A1	CC	On	10/50
2	CC	Off	00/00
3	CC	Off	00/00
4	CC	Off	00/00
5	CC	Off	00/00
Next		Edit	

1. การตั้งค่าก๊าซ CC

BO Gases			
1	OC	On	50/00
2	OC	On	21/00
3	OC	On	14/55
4	OC	Off	00/00
5	OC	Off	00/00
Next		Edit	

2. การตั้งค่าก๊าซ OC

Deco Setup	
Deco Model	GF
Conserv (GF)	30/70
Last Stop	6m
NDL Display	GF99
Clear Cntr	On
Next	Edit

3. การตั้งค่าการยืนยันการตั้งค่า

CC	Depth	Time	RMV	P02
	090	020	15	1.3
Stp	Tme	Run	Gas	
90	bot	20	10/50	
48	asc	25	10/50	
48	1	26	10/50	
45	1	27	10/50	
42	1	28	10/50	
Quit		Next		

4. วางแผนการดำน้ำ - สร้างกำหนดการ CC แล้ว

BO	Depth	Time	RMV	P02
	090	020	15	1.3
Stp	Tme	Run	Gas	Qty
66	bot	23	14/55	316
42	asc	25	21/00	230
42	1	26	21/00	78
39	1	27	21/00	74
36	1	28	21/00	69
Quit		Next		

4. วางแผนการดำน้ำ - สร้างกำหนดการ BO แล้ว

BO	Depth	Time	RMV
	090	020	15
Gas Usage, in Liters			
50/00: 2300			
21/00: 840			
14/55: 316			
Quit		Next	

4. วางแผนการดำน้ำ - ข้อกำหนดก๊าซ Bailout



## ตัวอย่างการดำน้ำ CC (ต่อ)



หมายเหตุเกี่ยวกับ Hypoxic Diluent

Hypoxic Diluent ต่าง ๆ อย่าง 10/50 ในตัวอย่างนี้จะต้องอาศัยการฝึกอบรมพิเศษเฉพาะ เพราะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อใกล้ผิวน้ำ

5. การปรับเทียบ PPO2 - หากเซนเซอร์ PPO2 ต้องได้รับการปรับเทียบ โปรดทำตามขั้นตอนของผู้ผลิต Rebreather ของคุณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเทียบระบบในหน้า 56

6. ก่อนดำน้ำ - ก่อนเริ่มการดำน้ำ เราสามารถดูได้จากตัวระบุโหมดว่าเราอยู่ในโหมด CC ก๊าซทำเจือจางที่ใข้ของเราตั้งค่าไว้ที่ 10/50, Setpoint ของเราคือ 0.7 และแบตเตอรี่ของ Petrel 3 ได้รับการชาร์จมาอย่างเพียงพอ

7. การตรวจสอบก๊าซทำเจือจาง - การกดปุ่มขวา 2-3 ครั้งจะเรียกข้อมูล PPO2 ของก๊าซทำเจือจาง สีแดงระบุว่าไม่ปลอดภัยที่จะหายใจก๊าซทำเจือจางเข้าโดยตรง


สามารถดูข้อมูลนี้ได้ทุกเวลาเพื่อตรวจสอบว่าก๊าซทำเจือจางปลอดภัยหรือไม่ หรือเพื่อตรวจว่า PPO2 ที่คาดการณ์จะเท่ากับเท่าไรเมื่อลางด้วยก๊าซทำเจือจางที่ความลึก

8. การลดลงของ NDL - ยิ่งเราดาลง NDL จะยิ่งลดลง TTS จะแสดงว่าต้องใช้เวลา 5 นาทีเพื่อดำขึ้นที่ผิวน้ำที่ 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที)

9. เวลาที่อยู่ใต้น้ำ - เราอยู่ครบเวลาที่อยู่ใต้น้ำแล้ว TTS ระบุว่าเราต้องทำการลดความกดอากาศรวมแล้วประมาณ 1.5 ชั่วโมง จุดพักแรกจะอยู่ที่ 48 ม. เป็นเวลา 1 นาที เราได้ตั้งค่าให้ GF99 แทนที่ NDL เมื่อเราต้องทำการลดความกดอากาศ

10. การดำขึ้นสู่จุดพักแรก - ตอนนี้เรากำลังดำขึ้นที่อัตรา 3 ม./นาที อัตรานี้ช้ากว่าอัตราการดำขึ้น 10 ม./นาทีที่คาดหวัง การดำขึ้นอย่างช้า ๆ นี้ทำให้ TTS สูงขึ้น เพราะเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ยังคงรับก๊าซเข้ามาอยู่


(อ่านต่อในหน้าถัดไป)



5. การปรับเทียบ PPO2



6. ก่อนดำน้ำ



7. การตรวจสอบก๊าซทำเจือจาง



8. การลดลงของ NDL



9. เวลาที่อยู่ใต้น้ำ



10. การดำขึ้นถึงจุดพักแรก



## ตัวอย่างการดำน้ำ CC (ต่อ)

11. จุดพักน้ำแรก - การดำขึ้นที่ช้าทำให้มีการล้างข้อมูลของจุดแรก ก่อนที่เราจะไปถึง เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับการดำขึ้นช้า

12. เกิดปัญหา - เซลล์สี่เหลี่ยมแสดงว่ามีความขัดแย้งกับอีกสอง เซลล์ การล้างด้วยก๊าซเจือจางแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเซลล์เดียวนั้นถูกต้อง สิ่งที่ต้องตัดสินใจคือ Bailout เป็น Open Circuit หลังจากการเปลี่ยน BOV หรือยางกั๊ดแล้ว จะต้องตั้งค่านาฬิกาดำน้ำ เป็นโหมด BO เพื่อให้นาฬิกาดำน้ำสามารถคำนวณการลดความกดอากาศอย่างถูกต้อง การกด MENU (เมนู) สองครั้งจะเปิดเมนู "SWITCH CC -> BO (เปลี่ยน CC -> BC)" การกด SELECT (เลือก) จะทำการเปลี่ยน

13. Bailout - โปรดทราบว่า PPO2 ของระบบวงจรปิดจะยังคงแสดงอยู่ ซึ่งสำคัญหากนักดำน้ำต้องการกลับไปในช่วงจรปิดในภายหลัง โปรดทราบอีกว่า "BO" จะแสดงเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อระบุสภาพการ Bailout ระบบจะเลือกก๊าซ BO ที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ และปรับกำหนดการลดความกดอากาศตามก๊าซ BO ทั้งหมดที่ใช้ได้

14. ต้องเปลี่ยนก๊าซ - ตอนนี้เราอยู่ที่ 21 ม. โดยเราได้พักน้ำเพิ่มอีกสองสามครั้งแล้ว ก๊าซจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งระบุว่าเรามีก๊าซที่ดีกว่าพร้อมใช้

15. เปลี่ยนก๊าซ - การกดปุ่มซ้าย (MENU) จะเรียกตัวเลือก "SELECT GAS (เลือกก๊าซ)" จากเมนูหลัก ตัวอย่างนี้จะใช้เมนูการเลือกก๊าซ "แบบใหม่" (หน้า 60) ก๊าซที่ดีที่สุดจะเป็นตัวเลือกแรกเมื่อเข้าสู่เมนูการเลือกก๊าซ เพียงกด SELECT อีกหนึ่งครั้งเพื่อทำให้เป็นก๊าซที่ใช้

16. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ - พักน้ำตามคำแนะนำจนครบ จากนั้นตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศจะเริ่มนับขึ้นจากศูนย์

DEPTH	TIME	STOP	TIME
45.3	34	45	1
1.31	1.30	1.31	
	O2/HE	GF99	TTS
CC	10/50	28%	96

11. จุดพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศจุดแรก

DEPTH	TIME	STOP	TIME
30.4	42	30	2
.41	1.05	1.08	
Switch CC -> BO			

12. เกิดปัญหา

DEPTH	TIME	STOP	TIME
30.4	42	30	2
.41	1.05	1.08	
	O2/HE	GF99	TTS
BO	21/00	45%	92

13. Bailout

DEPTH	TIME	STOP	TIME
21.2	53	21	5
.33	.85	.88	
	O2/HE	GF99	TTS
BO	21/00	58%	80

14. ต้องมีการเปลี่ยนก๊าซ

DEPTH	TIME	STOP	TIME
21.2	53	21	5
.33	.85	.88	
▶50/00	21/00	14/55	
Next		Select	

15. การเปลี่ยนก๊าซ


DEPTH	TIME	CLEAR	
3.1	136	3:03	
.27	.71	.70	
	O2/HE	NDL	TTS
BO	50/00	99	1

16. การล้างข้อมูลการลดความกดอากาศ



## 6. โหมดดำน้ำพิเศษ

### 6.1. โหมด Gauge



โหมด Gauge

โหมด Gauge จะเปลี่ยน Petrel 3 ให้เป็นหน้าจอแสดงความรู้สึกและเวลาแบบง่าย (ซึ่งก็คือ ตัวจับเวลาที่อยู่ในดำน้ำ)

เนื่องจากไม่มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศในโหมด Gauge การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากโหมด Gauge จะเป็นการรีเซ็ตข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ

เปลี่ยนเป็นโหมด Gauge ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Mode Setup (การตั้งค่าโหมด) [หน้า 71](#)

#### คุณสมบัติของโหมด Gauge:

- แสดงข้อมูลความรู้สึกแบบใหญ่พิเศษ (เมตรหรือฟุต)
- แสดงข้อมูลเวลาแบบใหญ่พิเศษ (นาฬิกาหรือวินาที)
- แสดงความรู้สึกสูงสุดและความลึกโดยเฉลี่ยในหน้าจอหลัก
- ความลึกเฉลี่ยที่รีเซ็ตได้
- Stopwatch (นาฬิกาจับเวลา)

#### หน้าจอ Gauge มีรูปแบบดังนี้

- ระดับความรู้สึกอยู่ด้านซ้าย
- เวลาอยู่ด้านขวา
- ความลึกและระยะเวลาที่ดำน้ำอยู่ในแถบบน

**Stopwatch (นาฬิกาจับเวลา)**  
ขณะดำน้ำ การเริ่มหรือหยุด Stopwatch (นาฬิกาจับเวลา) จะเป็นตัวเลือกเมนูแรก

เมื่อหยุด คำว่า "Stopwatch" จะปรากฏเป็นสีแดง


เมื่อไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ สามารถรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลาได้ พฤติกรรมการรีเซ็ตขึ้นอยู่กับสถานะ:

- หากนาฬิกาจับอยู่ตอนรีเซ็ต นาฬิกาจะนับต่อไปเรื่อย ๆ โดยนับขึ้นจาก 0 อีกครั้ง
- หากมีการหยุดนาฬิกาตอนรีเซ็ต นาฬิกาจะอยู่ที่ 0 และจะไม่นับต่อ

#### ความลึกเฉลี่ยที่รีเซ็ตได้

ในระหว่างการดำน้ำ สามารถรีเซ็ตความลึกเฉลี่ยได้

เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ ค่า MAX และ AVG จะแสดงความรู้สึกสูงสุดและความลึกโดยเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งล่าสุด ความลึก AVG ที่แสดงที่ผิวน้ำคือความรู้สึกสำหรับการดำน้ำตลอดครั้งนั้น ไม่ว่าจะใช้การรีเซ็ตตัวเลือกความลึกเฉลี่ยหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ บันทึกรการดำน้ำยังบันทึกความลึกเฉลี่ยสำหรับการดำน้ำตลอดครั้งนั้น








## 6.2. โหมด Semi-Closed


ACG FC

โหมด Semi-Closed Rebreather (SC/BO) จะทำงานต่างจากโหมด Closed Circuit (CC/BO) ในหลายลักษณะที่สำคัญ

- โหมด SC จะอนุญาตการติดตาม PPO2 ภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถใช้ Setpoint ภายใน (ไม่มีการติดตาม)
- โหมด SC จะอนุญาตการปรับเทียบเซนเซอร์ออกซิเจนที่มีก๊าซอ้างอิงต่ำสุดที่ออกซิเจน 21% มักจะไม่สามารถใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ได้เมื่อใช้ Semi-Closed Circuit Rebreather
- โหมด SC จะสามารถแสดงสัดส่วนของออกซิเจนที่หายใจเข้า (FiO2) จากเซนเซอร์ภายนอกนอกเหนือจากการแสดง PPO2 ปัจจุบันจากเซนเซอร์เหล่านั้น
- เช่นเดียวกับโหมด CC โหมด SC จะอนุญาตให้ใช้เซนเซอร์ออกซิเจนภายนอก 1, 2 หรือ 3 อัน



โหมด SC - ผิวน้ำ




โหมด SC - การปรับเทียบ

## 6.3. โหมด Bailout Rebreather

ACG FC

Bailout Rebreather Mode จะปรับปรุงการทำงานของ Petrel 3 เมื่อใช้ร่วมกับ Bailout Rebreather สำรอง

เมื่อโหมดการดำน้ำเป็น CC/BO จะสามารถตั้งค่าโหมด PPO2 เป็น "BO CCR" ได้ (ตัวเลือกอื่นคือ "Int" (ภายใน) "Ext" (ภายนอก))



ตัวเลือก BO CCR เป็นการรวมกันของ Int (ภายใน) และ Ext (ภายนอก)

- ค่าเซลล์ PPO2 ภายนอกที่วัดได้จะแสดงในแถวกลาง
- แต่ Setpoint PPO2 ภายในจะแสดงเหนือค่า PPO2 ของวงจรถัดที่ใช้สำหรับการคำนวณการลดความกดอากาศและ CNS

ซึ่งทำให้ BO CCR สามารถปฏิบัติตามกำหนดการสำหรับการลดความกดอากาศของ CCR หลักในขณะที่ยังแสดง PPO2 ของวงจรถัดปัจจุบันเพื่อนักดำน้ำจะต้องเริ่มหายใจจาก BO CCR

หากนักดำน้ำต้องสลับเป็น BO CCR นักดำน้ำไม่ควรสลับจาก "CC" เป็น "BO" (เพราะ BO เป็น Open Circuit Bailout) แต่สามารถปล่อยโหมด PPO2 เป็น "BO CCR" หาก PPO2 ใกล้เคียง Setpoint ภายใน ซึ่งกำหนดการสำหรับการลดความกดอากาศจะออกมาคล้ายกันในสถานการณ์ส่วนใหญ่ เพื่อความแม่นยำสูงสุดสำหรับการลดความกดอากาศ สามารถเปลี่ยนโหมด PPO2 เป็น "Ext" (ภายนอก)





## 7. Compass (เข็มทิศ)

Petrel 3 มีเข็มทิศดิจิทัลที่ชดเชยความเอียง

### คุณลักษณะของเข็มทิศ

- ความละเอียด 1°
- ความแม่นยำ ±5°
- อัตราการรีเฟรชความเร็วสูง
- เครื่องหมายทิศทางที่ผู้ใช้ตั้งค่า พร้อมเครื่องหมายตรงข้าม
- การปรับทิศเหนือจริง (การบายเบน)
- การชดเชยความเอียง ±45°



### การดูเข็มทิศ

เมื่อเปิดใช้งาน สามารถดูเข็มทิศได้โดยการกดปุ่ม SELECT (ขวา) หนึ่งครั้ง กด SELECT อีกครั้งเพื่อดูหน้าจอข้อมูลปกติ

เข็มทิศต่างจากหน้าจอข้อมูลปกติตรงที่จะไม่หมดเวลาและกลับสู่หน้าจอหลัก กดปุ่ม MENU (ซ้าย) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### การทำเครื่องหมายทิศที่จะไป

หากต้องการทำเครื่องหมายทิศที่จะไป เมื่อเปิดดูเข็มทิศ ให้กด ปุ่ม MENU (ซ้าย) เมนู "Exit/Mark (ออก/ทำเครื่องหมาย)" จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม SELECT (ขวา) อีกครั้ง เพื่อทำเครื่องหมายทิศที่จะไป



ทิศที่ทำเครื่องหมายไว้จะปรากฏเป็นลูกศรสีเขียว



ทิศตรงข้าม (180° จากทิศที่จะไปทำเครื่องหมายไว้) จะแสดงเป็นลูกศรสีแดง เมื่ออยู่ใน ±5° ของทิศตรงข้าม การแสดงองศาจะเปลี่ยนเป็นสีแดง



เมื่ออยู่เกินกว่า 5° ของทิศที่ทำเครื่องหมายไว้จะไป ลูกศรสีเขียวจะแสดงทิศกลับไปสู่ทิศที่จะไปทำเครื่องหมายไว้



นอกจากนี้ องศาที่ผิดเพี้ยนจากทิศที่ต้องการจะไปจะแสดงขึ้น (16° ในภาพตัวอย่าง) องศาที่ผิดเพี้ยนนี้จะมีประโยชน์ในการเคลื่อนตัวในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบกล่องจะต้องหัน 90° เป็นระยะ ขณะที่รูปแบบสามเหลี่ยมจะต้องหัน 120° เป็นระยะ

### ข้อจำกัดของเข็มทิศ

การปรับเทียบ - เข็มทิศดิจิทัลต้องได้รับการปรับเทียบอยู่เป็นประจำ สามารถทำได้ในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) → Compass (เข็มทิศ) ดูรายละเอียดที่หน้า 78

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ - เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ จะต้องปรับเทียบเข็มทิศ

การรบกวน - เนื่องจากเข็มทิศทำงานจากการอ่านค่าสนามแม่เหล็กของโลก ทิศที่จะไปของเข็มทิศจะได้รับผลกระทบจากสิ่งใดก็ตามที่รบกวนสนามแม่เหล็กโลกหรือมีการสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเอง ควรอยู่ห่างจากวัตถุเหล็กและเครื่องยนต์หรือสายไฟ (เช่น จากไฟตู้หน้า) นอกจากนี้ การอยู่ใกล้หรืออยู่ภายในเรืออาจส่งผลต่อเข็มทิศ

ค่าบายเบนแม่เหล็กโลก (หรือเรียกอีกอย่างว่าค่าผันแปรแม่เหล็กโลก) คือความแตกต่างระหว่างทิศเหนือบนเข็มทิศและทิศเหนือจริง สามารถชดเชยค่านี้ได้ในเมนู Compass Setup (การตั้งค่าเข็มทิศ) โดยใช้การตั้งค่า True North (ทิศเหนือจริง) ค่าบายเบนแม่เหล็กโลกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก ดังนั้นจำเป็นต้องปรับใหม่เมื่อเดินทาง

มุมเอียงแม่เหล็กโลก (หรือมุมเทแม่เหล็กโลก) ระบุว่าสนามแม่เหล็กของโลกชี้ขึ้นหรือลงมากน้อยเพียงใด เข็มทิศจะชดเชยค่าการเอียงนี้โดยอัตโนมัติ แต่เมื่ออยู่ใกล้ขั้วโลก มุมเอียงอาจเกิน 80° (นั่นคือ สนามแม่เหล็กชี้ขึ้นหรือชี้ลงเกือบเป็นเส้นตรง) ทำให้เข็มทิศอาจไม่แม่นยำ



## 8. Air Integration (AI)

Petrel 3 มาพร้อมการรองรับการส่งสัญญาณ Air Integration 4 ถึง

ข้อมูลส่วนนี้ครอบคลุมการทำงานของคุณลักษณะ AI

### คุณสมบัติของ AI

- การควบคุมแรงดันไร้สายพร้อมกันสูงสุด 4 ถึง
- หน่วยเป็น psi หรือ bar
- อัตรา Gas Time Remaining (เวลาที่เหลือหรือ GTR) และ Surface Air Consumption (การใช้อากาศที่ผิวน้ำ หรือ SAC) จะอิงถึงเดียว
- รองรับถึงแบบติดตั้งข้างสำหรับ SAC, GTR และ Redundant Time Remaining (RTR)
- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถึงติดตั้งข้าง
- การบันทึกแรงดัน GTR และ SAC
- ค่าเตือนแรงดันก๊าซสำรองและวิกฤต

### 8.1. AI คืออะไร

AI ย่อมาจาก Air Integration ใน Petrel 3 คำนี้หมายถึงระบบที่ใช้เครื่องส่งสัญญาณไร้สายเพื่อวัดแรงดันก๊าซในถัง SCUBA และส่งข้อมูลนี้ไปยังนาฬิกาดำน้ำ Petrel 3 เพื่อแสดงผลและบันทึก

ข้อมูลจะถูกส่งผ่านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ (38kHz) ตัวรับใน Petrel 3 จะรับข้อมูลและปรับรูปแบบเพื่อแสดงผล

การสื่อสารเป็นการสื่อสารทางเดียว เครื่องส่งสัญญาณจะส่งข้อมูลไปยัง Petrel 3 แต่นาฬิกาดำน้ำนี้จะไม่ส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังเครื่องส่งสัญญาณ




เครื่องส่งสัญญาณไร้สาย Shearwater Swift



**ใช้ SPG อนุาล็อกสำรอง**

ใช้เกจวัดความดันระบบอนุาล็อกที่ใช้ใต้น้ำได้เป็นแหล่งข้อมูลสำรองสำหรับแรงดันก๊าซเสมอ






## 8.2. การตั้งค่า AI พื้นฐาน

เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของ AI ใน Petrel 3 การตั้งค่าขั้นสูงและคำอธิบายโดยละเอียดจะอยู่ในเนื้อหาที่จะตามมาในภายหลัง

### ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ

ก่อนใช้ระบบ AI คุณต้องติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณหนึ่งหรือสองเครื่องใน First Stage Regulator สำหรับถังดำน้ำลึก

โดยจะต้องติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณในช่อง First Stage ที่กำกับว่า "HP" (High Pressure หรือแรงดันสูง) ใช้ First Stage Regulator กับช่อง HP อย่างน้อยสองช่อง เพื่อให้สามารถใช้งานเกจแรงดันระบบอานาล็อกที่ใช้ได้น้ำได้ (SPG)



แนะนำให้มี SPG สำรอง

จัดวางตำแหน่งเครื่องวัดความดันให้อยู่บนร่างกายข้างเดียวกับข้างที่คุณใส่อุปกรณ์ Petrel 3 ของคุณ ระยะจะจำกัดที่ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)



อาจใช้สายแรงดันสูงเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องส่งสัญญาณอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณหรือเพื่อความสะดวก ใช้สายที่สามารถรองรับแรงดัน 300 bar (4,500 psi) ขึ้นไป

**i** เครื่องส่งสัญญาณบางเครื่องจะต้องใช้ประแจ (11/16" หรือ 17 มม.) เพื่อขันให้แน่นขึ้นหรือหลวมลง

หลีกเลี่ยงการขันให้แน่นหรือหลวมด้วยมือ นอกเสียจากว่าได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิต เครื่องส่งสัญญาณ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้



ผู้ใช้สามารถติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Shearwater Swift ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ



**ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณในช่อง First Stage HP**  
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณบนตัวคุณ โดยติดที่ข้างเดียวกับอุปกรณ์มือ ระยะคือประมาณ 3 ฟุต (1 ม.)



## เปิดเครื่องส่งสัญญาณ

เปิดเครื่องส่งสัญญาณโดยการเปิดวาล์วถึง เครื่องส่งสัญญาณจะ  
ตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติหากตรวจจับแรงดันได้

ข้อมูลแรงดันจะถูกส่งทุก 5 วินาที

## ปิดเครื่องส่งสัญญาณ

หากต้องการปิดเครื่องส่งสัญญาณ ให้ปิดวาล์วถึงและล่าง Second  
Stage Regulator เพื่อไล่แรงดันออกจากสาย เครื่องส่งสัญญาณจะ  
ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ตรวจพบแรงดัน 2 นาที

## เปิดใช้งาน AI ใน Petrel 3

ใน Petrel 3 ไปที่ System Setup (การตั้งค่าระบบ) > AI Setup  
(การตั้งค่า AI) เปลี่ยนการตั้งค่า **AI Mode (โหมด AI)** เป็น **On**  
(เปิด)



เมื่อ **AI Mode (โหมด AI)** ได้รับการตั้งค่าเป็น **Off (ปิด)**  
ระบบย่อย AI จะปิดการทำงานทั้งหมดและจะไม่ใช้พลังงานใด ๆ  
เมื่อเปิดใช้งาน ระบบ AI จะเพิ่มอัตราการใช้พลังงานประมาณ 10%

โปรดทราบว่า AI จะไม่เปิดใช้งานเมื่อ Petrel 3 ปิดอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วน AI Setup (การตั้งค่า AI) ที่หน้า 73

## จับคู่เครื่องส่งสัญญาณ

เครื่องส่งสัญญาณแต่ละตัวมีหมายเลขซีเรียลเฉพาะที่สลักไว้บน  
ตัวเครื่อง การสื่อสารทั้งหมดจะใช้รหัสนี้เพื่อที่จะได้รู้แหล่งข้อมูล  
ของแรงดันที่อ่านได้ในแต่ละครั้ง



จับคู่เครื่องส่งสัญญาณนี้โดยการไปที่ตัวเลือกเมนู **Tx Setup** แล้ว  
เลือก T1 เปิด T1 จากนั้นป้อนหมายเลขเครื่องส่งสัญญาณ 6 หลัก  
ในการตั้งค่า **T1 Serial #** คุณต้องตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
จากนั้นจะบันทึกไว้อย่างถาวรในหน่วยความจำการตั้งค่า

Transmitters		
#	On	Serial
▶ T1	On	285817
T2	Off	000000
T3	Off	000000
T4	Off	000000
Next	Setup	Edit


Tank Setup	
▶ T1 Serial#	285817
Rated	207Bar
Reserve	048Bar
Rename	T1
Unpair	
Next	Edit



## เพิ่มการแสดงผล AI ในหน้าจอหลัก

ข้อมูล AI จะแสดงโดยอัตโนมัติเป็นหน้าจอข้อมูลเมื่อคุณสมบัติ AI เปิดใช้งานอยู่ แต่หน้าจอหลักจะไม่แสดงข้อมูล AI จนกว่าผู้ใช้จะเพิ่มเข้ามาเอง

ในโหมดการดำน้ำเชิงเทคนิค เพิ่ม AI เข้าหน้าจอหลักในเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Center Row (แถวกลาง)



สามารถปรับแต่งแถวกลางได้มากเพื่อแสดงข้อมูลที่หลากหลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแถวกลางในหน้า 75



### ตรวจสอบว่าวาล์วถังของคุณเปิดอยู่

ก่อนลงน้ำ ให้หายใจสองสามครั้งจาก Regulator ของคุณหรือเคลียร์อากาศออกจาก Regulator ที่เป็น Second Stage ออกให้หมด พร้อมทั้งสังเกตแรงดันในถังของคุณเป็นเวลา 10-15 วินาทีเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดวาล์วถังไว้แล้ว

หากมีอากาศอยู่ใน First Stage Regulator แต่วาล์วถังปิดอยู่ ก๊าซที่นักดำน้ำหายใจจะได้จะลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อหายใจไม่ก็ครั้งนักดำน้ำจะเผชิญกับสถานการณ์ "อากาศหมด" สิ่งต่างจากเกจอนาล็อกคือแรงดันที่รายงานใน Petrel 3 จะอัปเดตทุก 5 วินาที ดังนั้นจะต้องติดตามแรงดันที่ Petrel 3 รายงานให้นานกว่านั้น (เราแนะนำ 10-15 วินาที) เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วถังเปิดอยู่

การทดสอบเคลียร์อากาศออกจาก Regulator ตามด้วยการสังเกตแรงดันเป็นเวลา 10-15 วินาทีก่อนลงน้ำโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการดำน้ำด้วยนั้นเป็นวิธีที่ดีในการลดความเสี่ยงนี้



### 8.3. การแสดงข้อมูล AI

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการแสดงข้อมูล AI ประเภทข้อมูลได้แก่:

- 1) แรงดันของถัง
- 2) SAC
- 3) GTR
- 4) RTR (เฉพาะถังแบบติดด้านข้าง)
- 5) หน้าจอ AI แบบผสม



สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้สองวิธีดังนี้


- 1) เพิ่มเขตข้อมูลที่ปรับแต่งได้ในหน้าจอหลัก
- 2) ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถดูได้จากหน้าจอข้อมูล AI

#### การเปลี่ยนชื่อเครื่องส่งสัญญาณ

สามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องส่งสัญญาณได้ในเมนูการตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการติดตามว่าเครื่องส่งสัญญาณใดรายงานแรงดันของถังใด

ชื่อเครื่องส่งสัญญาณแต่ละชื่อมีอักขระ 2 ตัวที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูล AI ทั้งหมด โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้


อักขระแรก: T, S, B, O หรือ D  
อักขระที่สอง: 1, 2, 3 หรือ 4



การเปลี่ยนชื่อมีจุดประสงค์เพื่อการแสดงผลเท่านั้น ชื่อเครื่องส่งสัญญาณไม่มีผลใด ๆ ต่อเศษส่วนก๊าซเพื่อจุดประสงค์ของการคำนวณการลดความกดอากาศ

#### การแสดงแรงดันของถัง

การแสดงแรงดันเป็นการแสดงข้อมูล AI พื้นฐานที่สุด โดยแสดงแรงดันในหน่วยปัจจุบัน (psi หรือ bar)



ที่ด้านบนของการแสดงข้อมูลแรงดันแต่ละรายการกราฟแถบจะแสดงแรงดันเป็นภาพ กราฟแถบนี้เริ่มจากแรงดันศูนย์จนถึงแรงดันที่วัดได้ที่ตั้งไว้ กราฟนี้ไม่ได้รับระดับแบตเตอรี่

ค่าเตือนแรงดันต่ำ:



แรงดัน  
สำรอง



แรงดัน  
วิกฤต

สามารถกำหนดระดับแรงดันสำรองได้ในเมนูการตั้งค่า AI ดูรายละเอียดที่หน้า 73.

ค่าเตือนไม่มีการสื่อสาร:



สลับ



ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลา 30 ถึง 90 วินาที



สลับ



ไม่มีการสื่อสารเป็นเวลามากกว่า 90 วินาที


ค่าเตือนแบตเตอรี่เครื่องส่งสัญญาณเหลือน้อย:



สลับ



ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส่งสัญญาณเร็ว ๆ นี้



สลับ



ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส่งสัญญาณทันที



## การแสดงผล SAC

ข้อมูล Surface Air Consumption (SAC) จะแสดงอัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงแรงดันในช่วงสองนาทีที่ผ่านมา โดยปรับเป็นค่ามาตรฐานเสมือนว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA SAC จะแสดงเป็น psi/นาที หรือ bar/นาที โดยขึ้นอยู่กับหน่วยที่ตั้งไว้

SAC T1  
1.1 Bar/min

SAC สามารถแสดงข้อมูลสำหรับถังเดียวหรือสำหรับถังแบบติดด้านข้างสองถังที่มีปริมาตรเท่ากัน

SAC SM  
0.8 PSI/min

**i** โปรดทราบว่า SAC ที่เป็นแรงดันต่อนาที จะไม่สามารถใช้ได้กับถังที่มีขนาดต่างกัน

ชื่อจะระบุว่ามีการใช้เครื่องส่งสัญญาณใดสำหรับการคำนวณ SAC โดยจะเป็นตัวอักษรสีเทาเข้ม ขณะที่ "SM" จะระบุว่ามีการเลือก Sidemount SAC (SAC สำหรับถังแบบติดด้านข้าง)

สามารถเลือกถังที่รวมอยู่ในการคำนวณ SAC ได้ในเมนู AI Setup (หน้า 73)

ในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการดำน้ำ ค่า SAC จะไม่สามารถใช้ได้ขณะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ย โดยข้อมูล SAC จะแสดงคำว่า "wait" (รอ) ในระหว่างช่วงเวลานี้

SAC T1  
wait

**i** ที่ผิวน้ำ ค่า SAC คือค่าเฉลี่ยจากการดำน้ำครั้งล่าสุด

ค่า SAC เฉลี่ยจากการดำน้ำครั้งล่าสุดจะแสดงเมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ เมื่อสิ้นสุดการดำน้ำ คุณอาจเห็นค่า SAC เปลี่ยนกะทันหันนั้นเป็นเพราะข้อมูล SAC จะเปลี่ยนจากค่า SAC ในช่วงสองนาทีที่ผ่านมา (เมื่ออยู่ในโหมดดำน้ำ) เพื่อแสดงค่า SAC เฉลี่ยตลอดการดำน้ำ

## การแสดงผล GTR

การแสดงผล Gas Time Remaining (เวลาที่ก๊าซที่เหลืออยู่) จะแสดงเวลาเป็นนาทีว่าคุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันได้นานเท่าไรจนกว่าการดำขึ้นตรงสู่ผิวน้ำที่อัตราความเร็ว 33 ฟุต/นาที (10 ม./นาที) จะเป็นการดำขึ้นด้วยแรงดันก๊าซสำรองที่เหลืออยู่

GTR T1  
45

GTR T1  
5

GTR T1  
2

ค่าจะแสดงเป็นสีเหลืองเมื่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 นาที ค่าจะแสดงเป็นสีแดงเมื่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาที

GTR จะอิงได้เพียงถังเดียวหรือเมื่อเลือกถังแบบติดด้านข้าง โดยมี 2 ถังที่มีปริมาตรเท่ากัน

ชื่อจะระบุว่ามีการใช้เครื่องส่งสัญญาณใดสำหรับการคำนวณ GTR โดยจะเป็นตัวอักษรสีเทาเข้ม ขณะที่ "SM" จะระบุว่ามีการเลือก Sidemount GTR (SAC สำหรับถังแบบติดด้านข้าง)

เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ GTR จะแสดง "---" **GTR จะไม่แสดงเมื่อต้องมีการพักเพื่อลดความกดอากาศ และจะแสดงเป็น "deco"**

ข้อมูล SAC จากช่วง 30 วินาทีแรกของการดำน้ำแต่ละครั้ง จะถูกลบทิ้ง จากนั้นจะใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อคำนวณ SAC โดยเฉลี่ย ดังนั้น ในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการดำน้ำ GTR จะแสดง "wait" (รอ) จนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเริ่มคาดการณ์ GTR

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ GTR ได้ที่ [ส่วนการคำนวณ GTR ที่หน้า 50](#)

ไม่มี GTR  
ที่ผิวน้ำ

GTR T1  
---

GTR T1  
wait

เมื่อเริ่มต้นการดำน้ำ  
รอให้ข้อมูลเสถียรก่อน





### การแสดง RTR (เฉพาะแบบติดด้านข้าง)

การแสดงผล Redundant Time Remaining (RTR) จะระบุว่าเหลือเวลาก๊าซเท่าไรหากคำนวณโดยการใช้แรงดันของถังแบบติดด้านข้างที่มีแรงดันน้อยกว่า (นั่นคือการสูญเสียก๊าซทั้งหมดในถังที่มีแรงดันสูงกว่า)



RTR จะใช้กฎเกณฑ์เหมือนกับ GTR ทุกประการ และจะคำนวณด้วยวิธีเดียวกัน

ชื่อจะระบุถึงที่กำลังใช้สำหรับการคำนวณ RTR โดยจะเป็นสีเทาเข้ม

### หน้าจอ AI แบบผสม

หน้าจอ AI แบบผสมจะแสดงข้อมูลในแถวข้อมูล AI โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มข้อมูลที่แสดงในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด รูปแบบการแสดงผลของ AI แบบผสมจะขึ้นอยู่กับค่า AI สามารถดูตัวอย่างได้ด้านล่าง ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ครอบคลุมรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ดูส่วนของเมนูแถวกลางในหน้า 75 เพื่อเรียนรู้วิธีจัดวางการแสดงผลของ AI ในหน้าจอหลักของคุณ


เนื่องด้วยพื้นที่ที่จำกัด GTR, RTR และ SAC อาจไม่แสดงข้อมูลว่าอ้างอิงถึงโดยอยู่

## 8.4. AI ติดด้านข้าง

Petrel 3 มีคุณสมบัติบางประการที่ทำให้การติดตามก๊าซสะดวกขึ้น ขณะที่ด้านข้างแบบติดด้านข้าง โดยประกอบด้วย:

- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถังแบบติดด้านข้าง
- การคำนวณ SAC แบบติดด้านข้าง
- GTR และ RTR สำหรับถังแบบติดด้านข้าง

สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติของถังแบบติดด้านข้างได้ในเมนูการตั้งค่า AI โดยการตั้งตัวเลือกโหมด GTR เป็นรูปแบบการผสมผสาน SM ที่ต้องการ



#### ใช้ถังที่เหมือนกันสำหรับถังแบบติดด้านข้าง

คุณสมบัติของถังแบบติดด้านข้างได้รับการออกแบบมาโดยสันนิษฐานว่าถังที่ติดด้านข้างมีปริมาตรที่เท่ากัน คุณสมบัตินี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องป้อนปริมาตรของถังในนาฬิกาด้านข้าง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด

อย่าใช้คุณสมบัติ AI สำหรับถังแบบติดด้านข้างสำหรับถังที่มีปริมาตรต่างกัน

### การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถังติดด้านข้าง

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติของถังแบบติดด้านข้าง การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถังจะปรากฏเป็นกล่องสีเขียว โดยจะไฮไลต์ชื่อของถังที่คุณควรใช้หายใจ คุณสมบัตินี้จะเป็นการย้ำเตือนเล็กน้อย ให้สลับถังเมื่อแรงดันของถังแตกต่างกันเกินที่ตั้งไว้สำหรับ SM Switch

การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเปลี่ยนถังมีช่วงที่เลือกได้ระหว่าง 7 bar - 69 bar หรือ 100 psi - 999 psi



การตั้งค่า AI	การแสดงผล
Tx Setup T1 GTR Mode T1	T1 [Bar] GTR T1 SAC T1 210 BAR 45 1.1 Bar min
Tx Setup T1 T2 GTR Mode SM:T1+T2	T1 [Bar] GTR 45 T2 [Bar] 210 BAR SM T207 B SAC 1.1
Tx Setup T1 T2 T3 T4 GTR Mode SM:T1+T2	T1 210 GTR 45 T3 198 T2 207 SM T4 180 SAC 1.1



## SAC และ GTR สำหรับถังแบบติดด้านข้าง

SAC และ GTR สำหรับถังแบบติดด้านข้างจะคำนวณด้วยวิธีการเดียวกับ SAC และ GTR สำหรับถังเดี่ยว แต่จะรวมแรงดันของถังทั้งสองก่อนการคำนวณแต่ละครั้ง นั่นคือทั้งสองถังจะได้รับการคำนวณเสมือนว่าเป็นถังใหญ่เพียงถังเดียว

การคำนวณ SAC และ GTR สำหรับถังแบบติดด้านข้างจะสันนิษฐานว่าถังที่ติดด้านข้างทั้งสองนั้นมีปริมาตรเท่ากัน

โปรดทราบว่าอัตรา SAC จะไม่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างถังที่มีขนาดต่างกัน คุณต้องแปลง SAC เป็น RMV เพื่อเปรียบเทียบการใช้ก๊าซในการกำหนดค่าถังที่ต่างกัน

เพื่อจุดประสงค์ของการคำนวณ RMV โดยใช้ SAC สำหรับถังแบบติดด้านข้าง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับสำหรับถังเดี่ยวใน ส่วนการคำนวณ SAC ที่หน้า 49 แต่รวมคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับถังไว้ด้วยกันเสมือนว่าคุณใช้ถังขนาดใหญ่ถังเดียว

$$\text{ปริมาตรรวม} = \text{ปริมาตร}_{\text{ถัง } 1} + \text{ปริมาตร}_{\text{ถัง } 2}$$

$$\text{แรงดันรวมที่วัดได้} = \text{แรงดันที่วัดได้}_{\text{ถัง } 1} + \text{แรงดันที่วัดได้}_{\text{ถัง } 2}$$

## 8.5. ใช้เครื่องส่งสัญญาณหลายเครื่อง

เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณหลายเครื่อง เราจะสามารถวางใจประสิทธิภาพของการรับสัญญาณได้เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีรอบการส่งแตกต่างกันหรือใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีระบบการหลีกเลี่ยงการชนกันของสัญญาณอย่างเครื่องส่งสัญญาณ Shearwater Swift

เมื่อเครื่องส่งสัญญาณใช้รอบการส่งสัญญาณเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่จังหวะการส่งสัญญาณของทั้งสองเครื่องจะตรงกัน เมื่อจังหวะตรงกันอาจเกิดการสูญเสียข้อมูล ซึ่งอาจมีระยะเวลาจนถึง 20 นาทีหรือมากกว่า

เครื่องส่งสัญญาณ Shearwater รุ่นเก่าที่มีสีแตกต่างกันจะมีจังหวะการส่งสัญญาณที่ต่างกัน ซึ่งลดโอกาสการชนกันของสัญญาณที่อาจทำให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อ

เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณมากกว่าสองเครื่อง Shearwater แนะนำให้ใช้เครื่องส่งสัญญาณ Swift ซึ่งจะคอย "ฟัง" เครื่องส่งสัญญาณอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงและจะปรับจังหวะการส่งสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน

ไม่มีขีดจำกัดจำนวนเครื่องส่งสัญญาณ Swift ที่สามารถทำงานพร้อมกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Swift Operating Instructions Manual (คู่มือแนะนำการใช้งาน Swift)



**การใช้เครื่องส่งสัญญาณหลายเครื่องด้วยรอบการส่งสัญญาณเดียวกันอาจทำให้ได้รับข้อมูลที่สื่อสารไม่ครบ**

เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณมากกว่าหนึ่งเครื่อง ควรใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีระบบปรับเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณชนกันหรือเครื่องส่งสัญญาณรุ่นเก่าต่างสีเพื่อป้องกันการรบกวนกันของสัญญาณ (ดูข้างบน)



## 8.6. การคำนวณ SAC

Surface Air Consumption (SAC) คืออัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันถัง โดยปรับเป็นค่ามาตรฐานเสมือนว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA หน่วยเป็น psi/นาที หรือ bar/นาที

Petrel 3 จะคำนวณ SAC เฉลี่ยในช่วงสองนาทีที่ผ่านไป ข้อมูลจากช่วง 30 วินาทีแรกของการดำน้ำจะถูกลบทิ้งไปเพื่อให้ไม่ต้องสนใจก๊าซที่เพิ่มมา ซึ่งมักจะถูกใช้ไปในช่วงเวลานี้ (Inflating BCD, Wing หรือ ดราวยูท)

### SAC เทียบกับ RMV

เนื่องจาก SAC จะอิงเพียงอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันถัง การคำนวณจึงไม่จำเป็นต้องทราบขนาดถัง แต่นั่นหมายความว่า จะไม่สามารถใช้ค่า SAT ร่วมกับถังที่มีขนาดต่างกันได้

ลองเปรียบเทียบกับ Respiratory Minute Volume (RMV) ซึ่งเป็นปริมาตรของก๊าซที่ปอดของคุณสัมผัสต่อนาที โดยวัดเป็น Cuft/นาที หรือ L/นาที ค่า RMV จะบ่งบอกถึงอัตราการหายใจของคุณ จึงไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของถัง

### ทำไมจึงใช้ SAC แทน RMV

เนื่องจาก RMV ใช้ร่วมกับถังที่มีขนาดต่างกันได้ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการใช้อ้างอิงสำหรับการคำนวณ GTR แต่ข้อเสียหลักของการใช้ RMV คือจะต้องตั้งค่าขนาดถังอย่างถูกต้องสำหรับถังแต่ละถัง นับว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมทำการตั้งค่านี้อ และการตั้งค่าผิดก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

ข้อดีของ SAC คือไม่ต้องทำการตั้งค่าใด ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายที่สุดและวางใจได้มากที่สุด ข้อเสียคือไม่สามารถใช้ร่วมกับถังที่มีขนาดต่างกันได้

## สูตร SAC

ค่า SAC จะคำนวณดังนี้:

$$SAC = \frac{P_{tank}(t_1) - P_{tank}(t_2)}{t_2 - t_1} \div P_{amb,ATA}$$

$P_{tank}(t) =$  แรงดันถัง ณ เวลา  $t$  [PSI] หรือ [Bar]  
 $t =$  เวลา [ นาที ]  
 $P_{amb,ATA} =$  แรงดันโดยรอบ [ATA]

ตัวอย่างเวลาที่สุ่มมานั้นห่างกัน 2 นาที และ  $P_{amb,ATA}$  คือแรงดันโดยรอบโดยเฉลี่ย (นั่นคือ ความลึก) ตลอดช่วงเวลานี้

ด้วยความที่ Petrel 3 จะแสดงผลและบันทึก SAC สูตรสำหรับการคำนวณ RMV จาก SAC จึงมีประโยชน์ การทราบ RMV ของตัวเองสามารถช่วยในการวางแผนการดำน้ำโดยใช้ถังหลายขนาด

### การคำนวณ RMV จาก SAC - หน่วยวัดอิมพีเรียล

ในระบบอิมพีเรียล ขนาดถังจะได้รับการอธิบายด้วยค่าสองค่า นั่นคือ ความจุเป็น Cuft ที่ระดับแรงดัน psi

ยกตัวอย่างเช่น ขนาดถังที่พบบ่อยคือ 80 Cuft ที่ 3,000 psi

หากต้องการแปลง SAC [psi/นาที] เป็น RMV [Cuft/นาที] ให้คำนวณว่ามีการจัดเก็บ Cuft เท่าไรต่อหนึ่ง psi จากนั้นคูณด้วย SAC เพื่อที่จะได้ RMV

ยกตัวอย่างเช่น SAC 23 psi/นาทีด้วยถัง 80 Cuft 3,000 psi จะเท่ากับ  $RMV (23 \times (80/3,000)) = 0.61$  Cuft/นาที

### การคำนวณ RMV จาก SAC - หน่วยวัดเมตริก

ในระบบเมตริก ขนาดของถังจะได้รับการอธิบายด้วยตัวเลขเดียวนั่นคือ ขนาดของถังเป็นลิตร [L] นี่คือนิยามของปริมาตรที่สามารถจัดเก็บได้ที่แรงดัน 1 bar ดังนั้นหน่วยของขนาดถังคือ [L/bar]

ทำให้การแปลง SAC เป็น RMV นั้นทำได้ง่าย เมื่อใช้หน่วยวัดเมตริกเพียงคูณ SAC ด้วยขนาดของถัง

ยกตัวอย่างเช่น SAC 2.1 bar/นาทีด้วยถัง 10 L จะเท่ากับ  $RMV (2.1 \times (80/10)) = 21$  L/นาที



## 8.7. การคำนวณ GTR

Gas Time Remaining (เวลาที่ก๊าซที่เหลืออยู่) คือระยะเวลาเป็นนาทีที่คุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันจนกว่าการดำขึ้นตรงสู่ผิวน้ำที่อัตราความเร็ว 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที) จะเป็นการดำขึ้นด้วยแรงดันก๊าซสำรองที่เหลืออยู่ โดยจะคำนวณโดยใช้ค่า SAC ปัจจุบัน

การพักเพื่อความปลอดภัยและการพักเพื่อลดความกดอากาศจะไม่มีส่วนในการคำนวณ GTR

ในการคำนวณ GTR เริ่มจากแรงดันของถังที่รู้  $P_{ถัง}$  แรงดันก๊าซที่เหลืออยู่  $P_{ที่เหลืออยู่}$  จะกำหนดโดยการลบแรงดันสำรองและแรงดันที่ใช้สำหรับการดำขึ้น

$$P_{ที่เหลืออยู่} = P_{ถัง} - P_{สำรอง} - P_{ช่วงดำขึ้น} \quad , \text{แรงดันทั้งหมดเป็น [psi] หรือ [bar]}$$

การรู้  $P_{ที่เหลืออยู่}$  หารด้วย SAC ที่ได้รับการปรับให้เข้ากับแรงดันโดยรอบปัจจุบันเพื่อให้ได้ค่า GTR เป็นนาที

$$GTR = P_{ที่เหลืออยู่} / (SAC \times P_{amb,ATA})$$

### ทำไมจึงไม่รวมการพักเพื่อความปลอดภัย

ไม่มีการนำการพักเพื่อความปลอดภัยมาคำนวณเพื่อลดความซับซ้อนของค่า GTR และเพื่อให้ค่านี้สอดคล้องกันระหว่างโหมดการทำงานต่าง ๆ ที่ไม่มีการพักเพื่อความปลอดภัย

การบริหารก๊าซให้เพียงพอสำหรับการพักเพื่อความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะการพักเพื่อความปลอดภัยใช้ก๊าซไม่มาก ยกตัวอย่างเช่น หาก SAC ของคุณอยู่ที่ 1.4 bar/นาที (20 psi/นาที) ที่ความลึก 4.5 ม./15 ฟุต แรงดันจะเท่ากับ 1.45 ATA ดังนั้นการพักเพื่อความปลอดภัยจะใช้ก๊าซ  $1.4 \times 1.45 \times 3 = 6.1$  bar (87 psi) ก๊าซปริมาณน้อยนี้ทำให้ง่ายต่อการคำนวณการตั้งค่าแรงดันสำรอง

### ทำไม GTR จึงจำกัดเฉพาะการดำน้ำที่ไม่ต้องพักเพื่อลดความกดอากาศ

ในเวลานี้ Shearwater ไม่เชื่อว่า GTR เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการดำน้ำที่ต้องพักเพื่อลดความกดอากาศ โดยเฉพาะการดำน้ำที่ตัวเองใช้หลายก๊าซ แต่ไม่ได้จะบอกว่า AI โดยรวมไม่เหมาะกับการดำน้ำเชิงเทคนิค แต่ฟังก์ชัน GTR จะเริ่มซับซ้อนขึ้นในการจัดการและเข้าใจเมื่อใช้หลายก๊าซ

โดยรวมแล้ว ความซับซ้อนของเมนูและการตั้งค่าที่จำเป็นซึ่งสร้างความลำบากกับผู้ใช้จะทำให้ระบบเสี่ยงต่อการผิดพลาดและการใช้งานผิดได้ง่าย จึงไม่เหมาะกับแนวทางการออกแบบของ Shearwater

การจัดการก๊าซเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากและซับซ้อนด้วย โดยเฉพาะสำหรับการดำน้ำเชิงเทคนิค การฝึกอบรม และการวางแผนล้วนสำคัญในการจัดการก๊าซอย่างถูกต้องสำหรับการดำน้ำเชิงเทคนิค Shearwater รู้สึกว่าคุณสมบัติเพื่อการใช้งานที่สะดวกอย่าง GTR ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีในทางที่ดีในกรณีนี้ เนื่องจากมีความซับซ้อนและโอกาสที่จะใช้ผิดวิธีนั้นสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

### ไม่มีการชดเชยสำหรับการเบี่ยงเบนจากกฎก๊าซสมบูรณ์แบบ

โปรดทราบว่า การคำนวณ SAC และ GTR ทั้งหมดสันนิษฐานว่ากฎก๊าซสมบูรณ์แบบ เป็นการประมาณที่เหมาะสมจนถึงประมาณ 207 bar (3,000 psi) ถ้ามากกว่าแรงดันนี้ การเปลี่ยนแปลงระดับการบีบอัดของก๊าซเมื่อความดันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วจะเป็นปัญหาสำหรับนักดำน้ำชาวยุโรปที่ใช้ถัง 300 bar ผลลัพธ์คือในช่วงต้นของการดำน้ำ เมื่อแรงดันสูงกว่า 207 bar/3,000 psi ค่า SAC จะประมาณเกิน ทำให้ GTR ประมาณต่ำไป (แต่นับว่าเป็นข้อผิดพลาดในทางที่ดี เพราะมีระดับความระมัดระวังสูงกว่า) เมื่อดำน้ำต่อและแรงดันลดลง ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขด้วยตัวเอง และตัวเลขจะแม่นยำมากขึ้น



## 8.8. ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด "No Comms" (ไม่มีการสื่อสาร) โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หากข้อความ "No Comms" ยังไม่หายไป:

- โปรดตรวจสอบว่ามีการป้อนหมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องหรือไม่ในเมนู AI Setup Transmitter Setup (การตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณในการตั้งค่า AI)
- ดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณยังไม่หมด
- ดูให้แน่ใจว่าเครื่องส่งสัญญาณเปิดอยู่โดยการเชื่อมต่อกับ First Stage และเปิดวาล์วถัง การใช้แรงดันสูง > 3.5 bar (50 psi) เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดเครื่องส่งสัญญาณ

แสงระบุในเครื่องส่งสัญญาณ Swift จะกะพริบเพื่อระบุว่ากำลังส่งสัญญาณอยู่

เครื่องส่งสัญญาณที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดจะปิดหลังจากไม่ตรวจพบแรงดัน 2 นาที

- นำอุปกรณ์ถือมาอยู่ในระยะ (1 ม./3 ฟุต) ของเครื่องส่งสัญญาณ การที่เครื่องส่งสัญญาณอยู่ใกล้เกินไป (น้อยกว่า 5 ซม./2 นิ้ว) อาจทำให้สัญญาณขาดได้

หากข้อความ "No Comms" แสดงเป็นบางครั้ง:

- ให้ตรวจหาแหล่งการรบกวนความถี่วิทยุ (RF) เช่น แสง HID, สก๊อตเตอร์, ชุดทำความร้อน หรือแฟลชถ่ายรูป ลองนำวัตถุเหล่านี้ออกไปแล้วดูว่าช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อหรือไม่
- ตรวจสอบระยะทางระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและอุปกรณ์ถือ หากเกิดสัญญาณหลุดเนื่องจากระยะทางขณะดำน้ำ การค้นหาเครื่องส่งสัญญาณด้วยสายแรงดันสูงขนาดสั้นสามารถลดระยะทางระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและอุปกรณ์ถือ
- หากมีเครื่องส่งสัญญาณรุ่นเก่าหรือเครื่องของบริษัทอื่นที่ใช้ร่วมกันได้อยู่ในระยะของนาฬิกาดำน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเวลาการส่งสัญญาณที่ต่างกัน (เครื่องส่งสัญญาณสีเทาหรือสีเหลือง) เพื่อลดสัญญาณรบกวนให้มากที่สุด ปัญหานี้มักไม่เกิดกับเครื่องส่งสัญญาณ Shearwater Swift



## 9. เมนู

เมนูจะดำเนินการต่าง ๆ และอนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าได้

หากไม่มีการกดปุ่มเป็นเวลา 10 วินาที ระบบเมนูจะหมดเวลาและกลับไปสู่หน้าจอหลัก ทุกอย่างที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะคงไว้ ทุกอย่างที่อยู่ระหว่างการแก้ไขจะถูกลบทิ้ง

สามารถเข้าสู่เมนูหลักของ Petrel 3 ได้โดยการใช้ปุ่มซ้าย (Menu) จากหน้าจอหลัก

รายการเมนูหลักจะแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด รวมถึงเวลาที่อยู่ที่ได้น้ำและขณะดำน้ำ รายการเมนูที่ใช้น้อยที่สุดจะขึ้นเป็นรายการแรกในเมนูหลักเพื่อลดจำนวนครั้งที่ต้องกดปุ่ม

ในส่วนต่อไปจะมีคำอธิบายแต่ละรายการอย่างละเอียด


### *เมนูแบบปรับได้*

แสดงเฉพาะเมนูที่จำเป็นสำหรับโหมดปัจจุบันเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานเรียบง่าย ป้องกันความผิดพลาด และลดจำนวนครั้งที่ต้องกดปุ่ม

## 9.1. โครงสร้างเมนู

### โครงสร้างเมนูของ Open Circuit

เมนูหลัก










## โครงสร้างเมนู Gauge

เมนูหลัก





## 9.2. คำอธิบายเมนูหลัก

### Turn Off (ปิดเครื่อง)

ไอเท็ม "Turn Off (ปิดเครื่อง)" จะทำให้นาฬิกาดำน้ำเข้าสู่โหมดสลีป ขณะที่สลีป หน้าจอจะว่างเปล่า แต่ข้อมูลเนื้อเยื่อจะยังคงไว้สำหรับการดำน้ำ รายการเมนู "Turn Off (ปิดเครื่อง)" จะไม่ปรากฏระหว่างการดำน้ำ อีกทั้งจะไม่ปรากฏหลังการดำน้ำจนกว่าเวลา End Dive Delay (ความล่าช้าของการสิ้นสุดการดำน้ำ) (60 วินาที) ได้หมดลงเพื่อให้สามารถดำน้ำต่อได้



### End Dive (สิ้นสุดการดำน้ำ)

ไอเท็มเมนูนี้จะแทนที่ Turn Off (ปิดเครื่อง) เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำและยังอยู่ในโหมดดำน้ำ

Petrel 3 จะออกจากโหมดดำน้ำโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ที่ผิวน้ำครบ 1 นาที ใช้คำสั่งเมนูนี้เพื่อออกจากโหมดดำน้ำเร็วขึ้น



### Start Timer / Stop Timer (เริ่ม/หยุดนาฬิกาจับถอยหลัง)

รายการเมนูนี้จะปรากฏต่อเมื่อมีการเพิ่มนาฬิกาจับถอยหลังไปยังหน้าจอหลัก รายการเมนูนี้จะปรากฏในโหมด Gauge เสมอ




### Reset Timer (รีเซ็ตนาฬิกาจับถอยหลัง)

รายการเมนูนี้จะปรากฏต่อเมื่อนาฬิกาจับถอยหลังไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ หากนาฬิกาจับถอยหลังยังเดินอยู่ จะรีเซ็ตกลับไปอยู่ที่ศูนย์และเดินต่อ



## Setpoint Switch (การเปลี่ยน Setpoint) CC เท่านั้น

เมนูนี้จะมีเฉพาะในโหมด CC ที่มี Setpoint PPO2 ภายใน (int)



สำหรับการดำน้ำ Closed Circuit นาฬิกาดำน้ำ Petrel 3 จะปฏิบัติการในโหมด PPO2 ภายใน โหมดนี้จะใช้เพื่อคำนวณการลดความกดอากาศสำหรับถังอากาศที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

เมนูการเปลี่ยน Setpoint จะใช้เพื่อสลับระหว่าง Setpoint ต่ำ (ค่าตั้งต้น 0.7) และสูง (ค่าตั้งต้น 1.3) สามารถเปลี่ยนค่าตั้งต้นเหล่านี้ในเมนูการตั้งค่าโหมดเพื่อประมาณการ Setpoint สำหรับถังอากาศ

ขณะดำน้ำ รายการเมนู "Switch Setpoint (เปลี่ยน Setpoint)" จะเป็นรายการแรกที่แสดง เนื่องจากรายการ "Turn Off (ปิดเครื่อง)" จะถูกปิดใช้งานขณะดำน้ำ

การกด SELECT (เลือก) เมื่อเมนูนี้แสดงจะเป็นการเปลี่ยน PPO2 Setpoint จาก Setpoint ต่ำเป็น Setpoint สูงหรือกลับกัน ในการระบุค่า PPO2 ของ Setpoint ขณะดำน้ำ ให้ใช้เมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)

คุณสามารถเปลี่ยน PPO Setpoint ด้วยตนเองได้ด้วยรายการเมนูนี้ สามารถตั้งค่าให้ Petrel 3 เปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติที่ความลึกที่กำหนดเองได้ในเมนู [System Setup \(การตั้งค่าระบบ\) > Auto SP Switch \(การเปลี่ยน SP โดยอัตโนมัติ\)](#) เมื่อเปิดใช้งาน การเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ ยังสามารถใช้รายการเมนูนี้เพื่อควบคุมด้วยตนเองได้



### การปรับเทียบ


ACG FC DCM

เมนูการปรับเทียบจะแสดงต่อเมื่ออยู่ในโหมด CC โดยมีการตั้งค่า PPO2 เป็น Ext. (ภายนอก) เมนูนี้จะปรับเทียบค่า mV ขาออกจากเซนเซอร์ออกซิเจนกับ PPO2



เมื่อเลือกเมนูการปรับเทียบ หน้าจอจะแสดง:

แถบบน:  
ค่ามิลลิโวลต์ (mV) ที่วัดได้จากเซนเซอร์ออกซิเจน 3 เซนเซอร์แถวกลาง:  
ค่า PPO2 (โดยใช้การปรับเทียบครั้งก่อน)  
แถวล่าง:  
สัดส่วนก๊าซปรับเทียบของ O2 (FO2)




หากคุณต้องการเปลี่ยนก๊าซปรับเทียบ FO2 ให้ทำในเมนูการตั้งค่า O2 ในการตั้งค่าระบบ

หลังจากที่เดิมระบบหายใจด้วยก๊าซปรับเทียบ (โดยปกติคือออกซิเจนบริสุทธิ์) ให้กดปุ่ม SELECT (เลือก) เพื่อทำการปรับเทียบ

เซนเซอร์ที่ดีควรอยู่ในระยะ 35 - 65 mV ที่ระดับน้ำทะเลในออกซิเจน 100% ดังนั้นเซนเซอร์จะปรับเทียบล้มเหลวหากไม่ได้อยู่ในระยะ 30mV ถึง 70 mV ระยะที่ปรับเทียบได้จะเปลี่ยนอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของ FO2 และความกดอากาศ ค่ามิลลิโวลต์จะแสดงเป็นสีเหลืองหากอยู่นอกระยะที่ใช้ได้

เมื่อการปรับเทียบเสร็จสิ้น จะมีการแสดงรายงาน รายงานนี้จะระบุว่าเซนเซอร์ใดบ้างผ่านการปรับเทียบ และค่าของ PPO2 ที่คาดการณ์โดยอิงจากความกดอากาศและ FO2

เมื่อกลับไปสู่หน้าจอหลัก การแสดงผลทั้งหมดควรอ่านค่า PPO2 ที่คาดการณ์ไว้ ยกตัวอย่างเช่น หาก FO2 เท่ากับ 0.98 และความกดอากาศเท่ากับ 1,013 mbar (1 ata) ดังนั้น PPO2 จะเท่ากับ 0.98 หากการแสดงผลใดแสดง FAIL (ล้มเหลว) แสดงว่าการปรับเทียบล้มเหลวเพราะค่า mV อยู่นอกระยะที่อ่านได้



รายการเมนู "Calibrate (ปรับเทียบ) จะไม่แสดงขณะดำน้ำ



## โหมด Single Sensor (เซนเซอร์เดียว) ACG FC DCM

อาจมีการใช้เซนเซอร์ O2 ภายนอกเซนเซอร์เดียว

เพื่อเข้าสู่โหมดนี้ ทำการปรับเทียบเซนเซอร์ตัวกลางที่เชื่อมต่อ  
เท่านั้น (เซนเซอร์ #2)

Petrel จะเห็นว่ามียังเซนเซอร์เดียวที่เชื่อมต่ออยู่ และจะเปลี่ยน  
เป็นโหมดเซนเซอร์เดียวโดยอัตโนมัติ

```
Cal. millivolts
.0 46 .0
.86
Cal. @ F02= .98
Cancel Calibrate
```

```
DEPTH TIME SURFACE
0 0 10h58m
.86
O2/HE NDL TTS
CC 21/00 0 0
```

## โหมด Dual Sensor (สองเซนเซอร์) ACG FC DCM

นอกจากนี้ การติดตาม PPO2 ภายนอกยังรองรับ 2 เซนเซอร์

เข้าถึงโหมดสองเซนเซอร์ได้โดยการทำการปรับเทียบ PPO2  
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ #1 และ #2 เท่านั้น

เมื่อใช้โหมดสองเซนเซอร์ ค่าที่ปรับแต่งได้อาจแสดงที่ด้านขวาของ  
หน้าจอ

### การโหวตผ่าน

หากเซนเซอร์ทั้งสองต่างกันไม่เกิน 20% การโหวตจะผ่านและ  
PPO2 เฉลี่ยของทั้งสองเซนเซอร์จะใช้สำหรับการลดความกดอากาศ  
และการคำนวณ CNS

### การโหวตล้มเหลว

หากเซนเซอร์ทั้งสองต่างกันมากกว่า 20% การโหวตจะล้มเหลว

เซนเซอร์ที่ล้มเหลวจะแสดงเป็นสีเหลือง (นอกจากว่าต่ำกว่า 0.4  
หรือสูงกว่า 1.6 ซึ่งจะแสดงเป็นสีแดง)

การแสดงผล PPO2 จะสลับกับข้อความ "VOTING FAILED  
(การโหวตล้มเหลว)"

ค่า PPO2 ที่ต่ำกว่าจะใช้สำหรับการคำนวณการลดความกดอากาศ

ค่า PPO2 ที่สูงกว่าจะใช้สำหรับการคำนวณ CNS



ปัญหาการปรับเทียบ

ACG FC DCM

เซนเซอร์หนึ่งแสดงผลว่า FAIL (ล้มเหลว) หลังการปรับเทียบ

การแสดงผลนี้อาจแสดงว่าเซนเซอร์นั้นไม่ดี ความล้มเหลวเกิดจากค่า mV ขาออกไม่อยู่ในระยะที่อ่านได้ เซนเซอร์อาจเก่าหรือเสียหาย และควรได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้ ความเสียหายและการถูกกัดกร่อนของสายหรือตัวเชื่อมต่อเป็นปัญหาที่พบบ่อยเช่นกัน แก้ไขปัญหาและปรับเทียบใหม่ก่อนดำน้ำ

DEPTH	TIME	SURFACE
0		10h58m
.86	.86	FAIL
	O2/HE	NDL TTS
CC 15/40		0 0

ทุกเซนเซอร์แสดงผลว่า FAIL (ล้มเหลว) หลังการปรับเทียบ

ปัญหานี้อาจเกิดจากสายไฟหลุด โดยไม่ตั้งใจ หรือสายไฟหรือตัวเชื่อมต่อได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ การทำการปรับเทียบในอากาศหรือโดยไม่มีการล้างออกซิเจนที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้ การปรับเทียบที่ล้มเหลวจะแก้ไขได้โดยการทำการปรับเทียบที่สำเร็จเท่านั้น

DEPTH	TIME	SURFACE
0		10h58m
FAIL	FAIL	FAIL
	O2/HE	NDL TTS
CC 15/40		0 0

PPO2 จะไม่แสดง 0.98 หลังการปรับเทียบ

หากคุณใช้การตั้งค่าการปรับเทียบ FO2 เป็น 0.98 และอยู่ที่ระดับน้ำทะเล คุณคาดการณ์ได้ว่า PPO2 ที่ปรับเทียบจะเท่ากับ 0.98 บางครั้งคุณอาจได้ค่าที่ถูกต้องที่ต่างออกไป เช่น 0.96 หรือ 1.01

DEPTH	TIME	SURFACE
0		10h58m
.96	.96	.96
	O2/HE	NDL TTS
CC 15/40		0 0

นั่นเป็นเพราะสภาพอากาศอาจทำให้ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น ระบบสภาพอากาศแรงดันต่ำได้ลดความกดอากาศปกติ (1,013 mbar) เป็น 990 mbar PPO2 ที่ความดันบรรยากาศสัมบูรณ์จะเท่ากับ  $0.98 * (990/1,013) = 0.96$

DEPTH	TIME	SURFACE
0		10h58m
.96	.96	.96
	PRESSURE mBar	
SURF 990		NOW 990

ผล PPO2 0.96 ในกรณีนี้นั้นถูกต้องที่ระดับความสูงที่สูง FO2 และ PPO2 จะยังมีความต่างมากขึ้น หากต้องการดูแรงดันปัจจุบัน ให้เริ่มที่หน้าจอหลักและกดปุ่ม SELECT (เลือก) สองสามครั้ง (จะแสดงเป็น Pressure mBar NOW)



## Select Gas

เมนูนี้จะช่วยให้คุณเลือกก๊าซจากก๊าซต่าง ๆ ที่คุณสร้าง ก๊าซที่เลือกจะถูกใช้เป็นก๊าซที่หายใจในโหมด Open Circuit และ Bailout หรือเป็นก๊าซทำเจือจางในโหมด Closed Circuit อย่างไม่อย่างหนึ่ง

คำสั่งต้นจะเปิดใช้งานเมนูการเลือกก๊าซแบบ Classic (คลาสสิก)

จากซ้ายไปขวา แต่ละก๊าซจะแสดงหมายเลขก๊าซ, โหมด Circuit (OC หรือ CC, เปิดหรือปิด, สัดส่วนออกซิเจน และสัดส่วนฮีเลียม

ก๊าซจะถูกการเรียงลำดับตามปริมาณออกซิเจนจากสูงไปต่ำเสมอ


ใช้ปุ่มซ้าย (Next) เพื่อเพิ่มก๊าซทำเจือจาง/ก๊าซที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มขวา (Select) เพื่อเลือกก๊าซทำเจือจาง/ก๊าซนั้น

สัญลักษณ์ "A" จะปรากฏขึ้นข้างก๊าซที่ใช้อยู่ นี่คือก๊าซที่ใช้อยู่สำหรับการอัปเดตส่วนของเนื้อเยื่อ

ก๊าซที่ปิดอยู่จะแสดงเป็น **สีม่วงแดง** แต่ยังสามารถเลือกได้อยู่ โดยก๊าซจะเปิดอัตโนมัติเมื่อถูกเลือก

ก๊าซที่ปิดอยู่จะไม่ถูกใช้ในการคำนวณการลดความกดอากาศ ทุกก๊าซที่เปิดอยู่จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณการลดความกดอากาศตามสมควร อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแม่นยำของข้อมูลการลดความกดอากาศ ในหน้า 30

หากคุณเพิ่มก๊าซเกินจำนวนที่มีอยู่ หน้าจอจะออกจากหน้า "Select Gas (เลือกก๊าซ)"



เมนูหลักของ Select Gas (เลือกก๊าซ)



ก๊าซ 1, ก๊าซที่ใช้อยู่, O2 21%



ก๊าซ 2, เปิดอยู่, O2 50%



ก๊าซ 3, ปิดอยู่, O2 18%, He 50%

## ก๊าซสถานีวิทยุ



ระบบ Closed Circuit จะมีก๊าซสองชุด นั่นคือ หนึ่งชุดสำหรับ Open Circuit (Bailout) และหนึ่งชุดสำหรับ Closed Circuit

วิธีการทำงานจะคล้ายกับวิธีการทำงานของวิทยุในรถยนต์กับสถานี AM และ FM มาก

เมื่อคุณฟังสถานี FM แล้วกดปุ่มเลือกสถานี วิทยุจะพาคุณไปยังสถานี FM อื่น หากคุณเพิ่มสถานีใหม่ ก็จะเป็นสถานี FM

ในท่านองเดียวกัน หากคุณอยู่ในโหมด AM การเพิ่มหรือลบสถานีจะเป็นการเพิ่มหรือลบสถานี AM

ด้วยก๊าซสถานีวิทยุ เมื่อคุณอยู่ในระบบ Open Circuit การเพิ่ม ลบ หรือเลือกก๊าซจะเป็นก๊าซ Open Circuit เช่นเดียวกับการเลือกสถานี FM เมื่อวิทยุของคุณอยู่ในโหมด FM ก๊าซ Closed Circuit จะใช้ได้โหมด Closed Circuit เมื่อคุณเปลี่ยนเป็น Open Circuit ก๊าซที่ใช้อยู่ได้จะเป็นก๊าซ Open Circuit



### ก๊าซจะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ


การเลือกก๊าซใหม่จะเป็นการเปิดใช้งานก๊าซนั้นหากปิดใช้งานอยู่ แต่ก๊าซจะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปิดใช้งานก๊าซทั้งหมดที่คุณไม่ได้นำไปด้วยหรือไม่ได้วางแผนที่จะใช้ในการดำน้ำครั้งนั้นในเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลการลดความกดอากาศที่แม่นยำ

### ตัวเลือกรูปแบบเมนู Select Gas (เลือกก๊าซ)

สามารถเลือกรูปแบบเมนู Select Gas (เลือกก๊าซ) ได้สองแบบ นั่นคือ Classic (คลาสสิก ซึ่งเป็นค่าตั้งต้น) และ New (ใหม่)

สามารถสลับระหว่างสองสไตล์นี้ได้ ที่เมนู Adv. Config 1 (การกำหนดค่าขั้นสูง 1) ดูรายละเอียดที่หน้า 80



เปลี่ยนรูปแบบเมนูการเลือกก๊าซในส่วนการกำหนดค่าขั้นสูง 1

### Classic Style Select Gas (เลือกก๊าซรูปแบบคลาสสิก)

รูปแบบคลาสสิกของ Select Gas (เลือกก๊าซ) ที่กล่าวถึงในหน้าก่อนหน้าเป็นค่าตั้งต้น

สรุป:

- จะมีการแสดงก๊าซครั้งละหนึ่งก๊าซ
- กด Next (ถัดไป) เพื่อเลื่อนผ่านก๊าซต่าง ๆ และกด Select (เลือก) เพื่อเลือกก๊าซที่แสดง
- ก๊าซจะได้รับการจัดเรียงจาก O2% สูงไปต่ำ
- การเลื่อนผ่านก๊าซสุดท้ายจะทำให้ออกจากเมนูโดยไม่มี การเปลี่ยนก๊าซที่ใช้อยู่
- เมื่อเข้าสู่เมนู Select Gas (เลือกก๊าซ) ก๊าซแรกที่จะแสดงจะเป็นก๊าซที่มี O2% สูงสุดเสมอ




รูปแบบคลาสสิกของเมนูการเลือกก๊าซ

### New Style Select Gas (เลือกก๊าซรูปแบบใหม่)

รูปแบบใหม่นี้จะทำให้การดูรายการก๊าซง่ายขึ้น อีกทั้งยังลดจำนวนครั้งการกดปุ่มเมื่อต้องการเปลี่ยนก๊าซสำหรับการลดความกดอากาศ

สรุป:

- แสดงก๊าซทั้งหมดพร้อมกันในหน้าจอ
- กด Next (ถัดไป) เพื่อเลื่อนผ่านก๊าซต่าง ๆ และกด Select (เลือก) เพื่อเลือกก๊าซที่มีลูกศรชี้
- จะต้องเลือกก๊าซเพื่อออกจากเมนู (การเลื่อนผ่านก๊าซสุดท้ายจะวนกลับไปทีก๊าซแรก)
- ก๊าซที่ใช้อยู่จะแสดงด้วยพื้นหลังสีเขียว
- ก๊าซที่ปิดอยู่จะแสดงเป็นสีม่วงแดง (สีม่วง)
- ก๊าซจะได้รับการจัดเรียงจาก O2% สูงสุดไป O2% ต่ำสุด
- เมื่อดำน้ำและมีจุดพักเพื่อลดความกดอากาศ ก๊าซแรกที่ลูกศรชี้จะเป็นก๊าซที่เหมาะสมที่สุด (PPO2 สูงสุดต่ำกว่า 1.61) ในกรณีส่วนใหญ่ จำนวนครั้งที่ต้องกดปุ่มจะลดลง
- เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำหรือเมื่อไม่ต้องมีการพักเพื่อลดความกดอากาศ ก๊าซแรกที่มีลูกศรชี้จะเป็นก๊าซที่ใช้อยู่



รูปแบบใหม่ของเมนูการเลือกก๊าซ มี 5 ก๊าซที่โปรแกรมไว้และเปิดอยู่



O2 50% ปิดอยู่ เลือกเพื่อเปลี่ยนเป็น 50% แล้วเปิดก๊าซ



O2 21% คือก๊าซที่ใช้อยู่ เลือกเพื่อออกจากเมนูโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ






### สลับเป็น CC/BO **CC เท่านั้น**

เมนูนี้จะมีเฉพาะในโหมด CC/BO



รูปแบบเมนูในโหมด CC




รูปแบบเมนูในโหมด BO

การเลือกนี้จะแสดงเป็น "Switch CC > BO" หรือ "Switch BO > CC" โดยขึ้นอยู่กับค่าปัจจุบันของนาฬิกาดำน้ำ

การกดปุ่มขวา (SELECT) จะเปลี่ยนโหมดสำหรับการคำนวณการลดความกดอากาศ เมื่อสลับเป็น Bail Out ขณะดำน้ำ ก๊าซ Bail Out จะกลายเป็นก๊าซที่ใช้หายใจสำหรับการคำนวณ

ในเวลานี้ นักดำน้ำอาจต้องการเปลี่ยนเป็นก๊าซอื่น แต่เนื่องจากนักดำน้ำอาจมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการ นาฬิกาดำน้ำจะ "เดาอย่างดีที่สุด" ว่านักดำน้ำจะเลือกก๊าซใด

เมื่อเปิดใช้งานการติดตาม PPO2 ภายนอก หากคุณ Bailout เป็นโหมด BO จะยังคงมีการแสดงผล PPO2 ภายนอกที่หน้าจอหลัก PPO2 ระบบที่ใช้ในการคำนวณการลดความกดอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมด OC



โหมด BO ที่มี PPO2 ภายนอก

PPO2 ภายนอกจะยังคงแสดงอยู่ เพราะนักดำน้ำอาจต้องกลับไปใช้ระบบวงจรปิดและจะต้องรู้สถานะ PPO2 ของระบบวงจรปิด แม้ว่าเซนเซอร์จะเข้าไม่ได้ใช้เป็น PPO2 ของระบบ

## 9.3. Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)

เมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ทั้งหมดจะใช้ได้ทั้งที่ผิวน้ำและขณะดำน้ำ

ค่าต่าง ๆ ใน Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) จะเข้าถึงได้ผ่านเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) แต่จะไม่สามารถใช้เมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ขณะดำน้ำ



รูปแบบเมนูในโหมด BO

การกดปุ่มขวา (SELECT) จะเข้าสู่เมนูย่อย Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)

### แก้ไข Low Setpoint (Setpoint ต่ำ) **CC เท่านั้น**

ในรายการนี้ คุณสามารถแก้ไขค่า Setpoint ต่ำได้ ในเบื้องต้นจะแสดงค่าที่เลือกอยู่



ตัวเลือก Edit Low Setpoint (แก้ไข Setpoint ต่ำ) จะแสดง Setpoint ปัจจุบัน

กดปุ่มขวา (Edit) เพื่อเปิดหน้าจอการแก้ไข กดปุ่มซ้าย (Change) เพื่อเพิ่มค่า Setpoint



กดปุ่ม Change (เปลี่ยน) เพื่อเพิ่มค่า Setpoint

โดยค่าที่ตั้งได้คือ 0.4 ถึง 1.5 การเพิ่มค่าเกิน 1.5 จะทำให้ค่าวนกลับไป 0.4 กดปุ่มขวา (Save) เพื่อล็อกค่า Setpoint ต่ำใหม่

### แก้ไข High Setpoint (Setpoint สูง)

ใช้งานเหมือนกับฟังก์ชันการแก้ไข Setpoint ต่ำข้างต้น แก้ไข Low Setpoint (Setpoint ต่ำ)




เมนู Edit High Setpoint (แก้ไข Setpoint สูง)



## Define Gas (ระบุก๊าซ)

ในฟังก์ชันระบุก๊าซ คุณสามารถตั้งค่า 5 ก๊าซใน Closed Circuit และ 5 ก๊าซใน Open Circuit คุณจะต้องอยู่ในโหมด Open Circuit เพื่อแก้ไขก๊าซ Open Circuit และต้องอยู่ในโหมด Closed Circuit เพื่อแก้ไขก๊าซทำเจ็จของ Closed Circuit สำหรับแต่ละก๊าซ คุณสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนและฮีเลียมในก๊าซ โดยระบบจะสันนิษฐานว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นไนโตรเจน



เมนู Define Gas (ระบุก๊าซ)

การกดปุ่มขวา (Define Gas) จะเปิดฟังก์ชันเพื่อระบุก๊าซหมายเลข 1



กด Next (ถัดไป) เพื่อไปที่ก๊าซถัดไป

การกดปุ่มซ้าย (Next) จะไปยังก๊าซถัดไป



กด Edit (แก้ไข) เพื่อปรับเปลี่ยนก๊าซนี้


กดปุ่มขวา (Edit) เพื่อแก้ไขก๊าซ

ตัวเลือกแรกคือการเปิดหรือปิดก๊าซตามขีดเส้นใต้ที่ระบุ ใช้ปุ่มซ้าย (Change) เพื่อเปิดก๊าซ




กด Change (เปลี่ยน) เพื่อเปิดก๊าซ

ต่อจากนั้น รายละเอียดของก๊าซจะได้รับการแก้ไขที่ละหนึ่งตัวเลข ขีดเส้นใต้จะแสดงตัวเลขที่กำลังได้รับการแก้ไข



กด Next (ถัดไป) เพื่อแก้ไขรายละเอียดก๊าซ

การกดปุ่มซ้าย (Change) แต่ละครั้ง จะเพิ่มตัวเลขที่กำลังได้รับการแก้ไขเมื่อตัวเลขถึง 9 จะวนกลับไป 0



กด Change (เปลี่ยน) เพื่อเพิ่มตัวเลขที่ขีดเส้นใต้

การกดปุ่มขวา (Next) จะล๊อคตัวเลขหลักปัจจุบัน และไปที่ตัวเลขหลักถัดไป



ตัวระบุ "He%" แสดงว่าเรากำลังแก้ไขสัดส่วนของฮีเลียมอยู่

โดยที่บริเวณกลางจะมีตัวระบุว่ากำลังแก้ไขอะไรอยู่

การกดปุ่มขวา (Save) ที่ตัวเลขสุดท้ายจะสิ้นสุดการแก้ไขก๊าซดังกล่าว และคุณจะกลับไปหมายเลขก๊าซ คุณสามารถเวียนไปยังก๊าซต่าง ๆ ได้โดยการกดปุ่มซ้าย (Next)



กด Save (บันทึก) หลังจากแก้ไขตัวเลขหลักสุดท้าย

สัญลักษณ์ "A" หมายถึงก๊าซที่ใช้อยู่ คุณจะไม่สามารถปิดก๊าซที่ใช้อยู่ในเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) หากคุณพยายามลบ ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถตั้งค่าทั้ง O2 และ HE เป็น 00



สัญลักษณ์ "A" หมายถึงก๊าซที่กำลังใช้อยู่

การตั้งค่าก๊าซใดก็ตามที่ 00/00 จะปิดก๊าซดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

นาฬิกาหน้าจะแสดงก๊าซทั้ง 5 รายการที่มีเพื่อให้คุณป้อนก๊าซใหม่ได้

การกด MENU อีกหนึ่งครั้งเมื่อก๊าซที่หาแสดงจะพาคุณกลับสู่รายการเมนู "Define Gas (ระบุก๊าซ)"



### โหมด OC Tec และ Bailout จะใช้ก๊าซร่วมกัน

รายการก๊าซสำหรับ OC Tec และ Bailout เป็นรายการเดียวกัน เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องตรวจดูก๊าซที่คุณเปิดก่อนการดำน้ำทุกครั้ง โดยเฉพาะหากคุณมักใช้นาฬิกาหน้าของคุณสำหรับการดำน้ำทั้งแบบ Open Circuit และ Closed Circuit



## รูปแบบเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) ใหม่

คล้ายกับรูปแบบเมนู Select Gas (เลือกก๊าซ) ใหม่ รูปแบบเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) ใหม่จะแสดงก๊าซทั้งหมดพร้อมกันในหน้าจอ โดยแลกกับตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม

หากตั้งค่ารูปแบบ Gas Select (การเลือกก๊าซ) เป็น New (ใหม่) นาฬิกาดำน้ำจะแสดงเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) เป็นรูปแบบใหม่เช่นกัน


เมื่อเปิดเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) ก๊าซทั้งหมดจะแสดง ก๊าซที่เปิดอยู่จะเป็นสีเขียว ก๊าซที่ปิดอยู่จะเป็นสีม่วงแดง และก๊าซที่ใช้อยู่จะมีการไฮไลต์

กดปุ่มซ้าย (Next) จนกว่าลูกศรจะชี้ ก๊าซที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่มขวา (Edit)

คล้ายกับเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) รูปแบบ Classic (คลาสสิก) คุณสมบัติที่เปลี่ยนจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

สามารถเปิดปิดก๊าซได้ และสามารถเปลี่ยนตัวเลขสัดส่วนออกซิเจนและฮีเลียมในก๊าซได้ทีละหนึ่งหลัก

เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้ย้ายลูกศรไปยังตัวเลือก Exit (ออก) และกดปุ่มขวา Exit (ออก) เพื่อออกจากเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ)



ตั้งค่า Gas Select (การเลือกก๊าซ) เป็น "New (ใหม่)" ใน Adv.1 (ชั้นสูง 1) เพื่อใช้เมนู Define Gas รูปแบบใหม่




กด Next (ถัดไป) เพื่อไปที่ก๊าซถัดไป




กด Change (เปลี่ยน) เพื่อเปิดก๊าซ



กด Change (เปลี่ยน) เพื่อเพิ่มตัวเลขสัดส่วนก๊าซทีละหลัก



กด Save (บันทึก) เมื่อแก้ไขเลขหลักสุดท้ายเสร็จแล้ว



เลือกรายการ Exit (ออก) เพื่อออกจากเมนู Define Gas (ระบุก๊าซ) เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว



### ปิดใช้งานก๊าซที่คุณไม่ได้นำไปด้วย

เปิดก๊าซที่คุณจะนำติดตัวไปจริงและวางแผนที่จะใช้ในการดำน้ำครั้งนี้เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามค่าเตือนนี้อาจส่งผลให้มีการแสดงผลข้อมูลการลดความกดอากาศที่ไม่ถูกต้อง

สำหรับก๊าซสถานีวิทย์ นาฬิกาดำน้ำมีข้อมูลทั้งหมดของก๊าซ OC และ CC ที่คุณมีติดตัวและสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อคาดการณ์เวลาการลดความกดอากาศได้ ไม่จำเป็นต้องปิดและเปิดก๊าซเมื่อคุณเปลี่ยนจาก CC เป็น OC เพราะนาฬิกาดำน้ำรู้การตั้งค่าก๊าซอยู่แล้ว คุณควรเปิดก๊าซ CC และ OC ที่คุณนำติดตัวไปจริงเท่านั้น

หากคุณใช้ก๊าซอื่นบ่อย คุณสามารถป้อนข้อมูลก๊าซเหล่านั้นและปิดไว้ คุณสามารถเปิดและปิดก๊าซได้ขณะที่ดำน้ำ อีกทั้งสามารถเพิ่มหรือลบก๊าซได้ขณะดำน้ำถ้าต้องการ



## Deco Planner

### ข้อมูลเบื้องต้น

- คำนวณโปรไฟล์การลดความกดอากาศสำหรับการดำน้ำแบบง่าย
- คำนวณการใช้ก๊าซตาม RMV
- สามารถใช้ได้ทั้งที่ผิวน้ำและในขณะดำน้ำ



เมนู Deco Planner (เครื่องมือวางแผนการลดความกดอากาศ)

นอกจากนี้ Petrel 3 ยังมี NDL Planner (เครื่องมือวางแผน NDL) แบบตัวแยกต่างหาก ซึ่งดูได้ในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ของโหมดสันทนาการ โปรดดูคู่มือโหมดสันทนาการของ Petrel 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### การตั้งค่า


เครื่องมือวางแผนจะใช้ก๊าซปัจจุบันที่ไดโปรแกรมไว้ในโหมดการดำน้ำปัจจุบัน รวมถึงการตั้งค่า Conservatism ปัจจุบัน (GF Low/High) สามารถใช้การวางแผนการดำน้ำ VPM-B ได้ในเครื่องที่สามารถเลือกปลดล็อก VPM-B ได้

### เมื่อใช้ที่ผิวน้ำ


ป้อนความลึกใต้น้ำ เวลาที่อยู่ใต้น้ำ ปริมาตรการหายใจต่อนาที (RMV) และ PPO2 (Closed Circuit เท่านั้น)

หมายเหตุ: ปริมาณที่เหลือสำหรับการไหลดก๊าซเข้าสู่เนื้อเยื่อ (และ % ของ CNS) จากการดำน้ำครั้งล่าสุดจะถูกใช้ในการคำนวณโปรไฟล์

เมื่อป้อนค่าที่ถูกต้องแล้ว ให้ยืนยันการตั้งค่าการลดความกดอากาศและ CNS เริ่มต้น จากนั้นเลือก "Plan (วางแผน)"



ป้อนรายละเอียดการดำน้ำ



กด Plan (วางแผน) เมื่อพร้อม

### เมื่อใช้ขณะดำน้ำ

ระบบจะคำนวณโปรไฟล์การลดความกดอากาศ โดยสันนิษฐานว่าการดำน้ำจะเริ่มทันที โดยไม่มีการตั้งค่าให้ป้อน (RMV คือค่าที่ใช้ครั้งล่าสุด)



#### ข้อจำกัดของเครื่องมือวางแผนการพักน้ำ

เครื่องมือวางแผนการพักน้ำของ Petrel 3 ออกแบบมาเพื่อการดำน้ำแบบง่ายเท่านั้น

ไม่ได้รองรับการดำน้ำหลายระดับ

Deco Planner จะไม่ตรวจสอบโปรไฟล์อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น เครื่องมือวางแผนไม่ได้ตรวจหาข้อจำกัดด้านภาวะเมาไนโตรเจน ข้อจำกัดการใช้ก๊าซ หรือการละเมิดค่าเปอร์เซ็นต์ของ CNS

ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามโปรไฟล์ที่ปลอดภัย



#### ข้อสำคัญ!

Deco Planner ของ Petrel 3 มีข้อสันนิษฐานดังต่อไปนี้:

- อัตราการดำลงคือ 18 ม./นาที (60 ฟุต/นาที) และอัตราการดำขึ้นคือ 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที)
- ก๊าซที่ใช้ออกคือก๊าซที่มี PPO2 สูงสุดภายในขอบเขตของ PPO2 เสมอ
- เครื่องมือวางแผนจะใช้ความลึกของการพักครั้งล่าสุดที่ตั้งค่าไว้
- RMV ในช่วงที่ดำอยู่ใต้น้ำจะเท่ากับช่วงที่เดินทางและระหว่างการพักน้ำ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัด PPO2 ได้ที่หน้า 81



**หน้าจอผลลัพธ์**

ผลลัพธ์จะแสดงในตารางที่นำเสนอ:

Stp:	ความลึกของจุดพัก	เป็นเมตรหรือฟุต
Tme	เวลาพัก	เป็นนาที
Run	เวลาดำเนินการ	เป็นนาที
Gas	ก๊าซที่ใช้	%O2
Qty	ปริมาณที่ใช้	เป็นลิตรหรือลูกบาศก์ฟุต

แถวแรก ๆ จะแสดงเวลาที่อยู่ที่ใต้น้ำ (bot) และเวลาดำขึ้น (asc) เพื่อดำเนินถึงจุดพักแรก การดำขึ้นช่วงแรกอาจแสดงเป็นหลายช่วง หากจำเป็นต้องเปลี่ยนก๊าซ

```

OC Depth Time RMV
 040 020 15
Stp Tme Run Gas Qty
40 bot 20 28% 1419
21 asc 22 28% 115
12 asc 23 50% 36
12 1 24 50% 33
9 1 25 50% 29
Quit Next
    
```

แผนการลดความกดอากาศ Open Circuit หน้า 1

```

OC Depth Time RMV
 040 020 15
Stp Tme Run Gas Qty
6 3 28 50% 73
3 6 34 50% 118
Quit Next
    
```

แผนการลดความกดอากาศ Open Circuit หน้า 2

หากต้องพักมากกว่า 2 ครั้ง ผลลัพธ์จะถูกแบ่งเป็นหลายหน้าจอ

หลังจากหน้าสุดท้ายของกำหนดการลดความกดอากาศ หน้าจอการใช้ก๊าซและหน้าจอสรุปจะแสดงปริมาณของแต่ละก๊าซที่คาดการณ์ว่าจะใช้ในการดำน้ำ เวลาดำน้ำรวม เวลาที่ใช้ในการลดความกดอากาศ และ CNS% สุดท้าย

```

OC Depth Time RMV
 040 020 15
Gas Usage, in Liters
50%: 287
28%: 1534
Quit Next
    
```

สรุปข้อมูลการใช้ก๊าซ Open Circuit

```

OC Depth Time RMV
 040 020 15
OC Summary
Run: 34 minutes
Deco: 14 minutes
CNS: 16 %
Quit Next
    
```

สรุปข้อมูลการลดความกดอากาศ Open Circuit

สำหรับแผนการ Closed Circuit จะมีการสร้างแผนการ Bailout ที่อิงตามก๊าซ Bailout ที่โปรแกรมไว้โดยอัตโนมัติหลังจากสรุปการลดความกดอากาศสำหรับ Closed Circuit

```

CC Depth Time RMV PO2
 045 030 15 1.3
Stp Tme Run Gas
45 bot 30 10/50
21 asc 33 10/50
21 1 34 10/50
18 2 36 10/50
15 2 38 10/50
Quit Next
    
```

แผนการลดความกดอากาศ Closed Circuit หน้า 1

```

BO Depth Time RMV PO2
 045 030 15 1.3
Stp Tme Run Gas Qty
6 6 53 99/00 242
3 11 64 99/00 212
Quit Next
    
```

แผนการลดความกดอากาศ Bailout หน้า 2

อีกทั้งจะมีการสร้างข้อมูลสรุปการใช้ก๊าซ Bailout และการลดความกดอากาศ

```

BO Depth Time RMV PO2
 045 030 15 1.3
Gas Usage, in Liters
99/00: 354
36/00: 619
Quit Next
    
```

สรุปข้อมูลการใช้ก๊าซ Bailout

```

BO Depth Time RMV PO2
 045 030 15 1.3
OC Summary
Run: 64 minutes
Deco: 34 minutes
CNS: 34 %
Quit Next
    
```

สรุปข้อมูลการลดความกดอากาศ Bailout

หากไม่จำเป็นต้องลดความกดอากาศ จะไม่มีตารางแสดง แต่จะแสดงเวลาขีดจำกัดที่ไม่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ (NDL) ที่ความลึกใต้น้ำแทน โดยแสดงเป็นนาที นอกจากนี้ จะมีการรายงานปริมาณก๊าซที่ต้องใช้เพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำ (Bailout ใน CC)

```

CC Depth Time RMV PO2
 024 030 14 1.3
No Deco Stops.
Total NDL at 24m
is 30 minutes
Bailout gas quantity
is 73 Liters.
Quit Done
    
```

ไม่ต้องลดความกดอากาศ



## Conservatism

สามารถแก้ไขการตั้งค่า Conservatism (GF High และ GF Low) ได้ในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ขณะดำน้ำจะแก้ไขได้เฉพาะค่า GF High ซึ่งจะทำให้สามารถเปลี่ยนค่า Conservatism สำหรับการขึ้นสู่ผิวน้ำขณะดำน้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณออกแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ขณะที่อยู่ใต้น้ำ คุณอาจต้องการเพิ่ม Conservatism โดยการลดค่า GF High



## การแสดงผลแทนที่ NDL

ขณะที่ลดความกดอากาศ NDL จะเท่ากับ 0 ซึ่งทำให้พื้นที่ NDL นั้นไร้ประโยชน์จนกว่าการลดความกดอากาศจะเสร็จสิ้น



ตัวเลือก NDL Display (การแสดงผล NDL) เปิดโอกาสให้คุณแทนที่ข้อมูล NDL ด้วยข้อมูลอื่นเมื่อต้องการลดความกดอากาศ และ NDL มีค่าเท่ากับ 0

ตัวเลือก NDL Display ต่างจากการแสดงผลที่กำหนดเองได้ส่วนอื่น ๆ ตรงที่สามารถเปลี่ยนได้ขณะดำน้ำผ่านเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)

มี 7 ตัวเลือกสำหรับ NDL Display (การแสดงผล NDL):

1. NDL
2. CEIL
3. GF99
4. SurfGF (GF ที่ผิวน้ำ)
5. @+5
6. Δ+5
7. Mini

โปรดทราบว่าผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็กได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดค่าในเมนูนี้ นอกจากนี้ การแสดงผลนี้จะปรากฏในรูปแบบพิเศษ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแสดงผลแทนที่ NDL ขนาดเล็ก ในหน้า 15

## Brightness (ความสว่าง)

ความสว่างของหน้าจอสามารถปรับการตั้งค่าได้สี่ระดับ และมีโหมด Auto

ตัวเลือกที่มีได้แก่:

- Cave (ต่ำ): แบตเตอรี่อยู่ใต้นานที่สุด
- Low (ต่ำ): แบตเตอรี่อยู่ใต้นานที่สุดเป็นอันดับสอง
- Med (ปานกลาง): ลงตัวที่สุดสำหรับการประหยัดแบตเตอรี่และความสามารถในการอ่าน
- High (สูง): อ่านได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะเมื่อมีแสงแดดจ้า

โหมด Auto จะใช้เซ็นเซอร์แสงเพื่อกำหนดความสว่างของหน้าจอ ยังมีแสงโดยรอบมากเท่าไร หน้าจอก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้นที่ระดับน้ำลึก หรือน้ำที่มืด ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากในการมองเห็นหน้าจอ

การตั้งค่าโหมด Auto ให้ผลลัพธ์ที่ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่

ความสว่างของหน้าจอเป็นปัจจัยสำคัญต่อระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ การใช้พลังงานถึง 80% ไข้ไปกับการแสดงหน้าจอเมื่อมีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย ความสว่างของหน้าจอจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ใต้นานขึ้น





## โหมด PPO2

ACG

FC

DCM

รายการเมนูถัดไปจะใช้เพื่อเปิดและปิดการติดตาม PPO2 ภายนอก  
มีการตั้งค่าสามรูปแบบ:

- **Int.** - Setpoint ภายใน
- **Ext.** - การติดตาม PPO2 ภายนอก
- **BO CCR** - Bailout Rebreather

"Int." คือค่าตั้งต้น เมื่อใช้โหมด  
Setpoint ภายในคงที่ ผู้ใช้จะระบุ  
Setpoint ที่ Rebreather ของตน  
ใช้เพื่อการคำนวณการลดความกด  
อากาศและ CNS

DEPTH	TIME	SURFACE
0		2h45m
.97	.97	.97
PP02 Mode Int.		
Change		Save

โหมด "Ext." จะเปิดใช้งาน  
การติดตาม PPO2 ภายนอกจาก  
เซนเซอร์ออกซิเจน ในโหมดนี้  
PPO2 เฉลี่ยจากเซนเซอร์ที่มีจะใช้  
สำหรับการคำนวณการลดความกด  
อากาศและการติดตาม CNS

DEPTH	TIME	SURFACE
0		2h45m
	1.2	
PP02 Mode Ext.		
Change		Save

จะต้องมีการปรับเทียบที่ถูกต้อง  
มาก่อนเพื่อใช้การติดตามเซนเซอร์  
ภายนอก ดูส่วน การปรับเทียบ  
ที่หน้า 56 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

"BO CCR" เป็นโหมดพิเศษที่ใช้เมื่อ  
ดำน้ำด้วย Rebreather หลายอัน  
ดูส่วน โหมด Bailout Rebreather  
ที่หน้า 39 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

DEPTH	TIME	SURFACE
0		2h45m
.97	.97	.97
PP02 Mode BO CCR		
Change		Save

## การโหวต

อัลกอริทึมการโหวตจะใช้เพื่อตัดสิน  
ใจว่าเซนเซอร์ไหนจากสามเซนเซอร์  
นั้นน่าจะถูกต้อง หากเซนเซอร์หนึ่ง  
ตรงกับหนึ่งในสองเซนเซอร์ที่เหลือ  
ประมาณ ±20% เซนเซอร์นั้นจะ  
โหวตผ่าน PPO2 เฉลี่ยของระบบคือ  
ค่าเฉลี่ยของทุกเซนเซอร์ที่โหวตผ่าน

DEPTH	TIME	SURFACE
0		2h45m
.96	.97	.97
02/HE NDL TTS		
CC	21/00	0 0

ยกตัวอย่างเช่น ในที่นี้ เซนเซอร์ 3  
โหวตล้มเหลว PPO2 จะแสดงเป็น  
สีเหลืองเพื่อแสดงว่าโหวตล้มเหลว  
PPO2 เฉลี่ยของระบบคือ PPO2 เฉลี่ย  
ของเซนเซอร์ 1 และ 2

DEPTH	TIME	SURFACE
0		2h45m
.96	.97	1.26
Di1P02 CNS AvgP02		
.21		0 .97

หากทุกเซนเซอร์โหวตล้มเหลว  
การแสดงผลจะสลับระหว่าง VOTING  
FAILED (การโหวตล้มเหลว) กับค่า  
PPO2 ที่วัดได้ (ซึ่งจะเป็นสีเหลือง  
เพื่อระบุว่าการโหวตล้มเหลว) เมื่อ  
การโหวตล้มเหลว ค่า PPO2 ต่ำสุดจะ  
ถูกใช้ในการคำนวณการลดความกด  
อากาศ (นั่นคือ ค่าที่ระมัดระวังสูงสุด)

DEPTH	TIME	SURFACE
0		2h45m
.96	.97	1.26
Di1P02 CNS AvgP02		
.21		0 .97



## Vibration on/off (การเปิด/ปิดระบบสั่น)

จะแสดงสถานะปัจจุบันของฟังก์ชัน  
การสั่น กดปุ่มขวา (Edit) เพื่อเปิด  
หรือปิดฟังก์ชันการสั่น

Vibration On  
Next Edit

## Test Vibration (ทดสอบระบบสั่น)

กดปุ่มขวา (Ok) เพื่อทดสอบระบบสั่น  
ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ  
ทำงานอย่างถูกต้อง

Test Vibration Next Ok



ทดสอบสัญญาณเตือนแบบสั่นเป็นประจำด้วยเครื่องมือ  
Test Vibration เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานอย่าง  
ถูกต้องและคุณได้ยิน/สัมผัสได้ถึงการสั่น  
เหล่านั้นผ่านชุดดำน้ำของคุณ



## 9.4. Dive Log (บันทึกการดำน้ำ)

ใช้เมนู Dive Log (บันทึกการดำน้ำ)  
เพื่อ Petrel 3 สามารถเก็บบันทึกอย่าง  
ละเอียดสูงสุด 1000 ชั่วโมงที่อัตรา  
การสุ่มตัวอย่างตั้งต้น 10 วินาที


Dive Log

สามารถใช้เมนู Dive Log เมื่ออยู่ที่ผิวน้ำเท่านั้น



## Display Log (แสดงบันทึก)

ใช้เมนูนี้เพื่อแสดงรายการการดำน้ำที่บันทึกไว้และดูรายละเอียด  
เลือกการดำน้ำที่จะดูได้จากรายการบันทึกการดำน้ำ



โปรไฟล์ของการดำน้ำจะแสดงเป็นสีฟ้า ส่วนการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศจะแสดงเป็นสีแดง ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงโดยการเลื่อนผ่านหน้าจอบันทึกการดำน้ำต่าง ๆ:

- ความลึกสูงสุดและความลึกโดยเฉลี่ย
- หมายเลขการดำน้ำ
- วันที่ (วว-ดดด-ปปปป)
- เริ่ม - เวลาที่เริ่มต้นการดำน้ำ
- สิ้นสุด - เวลาที่สิ้นสุดการดำน้ำ
- ระยะเวลาการดำน้ำเป็นนาที
- อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย
- โหมดดำน้ำ (Air, Nitrox เป็นต้น)
- เวลาพักที่ผิวน้ำก่อนการดำน้ำ
- แรงดันที่ผิวน้ำที่บันทึกไว้เมื่อเริ่มการดำน้ำ
- การตั้งค่า Gradient Factor ที่ใช้
- CNS เริ่มต้นและสิ้นสุด
- แรงดันที่เริ่มและสิ้นสุดสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ AI สูงสุด 4 เครื่อง
- อัตราการใช้อากาศที่ผิวน้ำเฉลี่ย

## Edit Log (แก้ไขบันทึก)

การเลื่อนผ่านหน้าจอทั้งหมดของบันทึกเดียวจะทำให้หน้า Edit Log (แก้ไขบันทึก) ปรากฏ ซึ่งสามารถเปลี่ยนหมายเลขการดำน้ำ วันที่ และเวลาได้ หรือสามารถลบบันทึกการดำน้ำได้

## ประวัติ O2 Cal.

ACG FC DCM

เมนูนี้จะเก็บประวัติการปรับเทียบ เซลล์ O2 เพื่อทำให้ง่ายขึ้นในการติดตามสุขภาพเซลล์



แต่ละบรรทัดในประวัติหลักจะแทนการปรับเทียบ O2 แต่ละครั้ง ในคอลัมน์แรก "P" แสดงว่าการปรับเทียบผ่าน และ "F" แสดงว่าการปรับเทียบล้มเหลว

O2 Cal. History				
mV @ 1 ATA				
▶ P	41	41	39	07-JUN-22
P	42	41	41	09-JUN-22
F	40	41	8	12-JUN-22

ค่า mV ที่บันทึกไว้สำหรับแต่ละเซลล์ที่แสดงที่นี่ได้รับการปรับให้เป็นระดับนำทะเลเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบค่าได้หากการปรับเทียบเกิดขึ้นที่ระดับความสูงที่ต่างกัน

Exit View

การดูบันทึกการปรับเทียบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเทียบครั้งนั้น

Cal # 2 07-Jun-22

Success

F02 0.98

ata X 1.00 (SeaLvl)

PPO2 = 0.98

mV = 42, 41, 41

Back

สามารถลบข้อมูลการปรับเทียบได้ในหน้าจอสุดท้ายเพื่อให้ประวัติการปรับเทียบดูสะอาดตาอยู่เสมอ

สามารถกู้คืนบันทึกการปรับเทียบที่ถูกลบได้ด้วยฟังก์ชันโหมดการกู้คืน



### Next Log (บันทึกถัดไป)

หมายเลขบันทึกการดำเนินงานสามารถแก้ไขได้ ข้อมูลนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการให้หมายเลขบันทึกของนาฬิกาตัวถัดตรงกับจำนวนครั้งที่ดำเนินงานมาตลอดทั้งชีวิตของคุณ

Next Log = 0004  
Next Exit

หมายเลขนี้จะถูกนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานครั้งถัดไป

### Restore Mode (โหมดคืนค่า)

โหมดคืนค่าสามารถสลับเปิดและปิดได้ เมื่อสลับเป็นเปิด ระบบจะแสดงบันทึกและการเปรียบเทียบที่ลบไปแล้ว โดยจะเป็นสีเทาในเมนูย่อย "Display Log" (แสดงบันทึก) และ "O2 Cal. History" (ประวัติการปรับเทียบออกซิเจน) บันทึกเหล่านี้สามารถกู้คืนได้เมื่ออยู่ในโหมดการกู้คืน

Restore Mode On  
Next Edit

เมื่อเปิดใช้งาน Restore Mode (โหมดคืนค่า) ตัวเลือก Delete All Logs (ลบบันทึกทั้งหมด) ก็จะเปลี่ยนเป็น Restore All Logs (คืนค่าบันทึกทั้งหมด)

### Delete All Logs (ลบบันทึกทั้งหมด)

ตัวเลือกนี้จะเป็นการลบบันทึกทั้งหมด

สามารถคืนค่าบันทึกที่ถูกลบได้ โดยการเปิด Restore Mode (โหมดคืนค่า)

Delete All Logs  
Next Delete

### Start Bluetooth (เปิดบลูทูธ)

บลูทูธใช้สำหรับการอัปโหลดเฟิร์มแวร์และการดาวน์โหลดบันทึกการดำเนินงาน ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธในนาฬิกาตัวของคุณ

Start Bluetooth

### Reset Stack Time (รีเซ็ตเวลาสารฟลัก)

หน้าจอเมนูนี้จะแสดงต่อเมื่อมีการเปิดใช้งาน Stack Timer (นาฬิกานับถอยหลังการฟลัก) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Config 4 (การกำหนดค่าขั้นสูง 1) ในหน้า 82

## 10. ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าระบบ

ส่วน System Setup (การตั้งค่าระบบ) ประกอบด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าต่าง ๆ ที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบที่สะดวกสำหรับการอัปเดตการกำหนดค่าก่อนการดำเนินงาน

System Setup

เมนูย่อย หน้า และตัวเลือกการปรับแต่งต่าง ๆ จะแตกต่างกันค่อนข้างมากในโหมดดำเนินงานแต่ละโหมด คู่มือนี้จะครอบคลุมเฉพาะโหมดดำเนินงานเชิงเทคนิคเท่านั้น โปรดดูคู่มือสันทนากการของ Petrel 3 สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของเมนูต่าง ๆ ในโหมดสันทนากการ

คุณไม่สามารถเข้าถึงส่วนของการตั้งค่าระบบในขณะที่ดำเนินงาน



## 10.1. Mode Setup (การตั้งค่าโหมด)


เมนูย่อยแรกของการตั้งค่าระบบคือการตั้งค่าโหมด

การแสดงผลของหน้านี้จะเปลี่ยนแปลงตามโหมดที่เลือก

### Mode (โหมด)

โหมดดำน้ำที่มี:

- Air
- Nitrox
- 3 GasNx (ค่าตั้งต้น)
- OC Tec
- CC/BO
- SC/BO
- PPO2
- Gauge  
(เช่น โหมดจับเวลาได้น้ำ)



คู่มือนี้จะครอบคลุมโหมดดำน้ำเชิงเทคนิค สำหรับโหมดอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการดำน้ำสนทนากการของ Petrel 3

เมื่อเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากโหมด Gauge ระบบจะล้างข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ เนื่องจาก Petrel 3 ไม่ทราบว่าค่าแก๊สที่ใช้ก๊าซใดหายใจอยู่ในโหมดนี้ จึงไม่สามารถติดตามข้อมูลการไหลลดก๊าซเนื้อเยื่อได้ วางแผนการดำน้ำซ้ำตามข้อมูลที่ได้รับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเลือกใช้โหมดใด โปรดดู ความแตกต่างของโหมดดำน้ำแต่ละโหมด ที่หน้า 8

## Salinity (ระดับความเค็ม)

ประเภทของน้ำ (ระดับความเค็ม) ส่งผลต่อการแปลงผลแรงดันที่วัดได้เป็นความลึก

การตั้งค่ามีดังนี้

- Fresh (น้ำจืด)
- EN13319 (ค่าตั้งต้น)
- Salt (น้ำเค็ม)

ความหนาแน่นของน้ำจืดและน้ำเค็มจะแตกต่างกันประมาณ 3% เนื่องจากน้ำเค็มมีความหนาแน่นสูงกว่า น้ำเค็มจึงจะแสดงระดับความลึกที่ตื้นกว่าเมื่อเทียบกับการตั้งค่าของน้ำจืดในแรงดันที่เท่ากัน

ค่า EN13319 อยู่ระหว่าง Fresh (น้ำจืด) กับ Salt (น้ำเค็ม) ซึ่งเป็นมาตรฐาน CE ของยุโรปสำหรับนาฬิกาดำน้ำและเป็นค่าตั้งต้นของ Petrel 3

โปรดทราบว่าค่านี้จะส่งผลต่อความลึกที่แสดงในนาฬิกาดำน้ำ แต่ไม่ส่งผลต่อการคำนวณการลดความกดอากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับความดันสัมบูรณ์

### โหมด PPO2 **CC เท่านั้น**

โหมด PPO2 จะปรากฏในโหมด CC/BO เท่านั้น

ในรุ่น Petrel 3 SA ค่านี้จะแสดงเป็น "Int." (PPO2 คงที่ภายใน) เสมอ ในรุ่นอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนค่านี้เป็น "ext." หรือ "BO CCR" ได้เมื่อมีการใช้เซลล์ O2 ภายนอก ดูส่วนโหมด PPO2 ที่หน้า 67 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### Setpoint ต่ำและสูง **CC เท่านั้น**

PPO2 Setpoint ทั้ง Low (ต่ำ) และ High (สูง) จะสามารถแก้ไขได้ในโหมด CC/BO เท่านั้นเมื่อเปิดใช้งาน "int." หรือโหมด PPO2 "BO CCR"

สามารถตั้งค่าแต่ละ Setpoint ได้ตั้งแต่ 0.4 ถึง 1.5

สามารถแก้ไข Setpoint ได้ขณะดำน้ำในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ดูรายละเอียดที่หน้า 71




## 10.2. Deco Setup (การตั้งค่าการพักน้ำ)

### Deco Model (โมเดลการพักน้ำ)

ค่าตั้งต้นคือข้อมูลนี้จะแสดง "Buhlmann ZHL16C GF" เพื่อระบุว่ามีการใช้โมเดล Buhlmann ZHL-16C กับ Gradient Factor

มีอัลกอริทึมการลดความกดอากาศ VPM-B และ DCIEM ที่สามารถเลือกชื่อเพื่อปลดล็อกได้ หากมีการใช้งานรายการโมเดลการลดความกดอากาศจะทำให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างอัลกอริทึมที่มีได้



### Conservatism

ในโหมดการดำน้ำเชิงเทคนิค จะสามารถเลือกปรับ Conservatism ได้ในโมเดล GF หรือ VPM

สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดสำหรับอัลกอริทึม GF โปรดดูบทความที่ยอดเยียมของ Erik Baker ได้ที่ Clearing Up The Confusion About "Deep Stops" (คลายความสับสนเกี่ยวกับ "Deep Stops") และ Understanding M-values (การทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ M-Value) บทความเหล่านี้มีอยู่บนเว็บไซต์

VPM-B มีการตั้งค่า Conservatism ตั้งแต่ 0 ถึง +5 โดยยิ่งตัวเลขสูงเท่าไร ระดับ Conservatism จะยิ่งสูงเท่านั้น

นอกจากนี้ โปรดดูการลดความกดอากาศและ Gradient Factor ที่ [หน้า 29](#)

### Last Stop (จุดพักสุดท้าย)

โดยคุณสามารถเลือกที่จะพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศครั้งสุดท้ายที่ระดับความลึกใด

ตัวเลือกคือ 3 ม./10 ฟุต หรือ 6 ม./20 ฟุต

## NDL Display (การแสดงผล NDL)

มีการอธิบายตัวเลือกเหล่านี้แล้วในส่วน Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) ดู การแสดงผลแทนที่ NDL ที่หน้า 66 สำหรับรายละเอียด

### การตั้งค่าการแสดงผล NDL ขนาดเล็ก

Petrel 3 มีฟังก์ชันการแสดงผล NDL ขนาดเล็กที่สามารถกำหนดค่าได้จากเมนู Deco Setup (การตั้งค่าการพักน้ำ) เท่านั้น ตัวเลือกนี้ จะสามารถแสดงข้อมูลที่ปรับแต่งเอง 2 รายการนอกเหนือจาก TTS โดยการกำหนดค่าใหม่สำหรับตำแหน่งของ NDL ปกติและ TTS

เมื่อเลือกใช้ตัวเลือกขนาดเล็กสำหรับการแสดงผล NDL เมนูการกำหนดค่าจะปรากฏ เมนูนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลในส่วนกลางและส่วนล่าง แถวแรกของการแสดงผลขนาดเล็กนี้จะคงที่เป็น TTS

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการแสดงผล NDL ขนาดเล็ก ค่า NDL จะแสดงแทนที่ข้อมูลการลดความกดอากาศในแถบบนเมื่อไม่จำเป็นต้องลดความกดอากาศ

### Clear Cntr (ตัวนับการล้างข้อมูล)

ด้วยตัวเลือกนี้ คุณสามารถเปิดปิดตัวนับการล้างข้อมูลการลดความกดอากาศได้

เมื่อเปิด ตัวนับจะนับขึ้นจากศูนย์ในส่วนการลดความกดอากาศ โดยจะเริ่มเมื่อทำการลดความกดอากาศที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว

[อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพักเพื่อลดความกดอากาศ ที่หน้า 28](#)



## 10.3. AI Setup (การตั้งค่า AI)

การตั้งค่า AI ทั้งหมดต้องได้รับการกำหนดค่าที่ผิวน้ำก่อนการดำน้ำ เพราะจะไม่สามารถเข้าถึงเมนู System Setup (การตั้งค่าระบบ) ขณะดำน้ำ

```
AI Setup
▶ AI Mode      On
  Units        Bar
  Tx Setup     T1 T2
  GTR Mode     SM:T1+T2
  SM Switch    21Bar
Next           Edit
```

### AI Mode (โหมด AI)

โหมด AI จะใช้เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานและปิดใช้งาน AI ได้ง่ายๆ

#### การตั้งค่าโหมด AI คำอธิบาย

Off (ปิด)	ระบบย่อยของ AI จะปิดการทำงานโดยสมบูรณ์ และจะไม่ใช้พลังงาน
On (เปิด)	AI เปิดใช้งานอยู่ เมื่อเปิดใช้งาน AI จะเพิ่มอัตราการใช้พลังงานขึ้นประมาณ 10%

### Units (หน่วยอุณหภูมิ)

ตัวเลือกจะเป็น bar หรือ psi

### TX Setup (การตั้งค่า TX)

เมนูการตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ (TX Setup) จะใช้เพื่อตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ เครื่องส่งสัญญาณที่ใช้จะแสดงข้าง TX Setup (การตั้งค่า TX) ในเมนูระดับบนสุดของ AI

สามารถกำหนดค่าเครื่องส่งสัญญาณได้สูงสุด 4 เครื่องในเมนูนี้ โดยให้เลือกเครื่องส่งสัญญาณที่จะปรับค่าคุณสมบัติ

### Transmitter On/Off (เครื่องส่งสัญญาณ เปิด/ปิด)

ปิดเครื่องส่งสัญญาณที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

```
Transmitters
#      On      Serial
▶ T1   On      285817
  T2   On      005752
  T3   Off     000000
  T4   Off     000000
Next   Setup   Edit
```

```
Transmitters
#      On      Serial
▶ T1   On      285817
  T2   On      005752
  T3   Off     000000
  T4   Off     000000
Change Next
```

### ตั้งค่าโหมด AI เป็น OFF (ปิด) เมื่อไม่ได้ใช้ AI

การเปิดใช้งาน AI ทั้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้จะส่งผลเสียต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อเปิดนาฬิกาดำน้ำ เมื่อเครื่องส่งสัญญาณที่ถูกจับคู่ไม่สื่อสาร Petrel 3 จะเข้าสู่สถานะสแกนพลังงานที่สูงกว่า ซึ่งจะ ทำให้มีการใช้พลังงานสูงกว่าตอนที่ปิด AI ประมาณ 25% เมื่อตั้งค่าการสื่อสารแล้ว พลังงานจะตกเหลือประมาณ 10% สูงกว่าตอนที่ปิด AI

โปรดทราบว่า AI จะไม่ทำงานเมื่อนาฬิกาดำน้ำปิดอยู่ จึงไม่จำเป็นต้องปิด AI เมื่อนาฬิกาดำน้ำปิดอยู่

### การตั้งค่าถัง

ไปที่เมนูการตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณ และเลือกหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องส่งสัญญาณเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าถังสำหรับเครื่องส่งสัญญาณนั้น

การตั้งค่าหมายเลขประจำเครื่องเครื่องส่งสัญญาณทุกเครื่องมีหมายเลขประจำเครื่อง 6 หลัก หมายเลขนี้จะสลักไว้ที่ด้านข้างของตัวเครื่องส่งสัญญาณ


ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อจับคู่เครื่องส่งสัญญาณกับ T1 ผู้ใช้จะต้องป้อนหมายเลขนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับการตั้งค่าทั้งหมด จะมีการจัดเก็บข้อมูลนี้ในหน่วยความจำถาวร การตั้งค่าของเครื่องส่งสัญญาณจะบันทึกไว้ในโหมดดำน้ำทุกโหมด

```
Tank Setup
▶ T1 Serial#  285817
  Rated      207Bar
  Reserve    048Bar
  Rename     T1
  Unpair
Next         Edit
```





**แรงดันที่วัดได้**  
ใส่แรงดันที่วัดได้ของถังที่ติดตั้ง  
เครื่องส่งสัญญาณ



ค่าที่ถูกต้องจะเริ่มต้นตั้งแต่ 69 ถึง 300 bar (1000 ถึง 4350 psi)

ประโยชน์เดียวของการตั้งค่านี้คือการเห็นสัดส่วนในระยะเต็มของกราฟแถบแรงดันก๊าซที่ปรากฏเหนือหมายเลขแรงดันถัง

**Reserve Pressure (แรงดันสำรอง)**

ป้อนค่าแรงดันสำรอง

ค่าที่ถูกต้องจะเริ่มต้นตั้งแต่ 28 ถึง 137 bar (400 ถึง 2,000 psi)

การตั้งค่าแรงดันสำรองจะใช้สำหรับ:

1. ค่าเตือนแรงดันต่ำ
2. การคำนวณเวลาก๊าซที่เหลืออยู่ (GTR)

ระบบจะส่งค่าเตือน **"Reserve Pressure"** (แรงดันสำรอง) เมื่อแรงดันถึงเหลือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

ระบบจะส่งค่าเตือน **"Critical Pressure"** (แรงดันวิกฤต) เมื่อแรงดันถึงเหลือน้อยกว่า 21 bar (300 psi) หรือครึ่งหนึ่งของแรงดันสำรอง

ยกตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าแรงดันสำรองไว้ที่ 48 bar ระบบจะส่งค่าเตือนวิกฤตที่ 24 bar (48/2) หากตั้งค่าแรงดันสำรองไว้ที่ 27 bar ระบบจะส่งค่าเตือนวิกฤตที่ 21 bar

**Rename (เปลี่ยนชื่อ)**

คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องส่งสัญญาณที่จะปรากฏในเมนูและหน้าจอต่าง ๆ ในนาฬิกาได้น้ำได้ โดยสามารถเลือกใช้อักขระสองตัวต่อถึง ตัวเลือกประกอบด้วย:

อักขระแรก: T, S, B, O หรือ D

อักขระที่สอง: 1, 2, 3 หรือ 4

**Unpair (ยกเลิกการจับคู่)**

ตัวเลือกการยกเลิกการจับคู่เป็นเพียงทางลัดในการรีเซ็ตหมายเลขประจำเครื่องกลับไป 000000

เมื่อไม่ได้ใช้ T1 หรือ T2 ให้ยกเลิกการรับสัญญาณโดยสิ้นเชิงโดยการตั้งค่า AI Mode (โหมด AI) เป็น Off (ปิด) เพื่อลดการใช้พลังงานให้มากที่สุด

**GTR Mode (โหมด GTR)**



Gas Time Remaining (GTR หรือเวลาก๊าซที่เหลืออยู่) คือระยะเวลาเป็นนาทีที่คุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันและอัตรา SAC ปัจจุบันจนกว่าการดำขึ้นตรงสู่น้ำที่อัตราความเร็ว 10 ม./นาที (33 ฟุต/นาที) จะเป็นการดำขึ้นด้วยแรงดันก๊าซสำรองที่เหลืออยู่ อัตรา SAC คืออัตราเฉลี่ยจากช่วงสองนาทีล่าสุดในการดำขึ้นสำหรับการคำนวณ GTR

GTR และ SAC จะอิงเพียงถึงเดียว หรือสองถึงในการกำหนดค่าแบบติดตั้งต่างข้าง โปรดทราบว่าสำหรับการติดตั้งด้านข้าง ถึงจะต้องมีขนาดเท่ากัน SAC จึงจะแสดงค่าที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ การตั้งค่า GTR/SAC ยังใช้เพื่อระบบโหมดการติดตั้งด้านข้าง การเลือก SM (การติดตั้งด้านข้าง) ในส่วนนี้จะเป็นการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเปลี่ยนถึง

**การตั้งค่าโหมด คำอธิบาย GTR**

Off (ปิด)	GTR ปิดใช้งานอยู่ และ SAC ก็ปิดใช้งานอยู่เช่นกัน
T1, T2, T3 หรือ T4	เครื่องส่งสัญญาณที่เลือกจะใช้ในการคำนวณ GTR และ SAC
SM:T1+T2 (หรือใกล้เคียง)	SAC รวมสำหรับเครื่องส่งสัญญาณที่เลือกไว้ จะได้รับการคำนวณและใช้สำหรับ GTR การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถึงติดตั้งด้านข้างจะเปิดใช้งาน






## 10.4. Center Row (แถวกลาง)

ตั้งค่าและดูตัวอย่างแถวกลางในเมนูนี้

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตำแหน่งทั้งสามของแถวกลางได้ในโหมด OC Tec



เมื่อใช้ Setpoint ภายใน โหมด CC/BO จะสามารถปรับแต่งได้เฉพาะตำแหน่งซ้ายและขวาเท่านั้น เพราะตำแหน่งกลางจะสำรองไว้สำหรับ PPO2 Setpoint



เมื่อใช้การติดตามภายนอกด้วยสามเซลล์ จะไม่สามารถกำหนดค่าตำแหน่งแถวกลางใด ๆ เมื่อทำงานในโหมดเซนเซอร์เดี่ยวหรือสองเซนเซอร์ จะสามารถกำหนดค่าได้หนึ่งและสองตำแหน่งตามลำดับ

สำหรับรายการตัวเลือกการกำหนดค่าทั้งหมด โปรดดูส่วน ตัวเลือกการกำหนดค่าหน้าจอลึก ที่หน้า 13

### การตั้งค่าหน้าจอลึก




Petrel 3 มีฟังก์ชันหน้าจอลึกขนาดเล็กที่สามารถแสดงข้อมูล 3 รายการในช่องที่กำหนดเองทั้งซ้ายและขวา โดยแลกกับขนาดแบบอักษรที่เล็กลง

การเลือกหนึ่งในสองรายการจากหน้าจอลึกขนาดเล็กในเมนูการตั้งค่าแถวกลางจะพาคุณไปยังเมนูการตั้งค่าหน้าจอลึกสำหรับหน้าจอลึกดังกล่าว

โปรดทราบว่าไม่ใช่หน้าจอลึกทั้งหมดที่จะแสดงหน่วย อันเนื่องมาจากพื้นที่ที่จำกัด

## 10.5. ก๊าซ OC (ก๊าซ BO)

ในเมนูนี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการก๊าซ Open Circuit ตัวเลือกในส่วนนี้จะเหมือนกับตัวเลือกในส่วนย่อย "Define Gas (ระบุก๊าซ) ของส่วน "Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ)" ในหน้า 61 หน้าเมนูนี้จะแสดงก๊าซทั้งห้าพร้อมกันเพื่อให้ดูง่าย




แต่ละก๊าซสามารถเปิดหรือปิดได้ และสามารถตั้งความเข้มข้นของออกซิเจนและฮีเลียมได้ตามต้องการ โดยระบบจะสันนิษฐานว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือไนโตรเจน

ก๊าซที่ไข้อยู่จะแสดงโดยมีตัวอักษร "A" นำหน้า ก๊าซทั้งหมดที่เปิดอยู่จะเป็นสีม่วงแดง (สีม่วง)

ในโหมด CC/BO เมนูนี้มีชื่อว่า "BO Gases (ก๊าซ BO)" โปรดทราบว่าโหมด OC Tec และ Bailout จะใช้รายการก๊าซร่วมกัน

## 10.6. CC Gases (ก๊าซ CC) CC เท่านั้น

ในเมนูนี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการก๊าซทำเจ็จางสำหรับ Closed Circuit ตัวเลือกในส่วนนี้จะเหมือนกับตัวเลือกในเมนูการตั้งค่ารายการก๊าซ OC





## 10.7. การตั้งค่า O2 ACG FC DCM

หน้าเมนูนี้จะมีในโหมด Closed-Circuit (CC) หรือ Semi-Closed (SC) เท่านั้นเมื่อเปิดใช้งานการติดตาม PPO2 ภายนอก

### Cal. FO2

การตั้งค่านี้จะเปิดโอกาสให้คุณตั้งค่าสัดส่วนของออกซิเจน (FO2) ของก๊าซปรับเทียบ

ในโหมด CC จะสามารถตั้งค่าก๊าซปรับเทียบ FO2 ตั้งแต่ 0.70 ถึง 1.00 ค่าตั้งต้น 0.98 นั้นสำหรับออกซิเจนบริสุทธิ์ แต่จะสันนิษฐานว่ามีละอองน้ำประมาณ 2% จากการหายใจของนักดำน้ำในระบบระหว่างกระบวนการล้าง

ในโหมด SC จะสามารถตั้งค่าก๊าซปรับเทียบ FO2 ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 นั้นเป็นเพราะนักดำน้ำ Semi-Closed จะไม่ได้มีออกซิเจนใช้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: เมื่ออยู่ในโหมด SC ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้การติดตาม PPO2 ภายใน



### Sensor Disp (การแสดงผลเซนเซอร์)

จะตั้งค่าโหมดการแสดงผลเซนเซอร์ที่แกว่งกลางของหน้าจอหลัก

ในโหมด CC การตั้งค่าที่มีคือ:


Large (ใหญ่): ข้อความ PPO2 มีแบบอักษรที่ใหญ่ปกติ  
Giant (ใหญ่มาก): ข้อความ PPO2 มีแบบอักษรที่ใหญ่ขึ้น

ในโหมด SC การตั้งค่าที่มีคือ:

PPO2: จะมีการแสดงข้อมูล PPO2

FiO2: จะมีการแสดงสัดส่วนของ O2 ที่หายใจเข้า (FiO2)

ทั้งคู่: PPO2 จะแสดงเป็นแบบอักษรขนาดใหญ่ ส่วน FiO2 ที่อยู่ด้านล่างจะแสดงเป็นแบบอักษรขนาดเล็ก






## 10.8. Auto Setpoint Switch CC เท่านั้น (การเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ)

หน้าเมนูนี้จะมีเฉพาะในโหมด CC เมื่อใช้ Setpoint ภายในสำหรับการติดตามการลดความกดอากาศ

หน้านี้จะตั้งค่าการเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดค่า นาฬิกาต่อน้ำให้ปรับ Setpoint โดยอัตโนมัติได้ โดยสามารถเลือกให้ปรับขึ้นเท่านั้น ปรับลงเท่านั้น ทั้งปรับขึ้นและปรับลง หรือไม่ปรับโดยอัตโนมัติ



อันดับแรก คุณต้องตั้งว่า "Up (การปรับขึ้น)" จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือต้องปรับด้วยตัวเอง หากตั้งค่า "Up (การปรับขึ้น)" เป็น "Auto (อัตโนมัติ)" คุณสามารถตั้งค่าความลึกที่การปรับอัตโนมัติจะทำงาน

ตัวเลือกเมนูจะเหมือนกันกับการปรับ Setpoint ลง

เมื่อตั้งค่าการปรับให้เป็น "Auto" (อัตโนมัติ) แล้ว คุณสามารถปรับค่าใหม่ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อในระหว่างการดำน้ำ

การปรับค่าอัตโนมัติจะทำงานต่อเมื่อผ่านความลึกที่ระบุไว้ ยกตัวอย่างเช่น ความลึกที่ปรับขึ้นอัตโนมัติตั้งไว้ที่ 15 ม. คุณจะเริ่มดำน้ำที่ Setpoint ต่ำ จากนั้นเมื่อคุณดำลงเกินระดับ 15 ม. Setpoint จะปรับขึ้นอัตโนมัติ ถ้าที่ประมาณ 24 ม. คุณเปลี่ยนกลับไป Setpoint ต่ำ Setpoint จะคงที่ที่ระดับต่ำ หากคุณดำขึ้นตื้นกว่า 15 ม. จากนั้นดำลงอีกที่ความลึกกว่า 15 ม. อีกครั้ง การเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นอีก

Petrel 3 จะบังคับให้มีระยะห่าง 6 ม. (20 ฟุต) ระหว่างการปรับความลึกขึ้นและลงเพื่อป้องกันการเปลี่ยนของ Setpoint เมื่อมีระดับความลึกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ค่า 0.7 และ 1.3 จะแสดงเป็นตัวช่วยเท่านั้น สามารถปรับค่าอื่น ๆ สำหรับ Setpoint ต่ำและสูงได้ในเมนู Dive Setup (การตั้งค่าการดำน้ำ) หรือ Mode Setup (การตั้งค่าโหมด)

### ตัวอย่างการเปลี่ยน Setpoint โดยอัตโนมัติ:

การตั้งค่าที่แสดงด้านขวาจะทำให้นาฬิกาต่อน้ำมีพฤติกรรมต่อไปนี้

มีการเปิดใช้งานการเปลี่ยน Setpoint ต่ำไปสูงโดยอัตโนมัติที่ความลึก 21 เมตร

```

Up: 0.7>1.3 Auto
Up Depth 021m
    
```

การดำน้ำเริ่มที่ Setpoint 0.7 เมื่อคุณดำลงเกิน 21 ม. Setpoint จะปรับ "ขึ้น" เป็น 1.3

เมื่ออยู่ครบเวลาใต้น้ำแล้ว จากนั้นเริ่มดำขึ้น

มีการเปิดใช้งานการเปลี่ยน Setpoint สูงไปต่ำโดยอัตโนมัติที่ความลึก 12 เมตร

```

Down: 1.3>0.7 Auto
Down Depth 012m
    
```

เมื่อคุณดำขึ้นสูงกว่า 12 ม. Setpoint จะปรับ "ลง" เป็น 0.7

## 10.9. Alerts Setup (การตั้งค่าสัญญาณเตือน)

หน้านี้ใช้สำหรับตั้งค่าสัญญาณเตือนการดำน้ำแบบปรับแต่งเองสำหรับ Maximum Depth (ความลึกสูงสุด), Time (เวลา) และ Low NDL (NDL ต่ำ) โดยระบบจะกระตุ้นให้มีการแจ้งเตือนเมื่อค่าเหล่านี้เกินขีดจำกัดที่กำหนด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับเปิดปิดการทำงานของระบบสั้นได้จากหน้านี้



ดู [การแจ้งเตือน ที่หน้า 23](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงสัญญาณเตือน



## 10.10. Display Setup (การตั้งค่าการแสดงผล)

### ความลึกและอุณหภูมิ

ความลึก: ฟุตหรือเมตร  
อุณหภูมิ: °F หรือ °C

### Brightness (ความสว่าง)


ดูตัวเลือกความสว่างที่ [หน้า 66](#)

### ระดับความสูง

การตั้งค่าตั้งต้นของ Altitude (ระดับความสูง) ใน Petrel 3 จะมีค่าตั้งต้นเป็น Auto (อัตโนมัติ) ในโหมดนี้ นาฬิกาตำนานจะชดเชยค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อตำนานที่ระดับความสูงหนึ่งไม่มีเหตุผลที่จะต้องตั้งค่านาฬิกาตำนานที่ SeaLvl (ระดับน้ำทะเล) เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

### Flip Screen (กลับหัวหน้าจอ)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงเนื้อหาของหน้าจอแบบกลับหัว



**⚠ การระบุความดันที่ผิวหนัง**

ในการวัดความลึกและการคำนวณการลดความกดอากาศที่ถูกต้องจะต้องรู้ความดันบรรยากาศโดยรอบที่ผิวหนัง ไม่ว่าจะเปิดด้วยวิธีใด ความดันที่ผิวหนังจะกำหนดด้วยวิธีเดียวกัน ขณะอยู่ในสถานะปิด ระบบจะวัดและบันทึกความดันที่ผิวหนังทุก 15 วินาที จะมีการเก็บประวัติตัวอย่างค่าความดันของ 10 นาทีที่ผ่านมาทันทีหลังเปิด จะมีการพิจารณาประวัตินี้และความดันขั้นต่ำจะถูกใช้เป็นการวัดความดันที่ผิวหนัง ความดันที่ผิวหนังจะได้รับการจดจำ และจะไม่อัปเดตอีกจนกว่าจะเปิดอีกครั้ง


## 10.11. Compass (เข็มทิศ)

### Compass View (มุมมองเข็มทิศ)

การตั้งค่า Compass View (มุมมองเข็มทิศ) สามารถตั้งเป็นค่าดังต่อไปนี้:

**Off (ปิด):** เข็มทิศปิดใช้งานอยู่

**60°, 90° หรือ 120°:** ตั้งค่าระยะของหน้าปัดเข็มทิศที่มองเห็นได้ในหน้าจอหลัก หน้าจอจะมีพื้นที่สำหรับเส้นโค้งเพียง 60° ดังนั้นองศาที่หน้าจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่สุด การตั้งค่า 90° หรือ 120° จะทำให้มองเห็นระยะที่กว้างขึ้นในเวลาเดียวกัน ค่าตั้งต้นคือ 90°



### ทิศเหนือจริง (ค่าบายเบน)

ใส่ค่าบายเบนของตำแหน่งปัจจุบันเพื่อแก้ไขเข็มทิศให้ชี้ไปยังทิศเหนือตามจริง

สามารถตั้งค่านี้ได้ตั้งแต่ -99° ถึง +99°

หากต้องการจับคู่เข็มทิศที่ไม่ได้ชดเชยมุมบายเบนหรือการนำทางของคุณเองเฉพาะทิศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สามารถปล่อยการตั้งค่านีไว้ที่ 0°



## Calibrate (ปรับเทียบ)

คุณอาจต้องปรับเทียบเข็มทิศหากความแม่นยำเคลื่อนเมื่อเวลาผ่านไป หรือหากมีแม่เหล็กถาวรหรือวัตถุโลหะที่ไวต่อแรงดูดจากกระแสแม่เหล็ก (เช่น เหล็ก นิกเกิล) อยู่ใกล้กับ Petrel 3 มาก ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปรับเทียบ วัตถุดังกล่าวจะต้องยึดติดกับ Petrel 3 ในลักษณะที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ Petrel 3 ได้

### ปรับเทียบเข็มทิศทุกครั้งที่ย้ายแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แต่ละอันมีลายเซ็นแม่เหล็กเฉพาะตัว ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องจากเคสเหล็กที่ห่อหุ้ม ดังนั้นจึงแนะนำให้ปรับเทียบเข็มทิศเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

เปรียบเทียบ Petrel 3 กับเข็มทิศที่ทราบว่าจะใช้งานได้ดีหรือค่าอ้างอิงที่คงที่เพื่อตรวจสอบว่าต้องปรับเทียบหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่คงที่ อย่าลืมคำนึงถึงค่าเบี่ยงเบนระหว่างทิศเหนือบนเข็มทิศและทิศเหนือตามจริง (มุมข่ายเบน) โดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในกรณีนี้ การปรับที่จำเป็นคือการปรับทิศเหนือตามจริง (มุมข่ายเบน)

เมื่อปรับเทียบ ให้หมุน Petrel 3 ไปมาอย่างราบรื่นทั้ง 3 มิติโดยรอบให้มากที่สุดใช้เวลา 15 วินาที

### คำแนะนำการปรับเทียบเข็มทิศ

คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงการปรับเทียบที่ดี:

- อยู่ห่างจากวัตถุโลหะ (โดยเฉพาะเหล็กกล้าหรือเหล็ก) ตัวอย่างเช่น นาฬิกาข้อมือ โต๊ะทำงานเหล็ก ดาดฟ้าเรือ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ฯลฯ ทั้งหมดนี้อาจรบกวนสนามแม่เหล็กโลก
- หมุนให้รอบตำแหน่งทั้ง 3 มิติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พลิกกลับบนล่าง หมุนด้านข้าง ที่ชอบ ฯลฯ
- เทียบกับเข็มทิศอะนาล็อกเพื่อตรวจสอบการปรับเทียบ

## 10.12. System Setup (การตั้งค่าระบบ)

### Date (วันที่)

ผู้ใช้สามารถตั้งวันที่ปัจจุบัน

### นาฬิกา

ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาปัจจุบัน สามารถตั้งรูปแบบการแสดงผลเป็นเวลาเป็น AM, PM หรือแบบ 24 ชั่วโมง

### ปลดล็อก

ใช้ตามคำแนะนำของฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Shearwater เท่านั้น


### Log Rate (อัตราการบันทึก)

ตั้งค่าความถี่ในการเพิ่มข้อมูลตัวอย่างการดำน้ำลงในบันทึกของนาฬิกาดำน้ำ การมีข้อมูลตัวอย่างมากขึ้นจะให้บันทึกการดำน้ำที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาหน่วยความจำสำหรับบันทึกมากขึ้นเช่นกัน ค่าตั้งต้นคือ 10 วินาที ความละเอียดสูงสุดคือ 2 วินาที

### รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าตั้งต้น

ตัวเลือกสุดท้ายของ "System Setup" (การตั้งค่าระบบ) คือ "Reset to Defaults" (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าตั้งต้น) ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตตัวเลือกที่ผู้ใช้เปลี่ยนทั้งหมดกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และ/หรือ ล้างข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อในนาฬิกาดำน้ำ การดำเนินการ "Reset to Defaults" (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าตั้งต้น) นี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่ลบบันทึกการดำน้ำหรือรีเซ็ตหมายเลขบันทึกการดำน้ำ






## 10.13. Advanced Config (การกำหนดค่าขั้นสูง)

การกำหนดค่าขั้นสูงประกอบด้วยรายการที่ไม่ได้ใช้บ่อยและผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจไม่ต้องสนใจได้ ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดค่าที่ละเอียดมากขึ้น

ในหน้าจอแรก คุณสามารถเข้าสู่ส่วนของกำหนดค่าขั้นสูง หรือตั้งค่าส่วนการกำหนดค่าขั้นสูงให้เป็นค่าเริ่มต้น



### Reset Adv. Config (รีเซ็ตการกำหนดค่าขั้นสูง)

ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตค่าการกำหนดค่าขั้นสูงทั้งหมดกลับไปสู่การตั้งค่าเริ่มต้น

**หมายเหตุ:** การรีเซ็ตนี้จะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าอื่น ๆ ในนาฬิกาดำน้ำไม่ลบบันทึกการดำน้ำ และไม่รีเซ็ตหมายเลขบันทึกการดำน้ำ

### System Info (ข้อมูลระบบ)

ส่วนของ System Info (ข้อมูลระบบ) จะแสดงหมายเลขประจำเครื่อง รวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคอาจขอจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา

### ข้อมูลแบตเตอรี่

เนื้อหาส่วนนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่


### ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถดูหมายเลขรุ่นของนาฬิกาดำน้ำของตน รวมถึงข้อมูลระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม

## Advanced Config 1 (การกำหนดค่าขั้นสูง 1)

### Main Colour (สีหลัก)

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีหลักเพื่อเพิ่มความต่างของสี สีตั้งต้นคือสีเขียว แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้



### Title Colour (สีหัวข้อ)

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีหัวข้อเพื่อเพิ่มความต่างของสีหรือเพิ่มความดึงดูดตา สีตั้งต้นคือ Cyan (ฟ้าอ่อน) โดยสามารถเปลี่ยนเป็นสีเทา ขาว เขียว แดง ชมพู และน้ำเงิน

### End Dive Delay (ความล่าช้าของการสิ้นสุดการดำน้ำ)

ตั้งค่าเวลาเป็นวินาทีหลังจากขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อรอก่อนจะสิ้นสุดการดำน้ำปัจจุบัน

สามารถตั้งค่านี้นี้ตั้งแต่ 20 วินาทีถึง 600 วินาที (10 นาที) ค่าตั้งต้นคือ 60 วินาที

สามารถตั้งค่านี้นี้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นได้หากคุณต้องการรวมรอบเวลาการพักบนผิวน้ำสั้น ๆ หลายครั้งเข้าไว้ด้วยกันในการดำน้ำหนึ่งครั้ง หรืออาจเลือกใช้ระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อออกจากโหมดดำน้ำเร็วขึ้นเมื่อขึ้นสู่ผิวน้ำ

### ไอคอนแบตเตอรี่

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานของไอคอนแบตเตอรี่ได้ที่มีตัวเลือกคือ:

- **Surf+Warn (ที่ผิวน้ำและค่าเตือน):** ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงเสมอเมื่ออยู่ที่ผิวน้ำ ในขณะที่ดำน้ำ ไอคอนนี้จะแสดงต่อเมื่อมีค่าเตือนว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย
- **Always (เสมอ):** ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงเสมอ
- **Warn Only (ค่าเตือนเท่านั้น):** ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงก็ต่อเมื่อมีค่าเตือนว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย

### Gas Select (การเลือกก๊าซ)

มีการอธิบายฟิเจอร์นี้ใน ส่วน ตัวเลือกรูปแบบเมนู Select Gas (เลือกก๊าซ) ที่หน้า 60



## Advanced Config 2 (การกำหนดค่าขั้นสูง 1)

### PPO2 Limits (ขีดจำกัด PPO2)

ในส่วนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนขีดจำกัด PPO2 ได้



#### คำเตือน

อย่าเปลี่ยนค่าเหล่านี้จนเสี่ยงว่าคุณจะเข้าใจผลที่จะตามมาอย่างแจ่มแจ้ง

ทุกค่าเป็นหน่วยความดันบรรยากาศสัมบูรณ์ (absolute atmospheres [ATA]) (1 ATA = 1.013 bar)

### OC Low PPO2

PPO2 ของก๊าซทั้งหมดที่แสดงจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อน้อยกว่าค่านี้ (ค่าตั้งต้น 0.18)

### OC MOD PPO2


นี่คือ PPO2 สูงสุดที่อนุญาตเมื่ออยู่ในช่วงไต้หน้าของการดำน้ำ - Maximum Operating Depth (ความลึกสูงสุดในการใช้งาน) (ค่าตั้งต้น 1.4)

### OC Deco PPO2

การคาดคะเนการลดความกดอากาศทั้งหมด (ตารางการพักน้ำและ TTS) อยู่บนข้อสันนิษฐานว่าก๊าซที่ใช้สำหรับการลดความกดอากาศในความลึกที่ระบุจะเป็นก๊าซที่มี PPO2 สูงสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้ (ค่าตั้งต้น 1.61)

การแนะนำให้สลับก๊าซ (เมื่อก๊าซปัจจุบันแสดงเป็นสีเหลือง) จะกำหนดจากค่านี้ หากคุณเปลี่ยนค่านี้ โปรดมั่นใจว่าคุณเข้าใจผลของการเปลี่ยนนี้

ยกตัวอย่างเช่น หากลดเหลือ 1.50 จะไม่มีการสันนิษฐานว่าต้องสลับเป็นออกซิเจน (99/00) ที่ความลึก 6 ม./20 ฟุต



### CC Min PPO2

PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบเมื่อต่ำกว่าค่านี้ (ค่าตั้งต้น 0.40)

### CC Max PPO2

PPO2 จะแสดงเป็นสีแดงกะพริบเมื่อสูงกว่าค่านี้ (ค่าตั้งต้น 1.60)

หมายเหตุ: ทั้งในโหมด OC และ CC สัญญาณเตือน "Low PPO2" (PPO2 ต่ำ) หรือ "High PPO2" (PPO2 สูง) จะปรากฏเมื่อมีการละเมิดขีดจำกัดนานกว่า 30 วินาที

## Bottom Gases (ก๊าซที่ใ้ใต้หน้า) เทียบกับ Deco Gases (ก๊าซที่ใ้ลดความกดอากาศ)

ในโหมด OC Tec และ 3 GasNx ก๊าซที่ผสมออกซิเจนน้อยที่สุดจะถือว่าเป็นก๊าซที่ใ้ใต้หน้าและจะใ้ขีดจำกัด OC MOD PPO2 ก๊าซอื่น ๆ จะถือว่าเป็นก๊าซสำหรับลดความกดอากาศและจะเป็นไปตามขีดจำกัด Deco PPO2

นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่มีการปิดก๊าซทั้งหมดที่ไม่ใ้ใต้หน้าติดตัวไปเป็นเรื่องสำคัญ


ในโหมด Air Only และ Nitrox (ไม่มีอธิบายไว้ในคู่มือนี้) ก๊าซทั้งหมดถือว่าเป็นก๊าซที่ใ้ใต้หน้าและจะใ้ขีดจำกัด OC MOD PPO2 แม้แต่ในช่วงลดความกดอากาศ





### Advanced Config 3 (การกำหนดค่าขั้นสูง 3)

**Button Sensitivity**  
(ความไวของปุ่ม)  
เมนูนี้เปิดโอกาสให้ปรับความไวของปุ่ม การปรับลงอาจมีประโยชน์ หากคุณพบว่ามีการกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจบ่อยครั้ง



### Advanced Config 4 **CC เท่านั้น** (การกำหนดค่าขั้นสูง 1)

**Stack Timer (นาฬิกาจับถอยหลังสารฟอกที่เหลือนอยู่)**  
สามารถใช้ Stack Timer ในการติดตามเวลาที่ใช้ในการดำน้ำด้วยถังฟอก CO2



สามารถเปิดปิดได้ที่เมนู Advanced Config 4 (การกำหนดค่าขั้นสูง 4) สามารถตั้งเวลารวมตั้งแต่ 1 ชม. จนถึง 9 ชม. 59 นาที สามารถตั้ง Stack Timer ให้นับถอยหลังขณะดำน้ำหรือเมื่อเปิดนาฬิกาดำน้ำ ค่าเตือนจะแจ้งเตือนนักดำน้ำเมื่อ Stack Timer เหลือเวลา 1 ชม. และจะมีสัญญาณเตือนปรากฏเมื่อ Stack Timer เหลือเวลา 30 นาที

ตัวนับ Stack Timer ที่ใช้แล้วและเหลือนอยู่จะปรากฏเป็นหน้าจอข้อมูลเมื่อเปิดใช้งาน Stack Timer นอกจากนี้ สามารถรีเซ็ต Stack Timer ได้จากเมนูหลัก ไม่สามารถรีเซ็ต Stack Timer ขณะดำน้ำ



หมายเหตุ: ข้อมูล Stack Timer จะรีเซ็ตเมื่อมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์



## 11. การอัปเดตเฟิร์มแวร์และ การดาวน์โหลดบันทึก

เป็นเรื่องสำคัญที่เฟิร์มแวร์ในนาฬิกาดำน้ำของคุณได้รับการอัปเดต  
อยู่เสมอ นอกเหนือจากคุณสมบัติและการปรับปรุงใหม่ ๆ  
การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Petrel 3 สามารถทำได้สองวิธี:

- 1) ด้วย Shearwater Cloud Desktop
- 2) ด้วย Shearwater Cloud Mobile



การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะรีเซ็ตข้อมูลการโหลด  
เนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ วางแผน  
การดำน้ำซ้ำตามข้อมูลที่ได้รับ



ในกระบวนการอัปเดต หน้าจออาจจะพริบหรือ  
ว่างเปล่าเป็นเวลาสองสามวินาที

## 11.1. Shearwater Cloud Desktop (Shearwater Cloud สำหรับเดสก์ท็อป)

ดูให้แน่ใจว่าคุณมี Shearwater Cloud Desktop เวอร์ชัน  
ล่าสุด คุณสามารถรับเวอร์ชันล่าสุดได้ที่


### เชื่อมต่อกับ Shearwater Cloud Desktop

ใน Petrel 3 ของคุณ เริ่มใช้บลูทูธโดยการเลือกรายการเมนู  
Bluetooth จากเมนูหลัก



ใน Shearwater Cloud Desktop:

1. คลิกไอคอนการเชื่อมต่อเพื่อเปิดแท็บการเชื่อมต่อ
2. สแกนหาฟิคาดำน้ำ
3. เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับนาฬิกาดำน้ำมาแล้วครั้งหนึ่ง ให้ใช้แท็บ  
Petrel 3 เพื่อเชื่อมต่อเร็วขึ้นในครั้งถัดไป



แท็บเชื่อมต่อของ Shearwater Cloud Desktop



เมื่อเชื่อมต่อ Petrel 3 แล้ว แท็บเชื่อมต่อจะแสดงภาพของนาฬิกาดำน้ำ


## Download Dives (ดาวน์โหลดการดำน้ำ)

เลือก "Download Dives" (ดาวน์โหลดการดำน้ำ) จากแท็บเชื่อมต่อ

รายการดำน้ำจะปรากฏ คุณสามารถยกเลิกการเลือกบันทึกดำน้ำใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นกด OK (ตกลง)

Shearwater Cloud Desktop จะถ่ายโอนข้อมูลการดำน้ำของคุณเข้าสู่นาฬิกาดำน้ำของคุณ

จากแท็บเชื่อมต่อ คุณสามารถตั้งชื่อให้ Petrel 2 ของคุณ หากคุณมีนาฬิกาดำน้ำของ Shearwater หลายเครื่อง คุณสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าการดำน้ำครั้งใดได้รับการดาวน์โหลดจากนาฬิกาดำน้ำเครื่องใด



แท็บเชื่อมต่อของ Shearwater Cloud Desktop



เลือกการดำน้ำที่คุณต้องการดาวน์โหลด แล้วกด OK

## Update Firmware (อัปเดตเฟิร์มแวร์)

เลือก "Update Firmware" (อัปเดตเฟิร์มแวร์) จากแท็บเชื่อมต่อ

Shearwater Cloud Desktop จะเลือกเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบถาม โปรดเลือกภาษาของคุณและยืนยันการอัปเดต

หน้าจอ Petrel 3 จะแสดงเปอร์เซ็นต์การอัปเดตหลังจากรับเฟิร์มแวร์ จากนั้นเครื่องพีซีจะระบุว่า "Firmware successfully sent to the computer" (เฟิร์มแวร์ถูกส่งไปยังนาฬิกาดำน้ำสำเร็จแล้ว) เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น




การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาถึง 15 นาที

## Update Start-up Text (อัปเดตข้อความเริ่มต้น)

Start-Up Text (ข้อความเริ่มต้น) จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของ Splash Screen (หน้าจอเริ่มต้น) เมื่อเปิด Petrel 3 คุณสามารถใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ผู้ที่พบเครื่องสามารถนำมาคืนคุณได้ง่ายขึ้นหากคุณทำหาย

## Update Start-up Image (อัปเดตภาพเริ่มต้น)

นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาพเริ่มต้นที่ปรากฏเมื่อ Petrel 3 เปิดเครื่องเพื่อแยกแยะว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องของคุณ



Update Start-up Image (อัปเดตภาพเริ่มต้น)



## 11.2. Shearwater Cloud Mobile (Shearwater Cloud สำหรับมือถือ)

ดูให้แน่ใจว่าคุณมี Shearwater Cloud Mobile เวอร์ชันล่าสุด

ดาวน์โหลดจาก [Google Play](#) หรือ [Apple App Store](#)



### เชื่อมต่อกับ Shearwater Cloud Mobile

ใน Petrel 3 ของคุณ เริ่มใช้บลูทูธโดยการเลือกรายการเมนู Bluetooth จากเมนูหลัก



ใน Shearwater Cloud Mobile:

- กดไอคอนเชื่อมต่อที่ด้านล่างของหน้าจอ
- เลือก Petrel 3 จากรายการอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมด



### Download Dives (ดาวน์โหลดการดำน้ำ)

เลือก "Download Dives" (ดาวน์โหลดการดำน้ำ)

รายการดำน้ำจะปรากฏ คุณสามารถยกเลิกการเลือกบันทึกดำน้ำใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นกด OK (ตกลง)

Shearwater Cloud จะถ่ายโอนข้อมูลการดำน้ำไปยังสมาร์ตโฟนของคุณ



### Update Firmware (อัปเดตเฟิร์มแวร์)

เมื่อ Petrel 3 เชื่อมต่อกับ Shearwater Cloud Mobile แล้ว ให้เลือก "Update Firmware" (อัปเดตเฟิร์มแวร์) จากแท็บเชื่อมต่อ

Shearwater Cloud Mobile จะเลือกเฟิร์มแวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบถาม โปรดเลือกภาษาของคุณและยืนยันการอัปเดต

หน้าจอ Petrel 3 จะแสดงเปอร์เซ็นต์การอัปเดตหลังจากรับเฟิร์มแวร์ จากนั้นแอปมือถือจะระบุว่า "Firmware successfully sent to the computer" (เฟิร์มแวร์ถูกส่งไปยังนาฬิกาดำน้ำสำเร็จแล้ว) เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น



การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาถึง 15 นาที



## 12. การเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องใช้เหรียญขนาดใหญ่หรือวงแหวน

### ถอดปลอกแบตเตอรี่

เสียบเหรียญหรือวงแหวนในช่องฝาแบตเตอรี่ ไขออก โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าฝาแบตเตอรี่จะเปิดออก โปรดเก็บฝาแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่แห้งและสะอาด

### สลับแบตเตอรี่

ถอดแบตเตอรี่ที่มีอยู่โดยการเอียง Petrel 3 ให้แบตเตอรี่เก่าเลื่อนออกมา ใส่แบตเตอรี่ใหม่ โดยให้ขั้วบวกเข้าก่อน แผนภูมิขนาดเล็กด้านล่างของ Petrel 3 จะแสดงทิศทางที่ถูกต้อง

### ใส่ฝาแบตเตอรี่กลับคืนที่เดิม

สำคัญมากที่ยางกันรั่วของฝาแบตเตอรี่ไม่มีฝุ่นผงติดอยู่ ตรวจสอบยางกันรั่วให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นผง และทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง แนะนำให้หล่อลื่นยางกันรั่วของฝาแบตเตอรี่เป็นประจำด้วยน้ำยาหล่อลื่นสำหรับยางกันรั่วที่ใช้ได้กับยางกันรั่ว Buna-N (Nitrile) การหล่อลื่นจะช่วยให้ยางกันรั่วอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่บิดหรือยุบ

ใส่ฝาแบตเตอรี่เข้ากับ Petrel 3 และกดสปริงของแบตเตอรี่ ขณะที่กดสปริง หมุนฝาแบตเตอรี่ตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เส้นแบตเตอรี่แตะกัน ระมัดระวังไม่ให้เส้นของฝาแบตเตอรี่ไขว้กัน ฝาแบตเตอรี่ให้แน่นและ Petrel 3 จะเปิดขึ้น อย่าวางฝาแบตเตอรี่แน่นเกิน

หมายเหตุ: ยางกันรั่วของแบตเตอรี่คือ Type 112 Buna-N 70 durometer

### การเลือกประเภทแบตเตอรี่

หลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เลือกประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้

Petrel 3 จะพยายามเดาว่ามีการใช้แบตเตอรี่ประเภทใดอยู่ หากประเภทแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ควรแก้ไขด้วยตนเอง

Petrel 3 สามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ส่วนใหญ่ (ขนาด 14500) ที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 0.9V และ 4.3V แต่แบตเตอรี่บางประเภทจะดีกว่าแบตเตอรี่อื่น ๆ

- แบตเตอรี่บางประเภทอาจไม่รองรับระบบสิ้นสະเทือน
- แบตเตอรี่ที่รองรับพีเอจอร์มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะแจ้งเตือนล่วงหน้ามากกว่าก่อนที่นาฬิกาจะดับ
- แบตเตอรี่บางประเภททำงานได้ดีกว่าในน้ำเย็น

### Shearwater แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ Energizer Ultimate Lithium เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด


ประเภทแบตเตอรี่ที่รองรับ:

ประเภทแบตเตอรี่	ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่โดยประมาณ	การรองรับการสั่น	มาตรวัดเชื้อเพลิง	ประสิทธิภาพในน้ำเย็น
ลิเธียม 1.5V แนะนำ	60 ชั่วโมง	รองรับ	รองรับ	ดีมาก
อัลคาไลน์ 1.5V	45 ชั่วโมง	ไม่รองรับ	รองรับ	พอใช้
NiMh 1.2V ชนิดชาร์จซ้ำได้	30 ชั่วโมง	ไม่รองรับ	ไม่รองรับ	แย
Saft LS14500 3.6V	100 ชั่วโมง	ไม่รองรับ	ไม่รองรับ	แย
ลิเธียมไอออน 3.7V ชนิดชาร์จซ้ำได้	35 ชั่วโมง	รองรับ	รองรับ	ดี

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ในกรณีความสว่างปานกลาง



แบตเตอรี่อัลคาไลน์มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษที่จะรั่ว นี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้นาฬิกาทำงานล้มเหลว **ไม่แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์**





## 12.1. พฤติกรรมเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

### การตั้งค่า

การตั้งค่าทั้งหมดจะคงไว้ถาวร จะไม่มีการสูญเสียการตั้งค่าเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

### นาฬิกา

นาฬิกา (เวลาและวันที่) จะได้รับการบันทึกสู่หน่วยความจำถาวร ทุก 16 วินาทีเมื่อนาฬิกาตัวนำเปิดอยู่ และทุก 5 นาทีเมื่อปิดอยู่ เมื่อถอดแบตเตอรี่ นาฬิกาจะหยุดเดิน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว นาฬิกาบอกเวลาจะคืนค่าเป็นค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด (ดังนั้นจะดีที่สุดในกรณีที่แบตเตอรี่ขยับขณะที่นาฬิกาตัวนำเปิดอยู่ เพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วจะไม่ต้องมีการปรับ แต่ควรแก้ไขเวลาหากแบตเตอรี่ถูกถอดนานกว่าสองสามนาที

ความคลาดเคลื่อนที่คาดการณ์ของนาฬิกาคือประมาณ 4 นาทีต่อเดือน หากมีการคลาดเคลื่อนสูงกว่า เป็นไปได้ว่ามีผลเนื่องมาจากการที่นาฬิกาหยุดเดินระหว่างที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ และสามารถแก้ไขได้ง่ายเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

นอกจากนี้ นาฬิกายังได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่นาฬิกาตัวนำเชื่อมต่อกับ Shearwater Desktop หรือ Shearwater Mobile



หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ หน้าจอจะปรากฏเพื่อให้ปรับเวลาได้เร็ว

## ข้อมูลการไหลของเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศ

สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัยระหว่างการดำน้ำซ้ำ

เช่นเดียวกับนาฬิกาบอกเวลา ข้อมูลการไหลของเนื้อเยื่อสำหรับลดความกดอากาศจะได้รับการบันทึกไปยังหน่วยความจำถาวรทุก 16 วินาทีเมื่อเปิดอยู่ และทุก 5 นาทีเมื่อปิดอยู่

เมื่อถอดแบตเตอรี่ ข้อมูลเนื้อเยื่อยังคงเก็บไว้ที่หน่วยความจำถาวรและจะคืนค่าเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ทำให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ระหว่างการดำน้ำซ้ำ แต่นาฬิกาตัวนำจะไม่วางแบตเตอรี่ถูกถอดออกจนกว่าจะได้ออก ดังนั้นจะไม่มีกรปรับเวลาพักที่ผิวหน้าในช่วงที่แบตเตอรี่ถูกถอดออก

สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาในช่วงที่ไม่มีแบตเตอรี่นั้นไม่สำคัญ แต่หากแบตเตอรี่ถูกถอดออกหลังการดำน้ำไม่นานและไม่มีการใส่แบตเตอรี่ใหม่เป็นเวลานาน ข้อมูลปริมาณที่เหลือสำหรับการไหลของก๊าซเข้าสู่เนื้อเยื่อจะยังคงอยู่เมื่อใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป

ในขณะที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากข้อมูลเนื้อเยื่อใดๆ มีค่าต่ำกว่าความอิ่มตัวของอากาศที่แรงดันในขณะนั้นๆ ข้อมูลเนื้อเยื่อดังกล่าวจะถูกทำให้มีค่าเท่ากับความอิ่มตัวของอากาศ เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นหลังการดำน้ำแบบลดความกดอากาศที่ใช้ O<sub>2</sub> 100% โดยเนื้อเยื่อที่เร็วกว่ามักไม่เหลือก๊าซเฉื่อย การทำให้ข้อมูลเนื้อเยื่อมีค่าเท่ากับ ความอิ่มตัวของอากาศหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นวิธีที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด

เมื่อมีการรีเซ็ตข้อมูลเนื้อเยื่อจากการลดความกดอากาศ:

- การไหลของเนื้อเยื่อของเนื้อเยื่อจะตั้งค่าที่อิ่มตัวด้วยอากาศที่ความดันบรรยากาศปัจจุบัน
- CNS Oxygen Toxicity (ความเป็นพิษของออกซิเจนต่อระบบประสาทส่วนกลาง) จะอยู่ที่ 0%
- Surface Interval Time (เวลาพักที่ผิวหน้า) จะอยู่ที่ 0
- ค่า VPM-B ทั้งหมดจะคืนสู่ค่าตั้งต้น



## 13. การจัดเก็บและการดูแลรักษา

ควรจัดเก็บนาฬิกาดำน้ำ Petrel 3 ในสถานที่ที่แห้งและสะอาด

**อย่าให้มีตะกอนเกลือสะสมบนตัวนาฬิกาดำน้ำ** ล้างนาฬิกาดำน้ำด้วยน้ำจืดเพื่อขจัดเกลือและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ

**อย่าล้างด้วยน้ำที่มีแรงดันสูง** เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซนเซอร์วัดความลึก

**ห้ามใช้น้ำยาล้างหรือสารเคมีใด ๆ** เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนาฬิกาดำน้ำได้ ดากอากาศให้แห้งก่อนจัดเก็บ

จัดเก็บนาฬิกาดำน้ำในสถานที่ที่ไม่โดนแดดโดยตรง โดยเป็นสถานที่ที่เย็น แห้ง และไม่มีฝุ่น หลีกเลี่ยงการโดนรังสีอัลตราไวโอเล็ตและรังสีความร้อน

## 14. Servicing (บริการบำรุงรักษา)

ไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ภายใน Petrel 3 ที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาเองได้ อย่าไขสลักเกลียวจนแน่นหรือถอดสลักเกลียวใด ๆ ออก

ทำความสะอาดด้วยน้ำเท่านั้น สารละลายต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนาฬิกาดำน้ำ Petrel 3 ได้

การบำรุงรักษา Shearwater Petrel 3 สามารถทำได้ที่ Shearwater Research เท่านั้น หรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของเรา

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ [Info@shearwater.com](mailto:Info@shearwater.com)

Shearwater แนะนำให้นำนาฬิกาดำน้ำทั้งหมดเข้ารับบริการบำรุงรักษาทุก 2 ปีจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง

ร่องรอยของการแกะเองจะทำให้ประกันของคุณเป็นโมฆะ

## 15. อภิธานศัพท์

CC - Closed circuit (วงจรมืด) การดำน้ำลึกโดยใช้ถังวนอากาศ โดยก๊าซที่หายใจออกจะวนกลับมาใช้ใหม่เมื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว

GTR - Gas Time Remaining (เวลาก๊าซที่เหลืออยู่) ระยะเวลาเป็นนาทีที่คุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันและอัตรา SAC ปัจจุบัน จนกว่าการดำขึ้นตรงสู่ผิวน้ำจะเป็นการดำขึ้นด้วยแรงดันก๊าซสำรอง NDL - No Decompression Limit (ขีดจำกัดที่ไม่ต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ) ระยะเวลา ซึ่งมีหน่วยเป็นนาที ที่สามารถอยู่ที่ความลึกหนึ่งจนกว่าจะต้องพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ

O<sub>2</sub> - ก๊าซออกซิเจน

OC - Open circuit (วงจรมืด) การดำน้ำลึกโดยที่หายใจเอาก๊าซออกสู่น้ำ (การดำน้ำลึกส่วนใหญ่)

PPO<sub>2</sub> - Partial Pressure of Oxygen (ความดันย่อยของออกซิเจน) บางครั้งใช้ว่า PPO2

RMV - Respiratory Minute Volume (ปริมาตรการหายใจต่อนาที) อัตราการใช้ก๊าซจะวัดเป็นปริมาตรก๊าซที่ใช้ไป โดยปรับเป็นค่ามาตรฐานเสมือนว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA หน่วยเป็น Cuft/นาที หรือ L/นาที

SAC - Surface Air Consumption (การใช้อากาศที่ผิวน้ำ) อัตราการใช้ก๊าซจะวัดเป็นอัตราการเปลี่ยนแรงดันก๊าซ โดยปรับเป็นค่ามาตรฐานเสมือนว่าแรงดันเท่ากับ 1 ATA (นั่นคือ แรงดันที่ผิวน้ำ) หน่วยเป็น psi/นาที หรือ bar/นาที





## 16. ข้อมูลจำเพาะของ Petrel 3

ข้อมูลจำเพาะ	รุ่น Petrel 3
โหมดการทำงาน	Air Nitrox 3 GasNx (Nitrox 3 ก๊าซ) OC Tec CC/BO SC/BO (รุ่น FC และ ACG เท่านั้น) PPO2 (รุ่น FC และ ACG เท่านั้น) Gauge
การแสดงผล	AMOLED เดิมช่วงสี ขนาด 2.6"
เซนเซอร์ความดัน (ความลึก)	Piezo-resistive
ความแม่นยำ	+/-20 mbar (ที่ผิวน้ำ) +/-100 mbar (ที่ 14 bar)
ระยะเซนเซอร์ความลึกที่ได้รับการปรับเทียบ (ระดับความลึกสูงสุดในการใช้งาน)	0 bar ถึง 14 bar (130 msw, 426 fsw)
ขีดจำกัดความลึกสูงสุดจะไม่ทำให้เครื่องเสียหาย	30 bar (~290 msw) หมายเหตุ: ค่านี้เกินระยะเซนเซอร์ความลึกที่ได้รับการปรับเทียบ
ระยะความดันผิวน้ำ	500 mbar ถึง 1,040 mbar
ความลึกเมื่อเริ่มดำน้ำ	น้ำทะเล 1.6 ม.
ความลึกเมื่อสิ้นสุดการดำน้ำ	น้ำทะเล 0.9 ม.
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	+4°C ถึง +32°C
ช่วงอุณหภูมิระยะสั้น (ชั่วโมง)	-10°C ถึง +50°C
ช่วงอุณหภูมิระยะยาว (ชั่วโมง)	+5°C ถึง +20°C
แบตเตอรี่	ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ ขนาด AA, 0.9V ถึง 4.3V
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ความสว่างหน้าจอปานกลาง)	45 ชั่วโมง (อัลตราโลน AA 1.5V) 60 ชั่วโมง (ลิเทียม 1.5V) 130 ชั่วโมง (SAFT LS14500)
การสื่อสาร	บลูทูธพลังงานต่ำ (4.0)
ความละเอียดของเข็มทิศ	1°
ความแม่นยำของเข็มทิศ	±5°
การชดเชยการเอียงของเข็มทิศ	มี เกิน ±45° ในแนวตั้งและด้านข้าง
ความจุของบันทึกการดำน้ำ	ประมาณ 1,000 ชั่วโมง
ยางกันรั่วฝาแบตเตอรี่	ยางกันรั่วคู่ ขนาด: AS568-112 วัสดุ: Nitrile Durometer: 70A
การติดยึดกับข้อมือ	สายรัดพร้อมหัวสายรัดขนาด 2 x 3/4 นิ้ว
น้ำหนัก	Stand Alone (SA) Model - 266 กรัม Fischer Connector (FC) Model - 285 กรัม Analog Cable Gland (ACG) Model - 345 กรัม
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	83 มม. x 75.5 มม. x 39 มม.

## 17. ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

ก.) คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (USA-Federal Communications Commission หรือ FCC)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนที่ 15 ของกฎเกณฑ์ FCC การใช้งานต้องเป็นไปตามสองเงื่อนไขต่อไปนี้:

เงื่อนไข:

- (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณสอดแทรกที่เป็นอันตราย และ
  - (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณสอดแทรกใด ๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณสอดแทรกที่อาจก่อให้เกิดการทำงานในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
- ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงอุปกรณ์นี้ การกระทำดังกล่าวจะเป็นการยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์นี้

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B

ตามส่วนที่ 15 ของกฎเกณฑ์ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันสัญญาณสอดแทรกที่เป็นอันตรายอย่างสมเหตุสมผล

เมื่อจัดเก็บในที่ปกอภัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถส่งพลังงาน ความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณสอดแทรกที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

แต่ไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าสัญญาณสอดแทรกจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งครั้งหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณสอดแทรกที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุ หรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถรู้ได้โดยการเปิดปิดอุปกรณ์

ผู้ใช้สามารถพยายามแก้ไขสัญญาณสอดแทรกด้วยอย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์กับปลั๊กในวงจรที่ไม่ใช่ปลั๊กที่ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาผู้จัดจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/ทีวีผู้มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

**ข้อควรระวัง:** การสัมผัสรังสีความถี่วิทยุ

อุปกรณ์นี้ต้องไม่อยู่ร่วมหรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่น ๆ นาฬิกาดำน้ำของ Petrel 3 มี TX FCC ID: **2AA9B04**



**ข.) แคนาดา - Industry Canada (IC)**

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด RSS 210 ของ Industry Canada  
การใช้งานต้องเป็นไปตามสองเงื่อนไขต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่เกิดสัญญาณสอดแทรก และ
- (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณสอดแทรกใด ๆ รวมถึงสัญญาณสอดแทรกที่อาจส่ง  
ผลเสียต่อการใช้งานของอุปกรณ์นี้

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas produire d'interference, et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter toute interference radioélectrique reçu, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

**ข้อควรระวัง: การสัมผัสสร้างความเสียหาย**

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยุนี้จะต้องดูให้แน่ใจว่าเสารับสัญญาณอยู่ในจุดหรือชี้ไปในทิศทาง  
ที่ไม่ส่งรังสีความถี่เกินขีดจำกัดของ Health Canada สำหรับประชาชนทั่วไป โปรดดู  
Safety Code 6 ได้จากเว็บไซต์ของ Health Canada  
นาฬิกาดำน้ำของ **Petrel 3** มี **TX IC: I2208A-04**

**C) คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU และ UK**

- การตรวจสอบประเภท EU EC ดำเนินการโดย: SGS Fimko Oy Ltd, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No. 0598.
- การตรวจสอบประเภท UK EC ดำเนินการโดย: SGS United Kingdom Ltd, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Approved Body No. 0120.
- อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ REGULATION (EU) 2016/425 ว่าด้วย  
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ส่วนประกอบการตรวจจับก๊าซแรงดันสูงเป็นไปตามข้อกำหนดของ EN 250:2014 – respiratory equipment – open circuit self-contained compressed air diving apparatus – requirements, testing and marking – clause 6.11.1 Pressure Indicator การระบุแรงดันได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องนักดำน้ำที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจากความเสี่ยงที่จะจมน้ำ
- EN 250:2014 คือมาตรฐานที่อธิบายข้อกำหนดด้านการทำงานขั้นต่ำบางประการของ SCUBA Regulator ที่ใช้กับถังอากาศเท่านั้นที่ขายในสหภาพยุโรป การทดสอบ EN 250:2014 จะทำที่ความลึกสูงสุด 50 ม. (165 FSW) องค์ประกอบของอุปกรณ์หายใจในตัวตามความหมายของ EN 250:2014 คือ: ตัวระบุแรงดัน ใช้กับอากาศเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย EN250 นั้นต้องใช้กับอากาศเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย EN 13949 มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับก๊าซที่มีออกซิเจนเกิน 22% และจะต้องไม่ใช่สำหรับอากาศ
- ระบบวัดความลึกและเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดของ EN 13319:2000 - Diving Accessories - depth gauges and combined depth and time monitoring devices
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดของ:
  - ETSI EN 301 489-1, v2.2.3: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) Standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.

- ETSI 301 489-17 V3.2.4:2020 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems.
- EN 55035:2017/A11:2020 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Immunity requirements.
- CISRP32/EN 55032, 2015. A11:2020 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Emission requirements.
- DIRECTIVE 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS)
- สามารถดู Declarations of Conformity ได้ที่:  
<https://www.shearwater.com/iso-9001-2015-certified/>

**คำเตือน: เครื่องส่งสัญญาณที่มีเครื่องหมาย EN 250 ได้รับการรับรองให้ใช้กับอากาศเท่านั้น เครื่องส่งสัญญาณที่มีเครื่องหมาย EN 13949 ได้รับการรับรองให้ใช้กับ Nitrox เท่านั้น**





## 18.ติดต่อ

[www.shearwater.com/contact](http://www.shearwater.com/contact)

**สำนักงานใหญ่**  
100-10200 Shellbridge Way,  
Richmond, BC  
V6X 2W7  
โทร: +1.604.669.9958  
info@shearwater.com