

**FICHA TECNICA REFERENCIA 71006**

CARACTERISTICAS	CALIFICACION	NORMA UTILIZADA
<b>COMPOSICION TELA</b>	ALGODON 55 % POLIESTER 45 %	AATCC 20
<b>RESISTENCIA A LA TENSION (lb-f) (mínimo)</b>		ASTM D-5034
URDIMBRE	80	
TRAMA	30	
<b>MINIMA RESISTENCIA AL RASGO (N)</b>		ASTM 1424
URDIMBRE	13	
TRAMA	9	
<b>MAXIMO CAMBIO DIMENSIONAL EN %</b>		AATCC 135
URDIMBRE	2.0%	
TRAMA	3.0%	
<b>SOLIDEZ DEL COLOR A</b>		
<b>FROTE</b>		AATCC 8
SECO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
HUMEDO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
<b>LAVADO CASERO</b>		AATCC 61-2A
CAMBIO DE TONO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
MANCHADO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
<b>CLORO</b>	No se garantiza	AATCC 61-4A
<b>SUDOR</b>	5/5 a 3/5 (depende del tono)	AATCC 15
<b>PILLING</b>	3/5	ASTM D3512-02
<b>PESO M<sup>2</sup></b>	160 gr/m <sup>2</sup> +/- 5%	ASTM-D3776
<b>ANCHO TOTAL</b>	160 +/- 3 cm	ASTM- D3774
<b>TIPO DE ACABADO</b>	Teñido poliester	
<b>USO</b>	Confección camisería	

**RECOMENDACIONES Y CUIDADOS**

1. Plegar la tela y dejarla reposar mínimo cuatro horas, antes de cortar.
2. Lavar a mano, o lavado a máquina con jabón suave.
3. No mezclar con prendas blancas durante el lavado
4. No usar blanqueadores, detergentes clorados, ni agentes reductores porque estos productos deterioran la resistencia del hilo de algodón.
5. Evitar el contacto con ácidos, glicerol, mezclas o combinaciones de solventes, resinas ceras, etc, ya que estos productos modifican y/o eliminan las propiedades mecánicas del hilo de algodón usado en la trama, en algunos casos pueden destruirlo por completo.
6. No dejar en remojo ni refregar con cepillo pues ocasiona rompimiento de fibras que forman mota o pilling.
7. Evitar el constante rose, fricción.
8. Secar a la sombra.

**ING. LILIANA GONZALEZ**  
**Directora Calidad y Color**

CARRERA 52C # 41A – 20 SUR, TELEFONO 311 244 3431

BOGOTA - COLOMBIA