

## Barre multiprise avec cordon d'alimentation en spirale de 10 pi

Prises	Code	Couleur	Prix Liste
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 prises d'alimentation c.a.</li> <li>• Cordon d'alimentation en spirale de calibre AWG 14 x 3C de 10 pi</li> <li>• Protection contre la surcharge avec commutateur de réenclenchement</li> <li>• Protection contre les surtensions. Calibre : 125 V, 60 Hz, 12 A</li> </ul>	POWERBAR	Noir	



## Barre multiprise avec cordon d'alimentation en spirale de 10 pi et une fiche en série avec cordon droit de 1 pi

Prises	Code	Couleur	Prix Liste
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 prises d'alimentation c.a.</li> <li>• Cordon d'alimentation en spirale de calibre AWG 14 x 3C de 10 pi</li> <li>• Fiche en série avec protection contre les surtensions</li> <li>• Protection contre la surcharge avec commutateur de réenclenchement</li> <li>• Calibre : 125 V, 60 Hz, 12 A</li> <li>• Fiche en série</li> </ul>	POWERBAR-DC	Noir	



## Barre d'alimentation avec cordon de 10 pi

Prises	Code	Couleur	Prix Liste
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 AC Prises</li> <li>• 10' 14 AWGx3C cordon d'alimentation droit</li> <li>• Protection contre les surcharges avec interrupteur de réinitialisation</li> <li>• Rating 125 V 60Hz 12 A</li> </ul>	POWERBAR - STA	Noir	



Les prix indiqués excluent les frais de transport. Voir page 9 pour les connaître les modalités d'expédition des piétements.