


ダイニーマ ポールブライドル

高い破断強度を持ち、伸長率が非常に低く、ポールの表面に優しいダイニーマのロープを 100% 使用したブライドルです。本取扱説明書ではスプライスでブライドルをポール本体に固定する方法をご紹介します。作業に先立って必ず本書を最後までご熟読頂き、全工程をご理解頂いた上で作業を行ってください。

取り付け方法

エンドフィッティングへの固定


1. ロープを 2 等分して切断します。
1. ロープエンドの片側をエンドフィッティングに通します。
3. 右図の通り A,B をマークしてください。
4. 短いほうのエンドを A の位置に通してください。
5. 長い方のエンドを B の位置に通してください。
6. 2 つのループを引っ張って締め、右図の通り C をマークしてください。
7. 短い方のエンドを長い方の内部に通し、C の位置から一旦出します。長い方のロープを引っ張って伸ばし、短いほうのロープをなるべく覆って下さい。この時点で短いロープが長いロープから出ている地点に印を入れて下さい。
8. 短い方のロープを引っ張り出し、印を入れた位置からエンドまで余長がある場合は切断します。印を入れた位置から 10mm 程度にテーパを施してください。ロープの「撚り」を解き、6 本をカットすることで加工出来ます。その後再度長い方を引っ張って伸ばし、テーパ部分を内部に収納してください。




アイの取り付け

1. 各々のブライドルロープをボールに沿って並べます。

2. ボールの各エンドから 55%の位置 (E) にマーク
します。




3. 各ブライドルをランニングノット (投げ縄結び) で
Oリングに固定します。マーク E が右図の位置に
来ていることを必ずご確認ください。



4. スプライシングニードルまたはロープのフリーエンド
をテーピングして右図のようにロープ内を通し、
入れた位置から 50mm の地点より一旦エンドを出します。

5. 出たエンドを 10mm 程度引っ張り出し、手順 7 と
同様にテーパーします。

9. 「外皮」となった部分を引っ張ってスムーズにし
テーパーしたエンドを内部に仕舞いこんでください。



www.seldenmast.com

輸入・販売元：ゆうこうマリン株式会社
岡山県笠岡市北木島町 13229-17
www.yuukoumarine.jp
(本取扱説明書の無断転載を禁じます。)