



DESCRIPCION PRODUCTO:	DEL	DREK-1000 es un producto altamente concentrado, de color rojo, cristalino y olor picante. DREK-1000 está formulado con ácidos inorgánicos, humectantes, dispersantes e inhibidores de corrosión. DREK-1000 elimina rápidamente las incrustaciones de calcio y magnesio en los sistemas de transferencia de calor, disuelve fácilmente óxidos metálicos e incrustaciones de sales sobre cualquier tipo de superficie metálica. Por sus inhibidores anticorrosivos evita la corrosión de las superficies que se van a limpiar: Los dispersantes que contiene facilitan el arrastre de los óxidos y sales desprendidas.
DATOS TECNICOS PRODUCTO:	DEL	Nombre comercial: DREK 1000 Peso Especifico: 1.0 – 1.2 Solubilidad en Agua: Completa Estado Físico: Líquido de color rojo, cristalino y olor ligeramente picante pH: 0-1 Estabilidad de almacenamiento: 6 meses.
CARACTERISTICAS:		<ul style="list-style-type: none">• Alta concentración.• Disuelve rápida y completamente las incrustaciones de calcio y magnesio.• Los ácidos utilizados, para la limpieza están inhibidos químicamente.• La capacidad humectante del producto permite desprender capas gruesas de incrustaciones.
BENEFICIOS:		<ul style="list-style-type: none">• Drek 1000 es altamente concentrado, puede diluirse en proporciones de 1 lt de producto por cada 10 lts de agua.• Permite el pronto reinicio de las operaciones del equipo ya incrustado.• La limpieza se efectúa sin dañar el equipo.• La eficiencia térmica del equipo es recuperada una vez que el equipo esté desincrustado
USOS Y APLICACIONES:		Se recomienda aplicar DREK 1000 previamente diluido en proporción de 1:10. <ul style="list-style-type: none">• Interior de equipos incrustados con óxidos y carbonatos.• Para la limpieza de equipos para manejo, transporte y conducción de cemento, cales, lechadas y mezclas.• También puede usarse en la limpieza de esmaltes vítreos en baños, sanitarios y cocinas (Azulejos). No debe usarse en terrazos, mármoles y granitos.• En maquinaria de acero, etc. Ponga la mezcla de DREK 1000 sobre la incrustación que va a limpiar y talle con un cepillo metálico o vegetal hasta eliminar la costra. Repita la adición de DREK 1000 si es necesario. Enjuague con abundante agua.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO:		<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en lugares frescos y secos. Lejos de la luz del sol.• Para conservar las características de este producto, se recomienda mantener cerrado el recipiente después de haberlo utilizado.

PARA MAYORES INFORMES DE SEGURIDAD, PUEDE SOLICITAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (MSDS)