



DADOS TÉCNICOS:

Base	100% solvente de hidrocarboneto
Consistência	Líquida
Densidade	Ca. 0,75 g/mL
Grau de acidez pH	Neutro
Solubilidade à água	Insolúvel
Substância orgânica volátil (COV)	97%
Temperatura de aplicação	5°C → 30°C

* estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como, a temperatura, humidade e tipo de substratos



DESCRIÇÃO

T-REX CLEANER é um poderoso produto desengordurante e de limpeza, com secagem rápida, para todo o tipo de trabalho de manutenção, selagem e montagem.

CARACTERÍSTICAS

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Embalagem a usar em qualquer ângulo (360°)

UTILIZAÇÕES

- Indicado para a limpeza e desengorduramento de elementos mecânicos.
- Ideal para a preparação de superfícies antes de aplicar um selante ou adesivo.
- Elimina excessos de MS Polímeros, selantes PU ou silicones não curados, resíduos de alcatrão, graxa, cera, etc.
- Pode ser usado na grande maioria dos substratos (metal, plástico, PVC, etc.), sem deixar qualquer resíduo.
- Recomendado para utilização anterior e posterior da aplicação do T-REX não curado.

APRESENTAÇÃO

Cor | Transparente

Embalagem | Lata aerossol de 400ml

CONSERVAÇÃO

3 anos na embalagem fechada, conservada em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

SUPERFÍCIES

Tipo: todos os substratos comuns em construção, madeira tratada, metais, PVC, plásticos.

Preparação da superfície: seca e sem pó.

Método: Agitar bem antes de usar.

Pulverize a uma distância de, aprox., 20 cm. Aplicar a quantidade pretendida. Após a aplicação, esfregue a superfície com um pano limpo, sempre na mesma direção. Não use panos sujos para evitar contaminar a superfície que pretende limpar. Deixe o produto evaporar completamente antes de aplicar o T-REX POWER ou qualquer outro selante. Para conseguir um melhor acabamento aquando da aplicação do T-REX POWER, pulverize T-REX CLEANER e utilize em seguida uma espátula para fazer o alisamento da junta. Verifique sempre a compatibilidade das superfícies a limpar antes da aplicação.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Utilizar numa área ventilada. Não fumar durante a aplicação. Em contacto com os olhos e pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.



OBSERVAÇÕES

- Dada a vasta gama de plásticos, tintas e vernizes disponíveis no mercado, recomendamos sempre a realização de um teste preliminar num local discreto da superfície, de modo a garantir que não existe o risco da superfície ser atacada ou manchada.

RESPONSABILIDADE

O conteúdo desta ficha técnica é o resultado de testes, monitorizações e experiências. A ficha tem uma natureza genérica e não constitui qualquer termo de responsabilidade. É obrigação do utilizador determinar, através dos seus próprios testes, se o produto é indicado para a aplicação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.