



Elaboró	LOB	05/feb/20	Actualizó		Autorizó	FJO	05/feb/20
	Versión: 1.0			Versión:		Firma	

 <p>Apriete tornillos</p>	 <p>Con desarmador cruz, cierre la tapa de la caja suma</p>	 <p>Retire las dos horquillas del perno</p>
 <p>Extraiga parcialmente el perno</p>	 <p>Coloque el poste del manubrio e inserte el perno en posición</p>	 <p>Inserte cadena por orificio de perno</p>
 <p>Vista de cadena ensamblada</p>	 <p>Atope el extremo de la cadena en la leva y apriete</p>	 <p>Inserte las 2 horquillas para asegurar el perno</p>
 <p>Encienda su indicador; si no tiene batería, conéctelo a 127Vca</p>	 <p>Vista del patín pesador armado</p>	<p>El manual de uso de la báscula y del indicador es independiente de este Instructivo de Armado</p>
<p><a href="http://www.braunker.com">www.braunker.com</a></p>		

Elaboró	LOB	05/feb/20	Actualizó		Autorizó	FJO	05/feb/20
	Versión: 1.0			Versión:		Firma	



Elaboró	LOB	05/feb/20	Actualizó		Autorizó	FJO	05/feb/20
	Versión: 1.0			Versión:		Firma	