

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

LIMEWASH

BESCHRIJVING

Een buitenafwerking op waterbasis die uiterst geschikt is voor traditionele bouwmaterialen en pleisters. Little Greene Limewash is zeer waterdampdoorlatend, waardoor de muurstructuur kan ademen en de vochtigheid wordt beperkt.

EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Mat (minder dan 5%)	Tijd voor volgende laag	Minimaal 24 uur 48 uur in koude, vochtige omstandigheden
Theoretische dekking	6 vierkante meter per liter (varieert in functie van de porositeit en de textuur van het oppervlak)	Volume vaste stoffen	18%
Aanbevolen filmdikte	30 micron droog, per laag.	Verkrijgbare kleuren*	Pasteltinten uit het kleurbereik van Little Greene.
Aanbevolen aantal lagen	4, voor een volledige dekking	Verkrijgbare verpakkingsformaten	5 liter
Oppervlaktedroog	1 uur		

*De kleuren worden binnen de 24 uur aanzienlijk helderder, en zijn slechts bij benadering. De kleur kan variëren van batch tot batch

GOEDKEURINGEN EN NORMEN

Waterdampdoorlaatbaarheid (BS EN ISO 7783), gemiddelde SD: <0,030m, gemiddeld V: >680 g/m²/dag

Classificatie voor waterdampdoorlaatbaarheid (EN 1062-1), Klasse: V1 (hoog)

Gefabriceerd onder de auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit en ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/cwb): 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 0,2 g/l VOC.

VOORBEREIDING VAN OPPERVLAK

Nieuwe kalkpleister, kalk of leempleister: De oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Borstel de oppervlakken af om los materiaal te verwijderen, en spuit of borstel af met water om de opzuiging te verminderen.

Kalkaanslag op metselwerk moet vóór het verven volledig worden afgeborsteld. Dit product is niet geschikt voor niet-poreuze steen of metselwerk, zoals graniet, leisteen en gewone Fletton-bakstenen en verblendstenen.

Aanwezige kalkverfafwerking: De oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Verwijder alle loszittende en afbladderende kalkverf. Losse pleister of mortel moet worden vervangen. Barsten moeten worden uitgekapt en opgevuld met een plamuur die geschikt is om buiten te worden gebruikt. Oppervlakken die poederachtig zijn geworden moeten vóór het verven worden afgeborsteld, en ze moeten afgespoten of -geborsteld worden met water om de opzuiging te verminderen.

Oppervlakken die aangetast zijn door schimmel- of algenaangroei moeten worden behandeld met een eigen schimmelwerend wasmiddel of met een oplossing huishoudbleekmiddel van 25%, en moeten daarna grondig worden gereinigd om afzettingen te verwijderen.

Moderne metselwerkafwerkingen moeten vóór het gebruik van dit product volledig worden verwijderd.

VERVEN

Roer grondig vóór het gebruik, om een goede inmenging van zachte bezinksels te verzekeren. Niet aanbrengen op oppervlakken als de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C of als er regen is voorspeld, omdat de coating watergevoelig is zolang ze niet volledig is uitgedroogd.

Kalkverf wordt best gebruikt wanneer ze vers is, en moet idealiter binnen de 14 dagen na de levering worden aangebracht.

Uitvegen: Gebruik een kwaliteitsborstel met synthetische haren die de juiste grootte heeft voor het desbetreffende project. Nieuwe borstels moeten worden geconditioneerd door ze te wassen in zuiver water en grondig te drogen met een schone, pluisvrije doek.

Dompel de borstel niet te ver onder in de verf, om te voorkomen dat de verf binnendringt in de beslagring. Vermijd druppels en spatten door niet teveel verf op de borstel te nemen. Breng de verf in gelijke streken aan, en breid het verfooppervlak alleen uit om een natte rand goed te kunnen onderhouden. Voor een resultaat van de hoogste kwaliteit dient u de laatste borstelstreken allemaal in dezelfde richting aan te brengen, en mag u nooit opnieuw verven over verf die al is begonnen drogen.

Vermijd het aanbrengen van overmatig dikke lagen, omdat dit resulteert in een zwakkere coating en kan leiden tot fijne barsten.

Verfroller: niet aanbevolen.

Verspuitbare afwerking: niet aanbevolen.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Little Greene®

— P A I N T & P A P E R —

LIMEWASH

REINIGING

Verwijder overtollige verf en reinig al het materiaal onmiddellijk na het gebruik met schoon water. Bewaar borstels of rollers nooit in water, omdat hierdoor de verfstoffen verslechteren.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaar ongebruikte verf in een koele, droge, vorstvrije ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht. Controleer of de deksels van de blikken na het gebruik stevig en correct zijn teruggeplaatst. Voor de beste resultaten dient een kalkverf binnen de 14 dagen na de levering te worden gebruikt. Hoewel de houdbaarheid van het product veel langer is, kunnen er grote verschillen in kleurdiepte en -glans ontstaan als het product gedurende lange periodes wordt opgeslagen.

NAZORG

Reiniging: Spuit lichte oppervlaktevervuiling af met schoon water van een lagedrukbron. Snoei tuinplanten zodanig dat er een luchtopening wordt behouden tussen het gebouw en de planten. Perk klimplanten in, om een ophoping van bladresten te voorkomen. Reinig en onderhoud goten en regenpijpen om te voorkomen dat het verfooppervlak voortdurend nat wordt door lekken/overstromingen

Reparatie: Wrijf het opnieuw te verven oppervlak lichtjes in, en gebruik voor blootliggend substraat een geschikte primer. Verf het voorwerp indien nodig opnieuw met extra lagen, met de nodige wachttijden. Het oververven van vlekken leidt bijna altijd tot minder esthetische resultaten.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Verwijder resterende verf of verfafval via een erkende afvalverwerker.

Lege metalen blikken kunnen worden gerecycled (verwijder de kunststof handgreep op blikken van 5 l).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees vóór het gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg voor een maximale ventilatie tijdens het verven en het drogen. Kalkverf is bijtend en kan brandwonden veroorzaken op blootgestelde oppervlakken van het lichaam die mogelijk in aanraking komen met het materiaal. Draag altijd gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer details.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com