

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

MASONRY PAINT

BESCHRIJVING

Een kwaliteitsharsverf op waterbasis voor buitenoppervlakken van metselwerk. Vormt bij het drogen een waterdamp doorlatende film met uitstekende hechting op voorbereide oppervlakken. Bereiding die bestand is tegen normale bewegingen van gebouwen en tegen de effecten van zonlicht en vocht.

EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Mat (~5%)
Theoretische dekking	13 vierkante meter per liter (varieert in functie van de porositeit en de textuur van het oppervlak)
Aanbevolen filmdikte	30 micron droog, per laag.
Aanbevolen aantal lagen	2
Oppervlakedroog	2 uur

Tijd voor volgende laag	Minimaal 4 uur
Volume vaste stoffen	34%
Verkrijgbare kleuren	Alle kleurbereiken van Little Greene
Verkrijgbare verpakkingsformaten	5 en 10 liter

GOEDKEURINGEN EN NORMEN

Waterdampdoorlaatbaarheid (BS EN ISO 7783), gemiddelde SD: 0,33m, gemiddeld V: 62 g/m²/dag

Classificatie voor waterdampdoorlaatbaarheid (EN 1062-1), Klasse: V2 (medium)

Gefabriceerd onder de auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit en ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/cwb): 40 g/l (2010). Dit product bevat max.2 g/l VOC.

Dit product is getest onder de regelgeving die vermeld is in het Franse besluit betreffende binnenluchtkwaliteit nr. 2011-321 – Arrete April 2011, en werd een A+ toegekend.

VOORBEREIDING VAN OPPERVLAK

Nieuwe pleister-, metsel- of cementblokwerken: De oppervlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Borstel de oppervlakken af om los materiaal te verwijderen. Breng een primerlaag, en verdun de verf door 5 tot 25% (v/v) zuiver water toe te voegen, afhankelijk van de porositeit van het substraat.

Kalkaanslag op metselwerk moet vóór het verven volledig worden afgeborsteld. Dit product is niet geschikt voor niet-poreuze steen of metselwerk, zoals graniet, leisteen en gewone Fletton-bakstenen en verblendstenen.

Aanwezige verfafwerking: De oppervlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder alle loszittende en afbladderende verf. Losse pleister of mortel moet worden vervangen. Barsten moeten worden uitgekapt en opgevuld met een plamuur die geschikt is om buiten te worden gebruikt. Oppervlakken die poederachtig zijn geworden moeten vóór het verven worden afgeborsteld en afgedicht met een eigen stabiliseeroplossing voor metselwerk.

Oppervlakken die aangetast zijn door schimmel- of algenaangroei moeten worden behandeld met een eigen schimmelwerend wasmiddel of met een oplossing huishoudbleekmiddel van 25%, en moeten daarna grondig worden gereinigd om afzettingen te verwijderen.

Verf op cementbasis of kalkverf moet volledig worden verwijderd voordat het product wordt aangebracht.

Dit product wordt niet aanbevolen voor het verven van kalk of andere natuurlijke pleisters.

VERVEN

Grondig roeren vóór het gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken als de omgevingstemperatuur lager is dan 5° C of als het risico bestaat dat het regent tijdens het verven of het drogen. Vermijd verven in de volle zon of op warme oppervlakken. Probeer voor de beste resultaten verfwerkzaamheden op een zekere hoogte altijd te timen voordat het oppervlak is blootgesteld aan direct zonlicht.

Uitvegen: Gebruik een kwaliteitsborstel met synthetische haren die de juiste grootte heeft voor het desbetreffende project. Nieuwe borstels moeten worden geconditioneerd door ze te wassen in zuiver water en grondig te drogen met een schone, pluisvrije doek.

Dompel de borstel niet te ver onder in de verf, om te voorkomen dat de verf binnendringt in de beslagring. Vermijd druppels en spatten door niet teveel verf op de borstel te nemen. Breng de verf in gelijke streken aan, en breid het verfooppervlak alleen uit om een natte rand goed te kunnen onderhouden. Voor een resultaat van de hoogste kwaliteit dient u de laatste borstelstreken allemaal in dezelfde richting aan te brengen, en mag u nooit opnieuw verven over verf die al is begonnen drogen.

Verfroller: Gebruik een roller van een wolmengsel met een korte nap voor de beste resultaten op gladde oppervlakken. Vergroot indien nodig de naplengte voor gestructureerde oppervlakken, om een gelijkmatige en goede dekking te garanderen. Breng de laatste streken in dezelfde richting aan, en behoud steeds een natte rand. Laat u nooit verleiden om opnieuw te verven over verf die al aan het drogen is, omdat dit leidt tot zichtbare plooiën en te dikke lagen.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

VERF VOOR METSELWERK

Verspuitbare afwerking:

Conventioneel

Verdunnen met maximaal: 40% (v/v) water
Tipgrootte: 1,60 tot 2,00 mm (62 tot 78 thou)
Luchtdruk: 0,28 tot 0,41 MPa (40 tot 60 psi)

Luchtledig

Verdunnen met maximaal: 20% (v/v) water
Tipgrootte: 0,28 tot 0,54 mm (11 tot 21 thou)
Druk op tip: 12,6 tot 19,6 MPa (1800 tot 2800 psi)

REINIGING

Verwijder overtollige verf en reinig al het materiaal onmiddellijk na het gebruik met schoon water. Bewaar borstels of rollers nooit in water, omdat hierdoor de verfstoffen verslechteren.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaar ongebruikte verf in een koele, droge, vorstvrije ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht en ontstekingsbronnen. Controleer of de deksels van de blikken na het gebruik stevig en correct zijn teruggeplaatst. Dit product blijft minimaal twee jaar stabiel als het niet wordt geopend en als het wordt bewaard onder de bovenvermelde omstandigheden.

NAZORG

Reiniging en onderhoud: Spuit lichte oppervlaktevervuiling af met schoon water van een lagedrukbron. Snoei tuinplanten zodanig dat er een luchtopening wordt behouden tussen het gebouw en de planten. Perk klimplanten in, om een ophoping van bladresten te voorkomen. Reinig en onderhoud goten en regenpijpen om te voorkomen dat het verfooppervlak voortdurend nat wordt door lekken/overstromingen.

Reparatie: Wrijf het opnieuw te verven oppervlak lichtjes in, en gebruik voor blootliggend substraat een geschikte primer. Verf het voorwerp indien nodig opnieuw één of twee lagen, met de nodige wachttijden. Het oververven van vlekken leidt bijna altijd tot minder esthetische resultaten.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Verwijder resterende verf of verfafval via een erkende afvalverwerker. Lege metalen blikken kunnen worden gerecycled (verwijder de kunststof handgreep op blikken van 5 l).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees vóór het gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg voor een maximale ventilatie tijdens het verven en het drogen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer details.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com