



EAGLES POINT

MODELLO:	PHI SONATA	ANNO DI COSTRUZIONE:	10-2021
COLORE:	GIALLO/MIOLA	NUMERO DI SERIE:	005-837-D

POROSITÀ*



TENUTA MECCANICA



FASCIO Ispezione visiva



BRETELLE Ispezione visiva



ASPETTO DELLA VELA Ispezione visiva



*valutazione porosità

0-15 insufficiente

15-25 mediocre

25-70 sufficiente

70-150 discreto

150-250 buono

>250 ottimo

NOTE:

Colori brillanti

Riparazione con Ripstop V cassone estradosso SN