

Autopark Hackerott GmbH & Co. KG
Schulenburg Landstr. 73
30165 Hannover

erstellt durch :
Max Mai
Handy : 0160 888 1602
Datum : 27.09.2023

Fahrzeugzustandsbeschreibung

0005Z3K625

Bei Rückfragen bitte angeben!

Besichtigungsdatum / -ort : 25.09.2023 /



Fahrzeugart : Leichtkraftrad
Aufbauart : Elektroroller
Fabrikat : Silence
Typ : S01A
Untertyp : Seat MÓ eScooter 125
Fz-Ident-Nr. : UCYS01S0ZNB002365

Reifen vorne : 120/70 R15 M/C 56P
Reifen hinten : 140/70 R14 M/C 68P
Reifenfabrikat : Pirelli
Reifenart : Sommer-Reifen
Profiltiefe v. li. : 6,0mm
Profiltiefe h. li. : 6,0mm

Leistung : 7kW
Motorart : Elektromotor

Plätze : 2

Leergewicht : 227Kg
Zul.-Gesgew. : 320Kg
Achsenanzahl : 2

Laufleistung : 400km abgelesen



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Am TÜV 1 30519 Hannover
Tel.: 0160 888 1602 Fax: 0511 998 669 0737
e-Mail: mamai@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0005Z3K625

Datum: 27.09.2023

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besonderes / Sonstiges

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Eine augenscheinlichen Überprüfung des technischen und optischen Zustands hat keine Auffälligkeiten/Beschädigungen am Kraftrad ergeben. Ein Bewertung des Antriebsakkus nichts Bestandteil dieses Zustandsberichtes. Dieser muss gesondert bewertet werden.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Max Mai.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Hannover, 27.09.2023

Max Mai

Das Hereinnahmegutachten umfasst - 4 - Seiten.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0005Z3K625

Datum: 27.09.2023



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0005Z3K625

Datum: 27.09.2023



Bild 3



Bild 4