

# 施工事例 Construction example

Girls Bar

ガールズバー

## pixie(ピクシー)



### 店内

お客様が触れる座席やテーブルを重点的に、トイレや壁など全面的に施工いたしました。

〒104-0061

東京都中央区銀座6丁目5-8 エルドールビル6F

主な施工箇所 壁、床、天井、テーブル、椅子、トイレ

総施工面積 約70㎡

所要時間 約1.5時間



### トイレ

壁、便座、スイッチ、ドアノブへ施工いたしました。



### テーブル・ソファ

テーブル、カウンターチェア、ソファへ施工いたしました。

ルミテスター | カウンターテーブルへ施工3週間後



見えない菌や汚れが  
約99.4%低減



〒104-0045

東京都中央区築地3丁目15-1



### 一部施設

トイレの便座、壁、ドアノブ等へ施工いたしました。

ルミテスター | トイレドアノブへ施工30分後



見えない菌や汚れが  
約94%低減



Temple

寺院

## 築地本願寺



School

学校


# 蕨市立塚越小学校



〒335-0002

埼玉県蕨市塚越5丁目7-20

主な施工箇所 職員室のクラウドスクリーン



## クラウドスクリーン

飛沫感染防止の目的で設置されたクラウドスクリーンに施工いたしました。

School

学校


# 荒川区立尾久小学校



〒116-0012

東京都荒川区東尾久5丁目6-7

主な施工箇所 職員室のクラウドスクリーン



## クラウドスクリーン

飛沫感染防止の目的で設置されたクラウドスクリーンに施工いたしました。