

# 施工事例 Construction example

Lounge

ラウンジ

## Cure(キュア)



〒860-0806

熊本県熊本市中央区花畑町13-11 ASOビル3F

主な施工箇所 壁、天井、テーブル、椅子、トイレ


総施工面積 約120㎡

所要時間 約2.5時間



### 店内

お客様が触れる座席やテーブルを重点的に施工いたしました。



### テーブル・ソファ

テーブル、カウンターチェア、ソファへ施工いたしました。



### トイレ

壁、便座、スイッチ、ドアノブへ施工いたしました。

ルミテスター 壁に施工1時間後



見えない菌や汚れが  
約92%低減



BEFORE

AFTER

Lounge

ラウンジ

## CHERRY PEARL(チェリー パール)



〒104-0061

東京都中央区銀座6丁目4-18 マキシ・ド・ピアビル3階

主な施工箇所 壁、テーブル、椅子、トイレ

総施工面積 約260㎡

所要時間 約4時間



### 店内

お客様が触れる座席やテーブルを重点的に、壁など全面的に施工させて頂きました。



### トイレ

壁、便座、スイッチ、ドアノブへ施工いたしました。



### テーブル・ソファ


テーブル、ソファ、カウンターチェアへ施工いたしました。



ルミテスター トイレドアノブへ施工30分後



見えない菌や汚れが  
約95%低減



BEFORE

AFTER



Salon

エステサロン

# SPA REISM(スパリズム)



〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部3丁目2-10

主な施工箇所 壁、テーブル、ソファ、椅子、トイレ

総施工面積 約70㎡

所要時間 約2時間



## 店内

お客様が触れる椅子やテーブルを重点的に、トイレや壁などへ全面的に施工させて頂きました。



## トイレ

壁、便座、スイッチ、ドアノブへ施工いたしました。

## テーブル・ソファ

テーブル、ソファへ施工いたしました。

## ルミテスター

お手洗い洗面台へ施工1時間後



見えない菌や汚れが  
約98%低減



BEFORE

AFTER

Salon

美容室

# Salon de plaisir(サロンドプレジール)



〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部3丁目2-10

主な施工箇所 壁、椅子、レジカウンター、小物入れ


総施工面積 約50㎡

所要時間 約1.5時間



## 店内

お客様が触れる座席を重点的に、壁など全面的に施工させて頂きました。



## レジカウンター

レジカウンターへ施工いたしました。

## テーブル・椅子

テーブル、椅子へ施工いたしました。

## ルミテスター

カウンターテーブルへ施工30分後



見えない菌や汚れが  
約90%低減



BEFORE

AFTER