


<バンド内のゴム繊維切断について>

縫合時、極稀に縫針がバンド内部表層のゴム繊維を切断してしまう場合があります。その為、開封時にバンド内から数本ゴム繊維がはみ出ている場合がありますが、**韌性、安全性、抵抗力に影響ありませんので、安心してご使用ください。**




針が表層のゴム繊維を切断してしまうイメージ

縫合部

対角線上に上面からのみ針を通す。

独自技術による縫合。構造上の韌性が強化され、安全性が向上。



ゴム繊維切れ写真

バンドから突出したゴム繊維はハサミで切ればご使用いただけます。

