



LIMAR TORINO jalgrattakiivrite (partii 2022/04) tagasikutsumine ELi turult

Sissejuhatus

ELi turule mõeldud kiivrite partiis on tuvastatud mittekolevus standardile EN 1078. Klientide ohutuse kaitsmiseks korraldame mõjutatud partii vabatahtliku tagasikutsumise.

Partii tuvastamine

- Toode: LIMAR jalgrattakiiver
- Tootja: LIMAR srl via Landri 4, 24060 Costa Di Mezzate (BG) ITAALIA
- Mudel: TORINO, sertifitseeritud mudelina NEW 60
- Ean kood: 8055186669932-8055186669970-8055186669963-8055186669987-8055186669918-8055186669949-8055186669956-8055186669925
- Partii number: 2022/04

Partii number asub kiivri sisemise sildi peal.

Probleem

Vaidlustatavatel kiivritel võib olla defekt, mis ohustab nende võimet õnnetuses pead kaitsta.

Toimingud

Kui teil on mõjutatud partiist pärit kiiver, palume teil:

- Lõpetada kohe kiivri kasutamine.
- Võtta ühendust müügikohaga, kust te kiivri ostsite, et saada täielikku tagasimakset või asenduskiivrit.

Teave jaemüüjatele

Jaemüüjad peavad ostja ostetud toote asendama või tagastama selle tä **полной** (täielik) maksumus.

Vabandame ebamugavuste pärast ja täname teid koostöö eest.

Lisateabe või abi saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega telefonil **+39 (0)35 683550** või e-posti teel **info@limar.com**.

Klientide ohutus on meie peamine prioriteet. Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kõige rangematele ohutusstandarditele.

Palume teil edastada see teade kõigile, kes võivad olla ostnud kiivri mõjutatud partiist.