



## Απόσυρση περπατήματος για κράνη LIMAR TORINO (παρτίδα 2022/04) από την αγορά της ΕΕ

### Πρόλογος

Διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 1078 σε μια παρτίδα κρανών που προορίζονται για την αγορά της ΕΕ. Για την προστασία της ασφάλειας των πελατών μας, προχωρούμε σε οικειοθελή απόσυρση της επηρεασμένης παρτίδας.

### Αναγνώριση παρτίδας

Προϊόν: Κράνος ποδηλασίας LIMAR

Κατασκευαστής: LIMAR srl via Landri 4, 24060 Costa Di Mezzate (BG) ITALIA

Μοντέλο: TORINO πιστοποιημένο ως μοντέλο NEW 60

Κωδικός Ean: 8055186669932-8055186669970-8055186669963-8055186669987-8055186669918-8055186669949-8055186669956-8055186669925 Αριθμός παρτίδας: 2022/04

Ο αριθμός παρτίδας βρίσκεται στην ετικέτα μέσα στο κράνος.

**Πρόβλημα** Τα εν λόγω κράνη μπορεί να έχουν ελάττωμα που θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά τους να προστατεύουν το κεφάλι σε περίπτωση ατυχήματος.

**Ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν** Εάν διαθέτετε κράνος από την επηρεασμένη παρτίδα, σας ζητούμε:

- να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το κράνος.
- να επικοινωνήσετε με τον λιανικόμπωρο από τον οποίο αγοράσατε το κράνος για να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ένα εναλλακτικό κράνος αντικατάστασης.

**Πληροφορίες για λιανικόμπωρους** Οι λιανικόμπωροι θα πρέπει να αντικαταστήσουν το αγορασμένο προϊόν ή να επιστρέψουν το πλήρες κόστος του.

**Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.**

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να λάβετε βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στο 0039 (0)35 683550 ή στο [info@limar.com](mailto:info@limar.com).

Η ασφάλεια των πελατών μας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε διανείμετε αυτήν την ανακοίνωση σε οποιονδήποτε ενδέχεται να έχει αγοράσει κράνος από την επηρεασμένη παρτίδα.