


Project Type IB - FR	Date: November 20 2020	PO: 24802-00	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
	Customer: Thermor Ltd.	Revision: A	
UPC (For Reference Only)	Job Number: TH6747		
	Item Number: 60058		
	Designer: Natalia Siguenza		
	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: X N/A:	Artwork is not to be amended or scaled. If any changes are required please send through Thermor office with instructions, and we will amend here and resend artwork through. PLEASE RETURN WITH SIGNATURE	
		Colour Breakdown 	

BIOS living

60058
Banc de douche en bambou
Directives de montage



- Ne vissez les vis à fond qu'à partir du moment où toutes les 8 sont rentrées à 80 % de leur longueur.
- Vous pouvez ensuite toutes les visser complètement.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE :

- Sortez le banc de la douche après utilisation afin de prévenir la moisissure.
- Utilisez une serviette pour essuyer le banc s'il est mouillé.
- Nettoyez avec un savon doux et de l'eau tiède. Assurez-vous de le sécher complètement.

GARANTIE D'UN AN :

Le banc de douche en bambou de BIOS Living offre un an de garantie contre les défauts de fabrication, de matériel et de main d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été soumis à une utilisation abusive, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit préaffranchi et assuré (au choix du propriétaire) à

Thermor Ltd.

Att.: Repair Department
 16975 Leslie Street
 Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com

Courriel: support@biosmedical.com

BIOS | Medical
 MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
 16975 LESLIE STREET
 NEWMARKET, ON L3Y 9A1
 MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
 WWW.BIOSMEDICAL.COM